

**Multímetros digitais
portáteis
Agilent
U1241A e U1242A**

**Guia do usuário e de
serviço**



Agilent Technologies

Avisos

© Agilent Technologies, Inc. 2007-2012

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento eletrônico e recuperação ou tradução para um outro idioma) sem o consentimento prévio por escrito da Agilent Technologies, Inc., conforme regido pelas leis de direitos autorais dos EUA e de outros países.

Número de peça do manual

U1241-90007

Edição

Sétima edição, 4 de maio de 2012

Impresso na Malásia

Agilent Technologies, Inc.
3501 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara, CA 95052 USA

Garantia

O material contido neste documento é fornecido "como está" e está sujeito a alterações sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, até onde permitido pela legislação vigente, a Agilent isenta-se de qualquer garantia, seja expressa, seja implícita, relacionada a este manual e às informações aqui contidas, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito específico, mas não se limitando a elas. A Agilent Technologies não deve ser responsabilizada por erros ou por danos incidentais ou conseqüentes relacionados ao suprimento, uso ou desempenho deste documento ou das informações aqui contidas. Caso a Agilent e o usuário tenham um outro acordo por escrito com termos de garantia que cubram o material deste documento e sejam conflitantes com estes termos, devem prevalecer os termos de garantia do acordo em separado.

Licenças de tecnologia

O hardware e/ou o software descritos neste documento são fornecidos com uma licença e podem ser usados ou copiados apenas em conformidade com os termos de tal licença.

Legenda sobre direitos restritos

Direitos restritos do governo dos EUA. Os direitos de software e de dados técnicos concedidos ao governo federal incluem apenas aqueles direitos normalmente concedidos aos usuários finais. A Agilent fornece essa licença comercial costumeira do software e dos dados técnicos conforme

a FAR 12.211 (dados técnicos) e 12.212 (software de computador) e, para o Departamento de Defesa, a DFARS 252.227-7015 (dados técnicos – itens comerciais) e DFARS 227.7202-3 (direitos sobre software comercial de computador ou documentação de software de computador).

Avisos de segurança

CUIDADO

CUIDADO indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em avarias no produto ou perda de dados importantes. Não prossiga após um aviso de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

AVISO

AVISO indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em ferimentos pessoais ou morte. Não prossiga após um **AVISO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

Símbolos de segurança

Os seguintes símbolos no instrumento e na documentação indicam as precauções que devem ser tomadas para manter a operação segura do instrumento.

	Corrente contínua (CC)		Desligada (fonte)
	Corrente alternada (CA)		Ligada (fonte)
	Corrente contínua e alternada		Cuidado, risco de choque elétrico.
	Corrente alternada de três fases		Cuidado, perigo (consulte este manual para obter informações específicas sobre as notas de Aviso e Cuidado).
	Terminal terra (GND)		Cuidado, superfície quente.
	Terminal condutor de proteção		Posição "fora" de um controle de pressionar biestável.
	Terminal de chassi ou quadro		Posição "dentro" de um controle de pressionar biestável.
	Eqüipotencialidade	CAT III 1000 V	Proteção contra sobretensão de 1.000 V categoria III
	Equipamento protegido por isolamento dobrado ou isolante reforçado.	CAT IV 600 V	Proteção contra sobretensão de 600 V categoria IV

Informações gerais de segurança

As precauções gerais de segurança fornecidas a seguir devem ser observadas durante todas as fases de operação, manutenção e reparo do instrumento. A falha em atender a tais precauções ou a advertências específicas em qualquer outra parte deste manual viola os padrões de segurança de projeto, fabricação e intenção de uso do instrumento. A Agilent Technologies não assume nenhuma responsabilidade se o cliente não atender tais exigências.

AVISO

- **Observe todas as marcações no instrumento antes de conectá-lo a qualquer sistema elétrico.**
- **Quando estiver trabalhando acima de 60 VCC, 30 VCA RMS ou 42 V pico, tenha cuidado – essa faixa oferece risco de choque elétrico.**
- **Não meça mais do que a voltagem apropriada (conforme marcada no medidor) entre os terminais, ou entre o terminal e o terra.**
- **Confira o funcionamento do medidor, medindo uma voltagem conhecida.**
- **Para medir correntes, desligue a alimentação do circuito antes de conectar o medidor ao circuito. Sempre coloque o medidor em série com o circuito.**
- **Quando for conectar pontas de prova, sempre conecte primeiro a ponta de teste comum. Ao desconectar pontas de prova, sempre desconecte primeiro a ponta de teste viva (positiva).**
- **Desconecte as pontas de prova do medidor antes de abrir a tampa da bateria.**
- **Não use o medidor sem a tampa da bateria ou com um pedaço da tampa fora do lugar ou solto.**
- **Substitua a bateria assim que o indicador de bateria descarregada  piscar na tela. Isso evita falsas leituras, o que poderia ocasionar choques elétricos ou ferimentos pessoais.**
- **Não opere o instrumento em uma atmosfera explosiva ou na presença de gases ou vapores inflamáveis.**
- **Veja se há rachaduras ou pedaços de plástico faltando no estojo. Preste atenção especial no isolamento em torno dos conectores. Não use o medidor se ele estiver danificado.**
- **Verifique nas pontas de teste se não há danos no isolamento nem metal exposto, e veja se há continuidade. Não use a ponta de teste se ela estiver danificada.**

AVISO

- **Não use fusíveis reconicionados nem coloque os suportes dos fusíveis em curto. Para garantir a proteção contra incêndios, substitua os fusíveis apenas pelos tipos recomendados e com as mesmas características nominais de tensão e corrente.**
 - **Não faça reparos nem ajustes sozinho. Em certas condições, pode haver voltagens perigosas, ainda que o equipamento esteja desligado. Para evitar choques elétricos graves, o pessoal de serviço não deve tentar fazer reparos nem ajustes internos, a menos que esteja presente outra pessoa qualificada para prestar os primeiros socorros ou fazer o ressuscitamento.**
 - **Não substitua peças nem modifique o equipamento, evitando assim o risco de ocorrência de outros danos. Para reparos ou serviços, devolva o produto ao escritório de serviços e vendas da Agilent Technologies, a fim de garantir que os recursos de segurança sejam mantidos.**
 - **Não opere nenhum equipamento danificado, já que os recursos de segurança embutidos no produto podem ter sido atingidos, seja por dano físico, excesso de umidade ou qualquer outra causa. Desligue a alimentação e não use o produto até que a segurança da operação possa ser verificada pelo pessoal de serviço treinado. Se for necessário, devolva o produto ao escritório de serviços e vendas da Agilent Technologies para reparos ou serviços, a fim de garantir que os recursos de segurança sejam mantidos.**
-

CUIDADO

- Desligue a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão do circuito antes de fazer testes de resistência, continuidade, diodos ou capacitância.
 - Para as medições, use terminais, funções e escalas corretos.
 - Nunca meça a tensão quando a medição de corrente estiver selecionada.
 - Insira a bateria corretamente no medidor e respeite a polaridade correta.
-

Condições ambientais

Esse instrumento é projetado para uso interno em área com baixa condensação e utilização com pontas de prova padrão e compatíveis. A tabela 1 mostra os requisitos ambientais gerais.

Tabela 1 Requisitos ambientais

Condições ambientais	Requisitos
Ambiente de operação	Precisão máxima de -10 °C a 55°C
Umidade relativa durante a operação	Precisão total até 80% de umidade relativa (UR) para temperatura até 30° C, diminuindo linearmente até 50% de UR a 55 °C
Ambiente de armazenamento	-20 °C a 70 °C
Altitude	0 - 2.000 metros de acordo com IEC 61010-1 2ª Edição CAT III, 1.000 V/ CAT IV, 600 V
Grau de poluição	Grau de poluição II

CUIDADO

A segurança do Agilent U1241A e U1242A é certificada em conformidade com os seguintes requisitos EMC e de segurança:

- IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001
- EUA: UL 61010-1:2004
- Canadá: CSA C22.2 No. 61010-1:2004
- IEC 61326-1:2005/ EN 61326-1:2006
- Canadá: ICES-001:2004
- Austrália/Nova Zelândia: AS/NZS CISPR11:2004

Marcações normativas

	<p>CE é marca registrada da Comunidade Européia. Ela indica que o produto está em conformidade com todas as normas europeias relevantes.</p>		<p>O sinal de certo é uma marca registrada da Spectrum Management Agency (Entidade de Controle de Espectro), órgão australiano. Significa conformidade com as regulamentações de EMC da Austrália, sob os termos da Lei de Radiocomunicação de 1992.</p>
<p>ICES/NMB-001</p>	<p>ICES/NMB-001 indica que esse dispositivo ISM está em conformidade com ICES-001 canadense.</p>		<p>Este instrumento está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretriz WEEE (2002/96/EC). A etiqueta afixada no produto indica que esse produto elétrico/eletrônico não deve ser jogado no lixo doméstico.</p>
	<p>A marca CSA é uma marca registrada da Canadian Standards Association (Associação Canadense de Padronização).</p>		

Diretiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos) 2002/96/EC

Este instrumento está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE (2002/96/EC). A etiqueta afixada no produto indica que esse produto elétrico/eletrônico não deve ser jogado no lixo doméstico.

Categoria do produto:

De acordo com os tipos de equipamento apresentados na Diretiva WEEE, Anexo 1, este produto é classificado como “Instrumento de Monitoramento e Controle”. A etiqueta afixada no produto está exibida abaixo:



Não jogue no lixo doméstico

Quando não quiser mais o instrumento, devolva-o à Agilent. Entre em contato com a filial mais próxima ou acesse:

www.agilent.com/environment/product

para obter mais informações.

Declaração de conformidade (DoC)

A Declaração de conformidade (Declaration of Conformity, DoC) deste instrumento está disponível no site da Web. Você pode pesquisar o DoC por seu modelo de produto ou descrição.

<http://regulations.corporate.agilent.com/DoC/search.htm>

NOTA

Se não conseguir pesquisar o respectivo DoC, contate seu representante local da Agilent.

Neste guia...

- 1 Introdução** O capítulo 1 apresenta os recursos principais e as etapas iniciais de utilização dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A. Este capítulo também apresenta as operações básicas do painel frontal.
- 2 Recursos e funções** O capítulo 2 ensina como configurar as conexões para fazer medições com o aparelho. Ele também descreve os recursos e as funções disponíveis nos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A por meio de instruções passo a passo.
- 3 Configuração padrão** O capítulo 3 descreve como mudar a configuração padrão dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A, incluindo o registro de dados e outros recursos.
- 4 Serviço e manutenção** O capítulo 4 propicia informações sobre garantia, serviços, procedimentos de manutenção e sugestões para solução de problemas gerais que possam ocorrer com o medidor.
- 5 Testes de desempenho e calibração** O capítulo 5 apresenta os procedimentos dos testes de verificação de desempenho e dos ajustes de calibração.
- 6 Especificações e características** O capítulo 6 apresenta as especificações e as características dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A.

Contents

1 Introdução

Introdução	2
Verificar o conteúdo fornecido	3
Visão geral do painel frontal	4
Ajustar o suporte de inclinação	4
Visão geral do mostrador	5
Gráfico de barras analógico	6
Visão geral do teclado numérico e da chave rotativa	6
Visão geral do terminal de entrada	9

2 Recursos e funções

Medir a tensão	12
Medir a corrente (> 440 mA)	12
Medir a corrente (< 440 mA)	13
Medir na escala % de 4 – 20 mA	13
Medir a frequência	14
Medir a resistência e testar a continuidade	14
Testar diodos	15
Medir a capacitância	16
Medir a temperatura	16
Medir a razão harmônica (U1242A)	18
Usar o contador de chaveamento	18
Gravar MINMAX	20
Retar dados (Retar disparo)	20


Atualizar retenção	21
NULO (Relativo)	21
Gravar dados (U1242A)	22
Registro manual	23
Registro em intervalos	23
Revisar dados registrados	24
Remover dados gravados	24
Varrer a medição de temperatura (U1242A)	25
Verificar a capacidade da bateria	25
Alertas e avisos durante a medição	26
Alerta de sobrecarga	26
Alerta de aviso da entrada A	26
Alerta de aviso da entrada mA	26
3 Configuração padrão	
Configuração	28
4 Serviço e manutenção	
Manutenção geral	32
Substituição da bateria	32
Substituição do fusível	33
Solução de problemas	35
Devolução de instrumento para conserto	36
5 Testes de desempenho e calibração	
Visão geral da calibração	38
Calibração eletrônica com caixa fechada	38
Intervalo de calibração	38
Ajuste recomendado	39

Equipamento de teste recomendado	40
Teste de operação básica	41
Teste da iluminação de fundo	41
Teste da exibição	41
Teste de terminal de entrada A	42
Teste de alerta de terminal de entrada mA	42
Processo de calibração	42
Considerações do teste	43
Conexões de entrada	44
Testes de verificação de desempenho	44
Segurança da calibração	48
Como desproteger o multímetro para efetuar a calibração	48
Uso do painel frontal para ajustes	50
Considerações sobre ajustes	51
Valores de entrada válidos para ajuste	52
Ajustes de calibração	53
Como sair do Modo de ajuste	57
Contagem de calibração	58
Erros de calibração	58

6 Especificações e características

Especificações de CC	60
Especificações de CA	61
Especificações de resistência	63
Especificações de teste de diodo/continuidade audível	63
Especificações de temperatura	65
Especificações de capacitância	66

Especificações de razão harmônica	66
Especificações de frequência	67
Sensibilidade da frequência durante a medição de tensão[2]	67
Sensibilidade da frequência durante medição de corrente[3]	67
Especificações operacionais	69
Características gerais	70



1

Introdução

Introdução	2
Verificar o conteúdo fornecido	3
Visão geral do painel frontal	4
Ajustar o suporte de inclinação	4
Visão geral do mostrador	5
Visão geral do teclado numérico e da chave rotativa	6
Visão geral do terminal de entrada	9

Este capítulo apresenta os recursos principais e as etapas iniciais de utilização dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A. Este capítulo também apresenta as operações básicas do painel frontal.



Introdução

Os principais recursos dos multímetros digitais portáteis são:

- Medições de tensão e corrente CC e CA
- Medição RMS real para tensão e corrente CA
- Razão harmônica da qualidade elétrica da onda senoidal (no U1242A)
- Contador de chaveamento para detectar ruído de comutação de chave
- Exibição de temperatura ambiente com cada medida
- Medição de temperatura de SCAN (varredura) para T1, T2 e T1-T2 (no U1242A)
- Medição de resistência até 100 M Ω
- Testes de continuidade audíveis e de diodo
- Medição de capacitância de até 10mF
- A leitura % da escala para medições de 4-20 mA ou 0-20 mA
- Teste de temperatura com compensação de 0° C selecionável (sem compensação de temperatura ambiente).
- Medição de temperatura do tipo K (no U1241A) e dos tipos J/K (no U1242A)
- MINMAX Registro das leituras mínima, máxima e média
- Reter Dados com disparo manual ou automático
- Nulo/Função relativa
- Memórias para gravação de dados automática ou manual (no U1242A)
- Indicador de capacidade da bateria
- Nível de luminosidade ajustável da iluminação da exibição com LED azul
- Calibração de caixa fechada
- Multímetro digital de RMS real com precisão de 10.000 contagens, projetado para atender os padrões do documento EN/IEC 61010-1:2001 com proteção contra excesso de tensão de 1.000 V da Categoria III/ 600 V da Categoria IV, Grau de poluição II

Verificar o conteúdo fornecido

Confira se foram recebidos os seguintes itens padrão e acessórios opcionais encomendados. Se qualquer um dos itens acima estiver faltando ou apresentar dano mecânico ou defeito no medidor, notifique o escritório de vendas da Agilent Technologies mais próximo.

Tabela 1-1 Lista de itens padrão e acessórios opcionais

Tipo	ID do modelo	Itens
Padrão		Multímetro digital portátil U1241A ou U1242A
		Quatro pilhas alcalinas AAA de 1,5 V
		Fios de teste
		Guia de início rápido
		CD de referência do produto
		Certificado de calibração
Opcional	U1162A	Clipes jacaré
	U1163A	Garras SMT
	U1164A	Ponta de teste fina
	U1181A	Ponta de prova de imersão tipo K
	U1182A	Ponta de prova de superfície industrial
	U1183A	Ponta de prova de ar
	U1184A	Adaptador de ponta de prova de temperatura
	U1185A	Adaptador e ponta de prova de termopar (tipo J)
	U1186A	Adaptador e ponta de prova de termopar (tipo K)
	U1583A	Pinça amperimétrica de CA

Visão geral do painel frontal





Figura 1-1 Painel frontal dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A


Ajustar o suporte de inclinação

Suporte de inclinação a 60°



Puxe o suporte de inclinação para fora até o máximo (cerca de 60°)

Suporte de inclinação a 30°



Dobre a extremidade do suporte

Figura 1-2 Posições do suporte de inclinação

Visão geral do mostrador

Para ver a exibição inteira, mantenha pressionado **HOLD** e gire a chave rotativa da posição OFF para qualquer outra posição. Pressione qualquer tecla para voltar ao modo de funcionalidade normal.




Figura 1-3 Mostrador do multímetro digital portátil U1242A


Tabela 1-2 Descrições de cada mostrador

Nº	Descrições	Nº	Descrições
1	Exibição de gráfico de barras analógico com 21 segmentos	12	Modo de gravação MINMAX
2	Indicador de descarga do capacitor	13	Modo da razão harmônica (no U1242A)
3	Junção fria da temperatura ambiente desativada	14	Modo de gravação de dados (no U1242A)
4	Continuidade audível para função de resistência e diodo	15	Modo de exibição da gravação de dados (U1242A)
5	Exibição principal -18888	16	Modo de gravação de dados automático ou manual e modo de exibição da gravação
6	Modo de medição CA ou CC	17	Exibição secundária (exibição da temperatura)
7	Escala automática	18	Função matemática nula
8	Continuidade audível / Diodo	19	Tipo de termopar para medição de temperatura
9	Varredura de medidas de temperatura T1, T2 e T1 – T2 (no U1242A)	20	Unidades de medida principal
10	Retenção de dados	21	Escala de medição
11	Medidas de temperatura T1, T2* ou T1 – T2*	22	Indicador de baixa carga da bateria
	<small>*As medidas de temperatura T2 e delta (T1 – T2) só estão disponíveis no U1242A.</small>	23	Indicador de desligamento automático

Gráfico de barras analógico

Quando a frequência é indicada na exibição principal durante a medição de tensão ou de corrente, o gráfico de barras representa o valor da tensão ou da corrente. Quando a escala 4–20 mA% ou a escala 0–20 mA% é indicada na exibição principal, o gráfico de barras representa o valor da corrente. Cada segmento representa 500 ou 50 contagens, dependendo da escala indicada no gráfico de barras do pico.

Tabela 1-3 Contagem do gráfico de barras

Escala	Contagens / Segmento	Função
	50	Diodo
	500	V, A, Ω, 

Visão geral do teclado numérico e da chave rotativa




Figura 1-4 Teclado numérico e chave rotativa do multímetro digital portátil U1242A

Tabela 1-4 Descrições e funções do teclado numérico

Função	Funções de primeiro nível	Escala	Funções de segundo nível (pressione )	Escala
OFF	Desliga o medidor			
 V	Medição de tensão CC	0,1 mV a 1.000 V	Medição de tensão CA	0,1 mV a 1.000 V
			Razão harmônica (somente U1242A)	0,0% a 99,9%
	Medição de diodo		Medição de contador de chaveamento	
	Medição da resistência	0,1 Ω a 100 M Ω	Medição de continuidade audível	
	Medição de capacitância	0,1 nF a 10 mF		
μ A 	μ A CC	0,1 μ A a 10 mA	Medição de μ A CA	0,1 μ A a 10 mA
mA 	mA CC	0,01 mA a 440 mA	Medição de mA CA	0,01 mA a 440 mA
			Escala mA%	
A 	ACC	0,001 A a 10 A	Medição de corrente CA	0,001 A a 10 A
T1	Temperatura T1	-40 °C a 1.000 °C	Medições de temperatura T2 e T1-T2 (no U1242A)	-40 °C a 1.000 °C

Tabela 1-5 Recursos que podem ser acessados pelo teclado numérico do painel frontal

Ações	Passos
Ligar a iluminação de fundo	Pressione 
Verificar a capacidade da bateria	Mantenha pressionado  por > 1 segundo
Congelar o valor medido	Pressione 
Iniciar gravação MÍN/MÁX/MÉDIA	Mantenha pressionado  por > 1 segundo
Ajustar o valor medido	Pressione 
Fazer varredura da temperatura medida (somente no U1242A)	Mantenha pressionado  por > 1 segundo
Alterar a escala de medição	Pressione 
Ligar escala automática	Mantenha pressionado  por > 1 segundo
Medir frequência de sinais CA	Pressione 
Iniciar a gravação manual dos dados	Mantenha pressionado  por > 1 segundo

Visão geral do terminal de entrada

AVISO

Para evitar danos a este dispositivo, não exceda os limites das entradas.





Figura 1-5 Terminal de entrada do multímetro digital portátil U1242A

Tabela 1-6 Conexões de terminais para diferentes funções de medição

Funções de medição	Terminal de entrada		Proteção contra sobrecarga
Tensão	→ V Ω ←	COM	1.000 V R.M.S.
Diodo			1.000 V R.M.S
Resistência			< 0,3 A - corrente de curto circuito
Capacitância			
μA & mA	μA mA	COM	fusível de 440 mA/1.000 V 30 kA/ ação rápida
A	A	COM	fusível de 11 A/1.000 V 30 kA/ ação rápida
Temperatura	+T1	-T1	1.000 V R.M.S.
Temperatura (somente U1242A)	+T2	-T2	fusível de 440 mA/1.000 V 30 kA/ ação rápida

1 Introdução



2 Recursos e funções

Medir a tensão	12
Medir a corrente (> 440 mA)	12
Medir a corrente (< 440 mA)	13
Medir na escala % de 4 – 20 mA	13
Medir a frequência	14
Medir a resistência e testar a continuidade	14
Testar diodos	15
Medir a capacitância	16
Medir a temperatura	16
Medir a razão harmônica (U1242A)	18
Usar o contador de chaveamento	18
Gravar MINMAX	20
Reter dados (Reter disparo)	20
Atualizar retenção	21
NULO (Relativo)	21
Gravar dados (U1242A)	22
Varrer a medição de temperatura (U1242A)	25
Verificar a capacidade da bateria	25
Alertas e avisos durante a medição	26

Este capítulo contém informações detalhadas sobre como configurar as conexões para fazer medições usando os multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A. Ele desenvolve as informações apresentadas no Guia de início rápido.




Medir a tensão

AVISO

Assegure-se de que as conexões dos terminais sejam as corretas para a medição em particular antes de realizar qualquer medição. Para evitar danos ao dispositivo, não exceda os limites das entradas.

Medição de tensão CC




\overline{V} (U1241A) ou
H.RATIO (U1242A)
 \overline{V}

Pressione **SHIFT** para selecionar a medição de corrente CA.




Medição de tensão CA



Medir a corrente (> 440 mA)


Medição de corrente CC



Pressione **SHIFT** para selecionar a medição de corrente CA.




Medição de corrente CA




Medir a corrente (< 440 mA)

NOTA

Se o valor medido for menor que 440 mA, use o modo de medição de corrente mA ou μA .




Medir na escala % de 4 – 20 mA



A escala % de 0 – 20 mA ou 4 – 20 mA é selecionável no modo de configuração. A escala mA% de 4-20 ou 0-20 é indicada na exibição primária e o gráfico de barras indica o valor atual. A leitura de 25% da escala representa 8 mA CC em 4 – 20mA e 5 mA CC em 0 – 20mA.

Medir a freqüência

Pressione  na posição  (U1241A) ou  (U1242A).



A medição de freqüência aplica-se nas medidas de corrente CC e CA.


O gráfico de barras é usado para indicar o valor da tensão CA. Ou, pressione o botão  para exibir o valor da tensão CA. O medidor volta a mostrar o valor da freqüência automaticamente após três segundos.

Medir a resistência e testar a continuidade

CUIDADO

Desligue a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes de medir a resistência para evitar possíveis danos ao medidor ou ao dispositivo que está sendo testado.

Pressione  na posição  para ativar a função teste de continuidade



Escala de medição	Será emitido um som quando
1.000,0 Ω	< 10 Ω
10,000 k Ω	< 100 Ω
100,00 k Ω	< 1 k Ω
1,0000 M Ω	< 10 k Ω
10,000 M Ω	< 100 k Ω
100,00 M Ω	< 1 M Ω


NOTA

Pressione o botão  para selecionar a escala de medição de 1 k Ω a 100 M Ω .

Testar diodos

CUIDADO

Desligue a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes de testar os diodos para evitar possíveis danos ao medidor.


**NOTA**

O medidor pode exibir a polarização direta do diodo até aproximadamente 1,1 V. A polarização direta mais comum do diodo fica entre 0,3 e 0,8 V com som audível.

Medir a capacitância

CUIDADO

Desligue a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes de medir uma capacitância para evitar possíveis danos ao medidor ou ao dispositivo sendo testado. Para confirmar que os capacitores tenham sido descarregados, use a função tensão CC.




Dicas para medição:

- Para medir capacitâncias maiores que $10.000\mu\text{F}$, primeiro descarregue o capacitor e depois selecione manualmente uma escala apropriada para a medição. Assim o tempo de medição será acelerado para obter o valor correto da capacitância.
- Certifique-se de que a polaridade esteja correta ao medir capacitores polarizados.
- Para medir capacitâncias menores, pressione **NULL** com os fios de teste abertos para subtrair a capacitância residual do medidor e dos fios.

Medir a temperatura

CUIDADO

- Não dobre os fios do termopar em ângulos agudos. Com o tempo, repetidas dobras podem cortar os fios.
- Não permita o contato do sensor de temperatura com nenhuma superfície energizada com tensão ou corrente, pois a fonte de tensão pode ocasionar um choque elétrico.



Dicas para medição:

- Limpe a superfície de medição e lembre-se de desligar a alimentação.
- Ao medir temperaturas, mova o termopar ao longo da superfície até obter as leituras de temperatura mais alta/mais baixa.
- Para fazer uma medição rápida, use a compensação de 0° C para ver a variação de temperatura do sensor do termopar. A compensação de 0° C é útil na medição de temperaturas relativas.


Se você estiver operando em um ambiente variável, onde a temperatura ambiente não é constante, faça o seguinte:

- 1 Pressione **RANGE** por mais de um segundo para habilitar a compensação de 0° C. Essa função permite fazer uma medição rápida da temperatura relativa.
- 2 Evite contato entre a ponta de prova do termopar e a superfície de medição.
- 3 Depois que uma leitura constante for obtida, pressione **NULL** para definir a leitura como a temperatura relativa de referência.
- 4 Toque a superfície de medição com a ponta de prova do termopar.
- 5 Leia a exibição da temperatura relativa.

NOTA

A medição de temperatura T2 só está disponível no U1242A.


Medir a razão harmônica (U1242A)



A função razão harmônica indica o desvio de formas de onda não senoidais com relação ao que seria uma forma de onda senoidal perfeita no intervalo de 0% a 100%. Uma forma de onda senoidal pura sem harmônicos daria um valor de 0,0%.

Ou pressione o botão **RANGE** para exibir o valor RMS da tensão CA. O medidor voltará a mostrar a razão harmônica automaticamente após três segundos.

Usar o contador de chaveamento



O contador de chaveamento é usado para verificar a condição de uma chave, relé ou botão de apertar. O medidor propicia uma base de tempo de 10 e 100 segundos, ou uma base de tempo definida pelo usuário.

Essa função detecta o estado de um interruptor entre normalmente fechado (nível baixo) ou normalmente aberto (nível alto) de um circuito com tensão menor que 3 V. O contador de chaveamento conta mudanças intermitentes por mais de 250 μ sec.

- 1 Remova a alimentação dos contatos ou chave antes da medição.
- 2 Pressione  na posição  para ativar a função contador de chaveamento. O medidor vai detectar a condição do interruptor como mostrado na [Tabela 2-1](#).

Tabela 2-1 Mostrador de cada condição do interruptor

Condição do interruptor	Chaveamento do circuito	Exibição
Nível baixo (< 430 Ω)	Normalmente fechado	Lo
Intermitente	De fechado para aberto	Número de contagens do chaveamento
Intermitente	De aberto para fechado	Número de contagens do chaveamento
Nível alto	Normalmente aberto	Hi

- 3 Pressione  para reiniciar o contador de chaveamento; o medidor vai verificar a condição do interruptor e definir o reconhecimento intermitente do contador.
- 4 Pressione  para selecionar a base de tempo de 10 segundos, 100 segundos ou Hand (manual - definida pelo usuário). A segunda exibição mostra **10**, **100** ou **HAn** respectivamente.
- 5 A primeira variação intermitente faz o medidor emitir um som e iniciar a contagem decrescente da base de tempo. Cada variação intermitente incrementa o contador.
- 6 O valor do contador e a base de tempo são indicados na exibição principal e na exibição secundária, respectivamente. Pressione  para iniciar a próxima contagem.
- 7 Pressione  para sair da função contador de chaveamento.

Gravar MINMAX

- 1 Pressione **HOLD** por mais de um segundo para entrar no modo MINMAX Recording. Então o medidor fica no modo contínuo ou no modo de não reter dados (não disparar).
- 2 Um som é emitido quando um novo valor máximo ou mínimo é gravado.
- 3 Pressione **HOLD** para percorrer os valores das leituras máximo, mínimo, média e atual. Os avisos de **MAX**, **MIN**, **AVG** ou **MAXMINAVG** acendem-se no mostrador conforme a leitura exibida.
- 4 Pressione **HOLD** por mais de um segundo para sair do modo MINMAX Recording.

NOTA

- O valor médio é a média real de todos os valores medidos no modo MINMAX Recording.
- Se for gravada uma sobrecarga, a função de geração da média irá parar e o valor médio irá tornar-se **OL** (overload - sobrecarga).
- O recurso de desligamento automático (**Auto OFF**) fica desativado no modo MINMAX Recording.

Reter dados (Reter disparo)

A função Data Hold permite ao usuário congelar o valor digital exibido.

- 1 Pressione **HOLD** para congelar o valor exibido e para entrar no modo de disparo manual. Observe que o mostrador **HOLD** é exibido.
- 2 Pressione **HOLD** para disparar o congelamento do próximo valor a ser medido.
O mostrador **HOLD** vai piscar antes que o novo valor seja atualizado na exibição.
- 3 Pressione **HOLD** por mais de um segundo para sair desse modo.

Atualizar retenção

Os usuários precisam ativar a opção Refresh Hold no modo de configuração.

- 1 Pressione o botão  para entrar no modo Refresh Hold. O valor atual será mantido e o mostrador **HOLD** será exibido.
- 2 O medidor está pronto para reter o novo valor medido quando a variação do valor medido ultrapassar a configuração da contagem de variação e o **HOLD** mostrador pisca.
- 3 O valor retido será atualizado até o valor medido ficar estável. O **HOLD** mostrador pára de piscar e fica aceso; um som audível é emitido para lembrar o usuário.
- 4 Pressione  de novo para desativar essa função.

NOTA

- Para medições de tensão, corrente e capacitância, o valor de retenção não será atualizado se a leitura ficar abaixo de 50 contagens.
- Para medições de resistência e de diodo, o valor de retenção não será atualizado se a leitura ficar em "OL" (estado aberto).
- O valor de retenção pode não ser atualizado quando a leitura não atinge o estado estável para todas as medições.

NULO (Relativo)

A função NULL subtrai um valor armazenado da medição atual e exibe a diferença entre os dois.

- 1 Pressione  para armazenar a leitura exibida como o valor de referência a ser subtraído das medições subsequentes e para zerar a exibição. O mostrador **NULL** é exibido.
- 2 Pressione  para ver o valor de referência armazenado. O mostrador **NULL** pisca por três segundos antes de a exibição voltar para zero. Para sair desse modo, pressione  enquanto **NULL** pisca na exibição.

NOTA

- Durante a medição de resistência, o medidor lê um valor diferente de zero devido à presença da resistência dos fios de teste. Use a função Null para ajustar o zero devido à resistência dos fios de teste.
- Na medição da tensão CC, o efeito térmico influencia a precisão. Dê um curto nos fios de teste e pressione **NULL** assim que o valor exibido estiver estável a fim de zerar o mostrador.

Gravar dados (U1242A)

A função Data Logging armazena os dados na memória não volátil. Assim, os dados permanecem salvos quando o medidor é desligado. A gravação de dados registra apenas os valores da exibição principal. Há duas opções para gravação de dados – Hand (manual) e Interval (intervalo automático).

Tabela 2-2 Funções disponíveis para gravação de dados

Função	Modo	Escala
Tensão	CC, CA	1.000 mV a 1.000 V
Corrente	CC, CA, % de mA	1.000 μ A a 10 A
Hz	CA	Auto
Razão harmônica	CA	Auto
Ω	Continuidade	1.000 Ω a 100 M Ω
Diodo		1,1 V
Contador de chaveamento		10, 100, HAn
Capacitância		1.000 nF a 10 mF
Temperatura	T1, T2, T1 – T2,	
Relativo		
Modo de gravação	MAX, MIN, AVG, MAXMINAVG	
HOLD (retenção)		

Registro manual

Para ativar a gravação Hand (manual), selecione o modo de gravação Hand no modo Setup.

- 1 Pressione  (Log) por mais de um segundo para armazenar o valor e a função atuais da exibição principal na memória.
- 2 Pressione  (Log) novamente para gravar o valor seguinte na memória; consulte a [Figura 2-1](#).
- 3 Pressione  (Log) por mais de um segundo para sair desse modo.




Figura 2-1 Exibição da gravação manual

NOTA

Podem ser armazenadas até 100 entradas. Quando houver 100 entradas, aparecerá **FUL** na exibição secundária.

Registro em intervalos

Para ativar a função de gravação automática em intervalos, selecione a gravação Interval definindo o intervalo no modo Setup.

- 1 Pressione  (Log) por mais de um segundo para armazenar o valor e a função atuais da exibição principal na memória.
- 2 A leitura é automaticamente registrada na memória a cada intervalo definido no modo Setup; consulte a [Figura 2-2](#).
- 3 Pressione  (Log) por mais de um segundo para sair desse modo.

NOTA

Quando o registro em intervalos (automático) estiver ativado, todas as operações do teclado ficarão desativadas, exceto a função LOG.





Figura 2-2 Exibição da gravação em intervalos

NOTA

Podem ser armazenadas até 200 entradas. Quando houver 200 entradas, aparecerá **FUL** na exibição secundária.

Revisar dados registrados

- 1 Pressione **(SHIFT)** (View) por mais de um segundo para entrar no modo Log View. O último valor gravado e o último índice de gravação aparecem na exibição secundária.
- 2 Pressione **▲** para subir ou **▼** descer pelos dados gravados. Pressione **◀** para selecionar o primeiro registro e pressione **▶** para selecionar o último registro a fim de permitir uma navegação mais rápida.
- 3 Pressione **(SHIFT)** para alternar entre os modos de revisão de gravação Hand (manual) e Interval (intervalos automáticos).
- 4 Pressione **(SHIFT)** (View) por mais de um segundo para sair do modo Log View.

Remover dados gravados

Pressione **(Hz)** (Log) por mais de um segundo no modo Log Review respectivo (Hand ou Interval) a fim de apagar todos os dados gravados na memória.

Varrer a medição de temperatura (U1242A)

Essa função de medição de temperatura permite aos usuários medir e exibir as temperaturas T1, T2 e T1-T2 sequencialmente.

- 1 Mantenha pressionado o botão  (SCAN) por mais de um segundo para ativar o modo SCAN. Observe que o medidor irá pesquisar e exibir os valores de T1, T2 e T1-T2 periodicamente.
- 2 O medidor irá especificar os estados de T1, T2 ou T1-T2 ao ser desativado o modo SCAN pressionando-se  (SCAN) por mais de um segundo.

Verificar a capacidade da bateria

O indicador de bateria  pisca quando a tensão cai abaixo de 4,4 V. Uma vez exibido o indicador de bateria fraca, é altamente recomendado trocar as baterias imediatamente. Consulte [Substituição da bateria](#) no capítulo 4.

Para verificar o estado da bateria, siga as etapas:

- 1 Pressione  (BAT) por mais de um segundo para ver a capacidade de bateria. O medidor voltará à função normal automaticamente após três segundos.
- 2 Na exibição principal, o mostrador **bAt** pisca e o gráfico de barras mostra a capacidade da bateria com um percentual de 4,2 V (0%) a 6.0 V (100%).




Figura 2-3 Exibição da capacidade da bateria

Alertas e avisos durante a medição

Alerta de sobrecarga

AVISO

Para a sua segurança, preste atenção ao alerta. Quando for alertado, tire os fios de teste da fonte de medição.


O medidor fornece alertas de sobrecarga para medições de tensão tanto no modo de escala manual quanto no de automática. O medidor emite sons periodicamente quando a tensão da medição ultrapassa 1.100,0 V. Para a sua segurança, preste atenção ao alerta.

Alerta de aviso da entrada A

O medidor emite um som de alerta quando o fio de teste é inserido no terminal de entrada **A** mas a chave rotativa não está posicionada no local **A** correspondente. A exibição indica o mostrador **A-Err** piscando até que o fio de teste seja removido do terminal de entrada **A**. Esse alerta de aviso não está disponível no modo de medição de temperatura T1/T2.

Alerta de aviso da entrada mA

O medidor emite um som quando o terminal da entrada $\mu\text{A}/\text{mA}$ detecta uma tensão superior a 1,6 V. A exibição indica o mostrador **CErr** piscando até que o fio de teste seja retirado do terminal de entrada $\mu\text{A}/\text{mA}$.



3 Configuração padrão

Configuração 28

Este capítulo descreve como mudar a configuração padrão dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A, incluindo o registro de dados e outros recursos.



Configuração

- 1 Desligue o multímetro.
- 2 Na posição de desligado (OFF), mantenha pressionado  (SETUP) enquanto gira a chave rotativa para qualquer posição diferente da posição OFF.

NOTA

Quando você ouvir um som, é porque o medidor está no modo Setup e é possível liberar o botão .

Para alterar um item de menu no modo Setup, faça o seguinte:

- 1 Pressione  ou  para acessar os itens de menu.
- 2 Pressione  ou  para acessar as configurações disponíveis. Consulte na [Tabela 3-1](#) os detalhes de cada opção disponível.
- 3 Pressione  (SAVE) para salvar as alterações. Esses parâmetros permanecem na memória não-volátil.
- 4 Mantenha pressionado  (SETUP) por mais de um segundo a fim de sair do modo Setup.

Tabela 3-1 Opções de configuração disponíveis no modo Setup

Item de menu		Opções de configuração disponíveis		Config. padrão de fábrica
Config.	Descrição	Seleção	Descrição	
rHd	Reter disparo	OFF	Ativa a retenção de dados (disparo manual)	500
		100–1000	Define a contagem da variação que determina a atualização da retenção (disparo automático)	
SCA	Escala percentual	0–20 mA, 4–20 mA	Define a escala % em 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA	4–20 mA
FrE	Frequência mínima que pode ser medida	0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz	Define a frequência mínima que pode ser medida no modo de medição CA	0,5 Hz
bEP	Frequência do sinal sonoro	2400 Hz, 1200 Hz, 600 Hz, 300 Hz	Define a frequência do sinal sonoro do medidor	2400 Hz
		OFF	Desativa o sinal sonoro do medidor	
tñP	Termopar	tYPE	Define o tipo do termopar como tipo K	tYPE K
		tYPE ^[1]	Define o tipo do termopar como tipo J (no U1242A)	
		tYPE mV	Define medição de 100mV na entrada T1	
Log	Gravação de dados (no U1242A)	Hand	Ativa o registro manual de dados	Hand
		1–9999	Define o intervalo para gravação automática de dados de 1 a 9.999 segundos. Pressione  para trocar o dígito a ser ajustado.	
APF	Desligamento automático ^[1]	1–99 m	Define o tempo em minutos para desligamento automático	15 m
		OFF	Desativa o desligamento automático	
Lit	Temporizador de iluminação	1–99	Define o tempo em segundos para desligamento automático da iluminação de fundo da tela	15
		OFF	Desativa o desligamento automático da iluminação de fundo da tela	
dAC	Padrão CA ou CC para medidas de tensão e corrente	dC, AC	Define a configuração preferida de CA ou CC para medidas de tensão e corrente, uma vez o medidor ligado.	dC


3 Configuração padrão

rSt	Reinicialização	dFAU	Restaura a configuração de fábrica ao se manter pressionado  por mais de 1 segundo. Um sinal sonoro indica a efetivação da restauração.	dFAU
-----	-----------------	------	--	------

Item de menu		Opções de configuração disponíveis		Config. padrão de fábrica
Config.	Descrição	Exibição	Descrição	
tñP	Temperatura ^[2]	d-CF	Define a unidade para medidas de temperatura em °C; pressionar  muda a unidade para °F	d-CF
		d-F	Define a medição de temperatura em °F	
		d-FC	Define a medição de temperatura em °F; pressionar  muda a unidade para °C	
		d-C	Define a medição de temperatura em °C	

[1] Para ativar o multímetro após um desligamento automático, pressione qualquer botão para voltar ao modo funcional respectivo.

[2] Para ver o menu Temperature (tñP), pressione  por mais de um segundo.



4 Serviço e manutenção

Manutenção geral	32
Substituição da bateria	32
Substituição do fusível	33
Solução de problemas	35
Devolução de instrumento para conserto	36

Este capítulo aborda serviços de garantia, procedimentos de manutenção e sugestões para resolver problemas em geral que podem surgir com o instrumento. Reparos ou serviços que não sejam tratados neste manual devem ser realizados apenas por pessoal qualificado.



Manutenção geral

AVISO

Para evitar choque elétrico ou danificar o multímetro, certifique-se de que não haja água dentro do estojo.

Além dos riscos mencionados anteriormente, sujeira ou umidade nos terminais podem provocar leituras incorretas. A seguir, as etapas para limpeza:

- 1 Desligue o multímetro e remova os fios de teste.
- 2 Vire-o ao contrário e sacuda a sujeira acumulada nos terminais.
- 3 Limpe a caixa com um pano úmido e detergente neutro; não use abrasivos nem solventes. Limpe os contatos de cada terminal com um cotonete limpo umedecido em álcool.

Substituição da bateria

AVISO

Não descarregue a bateria colocando-a em curto ou invertendo a polaridade em qualquer dispositivo.

O multímetro é alimentado com 6,0 V (1,5 V x 4 baterias) e utiliza somente o tipo de bateria especificado. Para assegurar a manutenção das especificações, é recomendável substituir a bateria imediatamente quando o aviso de carga baixa estiver piscando. Siga os procedimentos a seguir para trocar a bateria:

- 1 No painel traseiro, levante o suporte.
- 2 Desaparafuse a tampa da bateria, observando que o parafuso não solta, mesmo frouxo.
- 3 Levante e retire a tampa da bateria na direção do parafuso.
- 4 Substitua as baterias, conferindo sua polaridade.
- 5 Inverta o procedimento de abertura para fechar a tampa da bateria.

Tipos de bateria	ANSI/NEDA	IEC
Alcalina	24A	LR03
Cloreto de zinco	24D	R03




Figura 4-1 Substituição da bateria

Substituição do fusível

NOTA

Aos usuários recomenda-se usar luvas limpas e secas ao trocar o fusível. Não toque nenhum componente com exceção do fusível e das partes plásticas. Não é necessário recalibração depois de trocar o fusível.

- 1 Desligue o multímetro e desconecte os fios de teste do equipamento externo.
- 2 Afrouxe os quatro parafusos da parte inferior da caixa, levante e remova a tampa.
- 3 Remova o fusível 1 defeituoso cuidadosamente, puxando uma das extremidades e removendo-o do respectivo suporte; consulte a [Figura 4-2](#).
- 4 Coloque um novo fusível do mesmo tamanho e capacidade no centro do porta-fusíveis.




Figura 4-2 Troca do fusível 1

- 5 Se você quiser trocar um fusível 2 com defeito, remova antes o Fusível 1 para então retirar o Fusível 2. Afrouxe os quatro parafusos (como mostrado na [Figura 4-3](#)) para levantar e remover a placa de circuito da parte superior da caixa.
- 6 Remova o fusível 2 com defeito cuidadosamente, puxando uma das extremidades e removendo-o do respectivo suporte; observe a [Figura 4-3](#).
- 7 Coloque um novo fusível do mesmo tamanho e capacidade no centro do porta-fusíveis.




Figura 4-3 Troca do fusível 2

- 8 Certifique-se de que a posição da chave rotativa esteja alinhada com as marcas de alinhamento da parte superior da caixa e que a chave da placa de circuito fique na posição OFF.
- 9 Reaperte a placa de circuitos e a tampa inferior, respectivamente.

Solução de problemas

AVISO

Para evitar choques elétricos, não realize nenhum serviço de manutenção se não estiver qualificado para tal.

Se o instrumento não funcionar, verifique a bateria e os fios de teste e troque-os caso necessário. Se o instrumento ainda não funcionar, verifique os procedimentos de identificação como descrito na [Tabela 4-1](#).

Tabela 4-1 Dicas básicas para solução de problemas

Defeito	Identificação
Nada é exibido na tela LCD depois de ligar o instrumento	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a polaridade das baterias e substitua-as caso necessário. Certifique-se de que as baterias trocadas sejam novas; não é recomendado misturar baterias antigas com novas.
Nenhum sinal sonoro	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o modo de Configuração e se o gerador de sinal sonoro está desligado. Em seguida, selecione a frequência do som desejada.
Falha na medição da corrente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o fusível.

Ao realizar manutenção, utilize apenas as peças de reposição especificadas. A [Tabela 4-2](#) mostra os números de peças de reposição.

Tabela 4-2 Lista de peças de reposição

Número de peça	Descrição
2110-1400	Fusível de ação rápida de 1.000 V, 0,44 A (10 mm x 35 mm)
2110-1402	Fusível de ação rápida de 1.000 V, 11 A (10 mm x 35 mm)

Devolução de instrumento para conserto


Antes de enviar o instrumento para reparo ou substituição, a Agilent recomenda que se tome conhecimento sobre como fazer a embalagem e fazer a remessa na assistência técnica da Agilent Technologies. É preciso compreender com clareza as instruções de embalagem para proteger o produto durante o transporte.

- 1 Escreva as seguintes informações em uma etiqueta e cole-a no instrumento.
 - Nome e endereço do proprietário
 - Número do modelo do instrumento
 - Número de série do instrumento
 - Descrição do serviço necessário ou explicação sobre o defeito
- 2 Retire todos os acessórios do instrumento. Não inclua acessórios, a menos que estejam relacionados aos indícios da falha.
- 3 Proteja o instrumento embalando-o em um plástico ou em papel grosso.
- 4 Preencha a embalagem com espuma ou outro material resistente a choque e coloque o instrumento em uma caixa de transporte reforçada.

Recomenda-se o uso do material original de transporte ou de outros materiais do escritório de vendas da Agilent Technologies. Se essas opções não estiverem disponíveis, coloque em volta do instrumento de 8 a 10 cm de material de embalagem resistente a choque e sem estática, para evitar movimentação durante o transporte.

- 5 Lacre bem a caixa.
- 6 Escreva na caixa FRÁGIL.
Nos papéis do seguro, refira-se ao instrumento pelo número do modelo e número de série completo.

A Agilent sugere que você sempre faça seguro das embalagens.



5 Testes de desempenho e calibração

Visão geral da calibração	38
Equipamento de teste recomendado	40
Teste de operação básica	41
Processo de calibração	42
Considerações do teste	43
Testes de verificação de desempenho	44
Segurança da calibração	48
Considerações sobre ajustes	51
Ajustes de calibração	53
Contagem de calibração	58
Erros de calibração	58

Este capítulo contém procedimentos para testes de desempenho e ajustes de calibração. Os testes de desempenho destinam-se a verificar se o multímetro digital portátil U1241A ou U1242A está operando de acordo com as especificações publicadas.



Visão geral da calibração

NOTA

Não se esqueça de ler [Considerações do teste](#) antes de calibrar o multímetro.

Calibração eletrônica com caixa fechada

O multímetro dispõe de calibração eletrônica com caixa fechada. Não é necessário realizar nenhum ajuste interno. O multímetro calcula fatores de correção com base no valor de referência de entrada estabelecido por você. Os novos fatores de correção são armazenados em memória não volátil até a realização da próxima calibração. A memória EEPROM não-volátil de calibração não se altera quando o equipamento é desligado.

Intervalo de calibração

Um intervalo de um ano é adequado para a maioria das aplicações. As especificações de precisão são garantidas apenas se o ajuste for realizado em intervalos de calibração regulares. As especificações de precisão não são garantidas além do intervalo de calibração de 1 ano. A Agilent não recomenda prolongar os intervalos de calibração além de dois anos para qualquer aplicação.

Ajuste recomendado

As especificações são garantidas somente dentro do período determinado desde o último ajuste. Seja qual for o intervalo selecionado, a Agilent recomenda sempre a realização de um reajuste completo dentro do intervalo de calibração. Isso garante que o U1241A/U1242A permanecerá dentro das especificações durante o próximo intervalo de calibração. Esse critério de reajuste oferece melhor estabilidade a longo prazo.

Os dados de desempenho são medidos durante os Testes de verificação de desempenho e não garantem que o multímetro irá operar dentro dos limites de teste a menos que o ajuste seja realizado.

Consulte [Contagem de calibração](#) para verificar se todos os ajustes foram realizados.

Equipamento de teste recomendado

O equipamento de teste recomendado para verificação de desempenho e procedimentos de ajuste está listado adiante. Se determinado instrumento não estiver disponível, substitua os padrões de calibração por outros com precisão equivalente.

Tabela 5-1 Equipamento de teste recomendado

Aplicação	Equipamento recomendado	Requisitos de precisão recomendados
Tensão CC	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Corrente CC	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Tensão CA	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Corrente CA	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Resistência	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Frequência	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Capacitância	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Diodo	Fluke 5520A	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Temperatura	Fluke 5520A Sensor térmico do tipo K	<1/5 instrumento 1 ano especificações
Curto	Conector de curto – Plugue banana duplo com curto por meio de fio de cobre entre os dois terminais	<1/5 instrumento 1 ano especificações

Teste de operação básica

O Teste de operação básica é usado para verificar a operação básica do multímetro. É necessário conserto se o instrumento falhar nesse teste.

Teste da iluminação de fundo

Para testar a iluminação de fundo, pressione  uma vez para ativar a iluminação com intensidade de brilho média. Pressione novamente para obter a iluminação de intensidade mais alta. A iluminação de fundo se apaga automaticamente após um período especificado. Alternativamente, pode-se pressionar  uma terceira vez para desligar a iluminação.

Teste da exibição

Para ver todos os segmentos da exibição, mantenha pressionado o botão  e gire a chave rotativa da posição OFF para qualquer outra posição. Compare a exibição com a [Figura 5-1](#).




Figura 5-1 Mostrador dos indicadores

Teste de terminal de entrada A

Esse teste determina se o aviso de entrada do teste de corrente do terminal **A** está funcionando corretamente. O multímetro emite um som de alerta quando o fio de teste é inserido no terminal de entrada **A** mas a chave rotativa não está posicionada no local **A** correspondente. A exibição mostra o indicador "**A- Err**" piscando até que o fio de teste seja removido do terminal de entrada **A**. Esse alerta de advertência não está disponível no modo de medição de temperatura T1/T2.

Teste de alerta de terminal de entrada mA

Esse teste determina se o nível da tensão de entrada detectado está dentro dos limites aceitos quando o terminal de entrada $\mu\text{A}/\text{mA}$ é conectado. O multímetro emite um som quando o terminal da entrada $\mu\text{A}/\text{mA}$ detecta uma tensão superior a 1,6 V. A exibição indica **CErr** piscando até que o fio de teste seja retirado do terminal de entrada $\mu\text{A}/\text{mA}$.

NOTA

O sinal sonoro de alerta não será afetado, mesmo se a função do sinal for desativada.

Processo de calibração

- 1 Antes de fazer os testes de verificação, consulte [Considerações do teste](#).
- 2 Faça os testes de verificação para caracterizar o multímetro; consulte [Testes de verificação de desempenho](#).
- 3 Cancele a segurança do multímetro para a calibração (consulte [Segurança da calibração](#)).
- 4 Antes de fazer o ajuste, consulte [Considerações sobre ajustes](#).
- 5 Execute os procedimentos de ajuste (consulte [Ajustes de calibração](#)).
- 6 Proteja o multímetro contra calibração não autorizada; consulte [Como sair do Modo de ajuste](#). Certifique-se de que o multímetro tenha saído do Modo de Ajuste e tenha sido desligado.
- 7 Anote o novo código de segurança e a contagem da calibração nos registros de manutenção do multímetro.

Considerações do teste

Erros podem ser induzidos por sinais CA presentes nos fios de entrada. Longos fios de teste também podem funcionar como antenas, captando sinais de CA.

Para um desempenho ideal, todos os procedimentos devem atender às seguintes recomendações:

- Assegure que a temperatura ambiente durante a calibração esteja estável e entre 18 °C e 28 °C. O ideal é que a calibração seja realizada a 23 °C \pm 2 °C.
- Assegure que a umidade relativa do ambiente (RH) seja menor que 80%.
- Certifique-se de que o indicador de bateria descarregada não apareça durante o teste de verificação de desempenho. Se isso ocorrer, troque as baterias para evitar leituras imprecisas.
- Durante o teste de verificação de desempenho da temperatura, certifique-se de que o multímetro tenha sido ligado e colocado no ambiente de teste por pelo menos uma hora com o termopar do tipo J/K conectado entre o multímetro e a fonte de calibração.
- Deixe aquecer por um minuto usando um conector de curto instalado nos terminais de entrada V e COM.
- Use cabos de par trançado isolados com PTFE para reduzir erros de estabilização e ruído. Mantenha os cabos de entrada o mais curto possível.
- Conecte as blindagens do cabo de entrada ao aterramento. Exceto quando indicado nos procedimentos, conecte a fonte **LO** do calibrador ao terra. É importante que a conexão entre o **LO** e o terra seja realizada apenas em um ponto do circuito para evitar loops de aterramento.

Para medições de tensão CC, corrente CC e verificação de ganho de resistência, deve-se assegurar que a saída "0" do calibrador esteja correta. Recomenda-se definir o deslocamento para cada faixa da função de medição sendo verificada.

Conexões de entrada

As conexões de teste com o multímetro são mais bem efetuadas usando-se o fio do termopar do tipo K e os miniconectores para medição de temperatura. O fio do termopar tipo J e os miniconectores também podem ser usados para medições de temperatura (no U1242A). Recomenda-se a utilização de cabos de interconexão do tipo par trançado com PTFE de comprimento mínimo entre o calibrador e o multímetro. As blindagens dos cabos devem ser referenciadas ao terra. Essa configuração é recomendada para se obter um desempenho ideal em termos de ruído e tempo de estabilização durante a calibração.

Testes de verificação de desempenho

Os testes de verificação de desempenho são recomendados como testes de aceitação quando o instrumento é recebido pela primeira vez. Os resultados do teste de aceitação devem ser comparados com os limites do teste de um ano. Após a aceitação, os testes de verificação de desempenho devem ser repetidos a cada intervalo de calibração.

Se o multímetro falhar na verificação de desempenho, é necessário realizar ajustes ou reparos. O ajuste é recomendado a cada intervalo de calibração. Se nenhum ajuste estiver sendo realizado, é altamente recomendado estabelecer uma 'faixa de proteção', usando não mais que 80% das especificações como os limites de verificação.

NOTA

Aos usuários é altamente recomendado ler [Considerações do teste](#) antes de fazer os testes de verificação de desempenho.

Tabela 5-2 Testes de verificação

Etapa	Função de teste	Escala	Saída 5520A	Erro do nominal 1 ano	
				U1241A	U1242A
1	Gire a chave rotativa para a posição  V	1.000 mV	1.000,0 mV	±1,4 mV	
		10 V	10,000 V	±11 mV	
		100 V	100,00 V	±110 mV	
		1.000 V	1.000,0 V	±2 V	
2	Pressione  para ir para a função  V	1.000 mV	1.000,0 mV, 500Hz	±10,5 mV	
			1.000,0 mV, 1 kHz	±20,5 mV	
		10 V	10,000 V, 500 Hz	±105 mV	
			10,000 V, 1 kHz	±105 mV	
			10,000 V, 2 kHz	±205 mV	
		100 V	100,00 V, 500 Hz	±1,05 V	
			100,00 V, 1 kHz	±1,05 V	
			100,00 V, 2 kHz	±2,05 V	
1.000 V	1.000,0 V, 1 kHz	±10,5 V			
3	Pressione  para ir para o modo de frequência	100 Hz	1,000 V, 70 Hz	± 51 mHz	
		1.000 Hz	1,000 V, 1.000 Hz	± 600 mHz	
		10 kHz	1,000 V, 2 kHz	± 3,6 Hz	
4	Coloque a chave rotativa na posição 	Diodo	1,000 V	±5 mV	

5 Testes de desempenho e calibração

Etapa	Função de teste	Escala	Saída 5520A	Erro do nominal 1 ano	
				U1241A	U1242A
5	Coloque a chave rotativa na posição. 	1.000 Ω	1.000,0 Ω	$\pm 3,3 \Omega$ ^[1]	
		10 k Ω	10,000 k Ω	$\pm 33 \Omega$ ^[1]	
		100 k Ω	100,00 k Ω	$\pm 330 \Omega$	
		1.000 k Ω	1.000,0 k Ω	$\pm 3,3 \text{ k}\Omega$	
		10 M Ω	10,000 M Ω	$\pm 83 \text{ k}\Omega$	
		100 M Ω	100,00 M Ω	$\pm 1,53 \text{ M}\Omega$ ^[2]	
6	Coloque a chave rotativa na posição 	1.000 nF	1.000,0 nF	$\pm 12,4 \text{ nF}$	
		10 μF	10,000 μF	$\pm 0,124 \mu\text{F}$	
		100 μF	100,00 μF	$\pm 1,24 \mu\text{F}$	
		1.000 μF	1.000,0 μF	$\pm 20,4 \mu\text{F}$	
		10 mF	10,000 mF	0,204 mF	
7	Gire a chave rotativa até a posição  μA	1.000 μA	1.000,0 μA	$\pm 1,3 \mu\text{A}$	
		10.000 μA	10.000 μA	$\pm 13 \mu\text{A}$	
8	Pressione  para ir para a função  μA	1.000 μA	1.000,0 μA , 500 Hz	$\pm 10,5 \mu\text{A}$	
			1.000,0 μA , 1 kHz	$\pm 15,5 \mu\text{A}$	
9	Gire a chave rotativa até a posição  mA	100 mA	100,0 mA	$\pm 0,23 \text{ mA}$	
		440 mA	400,0 mA ^[3]	$\pm 2,3 \text{ mA}$	
10	Pressione  para ir para a função  mA	100 mA	100,00 mA, 500 Hz	$\pm 1,05 \text{ mA}$	
			100,00 mA, 1 kHz	$\pm 1,55 \text{ mA}$	
		440 mA	400 mA ^[3] , 500 Hz	$\pm 4,5 \text{ mA}$	
			400 mA ^[3] , 1 kHz	$\pm 6,5 \text{ mA}$	

Etapa	Função de teste	Escala	Saída 5520A	Erro do nominal 1 ano	
				U1241A	U1242A
11	Coloque a chave rotativa na posição  A.	10 A	10,000 A ^[4]	± 65 mA	
12	Pressione  para ir para a função  A	10 A	10,000 A ^[4] , 500 Hz	± 105 mA	
		10 A	10,000 A ^[4] , 1 kHz	± 155 mA	
13	Gire a chave rotativa até a posição T1 ou T1T2 ^[5]	- 40 °C até 1.000 °C ^[6]	- 40 °C	± 1,4 °C	
			0 °C	± 1 °C	
			1.000 °C	± 11 °C	
14	Pressione  para ir para a função T2 ^[5]	- 40 °C até 1.000 °C ^[6]	- 40 °C		± 1,4 °C
			0 °C		± 1 °C
			1.000 °C		± 11 °C

[1] A precisão de 1 kΩ e 10 kΩ é determinada após Math Null, usada para subtrair a resistência dos fios de teste e o efeito térmico.

[2] Para o intervalo de 100 MΩ, a umidade relativa é especificada em <60%.

[3] A corrente pode ser medida de 50 mA a 440 mA continuamente. É necessária uma adição de 0,2% à precisão especificada ao se medir um sinal maior que 440 mA a 1.100 mA por 30 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente de > 440 mA, deixe o multímetro esfriar pelo dobro do tempo usado na medição antes de realizar medições de correntes baixas.

[4] A corrente pode ser medida de 0,5 A até 10 A continuamente, com a temperatura máxima de operação de 50° C. É necessária uma adição de 0,3% à precisão especificada ao se medir um sinal maior que 10 A a 19,999 A por 15 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente > 10 A, deixe o multímetro esfriar por 60 segundos antes de realizar medições de correntes baixas.

[5] Disponível somente no U1242A.

[6] O multímetro precisa estar ligado (ON) por pelo menos uma hora antes de se efetuarem as medidas. A precisão não inclui a tolerância da ponta de prova do termopar. Quando for medir a temperatura em relação a qualquer calibrador de temperatura, tente configurar o calibrador e o multímetro com referência externa (sem compensação de temperatura ambiente interna de 0° C). Se o calibrador e o multímetro forem configurados com uma referência interna (com compensação de ambiente interna), pode haver um desvio entre as leituras do calibrador e do multímetro.

Segurança da calibração

O código de segurança da calibração impede a realização de ajustes acidentais ou não autorizados no multímetro. O multímetro sai de fábrica protegido. Antes de fazer qualquer ajuste no multímetro, é necessário desprotegê-lo inserindo o código de segurança correto (consulte [Como desproteger o multímetro para efetuar a calibração](#)). O código de segurança pode conter até quatro caracteres numéricos.

NOTA

É possível desproteger e modificar o código de segurança pelo painel frontal do multímetro. Caso esqueça o seu código de segurança, consulte [Como desproteger o multímetro sem o código de segurança](#).

Como desproteger o multímetro para efetuar a calibração

Antes de fazer qualquer ajuste no multímetro, é necessário desprotegê-lo inserindo o código de segurança correto. Quando o multímetro sai de fábrica, seu código de segurança é 1234. O código de segurança é armazenado em memória não volátil e não se altera quando o instrumento é desligado.

Como desproteger o multímetro pelo painel frontal

- 1 Gire a chave rotativa até $\approx V$.
- 2 Pressione  e  simultaneamente para acessar o modo de entrada do Código de segurança da calibração. A exibição principal mostra 5555 e a secundária, SEU.
- 3 Pressione  ou  para selecionar cada caractere no código.
Pressione  ou  para alterar o valor do caractere selecionado.
- 4 Pressione  (Salvar) quando tiver terminado.
- 5 Se o código de segurança inserido estiver correto, a exibição secundária exibirá a palavra “PAS”. Se for inserido um código inválido, o multímetro mostrará o código de erro “E02” na exibição secundária por aproximadamente três segundos e voltará para o modo de entrada do Código de segurança da calibração.

Alteração do código de segurança da calibração do multímetro pelo painel frontal

- 1 Quando o multímetro estiver no modo desprotegido, pressione o botão  por mais de um segundo para entrar no modo de configuração do Código de segurança da calibração.
- 2 O código de segurança da calibração padrão de fábrica 1234 será mostrado na exibição principal.
- 3 Pressione  ou  para selecionar cada caractere no código.
 Pressione  ou  para alterar o valor do caractere selecionado.
- 4 Pressione o botão  (Salvar) para armazenar o novo código de segurança da calibração.
- 5 Se o novo código de segurança da calibração for armazenado com sucesso, a exibição secundária mostrará a palavra PASS. Se for inserido um código inválido, o multímetro mostrará o código de erro "E02" na exibição secundária por aproximadamente três segundos e voltará para o modo de configuração do Código de segurança da calibração.

Como desproteger o multímetro sem o código de segurança

- 1 Anote os últimos quatro dígitos do número de série do multímetro.
- 2 Gire a chave rotativa até .
- 3 Pressione  e  simultaneamente para acessar o modo de entrada do Código de segurança da calibração. A exibição principal mostra 5555 e a secundária, SEC.
- 4 Pressione  por mais de um segundo para acessar o modo Definir código de segurança padrão. A exibição secundária mostra SEr e a primária, "5555".
- 5 Pressione  ou  para selecionar cada caractere no código.
 Pressione  e  para alterar o valor do caractere selecionado.
- 6 Defina o código igual aos quatro últimos dígitos do número de série do multímetro. Pressione  (Salvar) para confirmar o valor.

- 7 Se o código de segurança inserido estiver correto, a exibição secundária exibirá **PAS**. Se o código for inválido, o multímetro mostrará o código de erro **E03**. Certifique-se de que os quatro últimos dígitos do número de série tenham sido inseridos corretamente e repita as etapas 1 a 7.

Uso do painel frontal para ajustes

Esta seção descreve o processo utilizado para realizar ajustes a partir do painel frontal.

Selecionar o Modo de ajuste

Para desproteger o multímetro, consulte [Como desproteger o multímetro para efetuar a calibração](#) ou [Como desproteger o multímetro sem o código de segurança](#). Uma vez desprotegido o multímetro, o valor de referência será indicado na exibição principal.

Inserir os valores de ajuste

- 1 Pressione  e  para selecionar cada caractere na exibição principal.
- 2 Pressione  e  para mudar o valor do caractere correspondente entre os dígitos 0 e 9.
- 3 Aplique o sinal de entrada correspondente respectivo ao equipamento de teste recomendado na [Tabela 5-1](#).
- 4 Pressione  (SAVE) quando tiver terminado, para iniciar a calibração.

NOTA

Certifique-se de que a precisão do sinal de entrada siga os [Valores de entrada válidos para ajuste](#) da [Tabela 5-3](#).

Considerações sobre ajustes

NOTA

Após cada ajuste, a exibição secundária exibe **PAS**. Se a calibração falhar, o multímetro emitirá um som e mostrará um número de erro na exibição secundária. As mensagens de erro da calibração são descritas em [Erros de calibração](#).

- 1 Deixe o instrumento se aquecer e estabilizar por cinco minutos antes de realizar os ajustes.
- 2 Assegure-se de que não apareça o indicador de bateria descarregada durante a realização do ajuste. Substitua as baterias para evitar leituras imprecisas.
- 3 Considere os efeitos térmicos dos fios de teste conectados ao calibrador e ao multímetro. Recomenda-se esperar um minuto antes de iniciar a calibração.
- 4 Durante o ajuste à temperatura ambiente, verifique se o multímetro esteve ligado por pelo menos uma hora com o termopar do tipo K conectado entre ele e a fonte de calibração.

CUIDADO

Não desligue o multímetro durante os ajustes, pois isto pode apagar a memória da calibração da função atual.

Valores de entrada válidos para ajuste

O ajuste pode ser realizado utilizando-se os valores de entrada a seguir.

Tabela 5-3 Valores de entrada válidos para ajuste

Função	Escala	Valores de referência de entrada válidos
	1.000 mV, 10 V, 100 V, 1.000 V	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
 V	1.000 mV, 10 V, 100 V, 1.000 V	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
	1 V	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
Ω	1000 Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 1.000 k Ω , 10 M Ω	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
	1.000 nF, 10 μ F, 100 μ F, 1.000 μ F, 10 mF	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
μ A 	1.000 μ A, 10.000 μ A	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
mA 	100 mA, 1.000 mA	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
A 	10 A	0,9 a 1,1 x Fundo de escala
T1	0 °C	Certifique-se de que seja adotado 0° C com compensação ambiente
mV CC (T1)	100 mV	0,9 a 1,1 x Fundo de escala

CUIDADO

A saída de corrente mínima CA do calibrador Fluke 5520A é 29 μ A. Certifique-se de que esteja especificado pelo menos 50 μ A na fonte do calibrador de μ A CA.

Ajustes de calibração

NOTA

Releia as seções [Considerações do teste](#) e [Considerações sobre ajustes](#) antes de iniciar os procedimentos de ajuste.

- 1 Gire a chave rotativa para a posição **Função de teste**, como mostrado na [Tabela 5-3](#).
- 2 Depois de desproteger o multímetro, este vai para o modo de ajuste; consulte [Como desproteger o multímetro para efetuar a calibração](#).
- 3 A exibição principal mostra o valor de referência dos itens de calibração. Configure cada Item de calibração mostrado em Valores de entrada válidos para ajuste na [Tabela 5-3](#).



- 4 Use as teclas de seta  e  para selecionar o intervalo de calibração.
- 5 Aplique o sinal de entrada como mostrado na coluna **Valor de referência de entrada válido** da [Tabela 5-3](#). O gráfico de barras exibe a leitura da entrada. Não existe gráfico de barras para ajuste de temperatura.

NOTA

Aos usuários é altamente recomendado concluir os ajustes na mesma ordem mostrada na [Tabela 5-3](#).

- 6 Digite a entrada real aplicada; consulte [Inserir os valores de ajuste](#).
- 7 Pressione  para iniciar os ajustes. **CAL** pisca na exibição secundária, indicando que a calibração está em andamento.
- 8 Após a conclusão de cada ajuste com sucesso, a exibição secundária mostra **PAS**. Se o ajuste falhar, o multímetro emitirá um som e o número do erro de calibração aparecerá na exibição secundária. A exibição principal permanece no item de calibração atual.

NOTA

Se o ajuste falhar, verifique o valor de entrada, a escala, a função, o valor de ajuste inserido e repita as etapas de ajuste.

5 Testes de desempenho e calibração

9 Gire a chave rotativa para a função seguinte de acordo com a coluna **Função de teste**, mostrada na [Tabela 5-3](#). Repita as etapas 3 a 8 para cada ponto de ajuste exibido no ajuste da calibração; consulte a [Tabela 5-4](#).

10 Verifique os ajustes utilizando [Testes de verificação de desempenho](#)

Tabela 5-4 Ajustes de calibração

Etapa	Função de teste	Escala da calibração	Valor de referência de entrada	Item da calibração	
				U1241A	U1242A
1	Gire a chave rotativa para a posição  V	Curto	Plugue banana duplo com curto de fios de cobre entre os dois terminais	SHrt	
		1.000 mV	1 V	1.000,0 mV	
		10 V	10 V	10,000 V	
		100 V	100 V	100,00 V	
		1.000 V	1.000 V	1000,0 V	
2	Pressione  para ir para a função  V	1.000 mV	30 mV, 70 Hz	30,0 mV	
			1.000 mV, 70 Hz	1.000,0 mV	
			1.000 mV, 1 kHz	1.000,0 mV	
		10 V	1 V, 70 Hz	1,000 V	
			10 V, 70 Hz	10,000 V	
			10 V, 1 kHz	10,000 V	
		100 V	10 V, 70 Hz	10,00 V	
			100 V, 70 Hz	100,00 V	
			100 V, 1 kHz	100,00 V	
		1.000 V	100 V, 70 Hz	100,0 V	
			1.000 V, 70 Hz	1.000,0 V	
			1.000 V, 1 kHz	1.000,0 V	

Etapa	Função de teste	Escala da calibração	Entrada	Item da calibração	
				U1241A	U1242A
3	Coloque a chave rotativa na posição  .	Curto	Plugue banana duplo com curto de fios de cobre entre os dois terminais.	SHrt	
		1 V	1 V	1,000 V	
4	Coloque a chave rotativa na posição  .	Curto	Plugue banana duplo com curto de fios de cobre entre os dois terminais.	SHrt	
		10 MΩ	Terminais de entrada abertos (remova todos os fios de teste e plugues de curto dos terminais de entrada)	oPEn (aberto)	
			10 MΩ	10,000 MΩ	
		1.000 kΩ	1.000 kΩ	1.000,0 kΩ	
		100 kΩ	100 kΩ	100,00 kΩ	
		10 kΩ	10 kΩ	10,000 kΩ	
		1.000 Ω	1.000 Ω	1.000 Ω	
5	Coloque a chave rotativa na posição  .	Abrir	Terminais de entrada abertos (remova todos os fios de teste e plugues de curto dos terminais de entrada)	oPEn (aberto)	
		1.000 nF	400 nF	400,0 nF	
			1.000 nF	1.000,0 nF	
		10 μF	10 μF	10.000 μF	
		100 μF	100 μF	100,00 μF	
		1.000 μF	1.000 μF	1.000,0 μF	
	10 mF	10 mF	10,000 mF		

5 Testes de desempenho e calibração

Etapa	Função de teste	Escala da calibração	Entrada	Item da calibração	
				U1241A	U1242A
6	Gire a chave rotativa até a posição  μA	Aberto	Terminais de entrada abertos (remova todos os fios de teste e plugues de curto dos terminais de entrada)	oPEn (aberto)	
		1.000 μA	1.000 μA	1.000,0 μA	
		10.000 μA	10.000 μA	10.000 μA	
7	Pressione  para ir para a função  μA	1.000 μA	50 μA , 70 Hz	50,0 μA	
			100 μA , 70 Hz	100,0 μA	
			1.000 μA , 70 Hz	1.000,0 μA	
		10.000 μA	1.000 μA , 70 Hz	1.000 μA	
			10.000 μA , 70 Hz	10.000 μA	
8	Gire a chave rotativa até a posição  mA	Aberto	Terminais de entrada abertos (remova todos os fios de teste e plugues de curto dos terminais de entrada)	oPEn (aberto)	
		100 mA	100 mA	100,00 mA	
		1.000 mA	320 mA	320,0 mA	
9	Pressione  para ir para a função  mA	100 mA	5 mA , 70 Hz	5,00 mA	
			10 mA , 70 Hz	10,00 mA	
			100 mA , 70 Hz	100,00 mA	
		1.000 mA	100 mA , 70 Hz	100,0 mA	
			320 mA , 70 Hz	320,0 mA	

Etapa	Função de teste	Escala da calibração	Entrada	Item da calibração	
				U1241A	U1242A
Mova o fio de teste de “μA.mA” e terminal “COM” para “A” e terminal “COM”					
Cuidado: Conecte o calibrador aos terminais “A” e “COM” do multímetro antes de aplicar 10 A					
10	Coloque a chave rotativa na posição  A.	Aberto	Terminais de entrada abertos (remova todos os fios de teste e plugues de curto dos terminais de entrada)	oPEn (aberto)	
		10 A	10 A	10,000 A	
11	Pressione  para ir para a função  A	10 A	0,5 A, 70 Hz	0,500 A	
			1 A, 70 Hz	1.000 A	
			10 A, 70 Hz	10.000 A	
12	Gire a chave rotativa até a posição T1 ou T1T2	Curto	Plugue banana duplo com curto de fios de cobre entre os dois terminais.	SHrt	
		100 mV	100 mV	100,00 mV	
13	Pressione  para ir para a função T1	tipo K	0 °C	000,0 °C	

Como sair do Modo de ajuste

- 1 Remova do multímetro todos os conectores, incluindo os de curto.
- 2 Anote a nova Contagem de calibração; consulte [Contagem de calibração](#).
- 3 Pressione  e  simultaneamente para sair do Modo de ajuste. Desligue e ligue o multímetro para voltar ao modo normal de medição e de proteção.

Contagem de calibração

O multímetro propicia a contagem de calibração para os usuários obterem acesso através da operação do painel frontal. Note que o multímetro foi calibrado antes de ser enviado aos usuários. Os usuários devem anotar o valor inicial da contagem de calibração ao receberem o multímetro.

O valor da contagem incrementa a cada ponto de calibração, indo de 0000 até o máximo de 19.999. Atingida a contagem máxima, a contagem volta para 0. A contagem de calibração pode ser lida pelo painel frontal depois de o multímetro ser desprotegido; consulte as etapas a seguir:


- 1 No modo de ajuste mantenha pressionado  por mais de um segundo para ver o modo de exibição da contagem de calibração. A exibição principal indica o valor da contagem de calibração, ao passo que a exibição secundária indica “Cnt”.
- 2 Anote a contagem de calibração para acompanhar o número de contagens de calibração que foram realizadas.
- 3 Mantenha pressionado  por mais de um segundo para sair do modo de contagem da calibração.

Erros de calibração

Os seguintes códigos de erro indicam falhas que podem ocorrer durante a calibração. O código de erro é mostrado na exibição secundária.

Tabela 5-5 Códigos de erro de calibração

Código	Descrições
200	Erro de calibração: O modo de calibração está protegido
E02	Erro de calibração: Código de segurança inválido
E03	Erro de calibração: Código inválido do número serial
E04	Erro de calibração: Calibração cancelada
E05	Erro de calibração: Valor fora do intervalo
E06	Erro de calibração: Medição de sinal fora do intervalo
E07	Erro de calibração: Frequência fora do intervalo
E08	Falha na gravação da EEPROM



6 Especificações e características

Especificações de CC	60
Especificações de CA	61
Especificações de resistência	63
Especificações de teste de diodo/continuidade audível	63
Especificações de temperatura	65
Especificações de capacitância	66
Especificações de razão harmônica	66
Especificações de frequência	67
Especificações operacionais	69
Características gerais	70

Este capítulo apresenta as especificações e as características dos multímetros digitais portáteis U1241A e U1242A. Essas especificações aplicam-se ao uso do multímetro em um ambiente que esteja *livre* de interferência eletromagnética e cargas eletrostáticas.

Quando se utiliza o multímetro em um ambiente onde interferências eletromagnéticas ou cargas eletrostáticas significativas estão presentes, a precisão da medição pode ser prejudicada.



Especificações de CC

Tabela 6-1 Especificações de CC com precisão de \pm (% da leitura + N° do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Corrente de teste/ Tensão da carga	Precisão	
				U1241A	U1242A
Tensão ^[1]	1.000,0 mV	0,1 mV	-	0,09% + 5	
	10,000 V	0,001 V	-	0,09% + 2	
	100,00 V	0,01 V	-		
	1.000,0 V	0,1 V	-	0,15% + 5	
Corrente	1.000,0 μ A	0,1 μ A	< 0,06 V (50 Ω)	0,1%+3	
	10.000 μ A	1 μ A	< 0,55 V (50 Ω)	0,1%+3	
	100,00 mA	0,01 mA	< 0,18 V (0,5 Ω)	0,2%+3	
	440,0 mA ^[2]	0,1 mA	< 0,8 V (0,5 Ω)	0,5%+3	
	10,000 A ^[3]	0,001 A	< 0,4 V (0,01 Ω)	0,6%+5	

[1] Impedância de entrada: 10 M Ω (nominal).

[2] A corrente pode ser medida até 440 mA continuamente. É necessário adicionar 0,2% à precisão especificada se o sinal medido estiver no intervalo de 440 mA a 1.100 mA por 30 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente > 440 mA, deixe o multímetro esfriar pelo dobro do tempo usado na medição antes de realizar medições de correntes baixas.

[3] A corrente pode ser medida até 10 A continuamente, com a temperatura máxima de operação de 50° C. É necessário adicionar 0,3% à precisão especificada se o sinal medido estiver no intervalo de 10 A a 19,999 A por 15 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente > 10 A, deixe o multímetro esfriar por 60 segundos antes de realizar medições de correntes baixas.

Especificações de CA

Tabela 6-2 Especificações de CA com precisão de \pm (% da leitura + N° do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Corrente de teste/Tensão de carga	Precisão		
				40 Hz a 500 Hz	500 Hz a 1 kHz	1 kHz a 2 kHz
Tensão CA ^{[1][2]} RMS real	1.000,0 mV	0,1 mV	–	1% + 5	2% + 5	-
	10,000 V	0,001 V	–		1% + 5	2% + 5
	100,00 V	0,01 V	–			
	1.000,0 V	0,1 V	–			–
Corrente CA ^[2] RMS real	1.000,0 μ A	0,1 μ A	< 0,06 V (50 Ω)	1% + 5	1.5% + 5	–
	10.000 μ A	1 μ A	< 0,55 V (50 Ω)			
	100,00 mA	0,01 mA	< 0,18 V (0,5 Ω)			
	440,0 mA ^[3]	0,1 mA	< 0,8 V (0,5 Ω)			
	10,000 A ^[4]	0,001 A	< 0,4 V (0,01 Ω)			

[1] Impedância de entrada: 10 M Ω (nominal) em paralelo com <100 pF, com proteção contra sobrecarga de 1.000 V R.M.S.

[2] As especificações de VCA e CA μ A/mA/A são em RMS real por acoplamento CA e válidas em 5% a 100% da escala. O fator de crista pode chegar a 3 no fundo da escala e, na escala de 1.000 V, é 1,5 no máximo da escala. Para formas de onda não senoidais com fator de crista ≤ 3 , adicione 2% da leitura + 2% do fundo da escala típica.

[3] A corrente pode ser medida de 50 mA a 440 mA continuamente. É necessário adicionar 0,2% à precisão especificada se o sinal medido estiver no intervalo de 440 mA a 1.100 mA por 30 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente de > 440 mA, deixe o multímetro esfriar pelo dobro do tempo usado na medição antes de realizar medições de correntes baixas.

[4] A corrente pode ser medida de 0,5 A até 10 A continuamente, com a temperatura máxima de operação de 50° C. É necessário adicionar 0,3% à precisão especificada se o sinal medido estiver no intervalo de 10 A a 19,999 A por 15 segundos no máximo. Depois de medir uma corrente de

6 Especificações e características

>10 A, deixe o multímetro esfriar por 60 segundos antes de realizar medições de correntes baixas.

Especificações de resistência

Tabela 6-3 Especificações de resistência com precisão de \pm (% da leitura + N° do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Corrente de teste/ Tensão da carga	Precisão
Resistência [1]	1.000,0 Ω [2]	0,1 Ω	0,5 mA	0,3% + 3
	10,000 k Ω [2]	0,001 k Ω	50 μ A	
	100,00 k Ω	0,01 k Ω	4,91 μ A	
	1.000,0 k Ω	0,1 k Ω	447 nA	
	10,000 M Ω	0,001 M Ω	112 nA	0,8% + 3
	100,00 M Ω [3]	0,01 M Ω	112 nA	1,5% + 3

Especificações de teste de diodo/continuidade audível

Tabela 6-4 Especificações de teste de diodo/continuidade audível com precisão de \pm (% da leitura + N° do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Corrente de teste/ Tensão da carga	Precisão
Teste de diodo [4]	1 V	0,001 V	Aproximadamente 0,5 mA	0,3% + 2

[1] A tensão máxima em aberto é < 2,8 V. Para continuidade instantânea, um sinal sonoro é emitido quando a resistência é <10% de cada escala de resistência.

[2] A precisão de 1 k Ω e 10 k Ω é especificada após a função Null, usada para subtrair a resistência dos fios de teste e o efeito térmico.

[3] No intervalo de 100 M Ω , a umidade relativa especificada é <60%. O coeficiente de temperatura será 0,15 vez a precisão definida como > 50 M Ω .

[4] Proteção contra sobrecarga: 1.000 V R.M.S. para circuitos <0,3 A de corrente de curto-circuito. É emitido um sinal sonoro quando a leitura é menor que cerca de 50 mV e um sinal de tom único

6 Especificações e características

para diodo polarizado diretamente ou junção de semicondutor como 0,3 V e Leitura e 0,8 V.

Especificações de temperatura

Tabela 6-5 Especificações de temperatura com precisão de \pm (% da leitura + erro de desvio)

Função	Tipo de termopar	Escala	Resolução	Precisão ^[1]
Temperatura ^[2]	K	-40 °C a 1.000 °C	0,1 °C	1% + 1 °C
		-40 °F a 1.832 °F	0,1 °F	1% + 1,8 °F
	J ^[3]	-40 °C a 1.000 °C	0,1 °C	1% + 1 °C
		-40 °F a 1.832 °F	0,1 °F	1% + 1,8 °F

[1] A precisão é especificada de acordo com a seguinte condição:

- A precisão não inclui a tolerância da ponta de prova do termopar. O sensor térmico conectado ao multímetro deve ser deixado no ambiente de operação por pelo menos uma hora.
- Use a função Null para reduzir o efeito térmico.
- Quando for medir a temperatura em relação a qualquer calibrador de temperatura, tente configurar o calibrador e o multímetro com referência externa (sem compensação de temperatura ambiente interna). Se tanto o calibrador quanto o multímetro forem configurados com referência interna (com compensação de temperatura ambiente interna), pode haver discrepância nas leituras, por causa de diferenças na compensação da temperatura ambiente entre o calibrador e o multímetro.
- Não deixe o sensor de temperatura entrar em contato com superfície energizada com mais de 33 Vrms ou 70 VCC, pois a fonte de tensão pode causar choque elétrico.

[2] O cálculo da temperatura está de acordo com os padrões EN/IEC-60548-1 e NIST175.

[3] Disponível somente no U1242A.

Especificações de capacitância

Tabela 6-6 Especificações de capacitância com precisão de \pm (% da leitura + N° do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Precisão
Capacitância ^[1]	1.000,0 nF	0,1 nF	1.2 % + 4
	10,000 μ F	0,001 μ F	
	100,00 μ F	0,01 μ F	
	1.000,0 μ F	0,1 μ F	2% + 4
	10,000 mF	0,001 mF	

Especificações de razão harmônica

Tabela 6-7 Especificações de razão harmônica

Função	Escala ^[2]	Frequência	Tensão
Razão harmônica	0,0% – 99,9%	40 Hz – 500 Hz	100 mVCA – 1.000 VCA

[1] Proteção contra sobrecarga: 1.000 V R.M.S. para circuitos de <0,3 A de corrente de curto-circuito. A precisão é calculada com base em capacitor de filme. Use o modo Relativo para o valor residual.

[2] Formas de onda senoidais perfeitas apresentam uma razão harmônica de 0%; quanto maior a razão harmônica, mais harmônicos estão presentes na forma de onda.

Especificações de freqüência

Tabela 6-8 Especificações de freqüência com precisão de \pm (% da leitura + N^o do dígito menos significativo)

Função	Escala	Resolução	Precisão	Freqüência mínima de entrada
Freqüência ^[1]	100,00 Hz	0,01 Hz	0,03% + 3	1 Hz
	1.000,0 Hz	0,1 Hz		
	10,000 kHz	0,001 kHz		
	100,00 kHz	0,01 kHz		
	1.000,00 kHz	0,1 kHz		

Sensibilidade da freqüência durante a medição de tensão^[2]

Escala da entrada (Entrada máxima para precisão especificada = 10 x escala ou 1.000 V)	Sensibilidade mínima (onda senoidal RMS)	
	20 Hz a 50 kHz	50 kHz a 200 kHz
1.000,0 mV	0,3 V	0,6 V
10,000 V	0,5 V	1,8 V
100,00 V	5 V	10 V (<100 kHz)
1.000,0 V	50 V	100 V (<100 kHz)

Sensibilidade da freqüência durante medição de corrente^[3]

Escala da entrada	Sensibilidade mínima (onda senoidal RMS)
	20 Hz – 20 kHz
1.000,0 μ A	100 μ A
10.000 μ A	500 μ A
100,00 mA	10 mA
440,0 mA	50 mA
10,000 A	1 A

[1] O sinal de entrada é menor que o produto de 20.000.000 V-Hz.

[2] Para a precisão da entrada máxima, consulte as especificações de tensão CA.

6 Especificações e características

[3] Para a precisão da entrada máxima, consulte as especificações de corrente CA.

Especificações operacionais

Tabela 6-9 Taxa de medição do U1241A e do U1242A

Função	Vezes/segundo
VCA	7
VCC (V ou mV)	7
Ω	14
Diodo	14
Capacitância	4 (< 100 μ F)
ACC (μ A, mA, A)	7
ACA (μ A, mA, A)	7
Temperatura	7 (único)
Freqüência	1 (>10 Hz)

Características gerais

Tabela 6-10 Características gerais do U1241A e do U1242A

Fonte de alimentação
<ul style="list-style-type: none"> 4 baterias 1,5 V padrão AAA (tipo alcalina ou cloreto de zinco)
Visor
<ul style="list-style-type: none"> Visor duplo (visor secundário destinado apenas à função de temperatura) LCD com 4 dígitos e leitura máxima de 11.000 contagens. Indicação automática da polaridade.
Consumo de energia
<ul style="list-style-type: none"> Máximo de 0,22 VA
Ambiente de operação
<ul style="list-style-type: none"> Precisão total de -10 °C a 55 °C Precisão total até 80% de umidade relativa para temperaturas até 30° C, diminuindo linearmente até 50% de umidade relativa a 55° C
Ambiente de armazenamento
<ul style="list-style-type: none"> -20 °C a 70 °C
Altitude
<ul style="list-style-type: none"> 0 - 2.000 metros de acordo com IEC 61010-1 2ª Edição CAT III, 1.000 V/ CAT IV, 600 V
Conformidade de segurança
<ul style="list-style-type: none"> IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001 EUA: UL 61010-1:2004 Canadá: CSA C22.2 N° 61010-1:2004
Categoria de medição
<ul style="list-style-type: none"> Proteção contra sobretensão de 1.000 V CAT III, Grau de poluição 2
Conformidade EMC
<ul style="list-style-type: none"> Certificado conforme IEC 61326-1:2005/ EN 61326-1:2006 Canadá: ICES-001:2004 Austrália/Nova Zelândia: AS/NZS CISPR11:2004
Taxa de rejeição de modo comum (CMRR)
<ul style="list-style-type: none"> > 90 dB em CC, 50/60 Hz + 0,1% (1kΩ desbalanceada)
Taxa de rejeição de modo normal (NMRR)
<ul style="list-style-type: none"> > 60 dB a 50/60 Hz ± 0,1%
Coefficiente de temperatura
<ul style="list-style-type: none"> 0,1 × (precisão especificada)/°C (de -10° C a 18° C ou 28° C a 55° C)
Fator de crista
<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3,0
Choque e vibração
<ul style="list-style-type: none"> Testado de acordo com IEC/EN 60068-2

Dimensões (AxLxP)

- 193,8 mm x 92,2 mm x 58 mm

Peso

- 450 g com baterias
- 400 g sem baterias

Garantia

- 3 anos
-

6 Especificações e características

Index

A

ajustes, [V](#)
Altitude, [VI](#), [70](#)
ambiente, [VI](#)
ambiente interno, [VI](#)
Armazenamento, [VI](#)

B

bateria, [IV](#)

C

CA, [61](#)
Calibração
 Visão geral, [38](#)
calibrador, [65](#)
Capacitância, [66](#)
Características, [70](#)
Categoria, [70](#)
CE, [VII](#)
Choque, [70](#)
choque, [IV](#)
CMRR, [70](#)
Coeficiente, [70](#)
Comum, [70](#)
condensação, [VI](#)
Condições, [VI](#)
Conexões de entrada, [44](#)
Conformidade, [70](#)
conformidade, [VI](#)
CSA, [VI](#), [VII](#)

D

Devolução, [36](#)
Dimensões, [71](#)

E

Em operação, [VI](#), [69](#)
EMC, [70](#)

Equipotencialidade, [III](#)

F

Fator de crista, [70](#)
FRÁGIL, [36](#)
Frequência, [67](#)

G

Garantia, [71](#)
Geral, [70](#)
Grau, [VI](#)

I

IEC, [VI](#)
Impedância, [61](#)
impedância, [60](#)
inflamáveis, [IV](#)
Inserir os valores de ajuste, [50](#)
Intervalo, [38](#)
Intervalo, calibração, [38](#)
isolante, [III](#), [IV](#)

M

manutenção, [V](#)

N

NMRR, [70](#)
nominal, [60](#)
Normal, [70](#)
Normativo, [VII](#)

P

Painel frontal
 Ajustes, [50](#)
paragraph tags, [2](#), [12](#), [60](#)
perigo, [V](#)
Período de aquecimento, calibração, [43](#)

Peso, [71](#)
polaridade, [V](#)
Poluição, [VI](#)
pontas de prova, [IV](#)
precisão, [63](#)
Precisão CC, [60](#)

R

Razão harmônica, [66](#)
recursos principais, [1](#)
Rejeição, [70](#)
reparo, [V](#)
risco, [IV](#)

S

Segurança, [III](#), [IV](#), [70](#)
Selecionar o Modo de ajuste, [50](#)
Sensibilidade, [67](#)
símbolos, [III](#)
sinal de certo, [VII](#)
Sobrecarga, [63](#)

T

tags
 paragraphs, [2](#), [12](#), [60](#)
Temperatura, [63](#)
Teste
 Considerações, [42](#)
 Equipamento, [40](#)

U

UL, [VI](#)
umidade, [V](#), [VI](#)
Usar o painel frontal para ajustes, [50](#)

V

vapores, [IV](#)
Vibração, [70](#)

W

WEEE, VIII

www.agilent.com

Fale conosco

Para solicitar serviços, garantia ou assistência do suporte técnico, entre em contato conosco pelos seguintes telefones:

Estados Unidos:

(tel) 800 829 4444 (fax) 800 829 4433

Canadá:

(tel) 877 894 4414 (fax) 800 746 4866

China:

(tel) 800 810 0189 (fax) 800 820 2816

Europa:

(tel) 31 20 547 2111

Japão:

(tel) (81) 426 56 7832 (fax) (81) 426 56 7840

Coreia:

(tel) (080) 769 0800 (fax) (080) 769 0900

América Latina:

(tel) (305) 269 7500

Taiwan:

(tel) 0800 047 866 (fax) 0800 286 331

Outros países da região Ásia-Pacífico:

(tel) (65) 6375 8100 (fax) (65) 6755 0042

Ou visite o site mundial da Agilent:

www.agilent.com/find/assist

As especificações e as descrições do produto neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2007-2012

Impresso na Malásia

Sétima edição, 4 de maio de 2012

U1241-90007



Agilent Technologies