



Cod.1800155  
21.05.2009

## Tester Digitale P6000

### MANUALE DI USO E MANUTENZIONE



CE




**ATTENZIONE!** Prima di usare lo strumento, leggete attentamente le istruzioni per l'uso.

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto di seguito chiamato anche 'strumento'.


**ATTENZIONE!** Prima di usare lo strumento, leggete ed applicate attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni di seguito riportate al fine di evitare operazioni scorrette, misurazioni errate o shock elettrici.

**ATTENZIONE!** Questo strumento può essere usato solo da personale esperto; un uso scorretto può provocare gravi lesioni.




**DESCRIZIONE (Fig. A)**

- 1) Display.
- 2) Selettore funzioni scala: consente la selezione della scala e del tipo di misurazione, e l'accensione e lo spegnimento dello strumento.
- 3) Prese per gli spinotti delle sonde.
- 4) Pulsante memorizzazione (funzione HOLD)
- 5) Presa per sonda termica.
- 6) Pulsante illuminazione display (premendo il pulsante "BACK LIGHT" il display si illumina si spegne automaticamente dopo 6 secondi).



**DESCRIZIONE (FIG. B)**

- 1) Sonda
- 2) Puntale sonda
- 3) Spinotto sonda



**DESCRIZIONE (FIG. C)**

- 1) Sonda termica

**CARATTERISTICHE**

Questo strumento è stato concepito per la misurazione di voltaggi in c.c. e c.a., resistenze, corrente continua, temperatura, c.d.t. su diodi, nonché controlli della continuità dei circuiti.

- Disegno ergonomico.
- Display LCD illuminato.
- Indicatore di batterie scariche.
- Memorizzazione ultimo dato.

**SIGNIFICATO DEI SIMBOLI:**

- = non smaltire con rifiuti domestici
- = attenzione
- = simbolo terra
- = può essere presente un voltaggio pericoloso
- = classe di isolamento 2

**DATI TECNICI**

- Display : Caratteri LCD.
- Polarità automatica: lo strumento visualizza il segno "-" nel caso di polarità negativa.
- Condizioni ambientali di esercizio: 0° + 40 °C Umidità max del 75%.
- Temperatura di immagazzinaggio: -15 oC + 50 oC.
- Alimentazione: 1 batteria 9V (NEDA 1604)
- Dimensioni senza custodia protettiva. 137X73x26 mm
- Selezione manuale di portata
- Indicazione automatica batteria scarica
- Classe di isolamento 600V CAT II

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

**RILIEVO TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA**

Scala	Risoluzione	Precisione a 18-28°C
200mV	100µV	± (0,5%rdg + 2 dgt)
2000mV	1mV	± (0,5%rdg + 2 dgt)
20V	10mV	± (0,5%rdg + 2 dgt)
200V	100mV	± (0,5%rdg + 2 dgt)
600V	1V	± (0,8%rdg + 2 dgt)

Massima tensione rilevabile in C.C.: 600V.

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

## RILIEVO TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA

Scala	Risoluzione	Precisione a 18-28°C
200V	100mV	$\pm (2\%rdg + 2\ dgt)$
600V	1V	$\pm (2\%rdg + 2\ dgt)$

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

## RILIEVO RESISTENZA

Scala	Risoluzione	Precisione a 18-28°C
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (0,8\%rdg + 5\ dgt)$
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	$\pm (0,8\%rdg + 2\ dgt)$
20k $\Omega$	10 $\Omega$	$\pm (0,8\%rdg + 2\ dgt)$
200k $\Omega$	100 $\Omega$	$\pm (0,8\%rdg + 2\ dgt)$
20M $\Omega$	10k $\Omega$	$\pm (1\%rdg + 2\ dgt)$

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

## RILIEVO CORRENTE CONTINUA DC

Scala	Risoluzione	Precisione a 18-28°C
2000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	$\pm (1\%rdg + 2\ dgt)$
20mA	10 $\mu$ A	$\pm (1\%rdg + 2\ dgt)$
200mA	100 $\mu$ A	$\pm (1,2\%rdg + 2\ dgt)$
10A	10mA	$\pm (2\%rdg + 2\ dgt)$

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

## RILIEVO TEMPERATURA

Scala	Risoluzione	Precisione
0~1000°C	1°C	$\pm (3\%rdg + 3\ dgt)$ (fino a 400°C) $\pm (1,5dg + 15dgt)$ (sopra i 400°C)
0~1832°F	1°F	$\pm (3\%rdg + 3\ dgt)$ (fino a 450°F) $\pm (1,5dg + 15dgt)$ (sopra i 450°F)

**Note:** "rdg" significa "valore letto"

## NORME DI SICUREZZA

**⚠ ATTENZIONE!** Questo strumento può essere usato solo da personale esperto.

**⚠ ATTENZIONE!** Per evitare shock elettrici o danneggiamenti dello strumento, non misurate differenze di potenziale superiore a 500 V con la messa a terra.

- Durante l'utilizzo seguire attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni operative.
- Esaminare attentamente lo strumento e i puntali di misura, alla ricerca di eventuali danneggiamenti o anomalie, prima di ogni utilizzo. Se viene rilevata qualche anomalia (es. puntali rotti o con isolamento deteriorato, carcassa danneggiata, display non funzionante, etc.) non tentare di effettuare misure.
- Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole, temperature elevate o gelo.
- Controllate ed assicuratevi che i selettori delle funzioni siano nella corretta posizione per la misura che dovete fare.
- Se non conoscete preventivamente l'ampiezza del voltaggio, selezionate la scala massima, dopo la prima misurazione ridurre di conseguenza fino ad ottenere la misura più precisa.
- Per evitare shock elettrici usate la massima prudenza quando si misurano voltaggi elevati. Scollegate sempre il circuito da sottoporre al test prima di collegare le sonde del tester.
- Quando si eseguono misurazioni di resistenza (ohm), assicurarsi che non siano sotto tensione.
- Non eseguite alcuna rilevazione qualora l'entità del valore da misurare potesse risultare più alta di quanto misurabile da

questo tester.

- Tenetevi isolati da terra usando vestiario asciutto, scarpe con suola in gomma, etc.
- Non toccate fili, connessioni o circuiti sotto tensione mentre eseguite le misurazioni.
- Non usate mai il tester senza che il coperchio posteriore sia fissato in posizione.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### MISURA DELLA CORRENTE CONTINUA

- 1) Collegare la sonda rossa alla presa "10ADC" e quella nera alla presa "COM"
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore DCA,
- 3) Selezionare sempre la portata più alta nel caso in cui non fosse noto il valore della corrente da misurare (da 2000 $\mu$ A a 10A) procedere alla misura.

L'eventuale segno "-" indica la polarità negativa del segnale rispetto la posizione d'inserzione dei puntali.

**ATTENZIONE:** eseguite le misure di corrente entro 10 secondi per evitare danneggiamenti allo strumento.

### MISURA DELLA TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA

**ATTENZIONE:** Per evitare possibili scosse elettriche o danneggiamenti al multimetro non misurate tensioni che potrebbero superare i 500V dalla messa a terra.

- 1) Collegare la sonda rossa alla presa "V. $\Omega$  mA" e quella nera alla presa "COM"
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore DCV,
- 3) Selezionare sempre la portata più alta nel caso in cui non fosse noto il valore della tensione da misurare (da 2000mV a 600V) procedere alla misura.

Massima tensione rilevabile in c.c.: 600V.

### MISURA DELLA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA

**ATTENZIONE:** Per evitare possibili scosse elettriche o danneggiamenti al multimetro non misurate tensioni che potrebbero superare i 500V dalla messa a terra.

- 1) Collegare la sonda rossa alla presa "V. $\Omega$  mA" e quella nera alla presa "COM"
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore ACV, selezionare sempre la portata più alta nel caso in cui non fosse noto il valore della tensione da misurare (da 200V a 600V) procedere alla misura.

Massima tensione rilevabile in c.a.: 600V rms.

### MISURA DELLA RESISTENZA

- 1) Collegare la sonda rossa alla presa "V. $\Omega$  mA" e quella nera alla presa "COM"
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore  $\Omega$ , selezionare sempre la portata più alta nel caso in cui non fosse noto il valore della tensione da misurare (da 200 $\Omega$  a 20M $\Omega$ )
- 3) procedere alla misura.

**La misura di resistenza su un circuito dovrà essere effettuata sempre in assenza di energia. Non collegare mai i puntali a sorgenti di tensione, oltre che pericoloso può essere danneggiato lo strumento. Voltaggio massimo circuito aperto 2,8V.**

### TEST DI CONTINUITÀ

- 1) Collegate la sonda rossa alla presa "V.Ω mA" e quella nera alla presa "COM"
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore ●)
- 3) Procedere alla misura, se esiste una continuità il buzzer emetterà un suono

### TEST DIODI

- 1) Collegate la sonda rossa alla presa "V.ΩmA" e quella nera alla presa "COM".
- 2) Portate il selettore di scala (2) nel settore →
- 3) Procedere alla misura, collegare i puntali ai poli del diodo da testare. Leggete la caduta di tensione di voltaggio direttamente sul display in mV. Se la connessione è invertita, o la giunzione del diodo aperta, verrà mostrata solamente la cifra "1".

**⚠ ATTENZIONE: non collegare mai i puntali direttamente ad alcuna fonte di tensione. Tensione massima di sovraccarico: 250V DC/AC di picco.**

### MISURE DI TEMPERATURA

- 1) Posizionare il commutatore rotante (2) sulla portata °C o °F, il display indicherà la temperatura ambientale.
- 2) Collegare la sonda facendo attenzione alla polarità (presa 5).
- 3) Procedere alla misura.

### FUNZIONE HOLD

Quando il pulsante (4) viene premuto il display manterrà l'ultimo valore letto e l'icona "H" apparirà sullo stesso fino a quando il pulsante non verrà premuto nuovamente.

### FUNZIONE BACK LIGHT

Quando questo pulsante viene premuto il display si illumina, si spegnerà automaticamente in circa 6 secondi.

### MANUTENZIONE

**⚠ ATTENZIONE! Assicuratevi che i cavi per il test siano scollegati dal circuito e che il selettore di gamma sia in posizione di OFF prima di aprire l'alloggiamento.**

**⚠ ATTENZIONE! Non usate mai il multimetro senza che il coperchio posteriore sia stato fissato al proprio posto.**

**Non utilizzate mai solventi o abrasivi sullo strumento. Per la pulizia utilizzate un panno inumidito.**

### INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE

Assicurarsi che durante l'installazione della batteria l'apparecchio sia spento (selettore funzioni in posizione OFF). Ciò evita danni al multimetro in caso di errato collegamento della batteria.

Sostituire la batteria quando i caratteri "BAT" appaiono sul display.

Per la sostituzione seguire le indicazioni seguenti:

- con l'utilizzo di un cacciavite rimuovere il semiguscio posteriore
- scollegate la batteria dai connettori e sostituirla con una nuova pila di 9V di analoghe caratteristiche.
- chiudete il coperchio dell'alloggiamento .

### SOSTITUZIONE FUSIBILE

I fusibili necessitano raramente di essere sostituiti e si bruciano quasi sempre a causa di un errore dell'operatore.

- con l'utilizzo di un cacciavite rimuovere il semiguscio posteriore .
- sostituite il fusibile con uno equivalente

chiudete il coperchio dell'alloggiamento

**⚠ ATTENZIONE! prima di effettuare la sostituzione del fusibile assicurarsi che i puntali siano disconnessi dal circuito di misura.**

**⚠ ATTENZIONE! Per prevenire incendi, montate fusibili con gli stessi ampère e lo stesso voltaggio di quelli originali.**

Modifiche: -Testi figure e dati corrispondono allo standard aggiornato all'epoca della stampa del presente libretto. Ci riserviamo la facoltà di aggiornare il manuale qualora venissero apportate delle variazioni alla macchina.

### DEMOLIZIONE

**⚠** I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

**⚠ Smaltimento batterie:** Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso.

Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.

### GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purchè sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale d'uso, non sia stato manomesso in alcun modo, non sia stato riparato da personale non autorizzato e, ove previsto, siano utilizzati solamente ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come ad esempio batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura etc.

Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato, esibendo la prova di acquisto.

La ditta sottoscritta:

**VALEX** Via Lago Maggiore, 24  
36015 SCHIO (VI) ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

PRODOTTO: Tester digitale

MODELLO TIPO: P6000

COD. PRODOTTO: 1800155

E' conforme ai requisiti di sicurezza e salute della direttiva 2004/108/CE

SCHIO, 03-2008

Un procuratore  
Bruno Anzolin

