

Guide de mesure et d'application

# **APPLICATIONS R&D**

Mesure du diamètre intérieur d'un tunnel




Essai de résistance / vibration sismique d'un socle roulant



Mesure de la forme d'un moule dentaire



Mesure 3D d'un échantillon



Mesure de la hauteur d'une voiture en mouvement



Essai en soufflerie du mouvement d'un pont



Essai de collision



Vitesse de chute lors d'un essai de choc



# **APPLICATIONS R&D**

Mesure de l'axe X-Y lors d'un essai de traction



Mesure d'une éprouvette dans un four CVD




Mesure du diamètre extérieur d'une tige




Positionnement d'un bras robotisé




Évaluation de l'usure d'une lame



Essai de mouvement ondulatoire



Mesure du profil d'un cordon de soudure



Mesure du diamètre extérieur d'une éprouvette




# VIBRATIONS/EXCENTRICITÉ/FAUX-ROND MESURÉS AVEC PRÉCISION

Mesure des vibrations et de l'excentricité d'une courroie de ventilateur



Haute vitesse/haute précision Mesure de l'excentricité d'un arbre



## **MÉTHODE DE MESURE**

#### PRINCIPE DE LA MESURE


Le capteur de déplacement à laser mesure la quantité de déplacement d'une cible en vibration. L'amplitude est la différence entre la quantité maximale et la quantité minimale de déplacement. Il est donc facile de la calculer à l'aide des valeurs MAX-MIN.

## POINTS CLÉS À CONSIDÉRER POUR CHOISIR UN CAPTEUR DE DÉPLACEMENT À LASER

1. Échantillonnage haute vitesse

## **FONCTIONS DE MESURE DE L'AMPLITUDE**

- 2. Fonction de filtre passe-bas
- 3. Fonction crête à crête



Rotor de disque


#### POINT DE MESURE 1 ÉCHANTILLONNAGE HAUTE VITESSE

Quand la cible des mesures de vibration se déplace à grande vitesse, le capteur de déplacement à laser doit être capable d'échantillonner les données à grande vitesse.

## **ÉCHANTILLONNAGE HAUTE VITESSE**

Au moins 10 données d'échantillonnage par cycle vibratoire sont nécessaires pour obtenir des mesures de vibration correctes.

Ex. : Pour une mesure des vibrations de 20 Hz, la vitesse d'échantillonnage doit être de 5 ms ou plus rapide.



Si le nombre de données est inférieur à 10 par cycle, la mesure ne sera pas de bonne qualité.

Durée d'un cycle : 1 / 20 Hz = 50 ms

Durée de la mesure d'un échantillon : 50 ms / 10 échantillons = 5 ms

#### POINT DE MESURE 2 FILTRE PASSE-BAS

Il est impossible d'obtenir des mesures de vibration correctes quand la surface de la cible mesurée comporte des reliefs ou des rayures. Utilisez la fonction de filtre passe-bas pour annuler les effets de ces irrégularités.


### FONCTION DE FILTRE PASSE-BAS

Le filtre passe-bas permet d'annuler les variations soudaines.

#### **RÉGLAGE DU FILTRE PASSE-BAS**


Réglez le filtre sur une valeur double de la fréquence de l'onde mesurée. Par exemple, si la cible vibre à 20 Hz, réglez le filtre passe-bas sur 40 Hz.

\*Si ce réglage ne permet pas d'éliminer l'effet des reliefs ou des rayures, diminuez graduellement le réglage du filtre jusqu'à ce que les effets disparaissent.





Il est impossible de mesurer l'amplitude de vibration quand des reliefs ou des rayures sont présents.



Les parasites haute fréquence sont éliminés et seule l'onde de vibration est émise.

## POINT DE MESURE 3 FONCTION CRÊTE À CRÊTE

L'amplitude est la différence entre la quantité maximale et la quantité minimale de déplacement. Il est donc facile de la calculer à l'aide des valeurs MAX-MIN.

## FONCTION CRÊTE À CRÊTE

1. La fonction « Peak-to-Peak » (crête à crête) calcule automatiquement la différence entre les valeurs maximum et minimum sur une durée d'échantillonnage donnée. L'amplitude de vibration est évaluée « OK » ou « NG » (incorrecte) à chaque activation du signal de synchronisation.

# Amplitude affichée: 0,025 Sortie d'évaluation Signal de synchronisation

#### SIGNAL DE SYNCHRONISATION

Le signal de synchronisation est envoyé au capteur par un dispositif externe, un automate par exemple.

2. Coupez le signal de synchronisation pour démarrer l'échantillonnage, puis faites tourner la cible. L'échantillonnage s'arrête au déclenchement suivant de l'entrée de synchronisation. Le capteur affiche l'amplitude de vibration et émet un résultat d'évaluation en sortie.

# bositif Déplacement Sortie d'évaluation tillonnage, clenchement amplitude de Signal de Synchronisation OFF Déplacement Sortie d'évaluation Position de départ Position de fin Valeur MAX Qté de vibration Valeur MIN

## SIGNAL DE SYNCHRONISATION LORS DE L'ÉCHANGE D'UNE CIBLE

Changez la cible quand le signal de synchronisation est activé. L'échantillonnage s'arrête quand le signal est activé.

COMBINEZ LES TROIS POINTS CLÉS DE MESURE POUR CHOISIR LE CAPTEUR DE DÉPLACEMENT À LASER QUI CONVIENT ET LES FONCTIONS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR DES MESURES DE VIBRATION CORRECTES

Les capteurs de déplacement à laser et CCD de la série LK-G offrent les trois fonctions clés utiles pour la mesure.

- I Échantillonnage ultra rapide : 50 kHz
- I Fonction de filtre passe-bas
- I Fonction crête à crête



# Mesure de différents matériaux Haute capacité pour différents matériaux

# MÉTAL/RÉSINE/CAOUTCHOUC/ CORPS TRANSPARENTS MESURÉS AVEC PRÉCISION

Mesure de l'usure d'une éprouvette

Mesure de la forme de la surface métallique d'un moule Mesure du profil du béton

Mesure de la forme de flancs de pneu










## MÉTHODE DE MESURE

#### MÉTHODE DE BALAYAGE UNIAXIAL POINT DE MESURE 1

Le profil de différentes cibles peut être mesuré à partir de données continues de forme d'onde obtenues par balayage.



Gauchissement

Creux

forme d'onde

mesurée

√aleur ı


Crête

## **ÉTAPE 1 : BALAYAGE DE LA CIBLE PAR LE CAPTEUR**

Les données mesurées sont restituées sous la forme d'une courbe continue visualisée sur un oscilloscope numérique.

#### **ÉTAPE 2 : TRAITEMENT DES DONNÉES**

Les instruments de la série LK-G permettent de calculer le gauchissement à partir des valeurs de crête et de creux. Divers profils peuvent être mesurés par des procédures similaires.






#### Performance appliquée

La dimension de la cible peut être mesurée en maintenant une vitesse de balayage constante. Il est possible de mesurer automatiquement la largeur de la cible.

#### ÉCHANTILLONNAGE HAUTE VITESSE POINT DE MESURE 2


Le profil de différentes cibles peut être déterminé en mesurant simultanément plusieurs points pendant que la pièce est en mouvement. Il est possible d'effectuer des mesures à grande vitesse. Cette méthode est utilisable avec des instruments fonctionnant par barrage ou en réflexion.



- ÉTAPE 1 Mettez la cible de référence en place. Utilisez la fonction Auto-zéro pour régler la sortie de chaque capteur sur "0" et en faire la valeur de référence.
- ÉTAPE 2 Le déplacement par rapport à la cible de référence est utilisé comme valeur de mesure.
- ÉTAPE 3 Le résultat OK/NG (acceptable/inacceptable) est déterminé à partir de la valeur mesurée.

#### Performance appliquée

Le gauchissement est mesuré en calculant la réponse des deux capteurs




- 1. La différence (A-B) est calculée par le
- 2. Le résultat du calcul (A-B) est évalué afin de déterminer s'il est compris ou non dans la plage spécifiée.

# Mesure du déplacement

Haute précision/flexible

# ÉPAISSEUR/LARGEUR/GAUCHISSEMENT/ POSITIONNEMENT MESURÉS AVEC PRÉCISION

Mesure de l'épaisseur et de la largeur du bois



Mesure du gauchissement d'une éprouvette



Mesure du mouvement d'un bras robotisé




Mesure du positionnement d'une platine de traitement



## MÉTHODE DE MESURE


## POINT DE MESURE 1 UTILISATION D'UNE SEULE TÊTE DE CAPTEUR EN RÉFLEXION



Longueur : L = Valeur de la cible de référence +/- Variation

#### **ÉTAPE 1 : AJUSTEMENT DE L'AXE OPTIQUE**

Ajustez l'axe optique de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à la surface de la cible.




#### **ÉTAPE 2 : ÉTALONNAGE SUR UNE CIBLE DE RÉFÉRENCE**

Entrez la valeur de la cible de référence dans le contrôleur. Appuyez sur la touche « Zero » du contrôleur lorsque la cible de référence se trouve dans la zone de mesure du capteur.

#### **ÉTAPE 3 : MESURE**

Placez les cibles réelles et effectuez les mesures et la différenciation

## POINT DE MESURE 2 UTILISATION DE DEUX TÊTES DE CAPTEUR EN RÉFLEXION



## **ÉTAPE 1 : ALIGNEZ L'AXE OPTIQUE**

Alignez les têtes de capteur afin que les deux axes optiques forment une droite.

#### **ÉTAPE 2 : AJUSTEZ LE GAIN**

Ajustez le gain des capteurs de mesure de sorte que la réponse des deux capteurs soit égale et opposée lorsque la cible bouge latéralement. Si le déplacement mesuré par l'un des capteurs augmente d'une valeur donnée, la mesure de l'autre capteur doit décroître d'autant.


#### **ÉTAPE 3 : ÉTALONNAGE SUR UNE CIBLE DE RÉFÉRENCE**


Entrez l'épaisseur de la cible de référence dans le contrôleur. Appuyez sur la touche « Zero » du contrôleur lorsque la cible se trouve dans la zone de mesure des deux capteurs.

## POINT DE MESURE 3 MÉTHODE DE MESURE BIAXIALE

Utilisez deux capteurs pour mesurer la position de la cible. Suivez les mêmes procédures que pour la mesure uniaxiale.

#### Positionnement d'une platine X-Y






## **DÉPLACEMENT À LASER (2D)**

## Série LJ-V






- Léchantillonnage haute vitesse 64000 profils/seconde
- I Haute précision ±0,1 % de la pleine échelle
- 174 modes de mesure

## SYSTÉME DE MESURE 2D

#### Série TM





- I Système de mesure 2D haute vitesse sur ligne
- I Haute précision ±0,5 µm
- I 15 types de modes de mesure

I Répétabilité élevée : ±0,06 µm

I Conception sans entretien

## CAPTEUR DE DÉPLACEMENT À LASER

## Série LK-G





Mesure de l'épaisseur d'une plaquette de silicium



Mesure de l'épaisseur/ contrôle de boucle d'une

## **MICROMÈTRE**



I Haute vitesse: 2400 échantillons/seconde



Série LS



Mesure de la largeur et de la cambrure d'une feuille de caoutchouc

#### I Vitesse d'échantillonnage : 50 kHz Linéarité: ±0,03 % de la pleine échelle

- feuille de caoutchouc

## SYSTÈME DE MESURE DIMENSIONNELLE PAR IMAGERIE

I Répétabilité jusqu'à 0,01 µm

#### Série IM





- I Réduction considérable du temps de
- I Gestion aisée des données
- I Utilisation facile pour tous

# I Suppression des erreurs humaines



www.kevence.fr E-mail: info@keyence.fr



#### **KEYENCE FRANCE SAS -**

Siège social Le Doublon, 11 avenue Dubonnet - 92400 COURBEVOIE Tél.: +33 (0) 1 56 37 78 00 Fax: +33 (0) 1 56 37 78 01 Agence RHONE-ALPES Agence EST Agence OUEST Agence NORD Agence SUD-OUEST

### KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA / KEYENCE MICROSCOPE EUROPE

Siège social Bedrijvenlaan 5, 2800 Malines, Belgique Tél.: +32 (0) 1-528-1222 Fax: +32 (0) 1-520-1623 WWW.keyence.eu E-mail: info@keyence.eu

#### KEYENCE CANADA INC.

Siège social Tél.: +1-905-366-7655 Fax: +1-905-366-1122 E-mail: keyencecanada@keyence.com Montréal Tél.: +1-514-694-4740 Fax: +1-514-694-3206

## **KEYENCE CORPORATION**