



SBOX60

Manual de operare



www.fusiongroup.com

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

Conținut

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Instrucțiuni privind siguranța | 1 |
| 1.1 | Precauții la ridicare | 1 |
| 1.2 | Riscul de foc sau explozie | 1 |
| 1.3 | Riscul șocului electric | 1 |
| 1.4 | Riscul de ardere | 1 |
| 1.5 | Operarea | 1 |
| 1.6 | Îmbinări re-sudate | 1 |
| 2 | Cunoașterea SBOX-ului dvs. | 2 |
| 3 | Instrucțiuni rapide de fuziune a unei îmbinări | 3 |
| 4 | Scopul operării | 4 |
| 5 | Mentenanță | 4 |
| 5.1 | Mentenanța utilizatorului | 4 |
| 5.2 | Service-ul /întreținerea | 4 |
| 6 | Date de intrare inserate manual | 5 |
| 6.1 | Inserare datelor | 5 |
| 7 | Bara de status | 6 |
| 7.1 | Bara de status standard | 6 |
| 7.2 | Back-up al datelor pe cardul de memorie | 6 |
| 7.3 | Transmiterea datelor către device-ul USB | 6 |
| 8 | Operare generală | 7 |
| 8.1 | Secvențele de pornire | 7 |
| 8.2 | BlueBox | 7 |
| 8.3 | Mesaje de avertizare | 7 |
| 8.3.1 | Înterupere în alimentare cu energie electrică în timpul ciclului de fuziune | 7 |
| 8.3.2 | Îmbinare blocată | 8 |
| 8.3.3 | Alarmă service | 8 |
| 8.3.4 | Supraîncălzirea | 9 |
| 8.3.5 | Inserarea datelor privind trasabilitatea datelor | 9 |
| 9 | Informații de intrare | 9 |
| 9.1 | Mesaje pe ecranul de inserare a datelor | 10 |
| 10 | Ecranul privind informația referitoare la îmbinare | 11 |
| 10.1 | Moduri de operare | 11 |
| 10.2 | Conexiunea la îmbinare | 11 |
| 10.3 | Timpi de fuziune sau identificare | 12 |
| 10.4 | FUSAMATIC: Modul automat de fuziune | 12 |
| 10.4.1 | Îmbinări automate | 12 |
| 10.5 | Manual | 13 |
| 10.5.1 | Editați voltajul scontat | 13 |
| 10.5.2 | Editați timpii scontați | 14 |
| 10.6 | Modul cu coduri de bară (doar pentru unitățile ce suporta cititoare de coduri de bare) | 14 |
| 10.6.1 | Informații referitoare la ecranul cu coduri de bară | 15 |
| 10.7 | Pornirea ciclului de încălzire | 16 |
| 10.8 | Ciclu de încălzire | 16 |
| 10.9 | Oprirea/abandon manuală a ciclului | 16 |
| 10.10 | Finalizarea ciclului – Timpul de răcire | 17 |
| 10.11 | Finalizarea ciclului – cu ciclu de răcire (doar în cazul unităților cu coduri de bare) | 17 |
| 11 | Memorie plină sau aproape plină | 17 |
| 12 | Mesaje de eroare | 19 |
| 13 | Meniu utilizator | 20 |
| 13.1 | Ajustarea contractului LCD-ului (Opțiune meniu 00) | 20 |
| 13.2 | Setarea limbii (Opțiune meniu 01) | 20 |
| 13.3 | Accesarea înregistrărilor fuziunilor (Opțiune meniu 02) și Transfer Date (Opțiune meniu 03) | 21 |
| 13.3.1 | Transfer către | 21 |
| 13.3.2 | Ecran | 21 |
| 13.3.3 | USB | 21 |
| 13.3.6 | Selectarea înregistrărilor, vizualizare / descărcare | 21 |
| 13.3.6.1 | Ultima fuziune | 21 |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

| | |
|--|----|
| 13.3.6.2 Toate sudurile | 21 |
| 13.3.6.3 Interval sudura | 21 |
| 13.3.6.4 Toate finalizate complet | 22 |
| 13.3.6.5 Toate operațiunile incomplete | 22 |
| 13.3.6.6 Parametri | 22 |
| 13.3.6.7 Transfer de date vizualizare / descărcare | 22 |
| 13.4 Variabilele sistemului (Opțiune meniu 04) | 24 |
| 13.5 Ștergeți istoricul (Opțiune meniu 05) | 24 |
| 13.6 Recuperați date arhivate (Opțiune meniu 06) | 24 |
| 13.7 Ora de vară (Opțiune meniu 07) | 25 |
| 14 Meniu de diagnoză a utilizatorului | 25 |
| 14.1 Test / Calibrare (01) | 25 |
| 14.1.1 Măsurarea rezistenței bobinei (04) | 25 |
| 14.1.2 Măsurarea rezistenței ID (06) | 25 |
| 14.1.3 Tastatura și testul buzzer (10) | 25 |
| 14.1.4 Test scanner (11) | 25 |
| 15 Specificații | 26 |
| 16 Drepturi | 27 |
| 17 Accesorii | 27 |
| Anexa A SBOX Set pentru inserarea manuală | 28 |
| A.1 Set caractere numere | 28 |
| A.2 Font set ABC | 28 |
| A.2.1 Majuscule | 28 |
| A.2.2 Minuscule | 28 |
| A.3 Rusă | 28 |
| A.3.1 Majuscule | 28 |
| A.3.2 Minuscule | 28 |
| A.4 Japoneză | 29 |
| A.4.1 Majuscule | 29 |
| A.4.2 Minuscule | 29 |
| A.5 Simboluri | 29 |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

1 Instrucțiuni privind siguranța

Este necesar să se respecte aceste instrucțiuni de operare pentru a se asigura operarea în condiții de siguranță a unității de control a electrofuziunii SBOX60, iar operatorii trebuie cunoască toate instrucțiunile privind siguranța.

Fusion Group Limited poate oferi pregătirea personalului de operare și mentenanța echipamentului, la cerere.

Utilizați doar echipamente neavariate care au fost corect întreținute și calibrate. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați secțiunea 5 a Mentenanța, a acestui manual.

1.1 Precauții la ridicare

Acolo unde este necesar, operatorii sunt rugați să solicite ajutor la transportarea, mutarea, sau ridicarea acestui echipament.

1.2 Riscul de foc sau explozie

Nu utilizați acest echipament în medii gazoase combustibile.

1.3 Riscul șocului electric

Acest echipament eliberează până la 48V AC prin priza exterioară. Aceasta nu trebuie încărcată fără a se asigura de conexiunea corectă a tipului corespunzător.

Evitați să mergeți sau să staționați pe cabluri și asigurați că cablurile sunt corect depozitate.

Acest echipament se va conecta la o sursă împământată corespunzător.

Recomandare: Pentru siguranța suplimentară se recomandă ca unitatea să fie conectată la o priză cu o protecție corespunzătoare *precum 30mA RCD).

1.4 Riscul de ardere

Procesul de sudură prin electrofuziune generează căldură la îmbinarea și pe țevă. Se recomandă utilizarea mănușilor rezistente la căldură, precum și protecție adecvată pentru ochi.

1.5 Operarea

Echipamentul va fi operat doar de operatori pregătiți și autorizați, vă rugăm să evitați accesul persoanelor neautorizate la echipament.

Copii nu vor opera acest echipament.

1.6 Îmbinări re-sudate




Operațiunea nu se va repeta la aceeași îmbinare întrucât anumite părți pot fi expuse îmbinării.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

2 Cunoașterea SBOX-ului dvs.

SBOX-ul este prezentat în imagini mai jos.



SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

3 Instrucțiuni rapide de fuziune a unei îmbinări

1. Conectați unitatea de control la curent și porniți aparatul de la buton poziționat pe lateralul aparatului, ON.
2. La pornire vor fi afișate, timp de 5 secunde logo-ul companiei, proprietarul, data și ora.
3. Conectați cablul de ieșire la fitting (în cazul Fusamatic® conectați cablu roșu la pinul roșu).
4. Apăsați butonul verde pentru a confirma că țeava a fost șlefuită și fixată.
5. Ulterior apăsați butonul verde pentru a continua.
6. Pentru a începe sudura în cazul:
 - a. **Fusamatic®** Verificați și confirmați timpul de sudură.
 - b. **Manual** Inserați voltajul de sudură și timpul manual, acestea pot fi accesate utilizând butonul verde.
 - c. **Cutie doar cu codului de bară** Scanați codul de bară, verificați și confirmați informația privind sudura.
7. Apăsați butonul verde pentru a începe ciclul de fuziune
8. Doar în cazul celor cu coduri de bară, și dacă este pornit, numărătoarea timpul de răcire va începe atunci când fuziunea îmbinării a fost finalizată. Nu opriți timpul de răcire și nu deconectați cablurile de la îmbinare în această perioadă.
9. După deconectare ecranul de informare va fi afișat din nou.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

4 Scopul operării

Unitatea este proiectată și destinată doar pentru îmbinarea polietilenei (PE) prin electrofuziune.

5 Mentenanță

5.1 Mentenanța utilizatorului

Înainte de a conecta unitatea la curent sau la îmbinare asigurați-vă întotdeauna că:

- Asigurați-vă că capetele cablurilor sunt curate și neavariate. În cazul în care capetele nu sunt curate, timpii de sudura Fusamatic® pot fi eronat estimați.
- Inspectați vizual unitatea de control de orice tip de avarie.
- Asigurați-vă că priza de alimentare nu este avariata și îndepărtați orice mizerie.
- Verificați să nu fie avariate cablurile de intrare sau ieșire, respectiv neizolate sau crăpate.
- Asigurați-vă că cititorul de bare este conectat (nu îl conectați după ce aparatul este conectat la curent întrucât fie aparatul fie scannerul pot fi avariate)
- Asigurați-vă că unitatea a fost corect întreținută și calibrată.

Nu utilizați niciodată unitatea de control dacă priza, cablurile sau carcasa sunt avariate, agentul de service Fusion Group Limited va efectua operațiunile de întreținere și service..

Nu încercați să deschideți carcasa – nu există părți ce pot fi servicate de operator în interior

Notă: Capetele cablurilor pot fi înlocuite după următoarea procedură:

1. Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la curent.
2. Deșurubați conectorii (anti-orar)
3. Scoateți pinii, doar de pe partea roșie
4. Înlocuiți pinii pe partea roșie
5. Înlocuiți conectorul final asigurându-vă că este complet strâns.

5.2 Service-ul /întreținerea

Pentru a se asigura de performanța optimă, fie producătorul sau un agent autorizat de service va verifica și calibre produsul la un interval nu mai lung de 12 luni.

Pentru informații tehnice contactați cel mai apropiat agent de service sau producătorul, Fusion Group Limited la telefon +44 (0) 1246 268666.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

6 Date de intrare inserate manual

Date de intrare inserate manual sunt necesare în diverse momente în operarea echipamentului.

6.1 Inserare datelor

Există două modalități de inserare a datelor – selectați modul și editați modul. La activarea Inserarea Datelor Manual echipamentul este în modul selectați.

Modul selectați – Caracterele / acțiunile sunt selectate utilizând butoanele sus/jos, stânga / dreapta pentru a mișca cursorul select la iconița dorită. Caracterul selectat /acțiunea este confirmată prin apăsarea butonului verde.

Modul editare – Pentru a selecta modul editare mutați cursorul To la to ❖ și apăsați butonul verde, cursorul de selectare se stinge (indicând modul editare). Cursorul de editare poate fi mutat în interiorul rândului de editare prin utilizarea butoanelor stânga / dreapta. Pentru a insera un caracter, ieșiți din modul editare (prin apăsarea butonului verde, cursorul de selectare va reapărea peste iconița ❖) și selectați caracterul de care aveți nevoie ca și caracter normal.

Cursor editare – Dacă nu se vede cursorul poziția de editare este la dreapta de ultimul caracter în câmpul de intrare.

Cursor selectare – Dacă nu se vede cursorul echipamentul este în modul editare.

Inserarea caracterelor – Caracterele vor fi mereu inserate în stânga cursorului de editare până când câmpul de intrare este plin. Cursorul de editare se va muta la dreapta pe măsura ce caracterele sunt inserate.

Ștergerea caracterelor – Caracterele din stânga cursorului de editare pot fi șterse în orice moment prin apăsarea butonului roșu. Cursorul de editare se va muta la stânga pe măsura ce fiecare caracter este șters. (până când cursorul de editare este în stânga poziției de editare)

Caracter extins – Pentru anumite fonturi și caractere, dacă butonul verde este ținut apăsat în jos pentru cel puțin 3 secunde, caracterul extins a fi afișat. O dată ce caracterul extins este afișat, selecția se va realiza așa cum în modul selectare. Nota: dacă pop-upul este afișat și caracterul extins nu este necesar, pop-upul va dispărea prin apăsarea butonului roșu fără a anexa caracterul extins. Vezi anexa A.

Câmpuri restricționate – În situația în care câmpurile necesită caractere special, se impune selecția acestora.

| Edit Operator | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | ↵ | | | |
| G | H | I | J | K | L | 4 | 5 | 6 | ⌫ | | | |
| M | N | O | P | Q | R | 7 | 8 | 9 | ⌂ | | | |
| S | T | U | V | W | X | , | 0 | . | ⌘ | | | |
| Y | Z | | | | | ⌵ | + | - | ⌂ | | | |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

- ↵ - Accepta textul și ieși (acțiune)
- ☒ - șterge rândul text (acțiune)
- ☒ - selectează modul editare (acțiune)
- ☒ - schimbă fontul (acțiune)
- ↕ - Schimbă între majuscule și minuscule. (acțiune)
- ␣ - caracter spațiu

7 Bara de status


Bara de status este afișată în cazul majorității ecranelor, afișând informații referitoare la perioada de service și energia furnizată.

Fiecare bară pe statutul de memorie indică aproximativ 80 de îmbinări.

Forma dintre îmbinare și zilele până la următorul service va pălpi fie când numărul îmbinărilor sau numărul de zile până la următorul service este de mai mic de 21.


7.1 Bara de status standard

Această bară este afișată cu referire la informația inserată, informația referitoare la fitting și la ecranele de fuziune




7.2 Back-up al datelor pe cardul de memorie

Această bară este afișată atunci când datele sunt copiate pe cadrul de memorie.



7.3 Transmiterea datelor către device-ul USB

Această bară este afișată atunci când datele sunt transmise către USB (înregistrarea îmbinărilor, printurile înregistrărilor modul de transfer rapid al datelor).



SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

Numărul de zile până la service —

Descărcare pe stick USB _____

8 Operare generală

8.1 Secvențele de pornire


Asigurați-vă că cablurile de intrare și ieșire sunt complet rulate.

Unitățile care au disponibil cititorul de cod de bară se vor conecta la scanner doar înainte ca acestea să fie pornite.

Conectați unitatea la o sursă de curent corespunzătoare. (alimentare din sistem sau generator).

Poziționați butonul de pornire pe ON, acesta va ilumina atunci când este ON.

LCD –ul (Liquid Crystal Display) afișează următoarele timp de 5 secunde, iar unitate cu cititor de coduri de bare va porni prin redarea unui scurt ton audio.



Dacă metoda de logare ISO 12176-3 este activată unitatea nu va fi operabilă până când operatorul va scana codul de bară. Ecranul va cere fie un cod de bare valid, iar ulterior se va scana codul de bare înainte ca informația să fie afișată pe ecran. Dacă se acționează butonul roșu va fi afișat meniul de utilizare, pentru a vă familiariza cu acesta consultați secțiunea 13 meniu utilizator.


8.2 BlueBox

Dacă BlueBox este activat, atunci este necesar să se conecteze la echipament un dispozitiv mobil, prin intermediul bluetooth cu aplicația BlueBox deschisă, înainte ca informația să fie afișată pe ecran. Vă rugăm consultați secțiune dispozitiv mobil pentru instructaj referitor la modalitatea de conectare prin intermediul bluetooth. Pentru mai multe detalii contactați Control Point la +44 (0)1246 262422 sau email info@controlpointllp.com.

8.3 Mesaje de avertizare

La pornire, pot fi afișate anumite mesaje de avertizare. Acestea sunt următoarele:

8.3.1 Întrerupere în alimentare cu energie electrică în timpul ciclului de fuziune



SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare



Dacă pe parcursul ciclului de fuziune sau răcire a fost înregistrată o întrerupere în alimentarea cu energie, va fi afișat acest mesaj. Mesajul va fi afișat repetitiv la pornire până la apăsarea butonului verde.

8.3.2 Îmbinare blocată

Dacă a fost activată opțiunea Lockout, operatorul va fi îndrumat să contacteze un supraveghetor atunci când o îmbinare incompletă este făcută.

Dacă îmbinarea este incompletă un mesaj îl va anunța pe operator ca acesta să înștiințeze supraveghetorul. O dată cu mesajul se va afișa o literă între A și Z, alături de numărul de eroare. Operatorul va cita litera și numărul îmbinării supraveghetorului.

Supraveghetorul va oferi un răspuns pe care îl va transmite operatorului, care ulterior îl introduce ca un cod de deblocare.

Dacă codul este introdus incorect se generează o nouă literă și operatorul trebuie să solicite un nou răspuns. Dacă codul este introdus corect îmbinarea este deblocată și unitatea poate continua la următoarea îmbinare.

Prin oprirea echipamentului nu se poate evita deblocarea aparatului, implicit operatorul nu poate continua fără a obține un cod de deblocare ca răspuns la codul afișat.

Dacă îmbinarea este clasată ca fiind completă, aparatul poate continua la următoarea îmbinare.

Dacă Joint Lockout este dezactivată software-ul va ignora acest statut al îmbinării.

8.3.3 Alarmă service

Această alarmă indică fie că numărul maxim de îmbinări sau de zile a fost atins de la ultimul service. Unitatea trebuie trimisă la service, se va contacta cel mai apropiat service.

Dacă Service Lockout este dezactivat – apăsați butonul verde pentru a continua utilizarea echipamentului. Necesitatea service-ului va fi înregistrată pe datele referitoare la îmbinare, până când unitatea va fi trimisă la service și perioada de service va fi resetată.

! Service Required !
Contact
Fusion Group
+44 (0)1246 268666
+44 (0)1246 268052
Press ● to continue

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

Dacă este active serviciu Service Lockout – SBOX nu va mai fi operabil până când aceasta nu va fi trimisă la service și se va reseta perioada de service.

| |
|---|
| ! Service Lock Out ! |
| ! Service Required ! Contact Fusion Group +44 (0)1246 268666 +44 (0)1246 268052 |
| ! Service Lock Out ! |

8.3.4 Supraîncălzirea

| | |
|--|----------|
| !Warning! | |
| Internal Temperature too high Wait for SBOX to Cool | |
| Temperature Int | (°) 67.1 |

Aceasta indică că temperatura în interiorul unității este mai mare de +65°C. Unitatea va rămâne inoperabilă până când temperatura scade până la +55°C. Se va urmări ca temperatura de pe ecran astfel cum este afișat mai sus. â

8.3.5 Inserarea datelor privind trasabilitatea datelor

Parametri de trasabilitate precum codul operatorului sau locația codului pot fi inserate prin cititor de coduri de bare (dacă este disponibil), manual sau evitate dacă este necesar. Codurile de bare pentru trasabilitate ar trebui să fie Code128 sau ITF 2 din 5.

Pentru unitatea dotată cu codului de bare: Atunci când ecranul afișează parametric, se va insera un parametru prin citirea codului de bară, prin utilizarea cititorului e coduri de bară.

9 Informații de intrare

Unitatea va porni pentru inserarea de către operator a locației, datelor opționale 1, datelor opționale 2 și proiect – dacă este cazul, după cum urmează::

| |
|---|
| ! Connect Fitting |
| <Operator> <Location> <Optional Data 1> <Optional Data 2> <Project> |
| Pipe Scraped & clamped? |
| Continue Press ● To confirm |

Scroll între câmpuri cu ajutorul butoanelor de joss us de pe tastatură. Atunci când este evidențiat câmpul corespunzător, fie se apasă butoanele stânga sau dreapta pentru a selecta una din cele cinci intrări pentru un câmp anume,

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

fie butonul verde pentru a edita informația de pe ecran. La apăsare butonului verde va fi afișat următorul ecran

| Edit Operator | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | ↵ |
| G | H | I | J | K | L | 4 | 5 | 6 | ⏏ |
| M | N | O | P | Q | R | 7 | 8 | 9 | ⏏ |
| S | T | U | V | W | X | , | 0 | . | ↕ |
| Y | Z | | | | | ⏏ | + | - | ⏏ |

Mutați-vă pe caracterele dorite prin apăsarea butoanelor jos, sus, stânga dreapta de pe tastatura. Ulterior apăsați butonul verde pentru a confirma selecția. Repetați operațiunea până când ați inserat toate informațiile dorite. Ulterior selectați '↵', apăsați butonul verde de pe tastatură pentru a vă întoarce la ecranul de inserare a informațiilor.

După inserarea proiectului se va afișa pe ecran numărul de îmbinări. Dacă a fost selectat un proiect anterior atunci se va afișa următorul număr de îmbinări ale proiectului pe ecranul de editare. Numerele de îmbinări pot fi compuse din numere sau litere. Unitatea va reține numerele și nu literele. Orice litere după numere se vor pierde pentru următoarea îmbinare.

În cazul unităților cu coduri de bară: Dacă este activă metoda de intrare ISO12176-3 pentru logare și a fost scanat un cod de bare valid, atunci operatorului i se va afișa următoarea informație.

Notă: atenție operatorul, locația, datele opționale 1, datele opționale 2, proiectul și îmbinările proiectului sunt date subsecvente îmbinării. Dacă datele referitoare la operatorul, locația, datele opționale 1, datele opționale 2, proiectul nu necesare se va lăsa loc liber sau se va insera caracterul spațiu.

Ultimele 5 itemuri inserate sunt memorate pentru reutilizare. Acest istoric poate fi accesat prin acționarea butoanelor stânga sau dreapta.

Ulterior inserării datelor se va poziționa cursorul prin scroll pe 'Pipe scraped and clamped?'. Șlefuirea și poziționarea țevilor în conformitate cu prevederile legale. Pentru confirmare se va acționa butonul verde—'✓'. Conectați la îmbinare, ulterior va fi afișat 'Fitting Connected'. Unitatea va continua operațiunea doar dacă se va confirma 'Pipe scraped and clamped?' și dacă îmbinarea este conectată. Când acestea vor fi fost făcute cursorul se va muta pe secțiunea 'Continue'.

Se va acționa butonul verde pentru a continua la ecranul privind informațiile referitoare la îmbinare.

9.1 Mesaje pe ecranul de inserare a datelor

Connect fitting: Fitting neconectat sau cu defect.

Fitting Connected: În așteptarea continuării la ecranul privind informațiile referitoare la îmbinare.

Connect Lead: Cablu de ieșire defect, se va contacta agentul de service.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

10 Ecranul privind informația referitoare la îmbinare

Unitatea vă va informa asupra inserției componentei 1 din lot, componenta 2 din lot, lot opțional și îmbinări lot, în cazul în care funcția este activată

| Fitting Details | |
|-----------------|--------------------|
| < | Component 1 Batch> |
| < | Component 2 Batch> |
| < | Optional Batch> |
| < | Fitting Batch> |

Poziționați-vă în câmpul dorit din butoanele sus și jos de pe tastatură, când câmpul dorit este evidențiat apăsați butonul verde de pe tastatură. Următorul ecran va fi afișat.

| Edit Component 1 batch | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | ↵ |
| G | H | I | J | K | L | 4 | 5 | 6 | ⏏ |
| M | N | O | P | Q | R | 7 | 8 | 9 | ⏏ |
| S | T | U | V | W | X | , | 0 | . | ⏏ |
| Y | Z | | | | | ⏏ | + | - | ⏏ |

Poziționați-vă pe caracterele dorite din butoanele sus jos, stânga și dreapta de pe tastatură. Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură. Repetați acțiunea până când informația dorită este inserată completă. Ulterior selectați '↵' și apăsați butonul verde de pe tastatură pentru a vă întoarce la ecranul de informare. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 6.1. inserarea caracterelor.

În situația cutiilor cu coduri de bară scanați codul de bară prin apropierea acestuia de aparat pentru a scana informația. Dacă este activată opțiunea de trasabilitate a informațiilor ISO12176 – 4 se va scana o îmbinare a unui lot și cel puțin un cod de bară al lotului înainte să fie scanată îmbinarea cu coduri de bară.

10.1 Moduri de operare

Unitatea poate opera în trei moduri distincte

- Modul manual
- Modul Fusamatic®
- Modul cu coduri de bare

10.2 Conexiunea la îmbinare

În cazul modului Fusamatic® cablul roșu trebuie conectat la pinul roșu al îmbinării automate, iar cablul negru la pinul aferent. Dacă aparatul este conectat la o îmbinare non Fusamatic® sau conectat la una invers, acesta va forța funcționarea în modul manual sau cu coduri de bară.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

10.3 Timpi de fuziune sau identificare

SBOX suportă trei modalități de inserare a timpilor de fuziune pentru îmbinarea prin electrofuziune. Primul mod este cel automat, sistemul Fusamatic. Cel de al doilea mod este cel manual, acesta permite inserarea manual a voltajului de ieșire și a timpilor ciclurilor de fuziune. Cel de al treilea este cu coduri de bară, respectiv acesta permite setarea parametrilor de fuziune (precum voltaj de ieșire, timpi de fuziune / energie) prin citirea unui cod de bară care poate fi poziționat de obicei pe o parte laterală a îmbinării.

10.4 FUSAMATIC: Modul automat de fuziune

În modul automat, unitatea de control interoghează îmbinarea, iar în cazul în care aceasta este corect conectată la aparat, acesta stabilește automat ciclul de fuziune.

Notă: aceasta implică ca și cablul roșu să fie conectat la pinul de îmbinare roșu și ca cel negru în pinul aferent corespunzător.

Din ecranul de informare se va acționa butonul verde pentru a confirma că țevile au fost șlefuite și potrivite. Ulterior se va acționa butonul verde pentru a continua. Atunci când este identificată îmbinarea automată, ecranul indică timpul și voltajul, vezi exemplul mai jos.

| Fusamatic Fitting | |
|---------------------|----------|
| <Component 1 Batch> | |
| <Component 2 Batch> | |
| <Optional Data> | |
| <Fitting Batch> | |
| Volts | (V) 39.5 |
| Time | (s) 750 |
| FUSE | |
| Press ● to confirm | |


Verificați dacă a fost setat corect timpul și voltajul de fuziune prin verificarea informațiilor indicate. Apăsăți butonul verde pentru a continua al fuziune. Dacă este indicat un timp de fuziune incorect, deconectați îmbinarea și reconectați. În situația în care nici în acest caz timpul de fuziune nu este corect, se poate forța modul manual prin inversarea cablurilor de ieșire.

10.4.1 Îmbinări automate

Dacă opțiunea de îmbinare automată a fost pregătită unitatea va recunoaște doar îmbinările Fusamatic® și nu le va recunoaște pe cele manuale.

Din ecranul de informare apăsați butonul verde pentru a confirma că țevile sunt șlefuite și poziționate. Ulterior apăsați butonul verde pentru a continua. Atunci când este detectată îmbinarea automată, ecranul va indica timpul și voltajul, vezi exemplul mai jos.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare




Verificați dacă a fost setat corect timpul și voltajul de fuziune prin verificarea informațiilor indicate. Apăsați butonul verde pentru a continua al fuziune. Dacă este indicat un timp de fuziune incorect, deconectați îmbinarea și reconectați.

Dacă a fost recunoscută o îmbinare non Fusamatic® următorul ecran va fi afișat.



10.5 Manual


Dacă îmbinarea nu este una de tip sau Fusamatic, sau dacă cablurile la îmbinare sunt inversate (cablu negru la pinul roșu al îmbinării).



Apăsați butonul verde pentru a confirm ca țevile au fost șlefuite și potrivite. Ulterior apăsați butonul verde pentru a continua. Informația referitoare la îmbinare va fi afișate, astfel cum este prezentat mai sus. Poziționați-vă pe poziția Manual, utilizând butoanele sus și jos de pe tastatură ulterior apăsați butonul verde.

10.5.1 Editați voltajul scontat

Ecranul Editați voltajul scontat va fi afișat




Poziționați-vă pe caracterele dorite din butoanele sus jos, stânga și dreapta de pe tastatură. Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 6.1. inserarea caracterelor. O dată ce voltajul scontat este inserat ecranul editați timpii scontați va fi afișat.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare


10.5.2 Editați timpii scontati

Ecranul editați timpii scontati va fi afișat la toate unitățile cu sau fără coduri de bară



Poziționați-vă pe caracterele dorite din butoanele sus jos, stânga și dreapta de pe tastatură. Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 6.1. inserarea caracterelor


După ce au fost inserate voltajul și timpii, următorul ecran va fi afișat.



Verificați ca voltajul și timpii să fie corecți pentru îmbinarea utilizată. În caz contrar voltajul și timpii pot fi editați prin poziționarea pe itemul ce trebuie editat și respectiv apăsarea butonului verde pentru a modifica informația. Dacă voltajul și timpii sunt corecți puteți porni ciclul de fuziune.


10.6 Modul cu coduri de bară (doar pentru unitățile ce suporta cititoare de coduri de bare)

Dacă îmbinarea nu este una de tip Fusamatic sau Fusamatic inversată



SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

Apăsați butonul verde pentru a confirma că țevile sunt șlefuite și poziționate corect. Ulterior apăsați butonul verde pentru a continua. Informația referitoare la îmbinare va fi afișată potrivit celor de mai sus. Poziționați-vă pe *Fitting barcode* utilizând butoanele sus și jos de pe tastatură. Ulterior utilizând cititorul de coduri de bară scanați codul de bară al îmbinării sau apăsați butonul verde pentru a insera codul de bară manual, următorul ecran va fi afișat.



Poziționați-vă pe caracterele dorite din butoanele sus jos, stânga și dreapta de pe tastatură. Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 6.1. inserarea caracterelor.

Dacă cititorul a fost utilizat pentru a scana un cod de bară al îmbinării, un ecran similar celui de mai jos va fi afișat:

| | |
|---------------------|----------|
| FUSI | |
| Coupler | |
| 63mm | |
| Coil Resistance | (Ω)0.91 |
| Measured Resistance | (Ω)0.93 |
| Volts | (v) 40.0 |
| Time | (s) 35 |
| Cool Time | (s) 600 |
| Press ● to continue | |

10.6.1 Informații referitoare la ecranul cu coduri de bară

Notă: ecranul prezintă următoarele informații

| Item | Detaliu | Exemplu |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| Producător | Fusion Group Limited | FUSI |
| Tip îmbinare | Cuplaj | Cuplaj |
| Dimensiune îmbinare | 63mm | 63mm |
| Rezistența bobileni | Rezistența teoretică | 0.91 Ohms |
| Rezistența măsurată | Rezistența măsurată efectiv | 0.93 Ohms |
| Volți | Voltaj scontat | 40.0 |
| Timpi | Timpi scontați | 35 secunde |
| Timp de răcire | Timpi de răcire | 600 secunde |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

Verificați dacă detaliile îmbinării sunt corecte, ulterior apăsați butonul verde pentru a continua. Ecranul cuprinzând informații referitoare la fuziune va fi afișat, potrivit celor de mai jos

| Barcode Details | |
|---------------------|----------|
| <Component 1 Batch> | |
| <Component 2 Batch> | |
| <Optional Data> | |
| <Fitting Batch> | |
| Volts | (V) 40.0 |
| Time | (s) 35 |
| FUSE | |
| Press ● to confirm | |

Verificați dacă informația este corectă și dacă este corectă apăsați butonul start pentru a porni ciclul de fuziune.

10.7 Pornirea ciclului de încălzire

Ciclul de fuziune (de încălzire) poate porni imediat ce au fost inserate date valide referitoare la timp și voltaj (utilizând modul Fusamatic, manual sau cu coduri de bară). Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură pentru a porni ciclul de fuziune.

Dacă este activată opțiunea Blue Box ecranul va afișa o fotografie ce va indica conectarea la un dispozitiv mobile pentru a putea porni ciclul de fuziune.

10.8 Ciclu de încălzire

Puterea la ieșire va fi utilizată și ecranul va indica timpul rămas până la finalizarea ciclului, voltajul de ieșire, curentul la ieșire pentru prezenta îmbinare, vezi exemplul mai jos.

| Heating Cycle | |
|-------------------|-----------|
| Joint number | 20 |
| Time remaining | (s) 76 |
| Output voltage | (V) 39.5 |
| Output current | (A) 16.4 |
| Observe cool time | (s) ----- |

Așteptați finalizarea ciclului.

10.9 Oprirea/abandon manuală a ciclului

Notă: Ciclul poate fi oprit înainte de a fi terminat prin apăsarea butonului roșu de pe tastatură sau prin deconectarea alimentării cu energie electrică. Procesul va fi oprit și dacă se vor deconecta cablurile de ieșire. În cazul tuturor opririlor manuale ale ciclurilor de fuziune se vor afișa mesaje de eroare.

ATENȚIE: Nu este recomandată întreruperea alimentării cu energie sau deconectarea de la îmbinare.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

10.10 Finalizarea ciclului – Timpul de răcire

Atunci când ciclul de fuziune este complet, încheiat cu succes, ecranul va afișa următoarele, în situațiile în care nu există un timp de răcire specificat sau în situația în care acesta a fost întrerupt.

Deconectați îmbinarea imediat ce este afișat următorul ecran, ecranul va reveni la ecranul privind informațiile de intrare.

NU ÎNDEPĂRTAȚI CLAMELE PÂNĂ CÂND NU SE SCURGE TOT TIMPUL DE RĂCIRE!

| Joint status | |
|--------------------|----|
| Joint number | 20 |
| Joint complete | |
| Disconnect Fitting | |
| Observe cool time! | |

10.11 Finalizarea ciclului – cu ciclul de răcire (doar în cazul unităților cu coduri de bare)

Când ciclul de fuziune este complet, următorul ecran va fi afișat, în situația în care timpul de răcire este definit.

| Cooling Cycle | |
|----------------|-----------|
| Joint number | 20 |
| Time remaining | (s) 0 |
| Output voltage | (V) ----- |
| Output current | (A) ----- |
| Cool time | (s) 273 |

AȘTEPTAȚI FINALIZAREA CICLULUI ÎNAINTE DE A DECONECTA ÎMBINAREA SAU DE A ÎNDEPĂRTA CLEȘTII!

Când timpul de răcire este complet, următorul ecran va fi afișat:

| Joint status | |
|--------------------|----|
| Joint number | 20 |
| Joint complete | |
| Disconnect Fitting | |

Deconectați îmbinarea și îndepărtați clești. Ecranul va reveni la ecranul principal de inserare a datelor.

11 Memorie plină sau aproape plină

Când memoria se apropie de sfârșit și rămân mai puțin de 200 de îmbinări, ecranul de mai jos va fi afișat. Numărătoarea inversă a îmbinărilor va avea loc descrescător cu fiecare îmbinare. Operatorul poate realiza mai multe îmbinări prin apăsarea butonului verde de *Continuare/ Proceed*.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

| | |
|--|-----|
| Joint Remaining | 199 |
| ! Box will be inoperative When database is full | |
| Retrieve and Erase data As soon as possible | |
| ● to Proceed | |

Atunci când îmbinările ajung la 0 (nu mai există spațiu disponibil) memoria este plină. Unitatea nu va mai putea opera nici o altă îmbinare până când datele nu sunt descărcate și memoria este ștearsă.

| | |
|---|---|
| Joints Remaining | 0 |
| ! INTERNAL DATABASE FULL | |
| For the box to operate Retrieve and Erase data | |
| ■ to access User Menu | |

La apăsarea butonului roșu Meniu Utilizator va fi afișat și datele pot fi descărcate printate. Vezi secțiunea 13 Meniu Utilizator.

După descărcarea /printarea îmbinărilor Meniul Utilizator va reapărea. La apăsarea butonului roșu, ecranul va fi afișat.

| | |
|---|---|
| Joints Remaining | 0 |
| ! INTERNAL DATABASE FULL | |
| To erase the database And activate box | |
| Contact Engineer | |

Baza de date trebuie ștearsă pentru a face loc altor îmbinări noi. Contactați cel mai apropiat centru de service.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

12 Mesaje de eroare

În timpul procesului de încălzire ("fuziune"), dispozitivul de control monitorizează sistemul de potențiale probleme ce pot apărea în timpul îmbinării. În cazul unei probleme, un mesaj va fi afișat indicând natura problemei. Următoarele arată modurile eroare, posibile cauze și soluții.

| Mode | Mesaj | Motiv | Cauză posibilă | Remediu |
|------|--|--|--|---|
| E01 | Voltaaj de ieșire mărit | Măsurare la ieșire este mai mare cu 1.5% | • Supratensiune la alimentare | Verificații alimentarea și corecții |
| | | | • Eroare de calibrare | Contactați furnizorul |
| E02 | Voltaaj de ieșire scăzut | Măsurare la ieșire este mai mic cu 1.5% | • Voltaaj la intrarea prea mic | Verificații alimentarea și corecții |
| | | | • Eroare de calibrare | Contact supplier |
| E03 | Voltaaj de ieșire excesiv | Măsurare la ieșire este mai mare cu 6.5% | • Supratensiune la alimentare | Verificații alimentarea și corecții |
| | | | • Eroare de calibrare | Contactați furnizorul |
| E04 | Curent de ieșire mărit | Curentul măsurat este cu 10% mai mare decât în cazul ciclului anterior | • Scurt circuit la îmbinare din cauză pregătirii proaste | Verificați și înlocuiți fitting |
| E05 | Curent de ieșire scăzut | Curent măsurat mai mic de 1.0A | • Deconectați fitting | Deconectați doar în caz de urgență |
| | | | • Rezistență mare a fittingului | Încercați alt fitting |
| | | | • Circuit întrerupt | Tăiați și înlocuiți fitting |
| E06 | Curent de ieșire excesiv | Curentul măsurat este cu 20% mai mare decât curentul măsurat inițial | • Scurt circuite excesive în fitting | Tăiați și înlocuiți fitting |
| E07 | '■' fuziune întreruptă | Operatorul a apăsă butonul pentru întrerupere manuala ciclului | • Intervenția operatorului | Apăsați butonul de stop doar în caz de urgență |
| E08 | Lispa alimentare - în timpul ciclului de fuziune | Întreruperea alimentării în timpul fuziunii | • Deconectare de la alimentare | Deconectați de la alimentare doar în caz de urgență |
| | | | • Generatorul nu mai are combustibil | Reumpleți generatorul |
| E09 | '■' apăsarea butonului stop în timpul procesului de răcire | Butonul de stop a fost apăsat în timpul procesului de răcire | • Îmbinare deconectată | Apăsați butonul de stop doar în caz de urgență |
| E10 | Deconectat în timpul procesului de răcire | Îmbinarea a fost deconectată în faza de răcire. | • Îmbinare deconectată | Deconectați doar în caz de urgență |
| E11 | Întrerupea alimentării | Alimentarea a fost întreruptă în timpul ciclului de fuziune | • Alimentare întreruptă | Deconectați alimentarea doar în caz de urgență |
| | | | • Generatorul nu mai are combustibil | Reumpleți generatorul |

În situația în care apare un cod de eroare pe ecran contactați, Fusion Group Limited la numărul de telefon +44 (0) 1246 268666.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare


13 Meniu utilizator

Meniu utilizator permite utilizatorului să vadă și să descarce datele privind fuziunea și Variabilele Sistemului, să modifice contrastul și să șteargă istoricul datelor. Pentru a accesa Meniu utilizator, apăsați butonul roșu când intrați în ecranul cu informații de inserat. Utilizați butoanele sus și jos pentru a evidenția opțiunea de meniu solicitată, ulterior apăsați butonul verde pentru a selecta.

13.1 Ajustarea contractului LCD-ului (Opțiune meniu 00)

Selectând această opțiune se permite ajustarea contractului LCD cu ajutorul tastaturii.

Apăsând butoanele sus și jos de pe tastatură veți ajusta contrastul LCD în pași mici. Apăsând butoanele stânga și dreapta veți ajusta contrastul în pași mai mari. Pentru a confirma contrastul LCD și a ieși din meniu apăsați butonul verde. Apăsați butonul roșu pentru a ieși fără a modifica contrastul.




13.2 Setarea limbii (Opțiune meniu 01)

În situația în care este activată, această opțiune permite utilizatorului să selecteze limba de operare a SBOX.

Utilizând butonul sus și jos de pe tastatură selectați limba dorită. Pentru a confirma limba selectată și a ieși din meniu apăsați butonul verde. Apăsați butonul roșu pentru a ieși fără a modifica limba.



Dacă este nu este activată opțiunea ecranul va afișa următoarele la selectarea limbii.



SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

13.3 Accesarea înregistrărilor fuziunilor (Opțiune meniu 02) și Transfer Date (Opțiune meniu 03)

Selectând această opțiune se permite operatorului să vizualizeze data fuziunii pe ecran sau să descarce datele fuziunii pe un stick de memorie și să vadă datele fuziunii în Microsoft® Notepad.

| Review joint(s) | |
|-------------------|--------|
| Send to: | Screen |
| Select record(s): | |
| Last joint | |
| From | 24 |
| To | 24 |
| ● to Proceed | |

13.3.1 Transfer către

Selectați întâi cu ajutorul butoanelor sus și jos “Send to – Transfer către” și ulterior utilizați butoanele stânga și dreapta pentru a selecta destinatarul datelor fuzionate.

13.3.2 Ecran

Afișați datele fuziunii pe ecran. Vezi secțiunea 13.3.6 selectarea înregistrărilor.

13.3.3 USB

Descărcați datele pe un stick de memorie pentru a fi vizualizate în Notepad (se va folosi Unicode Font). Conectați stickul de memorie USB A pe lateralul unității. Vezi secțiunea 13.3.6 selectarea înregistrărilor, vizualizare/print.

13.3.6 Selectarea înregistrărilor, vizualizare / descărcare

Utilizând butoanele sus și jos poziționați-vă pe ultima fuziune. Utilizând butoanele stânga și dreapta selectați fuziunea dorită.

13.3.6.1 Ultima fuziune

Aceasta prezintă ultima îmbinare fuzionată. Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

13.3.6.2 Toate fuziunile

Aceasta prezintă toate fuziunile din baza de date. Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

13.3.6.3 Interval fuziuni

Permite selectarea unui interval al fuziunilor, prin acționarea butoanelor stânga și dreapta de pe tastatură se setează intervalul pe “de la” “la”. Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

13.3.6.4 Toate finalizate complet

Aceasta indică toate fuziunile finalizate complet din baza de date. Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

13.3.6.5 Toate operațiunile incomplete

Aceasta prezintă toate fuziunile incomplete din baza de date. Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

13.3.6.6 Parametri

Aceasta prezintă date referitoare la fuziune operatorului referitor la/sau /și proiect prin poziționarea operatorului pe proiect și apăsarea butonului verde pentru a insera criteriu, următorul ecran va fi afișat.

| Operator | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | ↵ |
| G | H | I | J | K | L | 4 | 5 | 6 | ↵ |
| M | N | O | P | Q | R | 7 | 8 | 9 | ↵ |
| S | T | U | V | W | X | , | 0 | . | ↵ |
| Y | Z | | | | | ⏪ | + | - | ⏩ |

Poziționați-vă pe caracterele dorite din butoanele sus jos, stânga și dreapta de pe tastatură. Ulterior apăsați butonul verde de pe tastatură. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 6.1. inserarea caracterelor. O dată ce voltajul scontat este inserat ecranul editați timpii scontat și va fi afișat. Dacă nu este identificat nici o asemănare următorul ecran va fi afișat.

Operation cancelled:
No matching record

Press ● to continue

Vezi secțiunea 13.3.6.7 transfer date vizualizare /descărcare

13.3.6.7 Transfer de date vizualizare / descărcare

După ce ați realizat selecția scroll în jos până la '● to proceed' după care informația relevantă pentru dvs. va fi afișată.

Dacă destinația este ecranul va fi afișată pe rând fiecare fuziune. Utilizați butoanele sus și jos de pe tastatură pentru a selecta între datele fuziunilor. Apăsați butonul verde pentru a vede informația ce este rulată pe ecran. Utilizați butoanele stânga și dreapta pentru a vă muta pe următoarea fuziune. Apăsați butonul roșu de pe tastatură pentru a ieși din meniu.

Atunci când datele referitoare la fuziune au fost transmise pe USB ecranul va afișa complet "press ● to continue". Bara de status din josul ecranului va arăta statusul descărcării, se va consulta secțiunea 7 bara status.

Dacă baza de date este goală următorul ecran va fi afișat.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

| Review Joint(s) |
|-----------------|
| No records! |
| ■ to Proceed |


SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare


13.4 Variabilele sistemului (Opțiune meniu 04)

Prin selectarea acestei opțiuni operatorul poate vizualiza setările curente ale sistemului, de ex. Seria, proprietarul, versiunea de software, numărul de fuziune și opțiunile de setare, fie pe ecran fie acesta le poate descărca pe un stick de memorie și le poate vizualiza prin intermediul Microsoft® Notepad.

Utilizați butoanele sus și jos de pe tastatură pentru a da scroll în sus și în jos pentru selectarea variabilelor de sistem. Apăsăți butonul verde pentru a vedea informația ce este afișată în într-o parte a ecranului. Apăsăți butonul roșu de pe tastatură pentru a ieși din variabilele de sistem. Această informație vă poate fi solicitată atunci când contactați Fusion Group.



Vă rugăm consultați secțiunea 13.3.1 pentru informații referitoare la cum să transferați către destinatari date referitoare la variabilele de sistem. Primul ecran de informații este cel afișat mai jos.



13.5 Ștergeți istoricul (Opțiune meniu 05)

Prin selectarea acesteia se poate șterge tot istoricul.

Apăsăți butonul verde pentru a continua și a șterge tot istoricul. Apăsăți orice alt buton pentru a ieși din opțiunea ștergeți istoricul.

13.6 Recuperăți date arhivate (Opțiune meniu 06)

Prin selectarea acestei opțiuni se permite utilizatorului să recupereze date arhivate anterior pe cardul SD.

Apăsăți butonul verde pentru a accesa datele arhivate, ulterior utilizați butonul sus și jos pentru a selecta fișierele arhivate pe care doriți să le recuperați. Atunci când apăsați butonul verde SBOX vă va solicita automat să conectați un stick de memorie, ulterior va trece la transferul datelor pe stickul de memorie.

Prin apăsarea butonului roșu veți opri procedura.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

13.7 Ora de vară (Opțiune meniu 07)

Aceasta vă permite comutarea la ora de vară.

Apăsați butonul verde pentru a selecta ora de vară, ulterior apăsați butonul verde pentru a adăuga sau elimina o oră. Apăsați butonul roșu dacă doriți să ieșiți din opțiunea meniului ora de vară.

14 Meniu de diagnoză a utilizatorului

Pentru a intra în meniu de diagnoză a utilizatorului porniți unitatea, când vă apare logo pe ecran apăsați butonul roșu, ulterior apăsați din nou butonul roșu.

14.1 Test / Calibrare (01)

Opțiunile în cadrul meniului Test / Calibrare permite operatorului să testeze părți relevante ale SBOX.

Apăsați butonul verde pentru a intra în meniu în opțiunea test / calibrare ulterior utilizați butoanele sus și jos pentru a selecta opțiunile relevante ulterior apăsați din nou butonul verde pentru a intra în opțiunile meniului.

14.1.1 Măsurarea rezistenței bobinei (04)

Măsurarea rezistenței bobinei permite utilizatorului măsurarea rezistenței bobinei prin interfața ecranului.

Conectați capetele cablurilor la o îmbinare și vă va fi afișată rezistența bobinei.

Apăsați butonul roșu de pe tastatură pentru a ieși din opțiunea meniului și pentru a vă întoarce în meniul test/calibrare.

14.1.2 Măsurarea rezistenței ID (06)

Opțiunea de măsurare a rezistenței ID permite verificarea timpului și calibrarea rezistenței prin intermediul afișajului ecranului.

Conectați cablurile la o îmbinare Fusamatic. Verificați ca timpul de îmbinare să fie corect și va fi de asemenea afișată rezistența pe ecran.

Apăsați butonul roșu pentru a ieși din opțiunea măsurarea rezistenței ID și pentru a vă întoarceți în meniul test / calibrare.

14.1.3 Tastatura și testul buzzer (10)

Opțiunea tastatură și testul buzzer permite testarea tastaturii și a buzzer.

Apăsați fiecare buton pe rând; butonul respectiv va fi evidențiat pe ecran. Dacă este apăsat butonul verde buzzer-ul va face zgomot. Prin apăsarea butonului roșu vă veți întoarce la ecranul din meniu test/calibrare după o scurtă perioadă.

14.1.4 Test scanner (11)

Opțiunea test scanner permite scannerului să testeze scanerul pentru codul de bare.

Scanați un cod de bare și ulterior lungimea acestuia vă va fi afișată pe ecran.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

15 Specificații

| Alimentare | SBOX60 / SBOX60BC | | |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| | Minim | Obișnuit | Maxim |
| Voltaj de intrare | 195v | 230v | 265v |
| Frecvență de intrare | 40Hz | 50Hz | 60Hz |
| Puterea generatorului | 4.2KVA | | 6KVA |

| Ieșire | SBOX60 / SBOX60BC | | |
|---|-------------------|----------|-------|
| | Minim | Obișnuit | Maxim |
| Voltaj de ieșire 40v Auto fitting | 39.0v | 39.5v | 40.0v |
| Voltaj de ieșire manual și coduri de bare | 10.0v | | 48.0v |
| Curent de ieșire | 2A | | 60A |
| 60% din ciclou ISO12176-2 | 60A | | |
| Curent max <60seconds | | | 80A |

| Moduri de operare | SBOX60 | SBOX60BC |
|-------------------|--------------------|----------|
| Fusamatic® | 20 to 900 secunde | |
| Manual | 10 to 3500 secunde | |
| Coduri de bare | | ✓ |

| Memorie | SBOX60 / SBOX60BC |
|----------------------|---------------------------|
| Capacitatea memoriei | Până la 2000 înregistrări |
| Backup pe cardul SD | ✓ |

| Date de ieșire | SBOX60 / SBOX60BC |
|----------------------|-------------------|
| Stick de memorie USB | ✓ |

| Mediu | SBOX60 / SBOX60BC | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| | Minim | Maxim |
| Temperatură de operare | -10°C | +40°C |
| Tempertură de depozitare | -15°C | +55°C |
| Protecția mediului | IP54 | |

| Dimensiuni | Lățime | Adâncime | Înălțime |
|------------|--------|----------|----------|
| | 30cm | 29cm | 43cm |

| Lungimea cablurilor | SBOX60 / SBOX60BC |
|---------------------|-------------------|
| Cablu intrare | 3m |
| Cablu ieșire | 3.2m |

| Greutate | SBOX60 | SBOX60BC |
|---------------------|--------|----------|
| Unitatea cu cabluri | 16.8Kg | 17.0Kg |
| Protecția | 2Kg | |

| Standarde | SBOX60 / SBOX60BC |
|--------------------------|-------------------|
| ISO12176-2 Electrofuzion | ✓ |
| ISO12176-2 Clasificare | P23US2FVKADX |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

| | SBOX60BC |
|---|----------|
| ISO12176-3 Insignă operator | ✓ |
| ISO12176-4 Codare pentru traseabilitate | ✓ |

16 Drepturi

Având în vedere procesul continuu de dezvoltare și îmbunătățire a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără înștiințări prealabile ale clienților.

17 Accesorii

Mai jos este o listă a accesoriilor și numerele acestora pentru comanda la Fusion

Below is a list of accessories and Fusion order numbers:

| Nr. De comandă | Descriere |
|----------------|---|
| 742182 | Stick memorie |
| 742346 | Kit coduri de bare SBOX Kit (prelucrat de un centru de service autorizat) |
| 742229 | Capete de cabluri de 4mm |

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune

Manual de operare

Anexa A SBOX Set pentru inserarea manuală

Seturile de inserare SBOX sunt prezentate mai jos:

A.1 Set caractere numere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - + , □ (□ - reprezintă un SPAȚIU).

A.2 Font set ABC

A.2.1 Majuscule

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A.2.2 Minuscule

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Atunci când butonul verde este ținut apăsat mai mult de 3 secunde pe un caracter selectat următoarele caractere vor fi afișate.

| Caractere selectate | Caractere afișate | Caractere selectate | Caractere afișate |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A | À Á Â Ã Ä Å Æ | a | à á â ã ä å æ |
| C | Ç Ç Ç Ç | c | ç ç ç ç |
| D | Đ | | |
| E | È É Ê Ë Ì Í Î Ï | e | è é ê ë ì í î ï |
| G | Ĝ Ğ Ğ Ğ | g | ğ ğ ğ ğ |
| H | Ĥ | h | ĥ |
| I | Ì Í Î Ï Ĵ Ķ | i | ì í î ï ĵ ģ |
| J | Ĵ | j | ĵ |
| K | Ķ | k | ķ |
| L | Ĺ Ľ Ľ Ľ | l | ĺ ľ ľ ľ |
| N | Ń Ń Ń Ń Đ | n | ń ñ ñ ñ đ |
| O | Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ò Ó | o | ò ó ô õ ö ø ò ó |
| R | Ŕ Ŗ Ŗ | r | ŕ ŗ ŗ |
| S | Š Š Š Š | s | š š š š |
| T | Ť Ť | t | ť |
| U | Ù Ú Û Ü Ů Ů Ů Ů | u | ù ú û ü ů ů ů ů |
| W | Ŵ | w | ŵ |
| Y | Ý Ÿ Ÿ | y | ý ŷ ŷ |
| Z | Ž Ž Ž | z | ž ž ž |

A.3 Rusă

A.3.1 Majuscule

А В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Э Ю Я

A.3.2 Minuscule

а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ э ю я

Atunci când butonul verde este ținut apăsat mai mult de 3 secunde pe un caracter selectat următoarele caractere vor fi afișate.

SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune Manual de operare

| Caractere selectate | Caractere afișate | Caractere selectate | Caractere afișate |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ъ | Ь Ы | Ъ | Ь Ы |

A.4 Japoneză

A.4.1 Majuscule

アカサタナハマヤラワ - ゝ 。

A.4.2 Minuscule

アカサツナハマヤラワ - ゝ 。

Atunci când butonul verde este ținut apăsat mai mult de 3 secunde pe un caracter selectat următoarele caractere vor fi afișate.

| Caractere selectate | Caractere afișate | Caractere selectate | Caractere afișate |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ア | イウエオ | ア | イウエオ |
| カ | キクケコ | カ | |
| サ | シスセソ | サ | |
| タ | チツテト | ツ | チツテト |
| ナ | ヌニネノン | ナ | |
| ハ | ヒフヘホ | ハ | |
| マ | ミムメモ | マ | |
| ヤ | ユヨ | ヤ | ユヨ |
| ラ | リルレロ | ラ | |
| ワ | ヲ | ワ | |

A.5 Simboluri

! ? # \$ % & ' () * ` / : ; < = > ? @ [] ^ { | } ~ ° ± μ Ω

**SBOX60 Aparat sudura prin electrofuziune
Manual de operare**



Fusion Group Limited
Smeckley Wood Close
Chesterfield Trading Estate
Chesterfield
Derbyshire
S41 9PZ

Tel: + 44 (0) 1246 268666

Fax: + 44 (0) 1246 268052

Email: sales@fusiongroup.com

Web: www.fusiongroup.com