



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Recomendações de Instalação



**Sensor Para Sinalização de Válvula**

### Sinalização de Válvulas:

O sensor duplo foi idealizado para sinalizar válvulas rotativas, que giram 1/4 de volta ( $90^\circ$ ), sendo constituído basicamente de dois sensores de proximidade indutivos montados em um mesmo invólucro.

Para que o sensor possa identificar a posição aberto ou fechado da válvula fornecemos também um acionador, composto de um sinalizador que se adapta diretamente ao eixo do atuador pneumático, e possui dois alvos metálicos ou magnéticos que acionam o sensor nas duas posições da válvula.




### Sensor Indutivo:

O sensor indutivo para sinalização de válvula detecta os acionadores metálicos presentes no indicador local provendo a indicação aberta ou fechada da válvula.

### Sensor Magnético:

O sensor magnético para sinalização de válvula detecta os acionadores magnéticos (imã) presentes no indicador local proporcionando assim a indicação de válvula aberta ou fechada.

### Dimensões Mecânicas:



### Funcionamento:

A detecção da válvula aberta ou fechada é realizada pelos dois sensores de proximidade interno montados na frente do invólucro, simbolizados pelos dois alvos na face sensora.

O sinalizador local foi idealizado para ser montado sobre o eixo do atuador pneumático e quando gira a  $90^\circ$  o seu alvo metálico ou magnético aciona um dos dois sensores sinalizando a válvula aberta ou fechada.



### Kit de Acionamento:

O kit de açãoamento consta do acionador local, com seus alvos metálicos.

O conjunto ainda inclui 1 disco distanciador, e os parafusos: M6x35 para fixação do acionador local ao eixo, e 2 parafusos para fixação do sensor: M5x55mm.




### Kit de Acionamento sem Sinalização:

O kit de açãoamento consta do "copinho", com seus alvos metálicos, onde são fornecidos 3 unidades mas somente duas serão utilizadas. O conjunto ainda inclui 2 discos distanciadores, e 2 tampas verdes mais 2 azuis e uma preta além disto são fornecidos os parafusos: M6x30 para fixação do "copinho" ao eixo, e 2 parafusos para fixação do sensor: M5x40mm.



### Padrão Namur:

Visando padronizar os acoplamentos nos atuadores pneumáticos, o padrão Namur padroniza os furos de fixação para o sensor duplo e seu acionador, conforme ilustrado abaixo:



| Namur | 1     | 2     | 3      | 4      |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| DIM X | 80 mm | 80 mm | 130 mm | 130 mm |
| DIM Y | 30 mm | 30 mm | 30 mm  | 30 mm  |
| DIM Z | 20 mm | 30 mm | 30 mm  | 50 mm  |


### Tipos de Eixos:

Para que o acionador do sensor encaixe-se perfeitamente no eixo, este deve possuir as seguintes características:




### Diametro do Eixo:

O acionador do sensor admite eixos de 11mm a 45mm de diâmetro.




### Encaixe do Eixo:

O eixo deve possuir um rasgo de 4mm de largura por 4mm de profundidade para que o ressalto do acionador se encaixe perfeitamente.



### Rosca do Eixo:


O eixo deve possuir ainda preferencialmente com rosca M6, mas admite-se também roscas M4 e M5, no entanto o acionador é fornecido com um parafuso M6 x 40 no caso do acionador com sinalização visual local e M6x25 para o acionador sem sinalização e o eixo deve possuir o furo com profundidade superior a 20mm.



### Altura do Eixo:

Um dos fatores mais importantes é a altura do eixo que deve ser adequada para que o acionador não raspe na base do atuador e nem fique suspenso deslocando os acionadores metálicos da sua posição em relação aos alvos do sensor.

O acionador admite três alturas de eixo, sempre medidas em relação a base do atuador, conforme exposta a seguir:



### Eixo de 30mm de Altura:

O acionador do sensor duplo de válvulas foi projetado para eixos Namur com altura total de 30mm, onde este se acopla perfeitamente sem raspar na base do atuador e mantem os alvos metálicos de funcionamento dos sensores na altura correta.



### Eixo de 20mm de Altura:

Opcionalmente o acionador pode ser montado sobre um eixo de 20mm de altura, mas para tanto deve-se utilizar o disco distanciador fornecido com o kit.

### Eixo de 10mm de Altura:

É possível ainda se utilizar com um atuador com eixo de 10mm de altura, mas para tanto deve-se solicitar mais um disco distanciador.



Siga os procedimentos abaixo para a instalação dos cabos:

1º - Afrouxe os dois parafusos que prendem a caixa de conexões ao sensor.



2º - Desencaixe o sensor da caixa de conexões puxando-o firmemente com as mãos.



3º - Localize os quatro parafusos que prendem o borne na caixa de conexões.



4º - Com o auxilio de uma chave de fenda adequada, afrouxe os quatro parafusos da caixa de conexões para ter acesso ao conector.




5º - Desencaixe a tampa que segura o conector a caixa de conexões.



6º Retire a porca de aperto e a borracha de vedação do prensa cabo nº 1.




Recomendamos a utilização de cabos com diâmetro de 5 a 9 mm, para que o prensa cabos possa garantir a vedação da caixa de conexões.



7º Prepare o cabo desencapando sua capa externa por no máximo 40 mm.

8º Recomendamos também a utilização de terminais pré isolados nas pontas dos fios para evitar mal contato ou curto circuito.



## Sensor Para Sinalização de Válvula

9º A entrada de cabo nº 2 deve ser utilizada quando o sensor recebe o cabo de comando para ativação da solenoíde. Repita os passos 6, 7 e 8 para este novo cabo.



10º - Caso o cabo de comando de solenoíde esteja incluído no cabo principal, deve-se substituir o prensa cabos por um tampão PG 13,5, siga os passos abaixo:

10.1 - Retire o prensa cabo nº 2 com a ajuda de uma chave de boca 24mm.

10.2 - Coloque o tampão fornecido com o kit de terminais e aperte com uma chave de fenda bem larga.



11º - Instale agora o cabo da solenoíde no prensa cabos nº 3, repetindo os passos 6, 7 e 8. Caso o sensor não seja conectado a nenhuma solenoíde, substitua o prensa cabos por um tampão PG 9 (cabos de 4 a 8mm) fornecido com o kit de terminais, repetindo o item 10.



12º Com todos os cabos preparados, insira a porca dos prensa cabos e a borracha de vedação nos cabos que serão utilizados.



13º Introduza os cabos pelos furos dos prensa cabos e monte os prensa cabos mas não aperte em demasia.



14º - Aparafuse os fios nos terminais, observando o diagrama de conexões, vide pág. 12.



15º Empurre o conector para dentro da caixa de conexões, ajude puxando os cabos.



16º Coloque a tampa do conector, se necessário movimento o conector para que a tampa possa ser encaixada.



17º Coloque os quatro parafusos que seguram a tampa do conector.



18º Aperte firmemente os prensa cabos, encaixe o sensor na caixa de conexões e aperte os dois parafusos de fixação.



## Sensor Para Sinalização de Válvula

Siga os procedimentos abaixo para a instalação dos cabos:


1º - Retire os dois parafusos que prendem a caixa de conexões ao sensor.



2º - Desencaixe o sensor da caixa de conexões puxando-o com a mão.



3º - Localize os três parafusos que prendem o borne na caixa de conexões.



4º - Com o auxilio de uma chave de fenda adequada, afrouxe os três parafusos da caixa de conexões para ter acesso ao conector.



5º - Desencaixe a tampa que prende os conectores a caixa de conexões.




6º - Retire a porca de aperto e a borracha de vedação do prensa cabo nº 1.




Recomendamos a utilização de cabos com diâmetro de 5 a 9 mm, para que o prensa cabos possa garantir a vedação da caixa de conexões.

7º Prepare o cabo desencapando sua capa externa por no máximo 40 mm.



8º Recomendamos também a utilização de terminais pré isolados nas pontas dos fios para evitar mal contato ou curto circuito.



9º O cabo de saída da rede deve ser instalado no prensa cabo nº 2. Repita os passos 6, 7 e 8 para este novo cabo.



10º Instale agora o cabo da solenóide no prensa cabos nº 3, repetindo os passos 6, 7 e 8. Caso o sensor não seja conectado a nenhuma solenóide, substitua o prensa cabos por um tampão PG 9 (cabos de 4 a 8mm). Siga os passos abaixo:



10.1 - Retire o prensa cabo nº 3 com a ajuda de uma chave de boca 19mm.

10.2 - Coloque o tampão fornecido com o kit de terminais e aperte com uma chave de fenda bem larga.

11º Com todos os cabos preparados, insira a porca dos prensa cabos e a borracha de vedação nos cabos que serão utilizados.



12º Introduza os cabos pelos furos dos prensa cabos e monte os prensa cabos mas não aperte em demasia.



13º - Aparafuse os fios nos terminais, observando o diagrama de conexões, vide pág. 18.



14º Empurre os conectores para dentro da caixa de conexões, ajude puxando os cabos.



15º Coloque a tampa do conector, se necessário movimento os conectores para que a tampa possa ser encaixada.



16º Coloque os três parafusos que seguram a tampa do conector.




17º Aperte firmemente os prensa cabos, encaixe o sensor na caixa de conexões e recoloque os dois parafusos de fixação.



## Montagem dos Imãs nos Acionadores

- 01 - Inserir o imã no acionador na parte superior com a face marcada para dentro.
- 02 - Inserir o imã no acionador na parte inferior com a face marcada para fora.
- 03 - Montar a tampa metálica sobre o imã em seu alojamento.
- 04 - Dobrar as abas de fixação da tampa metálica.



### Procedimento de Montagem no Atuador:

1º - Monte o indicador local sobre o atuador, inserindo os distanciadores quando necessário de acordo com a altura do eixo.



2º - Coloque o parafuso M6x 30mm para fixação do indicador local ao eixo do atuador e aperte-o com uma chave adequada mas não aperte demasiadamente afim de possibilitar o ajuste dos acionadores.



3º - Ajuste o indicador local girando-o com a mão de modo que o alvo metálico superior fique sob o sensor 1 e o alvo metálico inferior a 90º, observando o sentido em que o atuador irá girar, então aperte o parafuso de fixação do indicador local.



4º - Agora coloque o sensor sobre o atuador, em seguida o acrílico sobre o indicador local.



5º - Coloque os dois parafusos de fixação M5x45mm e aperte com uma chave para sextavado interno de 4mm, nao exagere no aperto para não danificar o acrílico.



6º - Agora teste o funcionamento do conjunto sensor / atuador, para tanto conecte a alimentação do sensor conforme o seu diagrama de conexões, verificando o acionamento do led de alimentação.



7º - Com o sensor S1 acionado, ou seja, com o alvo metálico ou magnético posicionado na frente do alvo superior do sensor, o seu respectivo led deverá acender.



8º - Agora movimente o atuador, para tanto energize a válvula solenóide se esta estiver conectada pneumáticamente ao atuador, observe se a válvula não possui um botão de acionamento manual.

9º - caso as conexões pneumáticas entre o atuador e a válvula solenóide ainda não estiverem executadas, pode-se conectar o atuador diretamente a uma linha pneumática de ar comprimido para movimenta-lo, veja no manual do atuador em qual orifício deve-se aplicar o ar comprimido.

10º - Movimentando o atuador que irá girar 90º o sensor S2 irá acionar, sendo sinalizado pelo seu respectivo led.



## Procedimento de Montagem no Atuador para Acionador Simples:

1º - coloque o sensor sobre o atuador pneumático e coloque os dois parafusos de fixação M5x30mm.



2º - aperte os parafusos de fixação com uma chave para sextavado interno de 4mm, não exagere no aperto para não danificar o sensor.



3º - monte o "copinho" sobre o atuador pneumático inserindo os distanciadores quando necessário de acordo com a altura do eixo:



4º - agora instale o parafuso M6x25mm para a fixação do "copinho" ao eixo do atuador, não aperte em demasia.



5º - Instale a tampa preta sobre o parafuso de fixação do acionador.



6º - agora coloque as tampas azuis para indicar a posição da válvula, a foto abaixo ilustra uma válvula aberta.



7º - instale também as tampas verdes para indicar a posição fechada da válvula, conforme figura abaixo.



8º - verifique o funcionamento do conjunto sensor/atuador, para tanto conecte a alimentação do sensor conforme o seu diagrama de conexões, verificando o acionamento do led de alimentação.



9º - com o sensor superior S1 acionado, ou seja com o alvo metálico posicionado na frente do sensor superior o seu respectivo led deve estar aceso.



10º - Agora movimente o atuador, para tanto energize a válvula solenóide se esta estiver conectada pneumáticamente ao atuador, observe se a válvula não possui um botão de acionamento manual.

11º - caso as conexões pneumáticas entre o atuador e a válvula solenóide ainda não estiverem executadas, pode-se conectar o atuador diretamente a uma linha pneumática de ar comprimido para movimenta-lo, veja no manual do atuador em qual orifício deve-se aplicar o ar comprimido.

12º - Movimentando o atuador que irá girar 90º, o sensor S2 irá acionar, sendo sinalizado pelo seu respectivo led.



### Sensores Convencionais:


O sensor para sinalização de válvulas foi projetado para automatizar válvulas rotativas, principalmente com atuadores pneumáticos de 1/4 de volta (90°), sendo constituído basicamente de dois sensores que detectam a posição aberta e fechada da válvula, indicada localmente pelo sinalizador de grande visibilidade.

O invólucro do sensor possui design arrojado que se encaixa perfeitamente nos atuadores padrão Namur (com furação 30x80mm) e proporciona ainda fácil substituição do sensor sem a necessidade de se soltar os cabos devido a exclusiva caixa de conexões plug-in que incorpora até os prensa cabos.

### Funcionamento:

Baseiam-se na tecnologia dos tradicionais sensores de proximidade indutivos de alta confiabilidade e repetibilidade, sem peças móveis, operando por muitos anos sem falhas, inclusive em ambientes extremamente agressivos, com umidade, vibração, poeira, agentes químicos, etc.

### Topologia:



### Led's de Sinalização:

Os sensores de válvulas convencionais estão equipados com três leds de sinalização, conforme segue:

| Função dos Led's |         |                                |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Led's            | Cor     | Função                         |
| S1               | amarelo | indica acionamento do sensor 1 |
| S2               | amarelo | indica acionamento do sensor 2 |
| PW               | verde   | indica alimentação do sensor   |


### Sinalizador Local:

O sensor é fornecido com um sinalizador visual local de grande visibilidade, que além de indicar a posição aberta ou fechada da válvula, possui dois acionadores metálicos que sensibilizam os sensores indutivos que indicam a posição remota da válvula.



### Sistema de Conexão:

Revolucionário sistema de conexões, que permite o fornecimento do sensor acoplado ao atuador para posterior montagem elétrica no usuário final, pois utiliza bornes aparafusáveis. A caixa de conexões elétricas possui alto grau de vedação contra penetração de líquidos, e devido ao terminal de bornes plug in permite inclusive a troca do sensor sem desconexão das fiação. O sensor possui uma entrada elétrica protegida por prensa cabo para a conexão no cartão de entrada do PLC com um condutor de até 6 vias. Uma segunda entrada elétrica recebe o cabo de comando da solenóide, que pode ser do cartão de saída do PLC. A terceira entrada também com prensa cabo de alto poder de vedação deve ser utilizada para ligar o cabo da válvula solenóide local, pois o comando recebido do PLC é interligado com o cabo da solenóide quando se engata o conector ao sensor.



### Válvulas Solenóides:

Visando completar a automação da válvula, os sensores podem ser fornecidos com válvulas solenóides. Disponíveis em várias versões inclusive para atmosferas potencialmente explosivas (certificadas pelo Inmetro), tornando o sistema prático e versátil.








**Versões Elétricas:**

**CC** - Os sensores em corrente contínua são versáteis, mais econômicos, não tem risco de choques elétricos e pode ser utilizados em: sistemas de intertravamento em PLC ou lógicas de relés, através dos modelos: 2E2, 2N4 ou ainda no 2N.

**CA** - Nas versões para corrente alternada, disponibilizamos o modelo 2WA, com saída em estado sólido, tanto para uso em PLC como em relés.

**CA/CC** - O sensor magnético com contato mecânico, pode operar com PLC's ou relés, tanto em CA (corrente alternada) como em CC (corrente contínua). O sensor magnético não possui led's de sinalização.

**Solenóide** - Todos os modelos possuem uma entrada e uma saída para válvula solenóide. O sensor neste caso serve apenas como uma caixa de conexões, pois interliga o cabo que traz o comando de acionamento da válvula para a bobina da solenóide.


**Diagramas de Conexões:****2E2 - PNP****2WA - Corrente Alternada 2 Fios****2N4 - Corrente Contínua 2 Fios****RD - Sensor com Reed Switch****2N - Namur**

## 2E2 - Sensor PNP:

São sensores que possuem no estágio de saída um transistor que tem função de chavear (ligar ou desligar) o terminal positivo da fonte. Neste caso as cargas devem ser ligadas do pólo negativo da fonte de alimentação para a saída que fornecerá o sinal positivo.

## Procedimento de Testes:

1º - Conecte os fios no sensor conforme diagrama de conexões.



2º - Observe que o led de alimentação irá acender.




3º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

4º - Com a válvula na posição aberta, o led S1 deverá acender, indicando a posição aberta da válvula.



5º - Coloque a válvula na posição fechada, o led S2 deverá acender, indicando a posição fechada da válvula.




## 2N4 - Corrente Contínua 2 Fios:

São sensores em corrente contínua similares ao PNP e NPN, porém sem o terceiro fio que alimentaria o sensor. A alimentação do circuito interno do sensor é obtida através de uma pequena corrente que circula pela carga.

## Procedimento de Testes:

1º - Conecte os fios no sensor conforme diagrama de conexões.




2º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

3º - Com a válvula na posição aberta, o led S1 deverá acender, indicando a posição aberta da válvula.



4º - Coloque a válvula na posição fechada, o led S2 deverá acender, indicando a posição fechada da válvula.




**2N - Sensor Namur:**

Semelhante aos sensores convencionais diferenciando-se apenas por não possuir o estágio de saída com um transistor de chaveamento. Aplicado tipicamente em atmosferas potencialmente explosivas.

**Procedimento de Testes:**

1º - Utilize o diagrama abaixo para testar o sensor:



2º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

3º - Com o sensor 1 acionado o miliamperímetro 1 deve indicar menos que 1mA, quando desacionado deve indicar mais que 3mA.




4º - O miliamperímetro 2 deve indicar os mesmos valores para o sensor 2.

**2WA - Corrente Alternada 2 Fios:**

São Sensores a 2 fios onde a carga deve ser ligada em série com o sensor.

**Procedimento de Testes:**

1º - Conecte os fios no sensor conforme diagrama de conexões.




2º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

3º - Com a válvula na posição aberta, o led S1 deverá ascender, indicando a posição aberta da válvula.



4º - Coloque a válvula na posição fechada, o led S2 deverá ascender, indicando a posição fechada da válvula.




**RD - Sensor com Reed Switch:**

São sensores magnéticos com contato mecânico que pode operar com PLC's ou relés, tanto em CA (corrente alternada) como em CC (corrente contínua).

**Procedimento de Testes:**

1º - Utilize o diagrama abaixo para testar o sensor:



2º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

3º - Com a válvula na posição aberta o multímetro 1 na escala de resistência deverá indicar infinito.



4º - Movimente a válvula para a posição fechada, o multímetro 2 na escala de resistência deverá indicar infinito.



### Sensores para Redes Industriais:

Os sensores em rede são perfeitos para automação de válvulas, pois permitem através de um único cabo, transmitir o estado aberto ou fechado da válvula e recebem o comando para acionamento da válvula solenoide, que se for low power podem ser acopladas a rede.

Outra vantagem do sistema de rede é a possibilidade do sensor transmitir um diagnóstico, principalmente de curto circuito ou abertura da bobina da solenoide.

### Sensores Magnéticos:

Incorporam sensores magnéticos que detectam os alvos do acionador, que neste caso são magnéticos, proporcionando maior confiabilidade pois os sensores são polarizados, ou seja, o sensor 1 só detecta o imã com polo norte e o sensor 2 só detecta o imã com polo sul, evitando assim detecções invertidas.

### Topologia:



### Led's de Sinalização:

Os sensores de válvulas convencionais estão equipados com quatro leds de sinalização, conforme segue:

| Função dos Led's |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| Led's            | Cor                | Função   |
| S1               | amarelo            | indica acionamento do sensor 1   |
| S2               | amarelo            | indica acionamento do sensor 2   |
| ASI,<br>DP       | verde/<br>vermelho | acende verde: operação normal<br>piscia verde / vermelho: falha na solenoide |
| Sol              | amarelo            | indica acionamento da solenoide  |


### Sinalizador Local:

O sensor é fornecido com um sinalizador visual local de grande visibilidade, que além de indicar a posição aberta ou fechada da válvula, possui dois acionadores magnéticos que sensibilizam os sensores magnéticos que indicam a posição remota da válvula.



### Sistema de Conexão:

O exclusivo sistema de conexões facilita a substituição dos sensores por possuir bornes tipo plug-in, permitindo que o sensor seja substituído rapidamente, sem interromper o funcionamento do restante da rede. Possui anel de vedação em borracha e incorpora dois prensa cabos PG 13,5 para entrada e saída dos cabos de rede e um prensa cabo PG 9 para o cabo da válvula solenoide, permitindo assim uma excelente vedação contra penetração de líquidos no interior da caixa de conexões do sensor, que elimina a necessidade de derivadores de rede externos.





### Válvulas Solenóides:


Visando completar a automação da válvula, os sensores podem ser fornecidos com válvulas solenóides. Disponíveis em várias versões inclusive para atmosferas potencialmente explosivas (certificadas pelo Inmetro), tornando o sistema prático e versátil.



### DeviceNet:



### Profibus DP:



### Procedimento de Teste:

1º - Com o sensor montado no atuador, alimente o sensor e verifique que deverá acender o led de rede.



2º - Ajuste os acionadores metálicos conforme procedimento de montagem no atuador.

3º - Com a válvula na posição fechada, o led S1 deverá acender, indicando a posição fechada da válvula.



4º - Agora para indicar quando a válvula estiver fechada, conecte a tubulação de ar comprimido e suas interligações com o atuador.

5º - Acione a saída que comanda a solenoide do atuador fazendo com que a válvula abra, girando o acionador inferior até o sensor 2 e observe o acionamento dos led's da solenoide e da entrada 2.



**Nota:** caso a rede ainda não esteja configurada, conecte a solenoide da válvula diretamente na tensão de alimentação da rede.

## Versão para Rede DeviceNet:

Similar a anterior os modelos DN, também precisam de um projeto prévio considerando os itens:

- observar as topologia e o número máximo de sensores por rede (máximo: 62 sensores, considerando 1 endereço para o scanner e outro para o configurador).
- taxa de comunicação da rede que deve igualmente ser configurada a mesma em todos os sensores.
- comprimento máximo do cabo.
- com a topologia de distribuidores, cuidado para não utilizar mais de 500m do cabo tronco (grosso) e as derivações devem ser menores que 6m para o cabo fino.
- queda de tensão ao longo da linha, deve ser considerada de modo que nenhum equipamento seja alimentado com tensão menor que 21,6V, evitando que as válvulas solenóides venham a falhar por falta de alimentação.

## Leds, Bits e Diagnósticos:

Os sensores para redes industriais possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide, indicando localmente a falha através do led de rede.

### Tabela de Bits:

| Input    |          |                          |          |          | Output                |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| Bit 0    | Bit 1    | Bit 4                    | Bit 6    | Bit 7    | Bit 0                 |
| sensor 1 | sensor 2 | solenóide curto / aberta | status 1 | status 2 | acionamento solenóide |
|          |          |                          | status 1 | status 2 | V. Sensor             |
|          |          |                          | 0        | 1        | VDN < 21,6V           |
|          |          |                          | 1        | 0        | 21,6V < VDN < 27,6V   |
|          |          |                          | 0        | 1        | 22,8V < VDN < 27,6V   |
|          |          |                          | 1        | 1        | VDN > 27,6V           |

### Função dos Led's

| Led | Cor              | Descrição   |
|-----|------------------|---|
| S1  | amarelo          | ascende quando o sensor S1 esta acionado  |
| S2  | amarelo          | ascende quando o sensor S2 esta acionado  |
| DN  | verde / vermelho | verde <u>asceso</u> : alocado<br>verde <u>piscando</u> : não alocado<br>vermelho <u>asceso</u> : endereço duplicado<br>vermelho <u>piscando</u> : erro de comunicação |
| Sol | amarelo          | amarelo <u>asceso</u> : saída acionada<br>amarelo <u>piscando</u> : saída em curto ou aberta  |

## Endereçamento:

Nos modelos DeviceNet o endereçamento é muito facilitado e não requer o uso de software de configuração pois possui uma dipswitch de fácil utilização protegida na caixa de conexões.



## Versão para Rede AS-Interface 2.1:

Recomendamos elaborar um projeto prévio antes da instalação considerando principalmente os estudos:

- número máximo de sensores deve ser à 62.
- comprimento máximo do cabo à 100m sem repetidor.
- queda de tensão ao longo da linha (menor que 3V).
- corrente máxima no cabo Flat ASI (considerar 1,6A máx).

Observe que para o cálculo de corrente deve-se somar o consumo do sensor ao consumo da válvula solenóide comanda pelo sensor.

## Leds, Bits e Diagnósticos:

Os sensores para redes industriais possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide, indicando localmente a falha através do led de rede.

### Tabela de Bits PSH5-M32-ASI2-IF:

| Input    |          |                  |                 |                       | Output |
|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| Bit 0    | Bit 1    | Bit 2            | Bit 3           | Bit 0                 |        |
| sensor 1 | sensor 2 | solenóide aberta | solenóide curto | acionamento solenóide |        |

### Tabela de Bits PSH5-M32-ASI2

| Input    |          |                       | Output |
|----------|----------|-----------------------|--------|
| Bit 0    | Bit 1    | Bit 2                 |        |
| sensor 1 | sensor 2 | acionamento solenóide |        |

### Função dos Led's

| LED | COR              | Descrição   |
|-----|------------------|---|
| S1  | amarelo          | ascende quando o sensor S1 esta acionado  |
| S2  | amarelo          | ascende quando o sensor S2 esta acionado  |
| ASI | verde / vermelho | ascende verde: operação normal<br>piscada verde / vermelho: indica falha da solenóide |
| Sol | amarelo          | ascende quando a saída para solenóide está ativa.                                     |

**Nota:** para que o sensor possa indicar curto no cabo da solenóide, é necessário que o sensor receba o comando para acionar a saída.

## Endereçamento:

Nos modelos ASI2 o endereçamento é feito via software de configuração ou programador manual.

## Parâmetros IO / ID:

**Código I/O** - é um código hexadecimal gravado no chip ASI, e determina um código para indicar o número de entradas e saídas do escravo. No caso desse sensor o código I/O é 3 (hexadecimal).

**Código ID** - este código também hexadecimal indica um conjunto de especificações e funções do escravo, chamado de PROFILE e é padronizado também pela associação AS-Interface. Para o sensor o código ID é A e o ID2 é 1 (hexadecimal).

**Versão para Rede Profibus DP:**

Esta versão também necessita de um projeto prévio considerando os itens:

- observar as topologia e o número máximo de sensores por rede (máximo: 99 sensores, considerando 1 endereço para o scanner e outro para o configurador).
- taxa de comunicação da rede que deve igualmente ser configurada a mesma em todos os sensores.
- comprimento máximo do cabo, que depende da taxa de comunicação utilizada.
- as derivações devem ser somadas ao comprimento máximo dos cabos.
- queda de tensão ao longo da linha, deve ser considerada de modo que nenhum equipamento seja alimentado com tensão menos que 21,6V, evitando que as válvulas solenóides venham a falhar por falta de alimentação.

**Leds, Bits e Diagnósticos:**

Os sensores para redes industriais possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide, indicando localmente a falha através do led de rede.

**Tabela de Bits:**





| Input            |                  |   |                     |                       | Output |
|------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------|--------|
| Bit 0            | Bit 1            | Bit 2   | Bit 3               | Bit 0                 |        |
| sensor 1         | sensor 2         | Fonte < 19 ou >29V  | saída curto/ aberta | acionamento solenóide |        |
| Função dos Led's |                  |   |                     |                       |        |
| Led              | Cor              | Descrição   |                     |                       |        |
| S1               | amarelo          | ascende quando o sensor S1 esta acionado                                      |                     |                       |        |
| S2               | amarelo          | ascende quando o sensor S2 esta acionado                                      |                     |                       |        |
| Rede             | verde / vermelho | ascende verde: alocado<br>ascende vermelho: não alocado ou endereço duplicado |                     |                       |        |
| Sol              | amarelo          | pisca amarelo: saída em curto ou aberta                                       |                     |                       |        |

**Endereçamento:**

Nos modelos Profibus DP o endereçamento é muito facilitado e não requer o uso de software de configuração pois possui uma chave rotativa de fácil utilização protegida na caixa de conexões.



**Sinalização:**

| Sinalizador sem Indicação Visual Local   |   | Sinalizador com Indicação Visual Local   |
|--|---|--|
|   |   |                   |
| Tipo   | Com Sinalização Simples   | Com Sinalização Visual Local ( aberto / fechado )  |
| Versão para sensor inductivo   | <b>ARN-M32-PS</b>   | <b>ARN-L-M32-PS</b>  |
| Versão para sensor magnético   | <b>ARN-M32-PSH</b>  | <b>ARN-L-M32-PSH</b>   |
| Aplicação  | Atuadores com furação 30x80mm   | Atuadores com furação 30x80mm  |
| Diâmetro do eixo   | <34mm   | <34mm  |
| Altura do eixo   | 30mm, 20mm (acres. adaptador fornecido)   | 30mm, 20mm (acres. adaptador fornecido)  |
| Kit padrão   | 1 disco para engate no eixo com acionadores metálicos<br>e sinalizador colorido de posição<br>1 parafuso allen M6 x 30mm com tampa<br>2 parafusos allen M5 x 40mm para o sensor<br>1 adaptador para eixo de 20mm altura | 1 sinalizador local para engate no eixo com acionadores metálicos<br>1 parafuso allen M6 x 40mm<br>2 parafusos allen M5 x 55mm para o sensor<br>1 adaptador para eixo de 20mm altura |
| Vista Explodida  |   |    |