

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br

1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

Este instrumento foi projetado para uma instalação permanente, para uso em ambiente coberto e para montagem em quadro elétrico que proteja a parte traseira do mesmo, incluindo o bloco de terminais e as conexões elétricas.

Monte o instrumento em um quadro que possua as seguintes características:

- 1) Deve ser de fácil acesso.
- 2) Não deve ser submetido a vibrações ou impactos.
- 3) Não deve conter gases corrosivos.
- 4) Não deve haver presença de água ou outros fluidos (condensado).
- 5) A temperatura ambiente deve estar entre 0 e 50 °C.
- A umidade relativa do ar deve manter-se dentro da faixa de operação do instrumento (de 20 % a 85 %).

O instrumento pode ser montado em painel com espessura máxima de 12 mm.


1.1 - NOTAS GERAIS PARA LIGAÇÕES ELÉTRICAS

- Os cabos de sensores ligados na entrada do instrumento devem ficar distantes dos cabos de alimentação e de outros cabos de potência.
- 2) Ao utilizar cabo blindado, a malha deve ser aterrada somente de um lado.
- Verifique a resistência da linha, pois uma resistência elevada pode causar erros medida.

Notas de segurança:

- Antes de ligar o instrumento à rede, certifique-se que a tensão da linha de alimentação corresponde à indicada na etiqueta de identificação do instrumento.
- 2) Para evitar choques elétricos, só energize o instrumento depois de ter feito todas as conexões.
- Os cabos de alimentação do instrumento devem ser de 16 AWG (1,3 mm²) ou maiores, e suportar uma temperatura de trabalho maior que 75 °C.
- 4) Utilize somente cabos de cobre.
- 5) Para 24V AC/DC não é preciso polarizar.
- 6) A entrada de alimentação não é protegida por fusível. É necessário providenciar um fusível externo de 1A, 250V.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 **Tecla** P: Acesso e seleção aos parâmetros de funcionamento.
- 2 **Tecla** : Acesso ao Set Point (quando não está em modo de programação) e para decremento dos valores a serem programados.

- 3 **Tecla** (a): Incremento dos valores a serem programados.
- 4 **Tecla** : Sendo mantida pressionada dentro do modo de programação, permite sair da configuração.
- 5 **LED OUT1**: Indica o estado da saída Out1.
- 6 LED OUT2: Indica o estado da saída Out2.
- 7 **LED OUT3**: Indica o estado da saída Out3.
- 8 LED AT/ST: Piscando = Auto-tune ativo; aceso = Self-tune ativo.
- 9 Display: Indica normalmente o valor de processo.
- 10 LED P: Não utilizado.
- 11 -LED + : indica que o valor de processo é superior ao valor programado no parâmetro "RdE" ["SP + RdE"].
- 12 LED = : indica que o valor de processo está dentro da faixa programada ["5P RdE" a "5P + RdE"].
- 13 -**LED** : indica que o valor de processo é inferior ao valor programado no parâmetro "*RAE*" ["*SP RAE*"].

3 - PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Quando o instrumento é energizado, ele inicia o controle de acordo com os valores configurados em sua memória.

O funcionamento e a performance do instrumento estão relacionados com o valor atual de todos os parâmetros.

Na primeira alimentação do instrumento, será utilizada a configuração "default" (parâmetros de fábrica); esta configuração atende grande parte das aplicações (por exemplo, a entrada de sensor é configurada como tipo J).

Se você quiser obter um funcionamento específico (por exemplo, definir certo tipo de entrada, definir um alarme, etc) você tem que definir sua configuração.

As ações necessárias para definir os valores dos parâmetros são denominadas "Configuração dos parâmetros".

3.1 - NÍVEIS DE ACESSO PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS E SUAS SENHAS

O instrumento tem um conjunto completo de parâmetros chamado de "Configuração dos parâmetros".

O acesso aos parâmetros de configuração é protegido por uma senha configurável.

Os parâmetros de configuração são divididos em grupos. Cada grupo engloba todos os parâmetros relacionados com uma função específica (Exemplo: controle, alarme, etc...).

A sequência de grupos simplifica a configuração do instrumento.

Observe que o instrumento mostrará apenas os parâmetros relacionados com o hardware específico e de acordo com o valor atribuído aos parâmetros anteriores (por exemplo, se uma saída for configurada como "não utilizada", o instrumento irá esconder todos os outros parâmetros relacionados com esta saída).

3.2 - FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR NA ALIMENTAÇÃO

Ao ligar o instrumento, o mesmo pode começar em um dos seguintes modos, dependendo da sua configuração:

Modo Automático sem a função de rampa e patamar

- -O display superior mostrará o valor medido.
- O ponto decimal do dígito menos significativo do display inferior fica apagado.
- -O instrumento vai realizar o controle padrão em malha fechada.

Modo Manual (DPLD)

- -O display superior mostrará o valor medido.
- -O instrumento não realiza o controle automático.

Modo Stand by (5£.b4)


- O display mostrará alternadamente o valor medido e a mensagem "**St.b**" ou "**od**".
- O instrumento n\u00e3o realiza qualquer controle (as sa\u00eddas de controle s\u00e3o desligadas).
- -O instrumento funciona como um indicador.

Modo Automático com início da função rampa e patamar na energização do instrumento

O display superior mostrará o valor medido.

Definimos a condição descrita acima como "Visualização normal".

11 - MAPA DE CONFIGURAÇÃO



3.3 - ALTERAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Esta função permite alterar, de forma rápida, o valor do Set Point selecionado no parâmetro "**\$PRL**" (seleção do Set Point ativo) ou para modificar o valor do Set Point do segmento do programa (rampa/patamar), quando o programa está em execução. Com o instrumento exibindo a indicação padrão.

- 1) Pressione a tecla

 ✓.
- O display indicará a sigla do Set Point selecionado (por exemplo **SP2**). **Nota**: Quando o programa (rampa/patamar) está em execução, o instrumento indicará o Set Point do grupo atualmente em uso (exem-

instrumento indicará o Set Point do grupo atualmente em uso (exemplo: se o instrumento está executando o 3º patamar, o parâmetro visualizado será o "**Pr.53**").

- 3) Se nenhuma tecla for pressionada por mais de 5 segundos ou se pressionar a tecla ②, o instrumento irá memorizar o novo valor e retorna para a indicação padrão.

Nota: Se o Set Point selecionado não estiver no nível de operação, o instrumento permite que seja visualizado o valor, mas não permite alteração.

3.4 - COMO ENTRAR NO NÍVEL DE OPERAÇÃO

Com o instrumento exibindo a indicação padrão.

- 1) Pressione a tecla 🗈
- 2) No display será indicado o primeiro parâmetro do nível de operação.
- 3) Utilizando as teclas ▲ ou ▼, configure o valor desejado.
- Pressione a tecla ☐ para memorizar o novo valor e vá para o próximo parâmetro.
- 5) Quando você quiser sair do nível de operação, pressione a tecla 🗓 por 5 segundos.

Nota: a modificação dos parâmetros do nível de operação está sujeita a um tempo limite. Se nenhuma tecla for pressionada por mais de 10 segundos, o instrumento retorna para indicação padrão e o valor selecionado no último parâmetro será perdido.

3.5 - COMO VISUALIZAR OS PARÂMETROS COM ACESSO LIMITADO, SEM PERMISSÃO PARA ALTERAR OS VALORES

Siga o procedimento a seguir:

1) Pressione a tecla 🗈 por 5 segundos.

- 2) O display indicará a mensagem "PRSS".
- 4) Pressione tecla 🗈.
- 5) No display será indicado o primeiro parâmetro selecionado.
- 6) Utilizando tecla

 é possível ver o valor atribuído a todos os parâmetros presentes no nível de acesso limitado, mas não é possível alterá-los.
- 7) É possível retornar para a indicação padrão pressionando a tecla por 3 segundos, ou não pressione nenhuma tecla por mais de 10 s.

3.6 - COMO ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO

- Pressione a tecla P por 3 segundos.
 O display mostrará o parâmetro "PRSS"
- 2) Utilizar as teclas

 ou

 para definir a senha configurada.

NOTAS:

- a) A senha padrão de fábrica para configuração dos parâmetros é 30.
- b) Toda modificação de parâmetro é protegida por um tempo de espera. Se nenhuma tecla for pressionada por 10 segundos, o instrumento volta automaticamente para visualização normal, o novo valor do último parâmetro selecionado é perdido e a modificação da configuração é encerrada.

Quando você quiser remover o tempo de espera (por exemplo, para a primeira configuração de um instrumento) pode utilizar uma senha igual a 1000 + a senha configurada (por exemplo, 1000 + 30 [padrão de fábrica] = 1030).


É sempre possível sair manualmente da configuração dos parâmetros (veja o item 3.7).

c) Durante a modificação dos parâmetros, o instrumento continua o controle do processo.

Em certas condições, a alteração da configuração pode produzir uma variação brusca no processo, a possibilidade de parar o controle pode ser necessária. Neste caso, utilize uma senha igual a 2000 + o valor programado (por exemplo, 2000 + 30 = 2030). O controle irá reiniciar automaticamente quando a configuração for finalizada.

3) Pressione a tecla 🗈

Se a senha for correta o display mostrará o 1º grupo de parâmetros.



Em outras palavras, o display mostrará ³ InP.
O instrumento estará no modo de configuração.

3.7 - COMO SAIR DO MODO DE CONFIGURAÇÃO

Pressione a tecla
por 5 segundos.

O controlador volta para visualização normal.

3.8 - FUNÇÃO DAS TECLAS DURANTE A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Tecla ©: Um pulso rápido permite sair do grupo de parâmetros atual, e selecionar um novo grupo de parâmetros.

Um pulso longo permite sair da configuração dos parâmetros (o instrumento voltar para o "visualização normal").

Tecla ①: Quando o display está mostrando um grupo de parâmetros, a tecla ② permite entrar no grupo. Quando o display está mostrando um parâmetro, a tecla ② permite entrar no parâmetro. Quando o valor do parâmetro já tiver sido alterado, a tecla ② confirma a alteração e imediatamente avança para o próximo parâmetro do grupo.

Quando o display está mostrando um parâmetro e o valor deste parâmetro, um pulso na tecla
permite memorizar o valor selecionado, e pular para o próximo parâmetro do mesmo grupo.

Tecla (a): permite o incremento do valor dos parâmetros selecionados.

Tecla 1: permite o decremento do valor dos parâmetros selecionados.

Tecla ☑ + ☑: Permite voltar ao grupo ou parâmetro anterior. Faça o seguinte:

Pressione a tecla \blacksquare e mantenha pressionada, e em seguida pressione a tecla \blacksquare , então as solte.

NOTA: A seleção do grupo de parâmetros é cíclica, bem como a seleção dos parâmetros no grupo.

3.9 - PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAR OS PARÂMETROS COM OS VALORES DE FÁBRICA

Algumas vezes, por exemplo, quando você configura um instrumento anteriormente utilizado em outras aplicações, ou que outras pessoas utilizaram, ou quando você cometeu muitos erros durante a

configuração e você decidiu reconfigurar o instrumento, é indicado configurar os parâmetros com os valores de fábrica.

Este recurso permite que você coloque o instrumento em uma condição inicial conhecida.

Siga o procedimento a seguir:

- 1) Pressione a tecla

 por 5 segundos
- 2) O display mostrará "PRSS".
- 3) Com as teclas

 ou

 defina o valor -48 1.
- 4) Pressione a tecla 🗈.
- 5) O instrumento irá desligar todos os LED por alguns segundos, depois será indicado "dELE" (default) e em seguida, todos os LED ficarão ligados por 2 segundos. O instrumento irá reiniciar com os parâmetros de fábrica.
- O procedimento está completo.

4 - PARÂMETROS

		ınP - CONFIGI	URAÇÃO DO SINAL DE I	ENTRA	DA	
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
1	HcFG	Tipo da entrada	Hardware		Invis.	
2	SEnS	Tipo do sensor de entrada	J = termopar tipo J	J	A4	
			crRL = termopar tipo K			
			5 = termopar tipo S			
			r = termopar tipo R			
			t = termopar tipo T			
			.r.J = Exergen IRSJ			
			ı r.cЯ = Exergen IRSK			
			Pt I = termoresistência PT100			
			0.50 = 0 a 50 mV			
			0.60 = 0 a 60 mV			
			12.60 = 12 a 60 mV			
3	dР	Ponto decimal	0 a 3	0	A5	
4	55 <i>c</i>	Limite inferior da escala	- 1999 a 9999	- 1999	A6	

	ന ^p - CONFIGURAÇÃO DO SINAL DE ENTRADA								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
5	FSc	Limite superior da escala	-1999 a 9999	9999	Α7				
6	un ıt	Unidade de medida	°C ou °F	۰۲	A8				
7	FiL	Filtro digital	0.1 a 20.0 s	1.0	C-0				
8	ınE	Ação da saída de controle no caso de erro de medida	our, or, Ur	our	C-0				
9	oPE	Potência de saí- da no caso de erro de medida	-100 a 100	0	C-0				

		Dut - CO	NFIGURAÇÃO DAS SAÍI	OAS		
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
12	o IF	Descrição Função da saída 1 (OUT1)	Valores nanE = saída não utilizada HrEG = saída de aquecimento c.rEG = saída de aquecimento RL = saída de alarme Ł.ouŁ = não utilizar (reservado) P.End = não utilizar (reservado) P.HLd = não utilizar (reservado) P.HLd = não utilizar (reservado) P.HL = não utilizar (reservado) P.J. L = não utilizar (reservado) P.J. L = não utilizar (reservado) P.EL = não utilizar (reservado) D.F.FR = indica falha na alimentação ou no sensor JF = não utilizar (reservado) JE = não utilizar (reservado)	Def.	Vis.	Nota
13	o IAL	Alarmes atuan- do na saída 1	0 a 15	1	A17	
14	o IAc	Ação da saída 1	d r = ação direta rEU = ação reversa d r r = ação direta com indicação do LED invertida rEU r = ação reversa com indicação do LED invertida	d ir	C-0	
15	o2F	Função da saída 2 (OUT2)	Ver funções do parâmetro o IF	AL	A19	
16	o2RL	Alarmes atuan- do na saída 2	0 a 15	1	A20	
17	o2Ac	Ação da saída 2	Ver funções do par. o IRc	d 1r	C-0	
18	o3F	Função da saída 3 (OUT3)	Ver funções do parâmetro o IF	AL	A22	
19	o3RL	Alarmes atuan- do na saída 3	0 a 15	2	A23	
20	o3Ac	Ação da saída 3	Ver funções do par. o IRc	d ır	C-0	

	AL I - CONFIGURAÇÃO DO ALARME 1									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota				
			nonE = Alarme não utilizado							
			LoRb = Absoluto de mínima							
24	AL IE	Tipo de alarme	H រនិb = Absoluto de máxima	Lofib	A47					
24	וחנ וב	Tipo de alaitile	LHRb = Absoluto de janela	Lono	A47					
			LodE = Relativo de mínima							
			# # = Relativo de máxima							
			LHdE = Relativo de janela							
25	AP I	Função do alar.	0 a 15	8	C-0					
26	AL IL	Limite inferior do alarme	- 1999 a AL IH	- 199- 9	A48					
27	AL IH	Limite superior do alarme	AL IL a 9999	9999	A49					
28	ALI	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	A50					
29	HALI	Histerese do alarme	<i>I</i> a 9999	1	A51					
30	AL 14	Alarme com retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0					
31	AL Io	Habilit. do alar- me durante o modo stand-by	no - YES	no	C-0					

	RL2 - CONFIGURAÇÃO DO ALARME 2								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
32	ALSF	Tipo de alarme	Ver parâmetro AL IL	н авь	A54				
33	862	Funcionamento do alarme	0 a 15	0	C-0				
34	ALST	Limite inferior do alarme	- 1999 a AL IH	- 1999	A56				
35	ALSH	Limite superior do alarme	AL IL a 9999	9999	A57				
36	ALS.	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	A58				
37	HAT5	Histerese do alarme	<i>I</i> a 9999	1	A59				
38	8F59	Alarme com retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0				
39	AL5º	Habilitação do alarme durante o modo stand-by	no - YES	no	C-0				

	AL3 - CONFIGURAÇÃO DO ALARME 3								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
40	AL3F	Tipo de alarme	Ver parâmetro AL IL	nonE	C-0				
41	R63	Função do alarme	0 a 15	0	C-0				
42	AL3L	Limite inferior do alarme	- 1999 a AL IH	- 1999	C-0				
43	AL3H	Limite superior do alarme	AL IL a 9999	9999	C-0				
44	RL3	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	C-0				
45	HAL3	Histerese do alarme	<i>l</i> a 9999	1	C-0				
46	RL3d	Alarme com retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0				
47	AL30	Habilitação do alarme durante o modo stand- by	no - YES	no	C-0				

	LbA - CONFIGURAÇÃO DO ALARME DE LOOP BREAK									
r	٦º	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
4	18	LbAE	Tempo da fun- ção Loop Break	oFF ou 1 a 9999 segundos	OFF	C-0				
4	19	LbSE	Diferença da medida (utiliza- da quando a função SOFT- START está ativa)	oFF ou 1 a 9999	10	C-0				
5	50	LbAS	Diferença da medida	<i>I</i> a 9999	50	C-0				
[5	51	LbcA	Condição para habilitação do alarme	UP ,dn ,both	both	C-0				

		رق - CON	IFIGURAÇÃO DO CONTE	ROLE		
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
		-	P .d = Controle PID			
		Tipo de	on.FR = Controle ON/OFF			
52	cont	controle	assimétrico	P·d	A25	
			on.F5 = Controle ON/OFF simétrico			
			- 4 = não utilizar (reservado)			
			-3 = Auto-tune oscilante			
			com início manual			
			- 2 = Auto-tune oscilante			
			com início automático, apenas na 1ª alimentação			
			• I = Auto-tune oscilante			
			com início automático nas energizações sucessivas do			
		A	instrumento			
53	Auto	Auto tune para controle PID	0 = não utilizar (reservado)	2	C-0	
			 I = Auto-tune rápido com início automático nas 			
			energizações sucessivas do			
			instrumento			
			2 = Auto-tune rápido com início automático, apenas			
			na primeira alimentação			
			3 = Auto-tune rápido com			
			início manual			
		Ativação	4 = não utilizar (reservado)			
54	Aut.r	manual do auto tune	off ou on	OFF	A26	
		auto tune Habilitação do				
55	SELF	self-tune	off ou on	no	C-0	
56	HSEŁ	Histerese do controle	O a 9999	,	A27	
50		ON/OFF	- a 3333		, 14 /	
57	cPdt	Tempo para proteção de	OFF - I a 9999 segundos	OFF	C-0	
	CF 0E	compressor	segundos segundos	urr		
58	РЬ	Banda proporcional	I a 9999	50	A28	
	-	Tempo de	055 1 0000	700	^ ~ ~	
59	int	integral	OFF - I a 9999 segundos	200	A29	
60	dEr	Tempo de derivada	OFF - I a 9999 segundos	50	A30	
61	Fuoc	Controle por lógica FUZZY	0 a 2 .00	0.50	A31	
		Tipo de				
62	H.Act	atuador da saída de	55r, rELY, 5Lou	rELY	A32	
		aquecimento				
			se H.Rct = 55r: 1.0 a 130.0 s			
-	ļ	Tempo de ciclo	se H.Act = rELY : 20.0 a	70.0		
63	EcrH	da saída de aquecimento	130.0 s	20.0	C-0	
			se H.Act = SLou: 40 a			
		Polação do	/30.0 s			
		Relação de potência entre				
64	PrAL	lógica de aquecimento e	0.0 I a 99.99	1.00	A34	
		refrigeração				
65	c.Act	Tipo de atua- dor da saída	SSr, rELY, SLou	rELY	A35	
		de refrigeração				
			se H.Act = 55r: 1.0 a 130.0 s			
	ا .	Tempo de ciclo	se H.Act = rELY : 20.0 a	70.0	<i>c</i> ^	
66	tcr[da saída de refrigeração	130.0 s	20.0	C-0	
		- 1	se H.Act = SLou: 40 a			
67	<u>-5</u>	Reset manual	130.0 s - 100.0 a 100.0 %	0.0	C-0	
68		Retardo na		OFF	C-0	
	od	alimentação Potência soft-	0.0 I a 99.59 (hh.mm)			
69	SE.P	start	-100 a 100%	0	C-0	
70	SSŁ	Tempo de soft- start	OFF - 0.0 1 a 7.59 (hh.mm) - INF	OFF	C-0	
		Valor da				
71	55.ŁH	variável que desabilita a	<i>OFF</i> ou - 1999 a 9999	9999	C-0	
		função de soft- start				
_						

	5P - CONFIGURAÇÃO DO SET POINT									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota				
72	nSP	Nº de Set Point	1 a 4	1	A38					
73	SPLL	Limite mínimo do Set Point	- 1999 a SPHL	- 1999	A39					
74	SPHL	Limite máximo do Set Point	SPLL a 9999	9999	A40					
75	SP 1	Set Point 1	SPLL a SPHL	0	041					
76	SP 2	Set Point 2	SPLL a SPHL	0	042					
77	SP 3	Set Point 3	SPLL a SPHL	0	043					
78	SP 4	Set Point 4	SPLL a SPHL	0	044					
79	SPRŁ	Seleção do Set Point ativo	5P I a n5P	1	045					
80	SP.rt	Não utilizado	Não utilizado (reservado)	Fr in	C-0					
81	SP.Lr	Não utilizado	Não utilizado (reservado)	Loc	C-0					
82	5P.u	Velocidade da rampa de subida	0.0 l a 99.99 - inf	ınF	C-0					
83	5P.d	Velocidade da rampa de descida	0.0 l a 99.99 - inF	ınF	C-0					

ρ	An - P	ARÂMETROS	RELATIVOS A INTERFACI	E DO L	JSUÁF	RIO
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
84	PAS2	Senha nível 2	off - 1 a 999	20	A93	
85		Senha nível 3	off - 1 a 999	30	C-0	
			non£ = nenhuma função			
			EunE = habilit. do auto-tune			
			oPLo = modo manual			
			RRc = Reset do alarme			
			R5 = silenciar o alarme ativo			
			ch5P = seleção do set point			
		Função da	5Ł.by = modo stand-by	_		
86	uSrb	tecla U	5 <i>tr.t</i> = não utilizado	nonE	A94	
			(reservado)			
			P.run = não utilizado			
			(reservado)			
			P.rE5 = não utilizado (reservado)			
			P.r.H.r = não utilizado			
			(reservado)			
			non£ = nenhuma função			
			Pou = não utilizado			
			(reservado)			
			SPF = Set Point final			
			5Po = Set Point ativo			
			RL I = Valor do alarme 1			
			RL2 = Valor do alarme 2			
			RL3 = Valor do alarme 3			
	d 15P	Variável	Pr.Łu = não utilizado			
87		visualizada no display	(reservado)	nonE	A95	
			Pr.Ld = não utilizado	-		
			(reservado)			
			Pt.tu = não utilizado (reservado)			
			Pt.td = não utilizado			
			(reservado)			
			פע.י ב não utilizado			
			(reservado)			
			ניש. – não utilizado			
			(reservado)			
88	RdE	Ajuste da indi- cação de desvio	<i>l</i> a 9999	5	A96	
89	FiLd	Filtro do valor medido	oFF - 1 a 100	OFF	C-0	
			R5.Pr = Inicia da mesma			
			forma que estava antes de			
		Estado do	desligar			
90	d5Pu	instrumento na	Ruto = inicia no modo autom.	AS.Pr	C-0	
		energização	oP 0 = inicia no modo manual			
			5Ł.by = inicia em modo standy-by			
		Habilitação do				
91	oPr.E	modo de	ALL - Ru.oP - Ru.Sb	ALL	C-0	
		operação Seleção dos				
92	oPEr	modos de	Ruto – oPlo – St.by	Auto	01	
		operação				

9	<i>SEr</i> - PARÂMETROS RELATIVOS A COMUNICAÇÃO SERIAL									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota				
93	Aqq	Não utilizado	I a 254	1	C-0					
94	bRud	Não utilizado	1200, 2400, 9600, 19.2, 38.4	9600	C-0					
95	tr5P	Não utilizado	nonE, rSP, PErc	nonE	C-0					

£0.	[Un - CONFIG. DOS PARAMETROS DE CONSUMO DE ENERGIA								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
96		Tipo de medida		nonE	A97				
97	UoLt	Tensão nominal da carga	<i>I</i> a 9999 V	230	A98				
98		Corrente nomi- nal da carga		10	A99				
99	h.Job	Alarme do perí- odo trabalhado	OFF - I a 999 dias ou horas	oFF	A100				

[AL - PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
100	A.L.P	Ponto inferior para aplicação do offset inferior	- 1999 a (AH.P - 10)	0	A9				
101	A.L.o	Offset aplicado ao ponto inferior	- 300 a 300	0	A10				
102	А.Н.Р	Ponto superior para aplicação do offset superior	(AH.P + 10) a 9999	9999	A11				
103	A.H.o	Offset aplicado ao ponto inferior	-300 a 300	0	A12				


5 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação		
	Interrupção do sensor			
UUUU	Variável medida abaixo dos limites do sensor (underrange)	Verificar a correta conexão do sensor com o instrumento e se o		
0000	Variável medida acima dos limites do sensor (overrange)	mesmo funciona perfeitamente.		
ErAt	Auto-tune não exequível porque o valor de processo é menor (resfriamen- to) ou maior (aquecimento) que 50 % do Set Point ou a função Soft Start está ativa	Colocar o instrumento em controle desativado (<i>QFF</i>) e sucessivamente em controle automático (<i>FEG</i>) para fazer desaparecer o erro. Tentar repetir o Auto-tune após verificar a causa do erro.		
noAt	Auto-tune não finalizado após 12 h	Tentar repetir o Auto-tune após verificar o funcionamento do sensor e da carga.		
ErEP	Possível anomalia na memória EEPROM	Pressionar a tecla 🗈.		


6 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (± 10 %)	Vca	100 a 240	
Frequência da rede	Hz	48 a 62	
Consumo aproximado	VA	5	
Temperatura	operação	0 a +55 °C	
Temperatura	armazenamento	-10 a +60 °C	
Umidade relativa do ar	%	30 a 95 (sem condensação)	
Precisão de indicação a 25 °C	%	± 0,5 do fundo de escala da faixa disponível ao sensor ±1 dígito	
Display		1 com 4 dígitos (12 mm de altura)	
	J	TC J (0 a +1000 °C / 32 a +1832 °F)	
	crAL	TC K (0 a +1370 °C / 32 a +2498 °F)	
	S	TC S (0 a +1760 °C / 32 a +3200 °F)	
Entrada	r	TC R (0 a +1760 °C / 32 a +3200 °F)	
	t	TC T (0 a +400 °C / 32 a +752 °F)	
	Pt1	RTD Pt 100 (-200 a +850 °C / -328 a +1562 °F)	
Saídas	Controle	relé 5 A/250 Vca cos φ = 1 ou tensão para acionamento de chave estática (SSR) 10 Vcc ± 20% @ 20 mA	
	Alarme	relé 5 A/250 Vca $\cos \varphi = 1$ (corrente máxima no comum é 5A)	
Dimensões	mm	48 x 96 padrão DIN profundidade 100	
Instalação		montagem em porta de painel	
Abertura de painel	mm	43,5 x 88,5	
Bloco de terminais		10 terminais com parafusos rosca M3, para cabos de 0,25 a 2,5 mm² (22AWG a 14 AWG)	
Caixa	material	ABS V0 auto-extinguível	
Grau de proteção	frontal	IP50	
Peso aproximado	gramas	180	
Tensão de isolação		2300 Vrms, de acordo com EN61010-1	
Tempo de atualização do display	ms	500	
Tempo de amostragem	ms	130	
Proteção		Watch Dog (hardware/software) para reset automático	


7 - DIMENSÕES (mm)



8 - ESQUEMA ELÉTRICO



9 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 Distrito Industrial - Manaus - AM Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00 Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211

www.coel.com.br





59.001.128