Manual de instruções



TruTool TKF 1100 (1A1)
TruTool TKF 1101 (1A1)





Índice

1	Segurança	3
1.1	Instruções de segurança gerais	3
1.2	Instruções de segurança específicas para moldador de arestas de soldadura	4
2	Descrição	5
2.1	Utilização adequada	5
2.2	Dados técnicos	6
2.3	Símbolos	7
2.4	Informação de ruído e vibrações	7
3	Anexo: declaração de conformidade, garantia, lista de peças sobressalentes	9

2 Índice E543ptPT_06



1. Segurança

1.1 Instruções de segurança gerais

ADVERTÊNCIA



- Leia todas as instruções de segurança e notas, também incluídas na brochura fornecida.
- A não-observação das instruções de segurança e indicações pode causar um choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
- Guardar todas as instruções de segurança e indicações para uso futuro.

A PERIGO

Tensão eléctrica! Perigo de morte devido a choque eléctrico!

- Antes de qualquer trabalho de manutenção na máquina, retire a ficha eléctrica da tomada.
- Antes de cada utilização, controle a ficha, o cabo e a máquina em relação a danos.
- Guardar a máquina em local seco e não operá-la em locais húmidos.
- Em caso de utilização da ferramenta eléctrica no exterior, ligue antes um disjuntor de corrente de avaria com uma corrente máx. de disparo de 30 mA.
- Utilize apenas acessórios originais da TRUMPF.

ADVERTÊNCIA

Manuseio inadequado da máquina!

- Durante o trabalho, usar óculos de protecção, protecção para os ouvidos, luvas de protecção e sapatos de trabalho.
- Insira a ficha apenas com a máquina desligada. Após a utilização, retire a ficha eléctrica da tomada.
- Não pegue na máquina pelo cabo.
- > A manutenção deve ser realizada por técnicos qualificados.

E543ptPT_06 Segurança **3**



1.2 Instruções de segurança específicas para moldador de arestas de soldadura

A PERIGO

Tensão eléctrica! Perigo de morte devido a choque eléctrico!

- Afaste o cabo sempre para trás da peça de trabalho e não o puxe por cima de arestas vivas.
- Não realizar trabalhos nos quais a máquina possa encontrar correntes escondidas ou o cabo de rede. O contacto com um cabo condutor de tensão também pode transferir tensão para as peças de metal da máquina e provocar um choque eléctrico.

A ADVERTÊNCIA

Perigo de lesões para as mãos!

- > Não introduzir as mãos no percurso de processamento.
- Segurar a máquina com ambas as mãos.

A ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimentos se a máquina cair!

Depois de processar a peça de trabalho, o peso total da máguina tem de ser sustentado.

- Utilizar ganchos para pendurar com contrabalanço.
- Utilizar um cabo para pendurar.




Danos materiais devido a manuseio incorrecto!

Se a máquina for ajustada incorrectamente podem ocorrer colisões.

Rodar o parafuso uma volta completa com a chave sextavada fornecida no sentido dos ponteiros do relógio. Se não ocorrerem mais colisões, remover achave sextavada e colocar a máquina em funcionamento, de acordo com as normas.



2. Descrição



TruTool TKF 1100 (1A1)/ TruTool TKF 1101 (1A1)

Fig. 39412

2.1 Utilização adequada

O moldador de arestas de soldadura TRUMPF Tru-Tool TKF 1100 (1A1)/ TruTool TKF 1101 (1A1) é uma ferramenta eléctrica de uso manual para os seguintes fins:

- Preparação de todos os tipos de soldadura por fusão com gás ou electricidade, soldaduras em forma de K, V, X e Y, com vários ângulos de aresta oblíqua e larguras da aresta oblíqua ajustáveis directamente.
- Inclinação de arestas rectas e curvas, desde que o raio mínimo nas curvas interiores seja de 40 mm.
- Inclinação de arestas em peças de trabalho planas e curvadas, especialmente de tubos, caso o diâmetro interior seja de, pelo menos, 80 mm.
- Inclinação de arestas em ambas as direcções, sendo que a inclinação pode ser iniciada e terminada em qualquer ponto da aresta da chapa.
- Inclinação de arestas em posição normal (estrutura de suporte por baixo da máquina) e "invertida" (estrutura de

E543ptPT_06 Descrição 5



- suporte por cima da máquina), o que representa uma vantagem em caso de inclinação das juntas de soldadura de X e K.
- Inclinar arestas em peças de trabalho grandes, fora de formato, aplicando o moldador de arestas soldadas na peça de trabalho como máquina manual.
- Moldar arestas de soldadura sem óxidos, de metal em aço e alumínio.
- Para TruTool TKF 1100: processamento de aço cromado e materiais semelhantes de alta resistência.

2.2 Dados técnicos

TruTool TKF 1100 (1A1) / TruTool TKF 1101 (1A1)

	Outros países			EUA	
	Valores				
Tensão	230 V	120 V	110 V	120 V	
Frequência	50/60 Hz			50/60 Hz	
Comprimento máx. da are	Comprimento máx. da aresta oblíqua "Is" com ajuste directo:				
Aço de construção a 400 N/mm²	11 mm		0.59 in		
Aço de construção a 600 N/mm²	9 mm			0.354 in	
Aço de construção 6 mm a 800 N/mm²				0.236 in	
Velocidade de trabalho	2.0 m/min		4.1 ft/min		
	2.5 m/min			6.55 ft/min	
Consumo nominal	1600 W	1340 W	1500 W	1340 W	
Número de pancadas	340/min	340/min	320/min	340/min	
em carga nominal	440/min	440/min	410/min	440/min	
Número de cursos em	450/min	450/min	440/min	450/min	
vazio	650/min	650/min	630/min	650/min	
Peso	10 kg		25.7 lbs		
Espessuras do material:					
Mín.	3 mm		0.12 in		
Máx.	25 mm		0.984 in		
Ângulo de aresta oblíqua "ß" ajustável directamente	30°, 37.5°, 45°		30°, 37.5°, 45°		
Rádio mais pequeno em recortes internos	40 mm			1.57 in	
Diâmetro mais pequeno do interior dos tubos	80 mm			3.15 in	
Classe de protecção	II / 🗆		п / 🔲		

Tab. 1

6 Dados técnicos E543ptPT_06



2.3 Símbolos

Nota

Os seguintes símbolos são importantes para ler e compreender o manual de instruções. A interpretação correcta dos símbolos ajuda-o a operar a máquina melhor e com mais segurança.

Símbolo	Nome	Explicação
	Ler o manual de instruções	Antes da colocação em funcionamento da máquina, leia todo o manual de instruções e as instruções de segurança da máquina. Cumpra rigorosamente as instruções contidas nos mesmos.
	Classe de protecção II	Identifica uma ferramenta isolada duplamente.
\sim	Corrente alterna	Tipo ou característica da corrente
V	Volts	Tensão
Α	Amperes	Corrente, consumo de corrente
Hz	Hertz	Frequência (oscilações por segundo)
W	Watts	Potência, consumo de potência
mm	Milímetros	Dimensões p. ex.: espessura do material, comprimento do chanfro
in	Inch	Dimensões p. ex.: espessura do material, comprimento do chanfro
n _o	Rotações em vazio	Velocidade sem carga
/mín	Rotações/golpes por minuto	Velocidade, cursor por minuto

Tab. 2

2.4 Informação de ruído e vibrações



O valor de emissão de ruídos pode ser ultrapassado!

Usar protecção auricular.



O valor de emissão de oscilações pode ser ultrapassado!

- Seleccionar as ferramentas adequadas e, em caso de desgaste, substituir atempadamente.
- A manutenção deve ser realizada por técnicos qualificados.
- Definir medidas de segurança adicionais para protecção do operador do efeito das oscilações (p. ex. manter as mãos quentes e organização das sequências de trabalho, processamento com a força de avanço normal).

E543ptPT_06 Símbolos **7**



Notas

- O valor de emissão de oscilações indicado foi medido após uma verificação de norma e pode ser utilizado para comparação de uma ferramenta eléctrica com outra.
- O valor de emissão de oscilações indicado também pode ser utilizado para calcular provisoriamente a carga de oscilações.
- Tempos em que a máquina se encontra desligada ou funciona, mas não está realmente a ser aplicada, podem reduzir claramente a carga de oscilações em todo o tempo de trabalho
- Os tempos nos quais as máquina trabalha automaticamente com o accionamento próprio não têm de ser calculados.

Designação do valor de medição	Unidade	Valor de acordo com a EN 60745
Valor de emissão de oscilações a _h (soma de vectores de três direcções)	m/s ²	8.2
Imprecisão K para o valor de emissão de oscilações	m/s ²	2
Nível de pressão acústica avaliado A L _{PA} padrão	dB (A)	89
Nível de pressão acústica avaliado L _{WA} padrão	dB (A)	100
Imprecisão K para o valores de emissão de ruído	dB	3

Tab. 3



3. Anexo: declaração de conformidade, garantia, lista de peças sobressalentes

