

Amperímetros Digitais Samrello Modelo: SR-3A/48 ou SR-3A/96

Introdução

Os Amperímetros Digitais Samrello foram desenvolvidos especialmente para monitoração de corrente elétrica em processos industriais, laboratórios ou comerciais. O Amperímetro possui escala programável pelo teclado frontal de 0 ~9999 e ponto decimal configurável. Montagem em caixas próprias para embutir em frentes de painéis, com dimensões padrão DIN, indicação a display de LED 14mm vermelho alto brilho, quatro dígitos e conexões elétricas por intermédio de terminais localizados na traseira do equipamento



Características Técnicas

Alimentação	
Consumo aproximado	
Sinal de Entrada	
Indicação	
Precisão de Leitura	
Tempo de Estabilidade Térmica	
Temperatura Ambiente	
Umidade relativa do ar	
Montagem	
Código para Encomenda	


110/ 220Vca - 50/60Hz ± 10% (outras sob consulta)	
4VA	
TC 0 ~ 5Aca (conforme pedido)	
0 ~ 9999A	
0,2% final da escala	
10 minutos	
0 a 50°C	
0 a 85% UR (não condensado)	
Caixa ABS Norma DIN, frente de painel, fixação por presilhas	


Tamanho do frontal 48mm X 96mm ou 96mm X 96mm

SR-3A/48 para frente de painel 48mm x 96mm SR-3A/96 para frente de painel 96mm x 96mm


Modo de funcionamento


Modelo: SR-3A/48





Modelo: SR-3A/96







Revisão 12/06/2015 SA-1356




Amperímetros Digitais Samrello Modelo: SR-3A/48 ou SR-3A/96

Diagrama de Ligação







Características Técnicas



- * 1- Display mostra o valor de escala ou valor de programação;
- * 2 Mostra o tipo de grandeza ou unidade de medida;
- * 3 Tecla PGM entra no modo de configuração;
- * 4 Tecla (aumenta os valores de configuração;
- * 5 Tecla 🕥 diminui os valores de configuração.

Modo de funcionamento

Pressione a tecla PGM por dez segundos, e aparecerá no display SEnH . Com as teclas ▲ e ▼, coloque o valor Da senha 3130 e pressione a tecla PGM para confirmar. Aparecerá no display -Pd- = (Ponto Decimal). Ele ajusta A posição decimal no display principal. Com as teclas ▲ ou ▼, altere o ponto para a posição em que deseja na Indicação conforme mostrado na tabela:

-69-	Comentário
0000	Sem ponto decimal
0.000	Com 1 casa após o ponto
00,00	Com 2 casas após o ponto
0.000	Com 3 casas após o ponto

Após ter definido a posição do ponto decimal, pressione a tecla PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.

- ESuP = (Escala Superior) define a escala ´´indicação`` máxima no display. Com as teclas ▲ ou ▼ altere para o valor desejado e pressione a tecla PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.(E in F a 9999)
- E IOF = (Escala Inferior) define a escala ''indicação'` mínima no display. Com as teclas ou valor desejado e pressione a tecla PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.(-999 a ESUP)
- F I L = (Filtro) reduz o ruído na indicação do valor medido, o filtro deixa lenta a resposta do valor medido. Com as teclas ou valor desejado e pressione a tecla PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.
- ERR = (Valor a ser tarado) define até que valor deve acontecer a tara automática quando Tipo=1. Com as Teclas
- ou
 altere para o valor desejado e pressione a tecla
 PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.
 - ElinE = (Intervalo entre tara automática) Define o intervalo de tempo em que acontecer a tara automática quando Tipo=1

 Com as teclas ou valor desejado e pressione a tecla PGM para confirmar, para ir ao próximo parâmetro.
 - ESCP = (Saida) Ao pressionar PGM acontece a saída do menu de parâmetros e volta a indicação normal do processo.

Revisão 12/06/2015 SA-135