

### Usando o cravador

Ligue o cravador conectando o plugue na tomada, aguarde quatro minutos até o seu aquecimento. Para realizar qualquer uma das funções aqui apresentadas:



**Evite colocar o Cravador perto de produtos inflamáveis e líquidos.**

**Importante: Retire as lentes da armação antes de repará-la.**

### Descravando Charneiras

Descrave charneira para reutilizá-las ou para substituí-las, veja como:

#### Descravando charneiras danificadas com eixo ou para reutilização

Havendo eixo na charneira, ela poderá ser descravada com o auxílio da pinça (Foto 1).




A Foto 2 mostra o manuseio correto do cravador para a função de descraçar charneiras.

Fixe a charneira na pinça e aguarde o aquecimento, tempo estimado de 40 segundos, é importante que ao aquecê-la, você perceberá gradativamente seu afrouxamento assim, descraça-a em um movimento lento mais contínuo puxando-a em um ângulo reto. (Foto 3 e 4)

#### Observações.:

- Um maior tempo de aquecimento para charneiras grandes.
- Importante não ultrapassar o tempo de aquecimento da charneira, se super aquecê-la poderá causar um aspecto ruim na armação.
- Nunca descraça a charneira antes de atingir a temperatura ideal, isso irá prejudicar a aderência da charneira a ser cravada.
- Não faça esforço para extrair a charneira ela deverá se soltar facilmente (durante o processo de extração mantenha suas mãos apoiadas).



É comum a formação de fios após descraçar, eles deverão ser retirados, puxe-os com a mão.



**É importante que, durante todo o processo haja distância entre a pinça e a armação, o contato das partes metálicas do cravador com a armação poderá marcá-la e dar um aspecto ruim ao processo. Para isso não coloque a charneira inteira na pinça, deixe um espaço suficiente para evitar o contato.**



#### Descravando charneiras sem eixo:

A Foto 1 mostra o manuseio correto do cravador para esta função. Encoste a base angular da ponteira sobre a charneira (Foto 2). Em alguns segundos a charneira se aquecerá, é importante perceber que ao aquecê-la nota-se um pequeno movimento da charneira que é causado pela tensão do cravador sobre ela, isso indica que a charneira está aquecida ao ponto, descraça-a introduzindo o pino de extração na lateral da base (Foto 3).



**Observações: Não pressione a ponteira sobre a charneira, encoste-a no intuito de transferir calor.**

**Durante o aquecimento da charneira exerça uma pequena tensão em suas extremidades no intuito de perceber seu movimento.**

**Após aquecer a charneira, introduza o pino de extração embaixo da sua base rapidamente, evitando que ela se esfrie.**

### Removendo colas e travas químicas de parafusos



O cravador também poderá ser usado no auxílio para romper travas químicas de parafusos.

Encoste a base angular da ponteira sobre o parafuso a ser destravado. O tempo para o aquecimento é de aproximadamente 30 segundos.

### Cravando Charneiras



Identifique as condições da cavidade onde será cravada a charneira e proceda.




Este tipo de cavidade (Foto 1) deverá ser trabalhada, pois, apresenta relevos dos pinos cravadores da charneira anterior, eles irão prejudicar a aderência da nova charneira.


Use o pino de extração e faça a obstrução dos relevos na cavidade como mostra a Foto 2, isso irá promover aderência ideal para ser cravada a charneira.




A Foto 3 mostra a Cavidade perfeita para ser cravada a charneira. Obs.: na maior parte dos testes realizados as cavidades se apresentaram perfeitas sem a necessidade de obstruir o relevo dos pinos cravadores.



Introduza a nova charneira no cravador com o auxílio de uma pinça ou alicate para evitar queimaduras (Foto 4).



Crave a charneira em um movimento lento e contínuo (Foto 5). O pino de extração poderá ser usado para fazer o ajuste final da charneira (Foto 6), finalize o trabalho colocando a haste na charneira.



**Observações: Após cravar a charneira e soltá-la do cravador ela poderá sofrer um pequeno movimento de elevação, se isso ocorrer pressione-a levemente com o pino de extração por alguns segundos. Espere até o resfriamento completo da charneira para colocar a haste.**



**Conheça as partes do cravador no verso da embalagem.**