


CorteMax

Manual de Instruções



 1974
Lassane
Tecnologia em encadernações

www.lassane.com.br

**Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança
e conforto.**


www.lassane.com.br



Cortemax

Manual de Instruções

Encadernação com Wire-o



A encadernação com Wire-o - ou duplo anel - proporciona um acabamento superior, além de facilitar o manuseio do caderno.

A Lassane oferece o Wire-o em peças cortadas e em bobinas, próprias para alta produtividade. Neste caso, você pode regular o número de anéis (e o comprimento) do Wire-o em sua Cortemax.

Para a encadernação de Wire-o, você precisará de um equipamento de perfuração e um equipamento de fechamento.

Saiba mais em: www.lassane.com.br

INÍCIO DA OPERAÇÃO



- 1 - Certifique-se de que todos os responsáveis por operar a Cortemax leram este manual.
- 2 - Confira se a tensão (voltagem) da rede está de acordo com a tensão (voltagem) da máquina. A Cortemax é enviada pela fábrica regulada para 220V.
- 3 - Confira se a máquina está em um piso nivelado.

COLOCANDO E PREPARANDO OS CARRETÉIS

Sua Cortemax possui dois suportes para bobinas: o suporte superior, para a Bobina de Wire-o (A) e o suporte inferior, para coletar a Fita de Proteção do Wire-o (B).

- Bobina de Wire-o: Coloque a Bobina de Wire-o no suporte superior (A) e trave-a. Certifique-se de que a bobina esteja firme.

- Bobina da Fita de Proteção: A bobina da Fita de Proteção já vem encaixada em sua Cortemax. Para começar a operar, simplesmente fixe (usando uma fita adesiva) a fita na bobina, no suporte inferior (B), como indicado na figura à direita.




Atenção: a Bobina de Wire-o gira no sentido horário. Então, o wire-o deve ser posicionado na parte direita, como mostra o esquema à esquerda.

ESCOLHA DA ENGRENAGEM DE TRABALHO

Sua Cortemax vem acompanhada de duas engrenagens de trabalho, sendo uma maior, para Wire-o no Passo 2x1 e uma menor, para Wire-o no Passo 3x1.

Ao escolher a engrenagem mais adequada, o operador deverá fixá-la no eixo de comando, utilizando uma chave Allen 5/32", que acompanha o equipamento.

Com o Eixo de Comando destravado, você poderá rodar a engrenagem. Também, regular sua altura, pressionando o botão à direita do equipamento (mais informações em Preparação do Wire-o).



PREPARAÇÃO DO WIRE-O

1 - Ligue o equipamento. O botão Liga/Desliga está localizado na parte traseira da Cortemax, conforme a figura ao lado.

2 - Após ligar o equipamento, a tela *touchscreen* será inicializada. Aguarde alguns segundos até que a Tela de Configuração Inicial apareça no *display*.



Esta é a primeira tela de configuração de sua Cortemax.

Ela possibilita a escolha entre os idiomas: Português, Inglês (English) e Espanhol (Español). O idioma padrão de seu equipamento é o Português.

Caso haja a necessidade de alterar o idioma, clique em um dos botões e a alteração será instantânea.

3- Pressione «Toque para Iniciar» para acessar a Tela de Trabalho





Nesta tela, você encontrará todas as informações de trabalho de sua Cortemax (para mais detalhes, veja as próximas páginas).

4- Aperte o botão Desliga (1). Dessa forma, a Engrenagem de Trabalho estará livre para ser movimentada.

5 - Posicione o wire-o, conforme a figura abaixo.

6 - Ajuste a altura da Engrenagem, com o botão de regulagem, localizado na lateral direita.

7 - Gire a engrenagem para que o wire-o se encaixe corretamente



Tome os seguintes cuidados ao posicionar o wire-o em sua Cortemax:

- O wire-o deve estar alinhado com a Guia do Wire-o;
- O Suporte Lateral deve apoiar o wire-o, permitindo sua passagem
- A engrenagem de orientação não deve apertar excessivamente o wire-o a ponto de deformá-lo ou esmagá-lo.


Cortemax

Manual de Instruções

A Cortemax oferece comandos em uma tela *touchscreen*, que permite uma rápida aprendizagem de suas opções.

Abaixo, é apresentado um esquema mostrando todas as telas de comando. Nas próximas páginas, cada uma delas é devidamente explicada.

RESUMO DAS TELAS DE COMANDO



CortemMax

Manual de Instruções

1. TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

Esta é a primeira tela de configuração de sua Cortemax.

Ela possibilita a escolha entre os idiomas: Português, Inglês (English) e Espanhol (Español). O idioma padrão de seu equipamento é o Português. Caso haja a necessidade de alterar o idioma, clique em um dos botões e a alteração será instantânea.

Pressione «Toque para Iniciar» para acessar a Tela de Trabalho



2. TELA DE TRABALHO

Nesta tela, você encontrará todas as informações de trabalho de sua Cortemax.

Esta tela é dividida em quatro áreas básicas: Controles de Produção, Controle do Desbobinador, Produção de Anéis e Velocidade de Produção.



Controles de Produção

Estes botões controlam o funcionamento da máquina:

DESLIGA (1): Desativa o corte automático e permite a manipulação manual do eixo de comando

MANUAL (2): Desativa o corte automático. Se for mantida pressionada por 5 segundos, você poderá acessar a tela de Controles Manuais

AUTOMÁTICO (3): Ativa o corte automático. Ele pode ser parado ao pressionar o botão **Desliga** ou o botão **Manual**.

Controle do Desbobinador

Esta área contém os comandos para programar e ajustar o Desbobinador.

DESBOB. ON/OFF (4): liga ou desliga a rotação do Desbobinador

VEL. DESBOB.(5): mostra a velocidade de rotação do Desbobinador.

Você pode apertar os botões de regulagem de velocidade (6) - ou + para ajustar a velocidade de rotação do Desbobinador. Lembre-se que a velocidade deve ser ajustada de acordo com a quantidade de wire-o presentes na bobina. Ex.: bobinas cheias necessitam de maior velocidade no desbobinador, enquanto bobinas com menos duplo anel precisam de uma velocidade menor.

Produção de Anéis

Esta área contém informações e permite ajustar a produção, de acordo com o número de anéis.

QTD. ANÉIS (7): permite ajustar o número de anéis em uma peça de Wire-o,

PRODUÇÃO ATUAL (8): permite visualizar a quantidade atual de peças de Wire-o a serem cortadas.

VELOCIDADE (9): mostra a velocidade de corte de peças de Wire-o (por padrão, a velocidade é mostrada em 'peças por minuto').

Você pode apertar os botões de regulagem de velocidade (10) - ou + para ajustar a velocidade de corte.

* **Obs.:** a velocidade máxima de corte é automaticamente limitada, de acordo com o número de anéis

2.1. DIGITAÇÃO DO NÚMERO DE ANÉIS

Nesta tela, você poderá digitar o número de anéis em uma peça de Wire-o

O número de anéis depende do comprimento das folhas a serem encadernadas. Considere os seguintes números de anéis:

- **Passo 3x1** - indicado para encadernação de até 110 folhas de 75g/m²:

A4: 34 anéis **Ofício:** 38 anéis

- **Passo 2x1** - indicado para encadernação de até 270 folhas de 75g/m²:

A4: 23 anéis **Ofício:** 25 anéis



Obs.: para sua segurança, a Cortemmax é programada para reduzir automaticamente a Velocidade máxima de rotação da engrenagem, de acordo com o número de anéis

2.2. DIGITAÇÃO DA VELOCIDADE DE TRABALHO

Clicando no quadro Velocidade, é possível digitar um novo valor para a velocidade de rotação da engrenagem de acionamento

A velocidade de rotação da engrenagem de acionamento pode ser ajustada para aumentar a produtividade de sua Cortemmax.

Obs.: para sua segurança, a Velocidade máxima será ajustada automaticamente, de acordo com o número de anéis por peça

Também, a Velocidade de Trabalho pode ser alterada durante o processo



2.3. CONTROLE DE QUANTIDADES A PRODUZIR

Clicando no quadro Produção Atual, a tela de Controle de Quantidades a Produzir será apresentada.

A Cortemmax oferece um contador de peças cortadas, permitindo a você programar e controlar sua produção com eficiência e praticidade.

Para reiniciar o contador, pressione o botão RESET QTD. PÇS

É necessário pressionar o botão RESET QTD. PÇS para reiniciar o corte



2.3.1. DIGITAÇÃO DA QUANTIDADE A PRODUZIR

Clicando no quadro Produção Desejada, uma tela de digitação da produção aparecerá.

Nesta tela, você poderá digitar a quantidade de peças de Wire-o que deseja cortar.



Cortemax


Manual de Instruções

2.4. CONTROLES MANUAIS

Este botão permite o controle manual da Engrenagem de Acionamento. Também, ele pausa o ciclo de corte.

Além disso, você pode manter esse botão pressionado por 5 segundos, acessando o menu de ferramentas manuais, mostrado ao lado.

Neste menu, os seguintes comandos estão disponíveis:



- **Jog Fwd Puxador:** ativa a Engrenagem de Acionamento, girando-a no sentido anti-horário
- **Jog Rev Puxador:** ativa a Engrenagem de Acionamento, girando-a no sentido horário
- **Jog Desbob.:** ativa o desbobinador, alimentando a Cortemax com wire-o
- **Corte Manual:** ativa a faca para um único corte
- **Jog Enrolad.:** ativa a bobina de coleta do papel de proteção do wire-o

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas – MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 120 x 90 x 177 cm

Peso Líquido: 108 kg

Desempenho: 3x1= ¼" a 9/16" 1400 anéis/minuto

2x1= 5/8" a 1" 900 anéis/minuto

2x1= 1.1/8" a 1.1/4" 800 anéis/minuto

Consumo de energia: 0,03 kw/h

Alimentação: 220v