



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DA PONTA PARA ALTA
TENSÃO KV-40**

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso da ponta**

1. INTRODUÇÃO

O KV-40 é uma ponta de prova para alta tensão, projetada para evitar choques elétricos no usuário e para permitir a medição de tensões que são impossíveis de medir com um multímetro comum.

É de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao KV-40, ao equipamento sob teste ou choque elétrico no usuário.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

- a. Uma ponta de prova para alta tensão não é um instrumento comum e deve ser usado somente por pessoas qualificadas.
- b. Quando estiver trabalhando com eletricidade, nunca fique em contato direto com o solo ou estruturas que estejam aterradas, pois em caso de acidente poderá levar um choque elétrico. Use luvas e calçados com sola de borracha.
- c. **Nunca ultrapasse os limites de tensão de cada escala, pois poderá danificar seriamente o KV-40 e levar um choque elétrico.**
- d. **Em caso de dúvida selecione sempre a escala mais alta da função que você irá usar. Nunca faça uma medição se esta puder superar o valor da escala selecionada.**
- e. Não trabalhe sozinho quando estiver trabalhando em circuitos com altas tensões.
- f. Sempre que possível, desligue o circuito sob teste antes de conectar a Ponta de prova.

g. Não permita umidade nem produtos químicos no KV-40, pois podem gerar perda de isolação.

i. Não coloque o **KV-40** próximo a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1. Gerais

a. Impedância de entrada: 1000 Mega Ohms (aprox.)

b. Proporção de medida: 1000 : 1.

c. Tensão Máxima em DC: 40KV.

d. Tensão Máxima em AC: 28KVrms.

e. Exatidão: DC: $\pm 1\%$ (1KV até 20KV) e $\pm 2\%$ (20KV até 40KV).
AC: 5% em 60Hz.

f. Coeficiente de temperatura: Menor que 200ppm / °C.

g. Temperatura de Operação: 0°C a +50 ° C.

h. Comprimento do Cabo: 1 metro.

4. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO

- a. Conecte os pinos banana da ponta de prova nos bornes do multímetro.
- b. Ajuste a chave seletora de função e escala para a posição adequada à tensão que deseja medir. **(Não use Auto-Range)**
- c. Aplique a garra jacaré do **KV-40** a um bom ponto de aterramento do circuito a ser medido.
- d. Sempre que possível, desligue o circuito a ser medido antes de fazer as conexões.
- e. Ligue o circuito e, ao ler o valor da tensão no visor do multímetro, multiplique por 1000.

8. GARANTIA

A **ICEL** garante este instrumento sob as seguintes condições:

- a. Por um período doze meses após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação no KV-40 que ocorram durante o uso normal e correto do instrumento.
- c. A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso da ponta, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.



www.ice1-manaus.com.br
ice1@ice1-manaus.com.br