



INTERVENTI

PARTE VI

DIRETTIVE D'INTERVENTO

Durante la lavorazione, la macchina può arrestarsi e/o non operare correttamente, di fronte a queste anomalie si dovrà agire nel seguente modo:

Verificare attraverso la lettura dello strumento combinato la presenza di segnalazioni anomale ed intervenire di conseguenza.

Nel caso il guasto dovesse risultare di non facile individuazione chiedere l'intervento dell'assistenza tecnica MTS.



NOTA PER L'ASSISTENZA JOHN DEERE.

La presa per l'apparecchiatura diagnostica del motore si trova sul lato destro della macchina, sotto la cernita.

TABELLA SCHEMATICHE PER L'IDENTIFICAZIONE GUASTI


Nelle pagine a seguire sono stati identificati i possibili malfunzionamenti al momento dell'avvio del motore attraverso l'inserimento della chiave d'avviamento nella posizione.

Le tabelle sono state strutturate separando gli interventi da eseguirsi da parte dell'utilizzatore o conduttore della macchina e quelli da eseguirsi solo da personale specializzato oppure dall'assistenza tecnica della MTS.





La macchina può avere danni più gravi di quelli INDIVIDUATI.


Dopo aver accertato il guasto e verificato le possibili soluzioni descritte nel paragrafo "INTERVENTI", se non esistessero i presupposti di sicurezza per un'ottima riuscita dell'intervento richiedere l'assistenza diretta della MTS.





MOTORE RICEVE L'IMPULSO , GIRA MA NON SI AVVIA




CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA MTS





INDICATORE TEMPERATURA ACQUA SEGNA LA SURRISCALDAMENTO




CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA MTS





IL SISTEMA DI SCUOTIMENTO NON FUNZIONA
Inserendo la chiave di avviamento e ruotandola sulla posizione 1 si avverte un lieve battito in prossimità dell'elettrovalvola di comando.
Se ciò non avviene il sistema è inattivo le cause possono essere:




ALLA PAGINA SUCCESSIVA



IL SISTEMA DI SCUOTIMENTO Rotativo NON FUNZIONA




CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA MTS

LA POMPA OLEODINAMICA Ha un rendimento insufficiente
Questo difetto è evidenziato da una minore velocità degli organi azionati
o da un'eccessiva rumorosità (cavitazione della pompa)



Un prolungato utilizzo in cavitazione può danneggiare irrimediabilmente la meccanica della pompa.




L'OLIO DEL CIRCUITO SI SURRISCALDA

Questa condizione oltre ad essere segnalata dalla suoneria e dai termometri posti sullo strumento combinato, è evidenziata da una minore velocità degli organi azionati. Un'altra indicazione di malfunzionamento è sottolineata dal fermo della ventola di raffreddamento dello scambiatore di colore, nonostante l'elevata temperatura delle tubazioni.



La temperatura non deve mai superare i +75° C (167°F)



ERRORE DI CERNITA

L'errore di cernita deriva dal mancato funzionamento del «COLOR SORTER» che non è riparabile in loco, è necessario quindi rivolgersi immediatamente al centro assistenza MTS, senza intervenire sul componente elettronico.



La MTS non risponderà dei danni causati da un errato funzionamento del «COLOR SORTER». Inoltre informa che tutte le azioni di manutenzione, e di aggiustamento necessarie al «COLOR SORTER» dovranno essere eseguite da personale specializzato ed autorizzato dalla MTS, la trasgressione di questo divieto implica l'immediata interruzione della garanzia.