




WAM®

WAMGROUP

2

M A I N T E N A N C E



CA

- **TROUGH SCREW CONVEYORS**
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
- **TROGSCHNECKENFÖRDER**
EINBAU-, BETRIEBS-, UND WARTUNGSANLEITUNG
- **PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE KORYTOWE**
INSTALACJA, UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
- **TRASPORTATORI A COCLEA A CANALA**
INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

CATALOGUE No.			01010.M	CREATION DATE
ISSUE	CIRCULATION	DATE OF LATEST UPDATE		
A4	100	09.02		



WAM®

A) ADDRESS OF LOCAL DEALER OR LOCAL SERVICE POINT

A) ADRESSE DES HÄNDLERS ODER DES KUNDENDIENSTES VOR ORT

A) ADRES DILERU LUB LOKALNEGO PUNKTU SERWISOWEGO

A) INDIRIZZO RIVENDITORE O PUNTO DI ASSISTENZA LOCALE

B) IDENTIFICATION OF THE EQUIPMENT

B) INTERPRETATION DES TY-PENSCHILDES

B) INDENTYFIKACJA TABLICZKI


B) INTERPRETAZIONE DELLA TARGHETTA

For a correct identification of the equipment please refer to the code number shown on the acknowledgement of order, on the invoice and on the equipment itself.

Zur eindeutigen Identifikation der Schnecke ist auf die Seriennummer Bezug zu nehmen. Diese befindet sich in der Auftragsbestätigung, in der Rechnung und auf dem Typenschild der Schnecke.

Do poprawnej identyfikacji maszyny należy odnieść się do numeru fabrycznego, który znajduje się na potwierdzeniu zamówienia, na fakturze i na tabliczce umieszczonej na maszynie.

Per una corretta identificazione della macchina, bisogna fare riferimento al numero di matricola che si trova sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla targhetta posta sulla macchina stessa.



- 1) Machine code.
- 2) Machine registration code.

- 1) Gerätencode
- 2) Geräte-Serien-Nr.

- 1) Kod maszyny.
- 2) Znak fabryczny maszyny.

- 1) Codice macchina.
- 2) Sigla matricolare macchina.

C) CONTRA-INDICATIONS

If the customer follows normal precautions for this type of equipment together with the instructions given in this manual, operation is safe.

C) KONTRAINDIKATIONEN ZUR BENUTZUNG

Es bestehen keine Kontraindikationen zur Benutzung, sofern die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Geräte dieser Art sowie die in dieser Dokumentation enthaltenen, speziellen Vorschriften befolgt werden.

C) PRZECIWWSKAZANIA W UŻYTKOWANIU

Nie ma żadnych przeciwwskazań w użytkowaniu, jeżeli będą przestrzegane normalne ostrzeżenia odnoszące się do maszyn tego typu wraz ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszym katalogu.

C) CONTROINDICAZIONI ALL'USO

Non vi è nessuna controindicazione all'uso, se vengono osservate le normali precauzioni per macchine di questo tipo unitamente alle indicazioni riportate su questo manuale.

THESE MACHINES ARE NOT SUITABLE FOR HANDLING FOOD PRODUCTS

DIESE MASCHINEN EIGNEN SICH NICHT ZUR NAHRUNGSMITTELBEFÖRDERUNG

TE MASZINY NIE NADAJĄ SIĘ DO PRZENOSZENIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

QUESTE MACCHINE NON SONO IDONEE AL TRASPORTO DI PRODOTTI ALIMENTARI

The machine must not be started before the machine itself, as well as the plant it is going to be installed in, have been declared in conformity with the European Directive 14/06/1982 (89/392/EEC)

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor sowohl es selbst, als auch die Anlage, in die es eingebaut wird, mit den Vorschriften der Direktive 14/06/1982 (89/392/EEC) für konform erklärt wurde.

Ponadto jest zabronione ich uruchamianie nim maszyna/urządzenie, w które mają być zainstalowana będzie uznane za zgodne z rozporządzeniami dyrektywy 14/06/1982 (89/392/EEC). W tej instalacji musi konstruktör/installator zadbać o przygotowanie i zainstalowanie wszystkich ochron/zabezpieczeń w celu uniknięcia szkód narzecza i/lub osobach w przypadku uszkodzeń z wynikającym z tego spadaniem części maszyny (np. uszkodzenie silnika...).

E' inoltre vietato metterle in funzione prima che la macchina/impianto nel quale devono essere installate sia dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 14/06/1982 (89/392/EEC). In quest'ambito è cura dell'impiantista/installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti/protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone in caso di rotture e conseguente caduta di pezzi della macchina (ad es.: rottura del motore,...).

It is the plant designer's/plant fitter's responsibility to design and install all necessary protection in order to avoid that breaking and/or yielding of the equipment or of parts of it might damage people and/or parts of the plant (e.g. adequate protection against falling down of the motor,...).

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -aufstellers, alle notwendigen Schutzvorrichtungen vorzusehen, welche es verhindern, daß durch einen Geräter oder Teiledefekt Personen- und/oder Sachschäden verursacht werden (z.B. geeigneter Schutz gegen das Herunterfallen des Motors,...).

Dla produktów niebezpiecznych, szkodliwych w kontakcie i/lub przy wdychaniu, wybuchowych i niebezpiecznych z punktu widzenia bakteriologicznego i/lub wirusowego, konstruktör i/lub instalator musi zapewnić odpowiednie urządzenia przy użytkowaniu.

Per prodotti pericolosi, nocivi al contatto e/o all'inalazione, infiammabili, esplosivi e pericolosi dal punto di vista batteriologico e/o virale, l'impiantista e/o l'installatore dovranno prevedere idonei dispositivi all'uso.

For the handling of products with the following characteristics the plant designer or fitter must provide for appropriate protection devices: dangerous, harmful when touched and/or inhaled, inflammable, explosive, infective.

Zum Handling von Medien mit den folgenden Charakteristiken muß der Anlagenbauer bzw. -aufsteller geeignete Schutzmaßnahmen treffen: gefährlich, schädlich wenn in Körperkontakt oder wenn eingeatmet, feuergefährlich, explosiv, infektionsgefährlich.



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE

CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.02

D) TRANSPORT AND WEIGHTS	D) TRANSPORT UND GEWICHT DER EINZELNEN SCHNECKENTEILE	D) TRANSPORT - CIĘŻARY ODDZIELNYCH CZĘŚCI	D) TRASPORTO - PESI DEI PEZZI SEPARATI
<p>On delivery, prior to unloading check that nature and quantity of the goods comply with the acknowledgement of order.</p> <p>If any parts are damaged during transport, immediately state your claim in writing in the space provided on the consignment note (way bill). The driver is obliged to accept such a claim and to leave you a copy. If you received the goods carriage paid send your claim directly to us or to your shipping agent. If you fail to state your claim immediately on receipt of the goods acceptance may be denied.</p> <p>Avoid damaging the parts during the unloading and handling operations; each section of the conveyor should be lifted using the eyebolts (where provided) or using straps tied around the trough. DO NOT PUSH OR DRAG THE SECTIONS! The components are mechanical parts that have to be handled with care.</p> <p>If the consignment consists of more than one conveyor, make sure that the various sections of each conveyor have the same code number on the identification plate.</p> <p>The conveyors may be made up of one or more sections and may be supplied with drive unit or with bare shaft.</p>	<p>Beim Warenempfang prüfen, ob Typen und Mengen mit den Daten der Auftragsbestätigung übereinstimmen.</p> <p>Etwaige Schäden sind sofort schriftlich in der dafür vorgesehenen Rubrik im Frachtbrief zu vermerken. Der Fahrer ist verpflichtet, die Reklamation entgegen zu nehmen und dem Warenempfänger eine Kopie des Frachtbriefs auszuhändigen. Wenn die Ware frei Haus geliefert wurde, die Reklamation an den Lieferanten senden. Ist der Kunde selbst Frachtzahler, direkt an den Spediteur. Ein Entschädigungsanspruch besteht nur dann, wenn die Reklamation in o.g. Weise erfolgte.</p> <p>Beim Abladen und beim Handling der Ware jede Art der Beschädigung vermeiden. Zum Anheben der einzelnen Schneckenteile ausschließlich die Transportösen (falls vorhanden) oder einen um den Trog geschlungenen Gurt benutzen. DIE SCHNECKENTEILE WEDER ÜBER DEN BODEN SCHIEBEN NOCH SCHLEIFEN. Es handelt sich um mechanische Teile, die mit Vorsicht zu behandeln sind.</p> <p>Wenn der Lieferumfang mehr als eine Schnecke beinhaltet, sicherstellen, daß beim Zusammenbau nur Teile mit derselben Produktionsnummer montiert werden (siehe Typenschilder).</p> <p>Die Schnecken bestehen aus einem oder mehreren Teilen und werden entweder mit oder ohne Antrieb geliefert.</p>	<p>Przy dostawie towaru sprawdzić czy rodzaj i ilość odpowiadają danym w potwierdzeniu zamówienia.</p> <p>Ewentualne uszkodzenia muszą być natychmiast sygnalizowane pisemnie w odpowiednim miejscu na liście przewozowej.</p> <p>Kierowca ma obowiązek zaakceptowania takiej reklamacji i musi zostawić Wam jej kopię. Jeżeli dostawa jest franko miejsce przeznaczenia, należy wysłać reklamacje do nas, albo bezpośrednio do spedycjonera. Jeżeli nie powiadomicie o uszkodzeniu natychmiast przy dostawie, wasze żądanie może być nie przyjęte.</p> <p>Uniknąć każdego rodzaju uszkodzeń podczas rozładunku i transportu bliskiego, w tym celu podnosić części maszyny stosując przewidziane ucha (jeżeli istnieją) albo pas naokoło koryta. NIE POPYCHAĆ ANI NIE CIAŁAĆ CZĘŚCI! Brać pod uwagę, że jest to materiał mechaniczny, który musi być ostrożnie transportowany.</p> <p>W przypadku gdy ładunek zawiera więcej maszyn upewnić się czy różne części tej samej maszyny mają na tabliczce identyfikacyjnej ten sam numer fabryczny.</p> <p>Maszyny mogą być w jednej części lub w kilku częściach, z zespołem napędowym lub z golenym wałem.</p>	<p>Al ricevimento della merce controllare se la tipologia e la quantità corrispondono con i dati della conferma d'ordine.</p> <p>Eventuali danni devono essere fatti presenti immediatamente per iscritto nell'apposito spazio della lettera di vettura. L'autista è obbligato ad accettare un tale reclamo e lasciarne una copia a Voi. Se la fornitura è franco destino, inviate il Vs, reclamo a noi, altriamenti direttamente allo spedizioniere. Se non richiederete i danni immediatamente all'arrivo della merce, la vostra richiesta potrebbe non essere accolta.</p> <p>Evitate ogni tipo di danneggiamento durante lo scarico e le movimentazioni, a tale scopo sollevate gli spezzoni sfusi della macchina impiegando i golfari previsti (se esistono) oppure una fascia attorno al truogolo. NON SPINGERE NE' TRASCINARE GLI SPEZZONI! Tenete conto che si tratta di materiale meccanico che deve essere movimentato con cura.</p> <p>Qualora il carico comprenda più macchine accertarsi che i diversi spezzoni di una stessa macchina riportino sulla targhetta di identificazione il medesimo numero di matricola.</p> <p>Le macchine possono essere in un solo spezzone o in più parti, con motorizzazione o ad albero nudo.</p>



WAM®


CA - OPERATION AND MAINTENANCE
 CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
 CA - USO E MANUTENZIONE

06.02 / 11.00

2

01010.M.03

WEIGHT OF TROUGH SCREW | TABELLE DER GEWICHTE DER | TABELA CIĘŻARÓW PRZENO- | TABELLA PESI COCLEE CA L
 CONVEYORS CAL SCHNECKEN CAL ŚNIKA ŚLIMAKOWEGO CAL



$$P_t = P_a + P_b + (P_c \cdot L)$$

P_t = Total weight / Gesamtgewicht / Ciężar ogólny / Peso totale (kg)

L = Length / Länge / Długość / Lunghezza (m)

R	150	200	250	300	350	400
P _a	24	24	24	82	82	82
P _b	3	4	5	7	9	15
P _c	26.5	32	37	44	56	62

If the equipment is shipped in a packing case or crate add the weight of the packing to the weight of the equipment.

Wird das Gerät in einer Kiste oder einem Verschlag zum Versand gebracht, ist das Gewicht der Verpackung zum Gewicht der Schnecke zu addieren.


Jeżeli maszyna jest wysłana za pakowana w skrzyni lub w skrzyni kratowej, do jej ciężaru ogólnego dodać ciężar opakowania.

Se la macchina è spedita imballata in cassa o gabbia, al peso totale della stessa aggiungere il peso dell'imballo.

DRIVE WEIGHTS - ANTRIEBSGEWICHTE
 CIĘŻARY ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH - PESI MOTORIZZAZIONI

Gear reducer - Getriebe - Motoreduktor - Motoriduttore				
kW	S 21	S 23	S 25	S 27
0.75	47	63		
1.1	55	70		
1.5	56	71		
2.2	64	79		
3	65	80	110	
4	74	89	120	189
5.5		110	143	210
7.5		125	157	224
9.2			165	232
11			196	260
15			217	284
18.5				306
22				346

WEIGHT OF TROUGH SCREW | TABELLE DER GEWICHTE DER | TABELA CIĘŻARÓW PRZENO- | TABELLA PESI COCLEE CA P
 CONVEYORS CA P SCHNECKEN CA P ŚNIKA ŚLIMAKOWEGO CA P



$$P_t = P_a + P_b + (P_c \cdot L)$$

P_t = Total weight / *Gesamtgewicht* / Ciężar ogólny / *Peso totale* (kg)

L = Length / *Länge* / Długość / *Lunghezza* (m)

Ř	100-120-150	200	250	300	350	400	500	600
P_a	24	24	24	82	82	82	100	105
P_b	3	4	5	7	9	15	20	30
P_c	29.7	36	41.4	49.5	62	80	95	120

If the equipment is shipped in a packing case or crate add the weight of the packing to the weight of the equipment.

Wird das Gerät in einer Kiste oder einem Verschlag zum Versand gebracht, ist das Gewicht der Verpackung zum Gewicht der Schnecke zu addieren.

Jeżeli maszyna jest wysłana zapakowana w skrzyni lub w skrzyni kratowej, do jej ciężaru ogólnego dodać ciężar opakowania.

Se la macchina è spedita imballata in cassa o gabbia, al peso totale della stessa aggiungere il peso dell'imballo.

**DRIVE WEIGHTS - ANTRIEBSGEWICHTE
CIĘŻARY ZESPOŁÓW NAPĘLOWYCH - PESI MOTORIZZAZIONI**

Gear reducer - Getriebe - Motoreduktor - Motoriduttore				
kW	S 21	S 23	S 25	S 27
0.75	47	63		
1.1	55	70		
1.5	56	71		
2.2	64	79		
3	65	80	110	
4	74	89	120	189
5.5		110	143	210
7.5		125	157	224
9.2			165	232
11			196	260
15			217	284
18.5				306
22				346



WAM®


CA - OPERATION AND MAINTENANCE
 CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
 CA - USO E MANUTENZIONE

06.02 / 11.00

2

01010.M.05

WEIGHT OF TROUGH SCREW | TABELLE DER GEWICHTE DER | TABELA CIĘŻARÓW PRZENO- | TABELLA PESI COCLEE CA E
 CONVEYORS CA E SCHNECKEN CA E ŚNIKA ŚLIMAKOWEGO CA E



$$P_t = P_a + P_b + (P_c \cdot L)$$

P_t = Total weight / Gesamtgewicht / Ciężar ogólny / Peso totale (kg)

L = Length / Länge / Długość / Lunghezza (m)

R	200	250	300	350	400	500	600
P _a	25	25	85	85	85	105	110
P _b	4	5	7	9	15	20	30
P _c	48	55.2	66	78	90	102	134

If the equipment is shipped in a packing case or crate add the weight of the packing to the weight of the equipment.

Wird das Gerät in einer Kiste oder einem Verschlag zum Versand gebracht, ist das Gewicht der Verpackung zum Gewicht der Schnecke zu addieren.

Jeżeli maszyna jest wysłana zapakowana w skrzyni lub w skrzyni kratowej, do jej ciężaru ogólnego dodać ciężar opakowania.

Se la macchina è spedita imballata in cassa o gabbia, al peso totale della stessa aggiungere il peso dell'imballo.

DRIVE WEIGHTS - ANTRIEBSGEWICHTE - CIĘŻARY ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH - PESI MOTORIZZAZIONI

Gear reducer - Getriebe - Motoreduktor - Motoriduttore				
kW	S 21	S 23	S 25	S 27
0.75	47	63		
1.1	55	70		
1.5	56	71		
2.2	64	79		
3	65	80	110	
4	74	89	120	189
5.5		110	143	210
7.5		125	157	224
9.2			165	232
11			196	260
15			217	284
18.5				306
22				346

E) INSTALLATION:**E1) PREPARATION**

Remove the packing from the drive unit. If the conveyor is of the flanged type, remove the screw holders, the coupling bush plugs and the shaft covers. Assemble the conveyor, check that the code numbers of each section match.

Put silicon seals between each section.

Before lifting the pre-assembled conveyor, tighten all nuts and bolts connecting the sections and secure all covers and inspection hatches.

During installation and any subsequent maintenance operations use only type approved lifting equipment. During each phase of the installation the conveyor must be secured by lifting equipment attached to the eye-bolts provided on the external tube if the conveyor has a tubular section or by means of straps with trough conveyors.

E2) ELECTRICAL CONNECTIONS

The connection of the electric motor of the conveyor to the power supply and any operation on the junction box has to be carried by trained personnel.

DISCONNECT THE POWER SUPPLY BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION! Before connecting the motor check that the voltage of the power supply corresponds with the voltage indicated on the identification plate on the motor. Always follow applicable safety regulations.

E3) GENERAL PRECAUTIONS

Never put hands into the conveyor when it is operating! Never open the inspection hatches or remove the trough covers before disconnecting the power supply.

F) START UP

Ensure that no foreign substances or water have penetrated inside the conveyor. Otherwise, remove the cover and inspection hatch (if present under the inlet spout) and clean out the conveyor. Subsequently re-close all openings. Check that the conveyor is perfectly straight between the inlet and the outlet. Any curvature in the trough may cause the screw to rub against it possibly causing the seizure. Check the direction of rotation of the screw (anticlockwise as seen from the inlet end). If incorrect, switch the wires in the junction box of the electric motor. Make sure that gear reduction unit is filled with oil and that hanger bearings are lubricated. The first start-up test must be carried out with the screw conveyor empty. If everything works correctly, feed material into the conveyor and proceed normally.

E) EINBAU**E1) VORBEREITUNG**

Den Getriebemotor auspacken. Wenn es sich um eine aus mehreren geflanschten Teilen bestehende Schnecke handelt, die Wendelbefestigungen, die Stopfen der Verbindungsbuchsen und die Wellenabdeckungen entfernen. Die Schnecke zusammenbauen und dabei beachten, daß alle Teilstücke die gleiche Seriennummer aufweisen (siehe Typenschilder). Verbindungsflansche mit Silikon abdichten. Vor dem Anheben der komplett montierten Schnecke alle Verbindungs-schrauben und -muttern anziehen wie auch die Deckelverschlußschrauben und die Verschlußschrauben der etwaigen Inspektionsklappen. Während des Einbaus und der Wartungsarbeiten nur zugelassenes Hebezeug verwenden. In jeder Phase des Einbaus muß die Schnecke durch geeignetes Hebezeug gesichert werden, das an den vorhandenen Transportösen befestigt werden muß.

E2) ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Der Anschluß des Motors an das Stromnetz und alle Arbeiten an der Klemmenleiste des Motors dürfen nur vom Elektriker vorgenommen werden. **VOR DER AUSFÜHRUNG ALLER ARBEITEN IMMER DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN!** Vor dem Anschluß des Motors sicherstellen, daß die Netzspannung mit dem Spannungswert auf dem Motortypenschild übereinstimmt. Die Sicherheitsbestimmungen auf jeden Fall immer beachten.

E3) ALLGEMEINE VORSICHTS-MASSNAHMEN

Nie mit den Händen in die Schnecke greifen, während diese in Betrieb ist. Nie die Inspektionsklappen öffnen oder die Trogabdeckung entfernen, bevor die Stromversorgung unterbrochen wurde.

F) INBETRIEBNAHME

Sicherstellen, ob Fremdkörper oder Wasser in die Schnecke eingedrungen sind. Ist dies der Fall, die Trogabdeckung und die etwaige Inspektionsklappe unter dem Einlauf öffnen und reinigen. Danach alles wieder montieren. Ein Durchhängen der Schnecke ist unbedingt zu vermeiden. Immer darauf achten, daß Einlauf und Auslauf genau fluchten, weil die Schneckenwendl somit am Trog schließen kann und dabei eventuell blockiert. Die Drehrichtung der Schnecke prüfen (gegen den Uhrzeigersinn vom Einlauf aus gesehen). Bei falscher Drehrichtung den Motor umklemmen.
 Ölstand im Getriebe kontrollieren und sicherstellen, daß Zwischenlager, sofern vorhanden, geschmiert sind. Ersten Probelauf ohne Fördergut vorzunehmen. Bei ordnungsgemäßer Funktion die Schnecke nun füllen und regulären Betrieb aufnehmen.

E) INSTALACJA**E1) PRZYГОТОВІАННЯ**

Zdjąć opakowanie z motoreduktora. Jeżeli jest to maszyna typu kołnierzowego zdjąć zacisk śmieciel, zatyczki tulej i sprzężenia i osłony wałów. Złożyć maszynę upewniając się czy są dopasowane numery fabryczne każdej sekcji. Włożyć uszczelkę silikonową między sekcje. Przed kompletnym podniesieniem wstępnie złożonej maszyny, umocować wszystkie śruby i nakrętki połączony i śruby zamknięcia pokrywy i ewentualnych włączów kontrolnych. Podczas instalacji i wszystkich prac konserwacyjnych używać tylko homologowane urządzenia podnoszące. W każdej fazie instalacji ślimak musi być zabezpieczony za pomocą urządzeń podnoszących przyczepionych do odpowiednich usz.

E2) PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Połączenie między silnikiem i siecią elektryczną i każda praca wykonywana na skrzynce zaciskowej silnika muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. **PRZED JAKAKOLWIEK OPERACJĄ ODŁA-CZYĆ ZASILANIE PRĄDU!** Przed podłączeniem upewnić się czy napięcie sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce silnika. Zawsze przestrzegać normy bezpieczeństwa.

E3) OGÓLNE OSTRZEŻENIA

Nigdy nie wkładać rąk do wnętrza maszyny gdy maszyna funkcjonuje! Nigdy nie otwierać włączów i nie zdejmować pokryw przed uprzednim odłączeniem prądu.

F) URUCHOMIENIE

Sprawdzić czy substancje zewnętrzne lub woda nie weszły do maszyny. Jeżeli byłby tak, zdjąć pokrywę i ewentualny włącz kontrolny, który znajduje się pod otworem wlotowym i oczyścić. Następnie zamontować wszystko. Absolutnie unikać każdego zgiznienia maszyny kontrolując dokładne osiąwanie między wlotem i wylotem, gdyż śmigło może ocierać się o obudowę zewnętrzną aż do zablokowania się. Kontrolować kierunek obrotów maszyny (przeciwny do ruchu wskazówek zegara patrząc od wlotu). Jeżeli nieprawidłowy odwrócić bieguni silnika. Upewnić się czy olej w reduktorze jest na poprawnym poziomie i czy podpory pośrednie (jeżeli istnieją i jeżeli jest przewidziane smarowanie) są dobrze nasmarowane. Pierwsza próba uruchomienia musi być zrobiona z póżną maszyną; jeżeli wszystko funkcjonuje regularnie, doprowadzić materiał i postępować normalnie.

E) INSTALAZJA**E1) PREPARAZIONE**

Togliere l'imballo dal motoriduttore. Se si tratta di una macchina flangiata togliere i ferma-eliche, i tappi delle boccole accoppiamento ed i copri-alberi. Assemblare la macchina assicurandosi che combaci i numeri di matricola di ciascuna sezione. Mettere la guarnizione siliconica tra le sezioni. Prima di sollevare da terra la macchina interamente preassemblata, fissare tutti i bulloni e dadi di collegamento nonché i bulloni di chiusura del coperchio e degli eventuali boccaporti d'ispezione. Durante l'installazione e tutti i lavori di manutenzione utilizzare soltanto attrezzi di sollevamento omologati. In ogni fase dell'installazione la coclea deve essere assicurata mediante attrezzi di sollevamento fissati agli appositi golfari.

E2) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il collegamento tra motore e rete elettrica e in ogni caso qualsiasi lavoro sulla scatola morsettiera del motore devono essere eseguiti da personale specializzato. **PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE STACCARE L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE!** Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio di rete coincida con quello indicato sulla targhetta del motore. Fare sempre attenzione alle norme di sicurezza.

E3) PRECAUZIONI GENERALI

Mai mettere le mani all'interno della macchina mentre è in funzione! Mai aprire i boccaporti o togliere i coperchi prima di avere tolto la corrente

F) AVVIAMENTO

Verificare se sostanze esterne o acque sono entrate nella macchina. Se così fosse, togliere il coperchio e l'eventuale boccaporto d'ispezione che sta sotto la bocca di carico e pulire. Dopo, rimontare il tutto. Evitare assolutamente ogni flessione della macchina controllando il perfetto allineamento fra carico e scarico, altrimenti l'elica può fare frizione contro la cassa esterna fino a bloccarsi. Controllare il senso di rotazione della macchina (antiorario vista dal carico). Se errato, invertire i poli dei motori. Assicurarsi che l'olio nel riduttore sia al livello giusto e che i supporti intermedi (se esistenti e se previsto l'ingrassaggio) siano bene ingrassati. La prima prova di avviamento deve essere fatta a macchina vuota: se tutto funziona regolarmente, alimentare con il materiale e procedere normalmente.



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE
CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.07

To ensure a correct installation please proceed according to the following instructions.

Damit ein korrekter Einbau gewährleistet ist, die nachfolgende Anleitung befolgen.

W celu poprawnego wykonania instalacji przedstawiamy poniżej spis głównych działań do wykonania

Per migliore chiarezza riportiamo l'elenco delle principali azioni da fare per una corretta installazione

Phase	Description	Data, dimensions and tolerance	Equipment required
1	Arrange the various sections of the trough (inlet to outlet) in sequence.		
2	Remove the helicoid flight, bush protections, and any covers.		spanners
3	Remove intermediate shaft fixing bolts from the bushes of the intermediate bearing hangers.		spanners
4	Remove the intermediate hanger bearing fixing screws from the trough.		spanners
5	Starting from the inlet module, check that the screws are located properly on the inlet end bearing assy.		rule, rubber hammer
6	Take the second trough, insert the intermediate shafts in the bushings of the first trough, and bolt on the end flanges, making sure that the upper edges of the two consecutive troughs are aligned.		spanners, hole locator, rule
7	Make sure that the outsides of the two consecutive end flanges match.		spanners, hole locator
8	Fix all the flange screws (inserting the trough foot).		spanners
9	Loosen and align (transversally to the screw conveyor) the intermediate hanger bearings, making sure that they are plumb. Centre the hanger bearing bush clamp (using the slot of the hanger) between the shaft couplings, and tighten the bolts.	1mm per metre of trough width	spanners, spirit level, rule
10	Tighten the bush fixing bolts.		spanners
11	Take the third trough and proceed as described for the previous one.		
12	Check that all bolts are properly tightened.		spanners
13	Raise the trough using a suitable lifting means and position it on the external screw conveyor support.		lifting means: one for each flanged division
14	Check (and if necessary correct) the longitudinal alignment of the upper through screw plane.	1.5 mm for each 3 metres of length	spanners, rubber...
15	Fix the trough to the hopper, or the base supports, using bolts.		
16	Make a final check to ensure that all bolts are properly tightened, and that the upper edge of the trough is properly aligned.		

Phase	Beschreibung	Daten, Maße und Toleranzen	Werkzeug
1	Die Schnekkenteile in Reihe anordnen (von Einlauf- bis Auslaufteil)		
2	Wendelarretierung, Wellen- und Buchsenschutzkappen und alle Deckel entfernen		Schlüssel
3	Die Befestigungsschrauben der Wellenverbindungen an den Zwischenlagerbügeln von den Buchsen entfernen.		Schlüssel Schlüssel
4	Die Zwischenlagerbefestigungsschrauben am Trog entfernen.		
5	Ausgehend vom Einlaufmodul sicherstellen, daß die Wendel sich am Anschlag auf dem einlauftiefen Endlager befindet.		Metermaß, Gummihammer
6	Verbindungswellen des 2. Trogs in die Buchsen des ersten Trogs stecken. Endflansche verschrauben und sicherstellen, daß die oberen Kanten der beiden aufeinanderfolgenden Troge ausgerichtet sind.		Schlüssel, Lochsucher, Maßstab
7	So vorgehen, daß auch die Außenseiten der beiden aufeinanderfolgenden Endflansche korrekt ausgerichtet sind.		Schlüssel, Lochsucher
8	Alle Schrauben des End- bzw. Zwischenflansches befestigen (Trogfuß einschieben).		Schlüssel
9	Die Zwischenlagerbügel lockern und quer zur Schnecke waagerecht ausrichten. Den Lagerbuchsenbügel zwischen den Wendelenden zentrieren (unter Ausnutzung der Langlöcher im Lagerbügel) und verschrauben.	1 mm pro Meter Troglänge	Schlüssel, Wasserwaage, Metermaß
10	Die Befestigungsschrauben der Buchse anziehen.		Schlüssel
11	Dritten Trog wie für den vorherigen montieren.		
12	Sicherstellen, daß alle Schraubverbindungen fest angezogen sind.		Schlüssel
13	Den Trog mit geeignetem Hebezeug auf Schneckenabstützung transferieren.		Hebezeug, 1 pro Flanschverbindung
14	Die Längsausrichtung der Trogoberkanten prüfen und ggf. korrigieren.	1,5 mm pro 3 Meter Länge	Schlüssel Gummi ...
15	Den Trog mit den Schrauben am Trichter oder an Ständern befestigen.		
16	Nochmals prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind und die Trog-Oberkanten auf gleicher Ebene liegen.		

To ensure a correct installation please proceed according to the following instructions.

Damit ein korrekter Einbau gewährleistet ist, die nachfolgende Anleitung befolgen.

W celu poprawnego wykonania instalacji przedstawiamy poniżej spis głównych działań do wykonania.

Per migliore chiarezza riportiamo l'elenco delle principali azioni da fare per una corretta installazione

Faza	Opis	Dane, wymiary i tolerancje	Narzedzia
1	Ustawic w sekwencji (od wlotu do wylotu) rozne czesci koryta.		
2	Zdjac zacisk smigla, uszczelki ochrony zwoju i ewentualne pokrywy.		klucze
3	Zdjac z tuleji sruby mocujace waly posrednie, obsady podpor posrednich z kanalu.		klucze
4	Zdjac z kanalu sruby mocujace podpory posrednie.		klucze
5	Wychodzac z modulu ladunku sprawdzic czy zwoje sa wycelowane na podporze z boku wlotu		metr, mlotek gumowy
6	Wziac drugie koryto, wlozyc waly posrednie w tuleje pierwszego koryta, przysrubowac pierscienie koncowe sprawdzajac czy brzegi gorne obu kolejnych koryt sa ustawione w linii		klucze, wykrywacz otworow, linjka
7	Postepowac tak, zeby takze zewnetrzne czesci dwoch kolejnych pierscieni koncowych byly dopasowane		klucze
8	Umocowac wszystkie sruby pierscienia (wkladajac siodlo).		
9	Rozluznic i ustawic w linii (poprzecznie do slimaka) obsady podpor posrednich, uwazajac aby byly wypoziomowane (wykorzystujac otwor obsady podpory) miedzy polaczeniami zwojow, zakrecic.	1 mm na metr szerokosci kanalu	klucze, poziomnica
10	Zakrecic sruby mocujace tuleje.		klucze
11	Wziac trzecie koryto i postepowac jak poprzednio.		
12	Sprawdzic zakrecenie wszystkich grub, nakretek i lacznikow gwintowych		klucze
13	Podniesc koryto odpowiednimi srodkami i przeniesc nad kratownice podpory slimaka.		urzadzenie podnoszace, 1 dla kazdego kolnierzowania
14	Sprawdzic (ewentualnie poprawic) ustawienie w linii wzdluzne plaszczynny podpory slimaka.	1,5 mm co 3 metry dlugosci	klucze, guma
15	Przymocowac koryto grubami do kosza lub do podpor podstawy.		
16	Powtornie kontrolowac ostateczne zakrecenie kompletne wszystkich grub i zachowanie ustawienia w linii gornego brzegu kanalu.		

Fase	Descrizione	Dati, misure e tolleranze	Attrezture
1	Disporre in sequenza (dal carico allo scarico) i vari pezzi del truogolo.		
2	Togliere ferma elica, guarnizioni salva spira ed eventuali coperchi.		chiavi
3	Togliere dalle boccole le viti di fissaggio alberi intermedi, dei porta supporti intermedi dalla canala.		chiavi
4	Togliere dalla canala le viti fissaggio supporti intermedi.		chiavi
5	Partendo dal modulo di carico verificare che le spire siano a battuta sul supporto lato carico.		metro, martello in gomma
6	Prendere il secondo truogolo, infilare gli alberi intermedi nelle boccole del primo truogolo, imbullonare gli anelli terminali verificando che i bordi superiori dei due truogoli consecutivi siano allineati.		chiave, cercafori, riga
7	Operare in modo che anche gli esterni dei due anelli terminali consecutivi combacino.		chiavi, cercafori
8	Fissare tutte le viti dell'anello (inserendo la sella).		chiavi
9	Allentare ed allineare (traversalmente alla coclea) i portasupporti intermedi, avendo cura di metterli in bolla; centrare la staffa portaboccole supporto (sfruttando l'asola del portasupporto) tra gli accoppiamenti delle spire, avvitare.	1 mm per mt di larghezza canala	chiavi, bolla
10	Avvitare le viti fissaggio boccole.		chiavi
11	Prendere il terzo truogolo e procedere come il precedente.		
12	Verificare il serraggio di tutte le imbullonature.		chiavi
13	Sollevarre il truogolo con idonei mezzi e portarlo sopra il traliccio di supporto coclea.		organi di sollevamento, 1 ogni flangiatura
14	Verificare (ed eventualmente correggere) l'allineamento longitudinale del piano di supporto coclea.	1.5 mm ogni 3 mt di lunghezza	chiavi, gomma...
15	Fissare il truogolo con le viti alla tramoggia, o ai supporti di base.		
16	Ricontrollare definitivamente serraggio completo di tutti i bulloni e il mantenimento della linearita' del bordo superiore della canala.		

**G) OPERATION**

Depending on the type of plant, the operation of the conveyor is controlled from a central control panel or by an on-site control panel. If the conveyor is connected to a number of infeed points, it must be sized for the sum of the single throughput rates. The lifetime of a conveyor is significantly increased if it is cleaned out regularly. This is particularly important if the material tends to harden or compact if left to stand for some time.

H) ASSEMBLY - DISASSEMBLY**H1) ASSEMBLY**

The inlet and outlet spouts can be mounted in a number of ways. In every case the plant designer or filter must use take care of every protection as to avoid that people get harmed (appropriate hoppers, safety grilles etc.)

Screw conveyors have to be securely and symmetrically supported at at least two points per section. If the section is longer than 5 metres, then at least three supports are required. The supports may be either carrying or hanging supports.

It is important however to avoid vibrations. Conveyors with an inlet-outlet length greater than a certain distance (see technical catalogues) are normally divided into flanged sections to enable them to be transported on normal vehicles.

For screw conveyors with one or more inspection hatches it is necessary:

- 1) to equip those with locking bolts and nuts or
- 2) to provide for a EN1088-standard micro-switch that stops the screw conveyor in case of opening or removal of the inspection hatch.

All the inspection doors and hatches are equipped with devices that can only be unlocked using a key as required by Standard 98/37/EEC and subsequent amendments.

Before starting up the machine, it is obligatory to close the hatches by reinserting the screws supplied in their original position, to avoid accidental opening.

It is up to the plant manufacturer/filter to provide for the fitting of electromagnetic safety devices: in this case, the devices must be such that the screw conveyor/feeder stops instantaneously as soon as the hatch opens.

N.B.: The optional grille beneath the standard inspection hatch cover cannot be considered as a "safety component". It only avoids that foreign bodies can penetrate through the open inspection hatch the screw feeder.

Before assembly, ensure serial numbers on each tube section match.

Prior to assembly of the pipe sections fit flange gaskets.

G) BETRIEB

Je nach Anlagentyp wird die Schnecke von einer zentralen Steuerung oder einem Steuerpult vor Ort betätigt. Wird die Schnecke über mehrere Einläufe gefüllt, muß sie ausreichend groß ausgelegt sein, um die Summe der einzelnen Fördermengen transportieren zu können. Die Lebenszeit der Schnecke kann beträchtlich verlängert werden, wenn sie regelmäßig gereinigt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fördergut bei längerer Lagerung die Tendenz zum Auszuhärtten hat.

H) ZUSAMMENBAU - DEMONTAGE**H1) BEFESTIGUNG**

Einlauf und Auslauf können auf unterschiedliche Weise befestigt werden. In jedem Fall muß der Anlagenbauer bzw. -aufsteller für Schutzmaßnahmen jeder Art Sorge tragen, welche verhindern, daß Personen zu Schaden kommen (geeignete Trichter, Schutzgitter etc.). Alle Schnecken müssen sicher und symmetrisch an wenigstens zwei Stellen pro Teil abgestützt werden. Ist ein Teil länger als 5 Meter, muß es an wenigstens 3 Stellen abgestützt werden, wobei es sich um Abspannungen oder Abstützungen handeln kann. Wichtig ist, daß Schwingungen vermieden werden. Die Schnecken, die eine bestimmte Länge überschreiten (siehe technischen Katalog) bestehen in der Regel aus geflanschten Teilen, um den Transport der Schnecke mit normalen Fahrzeugen zu ermöglichen. Wenn eine oder mehrere Inspektionsklappen vorhanden sind, ist folgendes zu beachten:

- 1) Sie müssen zur Befestigung mit Schrauben und Muttern versehen werden oder
- 2) Sie müssen mit einer Sicherheitsvorrichtung (gemäß EN 1088) ausgestattet sein, um die Schnecke zum Stehen zu bringen, wenn die Klappe geöffnet oder entfernt wird.

Alle Inspektionsklappen und -türen sind mit Vorrichtungen ausgestattet, die eine Entriegelung mittels Schlüssel verlangen, so wie es durch die Richtlinie 98/37/EWG und den anschließenden Änderungen vorgegeben ist. Bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, ist es daher vorgeschrieben, alle Inspektionsklappen und -türen wieder zu verschließen, indem man die zum Lieferumfang gehörigen Schrauben wieder in ihre ursprüngliche Position eindreht, um ein unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern. Dem Anlagenbauer /Installateur steht es frei, elektromagnetische Schutzvorrichtungen vorzusehen. In diesem Fall muß die Vorrichtung so beschaffen sein, daß die Schnecke bei einer Öffnung der Inspektionsklappe(n) augenblicklich zum Stehen gebracht wird.

N.B.: Das als Zubehör angebotene Schutzgitter unter dem Inspektionsklappendeckel ist keine "Sicherheitskomponente". Es soll lediglich verhindern, daß bei geöffneter Klappe Fremdkörper in die Schnecke eindringen können. Vor dem Zusammenbau sicherstellen, daß die Produktionsnummern auf den Schneckenteilen übereinstimmen. Vor dem Zusammenbau Flanschdichtungen einlegen.

G) FUNKCJONOWANIE

W zależności od typu instalacji, funkcjonowanie maszyny jest kontrolowane przez centralną tablicę sterowniczą lub przez tablicę sterowniczą w miejscu. Przypominamy, że niniejsze maszyny są przenośnikami: do innego używania konsultować się z naszym Działem techn.-handlowym. Do połączenia z różnymi punktami ładowania trzeba, aby maszyna miała wystarczająco duże wymiary, żeby móc przenosić sumę wszystkich nośności. Znacznie zwiększy się trwałość maszyny czyszcząc ją okresowo. Jest to szczególnie ważne gdy materiał przenoszony ma tendencję do twardnienia lub zbijania się jeżeli zostanie zatrzymany przez dłuższy okres czasu.

H) MONTAŻ - DEMONTAŻ**H1) PRZYTWIERDZANIE**

Przytwierdzanie otworów wlotu i wylotu może być wykonane różnymi sposobami. W każdym przypadku konstruktor lub instalator musi stosować wszelkie środki ostrożnościowe aby uniknąć, nawet nieuchący zranienia osób (odpowiedni kosz, kraty ochronne, ...). Wszystkie maszyny muszą być podpiérane zewnętrznie i symetrycznie przy najmniej w dwóch punktach dla każdej części. Takie podpory mogą być złożone z jednej podpory bazowej, lub z siodła. Ważne jest aby nie było drgań. Maszyny, które mają rozstaw osi między otworem wlotu i wylotu przekraczający wyznaczoną długość (zobacz katalogi techniczne), są zazwyczaj podzielone na sekcje kołnierzowe, aby ułatwić transport normalnym środkami. Gdy jest przewidziane jedno lub kilka drzwiczek kontrolnych, należy:

- 1) dokonać zakręcenia śrubami i nakrętkami albo
- 2) przygotować urządzenia bezpieczeństwa (zgodnie z EN 1088), które zatrzymają ślimak w przypadku otwarcia lubwyjęcia drzwiczek.

Wszystkie drzwiczki kontrolne i właściwe są dostarczone z urządzeniami, które do odblokowania potrzebują klucza, tak jak przewidziane przez Normę 98/37/ CEE i późniejsze nowelizacje.

Przed uruchomieniem maszyny należy zamknąć je wkładając śruby z wyposażenia w pierwotne miejsca, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia się.

Pozostaje do wyboru konstruktora/installatora możliwość założenia elektromagnetycznych urządzeń ochronnych: w takim przypadku urządzenie musi w wypadku otwarcia drzwiczek natychmiast zatrzymać ślimak.

N.B.: Przewidziana krata jako opcja pod pokrywą drzwiczek nie jest "elementem bezpieczeństwa". Służy ona, aby uniknąć, po otwarciu pokrywy, wpadania do ślimaka obcych ciał.

Przed dokonaniem montażu upewnić się czy numery fabryczne wszystkich części odpowiadają. Założyć uszczelki.

G) FUNZIONAMENTO

In base al tipo di impianto, il funzionamento della macchina è controllato o da un quadro centrale di comando o da un comando in loco. Ricordiamo che queste macchine sono convogliatrici: per diverso uso consultare il ns. Ufficio tecnico commerciale. Un collegamento con diversi punti di carico richiede che la macchina sia stata dimensionata sufficientemente grande per trasportare la somma di tutte le portate. Si aumenta notevolmente la durata di una macchina pulendola periodicamente. Questo è particolarmente importante quando il materiale trasportato tende a indurirsi o a compattarsi se rimane fermo per un certo periodo di tempo.

H) MONTAGGIO - SMONTAGGIO**H1) FISSAGGIO**

Il fissaggio delle bocche di carico e di scarico può essere effettuato in diversi modi. In ogni caso l'impiantista o l'installatore deve usare ogni accorgimento onde evitare che, anche involontariamente, una persona rimanga danneggiata (trammoggia idonea, griglie di sicurezza, ...). Tutte le macchine devono essere supportate esternamente e simmetricamente come minimo in due punti per ogni spezzone. Se lo spezzone è più lungo di 5 metri, i punti di supporto esterno devono essere almeno 3. Tali supporti possono essere costituiti o da un supporto di base, o da una sella. L'importante è che siano evitate vibrazioni. Le macchine che hanno interasse tra bocca di carico e di scarico superiore a una determinata lunghezza (vedi cataloghi tecnici) sono normalmente divise in tronconi flangiati per facilitarne il trasporto coi normali mezzi. Quando sono previsti uno o più portelli di ispezione, è necessario:

- 1) prevedere serraggio con viti e dadi oppure
- 2) prevedere un dispositivo di sicurezza (in accordo con EN 1088) che arresti la coclea in caso di apertura o rimozione del portello stesso.

Tutti i portelli di ispezione e boccaporti sono forniti con dispositivi che richiedono uno sbloccaggio tramite chiave come previsto dalla Normativa 98/37/ EEC e successivi emendamenti.

È fatto obbligo, prima di avviare la macchina, di richiederli reinserendo le viti in dotazione nella loro posizione originale per evitarne la apertura accidentale.

Rimane a discrezione dell'impiantista / installatore la possibilità di inserire dispositivi di protezione elettromagnetici: in questo caso il dispositivo deve essere tale da arrestare la coclea istantaneamente in caso di apertura del portello stesso.

N.B.: La griglia prevista come optional sotto il coperchio dal portello non è un "componente di sicurezza". Essa serve soltanto per evitare che, una volta aperto il coperchio, possano cadere nella coclea corpi estranei.

Prima di effettuare l'assemblaggio, assicurarsi che combacino i numeri di matricola di tutti i pezzi.

Mettere le guarnizioni.



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE

CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.10

Before proceeding with the assembly check that the code numbers on each section match. Put in the seals.

H2) DISASSEMBLY

Before disassembling the drive unit or the end bearing assemblies of the conveyor make sure that the screw cannot slide out and fall down. To do this, open the cover and/or any inspection hatch and insert a plank as shown in the figure ensuring the plank firmly locks in. The drive unit may now be disassembled.

IMPORTANT!

Before opening the cover and/or inspection hatches, make sure that the power supply has been disconnected.

I) MAINTENANCE

Failure to follow the maintenance instructions may cause problems and could invalidate the warranty.

Once a week, check to see if outlet and each intermediate bearing are free of material crusts. If they are not, carefully clean them to remove any obstacles to the free passage of the material. Lubricate through grease nipples if existant.

Once every 2 years, replace the following parts: shaft seals of the end bearings and intermediate bearings (if worn).

The frequency of lubrication and replacement of parts depends on the application and on the materials conveyed. Indeed, conveyors may come with different bearings, seals and liners. The procedure of parts replacement, however, is always the same.

BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION DISCONNECT THE POWER SUPPLY!

Vor dem Zusammenbau sicherstellen, daß die Seriennummern aller Schnekkenteile einander entsprechen. Die Dichtungen einsetzen.

H) DEMONTAGE

Vor der etwaigen Demontage der Antriebseinheit oder der Endlagerreinheit sicherstellen, daß die Wendel nicht herausrutschen und herunterfallen kann. Dazu die Trogabdeckungen und/oder die etwaigen Inspektionsklappen öffnen, um dann, wie in der Abbildung gezeigt, einen Holzbalken einzuführen und anschließend zu verkanten. Erst dann darf die Antriebseinheit ausgebaut werden.

ACHTUNG!

Vor dem Öffnen des Deckels und/oder der Inspektionsklappen sicherstellen, daß die Stromversorgung zum Elektromotor unterbrochen ist.

I) WARTUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann Funktionsstörungen verursachen und die Garantie auf die gelieferte Schnecke außer Kraft setzen.

Wöchentlich prüfen, ob Ausläufe und alle Zwischenlager frei von Materialablagerungen sind. Sind sie es nicht, müssen sie sorgfältig gereinigt werden, um jede Verstopfung, die den Durchsatz des Materials behindern kann, zu vermeiden. Zwischenlager, sofern vorhanden schmieren.

Alle 2 Jahre die folgenden Teile ersetzen: Wellenabdichtungen der Endlager und der Zwischenlager (sofern verschlissen).

Offensichtlich ist die Häufigkeit der Schmierung und des Austauschs von Teilen abhängig vom Einsatz und vom Fördermedium. Die Schnecken können in der Tat mit unterschiedliche Lagern, Abdichtungen, Gleitbuchsen und Wellenverbindungen ausgestattet sein. Die Vorgehensweise beim Austausch von Teilen ist jedoch immer dieselbe.

VOR DER DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGSARBEITEN GLEICH WELCHER ART DIE STROMZUFUHR UNTERBRECHEN!

Przed dokonaniem montażu upewnić się czy numery fabryczne każdej sekcji rury odpowiadają. Założyć uszczelki.

H) DEMONTAŻ

Przed rozmontowaniem z maszyny głowicy napędowej lub podpory krańców upewnić się czy zwój nie może wyślizgnąć się i spaść do dolu. W tym celu należy otworzyć pokrywę i/lub ewentualne włącz kontrolne, włożyć i następnie utwierdzić deskę drewnianą tak jak przedstawione na rysunku. Tylko teraz można rozmontować głowicę napędową.

UWAGA!

Przed otwarciem pokrywy i/lub ewentualnych włączów kontrolnych upewnić się czy zasilanie prądem silnika elektrycznego jest odłączone.

I) KONSERWACJA

Nie przestrzeganie skrupulatne niniejszych instrukcji może spowodować problemy i unieważnić gwarancję na dostarczone maszyny.

Co tydzień sprawdzić czy wylot i wszystkie podpory pośrednie są wolne od resztek materiału: jeżeli nie byłoby tak, oczyścić dokładnie aby uniknąć jakiekolwiek przeszkody w przechodzeniu materiału. Ewentualnie nasmarować podporę pośrednią.

Co 2 lata wymienić, przynajmniej jeden raz: następujące części: uszczelkę głowic i podpory pośrednie (jeżeli się zużyły).

Oczywiście jest, że terminy smarowania i wymiany części zależą zarówno od użytkowania maszyny jak i od typu produktu przenoszonego: maszyny mogą mieć różne typy łożysk, ochrony, tulej ślimazowych, łączących. W każdym przypadku operacja do wykonywania są takie same, nawet gdy na przykład ochrony i tuleje są różne.

PRZED WYKONYWANIEM OPERACJI ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRĄDU!

Prima di effettuare l'assemblaggio assicurarsi che combacino i numeri di matricola di ciascuna sezione di tubo. Mettere le guarnizioni.

H) SMONTAGGIO

Prima di un eventuale smontaggio della testata motrice o del supporto estremo dalla macchina assicurarsi che la spira non possa sfilarsi e cadere verso il basso. A questo scopo occorre aprire il coperchio e/o gli eventuali boccaporti d'ispezione, infilare e successivamente incastrare un'asse di legno come mostrato in figura. Soltanto ora puoi essere smontata la testata motrice

ATTENZIONE!

Prima di aprire il coperchio e/o gli eventuali boccaporti, assicurarsi che l'alimentazione di corrente al motore elettrico sia staccata.

I) MANUTENZIONE

Il non attenersi strettamente alle seguenti istruzioni può causare problemi ed invalidare la garanzia sulle macchine fornite.

Ogni settimana, verificare se lo scarico e ogni supporto intermedio sono liberi da residui di materiale: se non lo fossero, pulire accuratamente per evitare ogni ostruzione al passaggio di materiale. Ingrassare eventualmente il supporto intermedio.

Ogni 2 anni, sostituire, almeno una volta, le seguenti parti: tenuta delle testate e supporti intermedi (se si sono logorati)

E' chiaro che il tempo di lubrificazione e di sostituzione dei pezzi dipende sia dall'uso della macchina che dal tipo di prodotto trasportato: infatti le macchine possono utilizzare diversi tipi di cuscinetti, di protezioni, di boccole di scorrimento, di accoppiamenti. In ogni caso comunque le operazioni da eseguire sono le stesse, anche se per esempio protezioni e boccole sono diverse.

PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI STACCAR L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE!



WAM®

I1) REPLACEMENT OF THE SEALING UNIT OF GEAR REDUCER AND OF END BEARING ASSEMBLY

With reference to Fig. 1

- 1) Remove nuts ②
- 2) Remove bolts ①
- 3) Open seal gland ④
- 4) Replace seal packing ③
- 5) Mount gland ④ on seal packing using bolts ①
- 6) Adjust sealing gland by tightening nuts ②

I1) AUSTAUSCH DER WELLEN-ABDICHTUNGSEINHEIT VON ANTRIEBS-SOWIE VON ENDLAGER-EINHEITEN

Mit Bezug auf Fig. 1

- 1) Muttern ② entfernen.
- 2) Schrauben ① entfernen.
- 3) Dichtungsbrille ④ öffnen.
- 4) Dichtungspackung ③ austauschen.
- 5) Brille ④ mittels Schrauben ① auf die Packung montieren.
- 6) Dichtung durch Anziehen der Muttern einstellen ②

I1) WYMIANA USZCZELKI GŁOWICY NAPĘDOWEJ I PODPORY KRAŃCÓW

Z odniesieniem do Rys. 1


- 1) Zdjąć nakrętki ②
- 2) Zdjąć śruby ①
- 3) Otworzyć kołnierz uszczelnienia dławikowego ④
- 4) Wymienić dławiki ③
- 5) Zamontować śrubami kołnierz ④ na dławikach ①
- 6) Dokonać regulacji obciążenia wstępne dławików nakrętkami ②

I1) SOSTITUZIONE DELLA TENUA PER TESTATA MOTRICE E PER SUPPORTO DI ESTREMITÀ

Con riferimento alla Fig.1

- 1) Togliere dadi ②
- 2) Togliere bulloni ①
- 3) Aprire flangia porta baderne ④
- 4) Sostituire baderne ③
- 5) Assemblare flangia ④ sulle baderne con bulloni ①
- 6) Eseguire registrazione precarico baderne con dadi ②

fig. 1



I2) REPLACEMENT OF INTERMEDIATE HANGER BEARING XLB

With reference to Fig. 2

- 1) Unscrew all bolts.
- 2) Take off the body of the hanger bearing and the bush.
- 3) Replace the bush.
- 4) Re-assemble everything into the former position.

I2) AUSTAUSCH DES ZWISCHENLAGERS XLB

Mit Bezug auf Fig. 2

- 1) Alle Schrauben lösen.
- 2) Gehäuse und Buchse entfernen.
- 3) Buchse ersetzen.
- 4) Alles wieder in die ursprüngliche Position einbauen.

I2) WYMIANA PODPORY POŚREDNIEJ XLB

Z odniesieniem do Rys. 2

- 1) Odkręcić wszystkie śruby.
- 2) Zdjąć korpus i tuleję.
- 3) Wymienić tuleję.
- 4) Włożyć tuleję w pozycję początkową.

I2) SOSTITUZIONE SUPPORTO INTERMEDIO XLB

Con riferimento alla Fig. 2

- 1) Svitare tutte le viti.
- 2) Togliere corpo e boccola.
- 3) Sostituire la boccola.
- 4) Rimettere il tutto nella posizione iniziale.





Fig. 2





WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE

CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.12

I3) REPLACEMENT OF HANGER BEARING XLM

With reference to Fig. 3 carry out the following steps:

- 1) Open inspection hatch beneath the bearing to be replaced.
- 2) Remove bolts that fasten the two bearing halves.
- 3) Lower bearing half is now free. Remove external hanger bolts and turn upper hanger half until it can be extracted through the hatch.

I3) AUSTAUSCH DER ZWISCHENLAGER XLM

Unter Bezugnahme auf Fig.3 sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- 1) Inspektionsklappe unter dem auszutauschenden Zwischenlager öffnen.
- 2) Die zwei Verbindungsschrauben der Lagerhälften entfernen.
- 3) Die untere Lagerhälfte ist nun frei. Die außen liegenden Lagerbügelbefestigungsschrauben entfernen. Lagerbügel drehen und durch die Luke herausnehmen.

I3) WYMIANA PODPORY POŚREDNIEJ XLM

Odnosząc się do Rys. 3 wykonać następujące operacje:

- 1) Zdjąć pokrywę nad podporą.
- 2) Zdjąć śruby mocujące dwóch półkorpusów.
- 3) Część dolna podpory jest teraz wolna. Odkręcić śruby zewnętrzne mocujące podpory. Wyciągnąć bocznie korpus podpory.

I3) SOSTITUZIONE SUPPORTO INTERMEDIO XLM

Con riferimento alla Fig.3 eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Togliere il coperchio sopra il supporto.
- 2) Togliere le viti fissaggio dei due semicorpi.
- 3) La parte inferiore del supporto ora è libera. Svitare i bulloni esterni di fissaggio supporto. Sfilare lateralmente il corpo supporto.




Fig. 3



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE
CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.13

I4) REPLACEMENT OF XLG-TYPE INTERMEDIATE HANGER BEARING

- 1) Loosen U-bar ① until the screw flighting touches the trough.
- 2) Open bush support ②
- 3) Replace bush ③
- 4) Re-assemble all parts the opposite way.

I4) AUSTAUSCH VON XLG-ZWISCHENLAGER



- 1) Gewindebügel lockern ① bis Wendel den Trogboden berührt.
- 2) Gehäuse ② öffnen.
- 3) Buchse ③ ersetzen.
- 4) Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

I4) WYMIANA PODPORY POŚREDNIEJ XLG

- 1) Rozluźnić cięgna ① tak, żeby śmigło dotknęło dna przenośnika.
- 2) Otworzyć korpus obsady tuleji ②
- 3) Wymienić tuleję ③
- 4) Umieścić wszystko w pozycji początkowej

I4) SOSTITUZIONE SUPPORTO INTERMEDIO XLG

- 1) Allentare i tiranti ① fino a far toccare l'elica sul fondo della cassa.
- 2) Aprire il corpo portaboccola ②
- 3) Sostituire la boccolla ③
- 4) Rimettere tutto nella posizione iniziale.



I5) LUBRICATION**END BEARING**

It should be greased every 600 hours, except when there is XSQ and/or XSS.

The makes of lubricant shown in the table are listed in alphabetical order and without reference to the quality of the product in question. The table does not list all the lubricants available, and it is possible to use other products as long as they have the same specifications.

I5) SCHMIERUNG**ENDLAGER**

Ist circa alle 600 Betriebsstunden zu schmieren, außer wenn XSQ und/oder XSS eingebaut ist.

Die Schmierstoffe in der Tabelle sind in alphabeticischer Reihenfolge geordnet, was nichts über deren Qualität aussagt.

Die Liste deckt nicht das gesamte Angebot an Schmierstoffen ab. Es ist somit möglich, andere Schmierstoffe zu verwenden, vorausgesetzt sie haben die gleichen Eigenschaften.

I5) SMAROWANIE**PODPORA KRAŃCÓW**

Należy smarować co około 600 godzin, z wyjątkiem gdy jest XSQ i/lub XSS.

Marki smarów przedstawionych w tabeli są w kolejności alfabetycznej bez żadnego odniesienia do jakości produktu.

Lista nie wyczerpuje całej gamy smarów, a więc można stosować inne smary, tylko muszą mieć te same charakterystyki.

I5) LUBRIFICAZIONE**SUPPORTO D'ESTREMITÀ**

E' da ingrassare circa ogni 600 ore, tranne quando c'è XSQ e/o XSS.

Le marche di lubrificanti riportate in tabella sono in ordine alfabetico senza alcun riferimento alla qualità del prodotto.

L'elenco non ricopre tutta la gamma dei lubrificanti, ciò perciò possibile utilizzare altri lubrificanti purché abbiano le stesse caratteristiche.

TABLE OF LUBRICANTS / SCHMIERSTOFFTABELLE TABELA SMARÓW TABELLA LUBRIFICANTI	
NORMAL GREASING / FÜR NORMALE SCHMIERUNG / SMAROWANIE NORMALNE / INGRASSAGGIO NORMALE	
GR-MU2	AGIP
ARALUP HL2	ARAL
BP-ENERGREASE L 2	BP
CALYPSOL 433	CALYPSOL
ANDOK B	ESSO
MOBILUX 2	MOBIL OIL
MOBIPLEX 47	SHELL
ALVANIA 2	
GLISSANDO FL 20	
MULTIFAX 2	TEXACO

INTERMEDIATE BEARINGS

The bushes are made of self lubricating material or they must be greased. In the second case the lubrication procedure depends both on the material conveyed and on the application (on average lubrication is required once every 10 working hours approximately).

ZWISCHENLAGER

Die Buchsen bestehen entweder aus einem selbstschmierenden Werkstoff oder müssen nachgeschmiert werden. Im letzteren Fall hängen die Schmiermodalitäten vom Fördermedium und vom Anwendungsfall ab (durchschnittlich muß ca. alle 10 Betriebsstunden nachgeschmiert werden).

PODPORA POŚREDNIA

Podpory pośrednie mogą być samosmarowne lub do smarowania: w tym drugim przypadku sposoby smarowania zależą od typu produktu i stosowania (smarować średnio co około 10 godzin funkcjonowania).

SUPPORTO INTERMEDIO

I supporti intermedi possono essere autolubrificanti o da ingrassare: in quest'ultimo caso le modalità di ingrassaggio dipendono dal tipo di prodotto e di applicazione (ingrassare mediamente circa ogni 10 ore di funzionamento).

GEAR REDUCERS

The drive units and gear reducers are supplied with the first oil filling and are equipped with oil filler, discharge and breather plugs. The first oil change should take place after 1000 hours of operation, subsequently change the oil every 2500 working hours.

GETRIEBE

Die Antriebseinheiten und die Getriebe werden vom Hersteller mit Ölfüllung geliefert. Sie sind mit Entlüftungs-, Ablaufschraube und Schauglas ausgestattet. Der erste Ölwechsel sollte nach 1000 Betriebsstunden und dann jeweils alle 2500 Betriebsstunden erfolgen.

GŁOWICA NAPĘDOWA I REDUKTOR

Główice napędowe i reduktory są dostarczane z olejem pierwszego napełnienia i są wyposażone w korek poziomu, spust i odpowietrznik. Dokonać pierwszej wymiany oleju po 1000 godzinach funkcjonowania i następnie wymiany co 2500 godzin.

TESTATA MOTRICE E RIDUTTORE

Le testate motrici e i riduttori sono forniti con l'olio di primo riempimento e sono dotati di tappo livello, scarico e sfioro. Effettuare la prima sostituzione dell'olio dopo 1000 ore di funzionamento e le altre sostituzioni ogni 2500 ore.

OIL / ÖL OLEJ / OLIO	MAKE / HERSTELLER PRODUCENT / PRODUTTORE
BLASIA 220	AGIP
DEGOL BG 220	ARAL
ENERGOL GR - XP 220	BP
NL GEAR COMPOUND 220	CHEVRON
SPARTAN EP 220	ESSO
MOBILGEAR 630	MOBIL OIL
OMALA 220	SHELL
MEROPA 220	TEXACO

The makes of lubricant shown in the table are listed in alphabetical order and without reference to the quality of the product in question. The table does not list all the lubricants available, and it is possible to use other products as long as they have the same specifications.

Die Schmierstoffe in der Tabelle sind in alphabeticischer Reihenfolge, was nichts über ihre Qualität aussagt. Die Liste deckt nicht das gesamte Angebot an Schmierstoffen ab. Es ist daher möglich, andere Schmierstoffe zu verwenden, vorausgesetzt sie haben die gleichen Eigenschaften.

Marki smarów przedstawionych w tabeli są w kolejności alfabetycznej bez żadnego odniesienia do jakości produktu. Lista nie wyczerpuje całej gamy smarów, a więc można stosować inne smary, tylko muszą mieć te same charakterystyki.

Le marche di lubrificanti sono in ordine alfabetico senza alcun riferimento alla qualità del prodotto. L'elenco non ricopre tutta la gamma dei lubrificanti, ciò perciò possibile utilizzare altri lubrificanti purché abbiano le stesse caratteristiche.

The data given in the table refers to an operating temperature of between 0°C and +35°C. With higher temperatures oil with a higher viscosity will be required, with lower temperatures oil with a lower viscosity.

Die Tabellenangaben beziehen sich auf Betriebstemperaturen zwischen 0°C und +35°C. Für höhere Temperaturen werden Öle mit höherer Viskosität benötigt, für niedrigere Temperaturen Öle mit geringerer Viskosität.

Dane przedstawione w tabeli odnoszą się do temperatury roboczej między 0° i +35°C. Dla temperatur wyższych potrzebny jest olej o większej lepkości, dla temperatur niższych o lepkości mniejszej.

I dati riportati in tabella si riferiscono a temperature di esercizio tra 0°C e +35°C. Per temperature più alte occorrono oli con viscosità maggiore, per temperature più basse oli con viscosità inferiore.



WAM®

OIL QUANTITY REQUIRED	ÖL MENGE PRO FÜLLUNG	ILOŚĆ OLEJU DLA KAŻDEGO NAPEŁNIENIA	QUANTITA' D'OLIO PER OGNI RIEMPIMENTO
Type	Conveyor angle Schnecken-Einbauwinkel Pozycja montażu Posizione di montaggio		
	B 53 / B 5	B 51 / B 52	
S21	1.25	1.25	
S23	1.1	2	
S25	2.5	2.5	
S27	5.4	5.4	

I) NOISE

The operating noise level of the equipment depends on a number of factors. Essentially these are: dimensions, type of material and loading coefficient. The noise levels given in the table are therefore only indicative, though sufficiently precise in most cases.

N.B.: with particular types of material, for example, with large sized particles, it is advisable to contact a WAM Sales Office.

I) BETRIEBSGERÄUSCHE

Die Betriebsgeräusche der Schnecke hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, im wesentlichen von Abmessungen, vom Fördermedium und vom Füllgrad. Die folgende Tabelle dient daher nur der Orientierung, ist aber in den meisten Fällen genau genug.

N.B.: Bei besonderen Materialien, beispielsweise mit grober Körnung, sollte man sich an ein WAM Verkaufsbüro wenden.

I) HAŁAS

Poziom hałaśliwości maszyny zależy od różnych czynników. Głównie: wymiarów, rodzaju materiału i współczynnika napełniania. Poniższa tabela ma więc wartość wskazującą, ale jej dokładność jest w większości przypadków wystarczająca.

N.B.: W przypadku szczególnych materiałów, na przykład o kawałkowatości znacznej, zaleca się przekazać dane specyficzne do naszego Dział Tech.

I) RUMORE

Il livello di rumorosità delle macchine dipende da diversi fattori, Essenzialmente: dimensioni, natura del materiale e coefficiente di riempimento. La seguente tabella ha pertanto un valore indicativo, la cui precisione è tuttavia sufficiente nella maggior parte dei casi.

N.B.: In caso di materiali particolari, ad esempio con pezzature ragguardevoli, è preferibile indicare il dato specifico al ns. Uff. Tecnico.

Screw conveyors with direct drive Schneckenförderer mit Direktantrieb Ślimak z głowicą napędową Coclea con testata motrice	80 dB(A) *
Screw conveyors with chain transmission Schneckenförderer mit Kettenantrieb Ślimak z napędem łańcuchowym Coclea con trasmissione a catena	90 dB(A) *
Screw conveyors with belt transmission or coupling Schneckenförderer mit Riementrieb oder Kupplung Ślimak z napędem na koło pasowe lub sprzęgło Coclea con trasmissione a puleggia o giunto	85 dB(A) *

* Values measured at 1 metre distance in the most unfavourable position.

* Werte im Abstand von 1m in der ungünstigsten Position gemessen.

* Wartości mierzone w odległości 1 m w pozycji najbardziej niekorzystnej

* Valori misurati a distanza 1 m. nella posizione più sfavorevole

K) DISMANTLING AND DISPOSAL OF SCREW CONVEYORS**K1) STORAGE FOR LONGER PERIODS**

- Fill gear reducer up to the top with oil.
- Clean conveyor thoroughly especially inside.
- Provide the inlets and outlets with covers as to avoid penetration of water and/or foreign bodies.

K) LAGERUNG UND VERSCHROTTUNG VON SCHNECKEN

- K1) LÄNGERE LAGERUNG**
- Getriebe gänzlich mit Öl füllen.
 - Schnecke vor allem innen gründlich reinigen.
 - Ein- und Auslaufstutzen abdecken.

K1) DEMONTAŻ I ROZBÓRKA

- K1) MAGAZYNOWANIE MASZYNY PRZEZ DŁUGIE OKRESY CZASU**
- Napełnić完全に reduktor olejem.
 - Wyczyścić dokładnie maszynę przede wszystkim wewnętrz.
 - Założyć pokrywy na otwory, tak żeby nic nie mogło przebić.

K) SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE**K1) IMMAGAZZINAGGIO DELLA MACCHINA PER PERIODO PRO-LUNGATO**

- Riempire completamente il riduttore di olio.
- Pulire accuratamente la macchina soprattutto all'interno
- Prevedere coperchi sulle bocche affinché nulla possa penetrare.

K2) DEMOLITION OF THE MACHINE

- Recover reducer oil and proceed to disposal at special collection centres.
- Recover plastic materials (e.g. rotary shaft seals, coatings, linings etc.) and deliver them to special collection centres.
- Deliver all remaining parts, which are made from steel and cast iron, to specific scrap yards.

K2) VERSCHROTTUNG

- Nach Ausbau der Schnecke Öl aus dem Getriebe ablassen und an einer Altöl-Sammelstelle abgeben.
- Teile aus Kunststoff (Wellendichtringe, Abdeckungen etc.) ausbauen und bei der entsprechenden Sammelstelle abgeben.
- Alle restlichen Teile können beim Schrotthändler abgegeben werden.

K2) ZŁOMOWANIE NA KONIEC ŻYCIA MASZYNY

- Odzyskać olej reduktora i dostarczyć go do centrum zbiórki.
- Odzyskać części z tworzywa sztucznego np. (pierścień uszczelniający, tuleje,...) i dostarczyć je do centrum zbiórki.
- Dostarczyć pozostałe części, które są wszystkie stalowe, do centrum odzyskiwania materiałów żelaznych.

K2) ROTTAMAZIONE A FINE MACCHINA

- Recuperare l'olio del riduttore e consegnarlo ai centri di raccolta.
- Recuperare le parti di materiale plastico es. anello di tenuta, boccole,... e consegnarle ai centri di raccolta.
- Consegnare le restanti parti, che sono tutte in acciaio, ai centri di recupero materiali ferrosi.

L) FAULT FINDING

Minor problems can be solved without consulting a specialist. Below is a list of the more common problems with their possible causes and remedies.

L) BETRIEBSSTÖRUNGEN UND ABHILFE

Kleinere Probleme lassen sich oft lösen, ohne daß ein Fachmann zu Rate gezogen werden muß. Nachstehend eine Auflistung der häufigsten Betriebsstörungen, deren Ursache und die zu treffen den Maßnahmen.

L) MOŻLIWE USZKODZENIA I ROZWIĄZANIA

Mniejsze problemy mogą być rozwiązane bez konsultowania fachowca. Poniżej przedstawiamy spis najczęstszych uszkodzeń z ewentualnymi przyczynami i możliwymi środkami zaradczymi.

L) POSSIBILI INCONVENIENTI E SOLUZIONI

I problemi minori possono essere risolti senza consultare uno specialista. Diamo qui sotto un elenco degli inconvenienti più comuni con le eventuali cause e i possibili rimedi.

FAULT	POSSIBLE REASON	ACTION
Motor does not start.	1) Faulty connection. 2) Motor faulty or network fault.	1) Check fuses; if damaged replace. 2) Repair or replace faulty part.

Motor starts but stops immediately.	1) Wrong direction of rotation of the screw. 2) Obstruction of the screw. 3) Excessive throughput. 4) Motor burnt out. 5) End bearing or reducer damaged. 6) Outlet blocked.	1) Change wiring in junction box. 2) Clean screw inside. 3) Check ammeter reading and throughput rate. Should both values be too high contact customer service. 4) Discover reason (see item 3) and only then repair. 5) Discover reason (see item 2 - could be normal wear and replace part. 6) Clean outlet.
-------------------------------------	---	--

Motor starts but conveyor does not convey any material.	1) Either pinion or reducer output shaft damaged. 2) Wrong direction of rotation.	1) Discover reason and replace part. 2) Change wiring in junction box.
---	--	---

STÖRUNG	MÖGLICHE URSCHE	ABHILFE
Motor läuft nicht an.	1) Motor nicht korrekt angeschlossen. 2) Motor- oder Netzdefekt.	1) Sicherungen prüfen. Falls defekt, austauschen. 2) Defektes Teil reparieren oder austauschen.
Motor startet, bleibt dann aber stehen.	1) Falsche Schnecken-Drehrichtung. 2) Schnecke verstopft. 3) Zu hoher Durchsatz. 4) Motor durchgebrannt. 5) Endlager oder Getriebeeinheit defekt. 6) Auslauf verstopft.	1) Motor umklemmen. 2) Schnecke innen reinigen. 3) Durchsatzzleistung und Stromaufnahme kontrollieren. Sind beide zu hoch, Kundendienst kontaktieren. 4) Ursache feststellen (siehe Punkt 3). Erst dann Reparatur vornehmen. 5) Ursache feststellen (siehe Punkt 2; kann sich um normale Verschleiß handeln) und Teil austauschen. 6) Auslauf frei machen.
Motor startet, aber Schnecke fördert nicht	1) Getrieberitzel oder -abtriebswelle defekt. 2) Falsche Drehrichtung.	1) Ursache feststellen und Teil austauschen. 2) Motor umklemmen.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie rusza.	1) Brak połączenia 2) Silnik wadliwy lub wada w sieci.	1) Kontrolować bezpieczniki, jeżeli uszkodzone wymienić je. 2) Zreperować lub wymienić część wadliwą.
Silnik rusza ale potem się zatrzymuje.	1) Błędny kierunek obrotów. 2) Zapchanie. 3) Nośność za wysoka. 4) Silnik spalony. 5) Głowica lub reduktor wadliwy 6) Otwór wylotowy zablokowany.	1) Zmienić biegunowość. 2) Oczyścić wnętrze ślimaka. 3) Kontrolować prąd w amperach i nośność. Jeżeli obie wartości są za wysokie konsultować nasz Dział Techniczny 4) Znaleźć powód (zobacz punkt 3) i tylko wtedy reperować. 5) Znaleźć powód (zobacz punkt 2) - (może być normalne zużycie) i wymienić część. 6) Odblokować otwór wylotowy.
Silnik rusza ale ślimak nie przenosi materiału	1) Zębnik lub wał wyjścia reduktora wadliwe. 2) Kierunek obrotów błędny.	1) Znaleźć powód i wymienić część. 2) Zmienić biegunowość.

PROBLEMA	POSSIBILE MOTIVO	SOLUZIONE
Il motore non spunta	1) Manca il collegamento 2) Motore difettoso o difetto in rete	1) Controllare i fusibili; se danneggiati, sostituirli. 2) Riparare o sostituire il pezzo difettoso
Il motore spunta, ma dopo si ferma	1) Senso di rotazione errato 2) Ostruzione 3) Portata troppo alta 4) Motore bruciato 5) Testata o riduttore difettoso 6) Bocca scarico bloccata	1) Cambiare polarità 2) Pulire l'interno della coclea 3) Controllare amperaggio e portata. Se entrambi i valori sono troppo elevati, consultare il ns.Uff. Tecnico. 4) Scoprire il motivo (vedi punto 3) e solo allora riparare 5) Scoprire il motivo (vedi punto 2) - (può essere normale usura) e sostituire il pezzo 6) Liberare la bocca di scarico
Il motore spunta ma la coclea non trasporta il materiale	1) Il pignone o l'albero d'uscita del ridutt. sono difettosi 2) Senso di rotazione errato	1) Scoprire il motivo e sostituire il pezzo 2) Cambiare polarità.



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE
CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.17

	List of hazards Gefährdungsliste Lista ryzykow Lista dei rischi	Safety Measures Sicherheitsmaßnahmen Srodkie bezpieczenstwa Misure di sicurezza	Norm Reference Bezugsnormen Normy Odniesienia Norme di Riferimento	Operating Instruction Ref. Bez. Betriebsanleitung Odn. instrukcje operatywne Rif. istruzioni operative	Residual Risk Restrisiken Ryzyko pozostale Rischio residuo
1. Mechanical Hazards - Mechanische Gefährdungen - Ryzyka mechaniczne - Rischi meccanici					
1.1	Crushing - Quetschen Zgniecenie-Schiacciamento	Suitable hopper and/or safety grid and/or bolted cover			
1.2	Shearing - Scheren Obciecie- Troncamento				
1.3	Cutting - Schneiden Ciecie - Taglio	Geeigneter Trichter und/oder Schutzgitter und/oder verschraubter Deckel			
1.4	Entanglement Erfassen - Aufwickeln Okrecenie-Attorcigliamento	Odpowiedni kosz i/lub krata bezpieczenstwa i/lub pokrycie srbowane	EN 292 - 1 EN 294 EN 349	01010.M.10	NO- NE/N NIE - NO
1.5	Drawing-in - Trapping Einziehen - Fangen Pociagniecie - Uwiezienie Trascinamento- Intrappolamento	Tramoggia adatta e/o griglia di sicurezza e/o copertura bullonata			
1.6	Impact - Stoß Zderzenie- Impatto				
1.7	Stabbing - puncture Stich Przeklucie- przewiercenie Perforazione - foratura				
1.8	Friction - abrasion Reibung - Abrieb Tarcie- abrazja Frizione - abrasione	Not applicable - Nicht anwendbar Nie stosowalne - Non applicabile			
1.9	High pressure fluid injection Flüssigkeiten unter Druck Wtrysk plynu wysokopreznego Iniezione fluido ad alta pressione				
1.10	Ejection of parts Aussstoßung von Teilen Wyrzut cześci Espulsione di pezzi				
1.11	Loss of stability Stabilitätsverlust Strata stabilinosci Perdita di stabilità	Fix the machine to the ground or to a strong structure <i>Die maschine am Boden oder an einer soliden Struktur verankern</i> Przytwierdzic maszynę do podloza lub do struktury trwalej <i>Ancorare la macchina al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	01010.M.09	NO- NE/N NIE - NO
1.12	Slip Trip and fall Rutschen oder Fallen Poslizg i upadek Scivolamento e caduta	Not applicable - Nicht anwendbar Nie stosowalne- Non applicabile			

	List of hazards <i>Gefährdungsliste</i> <i>Lista ryzykow</i> <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Sicherheitsmaßnahmen</i> <i>Srodki bezpieczeństwa</i> <i>Misure di sicurezza</i>	Norm Reference <i>Bezugsnormen</i> <i>Normy odniesienia</i> <i>Norme di Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Bez. Betriebsanleitung</i> <i>Odn. instrukcje operatywne</i> <i>Rif. istruzioni operative</i>	Residual Risk <i>Restrisiken</i> <i>Ryzko pozostałe</i> <i>Rischio residuo</i>
2.	Electrical Hazard - Elektrische Gefährdungen - Ryzyka elektryczne - Rischi elettrici				
2.1	Electrical contact <i>Elektrischer Kontakt</i> <i>Kontakt elektryczny</i> <i>Contatto elettrico</i>	<p>Minimum protection of terminal box is IP 55 and suitable thermal fuse for the electrical motors has to be fitted. Only qualified personnel has to work on electrical connections.</p> <p><i>Die kleinste Schutzaart der Abzweigdose beträgt IP 55 und für die Elektromotoren sind geeignete thermosicherungen zu installieren. Die elektrischen Arbeiten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.</i></p> <p>Ochrona minimalna skrzynki rozgaleznej jest IP 55 i konieczna jest instalacja odpowiednich bezpieczników cieplnych dla silników elektrycznych. Operacje odnoszące się do połączeń elektrycznych muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel</p> <p><i>La protezione minima della scatola di derivazione è IP 55 ed è necessario installare adeguati fusibili termici per i motori elettrici. Le operazioni riguardanti i collegamenti elettrici devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.</i></p>	EN 292-1	01010.M.06 01010.M.10	NO - NE/N NIE - NO
2.2	Electrostatic phenomena <i>Elektrostatische Erscheinungen</i> <i>Zjawiska elektrostatyczne</i> <i>Fenomeni elettrostatici</i>				
2.3	Thermal radiation <i>Wärmestrahlung</i> <i>Promieniowanie cieplne</i> <i>Radiazione termica</i>	<i>Not applicable - Not applicable</i> <i>Nie stosowalne- Not applicable</i>			
2.4	External influence on equipment <i>Äußere Einwirkungen auf die Geräte</i> <i>Wpływ zewnętrzny na urządzenia</i> <i>Influenza esterna sulle apparecchiature</i>				
3.	Thermal Hazards - Thermische Gefährdungen - Ryzyka termiczne- Rischi termici				
3.1	Burns and scalds <i>Verbrennungen und Branwunden</i> <i>Poparzenia i oparzliny</i> <i>Bruciature e ustioni</i>				
3.2	Health-damaging effects by hot/cold environment <i>Gesundheitsschädliche Auswirkungen infolge warmer/kalter Umgebungen</i> Efekt szkodliwy dla zdrowia wynikający z pomieszczeń gorących/zimnych <i>Effetti dannosi per la salute dovuti ad ambienti caldi/freddi</i>	<i>Not applicable - Nicht anwendbar</i> <i>Nie stosowalne- Non applicabile</i>			



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE
CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.19

	List of hazards Gefährdungsliste Lista ryzykow Lista dei rischi	Safety Measures Sicherheitsmaßnahmen Srodki bezpieczenstwa Misure di sicurezza	Norm Reference Bezugsnormen Normy odniesienia Norme di Riferimento	Operating Instruction Ref. Bez. Betriebsanleitung Odn. instrukcje operatywne Rif. istruzioni operative	Residual Risk Restrisiken Ryzyko pozostałe Rischio residuo
4. Hazard generated by noise - Gefährdungen durch Lärm - Ryzyko skazenia akustycznego - Rischio da inquinamento acustico					
4.1	Hearing losses <i>Gehörverlust</i> Utrata słuchu <i>Perdite dell'udito</i>	Noise is according to the norm <i>Lärmpegel gemäß der Norm</i> Poziom fonometryczny zgodny z normą <i>Livello fonometrico secondo la normativa</i>	EN 292-1	01010.M.15	NO - NEIN NIE - NO
4.2	Interference with speech <i>Verständigungsschwierigkeiten</i> Trudności w porozumiewaniu się <i>Difficoltà di comunicazione</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			
5. Hazard generated by vibration - Gefährdungen durch Schwingungen - Ryzyko wynikajace z drgania-- Rischio dovuto alle vibrazioni					
		Fix the machine to the ground or to a strong structure <i>Die maschine am Boden oder an einer soliden Struktur verankern</i> Przytwierdzic maszynę do podłogi lub do struktury trwalej <i>Ancorare la macchina al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	01010.M.09	NO - NEIN NIE- NO
6. Radiation Hazards - Gefährdungen durch Strahlung - Ryzyka promieniowania- Rischi di radiazione					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			
7. Hazards generated by materials processed - Gefährdungen durch die behandelten Materialien Ryzyka wynikajace z materialow obrabianych - Rischi dovuti ai materiali trattati					
7.1	Contact or inhalation <i>Berühren oder Einatmen</i> Kontakt lub wdychanie <i>Contatto o inalazione</i>	For such a kind of materials the plant manufacturer and/or the installator has to fit suitable special device <i>Für diese Art Material ist der Anlagenhersteller oder der Installateur angehalten, passende Spezialeinrichtungen bereitzustellen.</i>			
7.2	Fire and explosion <i>Brand oder Explosion</i> Pozar i wybuch <i>Incendio ed esplosione</i>	Anlagenhersteller oder der Installateur angehalten, passende Spezialeinrichtungen bereitzustellen. Dla tego typu materialu konstruktor maszyny lub instalator musi przygotowac odpowiednie specjalne urządzenia <i>Per questo tipo di materiali il costruttore dell'impianto o l'addetto all'installazione č tenuto a predisporre opportuni dispositivi speciali</i>	EN 292-1	01010.T.02 01010.M.01	NO - NEIN NIE - NO
7.3	Biological (viral/bacterial) <i>Biologisch (durch Viren/Bakterien)</i> Biologiczne (wirusowe/bakterijne) <i>Biologico (vrale/batterico)</i>				
8. H.generated by neglecting ergonomic principles - Gefährdungen durch die Nichtbeachtung der ergonomischen Richtlinien Ryzyka wynikajace z nie przestrzegania zasad ergonomicznych-Rischi dovuti all'inosservanza dei principi ergonomici					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			
9. Hazards combination - Kombination der Gefährdungen - Kombinacja ryzykow- Combinazione di rischi					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			
10. H. generated by failure of energy supply - Gefährdungen durch eine Störung der Energieversorgung Ryzyka wytworzone przez awarie w sieci zasilania-Rischi generati da un guasto nella rete di alimentazione					
10.1	Failure of energy supply <i>Störung im Versorgungsnetz</i> Awaria w sieci zasilania <i>Guasto nella rete di alimentazione</i>				
10.2	Unexpected ejection of parts <i>Unerwartetes Ausstoßen von Teilen</i> Wyrzut niespodziewany czesci <i>Espulsione inaspettata di pezzi</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			
10.3	Failure of control system <i>Störung des Steuersystems</i> Awaria systemu kontrolnego <i>Avaria del sistema di controllo</i>				
10.4	Errors of fitting - <i>Passungsfehler</i> Bledy polaczek- <i>Errori di accoppiamento</i>				
11. H. generated by missing of safety related measures - Gefährdungen durch die Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen Ryzyka wynikajace z braku srodkow bezpieczenstwa Rischi dovuti alla mancanza di misure legate alla sicurezza					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Nie stosowalne- <i>Non applicabile</i>			



WAM®

CA - OPERATION AND MAINTENANCE

CA - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

CA - UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

CA - USO E MANUTENZIONE

11.00

2

01010.M.20

M) CHECK LIST IN CASE OF SCREW CONVEYOR TROUBLE	M) CHECKLISTE BEI BETRIEBS-STÖRUNGEN AN SCHNECKEN	M) CHECK-LIST W PRZYPADKU USZKODZENIA	M) CHECK-LIST IN CASO DI GUASTO
<p>1) General questions</p> <p>Fault description</p> <p>a) Ask plant operator when and under which circumstances conveyor stops. Does the conveyor start without problems after longer resting periods?</p> <p>b) Do weather conditions negatively influence conveyor operation?</p> <p>c) If butterfly valve(s) are fitted to conveyor outlet(s) check the centre line of the valve shaft is parallel with the centre line of the conveyor, as would be fitted in normal circumstances. Check that the valve fully opens. Make sure conveyor outlet valves are open when conveyor starts and they only close when conveyor has already stopped. If necessary disconnect valve actuator in open position.</p> <p>Electric equipment check</p> <p>a) Is a drop in voltage possible through the simultaneous starting of various machines?</p> <p>b) Is the plant equipped with a generator?</p> <p>c) Check mains supply of motor.</p> <p>d) Check electric motor is correctly wired and make sure wires are tightly fastened.</p> <p>e) Check adjustment of thermal cutout in the control panel and compare with data on the motor plate.</p> <p>f) Check sense of motor rotation is correct.</p> <p>g) Read amperage with conveyor running empty, then with filled up conveyor starting, as well as with full conveyor running.</p> <p>h) Check cross section of mains cables are suitable for the installed drive power.</p>	<p>1) Allgemeine Fragen</p> <p>Beschreibung der Fehlfunktion</p> <p>a) Betriebsleiter fragen, wann und unter welchen Umständen Schnecke stehenbleibt. Läuft Schnecke nach längeren Stillstandzeiten problemlos an?</p> <p>b) Spielen beim Auftreten der Störungen Witterungseinflüsse eine Rolle?</p> <p>c) Wenn Auslauf-Drehklappe vorhanden, prüfen ob Tellerachse mit Schneckenachse fluchtet (so wäre es richtig) und ob Klappe ganz öffnet. Ist gewährleistet, daß die Auslaufklappe geöffnet ist, wenn die Schnecke anläuft und erst dann schließt, wenn die Schnecke bereits abgeschaltet ist? Eventuell für weitere Tests Klappenantrieb bei vollkommen geöffneter Klappe abklemmen.</p> <p>Kontrolle der Elektrik</p> <p>a) Ist es möglich, daß Spannungsschwankungen infolge eines gleichzeitigen Einschaltens mehrerer Maschinen auftreten?</p> <p>b) Ist die Anlage mit einem Stromerzeuger (Generator) ausgestattet?</p> <p>c) Prüfen, ob am Motor Spannung anliegt.</p> <p>d) Prüfen, ob Motor korrekt angeschlossen ist und ob Klemmenmuttern fest angezogen sind.</p> <p>e) Einstellung der Motorabsicherung in der Steuerung prüfen und mit Typenschildangaben auf dem E-Motor vergleichen.</p> <p>f) Motor-Drehrichtung prüfen.</p> <p>g) Stromaufnahme bei Leerlauf, Anlauf und Vollast prüfen.</p> <p>h) Kabelquerschnitte prüfen.</p>	<p>1) Pytania ogólne</p> <p>Opis uszkodzenia</p> <p>a) Czy maszyna rusza bez problemów także po długich okresach przestoi?</p> <p>b) Czy wydaje się, że warunki atmosferyczne wpływają na zły funkcjonowanie?</p> <p>c) Gdy jest zawór motylkowy w wylocie maszyny kontrolować czy oś maszyny i oś wału zaworu są równolegle (tak byłoby poprawnie) i czy zawór otwiera się完全に. Czy jest pewne, że zawór jest otwarty w momencie, w gdy maszyna rusza i czy zamkniesie tylko wtedy gdy maszyna już została zatrzymana? Eventualnie odłączyć sterowanie zaworu z zaworem otwartym!</p>	<p>1) Domande generali</p> <p>Descrizione del guasto</p> <p>a) La macchina parte senza problemi anche dopo lunghi periodi di sosta?</p> <p>b) Pare che le condizioni atmosferiche contribuiscano al malfunzionamento?</p> <p>c) Qualora vi sia una valvola a farfalla allo scarico della macchina controllare se l'asse della macchina e l'asse dell'albero della valvola sono paralleli (così sarebbe corretto) e se la valvola si apre completamente. E' sicuro che la valvola è aperta nel momento in cui la macchina parte e che chiude solamente quando la macchina è già stata fermata?</p> <p>Eventualmente staccare il comando della valvola con valvola aperta!</p> <p>Controlli parte elettrica</p> <p>a) Sono possibili sbalzi di corrente di alimentazione a causa dell'avviamento contemporaneo di diverse macchine?</p> <p>b) L'impianto è equipaggiato con un generatore di corrente?</p> <p>c) Controllare se il motore riceve corrente!</p> <p>d) Controllare se il motore è collegato correttamente e se i fili sono fissati bene ai morsetti!</p> <p>e) Controllare la regolazione della termica del motore nel quadro generale e confrontarla con i dati sulla targhetta del motore!</p> <p>f) Verificare il giusto senso di rotazione del motore!</p> <p>g) Controllare l'assorbimento del motore a vuoto, allo spunto e quando la coclea è a regime!</p> <p>h) Verificare se la sezione dei cavi di alimentazione è idonea alla potenza installata!</p>



2) Check of mechanical parts a) Is breather plug of gear reducer working okay ? b) Check outlet is free of crusts. Describe outlet (e.g. vertical or angular). c) Check receiving hopper vent is functioning correctly and check correct dimensioning of same.	2) Kontrolle der mechanischen Teile a) Sind Getriebe-Entlüftungsschrauben funktionstüchtig? b) Prüfen, ob Auslauf frei von Verkrustungen ist. Auslaufsituations aufnehmen bzw. beschreiben (z. B. ob vertikal oder gekröpft). c) Prüfen, ob bei eventuell nachfolgendem Trichter die Entlüftung funktioniert bzw. ausreichend dimensioniert ist.	2) Kontrola części mechanicznych a) Czy funkcjonuje korek odpowietrzenia reduktora? b) Kontrolować czy otwór wylotowy jest wolny od osadów, które zmniejszają przekrój otworu. Opisać sytuację otworu wylotowego (pionowa, kątowa). c) Kontrolować funkcjonowanie odpowietrznika ewentualnego pojemnika, który otrzymuje produkt. Sprawdzić czy jest dobrze wymiarowany.	2) Controlli parte meccanica a) Funziona il tappo di sfiato del riduttore? b) Assicurarsi che la bocca di scarico sia libera di incrostazioni che riducono la sezione della stessa bocca. Descrivere la situazione della bocca di scarico (verticale, sagomata.) c) Controllare il funzionamento dello sfiato dell'eventuale contenitore che riceve il prodotto. Verificare se è dimensionato bene.
3) Conveyor check a) Are conveyor parts correctly assembled? b) Does conveyor bend? To check stretch a piece of string the length of the trough. If necessary additional supports must be fitted (every 3 to 5 metres). c) Empty the conveyor. d) Check intermediate hanger bearings are okay and correctly mounted. e) Turn conveyor by hand using an appropriate tool on the end bearing shaft. If you don't feel any resistance and don't hear any grinding noise it is almost certain that the conveyor is mechanically sound. f) Start conveyor. Read amperage, voltage, cycles and screw r.p.m. with empty conveyor running. Compare ammeter reading with motor plate data. g) Slowly start material infeed while the screw is running and continually check amperage, voltage and frequency at the junction box of the motor. h) Repeat starting procedure with conveyor at full load and read amperage, voltage and cycles.	3) Prüfung der Schnecke a) Sind Schneckeenteile korrekt zusammenggebaut? b) Hängt Schnecke durch? Schnur spannen. Ggfls. Schnecke zusätzlich abspannen oder abstützen (alle 3 bis 5 Meter eine Abspannung oder Abstützung). c) Schnecke leerfahren. d) Prüfen, ob Zwischenlager in Takt und korrekt befestigt sind. e) Schnecke von Hand durchdrehen (geeignetes Werkzeug am Endlagerwellenzapfen ansetzen). Wenn dies ohne Widerstand möglich ist und keine Schleifgeräusche zu hören sind, darf davon ausgegangen werden, daß die Schnecke mechanisch intakt ist. f) Schnecke einschalten. Leerlaufstrom, Spannung, Frequenz direkt am Motor messen. Schneckendrehzahl messen. Stromaufnahme mit Motor-Typschildangaben vergleichen. g) Langsam laufende Schnecke füllen und Stromaufnahme sowie Spannung und Frequenz bei Vollast messen. h) Schnecke mehrfach unter Vollast anlaufen lassen und dabei wiederholt Stromaufnahme, Spannung und Frequenz direkt am Motor messen.	3) Kontrola ślimaka a) Czy części maszyny zostały poprawnie złożone? b) Czy maszyna zgina się? Napiąć sznur wzduż rury, aby sprawdzić. Jeżeli konieczne dodać podpory zewnętrzne co 3 - 5 metrów. c) Opróżnić maszynę. d) Kontrolować czy podpory są całe i dobrze umocowane. e) Obracać maszynę ręcznie zakładając odpowiedni przyrząd na wał podpory krańcowej. Jeżeli będzie możliwe wykonanie tego bez żadnego specjalnego wysiłku i bez zgrzytu, można uznać że maszyna jest mechanicznie nienaruszona. f) Uruchomić ślimak. Mierzyć absorpcję, napięcie zasilania i częstotliwość bezpośrednio na skrzynce zaciskowej silnika. Mierzyć prędkość obrotów maszyny w biegu próżnym. Porównać dane z danymi przedstawionymi na tabliczce silnika. g) Podczas gdy maszyna obraca się w biegu próżnym, napełnić ją i kontrolować ciągły absorpcję, napięcie i częstotliwość bezpośrednio na skrzynce zaciskowej silnika. h) Uruchomić kilkakrotnie maszynę napełnioną i mierzyć absorpcję, napięcie zasilania i częstotliwość.	3) Controllo della coclea a) Gli spezzoni della macchina sono stati assemblati correttamente? b) La macchina flette? Tendere uno spago lungo il tubo per verifica. Se necessario aggiungere supporti esterni ogni 3 - 5 metri. c) Vuotare la macchina. d) Controllare che i supporti siano intatti e correttamente fissati. e) Girare la macchina a mano applicando un utensile idoneo sull'albero del supporto di estremi. Se ciò risultasse possibile senza alcuno sforzo particolare e senza rumori di sfregamento si può dedurne che la macchina è meccanicamente intatta. f) Avviare la coclea. Misurare l'assorbimento, la tensione di alimentazione e la frequenza direttamente alla morsettiera del motore. Misurare la velocità di rotazione della macchina a vuoto. Confrontare i dati con quelli riportati sulla targhetta del motore. g) Mentre la macchina gira a vuoto, caricarla e controllare continuamente l'assorbimento, la tensione e la frequenza direttamente sulla morsettiera del motore. h) Fare partire ripetutamente la macchina piena e misurare l'assorbimento, la tensione e la frequenza.
4) Material check a) Material description? b) Bulk density? (kg/dm ³) c) Particle size? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Humidity? (%) e) Flowability? (make material slide down a metal plate by varying the angle from low to steep) f) Compressive material? (can you make a "snowball"?) g) Abrasive material? (does it hurt when rubbing it between your fingers?)	4) Prüfung des Fördermediums a) Materialbezeichnung? b) Schüttgewicht? (kg/dm ³) c) Körnung? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Feuchte? (%) e) Fließfähigkeit? (Materialprobe auf einem geneigten Blech zum Fließen bringen) f) Komprimierbarkeit? (kann ein "Schneeball" geformt werden?) g) Abrasivität (schmerzt es, wenn man Material zwischen den Fingern reibt?)	4) Kontrola produktu a) Nazwa produktu? b) Gęstość (kg/dm ³)? c) Granulometria? ($\mu\text{m}/\text{mm}$)? d) Wilgotność? (%)? e) Płynność? (przesunąć materiał na płytce zwiększąc powoli pochylenie) f) Ściśliwość? (czy jest możliwe zrobienie «kuli śniegowej»?) g) Ścieralność? (czy boli gdy pociera się produkt między palcami?)	4) Controllo del prodotto a) Denominazione del prodotto? b) Densit? (kg/dm ³)? c) Granulometria? ($\mu\text{m}/\text{mm}$)? d) Umidit? (%)? e) Scorrivolezza? (fare scorrere il materiale su una lamiera aumentando lentamente l'inclinazione) f) Comprimibilit? (č possibile fare una "palla di neve")? g) Abrasività? (fa male quando si sfrega il prodotto tra le dita?)