

**BIC LAZIO S.p.A.**  
Spazio Attivo di Bracciano  
Via della Foresta, n.6 - 00062 BRACCIANO

# DVR

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI “FAB LAB”

**Art. 17 e 28  
D.Lgs 81/08 e s.m.i.**

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

Il presente documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 è parte integrante e a complemento del DVR emissione aprile 2014.

Il documento è redatto a seguito dell'installazione della nuova area denominata "FAB LAB" istituita presso la sede dello *Spazio Attivo di Bracciano*.

Il documento è redatto dal Servizio di Prevenzione e protezione rischi ai sensi dell'art 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

*"Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 28, comma 2](#), e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);*
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).*

firma

data

**RSPP**

Dario Salvemini



23/06/2015

<b>Emissione</b>	<b>00</b>	<b>Ottobre 2008</b>
<b>Revisione</b>	<b>01</b>	<b>Luglio 2010</b>
	<b>02</b>	<b>Dicembre 2011</b>
	<b>03</b>	<b>Dicembre 2012</b>
	<b>04</b>	<b>Marzo 2013</b>
	<b>05</b>	<b>Aprile 2014</b>
	<b>06</b>	<b>Giugno 2015</b>

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

## METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto per l'unità produttiva in oggetto attraverso l'analisi delle *fasi di lavoro* specifiche che caratterizzano i rischi da mansione e degli ambienti di lavoro

La metodologia di valutazione è stata effettuata secondo lo schema seguente al fine di individuare e attuare le misure di prevenzione e protezione specifiche che, come evidenziato dallo schema, possono ridurre l'esposizione al rischio fino al raggiungimento di quel rischio c.d. "accettabile"



<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	<b>BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo</b>	
<b>Sede</b>	<b>Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"</b>	

In considerazione delle peculiarità dei rischi cui sono generalmente esposti i lavoratori e considerate le criticità strutturali del metodo matriciale classico, sono stati apportati alcuni adattamenti.

Il presente modello di valutazione pone infatti, a differenza delle classiche matrici P x D, maggiore attenzione ai rischi che possono produrre danni gravi anche se la loro probabilità di accadimento è limitata.

È cioè più importante un rischio che ha probabilità di accadimento = 1 e danno = 4 (cioè che può produrre, al limite, anche il decesso) piuttosto che un rischio che presenti probabilità di accadimento = 4 ma che produce un danno = 1 (cioè danni minimi).

Si ritiene, in definitiva, che debba pesare in misura maggiore, nel prodotto tra P e D, il valore del danno.

La matrice utilizzata è la seguente, ottenuta mediante un semplice algoritmo che assegna appunto al valore del danno un'importanza maggiore:  
dove

$$R = P \times (D + n)$$

per (P = 1; D = 2)	n = 1
per (P = 1; D = 3)	n = 2
per (P = 1; D = 4)	n = 3
per (P = 2; D = 3)	n = 1
per (P = 2; D = 4)	n = 1,5
per (P = 3; D = 4)	n = 1
per tutte le altre combinazioni P ; D	n = 0

Probabilità (P)	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	15
	2	2	4	8	11
	1	1	3	5	7
	0	1	2	3	4
		Danno (D)			

RISCHIO RESIDUO		
Classe di Rres		
I	Irrelevante	R = 1, 2
B	Basso	R = 3
M	Medio	R = 4, 5, 6
A	Alto	R = 7, 8, 9, 11, 12
MA	Molto Alto	R = 15, 16

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	<b>BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo</b>	
<b>Sede</b>	<b>Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"</b>	

Lo strumento utilizzato per la valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro è l'analisi sistematica di ciascuna situazione e condizione lavorativa che può ingenerare situazioni di pericolo, attraverso le fasi di individuazione e misurazione del rischio da sottoporre alla comparazione con i limiti di accettabilità (ponderazione del rischio) per individuare, ove necessarie, tutte le misure preventive in grado di ridurre il rischio residuo a valori accettabili riconosciuti da leggi, normative e buone prassi.

La valutazione del rischio verifica pertanto il criterio di accettabilità del rischio residuo tramite la relazione di disuguaglianza

$$R_{res} \leq R_{acc}$$

$R_{res}$  = parametro determinato dal valutatore, che caratterizza il rischio residuo;

$R_{acc}$  = limite accettabile: parametro individuato dal legislatore, dalla norma o dalle buone prassi che identifica il valore accettabile per il fattore di rischio in esame

Tali parametri, nei casi più semplici e più frequenti dei fattori di rischio analizzati, saranno equivalenti a grandezze fisiche, chimiche, geometriche, ecc. (altezza, larghezza, velocità, temperatura, resistenza elettrica, livello di rumore, dosi, concentrazioni, ecc.) misurabili e indipendenti o indirettamente dipendenti dalla probabilità di accadimento dell'evento rischioso, fino a coincidere con i relativi parametri delle misure di tutela dei fattori di rischio in esame.

In altri casi potranno essere anche valori logici e organizzativi (SI o NO, Esistente o Non Esistente, Vero o Falso, ecc.) da confrontare con il valore che rappresenta la situazione accettabile.

È proprio il rischio residuo  $R_{res}$  che è stato preso in considerazione ricercando quelle soluzioni atte ad offrire, nello spirito del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

I risultati delle stime possono essere tradotti nei giudizi o valutazioni di rischio di cui alla tabella seguente. Tali criteri di giudizio consentono di fare il confronto tra i rischi normati e non normati al fine di stabilire le misure di sicurezza che sono da programmare e consente anche di procedere alla fase di programmazione delle misure di riduzione del rischio, o del suo controllo in modo omogeneo, tenendo conto delle priorità.

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

Categoria di rischio	Valutazione di accettabilità	Valutazione di tollerabilità
Molto Basso  Basso	Rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo in considerazione il rispetto degli obblighi di legge e della propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro	Rischio da considerare insignificante o per le caratteristiche proprie o in seguito all'applicazione di misure di sicurezza
Medio	Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (i.e. basso quanto ragionevolmente praticabile)	Rischi che dovrebbero essere ridotti fino a risultare tollerabili o accettabili; possono essere accettati a condizione di applicare misure per la riduzione degli stessi
Alto		
Molto Alto	Non Accettabile	Rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**VALUTAZIONE FINALE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE**

RISCHI LAVORATIVI INFORTUNISTICO/MECCANICO INFORTUNISTICO/ELETTRICO							
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato				SCHEDA R <sub>s</sub> 1		
DESCRIZIONE ATTIVITÀ							
Taglio grafica digitale con Plotter da taglio ROLAND CAMM 1 SERVA							
							
Misure attuate	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire : <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscano l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscano la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>						
	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI						
FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
n.	Rischi principali	Rres	I	B	M	A	MA
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	B3		X			

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

2	Ostacoli al passaggio	B3		X			
3	Taglio	M4			X		
4	Illuminamento insufficiente	B3		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	Rres = P x (D + n) = 1 x (3 + 1) = 4
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	Rres = Racc
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> INFORTUNISTICO/MECCANICO INFORTUNISTICO/ELETTRICO		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 2
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Foratura con trapano a colonna CLARKE CDP 151B  		
<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione               <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscono l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscono la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da proiezione di materiale</li> <li>- Protezione impigliamento e abrasioni</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>	

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Proiezione di materiale con organi in moto a seguito di rimozione protezioni	<b>M4</b>			X		
3	Abrasione e impigliamento con organi in moto a seguito di rimozione protezioni	<b>M4</b>			X		
4	Rischio di cesoiamento a causa di contatto con organi in moto a seguito di rimozione protezioni	<b>M4</b>			X		
5	Rischio di taglio nella manipolazione degli oggetti in lavorazione	<b>B3</b>		X			
6	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (3 + 1) = 4$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	$R_{res} = R_{acc}$
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> INFORTUNISTICO/MECCANICO INFORTUNISTICO/ELETTRICO		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 3
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Fresatura legno con macchina a controllo numerico ROLAND SRM 20		
		
<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione               <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscano l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscano la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo frontale per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da proiezione di materiale</li> <li>- Protezione da taglio accidentale</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Sistema di raccolta degli scarti da lavorazione e procedura di aspirazione meccanizzata per la riduzione della inalazione in fase di pulitura della macchina</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>	
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI		

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Ostacoli al passaggio	<b>B3</b>		X			
3	Taglio	<b>M4</b>			X		
4	Proiezione di materiale	<b>M4</b>			X		
5	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (3 + 1) = 4$  $R_{res} = R_{acc}$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> <b>INFORTUNISTICO/MECCANICO- INFORTUNISTICO/ELETTRICO</b> <b>RADIAZIONI OTTICHE/LASER</b>		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 4
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Incisione e taglio con macchina Laser a CO <sub>2</sub> (Classe 2 ) a controllo numerico TROTEC RAYJET (filtro atmos compact 320 m <sup>3</sup> /h)		
		
<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione               <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscono l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscono la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da proiezione di materiale</li> <li>- Protezione da taglio accidentale</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Dispositivo atto a mantenere la radiazione Laser ai livelli di sicurezza durante tutte le situazioni di utilizzo e di manutenzione</li> <li>○ Cartello di segnalazione indicante il pericolo "Laser"</li> <li>○ Segnalazione mediante puntatore laser rosso indica la posizione in cui il raggio laser incide il materiale</li> <li>○ Sistema di aspirazione localizzata con filtrazione interna</li> <li>○ Raccolta degli scarti da lavorazione e procedura di aspirazione meccanizzata per la riduzione della inalazione in fase di pulitura della macchina</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>	

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Ostacoli al passaggio	<b>B3</b>		X			
3	Taglio	<b>M4</b>			X		
4	Proiezione di materiale	<b>M4</b>			X		
5	Radiazioni ottiche	<b>M4</b>			X		
6	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (3 + 1) = 4$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	$R_{res} = R_{acc}$
	0	1	2	3	4	
	Danno					


DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**RISCHI LAVORATIVI**  
INFORTUNISTICO/MECCANICO  
INFORTUNISTICO/ELETTRICO  
RADIAZIONI OTTICHE/LASER

<b>GRUPPO OMOGENEO MANSIONE</b>	impiegato tecnico BIC operatore incubato	<b>SCHEDA R<sub>s</sub> 5</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Fresatura con macchina Laser line Triangulation (Classe 1 )  
MAKERBOT DIGITIZER DESKTO 3D SCANNER

<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire : <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscano l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscano la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivo atto a mantenere la radiazione Laser ai livelli di sicurezza durante tutte le situazioni di utilizzo e di manutenzione</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>
-----------------------	--

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		<b>X</b>			
2	Radiazioni ottiche	<b>B3</b>		<b>X</b>			

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

3	Illuminamento insufficiente	B3		X			
<b>VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R &gt; 2) DEL RISCHIO RESIDUO</b>							
Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (2 + 1) = 3$	
	3	3	6	9	15		
	2	2	4	8	11		
	1	1	3	5	7	$R_{res} = R_{acc}$	
	0	1	2	3	4		
	Danno						

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**RISCHI LAVORATIVI**  
INFORTUNISTICO/MECCANICO  
INFORTUNISTICO/ELETTRICO

<b>GRUPPO OMOGENEO</b> <b>MANSIONE</b>	impiegato tecnico BIC operatore incubato	<b>SCHEDA R<sub>s</sub> 6</b>
---	---	-------------------------------

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Stampa 3D con DELTA WASP



<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire : <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscono l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscono la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da proiezione di materiale</li> <li>- Protezione da taglio accidentale</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>
-----------------------	---

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
n.	Rischi principali	R <sub>res</sub>	I	B	M	A	MA
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Taglio	<b>M4</b>			X		
3	Proiezione di materiale	<b>M4</b>			X		
4	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	R <sub>res</sub> = P x (D + n) = 1 x (3 + 1) = 4
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	
	0	1	2	3	4	R <sub>res</sub> = R <sub>acc</sub>
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> INFORTUNISTICO/MECCANICO - INFORTUNISTICO/ELETTRICO RADIAZIONI OTTICHE/LASER CHIMICO/CONTATTO CUTANEO		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 7
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Stampa in 3D a raggi UV con PROJECT 1200 3D PRINTER		
		
<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione               <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente stabilità della stessa</li> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscono l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscono la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da proiezione di materiale</li> <li>- Protezione dai raggi UV</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Dispositivo atto a mantenere la radiazione UV ai livelli di sicurezza durante tutte le situazioni di utilizzo e di manutenzione</li> <li>○ Fornitura di Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la manipolazione di cartucce in resina (Visijet Fx green) e la protezione da irritazione cutanea: guanti impermeabili in nitrile</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>	

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Radiazioni ottiche	<b>B3</b>		X			
3	Chimico: contatto cutaneo	<b>M4</b>			X		
4	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (3 + 1) = 4$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	$R_{res} = R_{acc}$
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> INFORTUNISTICO/MECCANICO – INFORTUNISTICO/USTIONE INFORTUNISTICO/ELETTRICO CHIMICO/INALAZIONE		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 8
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Stampa in 3D con SHAREBOT NEXT GENERATION		
		
<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione               <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Schermo LCD con indicazione temperatura corrente dell'estrusore</li> <li>○ Presenza di sistemi che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscano l'avviamento automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione</li> <li>- Impediscano la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Schermo per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione da contatto accidentale con parti calde</li> </ul> </li> <li>○ Microswitch su pannello di protezione frontale per il bloccaggio automatico della macchina in caso di apertura</li> <li>○ Blocco estrusore con regolazione pressione sul filamento</li> <li>○ Ventola di raffreddamento dei motori degli estrusori (deve sempre azionarsi quando la macchina è in movimento)</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>	

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	<b>B3</b>		X			
2	Ustioni: contatto accidentale	<b>M4</b>			X		
3	Proiezione di materiale	<b>B3</b>		X			
4	Surriscaldamento	<b>M4</b>			X		
5	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (3 + 1) = 4$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**RISCHI LAVORATIVI**  
 INFORTUNISTICO/MECCANICO – INFORTUNISTICO/USTIONE  
 INFORTUNISTICO/ELETTRICO  
 CHIMICO/INALAZIONE

<b>GRUPPO OMOGENEO MANSIONE</b>	impiegato tecnico BIC operatore incubato	<b>SCHEDA R<sub>s</sub> 10</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**



<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione             <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Presenza di sistemi che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impediscono la modifica automatica delle condizioni di funzionamento</li> </ul> </li> <li>○ Display di segnalazione dei livelli di temperatura</li> <li>○ Dispositivi di supporto per poggiare il saldatore per la protezione da ustioni, da contatto accidentali o da contatto con materiale combustibile</li> <li>○ Fornitura di Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione da:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- inalazione fumi da stagno (uso prolungato)</li> <li>- Fumi e proiezione materiale: occhiali protettivi</li> </ul> </li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>
-----------------------	---

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						
1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	B3					

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

2	Ustioni: contatto accidentale	M4			X		
3	Proiezione di materiale	M4			X		
4	Inalazione	M4			X		
5	Illuminamento insufficiente	B3		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	Rres = P x (D + n) = 1 x (3 + 1) = 4
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	Rres = Racc
	0	1	2	3	4	
	Danno					

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**RISCHI LAVORATIVI  
INFORTUNISTICO/ELETTRICO**

<b>GRUPPO OMOGENEO MANSIONE</b>	impiegato tecnico BIC operatore incubato	<b>SCHEDA R<sub>s</sub> 11</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Misurazione con apparati elettronici  
OSCILLOSCOPIO TENMA 72-8727  
ALIMENTATORE TENMA 72-10500  
GENERATORE DI FUNZIONE GW INSTEK AF62125






<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Macchina/attrezzatura rispondente ai requisiti Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE) documentata da relativo certificato di conformità rilasciato dal costruttore/fornitore</li> <li>○ Livelli di sicurezza come da specifica documentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- marcatura CE</li> <li>- disponibilità del libretto di uso e manutenzione</li> </ul> </li> <li>○ Collegamento elettrico nel rispetto delle caratteristiche della attrezzatura (voltaggio, potenza, assorbimento)</li> <li>○ Disposizione della macchina/attrezzatura in maniera tale da garantire : <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata illuminazione della postazione e delle aree di lavoro</li> <li>- rispetto dell'ergonomia dell'ambiente (Lay-out ambientale: spazi di lavoro)</li> </ul> </li> <li>○ Dispositivi di comando chiaramente visibili ed individuabili</li> <li>○ Utilizzo dell'attrezzatura affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato.</li> <li>○ Informazione ai lavoratori mediante consegna di apposite procedure di sicurezza per il corretto uso della macchina/attrezzatura.</li> </ul>
-----------------------	---

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
		Rres	I	B	M	A	MA
n.	<b>Rischi principali</b>						

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

1	Elettrocuzione per contatto diretto e/o indiretto	B3		X			
2	Illuminamento insufficiente	B3		X			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

Probabilità (P)	4	4	8	12	16	Rres = P x (D + n) = 1 x (2 + 1) = 3
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	Rres = Racc
	0	1	2	3	4	
	Danno					


DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

**RISCHI LAVORATIVI**  
TRASVERSALE/ORGANIZZATIVO: GESTIONE DELLE EMERGENZE

<b>GRUPPO OMOGENEO MANSIONE</b>	impiegato tecnico BIC operatore incubato	<b>SCHEDA R<sub>s</sub> 12</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

FAB LAB:: (vedere allegato planimetrico generale)



<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	<b>BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo</b>	
<b>Sede</b>	<b>Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"</b>	

<b>Misure attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Designazione dei lavoratori addetti alla squadra gestione emergenze e lotta antincendio ed organizzazione della specifica formazione / addestramento sulla base della classe di rischio identificata (Basso / Medio / Elevato).</li> <li>○ Redazione del piano di emergenza, in relazione alle proprie attività, e codificazione dei comportamenti da adottare nei casi delle diverse emergenze</li> <li>○ Coordinamento per la gestione emergenze generali con le attività diverse eventualmente presenti nella sede.</li> <li>○ Coordinamento con i lavoratori esterni per la divulgazione delle procedure per i casi di emergenza.</li> <li>○ Organizzazione delle simulazioni di emergenza (prove di esodo) con cadenza almeno annuale e con il coinvolgimento di tutto il personale (anche esterno) presente.</li> <li>○ Predisposizione di adeguati sistemi di prevenzione e sicurezza (individuazione delle vie di uscita in emergenza, illuminazione di sicurezza delle stesse, sistema di allarme adeguato alle caratteristiche dei luoghi, sistemi di protezione adeguati alla classe di rischio dell'attività)</li> <li>○ Manutenzione e controllo dei sistemi di prevenzione e sicurezza previsti per l'attività</li> <li>○ Segnaletica di sicurezza per l'identificazione dei percorsi e delle uscite, conforme alle disposizioni vigenti</li> <li>○ Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali dell'attività e sulla gestione delle emergenze</li> <li>○ Estintori portatili di tipo approvato, adeguati per numero, capacità estinguente e caratteristiche del materiale estinguente alla superficie dei locali ed alla classe di rischio dell'attività, secondo le disposizioni del DM 10/03/1998</li> <li>○ Estintori portatili correttamente distribuiti negli ambienti di lavoro e di servizio, preferibilmente negli spazi distributivi e corridoi, agganciati a parete e segnalati da cartello conforme</li> </ul>
-----------------------	--


**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
n.	Rischi principali	R <sub>res</sub>	I	B	M	A	MA
1	Infortunistico/incendio	<b>B3</b>		<b>X</b>			
2	Inefficiente gestione delle emergenze	<b>B3</b>		<b>X</b>			
3	Mancata segnalazione percorsi esodo	<b>B3</b>		<b>X</b>			

**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

<b>Probabilità (P)</b>	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (2 + 1) = 3$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	
	0	1	2	3	4	
	<b>Danno</b>					

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>RISCHI LAVORATIVI</b> TRASVERSALE/ORGANIZZATIVO: POSTURE INCONGRUE, MOVIMENTI NON CORRETTI, DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO IGIENICO AMBIENTALE: ILLUMINAMENTO E MICROCLIMA		
GRUPPO OMOGENEO MANSIONE	impiegato tecnico BIC operatore incubato	SCHEDA R <sub>s</sub> 13
DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
<b>FAB LAB e</b> Attività di laboratorio elettronico e stampa digitale e in 3D <b>AULA DIDATTICA</b> Formazione		
		

 NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	 business innovation centre
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>Misure attuate</b>	<b>ERGONOMIA E LAY-OUT AMBIENTALE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rispetto dei principi di ergonomia nell'allestimento delle postazioni di lavoro, affinché le stesse rispondano ai necessari requisiti di comfort</li> <li>○ Rispetto della norma antincendio nella collocazione delle file delle sedute della sala formazione (spazi di sicurezza e di emergenza)</li> <li>○ Collocazione degli arredi e delle attrezzature di lavoro in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di corretta fruibilità dei passaggi interni ai locali di lavoro</li> <li>○ Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e nel rispetto delle norme tecniche specifiche, ove esistenti.</li> <li>○ Strutturazione dei luoghi di lavoro tale da consentire la permanenza e la movimentazione delle persone</li> <li>○ Emanazione di ordini di servizio e disposizioni interne per i lavoratori che prevedano il divieto di modifica della disposizione per gli arredi e le attrezzature</li> <li>○ Presenza di finestre in numero e dimensioni tali da consentire una sufficiente illuminazione naturale degli ambienti</li> </ul>
	<b>ILLUMINAMENTO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Presenza di sistemi per l'illuminazione artificiale tali da garantire un livello di illuminamento degli ambienti e delle postazioni di lavoro adeguato alla tipologia di attività svolta, conforme alle vigenti disposizioni tecniche</li> <li>○ Disposizione delle postazioni di lavoro tale da evitare fenomeni di abbagliamento</li> <li>○ Protezione delle sorgenti di luce naturale mediante dispositivi regolabili</li> <li>○ Periodici interventi di manutenzione per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati al mantenimento dei livelli di illuminamento previsti</li> </ul>
	<b>MICROCLIMA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Condizioni microclimatiche mantenute nei limiti previsti dalle norme tecniche di riferimento, tenendo conto della tipologia di attività svolta</li> <li>○ Presenza di finestre atte a fornire un sufficiente apporto di aria rispetto al numero di persone presenti</li> <li>○ Presenza di impianto di climatizzazione, mantenuto costantemente funzionante durante l'orario di lavoro, tale da evitare esposizione dei lavoratori a correnti d'aria fastidiose e fornire aria salubre in quantità adeguata</li> <li>○ Mantenimento della temperatura degli ambienti di lavoro entro i limiti previsti in relazione alla tipologia di lavoro svolto: metodi di lavoro applicati, sforzo fisico richiesto ai lavoratori</li> <li>○ Mantenimento di temperature adeguate anche in rapporto al soleggiamento diretto degli ambienti ed al livello di umidità ambientale</li> <li>○ Periodici interventi di controllo, manutenzione e sanificazione degli impianti, condotto secondo le istruzioni del costruttore</li> </ul>

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI**

FS <sub>i</sub>	Fattori di rischio legati alla attività	Classe di Rischio					
n.	Rischi principali	R <sub>res</sub>	I	B	M	A	MA
1	Microclima insufficiente	<b>B3</b>		<b>X</b>			
2	Illuminamento insufficiente	<b>B3</b>		<b>X</b>			
3	Insufficienti spazi di lavoro	<b>B3</b>		<b>X</b>			
4	Urti, ostacoli al passaggio	<b>B3</b>		<b>X</b>			


**VALUTAZIONE FINALE DI ACCETTABILITÀ (per R > 2) DEL RISCHIO RESIDUO**

<b>Probabilità (P)</b>	4	4	8	12	16	$R_{res} = P \times (D + n) = 1 \times (2 + 1) = 3$
	3	3	6	9	15	
	2	2	4	8	11	
	1	1	3	5	7	
	0	1	2	3	4	
	Danno					

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	<b>BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo</b>	
<b>Sede</b>	<b>Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"</b>	


**ALLEGATO PLANIMENTRICO GENERALE**

**PIANO TERRA**



DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	 <b>biclazio</b> business innovation centre
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

PIANO PRIMO



<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

## ALLEGATO: PROCEDURE DI SICUREZZA USO ATTREZZATURE DI LAVORO

<b>PO 01</b>	<b>PROCEDURA SICUREZZA PER L'USO DEL TRAPANO A COLONNA</b>
<p><b>SCOPO</b></p> <p>Scopo della presente procedura è definire le corrette modalità di utilizzo dell'attrezzatura per ridurre la possibilità di infortuni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiezione materiale</li> <li>- Taglio</li> <li>- Abrasione</li> <li>- Impigliamento</li> <li>- Elettrocuzione</li> </ul>	
<p><b>MISURE DI SICUREZZA</b></p>	
<p><b>OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare l'efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione.</li> <li>• Verificare l'efficienza del carter di protezione della cinghia.</li> <li>• Fissare efficacemente il mandrino portapezzo.</li> <li>• Verificare l'efficienza dello schermo di protezione del mandrino.</li> </ul>	
<p><b>UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani.</li> <li>• Controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma.</li> <li>• Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.</li> <li>• Segnalare tempestivamente al diretto superiore eventuali malfunzionamenti</li> </ul>	
<p><b>OPERAZIONI POST-UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompere l'alimentazione della macchina.</li> <li>• Rimuovere la punta.</li> <li>• Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente.</li> </ul>	

 NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	 business innovation centre
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>PO 02</b>	<b>PROCEDURA SICUREZZA PER L'USO DEL SALDATORE</b>
<p><b>SCOPO</b></p> <p>Scopo della presente procedura è definire le corrette modalità di utilizzo dell'attrezzatura per ridurre la possibilità di infortuni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustioni causate dallo stagno fluido.</li> <li>- Ustioni da contatto della punta</li> <li>- Inalazione fumi</li> <li>- Proiezione materiale incandescente</li> <li>- Elettrocuzione</li> </ul>	
<p><b>MISURE DI SICUREZZA</b></p> <p><b>OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza danni.</li> <li>• Il cavo di alimentazione deve essere inserito esclusivamente in prese elettriche o adattatori omologati.</li> <li>• Eventualmente parti danneggiate devono essere controllate e riparate da un tecnico.</li> <li>• Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.</li> <li>• Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla presa.</li> <li>• Proteggere il cavo da calore, olio e oggetti acuminati.</li> <li>• Accertarsi che l'interruttore sia spento, prima di inserire la spina nella presa o collegare l'apparecchio alla rete.</li> </ul> <p><b>UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante il funzionamento, la punta saldante si riscalda e, se manipolata non correttamente, può provocare macchie di bruciatura o avvallamenti, come anche, nel peggiore dei casi, lesioni da ustione all'utente.</li> <li>• Date le alte temperature, si consiglia di fissare il pezzo in lavorazione.</li> <li>• Indossare indumenti protettivi idonei, per proteggersi dalle ustioni.</li> <li>• Proteggere gli occhi indossando occhiali protettivi.</li> <li>• Non utilizzare il saldatore in ambienti umidi o bagnati.</li> <li>• Non avvicinare oggetti, liquidi o gas infiammabili al saldatore caldo</li> <li>• Provvedere ad un appoggio sicuro del supporto di sicurezza.</li> <li>• Evitare di entrare in contatto con elementi collegati a massa, per es. tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.</li> <li>• Non lavorare su pezzi sotto tensione.</li> </ul> <p><b>OPERAZIONI POST-UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo il processo di saldatura, l'utensile di saldatura e il portapezzo sono ancora caldi.</li> <li>• Il disordine sul posto di lavoro aumenta il pericolo di infortuni. L'utensile di saldatura dev'essere sempre appoggiato sul supporto di sicurezza in dotazione.</li> <li>• Coprire il saldatore, o il supporto di sicurezza, comporta rischio d'incendio. Mantenere sempre liberi il saldatore ed il supporto di sicurezza.</li> <li>• Togliere tensione agli utensili di saldatura non utilizzati.</li> <li>• Conservare il saldatore in un luogo sicuro</li> <li>• Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente</li> <li>• Attenersi alle avvertenze per il cambio della punta saldante</li> </ul>	

 NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	 business innovation centre
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>PO 03</b>	<b>PROCEDURA SICUREZZA PER L'USO FRESA A CONTROLLO NUMERICO</b>
--------------	---

### SCOPO

Scopo della presente procedura è definire le corrette modalità di utilizzo dell'attrezzatura per ridurre la possibilità di infortuni per:

- Taglio
- Impigliamento
- Proiezione materiale
- Inalazione e dispersione in aria scarti da lavorazione
- Elettrocuzione

### MISURE DI SICUREZZA

#### OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Solo il personale autorizzato e qualificato può gestire quest'attrezzatura. Si deve sempre agire in conformità con il manuale dell'operatore, gli adesivi di sicurezza, le procedure di sicurezza e le istruzioni per un funzionamento sicuro della macchina.
- Il personale non qualificato rappresenta un pericolo per sé e per la macchina.
- Collocare l'apparecchiatura su un piano di appoggio adeguato, in posizione stabile
- Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza danni.
- Eventualmente parti danneggiate devono essere controllate e riparate da un tecnico.
- Verificare l'eventuale presenza di pezzi e utensili danneggiati prima di usare la macchina. Qualsiasi pezzo o utensile danneggiato deve essere riparato correttamente o sostituito dal personale autorizzato. Non avviare la macchina se sembra che uno dei componenti non funzioni correttamente.
- Per assicurarsi che i pericoli della macchina vengano comunicati e compresi velocemente, vengono collocati degli adesivi con dei simboli di pericolo nei luoghi in cui sono presenti dei rischi. Se gli adesivi sono danneggiati o usurati, o se sono necessari degli altri adesivi per evidenziare un punto particolare relativo alla sicurezza, sostituirli.

#### UTILIZZO

- Questa macchina è controllata automaticamente e può avviarsi in qualsiasi momento (quando il pannello è in posizione chiusa)
- Mantenere i pannelli frontali bloccati durante il funzionamento della macchina
- Sostituire immediatamente i pannelli frontali se sono danneggiati o graffiati seriamente
- Così come viene venduta, la macchina non è attrezzata per trattare materiali tossici o infiammabili; quest'azione può generare esalazioni tossiche o particelle in sospensione nell'aria. Consultare il fabbricante del materiale per un utilizzo sicuro dei sottoprodotti, e implementare tutte le precauzioni prima di lavorare con questi materiali.
- Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro;
- Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi,
- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la fresatura;
- Non mettere mai le mani fra il cambio utensile e il mandrino.
- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento,
- Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione;
- Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi
- Durante la fresatura assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antiproiezione;
- Durante la rotazione dell'utensile non avvicinare mai le mani allo stesso;
- Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc);
- Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

#### OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Rimozione dei trucioli e della polvere dalla zona di lavoro
- Per mantenere in efficienza la macchina ed evitare di fare forature non perpendicolari è consigliabile mantenere pulito il piano di lavoro ed il vano attorno alla fresa. La piastra è removibile e si trova il contenitore di raccolta per i residui che deve essere svuotato con un aspiratore.
- Effettuare pulizie aspirazione meccanizzata e non con spazzole, pennelli ecc. (pulizia degli scarti da lavorazione manuale).
- Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi manutenzione.

#### SICUREZZA ELETTRICA:

- La potenza elettrica deve soddisfare le specifiche richieste. Tentare di avviare la macchina da qualsiasi altra fonte elettrica può provocare seri danni e renderà nulla la garanzia.
- Il quadro elettrico dovrebbe essere chiuso e la chiave e i lucchetti sulla cabina di controllo dovrebbero essere sempre chiusi, eccetto durante l'installazione e la manutenzione. In queste occasioni, solo gli elettricisti qualificati dovrebbero avere accesso al quadro.
- Quando l'interruttore principale è acceso, c'è alta tensione nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Si richiede quindi la massima cautela.
- Non si deve reimpostare l'interruttore di circuito finché il motivo del guasto non è stato esaminato e compreso. Solo il personale qualificato deve individuare i problemi e riparare l'attrezzatura.
- Non eseguire mai la manutenzione/riparazione della macchina con l'alimentazione inserita.
- Non premere [POWER /START] (Avvio/Avvio) prima di aver installato completamente la macchina.

 NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	 business innovation centre
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

<b>PO 03</b>	<b>PROCEDURA SICUREZZA PER L'USO STAMPANTI A 3D</b>
<p><b>SCOPO</b></p> <p>Scopo della presente procedura è definire le corrette modalità di utilizzo dell'attrezzatura per ridurre la possibilità di infortuni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taglio</li> <li>- Proiezione materiale</li> <li>- Radiazioni ottiche</li> <li>- Ustioni da contatto</li> <li>- Elettrocuzione</li> </ul>	
<p><b>MISURE DI SICUREZZA</b></p> <p><b>OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo il personale autorizzato e qualificato può gestire quest'attrezzatura. Si deve sempre agire in conformità con il manuale dell'operatore, gli adesivi di sicurezza, le procedure di sicurezza e le istruzioni per un funzionamento sicuro della macchina.</li> <li>• Il personale non qualificato rappresenta un pericolo per sé e per la macchina.</li> <li>• Collocare l'apparecchiatura su un piano di appoggio adeguato, in posizione stabile</li> <li>• Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza danni.</li> <li>• Eventualmente parti danneggiate devono essere controllate e riparate da un tecnico.</li> <li>• Verificare l'eventuale presenza di pezzi e utensili danneggiati prima di usare la macchina. Qualsiasi pezzo o utensile danneggiato deve essere riparato correttamente o sostituito dal personale autorizzato. Non avviare la macchina se sembra che uno dei componenti non funzioni correttamente.</li> <li>• Per assicurarsi che i pericoli della macchina vengano comunicati e compresi velocemente, vengono collocati degli adesivi con dei simboli di pericolo nei luoghi in cui sono presenti dei rischi. Se gli adesivi sono danneggiati o usurati, o se sono necessari degli altri adesivi per evidenziare un punto particolare relativo alla sicurezza, sostituirli.</li> </ul> <p>•</p> <p><b>UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa macchina è controllata automaticamente e può avviarsi in qualsiasi momento (quando il pannello è in posizione chiusa)</li> <li>• Mantenere i pannelli frontali bloccati durante il funzionamento della macchina</li> <li>• Sostituire immediatamente i pannelli frontali se sono danneggiati o graffiati seriamente</li> <li>• Così come viene venduta, la macchina non è attrezzata per trattare materiali tossici o infiammabili; quest'azione può generare esalazioni tossiche o particelle in sospensione nell'aria. Consultare il fabbricante del materiale per un utilizzo sicuro dei sottoprodotti, e implementare tutte le precauzioni prima di lavorare con questi materiali.</li> <li>• Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro;</li> <li>• Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi,</li> <li>• Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la fresatura;</li> <li>• Non mettere mai le mani fra il cambio utensile e il mandrino.</li> <li>• Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento,</li> <li>• Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione;</li> <li>• Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi</li> <li>• Durante la fresatura assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antiproiezione;</li> <li>• Durante la rotazione dell'utensile non avvicinare mai le mani allo stesso;</li> <li>• Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc);</li> <li>• Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.</li> </ul>	

<b>DVR</b> NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	<b>BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo</b>	
<b>Sede</b>	<b>Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"</b>	

#### OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Rimozione dei trucioli e della polvere dalla zona di lavoro
- Per mantenere in efficienza la macchina ed evitare di fare forature non perpendicolari è consigliabile mantenere pulito il piano di lavoro ed il vano attorno alla fresa. La piastra è removibile e si trova il contenitore di raccolta per i residui che deve essere svuotato con un aspiratore.
- Effettuare pulizie aspirazione meccanizzata e non con spazzole, pennelli ecc. (pulizia degli scarti da lavorazione manuale).
- Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi manutenzione.

#### SICUREZZA ELETTRICA:

- La potenza elettrica deve soddisfare le specifiche richieste. Tentare di avviare la macchina da qualsiasi altra fonte elettrica può provocare seri danni e renderà nulla la garanzia.
- Il quadro elettrico dovrebbe essere chiuso e la chiave e i lucchetti sulla cabina di controllo dovrebbero essere sempre chiusi, eccetto durante l'installazione e la manutenzione. In queste occasioni, solo gli elettricisti qualificati dovrebbero avere accesso al quadro.
- Quando l'interruttore principale è acceso, c'è alta tensione nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Si richiede quindi la massima cautela.
- Non si deve reimpostare l'interruttore di circuito finché il motivo del guasto non è stato esaminato e compreso. Solo il personale qualificato deve individuare i problemi e riparare l'attrezzatura.
- Non eseguire mai la manutenzione/riparazione della macchina con l'alimentazione inserita.
- Non premere [POWER UP/RESTART] (Avvio/Riavvio) prima di aver installato completamente la macchina.

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

### NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

.L'accesso al laboratorio è riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti e/o utenti non autorizzati) sono considerati visitatori;

- I visitatori possono accedere solo agli spazi consentiti, privi di rischi specifici;
- L'accesso, in via eccezionale, del visitatore a zone "di lavoro" può aver luogo solo se autorizzato dal preposto, che se ne assume la piena responsabilità;
- In assenza del preposto, la responsabilità dell'accesso di un visitatore ad un'area di lavoro viene assunta dall'operatore che ha consentito l'accesso;
- L'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici è consentito esclusivamente al personale qualificato (cioè: appositamente formato e informato). Qualunque deroga deve essere autorizzata dal preposto o dal responsabile del servizio, che se ne assume la completa responsabilità;
- Nelle zone di lavoro del laboratorio non è ammesso l'uso di fiamme libere, l'uso di gas compresso in bombole ed altri prodotti pericolosi per la salute dei lavoratori in genere, salvo che nelle zone appositamente previste e attrezzate;
- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento;
- Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc.) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti pericolosi anche senza l'alimentazione elettrica;
- Registrare, anche sommariamente, gli interventi manutentivi significativi di volta in volta effettuati su macchine, dispositivi e utensili;
- Il lavoro svolto in orari diversi da quelli usuali (ad esempio in orari serali) dovrà sempre essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo anticipo, al preposto e al responsabile del servizio

#### PRIMA DEL LAVORO

Prima di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute;

- L'uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta intorno;
- Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche:
  - a. controllare la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o arresto;
  - b. non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò migliori le condizioni di lavoro;
  - c. prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non possa essere fonte di problemi o danni per altri;
  - d. rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da Norme specifiche o dal Libretto d'Uso e Manutenzione);
  - e. smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina.
- Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa o concausa di infortunio (si può inciampare, cadere, ecc.);
- L'uso di prodotti chimici è consentito solo dopo che l'utilizzatore abbia preso conoscenza dei rischi specifici associati e delle relative precauzioni d'uso, come riportato sulle relative Schede di Sicurezza, che dovranno essere sempre disponibili presso l'officina per tutti i prodotti a rischio;
- Allontanare gli estranei (visitatori) eventualmente presenti dalle zone di lavoro, se non espressamente autorizzati.



#### DURANTE IL LAVORO

- Indossare sempre i DPI (laddove valutato necessario) adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle norme oltre che da prudenza ed esperienza;
- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile;
- Limitare l'azionamento della macchina o dell'utensile al solo tempo necessario a effettuare il lavoro richiesto;
- Non utilizzare le attrezzature/macchine per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed esclusiva;
- Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro affidabilità, evitando accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte;
- Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi ad una confidenza eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona esperienza di lavoro;
- Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie forze;
- Se una lavorazione risulta (o anche solo sembra) particolarmente difficile o gravosa, si prenda una pausa per riconsiderare l'approccio utilizzato e una sua eventuale modifica, più sicura e meno faticosa;
- Rimozione temporanea delle protezioni o dei ripari;
- Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non • per specifiche necessità di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure atte a mettere in evidenza il pericolo;
- La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza appena possibile.

#### DOPO IL LAVORO

- Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte;
- Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal Libretto di Uso e Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti usurate o rotte);
- Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie;
- Assicurarsi che le macchine che non s'intende utilizzare abbiano l'interruttore dell'alimentazione elettrica regolarmente spento;

DVR NCON751_UP9	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<b>AZIENDA</b>	BIC LAZIO S.p.A. - Spazio Attivo	
<b>Sede</b>	Via della Foresta n.6 - Bracciano - "FAB LAB"	

PROCEDURE DI SICUREZZA			
SIMBOLO	PROCEDURE	SIMBOLO	PROCEDURE
	<p>Leggere attentamente le istruzioni contenute nel libretto uso e manutenzione delle attrezzature di prima dell'uso</p> <p>Leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici prima dell'uso</p>		<p>Non operare quando le protezioni sono aperte o rimosse</p>
	<p>Attenzione presenza laser classe II</p> <p>Non fissare/guardare il raggio</p>		<p>Le parti in movimento possono provocare danni. Non lavorare senza i ripari</p>
 	<p>Le parti in movimento possono provocare schiacciamenti o tagli. Mantenere le mani a distanza</p>	 	<p>Rischio elettrico. Non rimuovere i sistemi di protezione delle parti sotto tensione</p> <p>Rischio superfici calde: non toccare</p>
 	<p>Utilizzare occhiali di protezione durante l'uso di attrezzature di lavoro che possono comportare durante la lavorazione la proiezione di materiale</p> <p>Utilizzare guanti protettivi durante la manipolazione di prodotti chimici pericolosi per contatto cutaneo</p>		<p>Fare attenzione alle parti in rotazione. Rimuovere la alimentazione prima di rimuovere i sistemi di protezione</p>