




SILVERLINE®

100W Soldering Iron



GB 100W Soldering Iron

ESP Soldador 100 W

F Fer à souder 100 W

I Saldatore 100W

D LötKolben, 100 W

NL Soldeerbout, 100 W



PRODUCT FAMILIARISATION

- 1) Soldering Tip
- 2) Heating Element
- 3) Handle
- 4) Locking Screw

SPECIFICATION

Voltage: 230V~, 50Hz
Power: 100W
Protection Class: ⚡

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Soldering Iron Safety

- Parts of this tool will become hot during use. Do not touch any part of the tool, other than the handle whilst in use
- Always switch off, and allow to cool fully before handling or attempting to change any fittings. Do not leave this tool unattended whilst hot
- Heat may be conducted to hidden areas, or materials near to the work area. Ensure that there are no flammable materials in the vicinity of the work area
- Soldering with certain materials may result in toxic fumes being emitted. Always allow adequate ventilation. Do not use in confined spaces
- A good quality breathing mask should always be worn when using this tool
- Lead fumes are especially toxic to children, pregnant women and people with high blood pressure. People at high risk should not be allowed near to the work area
- Never use this tool near any kind of fuel tank or gas cylinder
- If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it

Operating Instructions

- Check that the Soldering Tip (1) is securely fitted before switching on. The soldering tip should be pushed into the Heating Element (2) and secured by tightening the Locking Screw (4)
- Do not allow the heating element or soldering tip to rest on any surface that may be damaged by heat
- To operate, connect to mains power supply and allow to reach operating temperature
- Hold the Soldering Tip against the wire or component to be soldered. Once hot, add solder to the joint then remove soldering iron

Maintenance

Tip Replacement

- WARNING:** Always disconnect tool from power supply and allow to cool fully before attempting to adjust or replace any part.
- Slacken the Locking Screw (4) and withdraw the Soldering Tip (1)
 - Push the replacement soldering tip into the Heating Element (2) and retighten the Locking Screw

Cleaning

- Disconnect from the mains supply before cleaning
- Always clean dust and particles away. Do not allow waste to collect on any part of the tool

Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of tools

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorized by: Silverline Tools
Declares that

Identification code: 868784

Description: 100W Soldering Iron

Conforms to the following directives and standards:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN 60335-2-45:2002+A1:2008

Notified body: Product Technology Service, Ningbo, China

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Date: 26/06/2013

Signed:

Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ United Kingdom



SE FAMILIARISER AVEC LE PRODUIT

- 1) Panne du fer à souder
- 2) Élément chauffant
- 3) Poignée
- 4) Vis de blocage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 230 V~, 50 Hz
Puissance : 100 W
Classe de protection : ⚡

Dans le cadre de l'évolution continue de nos produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent être modifiées sans notification préalable.

Consignes de sécurité relatives à la soudure

- Certaines parties de cet appareil atteindront des températures très élevées pendant l'utilisation. Prenez soin de ne toucher aucune partie de l'appareil autre que la poignée au moment de souder.
- Éteignez toujours cet appareil et laissez-le refroidir complètement avant toute manipulation et tout changement d'accessoire.
- Ne laissez jamais ce fer à souder sans surveillance tant qu'il est chaud.
- La chaleur peut se propager à des parties cachées ou à des objets et matériaux se trouvant à proximité de la zone de travail. Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun matériau inflammable dans la zone de travail.
- Certains matériaux de soudage peuvent émettre des vapeurs toxiques. Assurez toujours une ventilation adéquate. N'utilisez jamais l'appareil dans un espace clos.
- Portez toujours une protection respiratoire de bonne qualité lors de l'utilisation de cet appareil.
- Les émanations de plomb sont toxiques surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant de la tension. Éloignez les personnes à haut risque de la proximité de la zone de travail.
- N'utilisez jamais cet outil à proximité d'un réservoir de carburant ou d'une bonbonne de gaz.
- Si vous doutez de la manière sûre et correcte d'utiliser cet appareil, ne l'utilisez pas.

Instructions de d'utilisation

- Vérifiez que la panne (1) soit solidement fixée avant de brancher le fer à souder. Cette panne doit être enfoncée dans l'élément chauffant (2) et fixée en serrant la vis de blocage (4).
- Ne laissez jamais l'élément chauffant ou la panne reposer sur une surface pouvant être endommagée par la chaleur.
- Pour activer le fer à souder, branchez-le à l'alimentation secteur et laissez-le atteindre la température de fonctionnement.
- Appuyez la panne (1) sur le fil ou l'élément à souder. Lorsque ce dernier est chaud, ajoutez la soudure au raccord, puis retirez le fer à souder.

Entretien

Remplacement de la panne

- AVERTISSEMENT :** Avant d'entreprendre tout réglage ou remplacement de pièces, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Desserrez la vis de blocage (4) et enlevez la panne (1).
 - Enfoncez la panne de remplacement dans l'élément chauffant (2) et resserrez la vis de blocage (4).

Nettoyage

- Débranchez le fer à souder de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.
- Enlevez toujours la poussière et les particules. Assurez-vous qu'aucun déchet ne s'accumule sur une quelconque partie de l'outil.

Recyclage

- Ne jetez pas les appareils électroportatifs ou autres dispositifs électriques et électroniques avec les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets sur la manière la plus appropriée de se débarrasser des appareils électriques.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris

Autorisé par : Silverline Tools

Déclare que le produit :

Code d'identification : 868784

Description : Fer à souder 100 W

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- RoHS 2011/95/UE
- EN 60335-2-45:2002+A1:2008

Organismes notifiés : Product Technology Service, Ningbo, Chine

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Date : 26/06/2013

Signature :

Directeur général

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni

