


Sensore di pressione SPAE



FESTO

Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Germania
+49 711 347-0
www.festo.com

Istruzioni per l'uso

8040139
1408NH
[8001196]

Originale: de




Sensore di pressione SPAE Italiano

1 Descrizione del prodotto

→ **Attenzione**

Informazioni dettagliate circa il prodotto, il file di descrizione dell'unità (IODD) con la descrizione dei parametri IO-Link e la dichiarazione di conformità:
→ www.festo.com.

1.1 Panoramica



- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Display | 4 Tappo cieco (a seconda del tipo) |
| 2 Tasto operativo | 5 Attacco pneumatico (versione a seconda del tipo) |
| 3 Connessione elettrica | 6 LED |

Fig. 1

1.2 Caratteristiche

Caratteristica	Codice di ordinazione	Principi
Funzione	SPAE	Sensore di pressione
Intervallo di misurazione pressione	-B2, -B11, -P025, -P05, -P1, -P2, -P6, -P10, -V025, -V05, -V1	→ Dati tecnici
Ingresso della pressione	R	Pressione relativa
Attacco pneumatico	-S4	Bussola a innesto 4 mm (inseribile)
	-S6	Bussola a innesto 6 mm (inseribile)
	-Q3	Attacco a innesto 3 mm
	-Q4	Attacco a innesto 4 mm
	-F	Flangia (con foro passante e vite)
Uscita elettrica	-PNLK	PNP o NPN o IO-Link
Connessione elettrica	-2,5K	Cavo di collegamento 2,5 m, senza connettore

Fig. 2

2 Funzionamento e utilizzo

Il sensore di pressione SPAE viene utilizzato per rilevare la pressione relativa nelle applicazioni pneumatiche. SPAE trasforma i valori di pressione pneumatici in una tensione proporzionale alla pressione. Il risultato di misurazione viene visualizzato sul display.

Come segnale d'uscita sono disponibili:

- uscita di commutazione programmabile (24 V)
- modalità di comunicazione IO-Link

2.1 Condizioni d'esercizio

Stato di esercizio	Funzione
Modo RUN	- Stato normale dopo l'inserimento della tensione di esercizio - Visualizzazione del valore di misurazione attuale - Visualizzazione dello stato di commutazione attuale
Modo SHOW	- Visualizzazione delle impostazioni attuali
Modo EDIT	- Impostazione o modifica dei parametri
Modo TEACH	- Rilevamento del valore attuale come punto di commutazione

Fig. 3

2.2 Funzioni di commutazione

Funzione	NO (contatto normalmente aperto)	NC (contatto normalmente chiuso)
F0: Funzione di commutazione: - comparatore valore di soglia - 1 punto di commutazione (P1) Modo TEACH: - 1 punto teach (tP) - tP = P1		
F1: Funzione di commutazione: - comparatore valore di soglia - 1 punto di commutazione (P1) Modo TEACH: - 2 punti teach (tP1, tP2) - P1 = 1/2 (tP1 + tP2)		
F2: Funzione di commutazione: - comparatore valore di soglia - 2 punti di commutazione (P1, P2) Modo TEACH: - 2 punti teach (tP1, tP2) - tP1 = P1, tP2 = P2		
F3: Funzione di commutazione: - Comparatore finestra - 2 punti di commutazione (P1, P2) Modo TEACH: - 2 punti teach (tP1, tP2) - tP1 = P1, tP2 = P2		

Fig. 4

2.3 Replica dei parametri

Con l'ausilio di una funzione master IO-Link integrata, le impostazioni di un sensore possono essere trasmesse su un ulteriore sensore con stesso intervallo di misurazione della pressione.

3 Condizioni di utilizzo

- Utilizzare il prodotto solo nel suo stato originale, senza apportare modifiche non autorizzate.
- Il prodotto è realizzato per l'impiego nel settore industriale. Per l'utilizzo all'interno delle unità abitative bisogna eventualmente adottare misure per la soppressione di radiodisturbi.
- Tenere presenti le condizioni ambientali esistenti nel luogo d'impiego.
- Togliere il materiale da imballaggio. Gli imballaggi possono essere riciclati in base al loro materiale.

4 Montaggio



Attenzione

Le operazioni di montaggio e messa in servizio devono essere eseguite solo da personale qualificato, in conformità alle istruzioni per l'uso.

4.1 Meccanico e pneumatico



Attenzione

Installare il sensore in modo tale da evitare l'accumulo di condensa dalle linee pneumatiche nell'unità.

SPAE-...-Q

- Fissaggio con clip di fissaggio possibile. Configurazione dei fori → Fig. 17.
- Spingere il sensore all'interno della clip di fissaggio con uscita del cavo rivolta verso l'alto o verso il basso.
- Con tubazione su un lato, chiudere l'attacco pneumatico non utilizzato con il tappo cieco.




Fig. 5

SPAE-...-S

- Inserire fino alla battuta nel raccordo ad innesto QS.




Fig. 6

SPAE-...-F

- Configurazione dei fori → Fig. 17
- Verificare che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente.




Fig. 7

4.2 Elettrico



Allarme

- Utilizzare esclusivamente alimentazioni elettriche in grado di garantire un sezionamento elettrico sicuro della tensione di esercizio secondo IEC/EN 60204-1. Attenersi inoltre ai requisiti generali previsti per i circuiti elettrici PELV secondo IEC/EN 60204-1.

- Collegare il sensore.
- Osservare la lunghezza del cavo massima ammessa → Dati tecnici.
- Condurre la linea di segnale ed l'alimentazione di tensione esclusivamente in una linea comune.

Schema elettrico ed occupazione dei conduttori

Schema elettrico	Colore conduttore	Occupazione
	Marrone (BN)	Tensione di esercizio +24 V DC
	Nero (BK)	Uscita di commutazione o IO-Link (cavo C/Q)
	Blu (BU)	0V

Fig. 8

5 Messa in servizio

5.1 Elementi operativi ed indicatori

Tasto operativo

Con il tasto operativo vengono selezionate funzioni di commutazione ed impostati i parametri. La funzione del tasto operativo dipende dal tempo e dal contesto. Se per ca. 12 s durante l'impostazione il tasto operativo non viene azionato, il sensore passa automaticamente nel modo RUN. I valori di impostazione modificati vengono rilevati (eccezione: visualizzazione del modo TEACH e dei valori di misurazione min./max.).

LED	Display	Significato
Entrambi i LED on	Perennemente accesi	Modo RUN: Uscita di commutazione attivata
Entrambi i LED off	Perennemente accesi	Modo RUN: Uscita di commutazione non attivata
Un LED lampeggiante	Perennemente acceso	Modo RUN: Comunicazione IO-Link attiva
Entrambi i LED off	[Funzione]/[Function] e <Valore>/[Value] lampeggiano alternativamente	Modo SHOW
Entrambi i LED lampeggiano alternativamente	Perennemente acceso o lampeggiante.	Modo EDIT: Prima voce del menu
Entrambi i LED lampeggiano contemporaneamente	Perennemente acceso o lampeggiante.	Modo EDIT: Seconda voce del menu o modo TEACH

Fig. 9

Display	Significato
<Valore>	Nel modo RUN: Valore di misurazione attuale (in % FS - Full Scale). I valore di indicazione della pressione a una cifra vengono rappresentati preceduti da un trattino basso (ad es. _1).
[F0]	Funzione di commutazione F0 (→ Funzioni di commutazione)
[F1]	Funzione di commutazione F1 (→ Funzioni di commutazione)
[F2]	Funzione di commutazione F2 (→ Funzioni di commutazione)
[F3]	Funzione di commutazione F3 (→ Funzioni di commutazione)
J ₋	Comparatore di soglia
J _L	Comparatore di finestra
[P1]	Punto di commutazione P1 (in % FS)
[P2]	Punto di commutazione P2 (in % FS); non con funzione di commutazione [F0] e [F1]
[HY]	Isteresi (in % FS): Impostabile da [0] a [99] (corrisponde da 0 a 9,9 % FS); non con funzione di commutazione [F2]
[Lo]	Valore di misurazione minimo (in % FS)
[Hi]	Valore di misurazione massimo (in % FS)
[Pn]	Uscita di commutazione PNP
[nP]	Uscita di commutazione NPN
[nc]	Logica di commutazione contatto normalmente chiuso (normally closed)
[no]	Logica di commutazione contatto normalmente aperto (normally open)
[di]	Accensione/spengimento del display: [on] = sempre acceso; [1] ... [20] = Spengimento dopo 1 a 20 min
[do]	Allineamento della visualizzazione display numerica: [do] = Allineamento standard, [op] = ruotato di 180°
[LC]	Accensione/spengimento del codice di sicurezza: [OF] = Codice di sicurezza disattivato; [On] = Codice di sicurezza attivato; [1] ... [99] = Codice di sicurezza (selezionabile fino a 99)
[rP]	Funzione master IO-Link per la replica dei parametri: [ON] = Replica accesa; [OF] = Replica spenta

Fig. 10

5.2 Visualizzazione dei parametri (modo SHOW)

Presupposto: Il sensore è pronto all'esercizio (modo RUN).

- Premere brevemente il tasto operativo.
→ Viene visualizzato il primo parametro.

Premendo nuovamente il tasto operativo viene visualizzato il parametro successivo (→ Fig. 11).

5.3 Impostazione del sensore (modo EDIT)

Presupposto: Il sensore è pronto all'esercizio (modo RUN).

Inserire il codice di sicurezza

Con codice di sicurezza attivo è bloccato l'inserimento dei parametri: [LC] lampeggia brevemente, poi compare <1>.

- Premere brevemente più volte il tasto operativo, fino all'impostazione del codice di sicurezza.
- Premere a lungo il tasto operativo.
→ L'inserimento dei parametri è sbloccato.

Impostazione della funzione di commutazione

1. Premere brevemente 1 volta il tasto operativo.
→ Il display mostra alternativamente la denominazione ed il simbolo della funzione di commutazione attualmente impostata (ad es. [F1] e [F₋], significato → Fig. 10).
2. Premere a lungo il tasto operativo.
→ Passaggio al modo EDIT. I LED lampeggiano alternativamente.
3. Premere brevemente il tasto operativo tante volte finché il display non visualizza la funzione di commutazione desiderata.
4. Premere a lungo il tasto operativo.
→ L'impostazione viene memorizzata. Passaggio al modo RUN.

Impostazione dei punti di commutazione e dell'isteresi



Attenzione

Il valore di visualizzazione dell'isteresi corrisponde a 10 volte il valore effettivo (ad es. <10> corrisponde ad un'isteresi di 1,0 % FS).

I parametri [P2] e [HY] vengono visualizzati solo se sono previsti per la funzione di commutazione impostata (→ Fig. 4).

I valore sono impostabili in due stadi con una regolazione approssimativa (in incrementi di dieci) e una regolazione di precisione (in incrementi di uno).

1. Premere brevemente il tasto operativo tante volte finché sul display non viene visualizzato il parametro da impostare (ad es. [P1]).
→ Il display mostra alternativamente la denominazione ed il valore (in % FS) del punto di commutazione attualmente impostato (ad es. [P1] e <40>).
2. Premere a lungo il tasto operativo.
→ Passaggio al modo EDIT per la regolazione approssimativa. I LED lampeggiano alternativamente.
3. Premere brevemente il tasto operativo tante volte finché non viene visualizzato un valore, uguale o leggermente inferiore al valore desiderato.
4. Premere a lungo il tasto operativo.
→ Passaggio al modo EDIT per la regolazione di precisione. I LED lampeggiano contemporaneamente.
5. Premere brevemente il tasto operativo tante volte finché non viene visualizzato il valore desiderato.
6. Premere a lungo il tasto operativo.
→ L'impostazione viene memorizzata. Passaggio al modo RUN.

Impostazione dell'uscita di commutazione e della logica di commutazione

1. Premere brevemente il tasto operativo tante volte finché sul display non viene visualizzato il parametro da impostare (ad es. [Pn]).
→ Il display mostra alternativamente le impostazioni attuali dell'uscita di commutazione e della logica di commutazione (ad es. [Pn] e [nc]).
2. Premere a lungo il tasto operativo.
→ Passaggio al modo EDIT dell'uscita di commutazione. I LED lampeggiano alternativamente.
3. Premere brevemente il tasto operativo
→ Cambio dell'impostazione dell'uscita di commutazione (ad es. da [Pn] a [nP]).
4. Premere a lungo il tasto operativo.
→ Passaggio al modo EDIT della logica di commutazione. I LED lampeggiano contemporaneamente.
5. Premere brevemente il tasto operativo.
→ Cambio della logica di commutazione (ad es. da [no] a [nc]).
6. Premere a lungo il tasto operativo.
→ L'impostazione viene memorizzata. Passaggio al modo RUN.

→ Attenzione

Con uscita di commutazione NPN impostata non è possibile l'esercizio IO-Link.

5.4 Rilevamento del punto di commutazione (modo TEACH)

Presupposto: Il sensore è pronto all'esercizio (modo RUN).

Inserimento del codice di sicurezza

Con codice di sicurezza attivo la funzione teach è bloccata.

- Sbloccare l'inserimento dei parametri (→ capitolo 5.3).

Impostazione del punto di commutazione con una pressione di autoapprendimento (con F0)

1. Alimentare il sensore con la pressione di autoapprendimento.
2. Premere a lungo il tasto operativo.
→ La pressione di autoapprendimento viene accettata come punto di commutazione. Finché viene premuto il tasto operativo, vengono visualizzati alternativamente [P1] ed il valore del punto di commutazione rilevato.
3. Lasciare il tasto operativo.
→ Passaggio al modo RUN.

Impostazione del punto di commutazione con due pressioni di autoapprendimento

1. Alimentare il sensore con la prima pressione di autoapprendimento.
2. Premere a lungo il tasto operativo.
→ La pressione di autoapprendimento viene accettata come punto di commutazione. Finché viene premuto il tasto operativo, vengono visualizzati alternativamente [tP] ed il valore del punto di commutazione rilevato.
3. Lasciare il tasto operativo.
4. Alimentare il sensore con la seconda pressione di autoapprendimento.
5. Premere a lungo il tasto operativo.
→ La pressione di autoapprendimento viene accettata come punto di commutazione. Finché viene premuto il tasto operativo, vengono visualizzati alternativamente [tP] ed il valore del punto di commutazione rilevato.
6. Lasciare il tasto operativo.
→ Solo con funzione di commutazione F1: Compare brevemente [P1] e il valore del punto di commutazione [P1].
→ Passaggio al modo RUN.

5.5 Struttura del menu




Fig. 11

6 Uso e funzionamento

Replica dei parametri

Presupposto:

- il sensore già configurato (master) è pronto all'esercizio (modo RUN).
- il secondo sensore (device) si trova nello stato non commutato (uscita di commutazione PNP, LED off).




Fig. 12

1. Collegare tra loro i sensori e attaccarli all'alimentazione di tensione (→ Fig. 12). Sul sensore già configurato (master):
2. Premere brevemente e più volte il tasto operativo finché non appare [rP] / [OF].
3. Premere a lungo il tasto operativo.
 - Appare brevemente [rP] / [On].
 - Dopo l'avvenuta replica appare poi [rP] / [OF]. In caso di errore appare brevemente un messaggio d'errore (→ Fig. 13).
4. Premere brevemente il tasto operativo.
 - Passaggio al modo RUN.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (restore)

1. Premere il tasto operativo.
2. Inserire la tensione di esercizio e tenere premuto il tasto operativo.
 - Appare <valore>.
 - Appare [-].
 - Appare [rS].
3. Lasciare il tasto operativo.

7 Smontaggio

1. Scollegare le fonti di energia (tensione d'esercizio, aria compressa).
2. Staccare gli attacchi dall'unità.
3. Allentare i fissaggi.
 - Con utilizzo di clip di fissaggio allentare l'arresto.

8 Risoluzione dei problemi

Guasto	Eventuale causa	Rimedio
Nessuna visualizzazione	Tensione d'esercizio assente o non ammessa	• Applicare la tensione di esercizio ammessa
	Collegamenti elettrici scambiati	• Collegare l'unità in base allo schema elettrico
	Unità difettosa	• Sostituire l'unità
Nessuna visualizzazione dei valori di misura nel modo RUN	Spegnimento del display attivato	• Premere il tasto operativo • Impostare l'opzione del display [On]
Il display lampeggia nel modo RUN	Campo di misurazione superato	• Rispettare il campo di misurazione
Valore di misurazione non plausibile	Regolazione del display errata	• Controllare la regolazione del display
L'indicatore o l'uscita elettrica non si comporta come previsto dalle impostazioni eseguite	Uscita interessata da cortocircuito o sovraccarico	• Eliminare cortocircuito o sovraccarico
	Autoapprendimento di un punto di commutazione errato (ad es. a 0 bar / 0 MPa)	• Ripetere il rilevamento
	Unità difettosa	• Sostituire l'unità
Display [Er] / [LC]	Codice di sicurezza errato	• Inserire il codice di sicurezza
Display [Er] / [Co]	Errore di comunicazione nell'esercizio IO-Link	• Controllare il Master IO-Link • Riavvio della comunicazione • Controllare la linea C/Q
Display [Er] / [Id]	Errore ID dispositivo, Funzione di replica fallita	• Durante la replica usare sensori con lo stesso intervallo di pressione (stesso ID del dispositivo)
Display [Er] / [bY]	C/Q busy, per la funzione di replica non è possibile alcun Wake-Up	• Controllare l'uscita di commutazione del secondo sensore (PNP, spento)
Display [Er] / [O1]	Errore unità	• Sostituire l'unità
Display [Er] / [17]	Sottotensione	• Applicare la tensione di esercizio ammessa
Display [Er] / [20]	Errore di temperatura	• Controllare le condizioni di impiego • Sostituire l'unità
Display [Er] / [21]	Cortocircuito	• Eliminare il cortocircuito

Fig. 13

9 Accessori

Accessori → www.festo.com/catalogue.

10 Dati tecnici

SPA-E	
Dati tecnici generali	
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (→ Dichiarazione di conformità)	secondo EU EMV-RL
Note materiale	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Segnale di ingresso/elemento di misura	
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Esercizio lubrificato possibile
Temperatura del fluido [°C]	0 ... 50
Temperatura ambiente [°C]	0 ... 50
Uscita, generale	
Precisione a temperatura ambiente [% FS]	1,5
Precisione nell'intervallo di temperatura ambiente [% FS]	2,5
Precisione di ripetibilità [% FS]	±0,3
Coefficiente di temperatura [% FS/K]	±0,05

SPA-E-

Uscita di commutazione		
Tempo di azionamento [ms]		max. 1, con costante di tempo del filtro = Off (default)
Tempo di disinserzione [ms]		max. 1, con costante di tempo del filtro = Off (default)
Max. corrente di uscita [mA]		100
Carico capacitivo max. DC [nF]		100
Caduta di tensione [V]		max. 1,2
Circuito di protezione induttivo		presente
Uscita, altri dati		
Protezione contro i cortocircuiti		si
Protezione contro sovraccarico		presente
Elettronica		
Intervallo della tensione d'esercizio DC [V]		18 ... 30
Corrente a vuoto [mA]		< 11
Ritardo di risposta [ms]		< 30
Protezione contro l'inversione di polarità		di tutti i collegamenti
Elettromeccanica		
Connessione elettrica		Cavo, a 3 fili, senza connettore
Lunghezza delle linee max. ammissibile [m]		30, con IO-Link 20
Materiale del rivestimento del cavo		PVC
Meccanica		
Posizione di montaggio		a piacere, evitare l'accumulo di condensa nel sensore
Materiale del corpo		PA rinforzato
Materiale tasto		POM
Immissione/emissione		
Temperatura di stoccaggio [°C]		-20 ... 80
Grado di protezione (in conformità di EN60529)		IP 40
Classe di protezione (a norma DIN VDE 0106-1)		III
Resistenza agli urti conforme a EN 60068-2		30 g accelerazione a 11ms durata (semisinusoidale)
Resistenza alle vibrazioni conforme a EN 60068-2		10 ... 60 Hz: 0,35 mm / 60 ... 150 Hz: 5 g

Fig. 14

SPA-E-	B2	B11	V025	V05	V1	P025	P05	P1	P2	P6	P10
Intervallo di misurazione pressione											
Valore iniziale [bar]	-1							0			
Valore iniziale [MPa]	-0,1							0			
Valore finale [bar]	1	10	-0,25	-0,5	-1	0,25	0,5	1	2	6	10
Valore finale [MPa]	0,1	1	-0,025	-0,05	-0,1	0,025	0,05	0,1	0,2	0,6	1
Area di sovraccarico											
Valore iniziale [bar]								-1			
Valore iniziale [MPa]								-0,1			
Valore finale [bar]	5	15	1	2	5	1	2	5	6	15	15
Valore finale [MPa]	0,5	1,5	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,5	0,6	1,5	1,5


Fig. 15

IO-Link

Protocollo IO-Link	V1.1
Profilo IO-Link	Profilo sensore Smart Classi funzionali: 0x8000, 0x8001, 0x8002, 0x8003, 0x8004
Modo di comunicazione	COM2 (38,4 kBaud)
Tipo di porta	A
Ampiezza dati di processo	2 byte
Contenuto dati di processo	Monitoraggio della pressione BDC1 (BinaryDataChannel1) Monitoraggio della pressione BDC2 (BinaryDataChannel2) Valore di misurazione della pressione PDV 14 bit (ProcessDataVariable)
IODD e Descrizione dell'unità IO-Link	→ www.festo.com/sp

Fig. 16

Configurazione dei fori flangia SPAE-...-F¹) e clip di fissaggio SAMH



1) Foro attacco di alimentazione: Ø 2 mm max.

Fig. 17