


# CA 7024

■ Fault Mapper Cable Length Meter  
and Fault Locator



FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

Notice d'utilisation

User's manual

Bedienungsanleitung

Libreto d'Istruzioni

Manual de Instrucciones

**CHAUVIN  
ARNOUX**

<i>English</i> .....	19
<i>Deutsch</i> .....	35
<i>Italiano</i> .....	51
<i>Español</i> .....	67

## TABLE DES MATIERES

---

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	4
1.1    Réception de votre matériel .....	5
1.2    Informations concernant votre commande .....	5
1.2.1    Accessoires en option et pièces détachées .....	5
<b>2. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT .....</b>	6
2.1    Description .....	6
2.2    Caractéristiques de Fault Mapper™ .....	7
<b>3. SPECIFICATIONS .....</b>	8
<b>4. OPERATION .....</b>	9
4.1    Principes de fonctionnement .....	9
4.2    Précision et vitesse de propagation (Vp) .....	9
4.3    Démarrage .....	9
4.4    Mode paramétrage .....	10
4.5    Rétroéclairage .....	10
4.6    Générateur de tonalités .....	11
4.7    Avertissement de sécurité de tension (Echantillon sous tension) .....	12
4.8    Détermination et mesure des valeurs de Vp .....	12
4.9    Sélection d'un câble dans la bibliothèque ou configuration de Vp .....	12
4.9.1    Bibliothèque de câbles .....	13
4.10    Fixation d'un câble au Fault Mapper™ .....	13
4.11    Mesure de la longueur de câble ou de la distance des défauts .....	14
<b>5. MAINTENANCE .....</b>	16
5.1    Remplacement des piles .....	16
5.2    Nettoyage .....	16
5.3    Stockage .....	16
5.4    Réparation et étalonnage .....	16
5.5    Garantie .....	16

## 1. INTRODUCTION

### AVERTISSEMENT

- Cet instrument est conforme aux exigences de la norme IEC61010-1:1965.
- Le modèle C.A 7024 est conçu pour une utilisation sur des circuits hors tension uniquement.
- Tout branchement sur le secteur risque d'endommager l'instrument et de présenter un danger pour l'opérateur.
- Cet instrument est protégé contre les tensions des réseaux de télécommunication, conformément à la norme EN61326-1.
- La sécurité relève de la responsabilité de l'opérateur !

#### Symboles électriques internationaux



Ce symbole signifie que l'instrument est protégé par une isolation double ou renforcée. Lors de toute intervention sur l'instrument, il est vivement conseillé d'utiliser exclusivement les pièces de rechange spécifiées.



Ce symbole figurant sur l'instrument indique un AVERTISSEMENT et signale que l'opérateur doit se référer aux instructions du manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'instrument. Dans ce manuel, le symbole précédant les instructions indique que le non-respect de celles-ci peut entraîner des blessures corporelles ou risque d'endommager le produit ou de provoquer des problèmes d'installation/échantillonnage.



Risque d'électrocution. La tension qui s'applique sur les pièces comportant ce symbole peut être dangereuse.

### 1.1 Réception de votre matériel

L'ensemble du matériel a été vérifié du point de vue mécanique et électronique avant expédition. Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour vous assurer que vous recevez l'instrument en bon état. Il vous est toutefois conseillé de vérifier rapidement qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si cela était le cas, avertissez immédiatement le transporteur et émettez les réserves d'usage.

**Attention !** Si vous expédiez cet instrument, utilisez de préférence l'emballage d'origine et indiquez aussi clairement que possible les raisons de la réexpédition sur un bordereau joint au matériel.

**Remarque :** nos produits sont brevetés en FRANCE et à L'ETRANGER ; nos logos sont des marques déposées.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et prix de nos produits si les progrès technologiques l'exigent.

### 1.2 Informations concernant votre commande

Fault Mapper CA7024 ..... P01129601

Inclut instrument de mesure, boîtier de transport, cordon de raccordement BNC avec pinces crocodile, 4 piles 1,5 V AA, un manuel d'utilisation et la carte de garantie du produit.

#### 1.2.1 Accessoires en option et pièces détachées

Cordon de raccordement BNC avec pinces crocodile ..... P01101993

## 2. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### 2.1 Description

Fault Mapper™ est un instrument portatif de mesure de longueur de câble, de type réflectomètre TDR (Time Domain Reflectometer), et localisateur de défaut alphanumérique, conçu pour mesurer la longueur des câbles électriques et de communication ou pour indiquer la distance par rapport à un défaut du câble, avec accès à une seule extrémité.

Intégrant la technologie Fast-edge Step TDR, Fault Mapper™ mesure la longueur du câble et indique la distance des défauts en circuit ouvert ou en court-circuit, sur une plage de 2000 m (6000 pieds), sur presque tous les types de câbles.

Fault Mapper™ indique la longueur de câble ou la distance d'un défaut et leur description grâce à un affichage alphanumérique sur un écran graphique à cristaux liquides 128 x 64. Une bibliothèque interne des types de câbles standard permet une mesure précise sans qu'il soit nécessaire d'entrer les données de vitesse de propagation (Vp). Fault Mapper™ compense automatiquement les différentes impédances de câble.


FaultMasterTM est doté d'un générateur de tonalités oscillantes, détectables au moyen d'une sonde de tonalités standard ; il est utilisé pour la localisation et l'identification de paires dans un câble.

Cette unité affiche un avertissement de " Détection de tension " et émet une alarme sonore lorsqu'il est connecté à un câble dont la tension est supérieure à 10 V, ce qui interdit tout test.

#### Caractéristiques :

- Instrument portatif de mesure de longueur de câbles et localisateur de défauts
- Mesure la longueur des câbles et indique la distance par rapport aux défauts circuit ouvert ou court-circuit sur une plage de 2000 m (6000 pieds).
- Indique la longueur de câble, la distance des défauts et leur description, par affichage alphanumérique
- Emet un signal sonore utilisé pour localiser un câble et identifier le type de défaut
- Affiche " détection de tension " et émet un signal sonore si la tension de l'échantillon testé est >10 V.

### 2.2 Caractéristiques de Fault Mapper™



1. Connecteur d'entrée BNC
2. Affichage alphanumérique à cristaux liquides
3. Bouton de décrément de Vp (Vitesse de propagation)
4. Bouton de sélection test/fonction
5. Bouton de rétroéclairage
6. Bouton d'incrément de Vp (Vitesse de propagation)
7. Bouton de sélection de mode (TDR ou sonde de tonalités)
8. Bouton de marche/arrêt

### 3. SPECIFICATIONS

Plage à Vp=70 % :	2000 m (6000 pieds)
Résolution (m) :	de 0,1 m à 100 m, puis 1 m
Résolution (pieds) :	de 0,1 pied à 100 pied, puis 1 pied
Précision* :	± 2 % de la valeur mesurée
Longueur de câble minimum :	4 m (12 pieds)
Bibliothèque de câbles :	intégrée
Vp (Vitesse de propagation) :	Réglable de 0 % à 99 %
Impulsion de sortie :	5 Vpp en circuit ouvert
Impédance de sortie :	Compensation automatique
Impulsion de sortie :	Fonction échelon Augmentation en nanosecondes
Résolution d'affichage :	Ecran graphique à cristaux liquides 128 x 64 pixels
Rétroéclairage :	Electroluminescent
Générateur de tonalités :	Tonalités oscillantes 810 Hz - 1110 Hz
Avertissement de tension :	Déclenchement au-dessus de 10 V (CA/CC)
Alimentation :	4 piles alcalines 1,5 V AA
Coupe automatique :	après 3 minutes
Température de stockage :	-20 à 70°C (-4 à 158°F)
Température de fonctionnement :	0 à 40°C (32 à 112°F)
Altitude :	5 à 95 % d'humidité relative sans condensation
Dimensions :	2000 m max
Poids :	165 x 90 x 37 mm (6,5 x 3,5 x 1,5")
Sécurité :	350 g (12 oz)
Indice de protection :	IEC61010-1
CEM :	EN 60950
CE :	IP54
	EN 61326-1
	Conforme aux directives de l'UE en vigueur

\*La précision de mesure de ± 2 % repose sur un paramétrage correct de la vitesse de propagation (Vp) du câble testé et sur l'homogénéité de la Vp sur toute la longueur du câble.

### 4. OPERATION

#### 4.1 Principes de fonctionnement

Fault Mapper™ mesure le temps que met un signal pour atteindre l'extrémité distante du câble testé ou un défaut intermédiaire, et pour revenir.

La vitesse à laquelle le signal se déplace, ou Vitesse de propagation (Vp), dépend des caractéristiques du câble.

Fault Mapper™ calcule et affiche la distance en fonction de la Vp sélectionnée et du temps de déplacement mesuré de l'impulsion testée.

#### 4.2 Précision et vitesse de propagation (Vp)

Fault Mapper™ mesure la distance des défauts et les longueurs de câble, avec une précision de ± 2 %.

Cette précision de mesure repose sur une utilisation de la valeur correcte de Vp pour le câble testé et sur l'homogénéité de la Vp sur toute la longueur du câble.

Si la Vp est mal définie par l'opérateur, ou si elle varie sur la longueur du câble, il risque de se produire des erreurs supplémentaires, ce qui affectera la précision de la mesure.


Voir le paragraphe 4.8 concernant le paramétrage de la Vp.

**NOTE :** La Vp est moins bien définie avec les câbles multi-conducteurs non blindés, notamment les câbles d'alimentation, et elle est plus faible lorsqu'un câble est étroitement enroulé sur un touret que lorsqu'il est disposé de manière linéaire.

#### 4.3 Démarrage


Pour mettre en marche ou arrêter l'instrument, utiliser le bouton d'alimentation vert qui se trouve en bas à droite du panneau frontal ①.

Lors de la première mise en marche de l'unité, l'écran affiche la version du logiciel, le type de câble.



## 4.4 Mode paramétrage

Maintenir le bouton **TDR/•••** enfoncé, puis appuyer sur le bouton **TEST/▼** pour entrer en mode paramétrage.



- Paramétrage des unités de mesure en pieds ou en mètres.
  - Langues proposées : Anglais US, Anglais UK, Français, Allemand, Espagnol, Italien
  - Possibilité de réglage du contraste

Appuyer sur le boutons **TEST/▼** pour déplacer le sélecteur de ligne (>) sur l'écran.

Appuyer sur les boutons **Vp ▲** et **Vp ▼** pour changer les paramètres de la ligne sélectionnée.


Appuyer à nouveau sur le bouton **TRD/•••**) pour enregistrer les modifications et sortir du mode paramétrage.

#### 4.5 Rétroéclairage

Pour mettre en marche ou arrêter le rétroéclairage, utiliser le bouton -- .

## 4.6 Générateur de tonalités

Fault Mapper™ peut aussi être utilisé comme générateur de tonalités, pour localiser et identifier les câbles et fils. Pour cela, l'utilisateur a besoin d'une sonde de tonalités de câbles, de type " Cable Tone Tracer " AEMC (consulter l'usine) ou équivalent.



Toute pression sur le bouton **TRDI** (•)) injecte une tonalité hululée (oscillante) dans le câble ou dans la liaison testée. Après configuration, l'écran affiche les éléments suivants :



Le signal injecté oscille entre 810 Hz et 1110 Hz, six fois par seconde.

**NOTE :** La fonction de coupure automatique est désactivée en mode générateur de tonalités, de sorte que la tonalité peut être injectée dans un câble pendant une durée prolongée pendant la localisation.

#### 4.7 Avertissement de sécurité de tension (Echantillon sous tension)

Fault Mapper™ est conçu pour une utilisation sur des câbles hors tension uniquement.



S le Fault mapper est accidentellement connecté à un câble sous tension supérieur à 10V, un signal sonore sera émis, le test sera alors interdit et un signal «attention» s'affichera à l'écran.

Dans ce cas, l'opérateur devra immédiatement déconnecter Fault Mapper™ du câble



#### 4.8 Détermination et mesure des valeurs de Vp

Les valeurs de la vitesse de propagation (Vp) sont caractéristiques de chaque type et marque de câble.

La Vp est utilisée pour mesurer la longueur d'un câble et l'emplacement d'un défaut. Plus la Vp est précise, plus le résultat de la mesure est exact.

Le fabricant du câble peut mentionner la Vp sur sa fiche technique ou la fournir sur demande. Cependant, cette valeur n'est parfois pas disponible. L'utilisateur peut vouloir la déterminer spécifiquement afin de compenser les variations de lots de câbles, ou pour des applications de câblages spéciales.

La procédure est relativement facile :

1. Prenez un échantillon de câble en incrément de longueur (pied ou mètre) supérieurs à 20 m (60 pieds).
2. Mesurez la longueur exacte du câble à l'aide d'un ruban gradué.
3. Raccordez une extrémité du câble au Fault Mapper™ (voir paragraphe 4.10). Laissez l'extrémité libre et assurez-vous que les fils ne sont pas en court-circuit.
4. Mesurez la longueur et réglez la Vp jusqu'à la longueur exacte soit affichée.
5. Lorsque la longueur exacte est affichée, la Vp est définie.

#### 4.9 Sélection d'un câble dans la bibliothèque ou configuration de Vp

Appuyer sur les boutons **Vp ▲** et **Vp ▼** pour vous déplacer dans la bibliothèque.

#### 4.9.1 Bibliothèque de câbles

Appletalk	Ethernet 9903	T/Pair Jelly PE
Berden 8102	Ethernet 9907	T/PairPE
Berden 9903	IBM 1/2A/6	T/Pair PTFE
BT2002	IBM Type 3	T/Pair PVC
CAT5 STP	IBM Type 9	T/Pair Paper 72nF
CAT5 UTP	Mains BS6500	T/Pair Paper 83nF
Coax Air	Multicore PVC	Twinax
Coax Air Space	RG6/U	URM70
Coax Foam PE	RG58 (8219)	URM76
Coax Solid PE	RG58 C/U	
Ethernet 9880	RG59 B/U	
Ethernet 9901	RG62 A/U	

Si le câble à tester n'est pas dans la bibliothèque, ou si une Vp différente est requise, continuez à appuyer sur le bouton au-delà du haut de la bibliothèque.



La **Vp ▲** sera affichée avec une valeur qui peut être sélectionnée de 1 à 99 %. Si la valeur de Vp n'est pas connue, reportez-vous au paragraphe 4.8.

#### 4.10 Fixation d'un câble au Fault Mapper™

1. Assurez-vous que le câble à tester n'est pas relié à une alimentation ou un autre équipement.
2. Vérifiez que l'extrémité distante du câble est soit en circuit ouvert, soit en court-circuit (non équipée d'une résistance terminale).
3. Raccordez le Fault Mapper™ à une extrémité du câble à tester.

Le câble est raccordé par un connecteur BNC situé en haut de l'unité. Pour les câbles sans terminaison, utiliser les pinces crocodile fournies.

- Câble coaxial :** Raccordez la pince rouge au fil central et la pince noire au blindage.
- Câble blindé :** Raccordez la pince rouge à un fil adjacent au blindage et la pince noire au blindage.
- Paire torsadée :** Séparez une paire et raccordez les pinces rouge et noire aux deux fils de la paire.
- Câble multiconducteurs :** Connectez les pinces à deux fils (n'importe lesquels).



Pour les longueurs inférieures à 34 m (100 pieds), la valeur affichée est à une décimale.

Fault Mapper V0.2B  
Circuit Ouvert  
63.2ft

Pour les longueurs supérieures à 34 m ou 100 pieds, la décimale est supprimée.

Fault Mapper V0.2B  
Circuit Ouvert  
632ft

En cas de court-circuit à l'extrémité du câble ou en un point de celui-ci, l'affichage indique la distance jusqu'au court-circuit.

Fault Mapper V0.2B  
Court-Circuit  
87.2ft

#### 4.11 Mesure de la longueur de câble ou de la distance des défauts

- Sélectionnez le type de câble dans la bibliothèque (voir paragraphe 4.9) ou sélectionnez la V<sub>p</sub> du câble (voir paragraphe 4.8), puis raccordez au câble à tester selon la description du paragraphe 4.10.
- Appuyez sur le bouton **TEST / ▼**.

Si le câble ne comporte ni circuit ouvert ni court-circuit, la longueur du câble s'affiche.

## 5. MAINTENANCE

Utiliser uniquement les pièces de rechange spécifiées par l'usine. Chauvin-Arnoux ne saurait être tenue responsable d'accidents, incidents ou dysfonctionnements éventuels à la suite d'une réparation effectuée par toute personne n'appartenant pas à son centre d'entretien ni à un centre de réparation agréé.

### 5.1 Remplacement des piles



**Débrancher de l'instrument tous les câbles ou liaisons réseau.**

1. Mettre l'instrument HORS tension.
2. Desserrer les 2 vis et enlever le couvercle du compartiment batteries.
3. Remplacer les piles par 4 piles alcalines 1,5 V AA, en respectant bien les polarités.
4. Remettre en place et fixer le couvercle du compartiment batteries.

### 5.2 Nettoyage



**Débrancher de l'instrument toute source d'alimentation électrique.**

- Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse.
- Rincer avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon sec.
- Ne pas asperger d'eau directement sur l'instrument.
- Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou d'hydrocarbures.

### 5.3 Stockage

Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une durée supérieure à 60 jours, il est conseillé d'enlever les piles et de les stocker séparément.

### 5.4 Réparation et étalonnage

Informations et adresses disponibles sur demande :

Tél. : (33) (0)2.31.64.51.53 - Fax (33) (0) 2.31.64.51.09

### 5.5 Garantie

Ce matériel est garanti contre tout défaut matériel ou de fabrication, conformément aux conditions générales de vente.

Durant la période de garantie (1 an), l'instrument doit être réparé exclusivement par le fabricant, qui se réserve le droit de le réparer ou de l'échanger en tout ou partie. En cas de retour de l'instrument au fabricant, les frais de transport sont à la charge du client.



**La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :**

1. mauvaise utilisation du matériel ou utilisation conjointement avec des équipements incompatibles.
2. modifications du matériel sans autorisation explicite du service technique du fabricant.
3. travaux exécutés sur l'instrument par une personne non agréée par le fabricant.
4. adaptation à une application spécifique, non incluse dans la définition du matériel ou dans le manuel d'utilisation.
5. coups, chutes ou dégât des eaux.

## TABLE OF CONTENTS

---

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	20
1.1 Receiving Your Shipment .....	21
1.2 Ordering Information .....	21
1.2.1 Accessories and Replacement Parts .....	21
<b>2. PRODUCT FEATURES .....</b>	22
2.1 Description .....	22
2.2 Fault Mapper™ Features .....	23
<b>3. SPECIFICATIONS .....</b>	24
<b>4. OPERATION .....</b>	25
4.1 Principles of Operation .....	25
4.2 Accuracy and Velocity of Propagation (Vp) .....	25
4.3 Getting Started .....	25
4.4 Set-up Mode .....	26
4.5 Backlight .....	26
4.6 Tone Generator .....	27
4.7 Voltage Safety Warning (Live Sample) .....	28
4.8 Determining and Measuring Vp Values .....	28
4.9 Selecting a Library Cable or Setting Vp .....	28
4.9.1 Cable Library .....	29
4.10 Attaching a Cable to the Fault Mapper™ .....	29
4.11 Measuring Cable Length or Fault Distance .....	30
<b>5. MAINTENANCE .....</b>	32
5.1 Changing the Battery .....	32
5.2 Cleaning .....	32
5.3 Storage .....	32
5.4 Repair and calibration .....	32
5.5 Warranty : .....	32

## 1. INTRODUCTION

### **WARNING**

- This instrument meets the safety requirements of IEC61010-1:1995.
- The Model CA7024 is designed for use on de-energized circuits only.
- Connection to line voltages will damage the instrument and could be hazardous to the operator.
- This instrument is protected against connection to telecom network voltages according to EN61326-1.
- Safety is the responsibility of the operator.

#### International Electrical Symbols

-  This symbol signifies that the instrument is protected by double or reinforced insulation. Use only specified replacement parts when servicing the instrument.
-  This symbol on the instrument indicates a WARNING and that the operator must refer to the user manual for instructions before operating the instrument. In this manual, the symbol preceding instructions indicates that if the instructions are not followed, bodily injury, installation/sample and product damage may result.
-  Risk of electric shock. The voltage at the parts marked with this symbol may be dangerous.

### 1.1 Receiving Your Shipment

Upon receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

**Caution !** if you ship this instrument on elsewhere, use preferably the original packaging and indicate the reasons for reshipment as clearly as possible in a note enclosed with the equipement.

**Note :** our products are patented in France and Abroad. Our logos are registered trade marks.

We reserved the right to modify the characteristics and prices should technological advances make it necessary.

### 1.2 Ordering Information

**Fault Mapper™ CA7024 .....** **P01129601**

*Includes meter, carrying case, BNC pigtail with alligator clips, 4 x 1.5V AA batteries, user manual and product warranty card.*

#### 1.2.1 Accessories and Replacement Parts

**BNC pigtail with alligator clips .....** **P01101993**

## 2. PRODUCT FEATURES

### 2.1 Description

The Fault Mapper™ is a handheld, Alpha-Numeric, TDR (Time Domain Reflectometer) Cable Length Meter and Fault Locator, which is designed to measure the length of power and communication cables or to indicate the distance to a fault on the cable, given access to only one end.

By incorporating Fast-edge Step TDR Technology, the Fault Mapper™ measures cable length and indicate the distance to open or short circuit faults, to a range of 6000 ft (2000m) on virtually any type of cable.

The Fault Mapper™ indicates the cable length or fault distance and description, alpha-numerically on a 128x64 Graphical LCD.

An internal library of standard cable types enables accurate measurement without the necessity of entering Velocity of Propagation (Vp) information, and the Fault Mapper™ automatically compensates for different cable impedances.


The Fault Mapper™ incorporates an oscillating tone generator, that is detectable with a standard cable tone tracer, for use in the tracing and identification of cable pairs.

The unit also displays a "Voltage Detected" warning and sounds an alarm when connected to a cable energized by more than 10V, which prohibits testing.

#### Features:

- Hand-held cable length meter and fault locator
- Measures cable length and indicates distance to open or short circuit faults to a range of 6000 ft (2000m)
- Indicates cable length, fault distance and description, alpha-numerically
- Emits an audible tone used to trace a cable and identify the type of fault
- Displays "Voltage Detected" and warning sound when >10V is present on the tested sample

### 2.2 Fault Mapper™ Features



1. BNC input connector
2. Alpha-Numeric LCD
3. Vp (Velocity of Propagation) decrement button
4. Test/function select button
5. Backlight button
6. Vp (Velocity of Propagation) increment button
7. Mode select button (TDR or Tone Tracer)
8. Power ON/OFF button

### 3. SPECIFICATIONS

Range @ Vp=70%:	6000 ft (2000m)
Resolution (m):	0.1 m up to 100 m, then 1 m
Resolution (ft):	0.1 ft up to 100 ft, then 1 ft
Accuracy*:	$\pm 2\%$ of reading
Minimum Cable Length:	12 ft (4m)
Cable Library:	On board
Vp (Velocity of Propagation):	Adjustable from 0% to 99%
Output Pulse:	5Vpp into open circuit
Output Impedance:	Automatic compensation
Output Pulse:	Nanosecond rise Step Function
Display Resolution:	128 x 64 pixel graphical LCD
Display Backlight:	Electroluminescent
Tone Generator:	Oscillating tone 810Hz - 1110Hz
Voltage Warning:	Triggers @ >10V (AC/DC)
Power Supply:	4 x 1.5V AA alkaline batteries
Auto-off:	after 3 minutes
Storage Temperature:	-4 to 158°F (-20 to 70°C)
Operating Temperature:	5 to 95% RH non-condensing
Altitude:	32 to 112°F (0 to 40°C)
Dimensions:	5 to 95% RH non-condensing
Weight:	6.5 x 3.5 x 1.5" (165 x 90 x 37mm)
Safety:	12 oz (350g)
Index of Protection:	IEC61010-1
EMC:	EN 60950
CE:	IP54
	EN 61326-1
	Compliance with current EU directives

\*Measurement accuracy of  $\pm 2\%$  assumes the instrument setting for velocity of propagation (Vp) of the cable under test to be accurately set, and homogeneity of the velocity of propagation (Vp) along the cable length.

### 4. OPERATION

#### 4.1 Principles of Operation

The Fault Mapper™ works by measuring the time taken for a signal to travel to the far end of the cable under test, or to an intermediate fault, and return.

The velocity at which the signal travels, or Velocity of Propagation (Vp), will depend on the characteristics of the cable.

Based on the selected Vp and the measured travel time of the test pulse, the Fault Mapper™ calculates and displays distance.

#### 4.2 Accuracy and Velocity of Propagation (Vp)

The Fault Mapper™ measures distances to faults and cable lengths to an accuracy of  $\pm 2\%$ .

This measurement accuracy is based upon the correct value of Vp being used for the cable under test, and homogeneity of the Vp along the cable length.

If the Vp is set incorrectly by the operator, or the Vp varies along the length of the cable, then additional errors will be incurred and the measurement accuracy will be affected.


See § 4.8 for setting the Vp.

**NOTE:** The Vp is less well defined with unshielded multi-conductor cable, including power cable, and is lower when a cable is tightly wound on a drum than when it is installed in a linear fashion.

#### 4.3 Getting Started


The instrument is switched on and off using the green power button (1), found on the lower right side of the front panel .

When the unit is first switched on it will display the opening screen giving the software version, the currently selected cable type/Velocity of Propagation, and remaining battery capacity.



#### 4.4 Set-up Mode

Hold the **TDR/•))** button, then press the **TEST/▼** button to enter set-up mode.



- Measurement units can be set to Feet or Meters
- Languages can be set to: Eng-USA, Eng-UK, Français, Deutsch, Español, or Italiano
- The display contrast can adjusted

Press the **TEST/▼** button to move the line selector (>) down the screen.

Press the **Vp ▲** and **Vp▼** buttons to change the setting of the line selected.


Press the **TDR/•))** button again to save changes and exit set-up mode.

#### 4.5 Backlight

The display backlight is switched on and off with the button

#### 4.6 Tone Generator

The Fault Mapper™ may also be used as a tone generator, to trace and identify cables and wires. The user will need a «cable tone tracer».



Pressing the **TRD/•))** button will inject a warbling (oscillating) tone into the cable or link under test. When set, the following will be displayed:




The injected signal oscillates between 810Hz and 1110Hz, six times per second.

**NOTE:** The auto-off function is disabled in Tone Generator mode, so that the tone can be injected into a cable for an extended period of time while tracing takes place.

#### 4.7 Voltage Safety Warning (Live Sample)

The Fault Mapper™ is designed to work on non-energized cables only.

In this situation the operator should immediately disconnect the Fault Mapper™ from the cable.



#### 4.8 Determining and Measuring Vp Values

Velocity of Propagation (Vp) values are characteristic of each cable type and brand.

The Vp is used to measure the length of a cable and to measure a fault location. The more accurate the Vp, the more accurate the measurement result will be.

The cable manufacturer may list the Vp on their specification sheet or may be able to provide it when asked. Sometimes this value is not readily available, or the user may wish to determine it specifically to compensate for cable batch variations, or for special cable applications.

##### This is quite easy:

1. Take a cable sample of exact length increments (ft or m) longer than 60ft (20m).
2. Measure the exact length of the cable using a tape measure.
3. Connect one end of the cable to the Fault Mapper™ (see § 4.10). Leave the end unterminated and make sure the wires do not short to each other.
4. Measure the length and adjust the Vp until the exact length is displayed.
5. When the exact length is displayed, Vp is established.

#### 4.9 Selecting a Library Cable or Setting Vp

Press the **Vp▲** and **Vp▼** buttons to move up and down through the library.

#### 4.9.1 Cable Library

Appletalk	Ethernet 9903	T/Pair Jelly PE
Berden 8102	Ethernet 9907	T/PairPE
Berden 9903	IBM 1/2A/6	T/Pair PTFE
BT2002	IBM Type 3	T/Pair PVC
CAT5 STP	IBM Type 9	T/Pair Paper 72nF
CAT5 UTP	Mains BS6500	T/Pair Paper 83nF
Coax Air	Multicore PVC	Twinax
Coax Air Space	RG6/U	URM70
Coax Foam PE	RG58 (8219)	URM76
Coax Solid PE	RG58 C/U	
Ethernet 9880	RG59 B/U	
Ethernet 9901	RG62 A/U	

If the cable to be tested is not listed in the library, or a different Vp is required, continue pressing the **Vp▲** button, past the top of the library.



Vp will be displayed with a value, which can be selected from 1% to 99%. If the Vp value is not known, see § 4.8.

#### 4.10 Attaching a Cable to the Fault Mapper™

1. Make sure that there is no power supply or equipment attached to the cable to be tested.
2. Check that the far end of the cable is either open or shorted (not fitted with a resistive termination).
3. Attach the Fault Mapper™ to one end of the cable to be tested.

The cable attachment is via a BNC connector located at the top of the unit. For unterminated cables use the alligator clip attachment provided.

- Coaxial Cable:** Connect the red clip to the center wire and the black clip to the shield/screen.
- Shielded Cable:** Connect the red clip to a wire adjacent to the shield and the black clip to the shield.
- Twisted Pair:** Separate out one pair and connect the red and black clips to the two wires of the pair.
- Multi-conductor Cable:** Connect the clips to any two wires.



For lengths less than 100ft, the displayed value will be to one decimal place.

Fault Mapper V0.2B  
Open Circuit  
63.2ft

For lengths over 100ft the decimal place is suppressed.

Fault Mapper V0.2B  
Open Circuit  
632ft

If there is a short at the end of the cable or at some point along the cable, then the display will show the distance to the short.

Fault Mapper V0.2B  
Short Circuit  
87.2ft

#### 4.11 Measuring Cable Length or Fault Distance

- Select the cable type from the library (see § 4.9) or select the cable Vp (see § 4.8), and attach to the cable to be tested as previously described in § 4.10.
- Press the **TEST / ▼** button.

Assuming there are no opens or shorts in the cable, the length of the cable will be displayed.

## 5. MAINTENANCE

Use only factory specified replacement parts. AEMC® will not be held responsible for any accident, incident, or malfunction following a repair done other than by its service center or by an approved repair center.

### 5.1 Changing the Battery



#### Disconnect the instrument from any cable or network link.

1. Turn the instrument OFF.
2. Loosen the 2 screws and remove the battery compartment cover.
3. Replace the batteries with 4 x 1.5V AA alkaline batteries, observing the polarities.
4. Reattach the battery compartment cover.

### 5.2 Cleaning



#### Disconnect the instrument from any source of electricity.

- Use a soft cloth lightly dampened with soapy water.
- Rinse with a damp cloth and then dry with a dry cloth.
- Do not splash water directly on the instrument.
- Do not use alcohol, solvents or hydrocarbons.

### 5.3 Storage

If the instrument is not used for a period of more than 60 days, it is recommended to remove the batteries and store them separately.

### 5.4 Repair and calibration

Information and address details available on request :

Tél. (33) (0)2.31.64.51.53 - Fax (33) (0)2.31.64.51.09

### 5.5 Warranty :

This equipment is guaranteed against any material or manufacturing defects, in accordance with the general conditions of sale.

During the warranty period (1 year), the instrument can only be repaired by the manufacturer, who reserves the right to repair the instrument or to exchange all or part of it. If the equipment is returned to the manufacturer, the outgoing transport costs are borne by the customer.



#### The warranty is not applicable in the following cases :

1. Improper use of the equipment or use of it in conjunction with incompatible equipment ;
2. Modification to the equipment without the explicit authorisation of the manufacturer's technical department
3. Work carried out on the instrument by a person not approved by the manufacturer ;
4. Adaptation for a specific application, not included in the definition of the equipment or the user's manual ;
5. Knocks, falls or flooding.

## INHALT

---

<b>1. EINFÜHRUNG .....</b>	36
1.1    Erhalt der Lieferung .....	37
1.2    Bestellangaben .....	37
1.2.1    Zubehör und Ersatzteile .....	37
<b>2. PRODUKTMERKMALE .....</b>	38
2.1    Beschreibung .....	38
2.2    Merkmale des Fault Mapper™ .....	39
<b>3. ALLGEMEINE DATEN .....</b>	40
<b>4. BETRIEB .....</b>	41
4.1    Funktionsweise .....	41
4.2    Genauigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp) .....	41
4.3    Erste Schritte .....	41
4.4    Einstellmodus .....	42
4.5    Beleuchtung .....	42
4.6    Tongenerator .....	43
4.7    Sicherheits-Spannungswarnung .....	44
4.8    Bestimmung und Messung von Vp-Werten .....	44
4.9    Auswahl eines Kabels aus dem Verzeichnis oder Einstellung von Vp .....	44
4.9.1    Kabelverzeichnis .....	45
4.10    Anschluss eines Kabels an den Fault Mapper™ .....	45
4.11    Messung von Kabellänge oder Fehlerentfernung .....	46
<b>5. WARTUNG .....</b>	48
5.1    Auswechseln der Batterien .....	48
5.2    Reinigung .....	48
5.3    Lagerung .....	48
5.4    Reparatur und Eichung .....	48
5.5    Garantie .....	48

## 1. EINFÜHRUNG

### ACHTUNG

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen IEC61010-1:1995.
- Das Modell C.A 7024 darf nur an nicht unter Spannung stehenden Kreisen eingesetzt werden.
- Ein Anschluss an die Netzspannung beschädigt das Gerät und stellt eine Gefahr für den Bediener dar.
- Dieses Gerät ist gegen Spannungen, die in Telekommunikationsnetzen auftreten, gemäß EN61326-1 geschützt.
- Die Sicherheit liegt in der Verantwortung des Bedieners.

#### Internationale elektrische Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät über eine Schutzisolierung verfügt. Verwenden Sie für die Wartung des Geräts nur die angegebenen Ersatzteile.



Dieses Symbol am Gerät bedeutet ACHTUNG. Lesen Sie vor dem Betrieb des Geräts unbedingt die Bedienungsanleitung. Werden die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, denen dieses Symbol vorangestellt ist, nicht beachtet oder eingehalten, kann es zu Verletzungen von Menschen oder Beschädigungen des Geräts oder der Installationen kommen.



Gefahr von Stromschlägen. Die Spannung an den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teilen kann gefährlich sein.

### 1.1 Erhalt der Lieferung

Das gesamte Gerät wurde vor dem Versand mechanisch und elektrisch überprüft. Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Gerät unbeschädigt bei Ihnen eintrifft. Es ist jedoch immer hilfreich, eine kurze Überprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob während des Transports Beschädigungen aufgetreten sind. Wenn Sie Schäden am Gerät erkennen, reklamieren Sie diese sofort beim Spediteur und setzen Sie umgehend Ihren Händler davon in Kenntnis.

**Vorsicht!** Bei einer Rücksendung sollte möglichst die Originalverpackung verwendet werden; geben Sie in einer dem Gerät beigelegten Erklärung die Gründe für die Rücksendung so genau wie möglich an.

**Hinweis:** Unsere Produkte sind in FRANKREICH und anderen Ländern patentiert. Unsere Logos sind eingetragene Warenzeichen.

Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund technischer Weiterentwicklungen die Daten und Preise unserer Produkte zu ändern.

### 1.2 Bestellangaben

**Fault Mapper CA7024 .....** P01129601

*Bestehend aus Messgerät, Tragekoffer, BNC-Anschlusskabel mit Krokodilklemmen, 4 x 1,5V-Alkali-Batterien Typ AA, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.*

#### 1.2.1 Zubehör und Ersatzteile

**BNC-Anschlusskabel mit Krokodilklemmen .....** P01101993

## 2. PRODUKTMERKMALE

### 2.1 Beschreibung

Der Fault Mapper™ ist ein tragbarer, alphanumerischer TDR- (Time Domain Reflectometer) Kabellängenmesser und Fehlerlokalisator zur Messung der Länge von Stromversorgungs- und Kommunikationskabeln und zur Bestimmung der Entfernung eines Kabelfehlers bei Zugriff auf nur ein Kabelende. Unter Verwendung der "Fast-edge Step TDR"-Technik misst der Fault Mapper™ Kabellängen und zeigt Entfernungen zu einer Leitungsunterbrechung oder einem Kurzschluss in einem Bereich von bis zu 2000 m (6000 ft) für nahezu jeden Kabeltyp an.

Der Fault Mapper™ gibt die Kabellänge oder Fehlerentfernung sowie eine Beschreibung in alphanumerischer Form auf einem 128x64 LCD-Grafikdisplay aus.

Ein integriertes Verzeichnis der Standard-Kabeltypen ermöglicht genaue Messungen ohne Eingabe von Informationen zur Ausbreitungsgeschwindigkeit ( $V_p$ ). Der Fault Mapper™ kompensiert automatisch unterschiedliche Kabelimpedanzen.


Der Fault Mapper™ enthält einen oszillierenden Tongenerator, dessen Signal mit einem Standard-Kabeltonsucher zur Suche und Identifizierung von Kabelpaaren erkannt werden kann.

Das Gerät zeigt außerdem die Warnmeldung "Voltage Detected" (Spannung erkannt) an und gibt einen Warnton ab, wenn auf dem angeschlossenen Kabel eine Spannung von mehr als 10 V erkannt wird. In diesem Fall können keine Messungen mehr durchgeführt werden.

#### Merkmale:

- Tragbarer Kabellängenmesser und Fehlerlokalisator
- Misst Kabellängen und zeigt Entfernungen zu einer Leitungsunterbrechung oder einem Kurzschluss in einem Bereich von bis zu 2000 m (6000 ft) an.
- Gibt Kabellänge, Fehlerentfernung und Beschreibung aus,  
alphanumerisch
- Gibt ein akustisches Signal zur Suche eines Kabels und zur Identifizierung des Fehlertyps aus
- Anzeige "Voltage Detected" (Spannung erkannt) und Warnton, wenn auf dem geprüften Kabel eine Spannung >10V vorhanden ist

### 2.2 Merkmale des Fault Mapper™



1. BNC-Eingangsanschluss
2. Alphanumerisches LCD-Display
3. Taste Herabsetzen  $V_p$  (Ausbreitungsgeschwindigkeit)
4. Auswahltafel Prüfen/Betrieb
5. Taste für Beleuchtung
6. Taste Heraufsetzen  $V_p$  (Ausbreitungsgeschwindigkeit)
7. Taste zur Auswahl des Modus (TDR oder Tone Tracer)
8. Taste EIN/AUS

### 3. ALLGEMEINE DATEN

Bereich bei Vp = 70 %:	2000 m (6000 ft)
Auflösung (m):	0,1 m bis 100 m, dann 1 m
Auflösung (ft):	0,1 ft bis 100 ft, dann 1 ft
Genauigkeit*:	$\pm 2\%$ der Anzeige
Minimale Kabellänge:	4 m (12 ft)
Kabelverzeichnis:	Integriert
Vp (Ausbreitungsgeschwindigkeit):	Einstellbar von 0 % bis 99 %
Ausgangsimpuls:	5 Vpp in offenen Kreis
Ausgangsimpedanz:	Automatische Kompenstation
Ausgangsimpuls:	Stufenfunktion mit Nanosekunden-Anstieg
Auflösung Display:	128 x 64 Pixel LCD-Grafikdisplay
Display-Beleuchtung:	Elektrolumineszenzbeleuchtung
Tongenerator:	Oszillierender Ton 810 Hz - 1110 Hz
Spannungswarnung:	Triggert bei >10 V (AC/DC)
Stromversorgung:	4 x 1,5V-Alkali-Batterien Typ AA
Auto-Off:	nach 3 Minuten
Lagertemperatur:	-20 bis 70°C
Betriebstemperatur:	5 bis 95 % r. F. nicht kondensierend
Höhe:	0 bis 40°C
Abmessungen:	max. 2000 m
Gewicht:	165 x 90 x 37 mm
Sicherheit:	350 g
Sicherheit:	IEC61010-1
Sicherheit:	EN 60950
Schutzart:	IP54
EMV:	EN 61326-1:
CE:	Einhaltung der EU-Richtlinien

\*Die Messgenauigkeit von  $\pm 2\%$  setzt voraus, dass die Geräteeinstellung für die Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp) des zu prüfenden Kabels richtig ist und dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp) über die gesamte Kabellänge homogen ist.

### 4. BETRIEB

#### 4.1 Funktionsweise

Der Fault Mapper™ arbeitet über die Messung der Zeit, die ein Signal benötigt, um an das andere Ende des zu prüfenden Kabels oder einen davor liegenden Fehler und zurück zu gelangen.

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Signal ausbreitet, die Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp), hängt von den Eigenschaften des Kabels ab.

Basierend auf der gewählten Vp und der gemessenen Laufzeit des Prüfimpulses berechnet der Fault Mapper™ die Entfernung und zeigt sie an.

#### 4.2 Genauigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp)

Der Fault Mapper™ misst Entfernungen zu Kabelfehlern sowie Kabellängen mit einer Genauigkeit von  $\pm 2\%$ .

Diese Messgenauigkeit beruht auf der richtigen Wahl des Werts von Vp für das zu prüfende Kabel und der Homogenität von Vp über die gesamte Kabellänge.

Wird Vp vom Bediener nicht richtig eingestellt oder ändert sich Vp über die Kabellänge, kommt es zu weiteren Fehlern und die Messgenauigkeit wird beeinträchtigt.


In § 4.8 finden Sie Hinweise zur Einstellung von Vp.

**ANMERKUNG:** Vp ist bei nicht abgeschirmten Mehrleiterkabeln, wie einem Netzkabel, weniger gut definiert und ist bei eng auf einer Trommel aufgewickelten Kabeln geringer als bei geradlinig verlegten Kabeln.

#### 4.3 Erste Schritte


Das Gerät wird über den grünen Netzschalter unten rechts auf der Frontplatte ein- und ausgeschaltet (I).

Beim ersten Einschalten wird der Startbildschirm mit Informationen zur Software-Version, zur momentan gewählten Einstellung für Kabeltyp/Ausbreitungsgeschwindigkeit und zur verbleibenden Batteriekapazität angezeigt.



#### 4.4 Einstellmodus

Halten Sie die **TDR/(•))** gedrückt und drücken Sie dann die **TEST/▼**, um den Einstellmodus aufzurufen.



- Die Messeinheit kann auf Feet oder Meter eingestellt werden
- Die Sprache kann eingestellt werden auf: Eng-USA, Eng-UK, Français, Deutsch, Español, oder Italiano
- Der Display-Kontrast kann eingestellt werden

Drücken Sie die **TEST/▼**, um die Zeilenauswahl (>) auf dem Display nach unten zu bewegen.

Drücken Sie die Tasten **Vp ▲** und **Vp▼**, um die Einstellung der gewählten Zeile zu ändern.

Drücken Sie die Taste **TDR/(•))** erneut, um die Änderungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.


#### 4.5 Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird mit der Taste ein- und ausgeschaltet



#### 4.6 Tongenerator

Der Fault Mapper™ kann auch als Tongenerator verwendet werden, um Kabel und Drähte zu suchen und zu identifizieren. Dazu wird ein Kabeltonsucher benötigt.



Durch Drücken der Taste wird ein gewobbelter (oszillierender) Ton in das zu prüfende Kabel eingespeist des angezeigten:



Das eingespeiste Signal oszilliert zwischen 810 Hz und 1110 Hz, sechs Mal pro Sekunde.

**ANMERKUNG:** Die Funktion Auto-Off ist im Tongenerator-Betrieb deaktiviert, so dass der Ton während der Suche über einen längeren Zeitraum in ein Kabel eingespeist werden kann.


#### 4.7 Sicherheits-Spannungswarnung

Der Fault Mapper™ darf nur an nicht unter Spannung stehenden Kabeln eingesetzt werden.



Falls der Fault mapper aus Versehen an einem unter Spannung stehenden Kabel (>10V) angeschlossen wird, ertönt ein akustisches Signal, die Prüfung wird nicht durchgeführt und eine Warnmeldung erscheint in der Anzeige.

Wird eine Spannung erkannt, sollte der Bediener den Fault Mapper™ sofort vom Kabel trennen.



#### 4.8 Bestimmung und Messung von Vp-Werten

Die Werte der Ausbreitungsgeschwindigkeit (Vp) sind charakteristisch für die einzelnen Kabeltypen und -marken.

Vp wird zur Messung der Länge eines Kabels und der Lage eines Fehlers verwendet. Je genauer Vp angegeben wird, desto genauer ist das Messergebnis.

Kabelhersteller geben Vp manchmal in ihren Spezifikationen an oder liefern den Wert auf Anfrage. Manchmal steht dieser Wert nicht zur Verfügung oder der Anwender möchte ihn speziell bestimmen, um Abweichungen zwischen einzelnen Kabellieferungen oder bei bestimmten Kabelverwendungen zu kompensieren.

##### Dies ist recht einfach:

1. Nehmen Sie ein Musterkabel mit genauer Längeneinteilung (m oder ft) in einer Länge von mindestens 20 m oder 60 ft.
2. Messen Sie mit Hilfe eines Maßbands die genaue Länge des Kabels.
3. Schließen Sie das eine Ende des Kabels an den Fault Mapper™ an (siehe § 4.10). Lassen Sie das andere Ende offen und achten Sie darauf, dass die Drähte sich nicht gegenseitig kurzschließen.
4. Führen Sie eine Längenmessung durch und stellen Sie Vp so ein, dass die genaue Länge angezeigt wird.
5. Wird die genaue Länge angezeigt, ist der richtige Wert für Vp gewählt.

#### 4.9 Auswahl eines Kabels aus dem Verzeichnis oder Einstellung von Vp

Drücken Sie die Tasten **Vp▲** und **Vp▼**, um nach oben und unten durch das Verzeichnis zu blättern.

##### 4.9.1 Kabelverzeichnis

Appletalk	Ethernet 9903	T/Pair Jelly PE
Berden 8102	Ethernet 9907	T/PairPE
Berden 9903	IBM 1/2A/6	T/Pair PTFE
BT2002	IBM Type 3	T/Pair PVC
CAT5 STP	IBM Type 9	T/Pair Paper 72nF
CAT5 UTP	Mains BS6500	T/Pair Paper 83nF
Coax Air	Multicore PVC	Twinax
Coax Air Space	RG6/U	URM70
Coax Foam PE	RG58 (8219)	URM76
Coax Solid PE	RG58 C/U	
Ethernet 9880	RG59 B/U	
Ethernet 9901	RG62 A/U	


Ist das zu prüfende Kabel nicht im Verzeichnis aufgeführt oder ist eine andere Vp erforderlich, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie den Anfang des Verzeichnisses überschritten haben. Vp wird mit einem Wert angezeigt, der im Bereich 1 % bis 99 % ausgewählt werden kann. Ist der Wert für Vp nicht bekannt, gehen Sie zu § 4.8.

#### 4.10 Anschluss eines Kabels an den Fault Mapper™

1. Vergewissern Sie sich, dass an das zu prüfende Kabel keine Stromversorgungen oder Geräte angeschlossen sind.
2. Stellen Sie fest, ob das entfernte Ende des Kabels offen oder kurzgeschlossen ist (nicht mit einem Abschlusswiderstand versehen).
3. Schließen Sie den Fault Mapper™ an ein Ende des zu prüfenden Kabels an.

Der Kabelanschluss erfolgt über einen BNC-Anschluss auf der Oberseite des Geräts. Verwenden Sie bei nicht abgeschlossenen Kabeln die mitgelieferten Krokodilklemmen.

- Koaxialkabel:** Schließen Sie die rote Klemme an die Mittenader an und die schwarze Klemme an die Abschirmung.
- Abgeschirmtes Kabel:** Schließen Sie die rote Klemme an einen an die Abschirmung grenzenden Draht an und die schwarze Klemme an die Abschirmung.
- Verdrillte Zweidrahtleitung:** Wählen Sie ein Leitungspaar aus und schließen Sie die rote und die schwarze Klemme jeweils an einen Draht des Paars an.
- Mehrleiterkabel:** Schließen Sie die Klemmen an zwei beliebige Drähte an.



#### 4.11 Messung von Kabellänge oder Fehlerentfernung

- Wählen Sie den Kabeltyp im Verzeichnis (siehe § 4.9) oder wählen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit  $V_p$  des Kabels (siehe § 4.8). Schließen Sie das zu prüfende Kabel wie in § 4.10 beschrieben an.
- Drücken Sie die Taste **TEST /▼**.

Wenn bei dem Kabel keine Leitungsunterbrechungen oder Kurzschlüsse vorliegen, wird die Länge des Kabels angezeigt.

Bei Längen unter 34 m oder 100 ft wird der Wert auf eine Dezimalstelle genau angezeigt.

Fault Mapper V0.2B  
Offenes  
63.2ft

Bei Längen über 34 m oder 100 ft wird keine Dezimalstelle angezeigt.

Fault Mapper V0.2B  
Offenes  
632ft

Entfernung bis zu diesem Kurzschluss angezeigt.

Fault Mapper V0.2B  
Kurzschlus  
87.2ft

## 5. WARTUNG

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile. Chauvin-Arnoux haftet keinesfalls für Unfälle, Schäden oder Fehlfunktionen, die auf eine Reparatur außerhalb seines Kundendienstnetzes oder von ihm zugelassener Reparaturbetriebe zurückgehen.

### 5.1 Auswechseln der Batterien



#### Lösen Sie das Gerät von jeglichen Kabeln oder Netzwerkverbindungen.

1. Schalten Sie das Gerät AUS.
2. Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
3. Wechseln Sie die Batterien durch 4 x 1,5V-Alkali-Batterien Typ AA aus. Achten Sie dabei auf die Polarität.
4. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.

### 5.2 Reinigung



#### Entfernen Sie alle elektrischen Anschlüsse vom Gerät.

- Verwenden Sie einen weichen, leicht mit Seifenwasser angefeuchteten Lappen.
- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach und trocknen Sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Bespritzen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Kohlenwasserstoffe.

### 5.3 Lagerung

Wird das Gerät für einen Zeitraum von mehr als 60 Tagen nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie sie getrennt.

### 5.4 Reparatur und Eichung

Informationen und Adressen sind auf Anfrage erhältlich:

Tel.: (33) (0)2.31.64.51.53 - Fax: (33) (0) 2.31.64.51.09

### 5.5 Garantie

Für dieses Gerät wird entsprechend den allgemeinen Verkaufsbedingungen eine Garantie gegenüber jeglichen Material- und Herstellungsfehlern gewährt.

Während der Garantiezeit (1 Jahr) darf das Gerät nur vom Hersteller repariert werden, der sich das Recht vorbehält, das Gerät zu reparieren oder ganz oder teilweise auszutauschen. Wird das Gerät an den Hersteller zurückgeschickt, hat der Kunde dafür die Transportkosten zu tragen.



#### Die Garantie erlischt, wenn:

1. das Gerät unsachgemäß oder zusammen mit nicht kompatiblen Geräten verwendet wurde;
2. ohne ausdrückliche Zustimmung der technischen Abteilung des Herstellers Änderungen am Gerät durchgeführt wurden;
3. von einer nicht vom Hersteller zugelassenen Person Eingriffe in das Gerät durchgeführt wurden;
4. das Gerät an eine spezielle Anwendung angepasst wurde, die nicht der Bestimmung des Geräts entspricht und in der Bedienungsanleitung nicht vorgesehen ist;
5. das Gerät einem Schlag, einem Fall oder der Einwirkung von Wasser ausgesetzt wurde.

## INDICE GENERALE

---

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>52</b>
1.1    Ricezione del materiale ordinato .....	53
1.2    Informazioni circa le ordinazioni.....	53
1.2.1    Accessori e parti di ricambio .....	53
<b>2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO .....</b>	<b>54</b>
2.1    Descrizione .....	54
2.2    Caratteristiche di Fault Mapper™ .....	55
<b>3. SPECIFICHE .....</b>	<b>56</b>
<b>4. FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>57</b>
4.1    Principi di funzionamento .....	57
4.2    Precisione e Velocità di Propagazione (Vp) .....	57
4.3    Guida introduttiva .....	57
4.4    Modalità d'installazione .....	58
4.5    Retroilluminazione .....	58
4.6    Generatore di toni .....	59
4.7    Avvertenza sicurezza di tensione (Campione in tensione) .....	60
4.8    Determinazione e misurazione dei valori della Vp .....	60
4.9    Selezione di un cavo dalla Library o Impostazione della Vp .....	60
4.9.1    Cable Library .....	61
4.10    Collegamento di un cavo al Fault Mapper™ .....	61
4.11    Misurazione della lunghezza del cavo o della distanza di guasto .....	62
<b>5. MANUTENZIONE .....</b>	<b>64</b>
5.1    Sostituzione della batteria .....	64
5.2    Pulizia .....	64
5.3    Immagazzinaggio .....	64
5.4    Interventi di riparazione e taratura .....	64
5.5    Garanzia .....	64

## 1. INTRODUZIONE

### AVVERTENZE

- Questo strumento è conforme ai requisiti della normativa IEC61010-1:1995
- Il modello C.A 7024 è stato progettato per il solo utilizzo su circuiti privi di corrente.
- L'eventuale collegamento alle tensioni di linea danneggerà lo strumento e potrebbe implicare dei rischi per l'operatore.
- Questo strumento è protetto contro il collegamento alle tensioni della rete telecom, in conformità alla normativa EN61326-1.
- L'operatore è responsabile di garantire la sicurezza.

Simboli elettrici internazionali



Questo simbolo indica che lo strumento è protetto da isolamento doppio o rinforzato. Durante la manutenzione dello strumento, utilizzare solamente le parti di ricambio specificate.



Questo simbolo riportato sullo strumento è indice di AVVERTENZA; prima di utilizzare lo strumento, l'operatore dovrà quindi far riferimento alle istruzioni riportate sul manuale dell'utente. Nel presente manuale, le istruzioni precedute da un simbolo indicano che, se non osservate, potrebbero implicare lesioni personali o danni all'impianto/al campione o al prodotto.



Rischio di scossa elettrica. La tensione presente nelle parti identificate con questo simbolo può essere pericolosa.

### 1.1 Ricezione del materiale ordinato

Prima della spedizione, tutte le apparecchiature sono state controllate a livello meccanico ed elettronico. Sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire la fornitura di uno strumento integro e non danneggiato. È tuttavia opportuno effettuare una rapida verifica al fine di rilevare eventuali danni dovuti al trasporto. In caso di presenza di danni, informarne immediatamente lo spedizioniere, con le riserve d'uso.

**Attenzione!** Qualora dobbiate spedire l'apparecchio in altri luoghi, utilizzare preferibilmente l'imballaggio originale e indicare chiaramente le ragioni della nuova spedizione con un'annotazione acclusa all'apparecchio.

**Nota:** i nostri prodotti sono brevettati in FRANCIA e ALL'ESTERO. I nostri logo sono marchi di fabbrica registrati.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche e i prezzi, nel caso in cui gli sviluppi tecnologici lo richiedano.

### 1.2 Informazioni circa le ordinazioni

**Fault Mapper™ C.A 7024 .....** Ordine di acquisto P01129601

*Inclusivo di misuratore, custodia per il trasporto, connettore a spirale BNC con morsetti a coccodrillo, 4 batterie AA da 1,5V, manuale dell'utente e scheda di garanzia del prodotto.*

#### 1.2.1 Accessori e parti di ricambio

**Connettore a spirale BNC con morsetti a coccodrillo ...** Ordine di acquisto P01101993

## 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 2.1 Descrizione

Fault Mapper™ è un pratico misuratore TDR (Time Domain Reflectometer - Riflettometro nel dominio del tempo) della lunghezza dei cavi, di tipo alfanumerico, nonché un localizzatore di guasti, progettato per misurare la lunghezza dei cavi di alimentazione e di trasmissione o per indicare la distanza di un guasto su un cavo, considerando l'accesso da una sola estremità. Grazie all'incorporazione della tecnologia TDR Fast-edge Step, Fault Mapper™ è in grado di misurare la lunghezza dei cavi, nonché di indicare la distanza di guasti dovuti a interruzioni o cortocircuiti fino ad un range di 2000 m (6000 piedi) su praticamente ogni tipo di cavo.

Fault Mapper™ indica la lunghezza dei cavi o la distanza di guasto, fornendone una descrizione in formato alfanumerico su un display LCD grafico 128x64. Una libreria interna di tipi standard di cavi consente di effettuare delle misurazioni accurate senza necessità di immettere i dati inerenti alla Velocità di Propagazione (Vp). Inoltre, Fault Mapper™ compensa automaticamente le diverse impedenze dei cavi.


Fault Mapper™ include un generatore di toni oscillanti, rilevabile con un tracer di toni standard, utilizzabile ai fini del tracciamento e dell'identificazione di coppie di cavi.

Inoltre, l'unità, quando collegata a un cavo con tensione superiore a 10 V, che ne impedisce l'esecuzione del test, visualizza l'avvertenza "Voltage Detected" (Rilevamento di Tensione) ed emette un allarme sonoro.

#### Caratteristiche:

- Misuratore portatile della lunghezza dei cavi e localizzatore guasti
- Misura la lunghezza dei cavi e indica la distanza di guasti dovuti a interruzioni o cortocircuiti fino ad un range di 6000 piedi (2000m)
- Indica la lunghezza dei cavi, la distanza di guasto e la descrizione, in formato alfanumerico
- Emette un segnale sonoro utilizzato per localizzare un cavo e identificare il tipo di guasto
- Visualizza "Voltage Detected" ed emette un allarme qualora sul campione sottoposto a test sia presente una tensione >10V

### 2.2 Caratteristiche di Fault Mapper™



1. Connettore d'ingresso BNC
2. LCD alfanumerico
3. Pulsante di riduzione della Vp (Velocità di Propagazione)
4. Selettore test/funzionamento
5. Pulsante retroilluminazione
6. Pulsante di incremento della Vp (Velocità di Propagazione)
7. Selettore di modalità (TDR o Tracer di toni)
8. Pulsante di attivazione/disattivazione dell'alimentazione

### 3. SPECIFICHE

Range @ Vp=70%:	6000 piedi - 2000m
Risoluzione (m):	da 0,1 m a 100 m, quindi 1 m
Risoluzione (piedi):	da 0,1 piedi a 100 piedi, quindi 1 piede
Precisione*:	$\pm 2\%$ di lettura
Lunghezza minima del cavo:	12 piedi (4m)
Cable Library:	incorporata
Vp (Velocità di Propagazione):	regolabile da 0% a 99%
Impulso di uscita:	5Vpp in circuito aperto
Impedenza di uscita:	compensazione automatica
Impulso di uscita:	funzione gradino di incremento in nanosecondi
Risoluzione video:	Display LCD grafico a 128 x 64 pixel
Retroilluminazione video:	elettroluminescente
Generatore di toni:	Tono oscillante 810Hz - 1110Hz
Avvertenza presenza di tensione:	scatto @ >10V (CA/CC)
Alimentazione:	4 batterie alcaline AA da 1,5V
Spegnimento automatico:	dopo 3 minuti
Temperatura di immagazzinaggio:	da -4 a 158°F (da -20 a 70°C)
Temperatura d'esercizio:	Umidità relativa dal 5 al 95% senza condensa da 32 a 112°F (da 0 a 40°C)
Altitudine:	Umidità relativa dal 5 al 95% senza condensa 2000m max
Dimensioni:	6,5 x 3,5 x 1,5" (165 x 90 x 37mm)
Peso:	12 once (350g)
Sicurezza:	IEC61010-1 EN 60950
Indice di protezione:	IP54
CEM:	EN 61326-1
CE:	Conformità alle attuali direttive EU

\*La precisione delle misurazioni pari a  $\pm 2\%$  presuppone che le impostazioni dello strumento in merito a velocità di propagazione (Vp) del cavo in fase di test, siano state effettuate in modo accurato, nonché la presenza di 'omogeneità della velocità di propagazione (Vp) per tutta la lunghezza del cavo.

### 4. FUNZIONAMENTO

#### 4.1 Principi di funzionamento

Il principio di funzionamento di Fault Mapper™ consiste nella misurazione del tempo impiegato da un segnale per raggiungere l'estremità del cavo in fase di test, o un guasto intermedio, quindi per ritornare al punto di origine.

La velocità di spostamento del segnale, o velocità di propagazione (Vp), dipenderà dalle caratteristiche del cavo.

Fault Mapper™ calcola e visualizza la distanza in base alla Vp selezionata e al tempo di spostamento calcolato a fronte dell'impulso di test.

#### 4.2 Precisione e Velocità di Propagazione (Vp)

Fault Mapper™ misura le distanze di guasto e le lunghezze dei cavi con una precisione pari a  $\pm 2\%$ .

Questa precisione di misurazione si basa sul valore corretto della Vp utilizzato a fronte del cavo in fase di test e sull'omogeneità della Vp su tutta la lunghezza del cavo.

Nel caso in cui l'operatore imposta la Vp in modo non adeguato o qualora la Vp cambi nell'ambito della lunghezza del cavo, si verificheranno ulteriori guasti e la precisione di misurazione non sarà più garantita.


Per quanto riguarda le impostazioni della Vp, fare riferimento al § 4.8.

**NOTA:** la Vp viene definita in modo meno accurato in caso di cavi multiconduttori non cablati, ivi inclusi i cavi di alimentazione, ed è minore nel caso in cui un cavo sia saldamente avvolto attorno ad un tamburo, rispetto al caso in cui sia installato in modo lineare.

#### 4.3 Guida introduttiva


Lo strumento può essere attivato e disattivato agendo sul pulsante di alimentazione verde posizionato nella parte inferiore destra del pannello anteriore ①.

Attivando l'unità per la prima volta, sarà visualizzata la schermata iniziale su cui sarà indicata la versione del software, il tipo di cavo/la Velocità di Propagazione attualmente selezionati e la carica residua della batteria.



#### 4.4 Modalità d'installazione

Tenere premuto il pulsante **TDR/(•))**, quindi premere il pulsante **TEST/▼** per immettersi in modalità d'installazione.



- Le unità di misura possono essere impostate come Piedi o Metri.
- La lingua può essere impostata su: Inglese-USA, Inglese-UK, Francese, Tedesco, Spagnolo o Italiano
- Possibilità di regolazione del contrasto del display

Premere il pulsante **TEST/▼** per spostare il selettore di riga (>) nella parte inferiore della schermata.

Premere i pulsanti **Vp ▲** e **Vp▼** per modificare l'impostazione della riga selezionata.


Premere nuovamente il pulsante **TDR/(•))** per salvare le modifiche apportate ed uscire dalla modalità d'installazione.

#### 4.5 Retroilluminazione

La retroilluminazione del display si attiva o disattiva tramite il relativo pulsante

#### 4.6 Generatore di toni

Fault Mapper™ può anche essere utilizzato quale generatore di toni, per tracciare e identificare cavi e fili. L'utente dovrà disporre di un tone tracer per cavi.



Premendo il **TDR/(•))** pulsante sarà emesso un "suono ululato" (oscillante) nel cavo o nel collegamento in fase di test. Durante l'installazione, sarà visualizzato quanto segue:



Il segnale inviato oscilla tra 810Hz e 1110Hz, sei volte al secondo.

**NOTA:** in modalità Generatore di toni, la funzione di disattivazione automatica è disabilitata in modo tale da consentire l'invio del tono nel cavo per un lungo periodo durante la fase di tracciamento.

#### 4.7 Avvertenza sicurezza di tensione (Campione in tensione)

Fault Mapper™ è stato progettato per il solo utilizzo su cavi non in tensione.



Se il Fault mapper viene accidentalmente collegato ad un cavo in tensione superior a 10V, si varrà una segnalazione sonora, il test verrà bloccato e sul display apparirà un segnale di attenzione.

In questo caso, l'operatore dovrà scollegare immediatamente Fault Mapper™ dal cavo.



#### 4.8 Determinazione e misurazione dei valori della Vp

I valori della velocità di propagazione (Vp) sono caratteristici di ogni tipo e marca di cavo. La Vp serve per misurare la lunghezza di un cavo e l'ubicazione di un guasto. Maggiore sarà la precisione della Vp, più precisa risulterà la misurazione.  
Il produttore dei cavi può elencare le Vp sul proprio capitolo delle specifiche o fornirle, previa richiesta. A volte, questo valore non è immediatamente disponibile o l'utente potrebbe desiderare determinarlo in modo specifico per compensare le variazioni delle diverse partite di cavi.

##### Ciò può essere effettuato facilmente:

1. procurarsi un campione di cavo con incrementi di lunghezza (piedi o metri) esatti superiori a 60 piedi o 20 m;
2. utilizzando un metro a nastro, misurare la lunghezza esatta del cavo;
3. collegare un'estremità del cavo al Fault Mapper™ (vedere § 4.10). Lasciare l'estremità senza terminazione e verificare che i fili non entrino reciprocamente in cortocircuito;
4. misurare la lunghezza e regolare la Vp fino a visualizzare la lunghezza corretta;
5. alla visualizzazione della lunghezza esatta, la Vp sarà stata determinata.

#### 4.9 Selezione di un cavo dalla Library o Impostazione della Vp

Premere i pulsanti **Vp ▲** e **Vp ▼** per spostarsi verso l'alto e verso il basso della Library.

#### 4.9.1 Cable Library

Appletalk	Ethernet 9903	T/Pair Jelly PE
Berden 8102	Ethernet 9907	T/PairPE
Berden 9903	IBM 1/2A/6	T/Pair PTFE
BT2002	IBM Type 3	T/Pair PVC
CAT5 STP	IBM Type 9	T/Pair Paper 72nF
CAT5 UTP	Mains BS6500	T/Pair Paper 83nF
Coax Air	Multicore PVC	Twinax
Coax Air Space	RG6/U	URM70
Coax Foam PE	RG58 (8219)	URM76
Coax Solid PE	RG58 C/U	
Ethernet 9880	RG59 B/U	
Ethernet 9901	RG62 A/U	

Qualora il cavo da sottoporre a test non sia elencato nella Library, o qualora si richieda una Vp diversa, continuare a premere il pulsante, oltre la parte superiore della Library.



La Vp sarà visualizzata con un valore selezionabile da 1% a 99%. Nel caso in cui non si conosca il valore della Vp, vedere il § 4.8.

#### 4.10 Collegamento di un cavo al Fault Mapper™


1. Verificare che l'alimentazione del cavo da sottoporre a test sia disattivata e che non vi siano apparecchiature collegate allo stesso.
2. Verificare che l'estremità del cavo sia aperta o cortocircuitata (non provvista di terminazione resistiva).
3. Collegare Fault Mapper™ ad una delle estremità del cavo da sottoporre a test.

Il cavo è collegato tramite un connettore BNC ubicato nella parte superiore dell'unità. In caso di cavi senza terminazione, collegarli tramite il morsetto a coccodrillo fornito in dotazione.

- Cavo coassiale:** collegare il morsetto rosso al filo centrale e il morsetto nero allo schermo/griglia.
- Cavo schermato:** collegare il morsetto rosso a un filo adiacente allo schermo e il morsetto nero allo schermo.
- Coppia di cavi intrecciata:** dividere una coppia di cavi e collegare i morsetti rosso e nero ai due fili della coppia.
- Cavo multiconduttore:** collegare i morsetti a uno dei due fili.



In caso di lunghezze inferiori a 100 piedi o 34m, il valore visualizzato sarà composto da un decimale.



In caso di lunghezze superiori a 100 piedi o 34 m, il decimale non sarà presente.



In caso di cortocircuiti all'estremità del cavo o in un punto qualsiasi lungo il cavo, sulla schermata sarà visualizzata la distanza dal cortocircuito.



#### 4.11 Misurazione della lunghezza del cavo o della distanza di guasto

- Selezionare il tipo di cavo dalla Library (vedere § 4.9) o selezionare la Vp del cavo (vedere § 4.8), quindi collegarlo al cavo da sottoporre a test, come precedentemente descritto al § 4.10.
- Premere il pulsante **TEST / ▼**.

Premesso che non vi siano interruzioni o cortocircuiti a livello del cavo, sarà visualizzata la relativa lunghezza.

## 5. MANUTENZIONE

Utilizzare solamente le parti di ricambio consigliate dal produttore. Chauvin-Arnoux non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia incidente, infortunio o malfunzionamento dovuto a riparazioni non effettuate dal proprio centro di assistenza o da un centro di assistenza qualificato.

### 5.1 Sostituzione della batteria



#### Scollegare lo strumento da qualsiasi cavo o collegamento di rete.

1. DISATTIVARE lo strumento.
2. Allentare le 2 viti e togliere il coperchio del vano batterie.
3. Sostituire le batterie con 4 batterie alcaline AA da 1,5V, rispettandone i poli.
4. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

### 5.2 Pulizia



#### Scollegare lo strumento da qualsiasi fonte di alimentazione

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua saponata.
- Pulire con un panno morbido, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Evitare di spruzzare l'acqua direttamente sullo strumento.
- Non utilizzare alcol, solventi o idrocarburi.

### 5.3 Immagazzinaggio

Nel caso in cui lo strumento non debba essere utilizzato per periodi superiori a 60 giorni, si raccomanda di rimuovere le batterie e depositarle in luogo separato.

### 5.4 Interventi di riparazione e taratura

Informazioni e contatti disponibili su richiesta:

Tel. (33) (0)2.31.64.51.53 - Fax (33) (0) 2.31.64.51.09

### 5.5 Garanzia

Questo strumento è garantito contro i difetti materiali o i vizi di fabbrica conformemente alle condizioni generali di vendita.

Durante il periodo di garanzia (1 anno), lo strumento potrà essere riparato dal produttore, che si riserva il diritto di effettuarne la riparazione o di sostituirlo parzialmente o totalmente. Nel caso in cui lo strumento sia reso al produttore, le relative spese di trasporto saranno a carico del cliente.



#### La garanzia non è applicabile nei seguenti casi:

1. uso inadeguato dello strumento o utilizzo dello stesso in abbinamento ad apparecchiature non compatibili;
2. modifiche apportate all'apparecchio senza previa autorizzazione esplicita da parte dell'ufficio tecnico del produttore;
3. lavori eseguiti sullo strumento da persone non approvate dal produttore;
4. adattamento ad una specifica applicazione non inclusa nella definizione dell'apparecchio o non definita nell'ambito del manuale dell'utente;
5. urti, cadute o inondazioni

## TABLA DE CONTENIDOS

---

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	68
1.1    Comprobación de su pedido .....	69
1.2    Información del pedido .....	69
1.2.1    Accesorios y Piezas de repuesto .....	69
<b>2. Características del Producto .....</b>	70
2.1    Descripción .....	70
2.2    Descripción del Panel frontal del Fault Mapper .....	71
<b>3. ESPECIFICACIONES .....</b>	72
<b>4. FUNCIONAMIENTO .....</b>	73
4.1    Principios de Funcionamiento .....	73
4.2    Precisión y Velocidad de Propagación (Vp) .....	73
4.3    Comenzando .....	73
4.4    Modo de Configuración .....	74
4.5    Retroiluminación .....	74
4.6    Generado de Tono .....	75
4.7    Señal de advertencia de Voltaje (Visualización Instantánea) .....	76
4.8    Determinando y Midiendo Valores Vp .....	76
4.9    Seleccionando una Librería de Cables o Configurando Vp .....	76
4.9.1    Librería de Cables .....	77
4.10    Conectando un Cable al Fault Mapper .....	77
4.11    Midiendo la Longitud de Cable o la Distancia del Fallo .....	78
<b>5. MANTENIMIENTO .....</b>	80
5.1    Reemplazo de Baterías .....	80
5.2    Limpieza .....	80
5.3    Almacenaje .....	80
5.4    Reparación y verificación metrológica .....	80
5.5    Garantía .....	80

## 1. INTRODUCCIÓN

### ADVERTENCIA

- Este instrumento reúne todo los requerimientos IEC61010-1: 1995
- El modelo C.A. 7024 esta diseñado para el uso en circuitos sin energía.
- Conectándolo a una línea de tensión podrá dañar el instrumento y podría ser peligroso para el operador.
- Este instrumento esta protegido contra las conexiones a voltajes de Tele-com. Network según el acuerdo EN61326-1.
- Seguridad es responsabilidad del operador.

#### Símbolos Eléctricos Internacionales.



Este símbolo significa que el instrumento esta protegido por un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. Utilice piezas de repuesto especificadas cuando repare el instrumento.



Este símbolo en el instrumento significa ADVERTENCIA en este caso consulte el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. En el supuesto que aparezca esta señal, significara no se han seguido las instrucciones de uso, si no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar un accidente corporal o dañar el equipo o las instalaciones.



Riesgo de choque eléctrico. Los componentes marcados con este símbolo pueden ser peligrosos.

#### 1.1 Comprobación de su pedido

El conjunto del material ha sido verificado mecánica y eléctricamente antes de la expedición. Se han tomado en cuenta todas las precauciones para que el material llegue a su destino sin daño alguno. No obstante, se aconseja proceder a una verificación rápida para detectar cualquier deterioro eventual que se pudo haber efectuado durante el transporte. Si este es el caso, efectúe inmediatamente las objeciones necesarias ante el transportista.

**ATENCIÓN!** En el caso de una reexpedición, utilice preferentemente el embalaje de origen e indique lo mas claramente posible, adjuntando una nota al material, los motivos de la devolución.

**Nota:** Nuestros productos están homologados en FRANCIA y en el EXTRANJERO. Los logotipos están registrados.

Nos reservamos el derecho de modificar las características y el precio dentro del marco de las evoluciones tecnológicas que lo exijan.

#### 1.2 Información del pedido

**Fault Mapper C.A. 7024 .....** P01129601

*Inclut instrument de mesure, boîtier de transport, cordon de raccordement BNC avec pinces crocodile, 4 piles 1,5 V AA, un manuel d'utilisation et la carte de garantie du produit.*

#### 1.2.1 Accesorios y Piezas de repuesto

**BNC con clips de tipo cocodrilo .....** P01101993

## 2. Características del Producto

### 2.1 Descripción

El Fault Mapper es un instrumento de mano, Alfa- Numérico, TDR, medidor de longitud de cable y localizador de fallo, el cual esta designado para medir la longitud en cables de potencia y de comunicación, o indicar la distancia del fallo o problema en el cable, dándole solo acceso a un final. Incorporando al rápido crecimiento tecnológico en los equipos TDR, el Fault Mapper, mide longitudes de cables e indica la distancia donde esta abierto o hay un corto circuito, a una distancia de 6000ft (2000m) en cualquier tipo de cable.

El Fault Mapper indica la longitud del cable o la distancia del fallo y la descripción, alfa numéricamente en una pantalla LCD de 128x64. Con una librería con diferentes modelos de cables hace que la resolución de la medida sea mas precisa, sin la necesidad de tener, que hacer uso de introducir los datos de la Velocidad de Propagación Vp, el Fault Mapper automáticamente compensa las diferentes impedancias de los cables.


El Fault Mapper incorpora un generador de tono, que es detectable con cualquier detector de tonos de cable, para el uso del trazador e identificador de pares.

La unidad esta provista de un "Detector de Voltaje" advirtiendo con una alarma con sonido cuando el cable esta conectado a mas de 10V, con lo que prohíbe la prueba.

#### Características:

- Instrumento de mano para medida de longitud de cable y localizador de fallo.
- Mide longitudes de cables e indica la distancia donde esta abierto o hay un corto circuito, a una distancia de 6000ft (2000m)
- Indica la longitud del cable o la distancia del fallo y la descripción, alfa numéricamente
- Emite un tono audible para identificar el problema en el cable.
- Muestra "Detector de Voltaje" advirtiendo con una alarma con sonido cuando el cable esta conectado a mas de 10V

### 2.2 Descripción del Panel frontal del Fault Mapper



1. Conector de entrada BNC
2. LCD Alfa numérico
3. Botón de decremento de Vp (Velocidad de Propagación)
4. Selector de función de prueba (Test)
5. Botón para la retroiluminación
6. Botón para el incremento de VP (velocidad de Propagación)
7. Botón para la selección de (TDR o Generador de Tono)
8. Botón de encendido / apagado

### 3. ESPECIFICACIONES

Rango a Vp=70%	2000 m (6000 ft)
Resolución (m) :	0.1 m hasta 100 m, entonces 1 m
Resolución (ft) :	0.1 ft hasta 100 ft, entonces 1 ft
Precisión:	±2% en lectura
Longitud mínima del cable:	12 ft (4m)
Librería de Cables:	En el equipo.
Vp (Velocidad de propagación):	Ajustable desde 0% a 99%
Pulso de Salida:	5Vpp en un circuito abierto.
Impedancia de salida:	Compensación Automática
Resolución de Pantalla:	128 x 64 píxel LCD
Retroiluminacion:	Electro luminescente
Generador de Tono:	Tono 810Hz-1110Hz
Advertencia de Voltaje:	Triggers a >10v (AC/DC)
Fuente de Alimentación:	4 x 1.5v AA baterías Alcalinas
Auto apagado:	Después de 3 minutos
Temperatura de almacenamiento:	-4 - 158°F (20 - 70°C)
	5 - 95% RH sin condensación
Altitud:	6000ft (2000m) max
Dimension:	165*90*37mm (6.5*3.5*1.5")
Peso:	350g (12oz)
Seguridad:	IEC 61010-1 EN 60950
Indice de Protección:	IP54
EMC:	EN 61326-1
CE:	Cumple con las normativas de CE

\*La medida de resolución al ±2% es asumiendo que el instrumento este seleccionado para la velocidad de propagación (Vp) del cable que se esta comprobando para la mayor exactitud, y homogeneidad de la velocidad de propagación (Vp) a lo largo de la longitud del cable.

### 4. FUNCIONAMIENTO

#### 4.1 Principios de Funcionamiento

El Fault Mapper funciona midiendo el tiempo que tarda una señal en recorrer el cable que se esta comprobando, o hasta el fallo inmediato, y volver.

La velocidad a la que la señal viaja o Velocidad de Propagación (Vp) dependerá de las características del cable.

Basándonos en la selección de Vp y el tiempo que ha tardado la señal en recorrer el cable, el Fault Mapper calcula y muestra la distancia.

#### 4.2 Precisión y Velocidad de Propagación (Vp)

El Fault Mapper mide la distancia del cable o hasta el fallo con una precisión del ±2%.

Esta precisión en la medida esta basada en un valor correcto de Vp siendo usado por el cable que se esta probando, y de la homogeneidad de Vp a lo largo del cable.

En el caso que Vp se configure incorrectamente por el usuario, o que Vp varíe a lo largo del cable, entonces se producirán errores con lo que la precisión de las medidas se verán afectadas.


Ver 4.8 para la configuración de Vp

**Nota:** La Vp es menos exacta con cables multiconductores sin blindaje, incluyendo cables de potencia, y es menor cuando el cable esta enrollado fuertemente en un bidón que cuando el cable esta instalado de un modo lineal.

#### 4.3 Comenzando


El intrumento se enciende y se apaga con el interruptor verde situado en la parte baja del lateral derecho del panel frontal (I).

Cuando se enciende la unidad mostrara en la pantalla la versión del software (programa), el modelo de cable seleccionado/Velocidad de Propagación, y la cantidad de batería de que dispone.



## 4.4 Modo de Configuración

Sujetar el botón **TDR(•••)**, después presione el botón **TEST/▼** para entrar en el modo de configuración.



- Las unidades de medidas pueden ser seleccionadas en Pies (Feet) o en Metros
  - Los idiomas pueden ser: Eng-USA, Eng-Inglaterra, Frances, Alemán, Español o Italiano.
  - El contraste de la pantalla puede ser ajustado

Presione el botón **TEST/▼** para mover la línea del selector > debajo de la pantalla.

Presione el botón **Vp ▲** para **Vp ▼** cambiar la configuración de la línea seleccionada.

Presionar el botón **TDR/•••**) para gravar los cambios realizados y salir del modo de configuración.

Cuando el Fault Mapper es apagado, recordara los cambios realizados en la configuración.

Esta característica es útil en situaciones en la que el usuario está haciendo diferentes pruebas en un mismo modelo de cable.


## 4.5 Retroiluminación

La retroiluminación de la pantalla se enciende y se apaga con el botón  .

## 4.6 Generador de Tono

El Fault Mapper también puede ser utilizado como generador de ton, para seguir e identificar cables o hilos.

El usuario necesitará un trazador de tono de cables, como el trazador de tono de cables.



Presionando el botón **TDR/•••**) introducirá una señal o tono en el cable o unión que se este comprobando. Cuando lo seleccione en la pantalla aparecerá:



La señal introducida oscila entre 810Hz y 1110Hz, seis veces por segundo.

**Nota:** La función de auto apagado esta incapacitada en el modo de Generador de Tono, de esta manera el tono puede ser introducido al cable por todo el tiempo que se requiera mientras se efectúa las pruebas.


#### 4.7 Señal de advertencia de Voltaje (Visualización Instantánea)

El Fault Mapper esta diseñado para ser utilizado solamente en cables sin tensión.



Si el Fault Mapper es accidentalmente conectado a un cable que tenga mas de 10V, se emitirá un tono para advertirle, ya no se podrá efectuar la medida, y aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.

En esta situación el operario deberá desconectar el Fault Mapper del cable.



#### 4.8 Determinando y Midiendo Valores V<sub>p</sub>

Los valores de la Velocidad de Propagación V<sub>p</sub> son característicos para cada tipo de cable y fabricante.

El V<sub>p</sub> se utiliza para medir la longitud del cable y para medir la localización del fallo. Cuanto mayor es la exactitud del V<sub>p</sub>, mayor será el resultado de la medida.

El fabricante del cable talvez ponga el valor de V<sub>p</sub> en la hoja de especificaciones o talvez le pueda preguntar el valor.

Algunas veces este valor no se puede conseguir, o el usuario desearía determinarlo para compensar las variaciones del cable, o para una aplicación especial del cable.

##### Es muy sencillo:

1. Tome un cable como muestra con la medida exacta (ft o m) mayor de 60ft (20m).
2. Mida la longitud exacta con una metro.
3. Conecte un final del cable al Fault Mapper (ver 4.10). Deje el final sin terminar y asegúrese de que los hilos no se cortocircuitan.
4. Mida la longitud y ajuste V<sub>p</sub> hasta obtener el valor exacto.
5. Cuando el valor de la longitud es exacto, V<sub>p</sub> esta establecido.

#### 4.9 Seleccionando una Librería de Cables o Configurando V<sub>p</sub>

Presione los botones V<sub>p</sub> ▲ y V<sub>p</sub> ▼ para moverse hacia arriba o hacia abajo en la librería.

#### 4.9.1 Librería de Cables

Appletalk	Ethernet 9903	T/Pair Jelly PE
Berden 8102	Ethernet 9907	T/PairPE
Berden 9903	IBM 1/2A/6	T/Pair PTFE
BT2002	IBM Type 3	T/Pair PVC
CAT5 STP	IBM Type 9	T/Pair Paper 72nF
CAT5 UTP	Mains BS6500	T/Pair Paper 83nF
Coax Air	Multicore PVC	Twinax
Coax Air Space	RG6/U	URM70
Coax Foam PE	RG58 (8219)	URM76
Coax Solid PE	RG58 C/U	
Ethernet 9880	RG59 B/U	
Ethernet 9901	RG62 A/U	

Si el cable que vamos a probar no esta en esta librería, o el valor de V<sub>p</sub> requerido es distinto, continúe presionando el botón V<sub>p</sub> ▲, hasta pasar la parte de superior de la librería.

V<sub>p</sub> será mostrado con un valor, el cual puede ser seleccionado desde 1% a 99%.



Si desconoce el valor de V<sub>p</sub>, vea el apartado 4.8.

#### 4.10 Conectando un Cable al Fault Mapper

1. Asegúrese de que no hay ninguna fuente de alimentación o instrumento conectado al cable que vamos a efectuar la prueba.
2. Verifique el final del cable, si esta abierto o en corto.
3. Conecte el Fault Mapper a uno de los finales del cable al que va a realizar la prueba.

El cable se conecta a un conector BNC localizado en la parte superior de la unidad. Para indeterminados tipos de cable se dispone de unas pinzas de tipo cocodrilo.

- Cable Coaxial:** Conecte la pinza roja al hilo de en medio y la pinza negra al blindaje o apantallado.
- Cable Apantallado:** Conecte la pinza de color rojo al hilo contiguo al apantallado y la pinza negra al apantallado o blindaje.
- Par Trenzado:** Separe un par y conecte las pinzas roja y negra a cada uno de los hilos del par.
- Cable Multiconductor:** Conecte las pinzas a cualquiera de los hilos.



Para longitudes menores de 100ft, el valor mostrado será de un decimal.

Fault Mapper V0.2B  
Abierto  
63.2ft

Para longitudes mayores de 100ft se suprimirá el decimal

Fault Mapper V0.2B  
Abierto  
632ft

En el caso de que halla un corte al final del cable o en cualquier punto a lo largo del cable, se mostrará la distancia de donde se encuentra el fallo.

Fault Mapper V0.2B  
Cortocircuítio  
87.2ft

#### 4.11 Midiendo la Longitud de Cable o la Distancia del Fallo

- Seleccione el tipo de cable de la Librería (ver 4.9) o seleccione la V<sub>p</sub> del cable (ver 4.8), y conecte el cable a comprobar de la forma descrita anteriormente (ver 4.10).
- Presione el botón **TEST/▼**.

Asumiendo que no hay ningún cable abierto o en corto, la longitud del cable será mostrada en la pantalla.

## 5. MANTENIMIENTO

Utilice solamente repuestos especificados por la empresa. AEMC no se hace responsable de ningún accidente, incidente, o mal funcionamiento producido por reparaciones que no sean efectuadas por nuestro servicio técnico o por un servicio acreditado.

### 5.1 Reemplazo de Baterías



#### Desconecte el instrumento de cualquier cable o red de enlace.

1. Apague el instrumento.
2. Desenrosque los 2 tornillos y quite la cubierta de las baterías.
3. Reemplace las baterías con 4 x 1.5V AA baterías alcalinas, observando la polaridad.
4. Coloque de nuevo la cubierta de las baterías y enrosque los tornillos.

### 5.2 Limpieza



#### Desconecte el instrumento de cualquier fuente de electricidad

- Utilice un trapo suave y un poco humedecido con agua y jabón.
- Enjuague con un trapo húmedo y séquelo con un trapo seco.
- No utilice alcohol, disolventes o hidrocarburos.

### 5.3 Almacenaje

Si no se utiliza el instrumento por un periodo de 60 días, es recomendable que retire las baterías del instrumento y las guarde por separado.

### 5.4 Reparación y verificación metrológica

Información y datos a pedido: Tel.02.31.64.51.53- Fax 02.31.64.51.09

### 5.5 Garantía

Este material está garantizado contra todo defecto de material o de fabricación , conforme a las condiciones generales de venta.

Durante el periodo de garantía (1 año), el aparato sólo lo puede reparar el constructor, éste de reserva la decisión de proceder ya sea a la reparación, bien al cambio de todo o parte del aparato. En caso de devolución del material al constructor, el transporte de ida está a cargo del cliente.



#### La garantía no se aplica en los casos siguientes:

1. utilización imprópria del material o por asociación de éste con un equipo incompatible;
2. modificación del aparato sin autorización explícita de los servicios técnicos del constructor;
3. intervención efectuada por una persona no autorizada por el constructor;
4. adaptación a una aplicación particular, no prevista por la definición del material o por el manual de instrucciones de funcionamiento;
5. golpe, caída o inundación





07 - 2003

Code 689956 A 00 - Ed. 1

Deutschland : CA GmbH - Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein - Tel : (07851) 99 26-0 - Fax : (07851) 99 26-60

España : CA Iberica - C/Roger de Flor Nº 293, 4<sup>a</sup> 1<sup>st</sup> - 08025 Barcelona - Tel : (93) 459 08 11 - Fax : (93) 459 14 43

Italia : AMRA MTI - via Sant' Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia Di Macherio (MI) - Tel : (039) 245 75 45 - Fax : (039) 481 561

Österreich : CA Ges.m.b.H - Sramastrasse 29 / 3 - 1230 Wien - Tel : (1) 61 61 9 61 - Fax : (1) 61 61 9 61 61

Schweiz : CA AG - Einsiedlerstrasse 535 - 8810 Horgen - Tel : (01) 727 75 55 - Fax : (01) 727 75 56

UK : CA UK Ltd - Waldeck House - Waldeck road - Maidenhead SL6 8br - Tel : (01628) 788 888 - Fax : (01628) 628 099

USA : CA Inc - 99 Chauncy Street - Boston MA 02111 - Tel : (617) 451 0227 - Fax : (617) 423 2952

USA : CA Inc - 15 Faraday Drive - Dover NH 03820 - Tel : (603) 749 6434 - Fax : (603) 742 2346

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE  
Tél. (33) 01 44 85 44 85 - Fax (33) 01 46 27 73 89 - <http://www.chauvin-arnoux.com>