


EL PODER DE LA ALTA TECNOLOGIA

MANUAL DE OPERACIÓN

EFA 255
ENFRIADOR DE AGUA





VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.siisa-infra.com.mx



PROPORCIONE ESTE MANUAL AL OPERADOR

CONTENIDO

REGLAS DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO	i
SECCION 1 PALABRAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD	1
SECCION 2 ESPECIFICACIONES	1
SECCION 3 INSTALACION	1
3 - 1. GENERALIDADES	1
3 - 2. DESCRIPCION	1
3 - 3. CONEXIONES PRIMARIAS	2
3 - 4. VERIFICANDO NIVEL DE AGUA	2
SECCION 4 FUNCION DE CONTROLES	3
SECCION 5 MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA UNIDAD	5
SECCION 6 DIAGRAMA ELECTRICO	5
SECCION 7 LISTA DE PARTES	6
POLIZA DE GARANTIA Y CENTROS DE SERVICIO	7

REGLAS DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO



PRECAUCIÓN

La Soldadura de Arco Eléctrico puede ser peligrosa

PROTEJASE USTED MISMO Y AOTROS DE POSIBLES SERIOS ACCIDENTES. MANTENGA ALOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS LUGARES DE TRABAJO. MANTENGA A LAS PERSONAS CON REGULADORES DE LATIDO CARDIACO LEJOS DE LAS AREAS DE TRABAJO.

En soldadura, como en la mayoría de los trabajos. Se esta expuesto a ciertos riesgos. La soldadura es segura cuando se toma las debidas precauciones. Las reglas de seguridad dadas a continuación son únicamente un sumario de una información más completa que puede ser encontrada en las normas de seguridad. Es importante leer y seguir las reglas de seguridad.

LA REPARACION, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDAR DEBE SER SIEMPRE EJECUTADA POR PERSONAL CALIFICADO.



DESCARGAS ELECTRICAS pueden causar la muerte.

Tocar partes eléctricas vivas puede causar un shock total o serias quemaduras. El circuito que forman el electrodo y la pinza de tierra están eléctricamente vivas cuando la máquina es encendida. El circuito de conexión primaria a la máquina y las partes de la misma están también eléctricamente vivas cuando la máquina es encendida. En procesos de soldadura automáticos y semiautomáticos, el microalambre, los rodillos y guías de

conducción, el alojamiento de los rodillos y todas las partes metálicas que tocan el microalambre están eléctricamente vivos o energizados. Una instalación incorrecta o un equipo mal aterrizado puede ser un riesgo. Siga las siguientes recomendaciones:

- 1.- No toque partes eléctricamente vivas (energizadas).
- Use siempre ropa seca, guantes en buenas condiciones y equipo de seguridad adecuado.
- Aíslese usted mismo de la pieza de trabajo y tierra pisando en tapetes aislantes y secos.

- Desconecte la máquina o pare el motor (en caso de máquinas impulsadas por motores de combustión) antes de instalarlas ó dar mantenimiento.
- 5.- Instale y aterricé la máquina adecuadamente de acuerdo a este manual o bien de acuerdo a los códigos eléctricos nacionales, estatales o locales.
- 6.- Apague el equipo cuando no esté en uso.
- Nunca utilice cables rotos, dañados, mal empalmados o de un tamaño no recomendado.
- 8.- No enrolle cables alrededor de un cuerpo.
- 9.- La pieza de trabajo debe tener una buena conexión a tierra.
- 10.- No toque el electrodo mientras este en contacto con la pieza de tierra.
- 11.- Use únicamente máquinas que estén en buenas condiciones de operación de operación. Cambie o repare piezas dañadas inmediata mente.
- Cuando trabaje a niveles arriba del piso utilice arneses de seguridad para prevenir caídas.
- Mantenga las cubiertas de las máquinas en su lugar y atornille adecuadamente.



LAS RADIACIONES DEL ARCO ELECTRICO pueden quemar ojos y piel; el RUIDO puede dañar el sentido auditivo.

Las radiaciones emanadas de los procesos de soldadura producen intenso calor y fuertes rayos ultravioleta que pueden quemar los ojos y piel. El ruido de algunos procesos pueden dañar el sentido auditivo.

Siga las siguientes recomendaciones:

1.- Utilice caretas de soldar con el lente de la sombra adecuada al tipo

- de proceso de soldadura, esto protegerá su cara y ojos mientras suelda u observa algún trabajo.
- Use lentes de seguridad con el número de sombra adecuada al proceso de soldadura.
- 3.- Proteja a los demás de las chispas y destellos del arco limitando su lugar de trabajo con biombos o cortinas utilizables para procesos de soldadura.
- 4.- Utilice ropa robusta y material resistente a la flama (lana y cuero) así como zapatos de uso industrial.
- 5.- Utilice protectores auditivos si el nivel de ruido es alto.



HUMOS Y GASES pueden ser peligrosos para su salud.

La soldadura produce humos y gases que al respirarlos pueden ser riesgoso para su salud. Siga las recomendaciones siguientes:

- ${\it 1.-} Mantenga\ la\ cabeza\ a\ distancia\ de\ los\ humos.\ No\ los\ respire.$
- 2.-Si trabaja en interiores ventile el área o use sistemas de

extracción en el arco.

- 3.- Si la ventilación es pobre, use un respirador autónomo adecuado.
- 4.- Lea las hojas de datos de los materiales a soldar, así como las instruccio nes del fabricante sobre las recomendaciones para soldar metales con recubrimientos, antioxidante, etc.
- 5.-Trabaje en áreas confinadas únicamente si están bien ventiladas o si utiliza un respirador autónomo. Los gases de protección usados para soldar pueden desplazar el aire causando accidentes o incluso la muerte. Asegúrese
- que el aire que respira es limpio.
- 6.- No suelde en lugares cerca de desengrasantes, limpiadores o envases en aerosol. La temperatura y las radiaciones del arco eléctrico pueden reaccionar con los vapores formando gases tóxicos o altamente irritántes.
- 7.- No suelde en metales recubiertos con plomo, zinc o cadmio a menos que: el recubrimiento sea removido del área de soldadura, el área de trabajo sea bien ventilado osi utiliza un respirador adecuado. Los recubrimientos y cualquier metal que contengan estos recubrimientos forman humos tóxicos si se les suelda.



flamables o

LA SOLDADURA puede causar explosiones o fuego.

Las chispas, el metal caliente, la escoria de la soldadura, la pieza de trabajo y las partes calientes de los equipos pueden causar fuego o quemaduras. El contacto accidental del electrodo, del microalambre con objetos metálicos pueden causar chispas, sobrecalentamiento fuego. Siga las siguientes recomendaciones:

- 1.-Protéjase y proteja a otros de las chispas y del metal caliente.
- No suelde donde las chispas pueden alcanzar materiales explosivos.
- 3.- Todos los materiales flamables deberán estar alejados por lo menos a una distancia de 11 mts. (35 pies) del área de soldadura.
 - Si no es posible alejarlos deberán estar protegidos por cubiertas

adecuadas.

- 4.- Las mesas o bancos de trabajo deberán contar con pequeñas ranuras por donde puedan fluir fácilmente las chispas y materiales calientes prove nientes de la soldadura.
- Mantenga siempre a la mano un extinguidor en buenas condiciones para casos de emergencia.
- No suelde en contenedores cerrados como tanques o bidones para gasolina, aceite, etc.
- 7.- Conecte la pinza de tierra a la pieza de trabajo lo más cerca posible de la zona de soldadura para evitar que la corriente fluya por grandes distancias ocasionando que pudiera hacer contacto con algún objeto extraño y provocara un corto circuito.



- 8.- No utilice la soldadura para deshielar tuberías congeladas.
- Retire el electrodo del portaelectrodo o corte el microalambre del tubo de contacto cuando no este en uso.
- Use prendas de vestir de material natural tal como guantes, petos y polainas de cuero, zapatos industriales y cascos.



LAS CHISPAS Y METALES CALIENTES pueden causar accidentes.

El esmerilado y rectificado provocan que algunas partículas de metal salgan disparadas, así también cuando la soldadura se enfría desprende escoria.

- 1.- Utilice un protector facial o lentes de seguridad.
- 2.- Use ropa apropiada para proteger su piel.



LOS CILINDROS pueden explotar si son dañados.

Los cilindros que almacenan los gases de protección contienen gas a gran presión, si son dañados pueden explotar. Ya que los cilindros de gas son generalmente parte del proceso de soldadura, asegúrese de manejarlos cuidadosamente.

Siga las siguientes instrucciones:

- 1.- Proteja a los cilindros de gas comprimido de las excesiva temperatura, los golpes y arcos eléctricos.
- 2.- Instale y asegure los cilindros en una posición vertical y encadénelos a un soporte estacionario o a un contenedor especialmente diseñado para su manejo. Con esto evitará caídas y golpes.
- Mantenga los cilindros alejados del circuito de soldadura o de cualquier otro circuito eléctrico.
- 4.- Evite tocar el cilindro con el electrodo.
- 5.- Utilice únicamente los gases de protección, reguladores, mangueras y dis positivos diseñados y recomendados para cada aplicación especifica. Man tenga los cilindros y sus accesorios siempre en buenas condiciones de trabajo.
- 6.- Siempre que abra la válvula de gas párese del lado opuesto a la salida del gas.
- 7.- Mantenga siempre la capucha de protección sobre la válvula excepto cuando el cilindro está en uso ó cuando está siendo conectado para uso.



PRECAUCIÓN

Los motores de combustión interna pueden ser peligrosos



LOS GASES DE SALIDA de un motor pueden causar la muerte.

 Use estas máquinas en los exteriores o en áreas bien ventiladas. 2.- Si estas máquinas son usadas en interiores dirija los gases hacia el exterior y lejos de las entradas de aire lavado, acondicionado, etc.



EL COMBUSTIBLE usado en los motores puede causar fuego o explosión.

El combustible es altamente flamable. Siga las siguientes recomendaciones:

- Detenga la marcha del motor antes de verificar o agregar combustible.
- 2.- No agregue combustible mientras esté fumando o si la

máquina se encuentra cerca de chispas o flamas.

- 3.- Permita que el motor se enfríe antes de agregar combustible. De ser posible verifique que el motor esté frío antes de iniciar el trabajo.
- 4.- No sobrellene el tanque de combustible, deje espacio para la expansión del combustible.
- 5.- No derrame el combustible. Si el combustible es derramado limpié el área antes de arrancar el motor.



LAS PARTES EN MOVIMIENTO pueden causar accidentes.

Las partes en movimiento como ventiladores, rotores y bandas pueden llegar a cortar dedos o incluso una mano o pueden atrapar ropa suelta. Observe estas recomendaciones:

- Mantenga todas las puertas, paneles, cubiertas y guardas cerradas y aseguradas en su lugar.
- Detenga la marcha del motor antes de hacer cualquier instalación o conexión.
- Cuando tenga necesidad de quitar guardas, cubiertas, dar mantenimiento o reparar un equipo asegúrese de que sea hecho únicamente por personal calificado.
- 4.- Para prevenir arranques accidentales del motor cuando se le este dando mantenimiento, desconecte el cable de la terminal negativa de la batería.
- Mantenga las manos, cabello, ropa floja y herramientas alejadas de las partes en movimiento
- 6.- Reinstále los paneles o guardas y cierre las puertas cuando el servicio ha sido concluido y antes de arrancar el motor.



LAS CHISPAS pueden causar que los gases producidos por las baterías EXPLOTEN; los ácidos de las baterías pueden causar quemaduras en los ojos y piel.

Las baterías contienen ácidos y generan gases explosivos.

Siga las siguientes recomendaciones

1.- Siempre utilice un protector facial cuando trabaje en una batería.

- Detenga la marcha del motor antes de conectar o desconectar los cables de la batería.
- 3.- No permita que las herramientas causes chispas cuando trabaje en una batería.
- 4.- No utilice una soldadora para cargar baterías o como puente para arrancar vehículos.
- 5.- Conecte las baterías a su polaridad adecuada.



ELVAPOR Y EL LIQUIDO REFRIGERANTE CALIENTE Y PRESURIZADO pueden quemar cara, ojos y piel.

El refrigerante en el radiador esta a altas temperaturas y bajo presión.

Siga las siguientes recomendaciones:

- No quite el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Permita que el motor se enfríe.
- Cuando quite un tapón use guantes y ponga un trapo mojado sobre el gollete del radiador cuando remueva el tapón.
- 3.- Permita que la presión baje antes de quitar completamente el tapón.

SECCION 1 PALABRAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD

La siguiente simbología de seguridad y palabras claves se utilizan durante todo el instructivo para llamar la atención y para identificar los diferentes niveles de peligro e instrucciones especiales.

ADVERTENCIA	La mención de la palabra advertencia nos indica que ciertos procedimientos ó conductas deberán seguirse para evitar daños corporales ó daño al equipo.
• PRECAUCION	La mención de la palabra precaución nos indica que ciertos procedimientos ó conductas deberán seguirse para evitar serios daños corporales ó la muerte.

IMPORTANTE: Estas dos partes identifican instrucciones especiales necesarias para una operación más eficiente del equipo.

SECCION 2 ESPECIFICACIONES

Motor						Enfriamiento	Caudal	Capacidad Dimensiones		Peso
Tension	Corriente	r.p.m.	Fases	Hz.	Potencia	btu/hr	lts/min	del Tanque	cm (pulg.)	Kg (Lb)
127 V	3.3 A.	1625	1	60	¼ H.P.	14 000	1.25	5 Lts.	Alto: 33 (13) Ancho:27 (10.5) Largo:55 (21.75)	Neto: 20 (44) Embarque: 22 (48)

SECCION 3 INSTALACION



3.1 GENERALIDADES.

El propósito de este manual es poner la información básica requerida para instalar, operar y mantener el enfriador de agua (EFA-255) en condiciones óptimas de funcionamiento bajo los requerimientos normales de operación.


Este manual está limitado exclusivamente al control de flujo de agua para el enfriamiento de la antorcha utilizada para el proceso TIG.

3.2 DESCRIPCION.

El enfriador de agua (EFA-255) es un sistema de enfriamiento a base de un serpentin para disipación de calor, un motor eléctrico de doble flecha para la colocación de aspas del ventilador y acoplado a una bomba de paletas, un deposito de plastico (para evitar la formación de óxidos) para almacenar agua, un interruptor de energia, lineas de succion

y descarga con sus respectivas conexiones. La bomba de paletas y el deposito del agua están interconectados de tal manera que succionarán toda el agua del deposito.

3.3 CONEXIONES PRIMARIAS.



- 1.- El enfriador de agua está diseñado para poder operar a una tensión monofásica de 127V.c.a., 60Hz. y puede ser conectado a cualquier fuente de poder o red de suministro que proporcione estas características.
- 2.- Conexión a Tierra. El enfriador de agua está conectado internamente a un punto común que en la clavija se representa como la terminal de tierra; asegúrese que el receptáculo al que lo vaya a conectar esté perfectamente conectado a una buena conexión de tierra física.

Figura 3-1 Conexión del enfriador a la energía.

3-4 VERIFICANDO NIVEL DE AGUA.

Para poder iniciar con la operación del enfriador de agua, se deberá verificar el nivel del líquido circulante (agua destilada ó desmineralizada) de ser necesario agregue de acuerdo a las indicaciones siguientes:

- 1. Retire el tapón del tanque.
- 2. Agregue **agua destilada ó desmineralizada** verificando el nivel mediante el lector que está en el frente de la unidad. Una vez lleno el tanque vuelva a ubicar el tapón del tanque.

ADVERTENCIA. Usar agua destilada o desmineralizada.

En caso de fuga en el radiador, NO intente usar sellador, consulte con su centro de servicio autorizado mas cercano.




Figura 3-2 Nivel de agua.

SECCIÓN 4 FUNCION DE CONTROLES




Figura 4-1 Controles




Figura 4-2 Equipo de Seguridad.




Figura 4-3 Pinza de Trabajo.

4.1 CONEXIONES DEL ENFRIADOR.




Figura 4-4 Conexiones típicas del enfriador

SECCION 5 MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA UNIDAD



ADVERTENCIA




LEA LAS REGLAS DE SEGURIDAD AL PRINCIPIO DEL MANUAL

5-1 MANTENIMIENTO DE RUTINA

TIEMPO	MANTENIMIENTO
CADAMES	USO NORMAL: NINGUNO; MAS DEL USO NORMAL: LIMPIE Y APRIETE LAS CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA. CAMBIE EL AGUA DE SER NECESARIO.
CADA 3 MESES	LIMPIE Y APRIETE LAS CONEXIONES, SOPLETEE Ó ASPIRE EL POLVO ACUMULADO EN EL INTERIOR. INSPECCIONE Y LIMPIE EL INTERIOR DEL TANQUE PARA EVITAR ACUMULACION DE SARRO O SUCIEDAD DEBIDA AL AGUA ALMACENADA.
CADA 6 MESES	REEMPLACE CUALQUIER ETIQUETA QUE ESTE ILEGIBLE O DAÑADA, SOPLETEE Ó ASPIRE EL INTERIOR DE LA UNIDAD PARA REMOVER EL POLVO Y SUCIEDAD.

SECCIÓN 6 DIAGRAMA ELECTRICO



SECCIÓN 7 LISTA DE PARTES

Lista 7-1 Lista de Partes.

REF.	NO. INV.	I.D.	DESCRIPCION	CANT.
1	PC 1468		Cubierta.	1
2	MI 01207		Indicador de flujo.	1
3	MI 00129	S1	Interruptor principal 15A,1P1T	1
4	MD 01852		Deposito de Agua	1
5	MM 04132		Manguera para agua de 3/8	2m.
6	MS 03931		Serpentin	1
7	MP 08202		Pasacable	1
8	MC09402		Cable de alimentacion c/clavija.	1
9	PC 1467		Caja Base.	1
10	MV 01064		Aspa de Aluminio 10".	1
11	MM 04163	M	Motor de 1/4 HP 115V	1
12	MB 05918		Bomba de agua	1
13	PS1020		Soporte para motor	2
14	PC1640		Complemento para bomba	1
15	PA0832		Abrazadera para bomba	1
16	PS1129		Soporte para bomba	1
17	PC1641		Cople adaptador para EFA 255	1
18	MC10750		Capacitor 15 μf 250V c.a.	1




Figura 7-1 Ensamble General

PÓLIZA DE GARANTÍA*

GARANTÍA UNIFORME PARA MÁQUINAS INFRA

SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V. garantiza sus equipos de soldar por arco eléctrico, de corte por plasma y/o sus accesorios nuevos al primer comprador, a partir de la fecha de entrega, comprometiéndose a la reposición sin cargo de toda pieza que se determine en nuestra Fábrica o Centros de Servicio y Talleres Autorizados en la República Mexicana, estar defectuosa a causa de los materiales o mano de obra deficientes, por los periodos de tiempo abajo especificados contados a partir de fecha de facturación de la máquina.

MÁQUINAS SOLDADORAS ESTÁTICAS Y CORTE POR PLASMA

TRANSFORMADOR 3 AÑOS
ALIMENTADORES 3 AÑOS
RECTIFICADOR DE POTENCIA ORIGINAL 3 AÑOS
MÁQUINAS LINEA ARCTRON18 MESES
MOTOR VENTILADOR 3 MESES
(AL TÉRMINO APLICA LA GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE)

MÁQUINAS SOLDADORAS ROTATIVAS

CONMUTADORES	1 AÑO
ESTATOR	3 AÑOS
ROTOR	3 AÑOS
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	1 AÑO
(GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE)	

ACCESORIOS

ENFRIADOR DE AGUA	1 AÑO
ANTORCHAS (PROCESO MIG/TIG)	3 MESES
ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA	3 MESES
CONTROLES REMOTO	3 MESES
TARJETAS ELECTRONICAS DE REPUESTO	3 MESES
PARTES DE REPUESTO EN GENERAL	3 MESES

BAJO LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

1°.- Para hacer efectiva esta Póliza de Garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta Póliza y copia de la factura de venta con el producto en la dirección más cercana de la fábrica, Centro de Servicio y Talleres Autorizados en la República Mexicana.

- 2 °.- SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. de C.V., se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el comprador o a reemplazar el producto con previa autorización de SIISA descontando el monto de depreciación razonable por uso del equipo al momento del cambio.
- 3°.- El tiempo de reparación o canje, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la recepción del producto.
- 4°.- Las refacciones y partes pueden adquirirse en las direcciones citadas adjuntas a esta Póliza de Garantía.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a).- Esta garantía no tendrá validez en el caso de que la máquina haya sido reparada o alterado su orden de funcionamiento por personas no autorizadas por SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. de C.V., o bien que haya sido sometida a trabajos fuera de las especificaciones de la misma, abuso negligencia o sufrido accidentes por una mala instalación o inadecuada transportación.
- b).- Esta Garantía <u>no es aplicable</u> a consumibles tales como: <u>tubos de contacto, boquillas, electrodos, aislantes, adaptadores, toberas portamordazas, monocoils, contactores, tableros portabirlo y de conexión, relevadores, rodillos impulsores, partes electricas y partes que sufran desgaste por el uso normal (shunts, escobillas, etc)</u>
- c).- No aplica en el caso de omitir el mantenimiento preventivo de rutina indicado en el manual del propietario.

Los productos manufacturados por SIISA estan diseñados para ser usados por usuarios comerciales, industriales y personas entrenadas o con experiencia en el manejo, uso y mantenimiento de máquinas para soldar y corte por plasma y SIISA no se responsabiliza por daños directos, indirectos, incidentales o de consecuencia, causados a terceros debido a evento de falla del equipo por no haberse instalado y usado en la forma correcta especificada en el manual del propietario.

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE PÓLIZA DE GARANTÍA SE EXTRAVIARA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. de C.V., EXTENDERA AL CONSUMIDOR OTRA, PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

Se recomienda que estos datos se anoten, y sellen en conjunto con el vendedor, y deberá enviarse a la planta **SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. de C.V.**, ubicada en la calle de Plásticos No. 17, Col. San Fco. Cuautlalpan, Naucalpan de Júarez, Estado de México, C.P. 53569.

Nombre del propietario: Domicilio: Modelo de la máquina: Número de serie: Fecha de la venta: Nombre del vendedor: Firma del vendedor: Número de la factura:

^{*}Vigente a partir de Enero del Año 2002 y cancela a las anteriores a esta fecha.

CENTROS DE SERVICIO

O - TELEFONO

📮 - FAX

- CORREO ELECTRÓNICO

🙉 - SITIO WEB

CENTRO DE SERVICIO DE PLANTA

PLÁSTICOS No. 17, SAN FCO. CUAUTLALPAN. NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MÉXICO,

(55) 53-58-87-74, 53-58-41-83, 53-58-44-00.

www.siisa-infra.com.mx AT'<u>N. GTE. ING.HERIBERTO BUENDÍA MORALES</u>

TALLERES AUTORIZADOS EN EL DISTRITO FEDERAL

ALCA-TECH

AV. GUADALUPE VICTORIA 21-A, COL. GUADALUPE VICTORIA, DEL. GUSTAVO A. MADERO, D.F.

(01 55) 53 23 2015 (01 55) 53 03 82 90 alcatech@prodigy.net.mx AT'N. GABRIEL ALCALÁ

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

DR. BALMIS No. 197 COL. DOCTORES, MEXICO, D.F.

(01 55) 55 78 81 58 (0155) 57 61 73 99 hyspdoctores@base hyspdoctores@hotmail.com AT'N. SR. RAÚL GONZÁLEZ

ALCA-TECH

MOCTEZUMA No.60 L-3 M-30. COL. SANTA ISABEL TOLA DEL. GUSTAVO A. MADERO. D.F.

(01 55) 53 03 64 78 (01 55) 53 03 64 78 (01 55) 53 03 64 78 jaaq_2585@hotmail.com AT'N. ING. JORGE ALEJANDRO ALCALA

RAFADY

CALLE 8 No. 48, COL. OLIVAR DEL. CONDE, ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.

(01 55) 56 60 69 37 (01 55) 56 60 69 37

rafady soldadoras@hotmail.com AT'N. ING. ALFREDO SANCHEZ

FÉLIX MARÍA DE LOURDES MIRANDA

AV. PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA No. 97, INT.8, EJE 10 SUR, CASI CON ESQ. EJE CENTRAL, COYOACÁN, D.F.

(01 55) 53 38 66 18 (01 55) 54 21 10 43 elreymiller@live.com elreymiller@live.com.mx AT'N. ING. RICADO FLORES

SERVICIO TÉCNICO A SOLDADORAS

XANAMBRES No. 71, COL. TEZOZOMOC, AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F.

(01 55) 53 18 43 55 5 --sts_15@msn.com

AT'N. ING. MARIO ALBERTO MENDOZA

TESSI SOLDADORAS Y REFACCIONES

GRANADA No. 60-, A INT.3, COL. MORELOS, MÉXICO, D.F.

(01 55) 55 29 10 10 (01 55) 55 26 24 90 (22 martinc@soladorastessi.com.mx AT'N. ING. RICARDO CARAVANTES

TALLERES AUTORIZADOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA

AGUASCALIENTES

SERVICIOS Y PARTES EL ECTRO-MECÁNICAS DE AGUASCALIENTES

ESPAÑA No. 401 A. COL. HNOS. CARREÓN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

(01 449) 913 58 00 (01 449) 250 05 18 sypea@hotmail.com

AT'N. SR. JULIO ROSALES VILLANUEVA

BAJA CALIFORNIA SUR

ARIES TECNOLOGÍA

FRANCISCO KING No.800 ESQ.HÉROES DE INDEPENDENCIA, COL. ESTERITO, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

⑥ (01 612) 128 58 88
② aries_tecnologia1@hotmail.com
AT'N. GRACIELA CAMPOS VALENZUELA

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y **ESTRUCTURALES**

CHIHUAHUA No. 521 Z.C. FRONTERA, COAHUILA.

(01 866) 635 07 42 (01 866) 635 15 58

servicioselectrom@hotmail.net AT'N. SRITA. RAQUEL GONZÁLEZ

BAJA CALIFORNIA

EQUIPOS Y SERVICIOS DE MEXICALI

RIO PRESIDIO Y GORDIANO GUZMÁN NO.1299 «B», COL. INDEPENDENCIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

(01 686) 565 44 05 (01686) 564 05 54 adriancam1@hotmail.c AT'N. ADRIÁN CAMACHO (01686) 564 05 54 adriancam1@hotmail.com

CAMPECHE

MARPETRO S.A DE C.V

AV. LUIS DONALDO COLOSIO No. 43, COL. FCO. I. MADERO.CD. DEL CÁRMEN, CAMPECHE.

(01 938) 382 08 40 ---mapetro@prodiay po ፟ mapetro@prodigy.net.mx AT´N. SR. ÁNGEL CASTAÑEDA

HEMA SERVICIOS

PROL. COMONFORT No. 954 SUR, COL. LUIS ECHEVERRÍA. TORREÓN. COAHUILA.

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y

ESTRUCTURALES

CARR. SALTILLO-MTY KM 10,5

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

(01 871) 716 09 97
(01 871) 716 26 93
contacto@hema.com

contacto@hema.com.mx AT'N. ING. ÁLVARO HERNÁNDEZ

COAHUILA

LAGACERO S.A. DE C.V.

CALZADA CUAHUTÉMOC No. 927 NORTE COL. CENTRO, TORREÓN, COAHUILA.

CALIFORNIA INGAS AND WELDING S. DE R.L. DE C.V.

MISIÓN SAN LUIS No. 655, FRACC. KINO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

(01 664) 627 01 84 --equipos @hotmail.com

AT'N. ARTURO CAMACHO

CHIHUAHUA

HTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA

CEDRO No.203, COL. GRANJAS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

(01 614) 413 68 68 / 5 LINEAS
Salvaperez@hotmail.com
www.herramientasindustrialesdechihuahua.com
AT´N. ING. SALVADOR PÉREZ

RESMAN TECNOLOGIA S. DE R.L.

AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 204 COL. SANTA ROSA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

(01 614) 4 82 18 92; (01 614) 482 18 91 (01 614) 482 18 94

ecaballero@ch.cablemas.com AT'N. ING. EDMUNDO CABALLERO

JER EQUIPOS, REFACCIONES Y **MATERIALES**

SAUCILLO No. 6204, COL. NUEVO HIPÓDROMO, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.

© (01 656) 619 33 61

COLIMA

SERVICIOS GUCS S.C.

CHÁVEZ ÇARRILLO No.116, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

© (01 312) 339 66 98 (01 312) 314 91 66

serviciosgucs@prodigy.net.mx

www.serviciosgucs.com
AT'N. ING. SEMEI GUTIÉRREZ

DURANGO

LAGACERO DE DURANGO S.A. DE C.V.

BLVD. FRANCISCO VILLA No. 1014-B.FRACC. ARDINES DE DURANGO, DURANGO, DURANGO

(01 618) 818 10 00, 818 99 91 (01 618) 829 50 93 gerenciadgo@lagacerogroup.com.mx AT'N. LIC. PEDRO MARTÍNEZ

ESTADO DE MÉXICO

SERVICIOS TESLA

IXTLEMEMELIXTLE No. 10 COACALCO ESTADO DE MÉXICO.

(01 55) 15 42 07 62 (01 55) 85 89 42 66

ser_tesla@yahoo.com.mx AT'N. ING. ERNESTO SEPULVEDA

INTEGRACIÓN EN SOLDADURA S.A. C.V.

VICENTE GUERRERO No.53, COL. FRANCISCO I MADERO, METEPEC, TOLUCA, EDO. DE MÉX.

(01 722) 237 51 03, (01722) 271 40 28 (044- 722) 303 88 23

loros05@prodigy.net.mx lorosub@prodigy.net.mx AT'N. L.A. EDGAR GARCÍA

SERVITEC

SAN LORENZO No. 3 B, COL. STA. LILIA, NAUCALPAN. EDO. MÉX.

(01 55) 21 66 70 08, (044-55) 31 13 94 04

(01 55) 21 66 70 08 ramirez.blas@hotmail.com AT'N. SR. BLAS GONZÁLEZ

GUANAJUATO

SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO S.A. DE C.V.

BLVD. HIDALGO No.1301COL.ALAMOS, SALAMANCA, GUANAJUATO.

(01 464) 647 54 00

(01 464) 648 30 72 Soldadurasfranco@prodigy.net.mx

AT'N. GERARDO FRANCO

SERVICIO RESMAS

CHICAGO No. 501 ESQ. LOS ÁNGELES COL. LAS AMÉRICAS, LEÓN, GUANAJUATO.

(01 477) 715 57 24
3 -Servicioresmas@hotmail.com

AT'N. SR. LUIS ALVARADO

HIDALGO

CASA FUENTES DE HIDALGO S.A. DE

CARR. VITO-REFUGIO No. 26, COL. 2a. SECCIÓN VITO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO.

(01 778) 735 13 33

edgarfuentesr@yahoo.com

DISTRIBUIDORA HUMI

C. AZUCENA No. 209, AMPL. SANTA JULIA. PACHUCA DE SOTO. HIDALGO.

(01 771) 718 41 13 (045 771) 216 80 18

⊠distribuidora_humi@hotmail.com

AT'N. RICO GARCIA VIRGINIA MARICELA

S.E.M.I.

XOCHIATIPAN No. 126, COL. ROJO GOMEZ CD. SAHAGUN HGO.

(01791) 915 37 46 (01791) 915 37 46 s.emi.7@hotmail.com AT'N. RICARDO NAVA CAUDILLO

JALISCO

ARCOTECNIA

ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ No.786, CD. GUZMÁN, JALISCO.

(01 341) 413 23 68 (01 341) 413 23 68 (01 341) 413 23 68 (a) tecnicosrimag@hotmail.com (a) AT'N. DANIEL RIVAS

TÉCNICOS RIMAG S.A. DE C.V.

GANTE No. 29, SECTOR REFORMA, GUADALAJARA, JALISCO.

(01 333) 619 44 56, 619 95 97, 619 43 35 (01 333) 619 40 73 (01 333) 619 40 73 (01 333) 619 40 73 (01 333) 619 40 73 (01 333) 619 45 619 95 95, 619 43 35 (01 333) 619 44 56, 619 95 97, 619 43 35 (01 333) 619 44 56, 619 95 97, 619 43 35

INFRA SERVICIO VALLARTA

AV. POLITÉCNICO No. 525, COL. AGUA ZARCA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.

(01 322) 299 06 30 (01 322) 185 04 43

infraservice@hotmail.com

infraservice@ ĀT'N. ING. SERAFÍN ACEVEDO

MICHOACAN

PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.

GERTRUDIS BOCANEGRA No. 898, COL VENTURA PUENTE MORELIA, MICHOACÁN.

(01 443) 313 85 50 (01 443) 313 08 45

phmsa@prodigy.net.mx
AT'N. MIGUEL RUIZ CHAVEZ

HERRAMIENTAS Y MOTORES DE MORELIA

CALLE DR. SALVADOR PINEDA No. 53 DR. MIGUEL SILVA, MORELIA, MICHOACÁN.

AT'N. PASTOR SOSA

AUTÓGENA MARTÍNEZ DE ZAMORA

JUÁREZ No.499 OTE. ZAMORA, MICHOACÁN.

BOBINADOS INDUSTRIALES DEL

PLAN DE IGUALA No. 61, COL.CENTRO, Cd. LAZARO CARDENAS, MICHOACAN.

(01 753) 537 26 06

bip_salazar@hotmail.com at´n. RODOLFO ADAN SALAZAR

MORELOS

GHP INDUSTRIAL

CALLE ANAHUAC S/N, COL. EL PORVENIR, JIUTEPEC, MORELOS.

(01 777) 320 73 05 (01 777) 320 15 64 (01 777) 320 15 64 (a) ghp_industrial@hotmail.com (a) AT N. SR. HUMBERTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

MSD GASES Y SOLDADURA

AV. EJE NORTE SUR 436, AMP. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC, MORELOS.

NUEVO LEÓN

DELTA WELD S.A DE C.V.

AV. MORONES PRIETO No. 1356. COL ESMERALDA. GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

(01 818) 354 88 20 --cartamx@hotmail.com

AT'N. DANIEL TOLENTINO

SERVISOLDADORAS MONTERREY

GUERRERO No. 3000 INT. B, COL. DEL PRADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN

(01 818) 374 21 66 servisoldadorasmty@hotmail.com

MATERIALES Y REPRES. LAGACERO

GARDENIA No. 1960, COL. LA MODERNA C.P. 64530, MONTERREY, NUEVO LEÓN.

(01 818) 374 18 63

administradormty@lagacerogroup.com AT'N. LIC. JOSE RAMON SADA

MERCADO DE LA SOLDADURA

FÉLIX U. GÓMEZ No. 3500-A NORTE, FRACC. JUANA DE ARCO, MONTERREY, NUEVO LEÓN.

(01 818) 351 55 52
★ mersolsa@prodigy.net.mx AT'N. ARNOLDO CÁRDENAS

OAXACA

SOLDADURAS Y REFACCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

AV. 5 DE MAYO No. 1847, COL. LA PIRAGUA, TUXTEPEC, OAXACA.

(01 287) 875 35 11

(01 207) 673 33 11 (01 287) 877 84 10 (2) compras-soldaduras@hotmail.com AT'N. AMALIO AMECA

PUEBLA

TÉCNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.

AV. INDEPENDENCIA No. 425- B, COL. CASA BLANCA, PUEBLA, PUEBLA.

(01 222) 253 04 08 (01222) 253 04 06 (01222) 253 03 48 (01222) 253 03 48 javicor45@yahoo.com.mx AT'N. ING. JAVIER CORTINA

QUERÉTARO

SOLDADORAS INDUSTRIALES DE QUERÉTARO

CALLE FLORIDA No. 41, COL. FLORIDA QUERÉTARO, QUERÉTARO.

(01 442) 216 60 90 (01 442) 216 29 00

guillermo_lazcano@hotmail.com AT'N. GUILLERMO LAZCANO

SAN LUIS POTOSÍ

SERVITÉCNICA GRIMALDO S.A DE C.V.

AV. INDUSTRIAS 3330, ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

(01 444) 824 95 57(01 444) 824 59 27stgrimaldo@yahoo.o stgrimaldo@yahoo.com.mx

ĀT'N. SR. JOSÉ ASCENCIÓN GRIMALDO

SINALOA

INDUSTRIAL ELÉCTRICO MIRAMONTES

BLVD. E. ZAPATA No. 1423, PTE. FRACC. LOS PINOS, CULIACÁN, SINALOA.

(01 667) 761 34 62

cesar_miramontes2002@yahoo.com.mx, indem @hotmail.com

AT'N. ING. CÉSAR MIRAMONTES / CLAUDIA ALARCÓN

TALLER ERENA

GRAL. PESQUEIRA No. 1008, COL. OBRERA, MAZATLÁN, SINALOA.

© (01 669) 982 16 99 ➡ (01 669) 982 16 99 ➡ erenaṇava@hotmail.com AT'N. VÍCTOR NAVA

ARIES TECNOLOGÍA

BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 18 SUR COL. CENTRO, LOS MOCHIS,

(01 668) 818 52 53 aries_tecnologia1@hotmail.com AT'N. SR. HUMBERTO ARCE OCHOA

REMI

PINO SUAREZ No. 63. COL. FRANCISCO I. MADERO, MAZATLAN, SINALOA,

(01669) 112 41 00

ataller remi@hotmail.com AT'N. MARIA DEL ROCIO VALLE Z.

SONORA

SEMYR

TLAXCALA No. 331, HERMOSILLO, SONORA.

(01 662) 218 63 07

jorge_romanmx@yahoo.com.mx **AT N. JORGE ROMÁN GONZÁLEZ**

TABASCO

LÁZARO RODRIGUEZ CARRANZA

CERRADA NUEVO TABASCO No. 55-3, MIGUEL HIDALGO 1a SECCIÓN, VILLAHERMOSA, TARASCO

© (01 993) 350 22 85 (01 993) 161-1055

rcarranzal@prodigy.net.mx AT'N. LAZARO RODŘÍGUEZ

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE

CARR, PARAISO-DOS BOCAS KM-1 S/N COL. EL LIMON PARAISO, TABASCO.

(01933) 333 45 64 / 333 49 42 mersolsureste@prodigy.net.mx www.mersolsureste.com.mx
AT'N. LIC. ARNOLDO CARDENAS ROJAS

TAMAULIPAS

CEDILLO CASTILLO DANIEL

REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 29, COL. MODELO, MATAMOROS, TAMAULIPAS.

(01 868) 813 70 10

dancedcas@prodigy.net .n dancedcas@prodigy.net .mx

SOLDADURAS ORTA S.A DE C.V.

LAREDO NO. 102-A, COL. GUADALUPE MAINERO, TAMPICO, TAMAULIPAS.

(01 833) 214 29 93

Soldadurasorta@hotmail.com AT´N. JOSÉ LUIS ORTA

VERACRUZ

MACRO SERVICIOS VILLAFUERTE S.A. DE C.V.

AV. JUAN ESCUTIA No. 1001, COL. PALMA SOLA, COATZACOALCOS, VERACRUZ.

(01 921) 214 51 71 (01 921) 215 19 03 maservis@prodigy.net.mx AT'N. ANTONIO GORRA

AUTÓGENA INDUSTRIAL MINATITLAN

JUSTO SIERRA No. 128, COL. RUÍZ CORTÍNEZ MINATITLÁN, VERACRUZ.

(01 922) 223 42 11 (01 922) 223 68 33 autogenaindustrial.mir (01 922) 223 42 11

autogenaindustrial.min@prodigy.net.mx AT'N. ING. ENRIQUE RAMÍRĔZ

SERVICIO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL

CALLE J.B. LOBOS No.1341-B, COL. 21 DE ABRIL, VERACRUZ, VERACRUZ.

(01 229) 938 60 81

seeinver@hotmail.com AT´N. JORGE GARCÍA

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE LA FUENTE S.A. DE C.V.

NORTE 13 No. 624 B, COL. LOURDES ORIZABA, VERACRUZ.

(01 272) 725 77 56 (01 272) 726 20 22 (01 272) 726 36 66 suministros_delafuente@hotmail.com AT'N. MARCO ANTONIO MORALES

JHGIX S.A. DE C.V.

AUT. XALAPA-COATEPEC KM. 3 No. 44, COL. BENITO JUÁREZ NORTE, XALAPA, VERACRUZ.

JHGIX S.A. DE C.V.

BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS No. 1124-B, COL. PALMA SOLA, POZA RICA, VERACRUZ.

© (01) 782 822 29 94 ☐ (01) 782 822 29 94 ☐ jhgixsa@prodigy.net.mx

YUCATÁN

SERVICIO PARA EQUIPOS DE **SOLDADURA**

CALLE 43 No. 445 POR 50 Y 52, COL. CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN.

(01 999) 924 57 84 (01 800) 923 62 40

gcastillo@ses-soldadoras.com AT´N. SR. JOSÉ GONZÁLO CASTILLO

MELISA CAROLINA REYNA RIVERO

CALLE 26, No. 419 X 5-A Y 3-D FRACC. BUGAMBI-LIAS CHUBURNA, C.P. 97205, MERIDA, YUCATAN.

9(999) 1 95 58 74

(999) 1 95 58 74 (999) 1 95 58 74 st_soldadura@cablered.net.mx AT'N. LIC. MELISA CAROLINA R.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS



SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V.

Plásticos No. 17 Col. San Francisco Cuautlalpan C.P. 53569

Naucálpan de Juárez Edo. de México

Tels: (55) 53-58-58-57; 53-58-87-74; 53-58-44-00

Fax: (55) 55-76-23-58