



## CLIO II

Lista a continuación

19

## 19 INDICACIÓN NIVEL CARBURANTE ERRÓNEA

Otro sub-capítulo concernido: 83

- Motor: **XXX**
- Caja de velocidades: **XXX**

Documento de base:  
– Manual de Reparación 337

## LISTA DE LOS VEHÍCULOS IMPLICADOS

TIPO	de	a	TIPO	de	a	TIPO	de	a	
BB0 A	F 076212	F 094631	CB0 A	F 068730	F 090394	SB0 A	W 002109	W 003189	
	W 119942	W 165054		W 053891	W 067565		SB0 E	F 001912	F 005305
	Y 043397	Y 063460		Y 030391	Y 044211			W 028397	W 045491
BB0 D	F 027325	F 033968	CB0 D	F 017790	F 019678	SB0 J	F 000001	F 000176	
	W 026664	W 037027		W 007576	W 008473		SB0 R	F 000001	F 001482
	Y 006946	Y 008019		Y 002872	Y 003205			W 012805	W 023574
BB0 E	W 055041	W 067237	CB0 E	W 020931	W 024994				
	Y 012561	Y 013262		Y 003943	Y 004531				
BB0 F	Y 008543	Y 013314	CB0 F	Y 011294	Y 018246				
BB0 J	F 003385	F 018992	CB0 J	F 000639	F 003943				
	W 002824	W 018417		W 000724	W 004490				
	Y 000127	Y 002396		Y 000001	Y 000678				
BB0 L	F 000466	F 007023	CB0 L	F 000059	F 004767				
	W 000332	W 011173		W 000347	W 009078				
	Y 000001	Y 002028		Y 000001	Y 000934				
BB0 S	F 013431	F 021342	CB0 S	F 005422	F 010247				
	W 018453	W 037013		W 006750	W 012263				
BB0 T	Y 014548	Y 027489	CB0 T	Y 007609	Y 013798				
	F 000001	F 002007		F 011894	F 017171				
	W 000001	W 000778		W 000001	W 000291				
BB0 U	Y 000001	Y 000333	CB0 U	Y 000001	Y 000113				
	F 000001	F 005714		F 000001	F 001647				
	W 000001	W 009050		W 000001	W 004697				
	Y 000001	Y 000461		Y 000001	Y 000195				

"Los Métodos de reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de RENAULT.

### SENSACIONES CLIENTE

- Información incoherente entre el ordenador de bordo y el aforador de carburante.
- El aforador no indica el llenado.

### CAUSA POSIBLE

- Capacidad del depósito muy baja y/o posicionamiento angular incorrecto de la aguja del cuadro de instrumentos.

### DATOS ADMINISTRATIVOS

#### Destino de las piezas extraídas:

- Clásico en garantía.

**Código NITG:** R141

**Código proveedor:** 354

**Código sensación cliente:** 1A

**Códigos operación:** 1156 + 8016

**Tiempos asignados:** 2 h + 0,6 h

### SOLUCIÓN POST-VENTA

#### Operación que hay que realizar

- Sustitución del depósito y del cuadro de instrumentos.

#### Vehículos implicados:

- Tipos y tranchas que figuran en la página 1.

#### Período de intervención:

- A la queja del cliente.

#### Pieza necesaria:

- 1 depósito: **Ref.: según catálogo de Piezas de Recambio o Dialogys.**
- 1 cuadro de instrumentos: **Ref.: según catálogo de Piezas de Recambio o Dialogys.**
- 1 colección (tuerca + junta): **Ref.: según catálogo de Piezas de Recambio o Dialogys.**

#### Utilaje necesario:

- Clásico.

#### Descripción de la operación:

- Proceder a la sustitución del depósito y del cuadro de instrumentos según el método descrito en el Manual de Reparación 337.

#### NOTA:

- Volver a utilizar el taco de espuma que se encuentra en la cara superior del depósito de origen.
- Es inútil proceder a la sustitución del conjunto bomba/aforador.