

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis		Plaque d'immatriculation		Type carburant	Petrol
Marque	FERRARI	Kilométrage	16853	Type de carrosserie	Coupé
Modèle	612	Couleur extérieure	Gris	Couleur intérieure	Marron
Série	612 Scaglietti F1	ETG Code	1033912	Catégorie de peinture	
Année	2010	HP	540 / 397	Cylindrée du moteur	5748
Portières	2	Sièges	2	Transmission	Propulsion arrière
Rapport	6	Type boîte de vitesses	Automate séquentiel	Cyl. moteur	12
Cyl. Régler	V	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	23/03/2015
Turbo / Suralimenté :	nessuna connessione (0012)	Analyse principale	23/03/2015	Entretien	15298
		Date d'entretien	11/07/2014	N° de compte	
Nom de société	Auto Import Italie	Lieu d'inspection	Italy	Date d'arrivée	23/03/2015 11:32:34
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	13/07/2010
Ville		Ville		Date de fabrication	13/07/2010
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	2119 - 1868697
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		MVI	0	Date d'inspection	23/03/2015 11:32:34
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Numéro de contrat	0	Nom du client		Cour	Italy

ACCESSOIRES

Capteurs de stationnement	Jantes en alliage	Peinture métallique	Sellerie cuir	Système de navigation
---------------------------	-------------------	---------------------	---------------	-----------------------

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droit	7 mm	Pirelli	20	285/35	Été
Arrière Gauche	7 mm	Pirelli	20	285/35	Été
Avant Droit	7 mm	Pirelli	20	285/35	Été
Avant Gauche	7 mm	Pirelli	20	285/35	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Planche De Bord - Avant	Pointe ébréchée	Remplacer	cehdrier
3	Pare-Choc - Arrière(Droite)	Rayé	Petit	
4	Pare-Choc - Avant(Droite)	Défaut de peinture	Petit	
5	Accoudoir avant - Avant(Gauche)	Dommage structurel	Remplacer	

Commentaires

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Code antivol	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Code radio	<input type="checkbox"/>	Clé de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>
Carte verte	<input type="checkbox"/>	Vignette de taxe	<input type="checkbox"/>
Manuel audio	<input type="checkbox"/>	Manuel d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport de condition de livraison	<input type="checkbox"/>
Licence de transport	<input checked="" type="checkbox"/>	Vignette Euro	<input type="checkbox"/>
Certificat de conformité (COC)	<input type="checkbox"/>	Certificat d'immatriculation	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

Estim. coût de réparation

€ 628,35



Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 
Standard 	Standard 	Standard 	Standard 	Standard 




Ref 2 ;



Ref 2 ;



Ref 5 ;



Ref 4 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;