

Module TASPLAQ

B. Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

1	NOTATIONS ET UNITES	3
	1.1 NOTATIONS ET CONVENTIONS DE SIGNE	
	1.2 Unites	_
2	PRESENTATION GLOBALE DE L'INTERFACE UTILISATEURS	4
3	SAISIE DES DONNEES	5
	3.1 FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA SAISIE DES DONNEES	6
	3.3 DEFINITION DES COUCHES	
	3.4 Maillage selon (Ox)	
	3.6 DESACTIVATION DES ELEMENTS	
	3.7 DEFINITION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE LA PLAQUE	
	3.8 DEFINITION DU CHARGEMENT REPARTI SUR LA PLAQUE	
	3.9 DEFINITION DU CHARGEMENT AUX NŒUDS	
	3.10 DEFINITION DES CHARGES EXTERIEURES APPLIQUEES AU SOL	
	3.11 Definition manuelle des nœuds a decoller/plastifier (optionnel)	28
4	CALCULS	30
5	RESULTATS	32
	5.1 FICHIER RESULTATS	32
	5.2 EXPORTER VERS NOUVEAU CLASSEUR	
	5.3 COUPES	
	5.4 NUAGES DE POINTS 2D	
	5.5 ASSISTANT GRAPHIQUE 3D	
	5.6 DESHOMOGENEISATION	
6	FICHIERS D'ENTREE ET SORTIE	38
	6.1 ENTREE: CONSTITUTION DU FICHIER DE DONNEES INPUT (TPL)	38
	6.2 FICHIEDS DE SODTIE	40



LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 : PAGE D'ACCUEIL DE TASPLAQ INPUT	4
FIGURE 2 : PARAMETRES GENERAUX - EXEMPLE	8
FIGURE 3 : DEFINITION DU CADRE DU TRAVAIL	9
FIGURE 4 : REPERES DE TRAVAIL	9
FIGURE 5 : DEFINITION DES COUCHES	10
FIGURE 6: EXEMPLE DE DEFINITION DES COUCHES	11
FIGURE 7: MAILLAGE SELON (OX) - PRINCIPES DE MODELISATION	12
FIGURE 8 : EXEMPLE DE MAILLAGE SELON (OX)	13
FIGURE 9 : MAILLAGE SELON (OY) - PRINCIPES DE MODELISATION	
FIGURE 10 : EXEMPLE DE MAÎLLAGE SELON (OY)	
FIGURE 11 : MAILLAGE GLOBAL	
FIGURE 12 : TECHNIQUE DE DESACTIVATION DES ELEMENTS	17
FIGURE 13 : ELEMENTS DESACTIVES (EXEMPLE)	17
FIGURE 14 : EXEMPLE DE DESACTIVATION DES ELEMENTS	
FIGURE 15 : EXEMPLE DE DEFINITION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE LA PLAQUE	
FIGURE 16 : CALCUL DE SECTION MIXTE	
FIGURE 17 : EXEMPLE DE CHARGEMENT REPARTI SUR LA PLAQUE	
FIGURE 18 : EXEMPLE DE CHARGEMENT AUX NŒUDS	
FIGURE 19 : DISPOSITION GLOBALE DU PROBLEME {PLAQUE + SOL + CHARGES EXT.}	
Figure 20 : Reperage des charges exterieures	
FIGURE 21 : EXEMPLE DE CHARGES EXTERIEURES SUR LE SOL	
FIGURE 22 : EXEMPLE DE DEFINITION MANUELLE DU DECOLLEMENT / PLASTIFICATION DES NŒUDS	
FIGURE 23 : PAGE D'ACCUEIL DE TASPLAQ INPUT	
FIGURE 24 : FENETRE DE CALCUL	
FIGURE 25 : PAGE D'ACCUEIL DE TASPLAQ OUTPUT	
FIGURE 26 : FICHIER *.RESU - EXEMPLE	
FIGURE 27: EXPORT DU FICHIER SOUS MICROSOFT EXCEL®	
FIGURE 28 : TASSEMENT SELON X EN Y = 5 ET Y = 7	
FIGURE 29 : NUAGES DE POINTS 2D	
FIGURE 30 : FENETRE D'ACCUEIL DE TASPLAQ GRAPHIQUE3D.XLS	
FIGURE 31 : FENETRE GRAPHIQUE 3D.	
FIGURE 32 : FENETRE D'ACCUEIL DE TASPLAQ DESHOMOGENEISATION.XLS	
FIGURE 33 : FENETRE [CARACTERISTIQUES DE LA COUCHE INFERIEURE]	
FIGURE 34 : DESHOMOGENEISATION	
<u>LISTE DES TABLEAUX</u>	
TABLEAU 1 : NOTATIONS ET CONVENTIONS DE SIGNE	
Tableau 2 : Unites	
TABLEAU 3 : RECAPITULATIF DES PARAMETRES GENERAUXTABLEAU 4 : RECAPITULATIF DES PARAMETRES NECESSAIRES A LA DEFINITION DU SOL	
TABLEAU 5 : PARAMETRES NECESSAIRES A LA DEFINITION DU MAILLAGE SELON (OX)	
TABLEAU 6 : PARAMETRES DE DESACTIVATION	
TABLEAU 7: PARAMETRES POUR L'AFFECTATION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
TABLEAU 8 : PARAMETRES POUR LE CHARGEMENT REPARTI	
TABLEAU 9 : PARAMETRES POUR LE CHARGEMENT AUX NOEUDS	
TABLEAU 10 : PARAMETRAGE DES CHARGES EXTERIEURES SUR LE SOL	
Tableau 11 : Parametres de gestion manuelle du decollement/plastification	29



1 NOTATIONS ET UNITES

1.1 Notations et conventions de signe

Grandeur	Représentation	Convention de signe
Rotations et moments	$\theta_x, \theta_y, \theta_p, \theta_r M_x, M_y, M_{xy}$	Sens trigonométrique
Flèche de la plaque	W	Positive vers le bas
Tassement du sol	Tass	Positif vers le bas
Efforts tranchants	T_x, T_y	Positifs vers le haut
Charge verticale (répartie ou concentrée)	q, F_z	Positive vers le bas
Réaction du sol, pression d'interaction	p_s	Positive vers le haut
Raideurs	C_x, C_y, K_z, Ks_z	Toujours positives
Contraintes	$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy}$	Positives en traction

Tableau 1 : Notations et conventions de signe

1.2 Unités

Grandeur	Unité
Longueurs et coordonnées	m
Effort vertical ponctuel Fz	kN
Moments (Mx, My, Mxy)	kN.m/ml
Efforts tranchants (Tx, Ty)	kN/ml
Réaction du sol, charges surfaciques	kPa
Déplacements (flèche w, tassement s)	m
Rotations	rad
Module d'Young E	kPa
Raideur surfacique / coefficient de réaction	kPa/m
Raideur ponctuelle en translation	kN/m
Raideur ponctuelle en rotation	kN.m/rad

Tableau 2 : Unités



2 PRESENTATION GLOBALE DE L'INTERFACE UTILISATEURS

L'interface de l'application a été développée sous Microsoft Excel[®]. Lorsqu'on ouvre le fichier TASPLAQ_vx.x.xls, une page d'accueil s'affiche (Figure 1).

On peut alors choisir d'ouvrir un fichier existant ou d'en créer un nouveau. On peut aussi paramétrer le répertoire de travail.

Le répertoire d'installation quant à lui est renseigné automatiquement.

A partir de cette interface, on peut :

- Accéder à la saisie des données ([Commencer la modélisation]) ;
- Lancer le calcul : l'interface fait alors appel au moteur de calcul de TASPLAQ qui va exécuter le fichier .tpl créé lors de la modélisation ;
- Accéder aux résultats: les résultats du calcul sont accessibles à partir du fichier TASPLAQ Output_vx.x.xls (Microsoft Excel[®]).




Figure 1 : page d'accueil de Tasplaq input



3 SAISIE DES DONNEES

On accède à la saisie ou modification des données par le bouton [Commencer la modélisation].

3.1 Fonctionnement général de la saisie des données

La saisie des données doit être effectuée selon les étapes décrites dans les paragraphes cidessous. Ces étapes correspondent aux différents types de données à définir.


Cette saisie est accompagnée d'une visualisation graphique actualisée de manière automatique, au fur et à mesure de l'ajout d'informations.

Des captures d'écran de l'application illustrent chacune des étapes de constitution du modèle.

Une fois le fichier TASPLAQ_vx.x.xls ouvert, on peut soit créer un nouveau fichier de calcul, soit ouvrir un fichier existant.

Si vous voulez créer un nouveau fichier de calcul :


• Cliquer sur le bouton [Nouveau calcul], une nouvelle fenêtre s'affiche.



- Saisir le nom du fichier à créer.
- Cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour choisir le répertoire de travail où enregistrer le fichier *.tpl.
- Le répertoire d'installation est configuré automatiquement.
- Cliquer sur le bouton [Valider] pour retourner à la page d'accueil.

Si vous voulez ouvrir un fichier de calcul existant :

Cliquer sur le bouton [Ouvrir un fichier TASPLAQ], une nouvelle fenêtre s'affiche.



- Cliquer sur le bouton [Parcourir...] afin de choisir le répertoire où se trouve le fichier *.tpl voulu.
- Cliquer sur la liste déroulante pour afficher les fichiers disponibles.
- Sélectionner le fichier puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
- Cliquer sur le bouton [Commencer la modélisation] pour saisir vos données.



La saisie des données dans le module s'effectue au moyen de 9 onglets que l'on remplit successivement. On passe d'un onglet à l'autre en utilisant les boutons [Suivant] et [Précédent]. Il est conseillé de respecter l'ordre de passage des onglets.

Une fois que l'on a saisi les données dans les 9 onglets, une fenêtre s'affiche et permet d'enregistrer un fichier de données au format .tpl. Le contenu de ce fichier est explicité dans le paragraphe 6.1.

3.2 Paramètres généraux

Les paramètres généraux à saisir sont les suivants.

3.2.1 Options du calcul

- Reprise des matrices de raideur : cette option permet de reprendre la matrice d'influence d'un calcul antérieur, supposé pré enregistré. Cette option permet un gain de temps important dans le cas d'un système avec plusieurs cas de chargement.
- Sauvegarde : permet de sauvegarder la matrice d'influence du sol pour un calcul ultérieur. Cette option est utile dans le cas d'un système avec plusieurs cas de chargement, par exemple.
- Calcul automatique: permet la prise en compte automatique du décollement et/ou de la plastification aux nœuds moyennant les critères de décollement et de plastification définis dans la rubrique « Seuils élastiques pour l'interaction solplaque ».
- **Prise en compte des symétries** : permet de prendre en compte les symétries, selon Ox ou/et selon Oy.
- Impression des résultats : contrôle l'impression du fichier de résultats. Ce choix concerne le récapitulatif des données uniquement : Impressions réduite = récapitulatif sommaire des données / Impression détaillée = récapitulatif détaillé des données.

3.2.2 Seuils élastiques pour l'interaction sol-plaque

Ces paramètres concernent uniquement le sol en surface. Ils n'interviennent dans le calcul que dans le cas d'une plaque sur sol support et seulement si le calcul automatique a été demandé.

- Seuil de décollement : contrainte limite en traction à l'interface Sol-Plaque, au-delà de laquelle les nœuds corresponds seront considérés comme « décollés ». La réaction du sol au droit de ces nœuds est donc nulle, et il n'y a plus d'égalité entre le tassement du sol et le déplacement vertical de la plaque.
- Seuil de plastification: contrainte limite en compression à l'interface Sol-Plaque, au-delà de laquelle les nœuds corresponds seront considérés comme « plastifiés ».
 La réaction du sol au droit de ces nœuds est imposée (égale au seuil de plastification), mais l'égalité entre le tassement du sol et le déplacement vertical de la plaque est toujours assurée.



3.2.3 Cadre de travail

Il s'agit de définir le repère local de la plaque. Le cas général comporte donc deux repères :

- Un repère de référence (O_0x_0, O_0y_0, O_0z_0) , dans lequel sera située la plaque ainsi que les charges extérieures s'appliquant directement au sol.
- Un repère local (Ox,Oy,Oz) associé à la plaque, dans lequel sera défini le maillage ainsi que différentes caractéristiques. Ce repère est tel que le plan (Ox,Oy) soit parallèle à (O_0x_0,O_0y_0) . Ainsi, il peut être parfaitement défini à l'aide de deux paramètres :
 - o **Les coordonnées** (x_p, y_p, z_p) du point O dans le repère de référence. Attention Zp est la cote de référence du projet.
 - o L'angle de rotation θ_p de l'axe (Ox) par rapport à l'axe (O_0x_0) .






Figure 2 : Paramètres généraux - exemple






Figure 3 : définition du cadre du travail




Figure 4 : repères de travail

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire
Reprise des matrices de raideur	Sans	Décochée	Toujours	Oui
Sauvegarde	Sans	Décochée	Toujours	Oui
Calcul automatique	Sans	Décochée	Toujours	Oui
Symétries	Sans	Pas de symétries	Toujours	Oui
Type d'impression	Sans	Impression détaillée	Toujours	Oui
Seuil de décollement	kPa	5	Toujours	Oui
Seuil de plastification	kPa	10000	Toujours	Oui
XP	m	0	Uniquement s'il n'y a pas de symétries. Sinon, valeur fixée à 0 (pas de modification possible)	Oui
YP	m	0	Uniquement s'il n'y a pas de symétries. Sinon, valeur fixée à 0 (pas de modification possible)	Oui
ZP	m	0	Toujours	Oui
Téta	o	0	Uniquement s'il n'y a pas de symétries. Sinon, valeur fixée à 0 (pas de modification possible)	Oui

Tableau 3 : récapitulatif des paramètres généraux



3.3 Définition des couches

Le sol est constitué d'une succession de couches horizontales, chacune étant caractérisée par son module d'Young, son coefficient de Poisson et la cote de sa base. Ainsi, la couche « i » est située entre les plans $(z=z_{i-1})$ et $(z=z_i)$. A titre conventionnel, on prend z_0 égal à z_n , cote de la plaque (Figure 5).




Figure 5 : Définition des couches

La figure suivante détaille les paramètres requis pour la définition des couches. L'utilisateur peut visualiser la disposition des couches sous la forme d'une coupe verticale. Sur ce schéma, la surface du sol est pris égale à la cote de la plaque ZP définie dans les paramètres généraux.

Cette étape n'est pas obligatoire : dans le cas d'un calcul sur appuis élastiques uniquement par exemple, on ne définit pas de couches de sol.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des paramètres de définition des couches :

A saisir pour chacune des couches

A saisir une seule fois

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire
Nom de la couche	Sans		Toujours	Non
Cote de la base de la couche considérée	m		Toujours	Oui
Module d'Young de la couche considérée	kPa		Toujours	Oui
Coefficient de Poisson	Sans		Toujours	Oui
Contrainte initiale verticale en surface	kPa	0	Toujours	Oui

Tableau 4 : récapitulatif des paramètres nécessaires à la définition du sol






Figure 6 : Exemple de définition des couches



3.4 Maillage selon (Ox)

On se place à présent dans le repère local de la plaque. Le maillage est défini en deux étapes correspondant aux directions Ox et Oy. On s'intéresse dans un premier temps, au maillage selon Ox.

La plaque est divisée en une ou plusieurs zones selon l'axe x. Chaque zone est caractérisée par sa longueur Lx(i) et le nombre de subdivisions Nx(i) associé comme le montre le schéma ci-dessous.

Cette étape est obligatoire, il faut définir au moins une zone.




Figure 7 : Maillage selon (Ox) - Principes de modélisation

Dans la fenêtre graphique, la plaque est représentée par une vue de dessus : l'utilisateur peut visualiser la discrétisation définie au fur et au mesure de la saisie.

Ci-dessous un récapitulatif des paramètres nécessaires :

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire
Longueur de la zone considérée	m		Toujours	Oui
Nombre de subdivisions	Sans		Toujours	Oui

Tableau 5 : Paramètres nécessaires à la définition du maillage selon (Ox)






Figure 8 : Exemple de maillage selon (Ox)



3.5 Maillage selon (Oy)

Le maillage étant défini dans la direction (Ox), on lui superpose une discrétisation dans la direction (Oy) selon le même principe, comme le montre la figure ci-dessous.

Cette étape est obligatoire, il faut définir au moins une zone.





Figure 9 : Maillage selon (Oy) - Principes de modélisation

Le principe de la discrétisation est identique à celui considéré pour la direction (Ox) : le pas est défini par zone, chaque zone étant caractérisée par sa longueur Ly(i) et le nombre de subdivisions Ny(i) associé comme le montre le schéma ci-dessus.

Attention, le nombre total d'éléments $Nx \times Ny$ doit être inférieur à 2500 (maximum gérable par Windows).








Figure 10 : Exemple de maillage selon (Oy)

La superposition des deux maillages (Ox) et (Oy) conduit au maillage final.






Figure 11 : Maillage global

3.6 Désactivation des éléments

Une fois le maillage défini, il convient à présent de fixer la géométrie « effective » de la plaque. En effet, il est possible de modéliser des géométries de plaques complexes, en utilisant l'option de désactivation d'éléments.

Cette étape n'est pas obligatoire : si aucun élément n'est désactivé, la plaque est supposée recouvrir l'ensemble du maillage.

Chaque zone désactivée de la plaque est définie par un groupe d'éléments correspondant à une zone rectangulaire.

Les groupes d'éléments sont eux-mêmes définis grâce à un système de numérotation : les éléments sont numérotés dans chaque direction pour faciliter la sélection des groupes sous la forme « i1 i2 j1 j2 ».

<u>Nota</u>: le système de numérotation des éléments dans chaque direction apparaît sur la Figure 13.

Ci-dessous les paramètres nécessaires :

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
i1*	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)
i2*	Sans		Toujours	Oui	>= i1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)
j1*	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Oy)
j2*	Sans		Toujours	Oui	>= j1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)

^{*:} i1, i2, j1 et j2 sont les coordonnées élémentaires de la zone désactivée (Figure 13)

Tableau 6 : Paramètres de désactivation

Il est possible de désactiver une ou plusieurs zones.

Les zones désactivées sont délimitées par un trait rouge sur le dessin.



Les figures suivantes illustrent quelques cas possibles.




Figure 12 : Technique de désactivation des éléments




Figure 13 : Eléments désactivés (exemple)






Figure 14 : Exemple de désactivation des éléments



3.7 Définition des caractéristiques mécaniques de la plaque

Les propriétés de la plaque sont supposées être uniformes pour chaque élément. Chaque élément est caractérisé par son module d'Young « E », son coefficient de Poisson « nu » ainsi que par son épaisseur « h ». Ces données peuvent être affectées par groupes d'éléments. Le principe d'affectation est identique à celui utilisé pour la désactivation des éléments : c'est-à-dire une affectation par groupes d'éléments.

Cette étape est obligatoire. Il faut définir au moins une zone dans le cas d'une plaque de caractéristiques homogènes.

On utilise là aussi la définition des groupes du type « i1 i2 j1 j2 ».

Les zones créées sont délimitées par un trait rouge sur le graphique de l'application.

Lorsque l'on veut définir une petite zone de caractéristiques différentes à l'intérieur d'une zone plus importante, on définit d'abord la zone la plus grande puis on définit la zone plus petite avec ses caractéristiques différentes. Les caractéristiques de la petite zone "écrasent" et remplacent celles définies précédemment.

Ci-dessous un récapitulatif des paramètres à saisir :

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
i1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= Nombre de subdivisions total selon (Ox)
i2	Sans		Toujours	Oui	>= i1 et <= Nombre de subdivisions total selon (Ox)
j1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= Nombre de subdivisions total selon (Oy)
j2	Sans		Toujours	Oui	>= j1 et <= Nombre de subdivisions total selon (Ox)
Module d'Young de la plaque	kPa		Toujours	Oui	>0
Coefficient de Poisson	Sans		Toujours	Oui	>0 et < 0.5
Epaisseur de la plaque	m		Toujours	Oui	>0

Tableau 7 : Paramètres pour l'affectation des caractéristiques mécaniques






Figure 15 : Exemple de définition des caractéristiques mécaniques de la plaque



Le bouton « calcul section mixte » permet le lancement d'un assistant de calcul d'une section mixte dont les données à saisir sont illustrées sur la figure suivante.




Figure 16 : calcul de section mixte

Cet assistant permet de définir des propriétés mécaniques équivalentes ou ce que l'on peut appeler des « paramètres homogénéisés », dans le cas où la section de la plaque n'est pas homogène. Il est à noter que le recours à cette technique peut s'avérer « utile » dans certains cas spécifiques comme celui traité dans le tutoriel 8.

3.8 Définition du chargement réparti sur la plaque

Cet onglet permet la définition d'une ou plusieurs charges réparties exercées sur la plaque, ainsi qu'une ou plusieurs éventuelles raideurs surfaciques sous la plaque. Ce chargement est défini, comme précédemment, par groupes d'éléments.

Cette étape n'est pas obligatoire.



Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
i1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)
i2	Sans		Toujours	Oui	>= i1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)
j1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Oy)
j2	Sans		Toujours	Oui	>= j1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox)
Charge répartie verticale sur la plaque	kPa		Toujours	Oui	
Raideur*	kPa/m		Toujours	Oui	Positive

^{*:} raideur répartie en déplacement sous la plaque représentative d'une distribution de ressorts juxtaposés par exemple

Tableau 8 : Paramètres pour le chargement réparti

Si plusieurs chargements sont définis sur la même zone, ils s'additionnent. Le fonctionnement est le même pour les raideurs.






Figure 17 : Exemple de chargement réparti sur la plaque



3.9 Définition du chargement aux nœuds

Chaque chargement aux nœuds est constitué par : un effort vertical, deux moments de flexion, une raideur en translation, deux raideurs en rotations. Ces données sont affectées par groupes de nœuds. Chaque groupe étant défini à l'aide des nœuds d'indice maximal/minimal. Le principe de repérage de chaque groupe est similaire à celui utilisé pour les groupes d'éléments.

Les valeurs saisies s'appliquent sur chacun des nœuds de la zone.

Cette étape n'est pas obligatoire.

Ci-dessous un récapitulatif des paramètres à saisir :

Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
i1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) + 1
i2	Sans		Toujours	Oui	>= i1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) +1
j1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Oy) +1
j2	Sans		Toujours	Oui	>= j1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) +1
Fz (effort vertical concentré)	kN		Toujours	Oui	
Mx (moment concentré autour de l'axe (-Oy))	kN.m		Toujours	Oui	
My (moment concentré autour de l'axe (Ox))	kN.m		Toujours	Oui	
Kz (raideur concentrée sous la plaque)	kN/m		Toujours	Oui	Positive
Cx (raideur concentrée en rotation autour de l'axe (-Oy))	kN.m/rad		Toujours	Oui	Positive
Cy (raideur concentrée en rotation autour de l'axe (Ox))	kN.m/rad		Toujours	Oui	Positive
Gestion manuelle Décollement/Plas tification des nœuds		Décochée	Toujours		Il faut que le nombre de couches de sol soit positif

Tableau 9 : Paramètres pour le chargement aux noeuds



L'option « gestion manuelle du décollement plastification des nœuds » permet à l'utilisateur de définir manuellement les nœuds à déclarer comme décollés ou plastifiés. Dans ce cas, un nouvel onglet « nœuds à décoller / plastifier » apparaît (cf. § 3.11).




Figure 18 : Exemple de chargement aux nœuds



3.10 Définition des charges extérieures appliquées au sol

Outre la (les) pression(s) exercée(s) par la plaque, le sol peut être soumis à des charges extérieures « directes ». Ces charges sont supposées de forme rectangulaire, positionnées et orientées dans le repère global.

La figure ci-dessous décrit la disposition globale du problème :




Figure 19 : Disposition globale du problème {Plaque + Sol + Charges ext.}

Chaque charge est caractérisée par les coordonnées de son sommet « bas – gauche » (Xr, Yr, Zr), ses dimensions (largeur DLX et longueur DLY), son orientation (θ r), ainsi que par sa densité de charge (qr).





Figure 20 : Repérage des charges extérieures

Tasplaq propose une vue de dessus de ces charges ainsi que de la plaque. On note que les charges extérieures ne sont pas forcément orientées parallèlement aux axes Ox et Oy (Figure 20) : elles peuvent être placées avec des angles quelconques par rapport à ces axes.

Cette étape n'est pas obligatoire.








Figure 21 : Exemple de charges extérieures sur le sol



Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
XR	m		Toujours	Oui	
YR	m		Toujours	Oui	
ZR	m		Toujours	Oui	
DLX	m		Toujours	Oui	>0
DLY	m		Toujours	Oui	>0
Teta	0		Toujours	Oui	
qr	kPa		Toujours	Oui	

Tableau 10 : Paramétrage des charges extérieures sur le sol.

3.11 Définition manuelle des nœuds à décoller/plastifier (optionnel)

Ce bouton permet d'imposer manuellement :

- Le décollement de certains nœuds : la réaction du sol est alors égale à 0 et le tassement du sol n'est plus égal au déplacement vertical de la plaque.
- La plastification de certains nœuds : la réaction du sol imposée est égale au seuil de plastification défini dans « paramètres généraux ». L'égalité entre le tassement du sol et le déplacement vertical de la plaque est toujours assurée.

Il est possible de combiner la gestion « manuelle du décollement/plastification » avec l'option « calcul automatique » : En effet, dans le cas où l'option « calcul automatique » est activée, TASPLAQ contrôle le décollement/la plastification au droit de tous les nœuds, sauf ceux qui auront été déclarés comme décollés/plastifiés manuellement par l'utilisateur.

Cette option correspond à une utilisation avancée de Tasplaq.



Figure 22 : définition manuelle du décollement / plastification des nœuds - exemple

Si cette option n'est pas activée, le nombre de nœuds décollés et plastifiés est remis à zéro.

Evidemment, cette étape n'est pas obligatoire.



Désignation	Unité	Valeur par défaut	Condition d'affichage	Valeur obligatoire	Contrôles locaux
i1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) + 1
i2	Sans		Toujours	Oui	>= i1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) +1
j1	Sans		Toujours	Oui	>0 et <= nombre de subdivisions total selon (Oy) +1
j2	Sans		Toujours	Oui	>= j1 et <= nombre de subdivisions total selon (Ox) +1
Nombre de zones	Sans		Toujours	Oui	>= 0

Tableau 11 : Paramètres de gestion manuelle du décollement/plastification



4 CALCULS

Aucun calcul n'est réalisé sous l'interactif Microsoft Excel[®]. Celui-ci permet uniquement de générer le fichier de données (NomDeFichier.tpl) qui sera ensuite lu et exécuté par le moteur de calcul TASPLAQ.exe (puis d'exploiter ensuite les résultats renvoyés par le moteur de calcul).




Figure 23 : page d'accueil de Tasplaq input

Le moteur de calcul est développé sous Visual Compaq Fortran. La résolution des systèmes matriciels se fait d'une manière directe. La gestion des procédures non linéaires (décollement, plastification...) se fait d'une manière itérative.

Aucune limite numérique sur la taille du modèle n'est considérée dans le programme. Cependant, on peut être limité par la taille maximale de mémoire pouvant être alloué au programme sous Microsoft Windows : on estime cette limite à 2500 éléments activés.

Le processus général de calcul est mené selon les étapes suivantes :

- 1. Lecture des données Ouverture des fichiers
- 2. Initialisation des variables
- 3. Construction du maillage
- 4. Assemblage du vecteur chargement extérieur
- 5. Assemblage de la matrice de rigidité de la plaque
- 6. Calcul de la matrice de souplesse du sol (si sol il y a)
- 7. Constitution du système d'équations global
- 8. Résolution matricielle
- 9. Calcul des déplacements et des efforts dans la plaque
- 10. Calcul des tassements et des réactions en tout point (si sol il y a)
- 11. Contrôle du décollement/plastification en surface (si positif retour à l'étape 4)
- 12. Génération des fichiers de sortie (résultats, graphiques)
- 13. Fin du programme.

L'utilisateur est informé du déroulement et de l'avancement des différentes étapes du calcul à travers une fenêtre DOS (figure suivante).





Figure 24 : fenêtre de calcul

A la fin du calcul, il suffit de cliquer sur le bouton [Oui].



5 **RESULTATS**

On peut visualiser les résultats en cliquant sur le bouton [Accéder aux résultats] du fichier TASPLAQ_vx.x.xls. Le fichier Microsoft Excel[®] TASPLAQ Output_vx.x.xls s'ouvre alors :




Figure 25 : page d'accueil de Tasplaq output

6 types de résultats sont disponibles.

5.1 Fichier résultats

Ce bouton permet d'accéder au contenu du fichier NomDeFichier.resu au format texte (blocnotes).

Ce fichier contient un récapitulatif des données du projet, ainsi que les résultats.






Figure 26 : fichier *.resu - exemple

5.2 Exporter vers nouveau classeur

Ce bouton permet d'exporter les résultats numériques vers un nouveau classeur Microsoft Excel[®].

Ce nouveau classeur contient les résultats en chaque point de calcul issu du maillage préalablement établi, ainsi que des tableaux indiquant les valeurs maximales et minimales pour les tassements, les réactions, les moments et la flèche.




Figure 27: export du fichier sous Microsoft Excel®



5.3 Coupes

Ce bouton permet de représenter différentes grandeurs selon des coupes à travers la plaque.

La fenêtre [Coupes] comporte un rappel des valeurs maximales du projet pour les tassements, les réactions, les moments et la flèche.

A droite se trouvent quatre listes déroulantes permettant à l'utilisateur de configurer les coupes affichées.

Les 3 premières listes permettent de sélectionner la grandeur à représenter, la direction de la coupe et sa localisation. Le tracé graphique de la coupe se met automatiquement à jour. La quatrième liste permet de sélectionner la localisation d'une 2ème coupe éventuelle, qui sera superposée sur le dessin à la première (ce qui permet d'effectuer très facilement des comparaisons).

Par exemple pour comparer le tassement suivant l'axe X en Y = 5 et Y = 7, on sélectionne la grandeur « Tassement », la coupe selon X pour des valeurs de Y = 5 et Y = 7 (Figure 28).




Figure 28 : Tassement selon X en Y = 5 et Y = 7



5.4 Nuages de points 2D

Cette option permet d'afficher les différentes grandeurs calculées sous forme de nuages de points.




Figure 29 : Nuages de points 2D

A gauche se trouve une liste déroulante, qui permet de choisir la grandeur à représenter : le nuage de points se met à jour automatiquement après sélection.

L'intérêt de cette fenêtre est d'aider l'utilisateur à visualiser la distribution d'une grandeur donnée, ce qui permet notamment de choisir les coupes les plus pertinentes. La légende à droite du nuage de points détaille les différentes plages de valeurs correspondant à chaque couleur.

5.5 Assistant graphique 3D

Cette option permet de représenter les résultats sous forme de surface tridimensionnelle. Le bouton correspondant permet d'ouvrir le fichier Microsoft Excel[®] TASPLAQ Graphique3D.xls :




Figure 30 : Fenêtre d'accueil de TASPLAQ Graphique3D.xls

La fenêtre Graphique 3D est composée de deux listes déroulantes.



Pour créer une vue, on choisit dans la liste déroulante « Vue », une vue en 3D ou une vue en plan et on sélectionne dans la liste déroulante « Grandeur », la grandeur que l'on cherche à représenter.




Figure 31 : Fenêtre Graphique 3D

5.6 Déshomogénéisation

Cette option n'est utilisable que dans le cas où l'on a fait appel à l'assistant "Section mixte".

Cliquer sur le bouton [Déshomogénéisation]. Un fichier Microsoft Excel® s'ouvre.




Figure 32 : Fenêtre d'accueil de TASPLAQ Deshomogénéisation.xls

Il faut saisir les paramètres demandés (épaisseur, coefficient de Poisson et module d'Young) pour la couche inférieure, ainsi que la nature de l'interface entre les deux couches.






Figure 33 : Fenêtre [Caractéristiques de la couche inférieure]

Après validation, un autre fichier Microsoft Excel® s'ouvre : il contient les données homogénéisées issues du calcul ainsi que les efforts déshomogénéisés : moments de flexion et efforts normaux dans le béton (couche supérieure). L'apparition des efforts normaux est due au fait que le plan neutre de la plaque équivalente ne correspond pas forcément au centre du milieu homogénéisé.




Figure 34 : Déshomogénéisation



6 FICHIERS D'ENTREE ET SORTIE

6.1 Entrée : constitution du fichier de données INPUT (TPL)

Le fichier de données doit porter l'extension tpl (nom du type « nomdefichier.tpl »). Ce fichier correspond à la syntaxe suivante (fournie ici à titre d'information).

•	Itype	Isev	Isym	lauto	ledit	Nx	Ny				
	o ltype :					code relatif au type du calcul. =0 pour un calcul initial =1 pour un calcul avec reprise de la matrice d'influence					
	0			code relatif à la sauvegarde de la matrice d'influence =0 pas de sauvegarde =1 sauvegarde de la matrice (.temp01)							
	o Isym :					code relatif à la prise en compte des symétries =0 pas de symétries =1 symétrie par rapport Ox =2 symétrie par rapport Oy =3 symétrie par rapport Ox et Oy					
	0	lauto	<i>:</i>		code relatif au calcul itératif =0 pour un calcul normal =1 pour un calcul itératif automatique						
	0	ledit :			code relatif à l'impression des résultats =0 pour une impression réduite =1 pour une impression détaillée						
	0	Nx:			= 2×Nbtotal éléments suivant Ox						
	0	Ny:	Ny :			= 2 ×Nbtotal éléments suivant Oy					
•	XP	ΥP	ZP	Téta	Sd	Sp					
	0 0 0	XP,YF Téta Sd Sp	P,ZP			Orienta seuil d	onnées relatives au cadre du travail ation de la plaque dans le repère de référence le décollement le plastification				
•	N_ZON	NES_M	AILLAG	E_X		Nombi	re de zones du maillage selon Ox				
•	CX(i) N	IX(i) <i>LX(i)</i> <i>NX(i)</i>				-	eur de la zone « i » suivant Ox re de subdivisions				
•	N_ZON	NES_M	AILLAG	E_Y		Nombi	re de zones du maillage selon Oy				
•	LY(j) N	IY(j)									
	0	LY(j) NY(j)					eur de la zone « j » suivant Oy re de subdivisions				
•	N_ZON	NES_DE	ESACTI	/EES		Nombi	re de zones d'éléments à désactiver				
•	l1(k)	l2(k)	J1(k)	J2(k)		Localis	sation des zones désactivées				



		(I1(k); (I2(k);								, (bas gau », (haut di		
			ATERIA	П	Nombr					lu matéria	,	
•	_	_			Nombr		•	ics pro			u	
•	l1(k)	12(k)	J1(k)	J2(k)		E(k)	NU(k)		H(k)	RHO(k)		
		(I1(k); (I2(k);								, (bas gau », (haut di		
	0	E(k) NU(k)					e de You ient de l		r la zone	«k»		
	0					Epaiss		0133011				
	0	RHO(I	k)			Masse	volumiq	ue				
•	N_ZONE_CHARGE_REPARTIE						Nombre de zones pour le chargement réparti					
•	l1(k)	l2(k)	J1(k)	J2(k)		PE(k)		KS(k)				
	0		, J1(k))							, (bas gau		
		(I2(k); PE(k)	, J2(k))				maxima. e répartie			», (haut di	oite)	
	0	KS(k)							us la zon	e		
•	N_ZONE_CHARGE_NOEUD Nombr						e de zones pour le chargement aux nœuds					
•	l1(k)	l2(k)	J1(k)	J2(k)	FZ(k)	Mx(k)	My(k)	Kz(k)	Cx(k)	Cy(k)		
		(I1(k)								, (bas gau	iche)	
		(I2(k); FZ(k)	, J2(k))							ut droite)	du groupe	
	0	Mx(k)					nt autoui			ide riceda	da groupe	•
	0	, ,					nt autoui					
	0	Kz(k) Cx(k)					ır ponctu ır en rota		r nœua r rapport	à (-Ov)		
	0	Cy(k)							r rapport			
•	N_CO	UCHES	_SOL			Nombr	e des co	ouches o	du sol			
•	Zs(i)	Es(i)	NUS(i))								
	0	Zs(i)				Cote d	e la bas	e de la d	couche «	i»		
	0	Es(i)	,						a couche de la co			
	0	NUS(i	,			Coemic	ieni de i	-0155011	ue la co	ucne		
•	N_CH	ARGES	_EXT_S	OL		Nombr	e de cha	arges ex	ktérieure:	s sur le sc	o/	
•	Xr(i)	Yr(i)	Zr(i)	LXr(i)	LYr(i)	Teta(i)		Qr(i)				
	0	Xr(i), Y référe	r(i), Zr(i	j)		Coordo	onnées	de la	charge	dans l	e repère	de
	0	LXr(i),	LYr(i)							longueur		
	0	Teta(i) qr(i))						père de r oposée ι	éférence ıniforme		
•	N_NO	EUDS_I	DECOLL	EES		Nombr	e de zor	nes à dé	coller			
•	l1(k)	l2(k)	J1(k)	J2(k)		Localis	ation de	la zone	à décol	ller		
	0	(I1(k)	, J1(k))			Indice	minimal	de la zo	one « k »	, (bas gau	ıche)	
	0		, J2(k))							», (haut dı		



N_NOEUDS_PLASTIQUES
 Nombre de zones à « plastifier »

 I1(k) I2(k) J1(k) J2(k)
 Localisation de la zone à plastifier
 (I1(k), J1(k))
 (I2(k), J2(k))
 Indice minimal de la zone « k », (bas gauche)
 Indice maximal de la zone « k », (haut droite)

6.2 Fichiers de sortie

Il y a au total cinq fichiers de sortie :

- Fichier Résultats, portant le nom « nomdefichier.resu ».
- Fichier TASSELDO, portant le nom «nomdefichier.tso ».
- Fichier de sauvegarde de la matrice d'influence, portant le nom « nomdefichier.temp01 ».
- « nomdefichier.sci » pour l'exploitation des résultats sous Microsoft Excel[®].
- « nomdefichier.log » pour l'enregistrement du processus de calcul. Il peut être utile dans le cas d'un débogage.

6.2.1 Fichier Résultats

Les résultats générés sont les suivants :

- Un rappel des données du calcul
 - o Options du calcul
 - Caractéristiques des couches
 - Charges extérieures sur le sol
 - Géométrie de la plaque (cadre du travail + zones désactivées)
 - Matériau pour la plaque
 - Décomposition de la plaque
 - o Points de calcul
 - Chargement réparti sur la plaque
 - Chargement aux nœuds
 - Appuis élastiques ponctuels

Les résultats

- Flèche et rotations aux nœuds
- Tassement et réaction du sol aux nœuds
- Moments de flexion et moment de torsion, évalués en quatre points dans chaque élément
- o Efforts tranchants : estimation en un point de chaque élément



6.2.2 Fichier TASSELDO

Ce fichier est destiné à être relu par le module TASSELDO (logiciel Foxta v2). Il s'agit d'une étape facultative.

Ce fichier comporte :

- Définition des couches du sol
- Charges exercées au sol
 - o Charges extérieures sur le sol
 - o Pressions exercées par la plaque en chaque nœud
- Points de calcul (nœuds)

6.2.3 Fichier temporaire de sauvegarde de la matrice d'influence

Ce fichier contient la matrice d'influence du calcul. La reprise de ce fichier (option dans les paramètres généraux, chapitre 3.2.1) permet de lancer un nouveau calcul sans avoir à calculer de nouveau les coefficients d'influence (ce qui permet de gagner du temps).

La reprise de la matrice n'est valable que dans le cas où les coefficients d'influence restent inchangés, c'est-à-dire si :

- Les données de couches sont inchangées.
- La géométrie du maillage est inchangée.

6.2.4 Fichier pour exploitation sous Microsoft Excel®

Ce fichier contient tous les résultats numériques (bruts) destinés à l'interactif TASPLAQ Output vx.x.xls.

On y trouve, dans l'ordre:

NOMBRE_DE_NŒUD_X
 NOMBRE_DE_NOEUD_Y
 NOMBRE_DE_NOEUD_Y
 Nombre de nœuds dans la direction (Oy) (maillage global)

Ensuite pour chaque point de calcul « i » :

•	Xe(i)	Ye(i)	W(i)			Flèche calculée en 9 points par élément
•	Xm(i)	Ym(i)	Mx(i)	My(i)	Mxy(i)	Moments calculés en 4 points par élément
•	Xt(i)	Yt(i)	Tx(i)	Ty(i)		Efforts tranchants calculés en 1 point par élément
•	Xn(i)	Yn(i)	Tass(i)	Ps(i)		Tassement et réaction aux noeuds