

Unhook the socket lever and lift up the load plate. Remove the 1366 protective cover and carefully install your Intel processor making sure to properly align the notches. Close the load plate with light pressure, lower the socket lever back in to its original position. This will need to be done for both CPU sockets.

ソケットのレバーを外し、ロードプレートを持ち上げてください。1366保護カバーを取り外し、慎重にIntelプロセッサを取り付け、ノッチが適切にまっすぐ並んでいることを確認してください。ロードプレートを閉じ、軽く圧力をかけてソケットのレバーを下げ、元の位置に戻してください。両方のCPUソケットに対して行う必要があります。


Débranchez le levier et tirez-le en direction opposée du socket. Enlevez le couvercle protectif 1366 du socket en le retirant tout droit. Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket. Baissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU et raccrochez le levier dans sa position originale avec précaution. Doit être fait pour les deux sockets.

Desenganche el seguro de la palanca y levante la placa. Quite la tapa protectora de 1366 y con cuidado instale el procesador de Intel estando seguro de alinear correctamente las muescas del socket con el CPU.

Entriegeln Sie den Hebel am CPU-Sockel und ziehen Sie ihn nach hinten um die Haltevorrichtung aufzuklappen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel und legen Sie vorsichtig Ihre CPU in den Sockel. Achten Sie hierbei darauf, dass die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels übereinstimmen. Klappen Sie die Haltevorrichtung auf die CPU herunter und bringen Sie den Hebel in die ursprüngliche Position. Verriegeln Sie den Hebel. Dies muss erfolgen für beide CPU-Socket.

將固定扳手往外推出後，掀起處理器的安全上蓋，移除1366保護蓋，並小心將您的Intel處理器放入腳座內，同時請注意對齊腳座邊緣的不對稱斜角，輕輕關起安全上蓋，將固定扳手朝原方向壓回，依照以上步驟安裝兩個CPU。

將腳座拉杆往外推出後，掀起處理器的蓋板，移除1366保護蓋，並小心的將您的Intel處理器放入腳座內，同時也請注意對齊腳座邊緣的不對稱斜角，輕輕關起蓋板，將腳座拉杆朝原方向壓回，依照以上步驟安裝兩個GPU。



Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of both processors. Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗り、プロセッサの放熱板とファンを設置します。


Appliquez une petite (taille d'un pois) goutte de pâte thermique sur le milieu de chacun des processeurs. Installez le refroidisseur et le ventilateur de votre processeur.

Aplicue una pequeña gota de tamaño de una arveja de pasta térmica en el medio de los dos procesadores. Instale el disipador de calor del procesador.

Aplicue uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio dos dois processadores. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, etwa erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte beider Prozessoren auf. Installieren Sie die Kühlkörper und Lüfter für die Prozessoren.

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。
請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。



Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.

ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.


Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.

Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.

請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。

請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。



Note: 6-pin connector required for multi-GPU.

メモ: マルチGPUには6ピンコネクタが必要が必要です。

Note: Un conector de 6-pines es necesario para utilizar multi-GPU.


Nota: Um conector de 6-pines necessário para multi-GPU.

Observação: conector de 6 pines necessário para multi-GPU.

Beachten Sie: Ein 6-Pin-Anschluss ist erforderlich für Multi-GPU-Betrieb.

注意: 在多GPU環境下需使用6pin連接線。

注意: 在多GPU環境下需使用6pin連接線。



Insert your graphics card into the PCI-E 2.0 slot.

Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

挿入グラフィックスカードをPCI-E 2.0スロット。

モニターをグラフィックスカードの出力コネクタに接続します。

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0. Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 2.0. Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.

Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E 2.0.


Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0-Steckplatz.

Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

將您的顯示卡安裝於PCI-E 2.0插槽，將顯示器接上顯示卡的輸出接口。

將您的顯示卡安裝於PCI-E 2.0插槽，將顯示器接上顯示卡的輸出接口。



Connect from power supply

電源に接続します

Branchez l'alimentation

Conectando la Fuente de Poder

Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação

Anschluss vom Netzteil

另一端連接電源供應器

另一端連接電源供應器

Connect from power supply

電源に接続します

Branchez l'alimentation

Conectando la Fuente de Poder

Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação

Anschluss vom Netzteil

另一端連接電源供應器

另一端連接電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphic card's power requirements.

電源コネクターのプラグをグラフィックスカードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックスカードの電力要件によって異なります。

Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.


Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.

Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬盤機上電源連接線，電源連接線的類型將取決於硬盤機和顯示卡的接頭類型。

請將顯示卡和硬盤機上電源接口，電源連接線的類型必須與硬盤和顯示卡的接口類型一致。



Press the onboard Clear CMOS button

搭載のクリア CMOS ボタンを押します

Effectuer un Clear CMOS

Presione el botón de borrar el CMOS (onboard Clear CMOS)

Pressione o botão onboard de Limpar CMOS

Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter

按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕

按主板上清除CMOS按鈕

Press the red Power Button

赤い電源ボタンを押します

Appuyez sur le bouton rouge


Presione el botón rojo de Power (Encendido)

Pressione o botão vermelho de energia


Drücken Sie auf den roten Power-Schalter.

按一下紅色電源按鈕

按紅色電源開關按鈕



To access the mounting hole below the cooler, you must remove the 4 screws on the cooler faceplate. Once mounted screw the top cover back on.



Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side), at least one DIMM in each bank of slots.

DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。スロットの各バンクに少なくとも1つのDIMMが必要です。

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté), au moins un DIMM pour chaque banc de slots.


Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado), por lo menos un DIMM en cada banco de las ranuras.

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado), pelo menos uma DIMM em cada grupo de slots.

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite), mindestens einen Riegel in jede Speicherbank.

將記憶體模組安裝於適當的記憶體槽(請參考背面)，並於各記憶體槽安裝一個以上的記憶體模組。

將內存模塊安裝到適當的內存模塊槽(請參考背面)，並于各內存模塊區安裝一個以上的內存模塊。



Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and both 8-Pin CPU Power Connectors to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 6-Pin CPU Power Connectors as well.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの6-Pinを設置することが推奨されます。

Assurez-vous que le bouton d'allumage de votre alimentation soit sur OFF (Eteint), puis connectez votre connecteur d'alimentation 24-pin ATX ainsi que les deux connecteurs d'alimentation 8-pin du processeur à la carte mère. Optionnel: pour l'overclocking, il est également recommandé d'installer deux connecteurs d'alimentation processeur 6 pin.

Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continúe conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los dos de 8-pines de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overlocking, se recomienda instalar dos conectores 6-pin de alimentación del CPU también.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pinos e os dois conectores de energia da CPU de 8 pinos à placa-mãe. Opcional: para overlocking, recomenda-se a instalação de mais dois conectores de energia da CPU de 6 pinos.


Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie nun den 24-Pin-ATX-Stromanschluss und beide 8-Pin-CPU-Stromanschlüsse mit Ihrer Hauptplatine. Optional: Zum Übertakten sollten zusätzlich zwei 6-Pin-CPU-Stromanschlüsse eingesteckt werden.

請先確認您的電源供應器的電源開關已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主機板上。

請先確認您的電源供應器的電源開關已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主機板上。

選擇性安裝：如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。

選擇性安裝：如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。



SATA Connection (SATA接続 • Connexion SATA • SATA Conexión • Conexão SATA • SATA Anschluss • SATA接続 • SATA连接器)

Connect one hard disk drive to either one of the SATA Connectors or to the IDE Port depending on the hard disk drive connection type.

1つのハードディスクを、ハードディスクドライブの接続タイプに応じて、SATAコネクタまたはIDEコネクタのどちらか1つに接続してください。

Connectez un disque dur à des connecteurs SATA ou le connecteur IDE dépendant du type de disque dur.

Conecte un disco duro a uno de los puertos SATA o al puerto IDE, dependiendo del tipo de conexión que traiga su disco duro.

Conecte una unidade de disco rígido a um dos conectores SATA ou ao conector IDE, dependendo do tipo de conexão da unidade de disco rígido.

Verbinden Sie Ihre Festplatte mit einem der zahlreichen SATA-Anschlüsse oder dem IDE-Anschluss, abhängig vom verwendeten Festplattentyp.

依照硬盤接頭類型，將硬盤連接到任一SATA接口或是IDE接口。

依照硬盤接口類型，將硬盤連接到任一SATA接口或是IDE接口。

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切掉電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕，

再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS/POST程序。

切掉電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕，

再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS/POST程序。

