



Obrigado pela compra deste computador ATV para motociclos. Este manual foi concebido especificamente para a série ACE-3XXX-XX de computadores ATV para motociclos. O ACE-3100/3150 não tem quaisquer indicadores LED extra. A série ACE-37XX/38XX tem 4-8 indicadores LED. Modelos diferentes têm indicadores LED diferentes; o indicador de combustível é opcional, mas todas as outras funções são iguais. A fotografia pode apresentar um conjunto diferente de indicadores LED daquele do seu computador; a fotografia serve apenas como referência.

DESCRIÇÕES DO PAINEL

- | | |
|--|--|
| 1. Escala do Taquímetro | 5. Botão RESET |
| 2. Taquímetro de Barras | 6. Botão MODE |
| 3. 1ª linha: Velocímetro | 7. Barra do Indicador de Combustível (opção) |
| 4. Mostrador da 2ª linha: Outras funções | 8. Símbolos dos Indicadores LED |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Indicador de direcção esquerda/Verde | | Óleo do motor/Vermelho |
| | Máximos/Azul | | Ponto morto/Verde |
| | Indicador de direcção direita/Verde | | Marcha atrás/Vermelho |
| | Aviso de perigo/Vermelho | | Marcha à frente/Verde |
| | Marcha de estacionamento/Verde | | Temperatura do refrigerante do motor/Vermelho |
| | Indicador de direcção esquerda/Verde | | Luz traseira de nevoeiro/Âmbar |
| | Luz intermitente de reboque/Verde | | O motor não está a trabalhar/Vermelho |

FUNCIONALIDADES

- Inclui taquímetros analógico e digital, velocímetro, contador de percursos 1 e 2, conta-quilómetros, relógio, indicador de velocidade média, indicador de velocidade máxima, indicador de tempo de percurso e indicador de tempo total de percurso.
- 4-8 LEDs incorporados no computador para indicadores de funções diferentes.
- O LCD tem 2 linhas digitais e um mostrador com um taquímetro analógico com gráficos de barras, com retro-iluminação com LEDs azuis.
- Os valores do conta-quilómetros e do indicador de tempo total de percurso mantêm-se armazenados na memória, até quando o computador estiver desligado.
- O computador apresenta sempre o relógio, mesmo que todas as outras funções estejam desligadas.
- Ajuste de perímetro dos pneus, adequado para todos os tipos de pneus: gama de ajuste de 1 - 3999 mm.
- Disponibilidade opção de sistema Métrico/Britânico.
- Concepção à prova de água e conformidade com a marca E.

ESPECIFICAÇÕES

| FUNÇÕES | Símbolo | ESPECIFICAÇÕES | INCREMENTOS | PRECISÃO |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Taquímetro de Barras | | 500-11.000 rpm | 500 rpm | |
| Taquímetro Digital | RPM | 100-19.900 rpm | 100 rpm | |
| Indicador de Aviso de Excesso de RPM | RPM | 100-19.900 rpm | 100 rpm | |
| Máximo do Taquímetro | MAX RPM | 100-19.900 rpm | 100 rpm | |
| Velocímetro | | 2,3-300,0 km/h (187,5 mi/h) | 0,1 km/h ou mi/h | ±1% ou ±0,1 km/h ou mi/h |
| Indicador de Velocidade Máxima | MAX | 2,3-300,0 km/h (187,5 mi/h) | 0,1 km/h ou mi/h | ±1% ou ±0,1 km/h ou mi/h |
| Indicador de Velocidade Média | AVG | 2,3-300,0 km/h (187,5 mi/h) | 0,1 km/h ou mi/h | ±1% ou ±0,1 km/h ou mi/h |
| Contador de Percursos 1 e 2 | TRIP 1&2 | 0,00-999,9 km ou 0,00-624,9 milhas | 0,01 km ou milhas | ±0,1% |
| Conta-quilómetros | ODO | 0,0 - 999999 km/0,0- 624999 milhas | 0,1 km ou milhas | ± 0,1% |
| Tempo de Percurso | RT | 0:00'00"-99:59' 59" | 1 segundo | ± 50PPM |
| Tempo Total | TT | 0:00'- 9999:59' | 1 minuto | ± 50PPM |
| Relógio | | 0:00'00"-99:59' 59" | 1 segundo /1 minuto | ± 50PPM |

Alimentação Eléctrica: 12 V CC.

Sensor de Velocidade: sensor magnético sem contacto.

Entrada do Taquímetro: sinal do CDI ou da bobina de ignição.


Ajuste do Perímetro dos Pneus: 1 - 3999 mm (incrementos de 1 mm)

Temperatura de Funcionamento: -10 - +80 C/14 - 176 °F (estrutura interior)

Temperatura de Armazenamento: -25 - +85 C/-13 - 185 °F (estrutura interior)


Resistência do Sensor de Combustível: 100 Ω (apenas nos modelos com indicador de combustível)

PEÇAS




Sensor de Velocidade e Montagem do Íman:
Atenção•

1. Alinhe o centro do íman com a linha de marcação do sensor ou com a extremidade do sensor.
2. As instalações com o sensor paralelo à direcção das vibrações proporcionam uma maior redução das vibrações.
3. Certifique-se de que a folga entre o íman e o sensor não é superior a 8 mm.



Montagem do Sensor de RPM

Entrada de RPM
CDI ou bobina de ignição



1. A intensidade do sinal da bobina de ignição depende do número de rotações.
2. 2-5 rotações da bobina de ignição; quanto mais fraco for o sinal, mais rotações serão necessárias e, inversamente, quanto mais forte for o sinal, menos rotações serão necessárias.

FUNÇÕES

BARRAS DE RPM: Taquímetro com Gráfico de Barras

1. O taquímetro com gráfico de barras é sempre apresentado no gráfico de barras.
2. Cada barra indica 500 RPM.
3. Apresenta o taquímetro com gráfico de barras até 11.000 RPM.

RPM: Taquímetro Digital

1. É apresentado RPM na 2ª linha.
2. Apresenta o taquímetro digital até 19.900 RPM.
3. O sinal do taquímetro pode ser recebido do CDI ou da bobina de ignição.

Indicador de Aviso de Excesso de RPM

1. A função permite ajustar um indicador de aviso de excesso de RPM.
2. O taquímetro com gráfico de barras piscará quando for alcançado o valor ajustado de RPM e deixará de piscar quando for efectuada uma mudança na caixa de velocidades.

MAX RPM: Máximo do Taquímetro

1. É apresentado MAX RPM na 2ª linha.
2. Apresenta o máximo do taquímetro após a última operação de Reset (inicialização).

SPD: Velocímetro

1. A indicação do velocímetro é apresentada na 1ª linha do ecrã
2. Apresenta a velocidade até 300,0 km/h ou 187,5 mi/h.

MAX: Indicador de Velocidade Máxima

1. É apresentado MAX na 1ª linha.
2. Apresenta a velocidade máxima alcançada após a última operação de Reset.

AVG: Indicador de Velocidade Média

1. É apresentado AVG na 1ª linha.
2. Apresenta a velocidade média calculada após a última operação de Reset.

TRIP: Contador de Percursos

1. A função TRIP acumula a distância percorrida a partir da última operação de RESET, quando o ATV estiver em funcionamento.
2. A indicação é apresentada na 2ª linha do ecrã.

ODO: Conta-quilómetros

1. O ODO apresenta a distância total percorrida acumulada, durante o funcionamento do ATV.
2. Os dados do ODO mantêm-se armazenados na memória, até quando o computador estiver desligado.

RT: Tempo de Percurso

1. Calcula o tempo total de funcionamento a partir da última operação de RESET.
2. A contagem é iniciada automaticamente com o movimento.

TT: Tempo Total de Percurso

1. Calcula o tempo total de funcionamento a partir do momento de instalação do computador.
2. A contagem é iniciada automaticamente com o movimento.
3. Os dados do TT mantêm-se armazenados na memória, até quando o computador estiver desligado.

Relógio com 12/24 Horas

Apresenta a hora actual no formato de 12 ou 24 horas.


Indicador de Combustível (apenas nos modelos com esta função)

Existem 7 barras para indicar o nível de combustível. A última barra pisca para indicar um nível baixo de combustível.

OPERAÇÕES COM BOTÕES

BOTÃO MODE

1. Prima o botão MODE para seleccionar cada uma das funções, numa sequência cíclica, passando de um ecrã de função para outro, quando o sensor de velocidade não detectar nenhum sinal de entrada.




2. Prima o botão MODE para seleccionar funções parciais, numa sequência cíclica, passando de um ecrã de função para outro, quando o sensor de velocidade detectar um sinal de entrada.

BOTÃO RESET

1. Prima o botão MODE para seleccionar o ecrã desejado, e em seguida prima o botão RESET durante 2 segundos para inicializar individualmente com zero os dados armazenados de TRIP 2, MAX do velocímetro e MAX RPM.

2. Os dados de TRIP 1, AVG e RT podem ser inicializados simultaneamente. Os dados de ODO, relógio e TT não podem ser inicializados.



INDICADOR DE AVISO DE EXCESSO DE RPM

1. Prima o botão MODE para seleccionar o ecrã RPM; acelere até que apareça o valor desejado de aviso de excesso de RPM.

2. Prima o botão RESET para confirmar e definir o valor de aviso de excesso de RPM.

3. O taquímetro com gráfico de barras e um LED piscarão para advertir que foi alcançado o valor de aviso de excesso de RPM.

4. Para reajustar o valor de aviso de excesso de RPM siga as instruções apresentadas nos pontos 1 e 2.

TABELA DE PERÍMETRO DOS PNEUS

1. A tabela abaixo apresenta valores calculados com a fórmula seguinte: Diâmetro do Pneu (polegadas) x 25,4 (mm/polegadas) x 3,1416 = perímetro do pneu (em mm).

2. Identifique o tamanho do pneu para o computador ATV para motociclos, quando necessitar de mudar o tamanho dos pneus e introduza o número correspondente apresentado na tabela seguinte.

| Tamanho de Pneu | Perímetro (mm) | Tamanho de Pneu | Perímetro (mm) | Tamanho de Pneu | Perímetro (mm) |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 polegadas | 1197mm | 19 polegadas | 1516mm | 23 polegadas | 1835mm |
| 16 polegadas | 1277mm | 20 polegadas | 1596mm | 24 polegadas | 1915mm |
| 17 polegadas | 1357mm | 21 polegadas | 1676mm | 25 polegadas | 1995mm |
| 18 polegadas | 1436mm | 22 polegadas | 1756mm | 26 polegadas | 2075mm |

Definições de Unidades e de Perímetro

- As operações de ajuste incluem o formato do relógio com 12 ou 24 horas, o indicador de aviso de excesso de RPM, o número de rotações do motor por sinal, o perímetro dos pneus, as unidades, a unidade de temperatura e o aviso de excesso de temperatura. Os ajustes devem ser efectuados passo a passo. O computador seleccionará automaticamente o ecrã principal se não for premido nenhum botão durante 75 segundos em qualquer ecrã de definição.
- Prima os botões MODE e RESET para seleccionar o ecrã de definição. Nos ecrãs de definição, prima o botão RESET para incrementar em 1 o dígito que estiver a piscar ou para converter unidades; prima o botão MODE para confirmar a definição do dígito e seleccionar o dígito ou o ecrã de definição seguinte. Prima o botão MODE durante 2 segundos para terminar a definição de qualquer valor e seleccionar o ecrã principal.
- Serão apresentados os símbolos "12" ou "24H" e "XX:XX-XX", e "AM/PM" no caso de seleccionar 12H. Prima os botões segundo as instruções apresentadas no ponto 2 para terminar a definição do relógio e seleccionar a definição do indicador de aviso de excesso de RPM.
- Será apresentado "RPM rXXX00". Prima os botões segundo as instruções apresentadas no ponto 2 para terminar a definição do indicador de aviso de excesso de RPM e seleccionar o ecrã de definição do número de rotações do motor por sinal.
- Será apresentado "SPC-X.X RPM"; o valor predefinido é 1.0; estão disponíveis 4 opções: 1.0, 2.0, 3.0 e 0.5. Os valores definem o número de rotações do motor por sinal. Por exemplo, o valor 2.0 define que após 2,0 rotações do motor é emitido um sinal.
- Prima o botão RESET para seleccionar os 4 valores, numa sequência cíclica. Prima o botão MODE para confirmar a definição e seleccionar o ecrã de definição de perímetro dos pneus.
- No valor "cXXXX", "c" significa perímetro, seguindo-se 4 dígitos predefinidos; o dígito que estiver a piscar é o dígito que pode ser ajustado nesse momento. Prima os botões segundo as instruções apresentadas no ponto 2 para terminar a definição do perímetro dos pneus e seleccionar o ecrã de definição de unidades.
- Será apresentado o valor "KM/H" ou "MPH"; cada vez que for premido o botão RESET as unidades serão convertidas; prima o botão MODE para confirmar a definição de unidades e seleccionar o ecrã principal..

