

# O VISOR DE OPERAÇÃO GS820

O GS820 apresenta informação detalhada no visor de cristais líquidos (LCD); o estado de rádio, alarmes e avisos é também comunicado pela campainha do visor.

A porta USB é utilizada para fazer o download de dados a partir do datalogger ou para transferir gráficos de capacidade utilizando um dispositivo de armazenamento em massa USB (chave USB).



# Teclado



### Ignorar / Sair

Cancelar bloqueio para fins de emergência\*. O alarme permanece silencioso até ao alarme seguinte; o bloqueio é engatado assim que o botão for libertado. / Sair do menu.



#### **Anterior**

Passar à página/dígito anterior.



#### Menu / Enter

Aceder aos menus do sistema, consulte a secção Menu do Sistema. / Entrar no menu, confirmar alterações às definições do sistema.



## Seguinte

Passar à página/dígito seguinte.



### Para baixo

Modificar valores numéricos e percorrer uma lista de opções.



#### Para cima

Modificar valores numéricos e percorrer para cima uma lista de opções.

\* Aplica-se apenas se o GS820 tiver sido correctamente instalado para controlar a função de bloqueio da grua.

# **Luzes Indicadoras**

### Luz de estado (verde)

A luz de estado permanece acesa quando o GS820 possui uma ligação de comunicação rádio fiável com todos os sensores programados.

#### Luz avisadora (amarela)

A luz avisadora fica intermitente quando;

- a comunicação com um sensor não é estabelecida ("NoRx" aparece no LCD);
- 2. um limiar de aviso foi atingido (normalmente, 90% do limite máximo);
- 3. um alarme é ignorado;
- a vida útil da bateria do sensor desce abaixo dos 10%. Normalmente, restam várias semanas de vida útil da bateria a partir do momento em que a mensagem de bateria fraca aparece pela primeira vez.

Uma mensagem de aviso é também gerada no LCD.

#### Luz de alarme (vermelho)

A luz de alarme fica intermitente quando um limite do sensor é atingido (100% e mais). Uma mensagem de alarme é também gerada no LCD.



AVISO! Leia e compreenda atentamente este manual e o Manual de Utilização e Instalação do GS820 antes de prosseguir.



IMPORTANTE! Consulte o "GS820 Visor e Sensores da Série GS - Manual de Utilização e Instalação" para informação completa sobre a instalação, operação, manutenção, certificação e garantia.



# Resolução de problemas

#### Visor Desactivado

- 1. Verifique a ligação entre os fios do cabo amarelo e a alimentação de energia da grua
- Verifique a bateria da grua, o fusível e o interruptor acessório.
- 3. Desligue cuidadosamente o cabo amarelo da unidade do visor e volte a ligá-lo.

#### Visor em Alarme

- 1. Identifique o sensor em alarme. Coloque o sensor num estado seguro (prima *Ignorar* se necessário).
- Verifique se os limites, as partes de linha e a tara estão correctamente ajustados.
- 3. Verifique todas as baterias do sensor: consulte a secção de resolução de problemas *Diagnóstico da Bateria*.
- 4. Verifique se a luz vermelha no sensor está intermitente (liberte o cabo de um anti-dois blocos, altere a carga num sensor de carga, altere o ângulo de um sensor de ângulo, altere o comprimento do braço de um sensor de comprimento).
- 5. Verifique a comunicação rádio: consulte a secção de resolução de problemas *Comunicação rádio*.

#### Avaria do Sensor

- 1. Verifique as baterias do sensor: consulte a secção de resolução de problemas *Diagnóstico da Bateria*.
- Verifique se a luz vermelha no sensor está intermitente (liberte o cabo de um anti-dois blocos, altere a carga num sensor de carga, altere o ângulo de um sensor de ângulo, altere o comprimento do braço de um sensor de comprimento).
- 3. Verifique a comunicação rádio: consulte a secção de resolução de problemas *Comunicação rádio*.

#### Diagnóstico da Bateria

Vá para o menu **5A) Sensores do Sistema**. Seleccione um sensor e prima **Enter** para verificar o estado do sensor.

 "BATERIA: 50%": resta 50% da vida útil da bateria (normalmente, vários meses).

- "IMPOSSÍVEL ALCANÇAR SENSOR REMOTO": comunicação ainda não estabelecida. Verifique se a ID de rádio corresponde ao sensor instalado.
- O estado da bateria é normalmente conhecido dentro de 2 minutos. Quando resta 10% ou menos da vida útil da bateria, em qualquer sensor, será gerada uma mensagem (a luz de alerta Info fica intermitente). Siga o procedimento de diagnóstico da bateria para identificar o sensor. As baterias não precisam de ser substituídas antes de a mensagem BATERIA FRACA ser gerada. Normalmente, restam vários dias, ou semanas, de operação desde o momento em que aparece a mensagem BATERIA FRACA. Pode ser utilizada uma nova bateria alcalina ou de lítio de célula 'D' de alta qualidade.

## Comunicação rádio

- Verifique se as antenas possuem uma linha de visão directa e desimpedida entre si.
- Verifique se as antenas não apontam directamente umas para as outras, ou directamente nas direcções opostas.
- Verifique se as antenas n\u00e3o est\u00e3o em contacto com outro metal al\u00e9m do pr\u00f3prio sensor.
- 4. Verifique se a antena está danificada.
- 5. Vá para o menu *5A) Sensores do Sistema*. Seleccione um sensor e prima *Enter* para verificar o estado do sensor. Prima *Sair* para seleccionar outro sensor.
- "Potência de RF recebida: 85%" significa que a recepção de rádio é de 85%.

#### Avaria do Bloqueio

- 1. Verifique as ligações do(s) fio(s) do bloqueio (branco, verde, cor-de-laranja, azul).
- 2. Verifique as ligações de bobina do bloqueio.
- 3. Verifique a instalação de relé para os sistemas de bloqueio que retirem mais do que um ampere do fio branco.
- 4. Desligue cuidadosamente o cabo amarelo da unidade do visor e volte a ligá-lo.

# Delineamento do Menu do GS820

