

Ficha Técnica do Produto

Canusa E Primer

Epóxi de Cura Forçada para Proteção Anticorrosiva Superior em Sistemas de Tripla Camada

Descrição: O Canusa E Primer é um epóxi 100% sólidos (sem solvente)

especialmente formulado.

UtilizaçõesComo primer de sistemas de tripla camada para uma proteçãoRecomendadas:anticorrosiva superior de juntas de campo soldadas. A utilização

do método aprovado pela Canusa de cura forçada do E Primer sobre a superfície de aço, permite que o aplicador "pré-inspecione" a junta antes de aplicar a manta. Este fato proporciona a segurança de que o tubo esteja totalmente protegido e que este não ficará exposto aos contaminantes corrosivos durante os estágios de alinhamento e contração da

manta.

Cor: Preta
Sólidos por Volume: 100%
Sólidos por Peso: 100%

Rendimento Típico:

Gravidade Específica:

Taxa de Mistura: (por volume) 4 partes de base para 1 parte de agente de cura

(por peso) 6,1 partes de base para 1 parte de agente de cura 20 m²/US Gal (215 ft²/US Gal) ou 5,3 m²/litro (57 ft²/litro)

Este rendimento é baseado em espessura de 6 mils (150 micra)

e assumindo-se um fator de perda de 20%. E Primer Base 1,58 +/- 0,03 (ASTM D 1475)

E Primer Cure 1,06 +/- 0,02 (ASTM D 1475)

Viscosidade: E Primer Base 43.000 +/- 12.000 cps @ 40°C

(ASTM D 2196 Brookfield RVT @ 10 rpm)
E Primer Cure 30 +/- 3 segundos
(ASTM D 1200 Copo Ford # 4 @ 25°C)

Espessura Típica: 4 - 6 mils (100 - 150 μm)

Número de Demãos: Uma

Pot Life: 20 minutos @ 23°C (73°F)

Vida Útil: 2 anos @ 23°C, desde que não incidam raios solares

diretamente sobre a embalagem. A vida útil será menor em

temperaturas maiores.

Ponto de Fulgor: E Primer Base 93°C (200°F) E Primer Cure 92°C (198°F)

explosões.

Diluição: Não diluir

Temp. Mín. para Cura: 10°C (50°F) **Segurança:** Manusear co

Manusear com cuidado. Antes e durante o uso, observar todos os procedimentos de segurança descritos nas embalagens, consultar a Ficha de Segurança (MSDS) da Canusa e seguir todas as regulamentações locais ou federais. Agressivo e até fatal se ingerido. Procure assistência médica imediatamente no caso de ingestão. Evitar a inalação de possíveis vapores de solventes ou dos odores da tinta, assim como o contato da tinta com a pele e com os olhos. Somente aplicar em áreas bem ventiladas e assegurar que uma ventilação forçada exista quando estiver aplicando a tinta em espaços confinados ou quando o ar estiver estagnado. Sempre tome as devidas precauções de prevenção contra os riscos de incêndio e

Aplicações











Configurações











Faixa de Temperaturas














A tabela de seleção de produtos mostrada abaixo foi elaborada com a intenção de funcionar como um guia para produtos padronizados. Consulte seu representante Canusa para projetos específicos ou aplicações exclusivas.

Aplicação


- 1) Preparar a superfície do tubo como recomendado no Guia de Instalação específico do produto.
- 2) Seguir as instruções de misturação que estão contidas nas embalagens do epóxi.

Epóxi BP











- Com a mão vestindo luvas, derrame a mistura sobre o tubo...
- ... e comece a espalhar o primer epóxi (com uma espessura uniforme) circunferencialmente em torno da superfície do tubo através de uma esponja de aplicação.
- Utilize um medidor de espessura de filme úmido para assegurar que uma espessura correta e uniforme esteja sendo obtida em toda a superfície em torno do tubo.

Canusa E Primer

Utilização do Epóxi (300 mm / 12" de cutback e 0,006" de espessura)						
Diâmetro Ext. da Tubulação		Volume Necessário (ml)		Juntas por		
mm	in	Base	Agente de Cura	US Gal de Base ¹	170mL Kit²	
115	41/2	16	4	195	8	
170	5%6	24	6	130	51/4	
230	5%8	32	8	97	4	
280	10¾	40	10	78	31/4	
315	12¾	44	11	70	3	
355	14	52	13	69	21/2	
400	16	56	14	60	21/4	
450	18	64	16	55	2	
500	20	72	18	43	1¾	
610	24	88	22	35	11/2	
760	30	108	27	28	11/4	
915	36	132	33	23	1	
1060	42	152	38	20	3/4	
1220	48	172	43	18	3/4	
1420	56	200	50	15%		
1520	60	216	54	141/2		

Epóxi necessário para 300 mm / 12'' de cutback. Para outros tamanhos de cutback, dividir por 12 e multiplicar pelo novo cutback em polegadas.

Exemplo: Cutback de 200 mm (8") e diâmetro de 610 mm

base: 88 ml x $\frac{8}{12}$ = 60 ml base 22 ml x $\frac{8}{12}$ = 15 ml cure

- ¹ Razão de mistura de base para cure é de 1:4. Assim, para 1 galão americano de Base, será necessário 0,25 galão americano de Cure.
 ² Devido a limitação de pot life, torna-se quase impraticável o revestimento de múltiplas juntas com um mesmo kit de epóxi.

Como Fazer seu Pedido:				
Unidade BP de Epóxi:	Os kits BP incluem quantidades pré-medidas de E Primer Base e E Primer Cure em um sachê. Acessórios de aplicação (luvas e esponja de aplicação) devem ser comprados em separado.			
Kit BP de Epóxi:	Os kits BP incluem quantidades pré-medidas de E Primer Base e E Primer Cure em um sachê, um par de luvas de látex e uma esponja de aplicação.			
Epóxi em Galões:	O epóxi também está disponível em galões americanos. A razão de mistura por volume de Base para Cure é de 4:1.			
Acessórios avulsos:	Acessórios (como kits de acessórios de aplicação, bombas para efetuar a misturação, etc.) também estão disponíveis para facilitar a misturação e preparação em campo.			

	Designação do Produto³	Conteúdo das Embalagens*		
Unidades	Unidade E Primer BP 170 ml	136 ml de E Primer Base, 34 ml de E Primer Cure		
Kits	Kit E Primer CB 170 ml	136 ml de E Primer Base, 34 ml de E Primer Cure, luvas de látex, esponja de aplicação, hastes de misturação.		
٥	E Primer Base 1 US Gal	1 US Gal (3,79 l) de E Primer Base		
E	E Primer Base 5 US Gal	5 US Gal (18,9 I) de E Primer Base		
oxi e	E Primer Cure 1/4 US Gal	1/4 US Gal (0,95 I) de E Primer Cure		
Epé	E Primer Cure 1 US Gal	1 US Gal (3,79 l) de E Primer Cure		
	Primer Aplic. Unidades BP para Diâmetros Pequenos	100 esponjas de aplicação, 2 pares de luvas de látex		
	Primer Aplic. Unidades BP para Diâmetros Grandes	200 esponjas de aplicação, 4 pares de luvas de látex		
rios	Primer Aplic. Acessórios (Bulk) Diâmetros Pequenos	100 copos com 373 g, 100 copos com 125 g, 100 esponjas de aplicação, 2 pares de luvas de látex, 100 hastes de misturação		
ssó	Primer Aplic. Acessórios (Bulk) Diâmetros Grandes	100 copos com 809 g, 100 copos com 373 g, 200 esponjas de aplicação, 4 pares de luvas de látex, 100 hastes de misturação		
Ace	Bomba para Epóxi 5 US Gal	Bomba desenvolvida para containers de 5 gal de E Primer Base		

- 3 São considerados diâmetros pequenos os que podem ser revestidos por um único aplicador. Como regra geral, apenas um instalador é necessário para juntas de até 18" (450 mm) de diâmetro.
- * As luvas de látex associadas com os acessórios (Bulk) são reforçadas e podem ser utilizadas em mais de uma junta.
- ** Para projetos maiores, quantidades adequadas pré-medidas de epóxi (outras que não a quantidade padrão de 170 ml) em função das juntas poderão ser consideradas.



www.canusacps.com

Canada

Tel: +1 (416) 743-7111 Fax: +1 (416) 743-5927

U.S.A./Latin America

Europe/Middle East

Asia/Pacific

Tel: +1 (281) 367-8866 Fax: +1 (281) 367-4304

Tel: +44 (1293) 541254 Fax: +44 (1293) 541777

Tel: +65-6732-2355 Fax: +65-6732-9073

A Canusa garante a conformidade do produto à sua descrição química e física e que este é apropriado para o uso descrito neste manual de instalação, quando utilizado em conformidade com as instruções escritas pela Canusa. Considerando que vários parâmetros de instalação estão fora de nosso controle, o usuário deve determinar a adequação do produto ao uso pretendido, e assumir todos os riscos e obrigações relativas a este fato. As responsabilidades da Canusa estão reportadas nos termos gerais e condições de venda. A Canusa não faz nenhuma outra garantia implicita ou explícita. Todas as informações que constam deste manual de instalação devem ser utilizados como guia, e podem ser modificados sem aviso prévio. Este manual de instalação substituit todos os manuais de instalação anteriores deste produto.



PDS-EPrimer-rev010P



