


Manual de Instruções Controladores e Indicadores Digitais ICD/ID

Rev. 01


1. Funções para Operação

CH - CHAVE AJ - AJUSTE



2. Operação

- 2.1 Para ajustar o valor de RL1, pressione e segure a chave CHRL1 com a mão esquerda e com a mão direita gire o AJRL1 até o valor desejado e solte.
- 2.2 Para ajustar o valor de RL2, proceda como no item 2.1
- 2.3 Importante: No caso de instrumentos com 3º relé, proceda conforme item 2.1, porém com o instrumento aberto (conf. fig. 2).




Importante

São duas as versões de controle.

Independente (cód. BA e CA): O valor de RL2 é ajustado em toda a escala do instrumento. Dependente ou Interligado: o valor de RL2 é ajustado na faixa de -98 a +98 unidades em relação ao RL1 ou -9,8 a +9,8 para escala decimal.

3. Funções dos Ajustes (sob o Frontral)

ID 04-A E ICD 04-



Legenda

S = Span da leitura

Z = Zero da leitura

SRL1 = span relé de controle

ZRL1 = zero relé de controle

SRL2 = span relé de alarme

7RL2 = zero relé de alarme

XPRL1 = Ação ON/OFF

XPRL2 = 0N/0FF

AJ = Ajuste da Fonte

ID 02-B



NULTY.

Todos os ajustes só deverão ser atuados por técnicos qualificados e com auxílio de calibrador de qualidade.

4. Orientações



Para tirar frontal IDO4A e ICDO4A

Aperte a trava e remova a tampa de baixo para cima.

Encaixe (A)



Para colocar frontral

Encaixe a tampa na parte superior e abaixe-a dando uma pequena pressionada na parte inferior. Encaixe (A) e Pressione (B)

Encaixe (B)



Para sacar placas de leitura e controle

Retire o frontal e com o auxílio de uma chave de fenda. encaixe-a na(s) janela(s) e pressione-a(s) para fora conforme as figuras.

l eitura





Controle



Com a própria mão, forçar o frontral para frente para soltar a moldura e inclinando o frontal para baixo solte o acrílico.

ID 02-B

5. Identificação


Todos os instrumentos são identificados com o código, tipo de sensor, escala e numeração de série a qual está localizada entre a borneira.

Cite sempre o código e o número de série para obter informações técnicas.


6. Exatidão da Leitura

CÓDIGO	SENSOR	TIP0	ESCALAS °C	RESOLUÇÃO ℃	EXATIDÃO % (FS)
1	Cr - Al	K	0 a 1300 °C	1	0,15±1°C
2	Fe - Co	J	0 a 800 °C		0,15±1°C
3	PtRh 10% - Pt	S	50 a 1600 °C		0,30±1°C
4	PtRh 13% - Pt	R	50 a 1600 °C		0,30±1°C
5	PtRh30%-Pt-Rh6%	В	800 a 1800 °C		0,30±1°C
6	Cu - Co	T	SOB CONSULTA		
7	Cr - Co	E			
8	TR	PT100	-50 a 199,0	0,1	0,12±0,1°C
9			0 a 800	1	0,24±1°C
1	mA/A	SOB CON	NSULTA		
٧	mV/V				

7. Esquema de Ligações



8. Dimensional





CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.

Al. Araguaia, 204 - CEP 09560-580

S. Caetano do Sul - SP - Brasil

Fone: (+55 11) 4223-5100 - Fax: (+55 11) 4223-5103 www.contemp.com.br - vendas@contemp.com.br

SUPORTE TÉCNICO: 0800 771 7590 e-mail: asstec@contemp.com.br



SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001 versão 2000