

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

1. Introdução: Os indicadores possuem uma entrada analógica configurável por software, que permite a conexão de diverstos tipos de sensores de temperatura e outras grandezas elétricas sem a necessidade de qualquer alteração no hardware. Dois alarmes (opcionais), configuráveis por software, permitem sinalizar os mais variados tipos de processos e equipamentos. Uma saída de sinal linear (opcional), permite a retransmissão da leitura para outros equipamentos e sistemas de controle e monitoramento. O menu, acessível através de 4 teclas frontais, permite de forma simples e amigável, configurar e executar as funções relacionadas ao indicador. A tecnologia utilizada é baseada em um microcontrolador RISC de alto desempenho. Este permite que operações matemáticas sejam implementadas em 32 bits com ponto flutuante garantindo precisão e linearidade na Leitura.

2. Características: -Entrada configurável através do teclado;

- -Alimentação 24V para transmissores de 2 ou 3 fios;
- -Duas saídas de alarme configuráveis (opcionais);
- -Retransmissão da Leitura (opcional);
- -Auto-Calibração permanente;
- -Alimentação universal

3. Especificações:

3.1 tEntrada Configurável

Tipo	Faixa	Impedância	Norma
Tensão	0 ~ 5V; 1 ~ 5V; 0 ~ 10V	> 1, 5M ohms	
Corrente	0 ~ 20 mA; 4 ~20 mA	= 100ohms	
PT100	-200 ~ 530℃	> 10M ohms	ASTM E1137
S	0 ~ 1760°C	> 10M ohms	ASTM E230
K	-100 ~ 1300°C	> 10M ohms	ASTM E230
J	-50 ~ 800°C	> 10M ohms	ASTM E230

• Precisão: \pm 0, 3% do fundo de escala a 25°C

• Resolução: 16 bits

Amostragem: 4 por segundoEstabilidade Térmica: 50ppm

3.2 Saída(s) de Alarme(s)

• Tipo: Relé, Contato N A (Normal Aberto)

• Capacidade: 3A/250VCA

3.3 Saída de Retransmissão

• Faixa: 0 ~ 20 mA ou 4 ~ 20 mA

• Precisão: ± 0, 5% do fundo de escala a 25°C

3.4 Display

· Led: 4 dígitos, 10mm altura, vermelho



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

3.5 Generalidades:

• Temp. de Operação: -10°C a 55°C

• Temp. de Armazenagem: -25°C a 70°C

• Umidade Relativa: 5 a 95%

• Altitude Max. de Operação: 2000m

Alimentação: 85 a 265VCA; 47 a 63Hz ou 85 a 265VCC

10 a 30VCA; 47 a 63Hz ou 10 a 30VCC (Opcional)


• Consumo: 5VA


Dimensões: 48 x 48 x 117mm
Material: ABS e Policarbonato
Grau de Proteção: IP54 no Frontal
Grau de Poluição: 2 -Peso: 140g

4. Instalação:

4.1 Mecânica:

O indicador pode ser instalado em painéis com espessura entre 1,0 e 9,0 mm. Abaixo as dimensões e o recorte no painel, para instalação do indicador.






Recorte no painel

4.2 Elétrica:

As conexões com o indicador são feitas através de bornes do tipo parafusado, os quais permitem o uso de terminais ou condutores elétricos com secção transversal entre 0, 18mm2 (AWG24) e 1, 5mm2 (AWG16).

Na tabela abaixo estão listados os bornes com suas respectivas funções:





INFORMAÇÕES DO PRODUTO


Nome	Bornes	Descrição
A1	1 e 2	Saída de Alarme 1
A2	3 e 4	Saída de Alarme 2
POWER AC/DC	5 e 6	Entrada de Alimentação
Entrada de Sensores	7, 8, 9 e 10	Entrada para Sensores de Temperatura, Tensão e Corrente
Retransmitter	11 e 12	Saída de Retransmissão da Leitura

Cuidados a serem tomados na instalação


- Os condutores dos sinais de entrada devem ser canalizados em eletrodutos aterrados, separados da alimentação e da potência.
- A alimentação deve ser feita através de uma rede própria para instrumentação, isenta de flutuações de tensão, harmônicas e interferências.
- Para minimizar as interferências eletromagnéticas (EMI) é recomendado o uso de filtros RC em paralelo com bobinas de contatores ou solenóides.
- Para ligar um termopar ao indicador, utilizar cabo de extensão ou compensação compatível, observando a polaridade correta.
- Para ligar um PT100 ao indicador, utilizar condutores de mesmo comprimento e bitola, de forma que a resistência da linha não exceda a 10 ohms.

4.3 Composições Elétricas:

STANDARD





1 RELÉ



2 RELÉS

2 RELÉS + RETRANSMISSÃO







INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Versão: 1.xx / Rev. 03


4.4 Esquemas de Ligação:

Sinais de Entrada - O indicador permite conectar vários tipos de fontes de sinal entre eles:

Tipo de Entrada			Conexões	de Entrada		
PT100	7 *L_C	8 	9	10	11	12
Termopar ou Tensão	7		<u>9</u>	10	11	12
Corrente	7	8	9	10	11	12
Transmissor a 2 fios	7	8	9	10 -L	11	12 J ⁺
Transmissor de Corrente a 3 fios	7	8	<u>9</u>	10 I SINA	11 1L	12
Transmissor de Tensão a 3 fios	7	8 SINA	9 L ⁻ L	10	11	12 J ⁺

5. Painel de Operação:

Na figura abaixo estão apresentadas as informações disponíveis no painel do IT-IND-2S-LC





INFORMAÇÕES DO PRODUTO

5.1 Sinalização:

A sinalização é feita através de 2 led's localizados na parte frontal do indicador .

Para cada "ESTADO" do led está associada uma informação, conforme descrito na tabela abaixo:

LED	ESTADO .		
	Apagado	Aceso	Piscando
A1	Alarme 1 desligado	Alarme 1 ligado	Alarme 1 temporizado
A2	Alarme 2 desligado	Alarme 2 ligado	Alarme 2 temporizado

5.2 Display:

Permite visualizar a Leitura, o(s) Set-Point(s) de Alarme(s) (opcionais) e as variáveis relacionadas a cada parâmetro. O display mostra permanentemente o valor da Leitura. Para acessar os parâmetros é necessário operar as teclas conforme descrito no item 7.2. Após entrar em um bloco de parâmetros, se nenhuma tecla for pressionada nos próximos 60 segundos, o display volta automaticamente a mostrar a leitura do processo.

0	teclado é com	posto por	4 teclas,	do tipo	táctil, e	possuem	as seguintes	funções:

Tecla : Selecionar o Bloco de Parâmetros.

Tecla • : Entrar e sair no conteúdo dos parâmetros.

Tecla : Incrementar ou trocar a variável apresentada.

Tecla : Decrementar ou trocar a variável apresentada.

6. Início de Operação:

Ao ser energizado, o indicador entra no ciclo de inicialização. Neste, o display mostra a versão do programa instalado e inicializa as variáveis internas utilizadas no indicador.

7. Parametrização:

O indicador possui 3 blocos de parâmetros, sendo eles:

- Operação: utilizado para alterar os parâmetros de uso rotineiro do operador;
- Configuração: ajusta as características operacionais do indicador;
- Calibração: ajusta a escala da Leitura e da retransmissão.

7.1 Tela Principal

Apresenta continuamente a Leitura.

Obs: Quando dentro de algum dos blocos de parâmetros, nenhuma das teclas for pressionada por mais de 60s ou pressionando a tecla por mais de 2s, a Leitura retorna à tela principal.

7.2 Operação

Para acessar os parâmetros deste bloco, pressione a tecla , até o display indicar uma das duas opções: A1.SP ou A2.SP. Estas opções são visíveis em função dos parâmetros ajustados no bloco de configurações.

Para selecionar um parâmetro utilize as teclas e

Para entrar/alterar o parâmetro pressione • o display começa a piscar.

Para alterar o valor pressione ▲ ou ▼ .

Para sair do parâmetro pressione .

Para retornar à tela principal, pressione a tecla oprimais de 2s.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

Displa	y Descrição
A1.SP	SET-POINT DO ALARME 1: Ajusta o set-point do alarme 1. Visível se o parâmetro A1.oP = YES no bloco de configuração.
A2.SP	SET-POINT DO ALARME 2: Ajusta o set-point do alarme 2. Visível se o parâmetro A2.oP = YES no bloco de configuração.

7.3 Parâmetros de Configuração:

Permite configurar o tipo de entrada, tipo de saída e modo de operação dos indicadores .

Para acessar os parâmetros deste bloco, pressione a tecla

até o display indicar ConF.

Para selecionar um parâmetro utilize as teclas

e

.

Para entrar no parâmetro pressione ,o display começa a piscar.

Para alterar o valor pressione
ou

Para sair do parâmetro pressione .

Para retornar à tela principal, pressione a tecla oprimais de 2s.

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

Display	Descrição					
ConF	BLOCO DE CONFIGURAÇÃO: Indica a entrada no bloco de configuração.					
In.tY	SINAL DE EN	SINAL DE ENTRADA: que será utilizado pelo indicador:				
	In.tY	Entrada	Escala	Ponto Decimal		
	0-5	0 ~ 5VCC	-1999 ~ 9999	Posição O ∼ 3		
	1 - 5	1 ~ 5VCC	-1999 ~ 9999	Posição 0 ∼ 3		
	0 - 10	0 ~ 10VCC	-1999 ~ 9999	Posição 0 ∼ 3		
	4 - 20	4 ~ 20 mA	1999 ~ 9999	Posição 0 ∼ 3		
	0 - 20	0 ~ 20 mA	1999 ~ 9999	Posição 0 ∼ 3		
	PT100	Termo Resistência	-200 ~ 530℃	Posição 0 e 1		
	S	Termopar Tipo S	0 ~ 1750°C	Posição O		
	K	Termopar Tipo K	-100 ~ 1300℃	Posição 0 e 1		
	J	Termopar Tipo J	-50 ~ 800°C	Posição O e 1		
d.P	PONTO DECI	MAL permite definir a posição d	o ponto decimal em função do s	sinal de entrada		
In.L	VALOR MÍNII	MO DA ESCALA de medição em f	unção do sinal de entrada			
In.H	VALOR MÁXI	VALOR MÁXIMO DA ESCALA de medição em função do sinal de entrada				
FiLt	FILTRO DIGI	TAL é utilizado para atenuar ruíd	os e flutuações do sinal de ent	rada.		
	OFF: filtro de	esligado				
	1 ∼ 200 seg	gundos				
Ao.SG	SAÍDA DE RE	TRANSMISSÃO da Leitura				
	oFF: Desliga	ida:				
	$0 \sim 20 \text{mA}$					
	4 ~ 20 mA					
A1 (ou 2).Fn	ALARME 1 (ALARME 1 (ou 2) perm ite selecionar o modo de operação dos alarmes				
A1 (ou 2).AC	AÇÃO DO AL	ARME 1 (ou 2) define o estado d	lo contato do relé quando não h	ná alarme:		
	no: contato	aberto				
	nC: contato	fechado				



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

A1 (ou 2).SP	SET-POINT DO ALARME 1 (ou 2) é o ponto onde o relé do alarme será acionado.
A1 (ou 2).HY	HISTERESE DO ALARME 1 (ou 2) é a diferença entre o ponto onde o relé do alarme é ligado
	e o ponto onde ele é desligado
A1 (ou 2).rt	RETARDO DO ALARME 1 (ou 2) é o tempo entre a ocorrência do alarme e o acionamento
	do respectivo relé. A sinalização AL1 (ou AL2) pisca indicando a ocorrência do alarme.
	oFF: Retardo desligado
	1 ~ 9999s
A1 (ou 2).PL	TEMPORIZADOR DO ALARME 1 (ou 2) é o tempo que o relé permanecerá ligado após a ocorrência
	do alarme. Terminado este tempo o relé é desligado. A sinalização AL1 (ou AL2) piscará
	caso seja mantida a condição de alarme.
	oFF: Temporização desligada
	1 ~ 9999s
A1 (ou 2).bL	BLOQUEIO DO ALARME 1 (ou 2) enquanto o indicador não atingir o ponto de operação normal,
	esta função é ativada somente no 1º ciclo de alarmes após a energização do indicador.
	YES: com bloqueio
	NO: sem bloqueio
A1 (ou 2).oP	ACESSO AO ALARME 1 (ou 2) pelo operador.
	YES: permite o acesso
	NO: não permite o acesso
LoC	PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS permite definir quais parâmetros poderão ser alterados
	0: todos os parâmetros
	1: Operação
	2: Nenhum

7.4 Parâmetros de Calibração

Estes parâmetros permitem ajustar a Leitura e a saída de retransmissão do indicador sem a necessidade de alteração de hardware.

Para acessar os parâmetros deste bloco, pressione a tecla
até o display indicar CAL.

Para selecionar um parâmetro utilize as teclas (e

Para entrar ou alterar o parâmetro pressione ,o display começa a piscar.

Para alterar o valor pressione ▲ ou ▼.

Para sair do parâmetro pressione .

Para retornar à tela principal, pressione a tecla oprimais de 2s.

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

Display	Descrição
CAL	BLOCO DE CALIBRAÇÃO indica entrada no bloco de calibração
C.in.L	AJUSTE DE ZERO DA LEITURA na faixa de 0 a ± 2% do in.L
C.in.H	AJUSTE DO FUNDO DA LEITURA na faixa de 0 a \pm 2% do in.H
C.Ao.L	AJUSTE DE ZERO DA RETRANSMISSÃO na faixa de 0 a $\pm~20$
C.Ao.H	AJUSTE DO FUNDO DA RETRANSMISSÃO na faixa de 0 a \pm 20



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Versão: 1.xx / Rev. 03

Procedimento de Calibração da Leitura

Para um indicador com escala programada de 0,0 a 800,0 (in.L= 0,0 e in.H= 800,0).

- 1°. Aplicar um sinal igual a 1% do fundo de escala (8,0);
- 2°. Verificar a Leitura obtida no display do indicador, por exemplo, leitura igual a 5,0;
- 3°. Aplicar um sinal igual a 99% do fundo de escala (792,0);
- 4°. Verificar a leitura obtida no display do indicador, por exemplo, leitura igual a 794,5;
- 5° . O valor a ser programado em C.in.L será igual à diferença, sinal-leitura (8,0 5,0 = +3,0);
- 6°. O valor a ser programado em C.in.H será igual á diferença, sinal-leitura (792,0 794,5 = -2,5).

Procedimento de Calibração de Saída de Retransmissão

- 1º. Conectar um miliamperímetro à saída de retransmissão;
- 2°. Selecionar o parâmetro C.Ao.L. Incrementar ou decrementar o valor até que a leitura
- do miliamperímetro indique 0 ou 4 mA de acordo com o sinal configurado em Ao.SG;
- 3°. Selecionar o parâmetro C.Ao.H Incrementar ou decrementar o valor até que a leitura do miliamperímetro indique 20 mA.

Obs.: Para retornar à calibração de fábrica, voltar os parâmetros de calibração à zero.

8. Operação dos Alarmes

Na figura abaixo estão listados os modos de operação juntamente com a representação gráfica de funcionamento:

Display	Modo de Operação	Representação Gráfica
L	Alarme Baixo	ON AX.SP AX.HY AX.SP
Н	Alarme Alto	ON OFF
o F F	Alarme Desligado	ON - PV

Legenda

PV	Leitura
AX.SP	SetPoint do Alarme 1 ou 2
AX.HY	Histerese do Alarme 1 ou 2
ON	Relé de Alarme Ligado




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

9. Indicação de Falhas

Erros de ligação e configuração representam a maioria dos problemas e chamados de assistência técnica, ocasionando: custos adicionais, perda de tempo e insatisfação. É importante fazer a revisão das ligações elétricas e dos parâmetros ajustados de forma a evitar problemas durante os testes de início de operação.

Os indicadores possuem uma ferramenta de diagnóstico que indica, através de códigos no display, qual a causa do problema. Na tabela abaixo estão listados os códigos e sua respectiva causa:



10. Garantia

Garantimos que o controlador de temperatura, relacionado na Nota Fiscal de venda, está isento de defeitos e coberto por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal. Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, o produto deverá ser enviado ao local da compra, onde será reparado ou substituído sem ônus, desde que comprovado o uso dentro das especificações técnicas do produto.

O Que a Garantia não cobre

Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

Perda da Garantia

A garantia será perdida quando:


- Não forem seguidas as especificações listadas no item 3 Especificações;
- Se apresentar sinais de violação, utilizado em ambiente corrosivo ou uso por pessoal não habilitado.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Versão: 1.xx / Rev. 03

11. Guia Rápido





INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Tempo >8 s CAL - CALIBRAÇÃO \blacksquare Ajuste de Zero da Leitura C.in.L $0 \sim \pm 1000$ Ajuste de Span da Leitura $0 \sim \pm 1000$ C.in.H ◂▶ Ajuste de Zero da Retransmissão $0 \sim \pm 1000$ C.Ao.L Ajuste de Span da Retransmissão C.Ao.H $0 \sim \pm 1000$

Tabela 1				
	Sina	is de Entrada		
In.tY	Entrada	Escala	d.P	
0-5	0~5			
1-5	1~5			
0-10	0~10	-1999~9999	0~3	
4-20	4~20			
0-20	0~20			
P100	PT100	-200~530°C	0~1	
S	S	0~1750℃	0	
K	K	-100~1300°C	0~1	
J	J	-50∼800°C	0~1	

Tabela 2	
AL.1(2)	Funções do 1º e 2º Alarme (Opcionais)
"L"	Alarme de baixa. Aciona se PV <ax.sp. Desaciona se PV>AX.SP- AX.HY.</ax.sp.
"H"	Alarme de alta. Aciona se PV>AX.SP. Desaciona se PV <ax.sp- AX.HY.</ax.sp-
"oFF"	Inoperante
Nota: "X" representa os Alarmes 1 ou 2	

Tabela 3	
LoC	Bloqueio dos Parâmetros
0	Todos podem ser alterados
1	Operação pode ser alterada
2	Nenhum parâmetro pode ser alterado