Odômetro Trip TOTEM e Odômetro Trip Totem CR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Equipamento fabricado por:

Alexandre Chiarello Bortot M.E.

Rua Poanópolis, 248 - Poá - S.P. - Brasil CEP 08550-000 CNPJ 01.177.557/0001-65 I.E. 546.037.221.110 - M.E. SAC 55 11 4638-2049 www.totemonline.com.br

email: contatos@to temon line.com.br

Página em branco

Índice

Para uma rápida referência consulte Resumo das Funções

Apresentação / Características do equipamento
Instalação
Ligar / Desligar equipamento
Teclado / Visor
Entrada de dados (digitando números)
Menu de funções Resumo do menu
Ajuste do brilho [menu / Brilho]
Odômetro – Zerar
Odômetro – Incrementar / Decrementar
Odômetro – Aferir / Calibrar
Odômetro – Congelar e corrigir com precisão [Lap]
Odômetro – Correção pré digitada [CKM]
Odômetro – Travar [menu / Trava]
Odômetro – Contar regressivo [Reg]
Odômetro – Acumulado / Totalizador
Velocidade média
Velocidade máxima atingida (Ver e/ou Zerar)
Velocidade do Radar [VRad]
Voltímetro [menu / Bat]
Configurar odômetro (set-up)
Resumo das funções

25

Este manual foi escrito para modelos Odômetro Trip TOTEM e Odômetro Trip TOTEM CR. Algumas funções e características são específicas de cada modelo e isto é indicado durante o manual.

Além disso este manual assim como o equipamento podem sofrer evoluções e mudanças sem prévio aviso.

Revisões:

- [Out/2002] Edição inicial
- [Mai/2003] Trip com velocidade média
- [Nov/2003].Trip com edição piscante (versão 2.0 ou superior)

Apresentação / Características do equipamento

Parabéns, você acaba de adquirir o mais completo e versátil odômetro digital. Este equipamento incorpora as seguintes funções:

- Odômetro digital com dupla precisão 1m / 10m (configurável)
- Velocímetro digital
- Velocidade média
- Alarme sonoro para excesso de velocidade, ajudando à evitar multas
- Odômetro parcial e acumulado.
- Registra a velocidade máxima atingida
- Voltímetro (mede voltagem da bateria)

O equipamento é apresentado em dois modelos:

- Trip TOTEM......direcionado para uso no dia à dia, em passeios, expedições. Não possui controle remoto nem visor para piloto.
- Trip TOTEM CR.....direcionado para competições. Possui controle remoto e visor opcional para piloto (Trip Piloto).

Acessórios opcionais (para competição):

- Trip Piloto.....mostra para o piloto o odômetro e velocímetro ou velocidade média (acessório opcional)
- Controlecontrole remoto com fio (disponível versão Trip Totem CR)

Principais tipos de uso:

- Raid / Rallye Regularidade / Rallye Velocidade / Baja (competições)
- Passeio / Turismo / Expedição
- Medição técnica

Funções do odômetro digital:

- Pode ser aferido em Km ou milhas
- Zerar
- Incrementar / Decrementar (correção toque rápido)
- Aferir (calibrar para seu modelo de veículo, pneu e etc)
- Alterar calibração manualmente (W) ou via aferição automática (Aferir)
- Contagem regressiva do odômetro regressiva

TOTEM

- Travar odômetro (parar contagem)
- Congelar o odômetro para leitura e/ou correção


Outras características:

- Ajuste de brilho (forte / fraco) adequando-o à uso diurno / noturno
- Liga / Desliga via teclado
- Alarme para excesso de velocidade ajudando-o à evitar multas por excesso de velocidade
- Auto desligamento após 30 minutos sem uso o equipamento desligase. Basta movimentar o veículo que liga-se automaticamente.


Não temos dúvidas de que à partir de agora você tem um equipamento O modelo Trip Totem tem 2 fios, e o modelo Trip Totem CR/KCR tem 4 fios.

Instalação

Modelo Trip TOTEM



Modelo Trip TOTEM CR/KCR



* M = Macho / F = Fêmea

Alimentação...... ligar o fio de alimentação (preto/vermelho) diretamente à bateria do veículo. Fio vermelho no pólo positivo (+) e o preto no pólo negativo (-).

Sensor.....o sensor de rotação é ligado ao cabo de velocímetro. Procure uma oficina de velocímetros/taxímetros caso queira que o velocímetro original continue funcionando ou se a conexão for de encaixe plástico (necessita adaptação do sensor). Se o veículo possui sensor original use o cabo para sensor eletrônico que acompanha manual de instalação específico para cada veículo.

Ligar / Desligar equipamento

Auto - Desligamento

Após 30 minutos sem uso o equipamento se auto desliga.

Auto - Ligamento

Se o equipamento foi desligado por Auto-Desligamento basta movimentar o veículo que o equipamento liga-se.

Ligar equipamento

Pressionar tecla [F / Liga]

Desligar equipamento

Selecionar opção do menu de funções ou mantenha a tecla [F] pressionada. Consulte capítulo "Menu de Funções".

<u>Observação</u>

Quando o equipamento é ligado (exceto por auto-ligamento) o odômetro acumulado é apresentado por alguns segundos. O odômetro acumulado pode ser usado para controle de troca de óleo, revisão programada. O acumulado é apresentado em quilômetros inteiros.




Neste exemplo já foram percorridos 1329Km acumulados. Para saber mais veja "Odômetro acumulado".

Mesmo desligado o odômetro continua registrando a quilometragem rodada.

Teclado / Visor

Visor e luzes indicadoras



Visor de cima odômetro digital / entrada de dados

Visor de baixo...... velocidade instantânea ou média / menu de funções

Luz de cima...... aceso indica F (segunda função).

Luz de baixo Piscando indica digitação de dados

Teclado

As teclas tem 3 funções distintas:

- Dentro da teclaexecutada direto, com um simples toque
- Acima da teclapara executá-la pressionar [F] antes
- Abaixo da teclausada durante a digitação / entrada de dados



Controle remoto (modelo Trip Totem CR ou KCR)

- BOT AUX botão Auxiliar (AUX / Entra)
- BOT INC ... botão INCremento (+)
- BOT DEC.....botão Decrementa ()

Entrada de dados (digitando números)

Algumas funções exigem digitação de um número. Neste capítulo mostraremos como é feita a digitação (alteração) de um número.



Luz indicadora de baixo piscando indica digitação em andamento. Nesta hora as funções impressas embaixo de cada tecla ficam ativas.

Durante a digitação as teclas tem as seguintes funções:

O REG	[0/]	:: Faz digito piscante mudar para próximo :: Matendo a tecla [0 /] pressionada zera o valor.
F LIGA ESC	[Esc]	Cancela a função como se não tivesse sido executada.
v	[▼]	Decrementa (diminui) número.
(A)	[▲]	Incrementa (aumenta) número.
LAP	[Entra]	Confirma digitação finalizando a função
O+ OENTRA O-	Controle remoto (opcional)	Durante a digitação o controle remoto executa as funções [+] , [-], e [Entra], isto é, você pode digitar dados via teclado ou controle remoto.

Menu de funções

As funções que não estão impressas no teclado são executadas através do menu de funções.

[F] [Menu] Entra no Menu

[▼] ou [▲] Apresenta função anterior e posterior do menu

[Entra]......Confirma seleção e executa função selecionada

[Esc] Sai do menu

Observação

- Os botões [+] e [-] do controle remoto também selecionam a função
- O botão [AUXiliar] do controle remoto confirma e executa a função.

- Mantendo botão [AUXiliar] pressionado também entra no menu.
- A luz indicadora de cima pisca enquanto o menu estiver ativo.

Resumo do menu

Visor	Função	
Шпп	Zera velocidade média sem zerar o odômetro (inicia a contagem da velocidade média neste ponto)	
RF E	Altera aferição automaticamente (calibra o equipamento ao veículo)	
EAL	Altera a aferição (W / CAL) manualmente	
5 <i>P</i>	Apresenta a velocidade SUP erior, isto é, a velocidade máxima atingida pelo veículo. Esta função também zera a velocidade máxima.	
bri	Ajusta brilho do visor (forte / fraco).	
Rcu	Mostra odômetro acumulado e permite zeramento.	
ЬЯГ	Voltímetro. Mostra voltagem da BAT eria.	
PrE	Configura a PRE cisão do odômetro em 1m (3 casas decimais) ou 10m (2 casas decimais) .	
d .9	Indica se a DIG itação de quilometragens é feita em 1m (3 casas decimais) ou 10m (2 casas decimais) .	
Lon	Escolhe a função do BOT ão auxiliar que pode executar a função [Lap] ou [Zerar]	
dE5	DESliga equipamento	
[-A	TRAva odômetro (pára de contar)	

Ajuste do brilho [menu / Brilho]

O ajuste do brilho está no menu de opções:

Agora use as setas para escolher entre [Forte] e [Fraco] finalizando com [Entra].

Odômetro - Zerar



Para zerar o odômetro pressione

(simples toque).

- A velocidade média é zerada (inicializada) quando o odômetro é zerado.
- O Botão Auxiliar do controle remoto também zera o odômetro. Para tal configure o botão auxiliar como [Zerar]. Veja capítulo <Configurar odômetro >.

Odômetro - Incrementar / Decrementar



.....decrementa valor do odômetro (subtrai 1m/10m)



......incrementa valor do odômetro (soma 1m / 10m)

- Mantendo a tecla pressionada o teclado torna-se auto-repetitivo
- Os botões (+) e (-) do controle remoto também corrigem o odômetro.
- Se o odômetro estiver marcando de 10 em 10 metros então cada toque altera 10m. Se estiver marcando de 1 em 1 metro altera 1 metro.

Odômetro - Aferir / Calibrar

Aferir o odômetro significa calibrar o equipamento para que a marcação de quilometragem seja correta independente do tipo de veículo, tamanho e calibragem do pneu e etc.

Numa competição a aferição faz o odômetro marcar exatamente igual ao padrão usado para medição da quilometragem da planilha ou livro de bordo.

A calibração do equipamento é feita através de uma constante de calibração que recebe o nome de W ou CAL. O W / CAL é um número que

indica quantas voltas o cabo de velocímetro realiza para cada 10Km rodados.

Aferir o odômetro afere o velocímetro automaticamente.

Você pode aferir o odômetro de duas formas diferentes:

- Aferir automaticamente, digitando a quilometragem
- Alterar o W / CAL manualmente


Aferir automaticamente via quilometragem [menu / Afere]

Quando você executa a função [menu / Afere] o equipamento calcula e apresenta o novo W (CAL) .

O procedimento para aferição é o seguinte:

- Zerar o odômetro
- Percorrer uma distância conhecida
- Executar [menu / Afere] e digitar o valor da distância percorrida

Exemplo:



Vamos aferir utilizando duas placas de quilometragem de uma estrada, que tem 1,000 Km entre elas (a distância utilizada para aferir pode ser qualquer).

Tecla	Comentário	Visor
O REG	Zerar odômetro no [Ponto 1]. Deslocar até [Ponto 2]	
[F] [Menu] 1 x [▲]	Executar Menu. [Afere] é a Segunda opção do Menu.	RFE 1340*

LAP ENTRA	Pressionar a tecla [Entra] exatamente no [Ponto 2]. O odômetro marcou por exemplo 1.340Km, já que está descalibrado. Luz de baixo começa à piscar.	AFE 1.340°*
	Utilize as teclas [▼] e [▲] para digitar o valor 1.000Km que é a distância exata entre o [Ponto1] e o [Ponto 2].	AFE LODO *
LAP	Pressione [Entra]. Neste momento o novo W (CAL) é calculado e apresentado.	[RL 5329°*
LAP	Pressione [Entra] novamente para confirmar o novo W ou [Esc] para cancelar a aferição.	

- A aferição do odômetro pode ser realizada com o veículo em movimento, desde que a tecla [Entra] tenha sido pressionada exatamente no ponto de aferição. O equipamento compensa a quilometragem percorrida durante a digitação dos dados
- Procure aferir com distância maior que 1Km. Isso garante aferições mais precisas.
- Durante o deslocamento para aferição não realizar nenhum tipo de correção do odômetro, pois neste caso o ponto é marcado e a pista de aferição reiniciada.
- Para aferir não partindo de zero execute uma correção de odômetro (Lap, +, -) no primeiro ponto.
- Você aferie em Km ou milhas.

Aferir alterando W / CAL manualmente [menu / CAL]

A aferição pode ser ajustada alterando-se manualmente o valor da constante de calibração do odômetro (W / CAL). Esta função está no menu de opções e a seqüência para executá-la é:

Tecla	Comentário	Visor
[F] [Menu] 3 x [▲]	Ative o menu de funções. Repare que a luz indicadora de cima pisca e o odômetro	[RL]*.

	continua funcionando	
[Entra]	Confirme a seleção executando a função. Agora a luz indicadora de baixo pisca e no visor do odômetro aparece o W / CAL atual	[RL] 5235°*
[▼] e [▲] [Entra].	Digite o novo W / CAL e finalize com [Entra].	1329°

- Para alterar um dígito por vez pressione [0 /]. Use as setas para alterar o dígito que está piscando e use [0 /] para "pular" para o próximo dígito.
- Diminuir o W / CAL faz o odômetro marcar mais
- Aumentar o W / CAL faz o odômetro marcar menos.

Odômetro - Congelar e corrigir com precisão [Lap]

A função [Lap] pode ser utilizada para corrigir o valor do odômetro com o veículo em movimento. Para tal:



- Pressionar [LAP] no ponto exato de correção do odômetro
- O botão Auxiliar do controle remoto pode ser configurado como [LAP]
- O equipamento compensa a distância percorrida durante a digitação da quilometragem

Exemplo de correção de odômetro


Depois de errar o roteiro você se encontrou na referência da porteira cujo valor correto de odômetro é 1.445Km (está escrito na planilha). No entanto seu odômetro está marcando 1.458Km (por causa do erro). Para corrigir:

Tecla	Comentário	Visor
[Lap] ou [Bot Aux]	Pressione [Lap] <u>exatamente</u> no ponto de correção, isto é, em frente a porteira. O odômetro é congelado.	L RP 1.458°*
[▼] e [▲]	Altere o valor congelado para a quilometragem correta, que é 1.445Km. Use também os botões [+] e [-] do controle remoto	[!445°*
[Entra] ou [Bot Aux]	Imagine que você percorreu 150 metros durante a digitação. O equipamento compensa este espaço e marca 1.445Km+0.150Km=1.595Km.	1595°°

- Para alterar um dígito por vez pressione [0 /]. Use as setas para alterar o dígito que está piscando e use [0 /] para "pular" para o próximo dígito.
- Matendo a tecla [0 /] pressionada zera o valor que está sendo alterado.
- Pressionar os Botões INC e DEC do controle remoto ao mesmo tempo zera o valor que está sendo alerado.

Odômetro – Correção pré digitada [CKM]

A função [Ckm] permite que o valor do odômetro seja digitado antes do ponto de correção e basta pressionar [Entra] quando passar no ponto.



Pressionar [Entra] no ponto exato de correção do odômetro

Exemplo de correção de odômetro com [CKM]

Você erra o percurso e sabe que vai passar na porteira em 1.445Km (está escrito na planilha). No entanto seu odômetro está marcando 1.458Km (por causa do erro). Para corrigir:

Tecla	Comentário	Visor
[F] [Ckm]	Pressione [F] [Ckm] em qualquer lugar antes da porteira	[458°*
[▼] e [▲]	Altere o valor congelado para a quilometragem correta, que é 1.445Km. Use também os botões [+] e [-] do controle remoto	[445]
[Entra] ou [Bot Aux]	Quando você pressiona [Entra] o odômetro passa à marcar 1.445Km.	1.445°*

- Para alterar um dígito por vez pressione [0 /]. Use as setas para alterar o dígito que está piscando e use [0 /] para "pular" para o próximo dígito.
- Matendo a tecla [0 /] pressionada zera o valor que está sendo alterado.
- Pressionar os Botões INC e DEC do controle remoto ao mesmo tempo zera o valor que está sendo alerado.

Odômetro - Travar [menu / Trava]

Travar o odômetro significa simular veículo parado, isto é, o odômetro mantém-se congelado (travado) ainda que o veículo esteja em movimento.

- Voltar ao normal [Esc] ou [Entra] ou [Bot Aux] do controle remoto
- A luz indicadora de baixo pisca enquanto a função estiver ativa.

Odômetro – Contar regressivo [Reg]

Esta função faz com que o odômetro marque regressivamente (conte para trás).

- Contar regressivo .. [F] [Reg]
- Voltar ao normal [Esc] ou [Entra] ou [Bot Aux] do controle remoto
- A luz indicadora de baixo pisca enquanto a função estiver ativa.

Odômetro - Acumulado / Totalizador

O equipamento possui um odômetro acumulado, isto é, registra a quilometragem rodada independentemente do odômetro parcial, que é normalmente apresentado no visor. Este odômetro acumulado pode ser usado para controle de troca de óleo, revisão programada ou como um totalizador da distância percorrida durante uma expedição. Esta função permite:

- Consultar odômetro acumulado
- Zerar o odômetro acumulado
- Alterar o valor acumulado

Tecla	Comentário	Visor
[F] [Menu] 5 x [▲]	Ative o menu de funções e selecione até aparecer [Acu], de ACU mulado	1595°°
[Entra]	Confirme a função que então apresenta o odômetro acumulado (neste exemplo 1329Km)	1329°*
[0 / -] [Entra]	Mantenha a tecla [0] pressionada até zerar o acumulado e confirme com [Entra] .	<i>Rcu</i> □□□□*
[Esc]	Pressione [Esc] se não deseja zerar o acumulado, isto é, realizar uma simples consulta.	48 1595°°

<u>Observações</u>

- Quando o equipamento é ligado (exceto por Auto-Ligamento) é apresentado o odômetro acumulado por alguns segundos.
- Use as setas [▲] e [▼] para alterar o acumulado
- Para alterar um dígito por vez pressione [0 /]. Use as setas para alterar o dígito que está piscando e use [0 /] para "pular" para o próximo dígito.
- Matendo a tecla [0 /] pressionada zera o valor que está sendo alterado.

Velocidade média

A velocidade média é apresentada no mesmo visor da velocidade instantânea.

"Zerar" a velocidade média significa inicializar sua contagem, isto é, a velocidade média é calculada à partir do último "zeramento" da velocidade média

Alternando entre Velocidade Média e Velocidade Instantânea

[F] [Vm/Vi] alterna entre velocidade média e velocidade instantânea

• Quando o ponto decimal da velocidade pisca indica velocidade média

"Zerar" velocidade média

Você pode "zerar" a velocidade média sem zerar o odômetro executando a função Urrin no menu. Quando odômetro é zerado a velocidade média também é zerada.

Dica

- A velocidade média pode ser zerada sem zeramento do odômetro. Isto significa que o Trip Totem é um equipamento indicado para competições e pode ser usado em trechos onde a média muda sem zeramento de odômetro
- A velocidade média é calculada usando odômetro apresentado no visor. Portanto a velocidade média apresentada pode ser usada como base da navegação em competição de regularidade.

Velocidade máxima atingida (Ver e/ou Zerar)

Esta função permite consultar e apagar a velocidade máxima atingida pelo veículo, que é automaticamente armazenada. A função é executada através do menu:

Tecla	Comentário	Visor
[F][Menu] 3 x[▲]	Ative o menu de funções e selecione até aparecer [SUP], de SUP erior	[329°°

[Entra]	Confirme a velocidade máxima apresentada	5uP 139.8°
[0 / -] [Entra]	[0 /] apaga a velocidade máxima e [Entra] confirma.	1329°
[Esc]	Pressione [Esc] se não deseja apagar a velocidade máxima, isto é, realizar uma simples consulta e mantê-la armazenada	1329°

Velocidade do Radar [VRad]

Se você ultrapassar a velocidade denominada "Velocidade do Radar" um alarme sonoro e visual é disparado. Com isso você evita multas por excesso de velocidade.

A função [VRad] permite:

- Consultar a "Velocidade do Radar" armazenada atualmente
- Alterar a "Velocidade do Radar"
- Gravar a velocidade instantânea como "Velocidade do Radar", isto é, indicar que a velocidade instantânea atual passa à ser a limite.



inicia função apresentando a "velocidade do Radar"

As seguintes teclas alteram a função:

[▼] ou [▲]...... Altera a "velocidade do Radar" com passos de 10Km/h [Entra]..... Finaliza aceitando a nova "velocidade do Radar" [Esc]..... Finaliza função. Neste caso teríamos realizado uma consulta.

A função [VRad] exige a finalização com [Entra]. No entanto esta função possui Auto Entra. Após 2 segundos sem pressionar nenhuma tecla a função é automaticamente finalizada

Para cancelar a função que dispara o alarme em excessos de velocidade altere a velocidade do radar para o valor zero. Desta forma você desabilita este recurso do equipamento.

Exemplos:

Suponha que a "Velocidade do Radar" armazenada é 80Km/h e você está deslocando à 103Km/h

Consultar velocidade do Radar.


Tecla	Comentário	Visor	
F VRAD	Velocidade do Radar é apresentada no visor de cima	# BD *	
LIGA ESC	Pressione [Esc] para sair ou aguarde alguns segundos (auto-Entra)	103	

Alterar Velocidade do Radar de 80Km/h para 100Km/h

Tecla	Comentário	Visor	
F VRAD	Velocidade do Radar é apresentada no visor de cima	# BD *	
	Use as setas para alterar. Repare que o passo é de 10 em 10	100 *	
LAP	Pressione [Entra] ou aguarde alguns segundos (auto-Entra)	(103 (1889°)	

Copiar velocidade instantânea para Vel. do Radar

Tecla	Comentário	Visor
F VRAD	Velocidade do Radar é apresentada no visor de cima	# 08



Voltímetro [menu / Bat]

Para ver a voltagem da bateria do veículo:

 Se a voltagem estiver acima de 16V com o veículo ligado indica possível defeito no regulador de tensão do alternador.

Configurar odômetro (set-up)

O odômetro digital pode ser configurado adequando-o às suas necessidades e preferências. As opções de configuração estão no menu de opções.

- [F] [Menu].....para iniciar Menu
- [▼] ou [▲].....para alterar opção
- [Entra] para aceitar opção selecionada

Visor	Configurar	Descrição	Opções	Opções
[P = F]	Precisão de marcação	O odômetro pode marcar de 1 em 1 metro ou de 10		1 m
PREcisão	do odômetro	em 10 metros. Repare que o ponto decimal muda de posição.		10 m

d , 9	Precisão de digitação	Algumas funções como [Lap] e [Afere] exigem digitação de uma	<u> </u>	1 m
DIG itação	do odômetro	quilometragem. Você escolhe a precisão desta digitação.	<i>00.00</i>	10 m
[an	Botão Auxiliar do	O botão auxiliar pode	L <i>AP</i>	Lap
Controle Remoto	controle remoto (opcional)	executar a função [Lap] ou [Zerar]	2E-	Zerar

 Dica: em competições onde a planilha possui referências de 1 em 1m sugerimos precisão de digitação de 1m e precisão de marcação de 10 metros. Com isso a marcação do odômetro fica mais legível (já que de metro em metro "rodaria" muito rápido) mas quando você executa uma função, a digitação é feita com a precisão da planilha, que é metro.

Resumo das funções

Odômetro		
Zerar	[0]	
Contar regressivo	[F][0/Reg]	
Incrementar	[A]	
Decrementar	[Y]	
Aferir	[F] [Menu] [A] [Entra] <km correto=""> [Entra] [Entra]</km>	
Corrigir com precisão	[Lap] <km correto=""> [Entra]</km>	
Travar (parar)	[F] [Menu] [▼] [Entra] ([Esc] volta ao normal)	
Calibração (CAL) / Aferição / W		
Alterar Manualmente	[F] [Menu] 2 x [▲] [Entra] <cal w=""> [Entra]</cal>	
Aferir via Km	[F] [Menu] [A] [Entra] <km correto=""> [Entra] [Entra]</km>	
Velocidade do Radar (alarme de velocidade limite ultrapassada)		
Desabilitar alarme	Desabilitar alarme [F] [VRad] pressionada ([▼] até zerar) [Entra]	
Alterar VRad	[F] [VRad] pressionada ([▲] ou [▼]) [Entra]	
Velocidade Máxima atingida		
Consultar Vmax	[F] [Menu] 3 x [▲] [Entra] <vmax> [Esc]</vmax>	
Zerar/Apagar Vmax	[F] [Menu] 3 x [▲] [Entra] [0 / →] [Entra]	
Odômetro Acumulado		
Consultar Acumulado	[F] [Menu] 5 x [▲] [Entra] <acumulado> [Esc]</acumulado>	
Zerar Acumulado	[F] [Menu] 5 x [▲] [Entra] <acumulado> [0] [Entra]</acumulado>	
Velocidade Média		
Zerar Veloc.Média	[F] [Menu] [Entra] ou Zere o odômetro	

Termo de Garantia

A período de garantia é de **6 meses** contados à partir da data de venda. A manutenção é gratuita em caso de problemas explicitamente oriundos de fabricação, durante o período de garantia. É necessário o envio da nota fiscal junto com o equipamento.

O período de garantia de cabos de instalação, botões, controle remoto e sensor é de 3 meses.

Nós nos reservamos ao direito de não prestar serviço de manutenção, gratuitos ou não, nos casos de:

- danos causados por má instalação
- violação do lacre interno, que é rompido quando o odômetro é aberto

Despesas de transporte do equipamento correrão por risco e ordem do proprietário mesmo durante o período de garantia.

Todos os serviços de manutenção serão prestados na assistência técnica autorizada:

Alexandre Chiarello Bortot M.E.

Rua Poanópolis, 248

Poá - S.P.

CEP 08562-300

email: contatos@totemonline.com.br home page: www.totemonline.com.br

SAC 55 11 4638-2049

Não nos responsabilizamos por danos ou prejuízos diretos ou indiretos causados pelo mau funcionamento do equipamento, estando este em garantia ou não. A garantia cobre exclusivamente serviço e peças do equipamento de nossa fabricação.

Este equipamento pode sofrer modificações e evoluções sem prévio aviso.