

2. Avaria do OBU

Sempre na área verde

Por favor, respeite as seguintes indicações sobre o manuseamento correcto do OBU:

- ✓ Se o aparelho para veículos não funcionar adequadamente (o LED vermelho acende), por favor, proceda ao registo manualmente através da Internet ou de um terminal de posto de portagem. ③
- ✓ Em caso de avarias no aparelho para veículos, por favor, desloque-se até à próxima empresa de serviço de assistência da Toll Collect.
- ✓ Se o mostrador exibir a mensagem de erro “BLOCKED DE” (aparelho bloqueado), por favor, contacte exclusivamente o Serviço de Apoio ao Cliente Toll Collect. ④




+ Para mais informações sobre o aparelho para veículos, consulte o manual de instruções.

1. Aparelho para veículos (OBU)

Para um contacto impecável

Uma avaria do OBU ou do módulo DSRC pode levar a que o Ministério para o Tráfego de Mercadorias (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) o mande parar para efectuar um controlo. Por isso, por favor, respeite as seguintes indicações sobre a utilização correcta do OBU:

- ✓ Por favor, não desmonte ou altere o aparelho para veículos pessoalmente. Estas acções apenas devem ser realizadas por uma empresa de serviço de assistência certificada pela Toll Collect. ①
- ✓ Por favor, não conecte outros aparelhos ao OBU. Estes podem causar avarias ou falhas no aparelho para veículos. ②
- ✓ Uma divisão do sinal do taquímetro utilizado para o sistema de portagens automático pode causar avarias ou falhas no aparelho para veículos.



Estamos sempre contactáveis

**Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Alemanha**

Telefone
dentro da Alemanha: 0800 222 26 28*
do estrangeiro: 008000 222 26 28*

Fax: +49 180 1 222 628**


**www.toll-collect.de
info@toll-collect.de**

* gratuitas, os preços para as redes móveis podem ser diferentes
** Na Alemanha:
preço a partir da rede fixa 0,039 €/min;
preço a partir da rede móvel, no máximo, 0,42€/min

Por incumbência do



SEMPRE LIGADO




Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 092, V 3.0, P – Versão 4/2013

3. Antenas

Sempre com recepção

Por favor, respeite as seguintes indicações sobre o manuseamento correcto das antenas Toll Collect:

- ✓ Entre a antena GPS (ou combinada) da Toll Collect e outras antenas GPS (p.ex. sistemas de navegação) é necessário manter uma distância mínima de 300 mm. ⑤
- ✓ Entre a antena GPS (ou combinada) da Toll Collect e outras antenas (rádio amador, rádio, CB), é necessário manter uma distância mínima de 150 mm. ④
- ✓ As distâncias são determinadas entre os centros das respectivas antenas.
- ✓ Todas as antenas Toll Collect são exclusivamente destinadas ao aparelho para veículos montado.




4. Módulo DSRC

Vista livre

O espaço por cima do módulo DSRC, bem como 190 mm para o lado do condutor e 70 mm para o lado do passageiro, deve ser mantido livre:

- ✓ Por favor, não aplique autocolantes, selos, bandeiras ou galhardetes nesta área. ⑦⑧
- ✓ Não devem ser colocados objectos entre o módulo DSRC e o pára-brisas. ⑨



Área sem interferências

Os produtos electrónicos podem causar falhas electromagnéticas. Por norma, todos os aparelhos que não são necessários para o funcionamento do veículo (principalmente conversores de tensão e elementos de iluminação) devem ser separados da rede de bordo durante a marcha para evitar possíveis falhas.

- ✓ Por favor, não coloque cabos para carregar telemóveis, computadores portáteis, conversores de tensão ou semelhantes perto do módulo DSRC. ⑩⑪



Montagem correcta

O módulo DSRC deve ser sempre mantido na posição de montagem prescrita:

- ✓ O ângulo de montagem do módulo DSRC não deve ser alterado. ⑫
- ✓ Por favor, certifique-se de que a cablagem do módulo DSRC está intacta e desloque-se a uma empresa de serviço de assistência da Toll Collect em caso de danos visíveis. ⑬

