

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FERRO DE SOLDA



Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de operar o equipamento e, após, guarde-o para futuras consultas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências:

43752/502 (25W - 127V)
43752/503 (25W - 220V)
43752/504 (40W - 127V)
43752/505 (40W - 220V)
43752/506 (70W - 127V)
43752/507 (70W - 220V)


Cor:

Preta

Frequência (Hz):

60

COMPONENTES



- 1 Cabo para manuseio do equipamento
- 2 Haste metálica
- 3 Ponta de trabalho
- 4 Cabo elétrica
- 5 Plugue
- 6 Suporte metálico

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:

- 1.** Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada.
- 2.** Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.
- 3.** Manter longe do alcance de crianças e de pessoas não capacitadas.
- 4.** Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de aristas cortantes ou cantos vivos.
- 5.** Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- 6.** Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.
- 7.** Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- 8.** Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Tramontina (SAC).
- 9.** Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.
- 10.** Para evitar queimaduras, não tente tocar as partes metálicas do ferro de solda quando ligado.

11. Para prevenir incêndios, nunca utilizar a ferramenta perto de produtos inflamáveis.
12. Para evitar incêndios e/ou queimaduras, sempre usar o suporte metálico do ferro de solda.

ATENÇÃO: Para reduzir os riscos de choque, nunca substitua o plugue do ferro de solda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Conectar o plug na tomada de energia elétrica, observando o valor de tensão admissível do aparelho.
2. Aguardar o aquecimento da ponta.
3. Executar o trabalho de solda ou estanho.
4. Desligar o aparelho desconectando-o da tomada.
5. Apoiar a haste no suporte metálico e esperar o aparelho esfriar completamente.
6. Guardar o aparelho em local seco.



TRAMONTINA

TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.

Rua Tramontina, 600
95720-000 - Garibaldi - RS
CNPJ: 90.049.792/0001-81

www.tramontina.com