# Certificado de Garantia. Modelo **Controle**

LB-Moto/1B

No
----

- A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, a partir da data da aquisição.
  - Assistência técnica permanente.

## A Garantia não cobre/perda da Garantia:

- O aparelho for ligado em voltagem errada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual.
  - O equipamento for violado.
- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta.
  - O cliente não seguir as orientações indicadas neste manual.
- Houver quebra de conexões, reguladores de pressão, mangueiras, engates rápidos danificadas.
  - Provetas danificadas (quebrada ou trincada).
- Líquido na LB-moto/1B errado (thinner, gasolina,álcool, ou mistura destes por ex.)
  - Mão de obra para instalação, caso necessário;
  - Custo de transporte do produto, frete por conta do cliente;
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas, ligação inadequada, líquidos na placa, conectores danificadas, fios e mangueiras cortados, provetas quebradas, painel danificado,...;

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta "número de série" não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	

# Manual Do Usuário



LB-Moto/1B

# LB-Moto/1B

# Equipamento de ultra-som automático para teste e limpeza de injetores.

O LB-Moto/1B tem como objetivo testar e limpar integralmente os injetores de combustível, testando a parte elétrica, estanqueidade, vazão, equalização, retro-lavagem, bem como realizar uma limpeza integral dos mesmos utilizando ultra-som.

# a) Conteúdo da LB-Moto/1B.

- Modulo eletrônico LB-Moto/1B.
- Cuba embutida.
- Flauta Padrão para 1 injetor.
- Líquido de limpeza p/ Cuba LLB-1/2 (1/2 L).
- Querosene (0,9 Lts).
- Adaptador Adapt-BP/Hcmsv
- Cabo Adapt-BP/Hcmsv.
- Adaptador Adapt-BP/FZ.
- Cabo Adapt-BP/FZ.
- Marcador Comparativo.
- Cd de demonstração.
- Funil.
- Lanterna
- Manual do usuário

# b) Descrição.

Módulo eletrônico.



PLANATC TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA. TABELA DE VAZÃO DE BICOS LB-Moto/1B									
Do	Podem utilizar		(ohms)	(K)	(bar)		)		
injetor	O injetor						Min. Máx.		
W106	Honda Biz	Gasolina	10,0	7	3,0		23,0 27,0		
0660-93201	Honda CB300	Gasolina	12,0	7	3,0		43,0 47,0		
0660-93201	Honda CB300	Gasolina	12,0	10	3,0		43,0 47,0		
0660-93201	Honda CB300	Gasolina	12,0	15	3,0		53,0 57,0		
	YH FZ-250	Gasolina		7	3,0		43,0 47,0		
	YH FZ-250	Gasolina		10	3,0		43,0 47,0		

## Observação:

Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência Técnica Autorizada: Consulte o Site.

## PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda




Flauta Padrão 1F para injetores com manômetro de pressão: utilizada para realizar os testes de estanqueidade, equalização e legue dos injetores.

Provetas graduadas (70 ml) com marcador **comparativo:** Utilizada para verificar o volume (vazão) dos injetores e podendo comparar com a leitura anterior.

Painel de comando e led's indicativos.

Chave Liga / Desliga do equipamento.

#### **Painel Frontal**



PLANATC

LB-Moto/1B Rev.E



Tecla função Esvaziar Proveta ou aumentar a pressão da bomba.

- Ouando pressionado isoladamente, esvazia a proveta.
- Pressionada após os testes: legue, equalização e estanqueidade, aumentará a pressão da bomba a cada toque.

Tecla função Leque/Estanqueidade: pressionada a tecla rapidamente efetuará o teste de estanqueidade, pressionado por 5s efetuará o teste de leque O tempo de funcionamento desta função é de ~10s.

Tecla função Equalização 15.000 RPM, esta tecla efetua teste para bicos com elevada rotação (RPM), ex. Motos de alta cilindrada.



Tecla funções limpeza de bico ou diminuir a pressão da bomba.

- Quando pressionado isoladamente, faz pulsar o bico durante 15 min, sendo utilizada para limpeza dos bicos, através da cuba ultra-sônica.
- Pressionada após os testes de leque, equalização e estanqueidade, a tecla diminuirá a pressão da bomba a cada toque.

Tecla função Equalização 7.000 RPM, esta tecla efetua teste para bicos "normais", ex. Motos de pequena cilindrada.

Tecla função **Equalização 10.000 RPM**, esta tecla efetua teste para bicos até 10.000 rotações, ex. Motos de média cilindrada.



Led indicador da **funçao limpeza** indica que a tecla foi acionada.






Led indicador funçao esvaziar provetas indica que a tecla

foi acionada.

Led indicador da função de leque, equalização e estanqueidade









#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

- Nos casos de injetores MPFI (Multi-Point), o líquido deverá apenas encobrir os bicos dos injetores, isto é, o líquido deverá apenas encostar na base inferior.
- Nos casos de injetores EFI (Single-Point), o líquido deverá encobrir também os filtros

#### - Nota:

- O líquido somente deverá ser substituído quando o mesmo tornarse turvo, ou com resíduos, que possam penetrar nos bicos injetores.
- Caso os injetores com alta quilometragem, é conveniente aumentar a concentração do líquido de limpeza, isto é, maior quantidade do líquido concentrado para a mesma parte de água.
- Coloque o bico com o cabo elétrico conectado na cuba ultrasônica (atenção:não mergulhar o conector elétrico).
  - Ligue a chave LIGA/DESL do painel do LB-moto/1B.
- 🔍 o injetor começa a pulsar e a cuba é - Aperte a tecla acionada, assim fazendo a limpeza do bico (bico pulsando e ultrasom acioonado.
- Após 15 minutos o sistema irá parar. Caso queira parar antes aperte novamente a tecla.

# b - Considerações finais da limpeza.

- Após a limpeza ultra-sônica do bico injetor, refaça as operações de estanqueidade, equalização e leque.

- Procure trabalhar com o aparelho em ambiente arejado, distante de aquecedores, estufas, fornos e etc.
- O uso de líquidos inflamáveis ou tóxicos não é recomendado, sendo que o seu uso e possíveis ocorrências correm totalmente por conta do usuário. incluindo a perda total da garantia.
- Nunca use ácido ou soluções corrosivas diretamente no tanque.
- O líquido deve ser um produto específico para a limpeza de bico injetor. A Planate fornece o líquido específico para a limpeza (LLB-1/2), sendo que a proporção de líquido/água está no rótulo do frasco e a capacidade máxima desta cuba de inox é de ½ lts.

#### **ESCLARECIMENTOS**

- AQUECIMENTO: É normal o aquecimento do conjunto, principalmente quando utilizado continuamente por várias horas, é aconselhável uma pausa entre uma limpeza e outra (~10 minutos).
- ZUMBIDO: É normal desde que se apresente de maneira uniforme. Em função do aquecimento da solução pode ocorrer aumento de zumbido, como também um zumbido não uniforme.

## a – Limpeza dos bicos injetores de combustível.


Após a limpeza ultra-sônica do bico injetor, refaça as operações de estanqueidade, equalização e leque.

## I - Limpeza sem fluxo de líquido pelo bico.

- Dilua o líquido concentrado, conforme a instrução vista no rótulo da embalagem do LLB-1/2.
- Coloque o líquido de limpeza LLB-1/2 no interior da cuba (cuidado o tamanho da cuba é de ½ litro).

## PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

#### **Painel Traseiro**



## Adaptador de Bico BP/Hcmsv.



Utilizado para realizar testes de vazão, estanqueidade, equalização e legue para bicos Honda Biz.

# Adaptador de Bico BP/FZ.



Utilizado para realizar testes de vazão, estanqueidade, equalização e legue para bico Yamaha FZ.

## Cabo Adaptador para BP/Hcmsv.



LB-Moto/1B Rev.E

Utilizado para conectar o bico Honda Biz no conector padrão.

## Cabo Adaptador para BP/FZ



Utilizado para conectar o bico Yamaha FZ no conector padrão.

## Cabo Adaptador padrão (LB-corsa)



Utilizado para adaptar bicos com os conector padrão.

#### Acessórios adicionais.



- -LLB-1/2: Liquido Limpeza Cuba
- Querosene: Liquido para Máquina
- Cd: Demonstração
- Manual do Usuário
- Funil
- Lanterna: Melhora a visualização do Leque.

Atenção: A lanterna tem duas iluminações: 1 – Luz Branca (Visualiza o Leque) 2 – Luz laser (<u>Nunca</u> aponte o laser para o corpo, principalmente os olhos, podendo até danificar os mesmo).

## 1 - Preparação do equipamento.

- a Retire o equipamento da caixa:
- b Verifique o seletor de voltagem (110/220V), localizada na parte traseira do equipamento, selecione a tensão da rede elétrica onde será conectada o equipamento.
  - c No porta-fusível está com um fusível de 1,0 A.
  - d Conecte o cabo de força da LB-Moto/1B na rede elétrica.

#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

As causas prováveis da diferença de vazão são:

- A sujeira no tanque de combustível.
- A "borra" dentro do injetor, e na ponta, e no filtro interno do multiponto.
- Fadiga da agulha do injetor.
- A tolerância indicada pelo fabricante.

Na necessidade da trocar do injetor de combustível, é necessário que se faça novamente o teste de vazão. O injetor trocado, não significa que esteja inutilizado, pois o módulo de comando da injeção necessita de injetor com a vazão adequada.

# 8 – Preparação da Cuba ultra-sônica.



ATENÇÃO - PARA EVITAR A PERDA DE GARANTIA.

- A cuba poderá sofrer avarias, caso funcione sem o líquido de limpeza.
- A quantidade de líquido pode ficar no **máximo** a **10 mm** do topo da cuba e no **mínimo** a **30 mm** do fundo. Caso o líquido ficar **a menos** de **30 mm** do fundo da cuba, isto poderá acarretar em danos irreparáveis no conjunto.
- Evite impactos de qualquer natureza no conjunto.

19

- Para injetores, observe o nível de líquido na proveta e compare-o com a tabela no final do manual ou com o manual do fabricante (volume), caso seja um bico de um veículo a tabela é baseada em 7.000 RPM.

## - ATENÇÃO:

-O bico injetor com maior vazão não indica que são os melhores, pois estes podem estar com a agulha interna travada, ou fadiga da mola da agulha do injetor. O importante é que o nível do líquido esteja dentro da tolerância

# VI- Marcador Comparativo.

- a) Efetue o teste de Equalização.
- b) Coloque o marcador no nível do líquido (marcando a posição).
- c) Faça o escoamento da proveta, efetue a limpeza do bico e refaça o teste (com o marcador na posição podemos observar a leitura anterior e a nova).



O Bico Injetor

A regulagem da quantidade de combustível feita pelo módulo eletrônico, se baseia em sensores, um dos quais é o lambda, o qual capta as informações pelos gases expelidos pelo escapamento, tirando uma média. Daí a importância do bico injetor de um motor ter a vazão correta.

## PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

**Nota:** Após estes procedimentos o equipamento estará pronto para o uso.

## 2 - Teste dos bicos injetores (Resistência).

- Verificação da resistência (curto-circuito e circuito aberto) dos bicos injetores.

É muito importante a verificação da resistência dos bicos, pois caso os bicos apresentem problemas é possível danificar a placa lógica do equipamento, para isso é necessário um multímetro (por ex: o ADM-9000 da Planatc).

- Meca entre os pinos dos bicos a resistência, como mostrado abaixo:



- Compare os valores obtidos, com a tabela no final do manual (conforme código do bico tem um valor de resistência).

## 3 – Operação inicial na LB-Moto/1B

- Conecte o cabo da máquina no bico injetor, conforme o tipo de bico, conforme mostrado abaixo:
- Bico com conector Padrão:

Cabo Padrão x conector Padrão



- Bico com conector FZ/Hcmsy:



- Ligue a chave LIGA/DESL no painel do LB-Moto/1B.
- Aperte a tecla O injetor começa a pulsar.
- Após 15 minutos o sistema irá parar. Caso queira parar antes, aperte novamente a tecla.

# Caso o bico injetor não funcione?


- Significa que o bico injetor está em aberto ou a agulha está travada. Neste caso, antes de inutilizar o bico injetor, é importante realizar a limpeza ultra-sônica (explicada adiante). A limpeza poderá fazê-lo funcionar novamente.

#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

- b Bico com spray para a esquerda
- c Bico com spray em formato cônico
- Bico com spray correto.
- d Bico com spray tipo um chuveiro, sem respingos, e com um leve formato cônico.

## V – Vazão do bico injetor – Equalização.

- Este teste determina a vazão do bico injetor, ou seja, injetando a quantidade necessária de combustível no cilindro.
- Caso no teste anterior não ocorra problema, esvazie a proveta utilizando a tecla







(equalização 7, 10 ou 15).

- Caso necessite aumentar a pressão siga conforme item 7-I "Regulagem da pressão no bico injetor".
  - Após o sistema estar pressurizado, o injetor começa a pulverizar.

**Atenção:** A escolha do RPM depende das características do Bico injetor (sempre verifique o tipo de bico utilizado), e a vazão do mesmo muda conforme a seleção do RPM.
















www.planatc.com.br

Dica: Caso você não veja o leque na saída do bico, coloque a lanterna (cuidado com o tipo de luz acionada, nunca coloque a luz laser contra o corpo, principalmente nos olhos - prejudicial) na proveta, direcionando o facho de luz na ponta do bico, ou procure um melhor angulo para visualização do leque.

- Observe o leque do bico neste teste. Caso o leque esteja torto, com pouco fluxo, e com leque muito aberto, pare o teste e efetue a limpeza ultra-sônica do bico, caso contrário siga as instruções dos próximos itens.



- Bico necessitando de limpeza:
  - a Bico com spray concentrado para a esquerda

#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

## 4 - Preparação/Colocação de líquido na máquina.

Para realizar os testes, você deverá preparar o equipamento da seguinte maneira:

- Utilizando o equipamento pela primeira vez, você deverá seguir as instruções do item "1-Preparação do equipamento", antes de continuar.
- O líquido a ser colocado no recipiente do equipamento deverá ser apropriado para o mesmo (ex: Querosene). Siga os procedimentos a seguir, sempre verificando o nível do líquido (na lateral Traseira):
  - Caso estiver vazio você deverá colocar 280ml de **Querosene**, isto é, 4 provetas cheias (coloque em quatro etapas).
  - Verifique o nível de líquido na traseira da LB-Moto/1B.




- Coloque o Querosene nas provetas com o auxílio do funil. Caso o reservatório estiver vazio encha com 70 ml.
- Ligue o equipamento e aperte a tecla . A proveta começará a esvaziar e a encher o reservatório, repita mais 3 vezes este procedimento.
- Verifique o nível (traseira LB-moto/1B), caso o nível do reservatório não estiver no nível adequado, encha a proveta, com Ouerosene e repita a operação novamente.



IMPORTANTE: Nunca coloque Thinner, Gasolina, Álcool, ou mistura no equipamento LB-Moto/1B, pois o mesmo danifica várias pecas internamente.

**Nota:** Para retirar o excesso de líquido, ou todo o líquido do recipiente, veia o quadro a seguir:

- Como retirar o líquido do reservatório.
- Faça todas as operações do anterior, exceto a preparação do líquido.
- Após desconectar a mangueira da flauta do equipamento (engate instantâneo), coloque a extremidade em um recipiente vazio.
  - Aperte a tecla e caso não haja pressão aperte a tecla



- Ouando o líquido parar de sair aperte novamente a tecla para parar o funcionamento dos injetores.

## 5 - Montagem do bico injetor na LB-Moto/1B.

- É importante salientar que são necessários os testes, antes de realizar a limpeza ultra-sônica nos bicos injetores, pois, caso nestes testes eles apresentem operação normal, o tempo ganho de trabalho do mecânico é significativo.


#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

## III - Teste de estanqueidade.



- Aperte a tecla
- Caso necessite aumentar a pressão siga conforme item 7-I "Regulagem da pressão no bico injetor".
- Verifique se há vazamento (gotejamento ou o bico do injetor ficam umedecido) no injetor. Após 20 segundos aproximadamente o teste parará automaticamente. Caso haja vazamento pare o teste e efetue a limpeza ultra-sônica do bico, caso contrário siga as instruções dos próximos itens.







## IV – Teste de Leque

- Pressione a tecla por 5 seg. (fique com a tecla pressionada por aproximadamente 5 s para selecionar a função leque, pois esta tecla tem dupla função estanqueidade-leque).
- Caso necessite aumentar a pressão siga conforme item 7-I "Regulagem da pressão no bico injetor".
- Após esta operação, o injetor começa a injetar líquido na proveta, devemos observar o formato do leque, pois o mesmo demora em torno de 10 segundos aproximadamente.

10

LB-Moto/1B Rev.E

#### Atenção:

- Lembre-se que para parar o teste que está sendo executado, teclar novamente a mesma função em execução.
- O sistema sempre memoriza a última pressão ajustada (mesmo desligando a **LB-Moto/1B**), desde que o teste seja efetuado até o fim.

#### Dicas


- \* Normalmente, os bicos multiponto MPFI, BOSCH e similares, trabalham com 3 bar de pressão.
- \* Normalmente, os bicos monoponto da Weber e Magnetti Marelli, que atendem a linha FIAT/VW, operam na faixa de 1,0 a 1,2 bar,
- \* Normalmente, os bicos monoponto EFI da Rochester que equipam os carros da GM e FORD trabalham com a pressão entre 1,6 a 2,2 bar.
- \* Em caso de dúvida, sempre, consulte a tabela no final do manual ou o manual do fabricante/veículo

## II - Escoamento do líquido das provetas.

- Antes de continuar a leitura dos itens seguintes é IMPORTANTE saber que o escoamento do líquido da proveta, basta ligar o equipamento e

apertar a tecla O líquido escoará da proveta para o reservatório, caso continue a funcionar, após a saída total do líquido, aperte novamente a tecla.

PLANATC



www.planatc.com.br

## PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

- Após o teste elétrico feito no bico injetor (item-2), coloque-o na flauta com manômetro, , conforme figura abaixo:



- Colocar a flauta nas hastes do equipamento e apertar o maniplo suavemente



-Conectar o cabo elétrico no bico (atenção dependendo do bico devemos tem um cuidado de apoiar o cabo na haste, pois o mesmo pode danificar), com o módulo eletrônico desligado. Veja a seguir:





- Conecte a mangueira (tubo azul) que sai do equipamento no pino central do suporte (caso a mangueira não esteja encaixado).



## 6 - Montagem do bico injetor com adaptador (Hcmsv/FZ)

- Após o teste elétrico feito no bico injetor (item-2), coloque-o na flauta, já com o cabo elétrico conectado, porém com o módulo eletrônico desligado. Veja a seguir:
- Veja o tipo de bico injetor (Hcmsv/FZ), para a escolha do suporte de bico injetor correto.



- Após o procedimento da colocação do adaptador e do bico efetuar a sequência anterior.

#### 7 - Teste com o bico Padrão/Hcmsv/FZ.

www.planatc.com.br

## I - Regulagem da pressão no bico injetor.

PLANATO

#### PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda

- Para realizar a regulagem de pressão é importante salientar que os testes de estanqueidade, leque e equalização, são necessários que o bico injetor estejam sob pressão.
- Para ajustar a pressão é necessário primeiro apertar uma das 4 teclas: leque (pressione a tecla por 5 seg.) , estanqueidade equalização 7000 RPM , 10.000 RPM , e 15.000 RPM e em seguida:
- Apertar, por toque, a tecla para a pressão AUMENTAR. A cada toque na tecla a pressão irá aumentar ~0,3 Bar. Mesmo que os injetores iniciem o teste, você poderá continuar aumentando a pressão.



- Para diminuir a pressão aperte, por toque, a tecla . A cada toque na tecla a pressão irá diminuir ~0,3 Bar.

