



COMUNE DI AGEROLA Provincia di Napoli

Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza.

Edificio scolastico "M. L. King"

Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)

"PON - FESR 2007/2013
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO "C""

ing. Francesco G via Cinthia, 21/23 80126 - Napoli ph. +3908155120												
fax +3908155124 P.lva: 062138612 C.F.: GRN FNC 50 e-mail:	11	PROGETTO ESECUTIVO										
ing.grande@tin.it		Elaborato: DESCRITTIVO										
PROGETTISTA Ing. Francesco G	T. 110 CC 11 2-1											
S SETTORI:	ME-PELIMENTAL D	Oggetto: PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI										
Allega to:			NOME FILE PR_08_12_R8						AMB, SOFT.		SCALA	
		REV	ЛАТА	REVI	SIUNE - DESC	CRIZIUNE	Red	otto	Verificat	o AF	provato	
R.	JO											
PR	08	12)	R	8						

Struttura del documento

- Dati generali
 - Premessa
 - · Dati identificativi del cantiere
 - Riferimenti progettuali
 - Elenco opere
- Manuale d'uso
- · Manuale di manutenzione
- Programma di manutenzione
 - · Sottoprogramma delle prestazioni
 - Sottoprogramma dei controlli
 - Sottoprogramma degli interventi di manutenzione

PREMESSA

La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze ha l'obiettivo di garantirne l'utilizzo, di mantenerne il valore patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo l'adeguamento tecnico e normativo.

I manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con l'immobile: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e durabilità del bene.

A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione.

Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale.

Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata.

Il "programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.

Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LLPP ovvero:

- a) il manuale d'uso:
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione;
- c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma:
- c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma "UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione" almeno i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura:

1) Obiettivi tecnico - funzionali:

- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti;
- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare;
- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi:
- istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno

stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione;

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione.

2) Obiettivi economici:

- ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati;
- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;
- consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di manutenzione.

Dati identificativi cantiere

Denominazione Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di

fruizione, accessibilita' e sicurezza.

Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)

Destinazione d'uso prevalente La destinazione dei locali sono prevalentemente adibiti ad ospitare le

attività didattiche della scuola Elementare.

Ubicazione Via Casalone

CAP: 80051 Comune: Agerola

Prov.: NA

Proprietario Comune di Agerola

Riferimenti progettuali

Soggetti

Qualifica Nominativo

Progettista
Responsabile unico del procedimento
Redattore del Piano di Manutenzione

Direzione dei lavori Collaudatore/i Ing. Francesco Grande Geom. Nicola Ferrara Ing. Francesco Grande

Concessione n°

Eventuale successiva variante

Data di collaudo

Genio civile di deposito Napoli

Elenco Opere

Opere

- 1.1 Infissi Alluminio e uscite emergenza
- 1.2 Recinzione e cancello
- 1.3 Impianto elettrico
- 2.1 Vespai
- 2.2 Orizzontamenti
- 2.3 Tramezzi
- 2.4 Pavimentazione
- 2.5 Intonaco
- 2.6 Porte interne
- 2.7 Portone ingresso alluminio
- 2.8 Lavabo
- 3.1 Impianto elettrico
- 3.3 Intonaco

Manuale d'uso

(EX art. 40 D.P.R. n° 554/99)

iano integrato di interventi per lo sviluppo di cosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via asalone - Bomerano di Agerola (NA)
ircolo didattico di Agerola (Napoli)
Il Progettista
Ing. Francesco Grande

Opera:

Unità Tecnologiche

Unità Tecnologica

- 1.1 Infissi Alluminio e uscite emergenza
- 1.2 Recinzione e cancello
- 1.3 Impianto elettrico

Unità Tecnologica:

1.1 Porte per uscite emergenza

Descrizione

Realizzazione di uscite di emergenza al piano seminterrato Elementarente infissi in alluminio anodizzato con vetro camera dotati di maniglione antipanico apribili verso l'esterno.

Collocazione

Piano terra e primo piano (scala emergenza).

Modalità d'uso corretto

La necessità di consentire l'esodo delle persone in caso di emergenza.

Elemento Tecnico:

1.1.1 Finestra

Descrizione

Serramento in alluminio anodizzato con vetro camera impiegato come chiusura dei vani lasciati nella parete esterna dopo l'apertura delle uscite di emergenza che, essendo apribile e trasparente, consente o impedisce il passaggio di aria e luce, nonché la comunicazione tra spazio interno e spazio esterno. Il manufatto è a doppio/singolo battente. Il movimento di apertura è di rotazione intorno all'asse verticale periferico (serramento a vento).

Collocazione

Piano terra e primo piano.

Modalità di uso corretto

L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e nella chiusura, con particolare attenzione alla fragilità del vetro; accompagnamento dell'anta nella parte alta durante la chiusura, in modo che il perno di serraggio si posizioni correttamente nell'apposito alloggiamento; accertarsi che gli alloggiamenti dei perni del sistema di chiusura ed i fori per l'evacuazione delle acque siano sgombri.

Gestione emergenze

Modalità d'intervento - Per la sostituzione del vetro procedere come segue: togliere il fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la quarnizione.

- Per la sostituzione della cinghia procedere come segue: fare scendere l'avvolgibile alla massima chiusura, aprire il cassonetto e svitare il fermo che fissa la vecchia cinghia all'avvolgitore togliendo l'altra estremità della puleggia grande. Sostituire la cinghia con una nuova facendola scorrere negli appositi passanti fino al ritorno all'interno del cassonetto e fissarla di nuovo all'avvolgitore (assicurarsi che la molla di quest'ultimo sia carica come quando la tapparella era completamente abbassata).

Unità Tecnologica:

1.2 Recinzione e cancello

Descrizione

Realizzazione di recinzione esterna costituita da pannello grigliato elettroforgiato.

Collocazione

Separazione della scuola dall'esterno.

Modalità di uso corretto

L'uso delle recinzioni esterne non richiede particolari raccomandazioni.

Elemento Tecnico:

1.2.1 Cancello

Descrizione

Realizzazione di cancello in acciaio completo di serratura elettrica.

Collocazione

Accesso alla scuola dall'esterno.

Modalità di uso corretto

L'uso del cancello esterno non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e nella chiusura, con particolare attenzione alla presenza di persone; accompagnamento durante la chiusura, in modo che il perno di serraggio della serratura elettrica si posizioni correttamente nell'apposito alloggiamento; accertarsi che gli alloggiamenti dei perni del sistema di chiusura a cerniera siano sgombri.

Unità Tecnologica:

1.3 Impianto elettrico

Descrizione

Realizzazione di impianto elettrico per la fornitura di corrente costituito da un quadro generale per la fornitura della corrente sia per il funzionamento delle prese che per l'illuminazione tramite corpi illuminanti.

Elemento Tecnico:

1.3.1 Quadro e linee di distribuzioni

Descrizione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a Elementare tensione MT.

Modalità di uso corretto

Non sollevare coperchi e protezioni di parti sotto tensione, eseguire lo sgancio degli interruttori prima di ogni operazione sulle linee derivate dal guadro. Non pulire con spugne o utilizzando solventi

Gestione emergenze

Danni possibili

In caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare sostanze tossiche e Nocive

Modalità d'intervento

Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro sull'impianto Armare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I ".

L'esecuzione del test periodico di funzionamento dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino integrato nel corpo dell'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90.

Elemento Tecnico:

1.3.2 Terminali: corpi illuminanti

Descrizione

I corpi illuminanti consentono di creare condizioni di visibilità negli ambienti e deve nel rispetto del risparmio energetico, garantire il livello e l'uniformità di illuminamento. Sono delle seguenti tipologie:
- lampade fluorescenti;

Dati dimensionali

Potenza watt 2x58 W

Modalità di uso corretto

Non pulire il corpo illuminante acceso con stracci umidi; non forzare il pulsante di comando; non rimuovere le placche di protezione degli interruttori; spegnere tutti i sistemi a fine attività;

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale elettricità.

Elemento Tecnico:

1.3.3 Terminali: prese

Descrizione

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalità di uso corretto

non forzare l'inserimento di spine nella presa, non utilizzare spine multiple.

Gestione emergenze

Modalità d'intervento

Sezionare la zona di impianto in cui è necessario intervenire dal quadro generale portando in posizione "O" l'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della I 46/90 e successive modifiche o integrazioni.

Unità Tecnologiche

Unità Tecnologica

- 2.1 Vespai
- 2.2 Orizzontamenti
- 2.3 Tramezzi
- 2.4 Pavimentazione
- 2.5 Intonaco
- 2.6 Rivestimento murale pvc
- 2.7 Controsoffitto
- 2.8 Porte interne
- 2.9 Lavabo

Unità Tecnologica:

2.1 Vespai

Descrizione

I vespai areati sono realizzati Elementarente la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo pari a 60x60 cm. Gli elementi saranno posati a secco, mutuamente collegati tra loro su fondo già predisposto.superiormente è predisposta apposita soletta armata con caldana in cls.Hanno lo specifico ruolo di frontiera con il suolo.

Collocazione

Piano seminterrato e piano terra.

Modalità d'uso corretto

Il vespaio è concepito per poter evitare fenomeni di umidità ascendente dal terreno sottostante. Dovrà avere specifica tenuta all'acqua in seguito di indagine geotecnica (classi di terreno).

Unità Tecnologica:

2.2 Orizzontamenti

Descrizione

E' un elemento orizzontale destinato a suddividere gli spazi in senso verticale. Ha sempre funzione strutturale sia in quanto elemento portante dei carichi verticali sia in quanto elemento di collegamento e di ripartizione delle forze orizzontali. Nella mezzeria delle campate i solai poggiano su setti in cls, mentre ai lati è realizzato un cordolo in c.a. per l'ammorsatura con la muratura in tufo preesistente. I Solai piani, a giacitura orizzontale, sono realizzati con:

- struttura portante in latero-cemento;
- getto di completamento in calcestruzzo, con interposizione di rete elettrosaldata;
- strato di finitura dell'intradosso del solaio;
- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in ceramica.

Collocazione

Piano terra e primo piano.

Modalità d'uso corretto

Il solaio in cls armato trasmette, a maturazione avvenuta, le forze orizzontali, svolgendo la funzione di controventamento.

Unità Tecnologica:

2.3 Tramezzi

Descrizione

Le tramezzature sono rappresentate dall'insieme degli elementi e componenti verticali che consentono la separazione e la suddivisione degli spazi interni.

Vengono realizzate in relazione alle esigenze di distribuzione planimetrica con blocchi in argilla alleggerit

Collocazione

Primo piano.

Modalità d'uso corretto

Le tramezzature totali separano totalmente l'ambiente e lo isolano visivamente, acusticamente e termicamente. Le tramezzature parziali invece hanno la semplice funzione di delimitare gli spazi mantenendo la visibilità tra di essi.

Unità Tecnologica:

2.4 Pavimentazione

Piano di calpestio su vespaio e su solaio costituito da pavimentazione in gres fine porcellanato.

Collocazione

Piano seminterrato, piano terra e primo piano

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Elemento Tecnico:

2.4.1 Pavimento su vespaio in gres fine porcellanato

Descrizione

Piano di calpestio su vespaio costituito da:

- massetto di calcestruzzo a giacitura orizzontale, con interposizione di rete elettrosaldata;
- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in gres fine porcellanato.

Collocazione

Piano seminterrato e piano terra.

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Elemento Tecnico:

2.4.2 Pavimento su solaio in gres fine porcellanato

Descrizione

Piano di calpestio su solaio costituito da:

- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in gres fine porcellanato.

Collocazione

Piano seminterrato, piano terra e primo piano.

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Unità Tecnologica:

2.5 Intonaco

Descrizione

L'intonaco rappresenta il supporto su cui applicare la tinteggiature delle pareti. Viene applicato a mano.

Modalità di uso corretto

L'uso degli intonaci non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza onde evitare possibili lesioni e fessurazioni nell'intonaco della parete circostante.

Unità Tecnologica:

2.6 Porte interne

Descrizione

Porte interne in legno di abete impiegato come chiusura dei vani lasciati nella parete che, essendo apribile, costituisce elemento di separazione o di unione di spazi interni. E' a doppio/singolo battente. Il movimento di apertura è di rotazione intorno all'asse verticale periferico.

Modalità di uso corretto

L'uso delle porte interne non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e nella chiusura onde evitare possibili lesioni e fessurazioni nella parete circostante.

Unità Tecnologica:

2.9 Terminale: apparecchi sanitari (lavabo)

Descrizione

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Dati dimensionali

Altezza centimetri (cm) 90

Modalità di uso corretto

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti; dovrà inoltre essere garantita la stabilità dei pezzi montati e la piena funzionalità.

Unità Tecnologiche

Unità Tecnologica

- 3.1 Impianto elettrico
- 3.2 Impianto termico
- 3.3 Intonaco

Unità Tecnologica:

3.1 Impianto elettrico

Descrizione

Realizzazione di impianto elettrico per la fornitura di corrente costituito da un quadro generale per la fornitura della corrente sia per il funzionamento delle prese che per l'illuminazione tramite corpi illuminanti.

Elemento Tecnico:

3.1.1 Quadro e linee di distribuzioni

Descrizione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a Elementare tensione MT.

Modalità di uso corretto

Non sollevare coperchi e protezioni di parti sotto tensione, eseguire lo sgancio degli interruttori prima di ogni operazione sulle linee derivate dal quadro. Non pulire con spugne o utilizzando solventi

Gestione emergenze

Danni possibili

In caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare sostanze tossiche e Nocive

Modalità d'intervento

Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro sull'impianto Armare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I ".

L'esecuzione del test periodico di funzionamento dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino integrato nel corpo dell'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90 e successive integrazioni

Elemento Tecnico:

3.1.2 Terminali: corpi illuminanti

Descrizione

I corpi illuminanti consentono di creare condizioni di visibilità negli ambienti e deve nel rispetto del risparmio energetico, garantire il livello e l'uniformità di illuminamento. Sono delle seguenti tipologie:
- lampade fluorescenti;

Dati dimensionali

Potenza watt 2x58 W

Modalità di uso corretto

Non pulire il corpo illuminante acceso con stracci umidi; non forzare il pulsante di comando; non rimuovere le placche di protezione degli interruttori; spegnere tutti i sistemi a fine attività;

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale elettricità.

Elemento Tecnico:

3.1.3 Terminali: prese

Descrizione

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalità di uso corretto

non forzare l'inserimento di spine nella presa, non utilizzare spine multiple.

Gestione emergenze

Modalità d'intervento

Sezionare la zona di impianto in cui è necessario intervenire dal quadro generale portando in posizione "O" l'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della I 46/90 e successive integrazioni o modificazioni.

Unità Tecnologica:

3.2 Impianto termico

Descrizione

Realizzazione di impianto di riscaldamento ad elementi radianti costituito da una unità esterna per la produzione di calore e degli elementi radianti in ghisa posti internamente al fabbricato.

Elemento Tecnico:

Unità Tecnologica:

3.3 Intonaco

Descrizione

L'intonaco rappresenta il supporto su cui applicare la tinteggiature delle pareti. Viene applicato a mano.

Modalità di uso corretto

L'uso degli intonaci non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza onde evitare possibili lesioni e fessurazioni nell'intonaco della parete circostante.

3.3.1 Finiture

Descrizione

Per finiture si intende l'operazione di tinteggiatura.

Modalità di uso corretto

Proteggere la parete dall'umidità e dalle sollecitazioni termoigrometriche.

Manuale di Manutenzione

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:	Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)
Committente:	Comune di Agerola (Napoli)
Impresa:	
	II Progettista
	Ing. Francesco Grande

Napoli, 02/2014

Opera:

Unità Tecnologica

- 1.1 Infissi Alluminio e uscite emergenza
- 1.2 cancello
- 1.3 Impianto elettrico
- 1.4 Impianto termico
- 1.5 Impianto antincendio

Unità Tecnologica:

1.1 Porte per uscite emergenza

Descrizione

Realizzazione di uscite di emergenza al piano terra infissi in alluminio anodizzato con vetro camera dotati di maniglione antipanico apribili verso l'esterno.

Collocazione

Piano terra

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Porta per uscita emergenza Ferramenta Metalli Acciaio e leghe Lastra trasparente Vetri Vetrocamera 4/12/4

Maniglione antipanico Metalli Alluminio anodizzato di

Soglia colore verde
Pietra Calcarea

Telaio fisso Metalli Alluminio anodizzato

Via Cinthia, 21/23 – 80126

16

Telaio mobile

Metalli Alluminio anodizzato

Gestione emergenze
Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme

UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili Alterazione finitura superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del

livello qualitativo della finitura superficiale

Effetto degli inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie. Diminuzione della lucidatura,

variazione cromatica. Aspetto degradato

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto. Assenza di

adeguato trattamento protettivo. Polvere Criterio di intervento: Verniciatura

Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un

elemento (vetro)

Effetto degli inconvenienti: Presenza di lesioni. Aspetto

degradato

Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo

Criterio di intervento: Sostituzione

Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o della configurazione, misurabile dalla

variazione delle distanze tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'anta e della persiana avvolgibile. Aspetto degradato. Instabilità dell'infisso con

difficoltà nell'apertura e nella chiusura

Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente. Umidità.

Irraggiamento solare diretto

Criterio di intervento: Aggiungere cerniera

Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) e più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.)

Cause possibili: Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Assestamento

differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio; Cedimenti dovuti all'assestamento differenziale delle fondazioni; Deformazione dovuta ad eccessivi carichi statici presenti

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato. Ripristino parziale rivestimento. Rimozione dei carichi e ripristino integrità struttura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione

cromatica

Effetto degli inconvenienti: Formazione di striature e macchie, su parete sottostante la bucatura ed inquadramento finestra, per trascinamento di deposito polveri e residui organici. Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità

Cause possibili: Sporcamento dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per: mancata o insufficiente pulizia della mensola del davanzale (es. eliminazione deiezioni animali). Assenza dell'opportuna inclinazione della mensola. Irraggiamento solare diretto. Asportazione e rideposito della coloritura di superfici. Esposizione geografica (pioggia, vento, irraggiamento solare diretto).

Criterio di intervento: Pulizia del davanzale e ritinteggiatura parziale della parete. Pulizia superficiale e successiva

tinteggiatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento (vetro e sistema di chiusura) e

danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Perdita del potere isolante.

Mancato isolamento acustico. Aspetto degradato **Cause possibili:** Cause accidentali. Atti di vandalismo

Criterio di intervento: Sostituzione

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti non aggressivi: al telaio fisso e

mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali adesioni o accumuli di agenti biologici che ne impediscono il

buon funzionamento

Lubrificazione Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e

dei congegni di chiusura

Verifica Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro

registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

Macchia

Rottura

18

aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di drenaggio del telaio fisso

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione Modalità di esecuzione: Riparazione cardini e congegni di chiusura (es. maniglia)

Sostituzione Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di tenuta

Elemento Tecnico:

1.1.1 Finestra

Descrizione

Serramento in alluminio anodizzato con vetro camera impiegato come chiusura dei vani lasciati nella parete esterna dopo l'apertura delle uscite di emergenza che, essendo apribile e trasparente, consente o impedisce il passaggio di aria e luce, nonché la comunicazione tra spazio interno e spazio esterno. Il manufatto è a doppio/singolo battente. Il movimento di apertura è di rotazione intorno all'asse verticale periferico (serramento a vento).

Collocazione

Piano terra

Identificazione tecnologica

ComponenteClasse materialeFerramentaMetalli Acciaio e legheLastra trasparenteVetri Vetrocamera 4/12/4

Maniglia Wetalli Alluminio anodizzato

Mensola del davanzale
Telaio fisso
Telaio mobile
Pietra calcarea
Metalli Alluminio anodizzato
Metalli Alluminio anodizzato

Gestione emergenze

Modalità d'intervento - Per la sostituzione del vetro procedere come segue: togliere il

fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la

guarnizione.

 Per la sostituzione della cinghia procedere come segue: fare scendere l'avvolgibile alla massima chiusura, aprire il cassonetto e svitare il fermo che fissa la vecchia cinghia all'avvolgitore

Note

togliendo l'altra estremità della puleggia grande. Sostituire la cinghia con una nuova facendola scorrere negli appositi passanti fino al ritorno all'interno del cassonetto e fissarla di nuovo all'avvolgitore (assicurarsi che la molla di quest'ultimo sia carica come quando la tapparella era completamente abbassata).

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del componente di

mantenere inalterato l'aspetto esteriore. Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto.

senza compromettere requisiti funzionali

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di

garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in

fase di progetto

Funzionalità in emergenza Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di garantire

l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni

limite

Permeabilità all'acqua Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far

passare l'acqua nella misura stabilita

Permeabilità all'aria Descrizione: Capacità del materiale o del componente di far

passare l'aria nella misura stabilita

Resistenza attacchi biologici Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di

microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti

biologici (esposizione, umidità ecc)

Resistenza meccanica Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non

mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di

sollecitazioni superiori a quelle di progetto

Sicurezza da intrusioni Descrizione: Capacità del materiale o del componente di

garantire la segregazione dell'ambiente rispetto ad

accessi non autorizzati

Stabilità Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in

presenza di lesioni

Tenuta ai fluidi Descrizione: Capacità del materiale o del componente di

impedire ai fluidi di oltrepassarlo. Assenza di

perdite, infiltrazioni

Tenuta all'aria

Descrizione:

Capacità del materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare nell'ambiente. Assenza di infiltrazioni

Anomalie riscontrabili

Corrosione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico

Effetto degli inconvenienti: Formazione di striature di ruggine nelle cerniere, con successiva possibile macchiatura dell'infisso. Cattivo funzionamento delle cerniere.

Cause possibili: Esposizione diretta alle acque meteoriche. Salsedine. Mancato trattamento anticorrosivo. Umidità

Criterio di intervento: Sostituzione delle cerniere

Danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di efficienza e di consistenza di un elemento (vetro) Effetto degli inconvenienti: Presenza di lesioni. Aspetto degradato

Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo

Criterio di intervento: Sostituzione lastra in vetro

Deformazione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella

chiusura. Pericolo per l'utenza. Aspetto degradato. Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente. Criterio di intervento: Incremento cerniera

Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sull'infisso e sulla mensola. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Deiezioni animali. Inquinamento atmosferico.

21

Assenza elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia dell'infisso e della mensola.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione di lesioni e spaccature sulla mensola del davanzale

Effetto degli inconvenienti: Formazione di muschi. Caduta di frammenti.

Infiltrazioni di acqua.

Cause possibili: Penetrazione di acqua. Cicli di gelo e disgelo

Criterio di intervento: Ripristino integrità (applicazione di stucchi specifici, ecc.). Sostituzione mensola

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Inceppamento tra due pezzi per eccesso di attrito Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'infisso.

Cause possibili: Mancanza di lubrificante nelle cerniere. .

Criterio di intervento: Lubrificazione delle cerniere.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) sulla mensola del davanzale.

Cause possibili: Cicli di gelo e disgelo. Penetrazione di acqua.

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione della mensola

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica

Effetto degli inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità, su parete sottostante la bucatura ed inquadramento finestra. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Sporcamento dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per: mancata o insufficiente pulizia della mensola del davanzale (es. eliminazione deiezioni animali); assenza dell'opportuna inclinazione della mensola.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura. Pulizia davanzale mensola bucatura.

Fessurazione

Grippaggio

Lesione

Macchia

Perdita di tenuta Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Mancata resistenza all'aria, all'acqua ed al vento Effetto degli inconvenienti: Infiltrazioni d'acqua.

Passaggi di aria. Formazione di condensa

Cause possibili: Problematiche legate alle guarnizioni ed ai giunti di tenuta: perdita dell'elasticità ovvero delle proprietà meccaniche iniziali, inaderenza ai profili di contatto dei telai,

fuoriuscita dalle proprie sedi. Umidità

Criterio di intervento: Sostituzione di giunti e

guarnizioni di tenuta

Rottura Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Menomazione dell'integrità di un elemento e

danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Perdita del potere isolante. Mancato isolamento acustico. Aspetto

degradato. Difficoltà di apertura e chiusura

Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo. Inefficienza di cardini e congegni di

chiusura

Criterio di intervento: Sostituzione lastra in vetro. Riparazione o sostituzione cardini e congegni di

chiusura

Scagliatura Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili

Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura e sfarinatura del rivestimento. Pericolo per l'utenza per possibili cadute di frammenti

Cause possibili: Cicli di gelo e disgelo.

Penetrazione di acqua

Criterio di intervento: Ripristino integrità o

sostituzione mensola

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti comuni per

> lastra vetri. alla trasparente. Eliminazione di polvere dalla maniglia

con panno asciutto

Pulizia Modalità di esecuzione: Applicazione di detergenti

> aggressivi: al telaio fisso e mobile; alle guarnizioni così da liberarle da eventuali adesioni o accumuli di agenti biologici ne impediscono che il buon

> > 23

funzionamento

Verifica Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed

NAPOLI

> eventuale loro registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di

drenaggio del telaio fisso

Lubrificazione Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa

sfilatura dell'infisso, e dei congegni di

chiusura

Pulizia Modalità di esecuzione: Eliminazione imElementareta di residui

organici e terre dalla mensola del

davanzale

Sostituzione Modalità di esecuzione: Per la sostituzione del vetro procedere

come segue: togliere il fermavetro, rimuovere la guarnizione, rimettere il vetro dell'apposito spessore, rimettere il fermavetro e montare la guarnizione.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Modalità di esecuzione: Riparazione dei cardini e congegni di Riparazione

chiusura (es. maniglia, ecc.)

Sostituzione Modalità di esecuzione: Rinnovo di tutte le guarnizioni e giunti di

tenuta

Sostituzione Modalità di esecuzione: Rinnovo dei cardini e congegni di

chiusura (ferramenta ed accessori)

Sostituzione Modalità di esecuzione: Rinnovo mensola del davanzale

Sostituzione Modalità di esecuzione: dell'esistente, Previa rimozione

sostituzione dell'infisso per usura ed

obsolescenza tecnologica

Riparazione Modalità di esecuzione: Eventuale riposizionamento delle

guarnizioni di tenuta tramite ruota di

inserimento

Sostituzione Modalità di esecuzione: In caso di rottura del vetro, la sostituzione

> avviene agendo sui profili fermavetro, facendo attenzione al riposizionamento della lastra, alle guarnizioni di tenuta ed

al fermavetro

Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail ing.grande@tin.it

Unità Tecnologica:

1.2 cancello

Descrizione

Realizzazione di recinzione esterna costituita da pannello grigliato

Collocazione

Separazione della scuola dall'esterno.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Recinzione esterna Metalli Acciaio
Cancello Metalli Acciaio
Maniglia Metalli Acciaio
Cerniere Ferramenta Metalli
Serratura elettrica Metalli Acciaio

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme

UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Alterazione finitura superficiale Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del

livello qualitativo della finitura superficiale

Effetto degli inconvenienti: Incremento della porosità e

rugosità della superficie. Aspetto degradato

Cause possibili: Irraggiamento solare diretto. Assenza di

adeguato trattamento protettivo. Polvere Criterio di intervento: Verniciatura

Deformazione Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione

duratura dell'aspetto o della configurazione, misurabile dalla

variazione delle distanze tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'anta del cancello. Aspetto degradato. Instabilità con difficoltà nell'apertura e nella

chiusura

_____ 25

Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente. Umidità.

Irraggiamento solare diretto

Criterio di intervento: Aggiungere cerniera

Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) e più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.)

Cause possibili: Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio; Cedimenti dovuti all'assestamento differenziale delle fondazioni; Deformazione dovuta ad eccessivi carichi statici presenti

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato. Ripristino parziale rivestimento. Rimozione dei carichi e ripristino integrità struttura

Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento (sistema di chiusura) e danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Aspetto degradato
Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo

Criterio di intervento: Sostituzione

Corrosione

Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico

Effetto degli inconvenienti: Formazione di striature di ruggine nelle cerniere, con successiva possibile macchiatura. Cattivo funzionamento delle cerniere.

Cause possibili: Esposizione diretta alle acque meteoriche. Salsedine. Mancato trattamento anticorrosivo. Umidità Criterio di intervento: Sostituzione delle cerniere

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sul cancello e sulla recinzione. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Deiezioni animali. Inquinamento atmosferico. Assenza elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc..

Criterio di intervento: Pulizia del cancello e della recinzione

Grippaggio

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Inceppamento tra due pezzi per eccesso di attrito

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento

26

nell'apertura e nella chiusura del cancello

Cause possibili: Mancanza di lubrificante nelle cerniere Criterio di intervento: Lubrificazione delle cerniere

Scagliatura Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o

parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e

dimensioni variabili

Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura e sfarinatura del rivestimento. Pericolo per l'utenza per possibili cadute di

frammenti

Cause possibili: Cicli di gelo e disgelo. Penetrazione di

acqua

Criterio di intervento: Ripristino integrità o sostituzione

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Lubrificazione Modalità di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere, previa sfilatura dell'infisso, e

dei congegni di chiusura

Verifica Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro

registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura

dell'anta del cancello

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione Modalità di esecuzione: Riparazione cardini e congegni di chiusura (es. maniglia)

Verniciatura Modalità di esecuzione: Rinnovo dello strato protettivo di vernice

Unità Tecnologica:

1.3 Impianto elettrico

Descrizione

Realizzazione di impianto elettrico per la fornitura di corrente costituito da un quadro generale per la fornitura della corrente sia per il funzionamento delle prese che per l'illuminazione tramite corpi illuminanti.

Elemento Tecnico:

1.3.1 Quadro e linee di distribuzioni

Descrizione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a Elementare tensione MT.

Apparati

Identificazione tecnologica

Interruttore magnetotermico Elettrico

Componente Classe materiale Note

fusibili Materiale plastico interruttore differenziale Elettrico Apparati

sezionatore Conduttori isolati

Gestione emergenze

Danni possibili In caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare

sostanze tossiche e Nocive

Modalità d'intervento Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di

alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro sull'impianto Armare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I ". L'esecuzione del test periodico di funzionamento dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino

integrato nel corpo dell'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90.

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire il funzionamento e

l'efficienza previsti in fase di progetto

Funzionalità in emergenza Descrizione: Capacità del materiale o dell'impianto di

garantire l'efficienza e le caratteristiche

iniziali in condizioni limite

Sicurezza d'uso Descrizione: Capacità del materiale o del componente

di garantire l'utilizzabilità senza rischi per

l'utente

Anomalie riscontrabili

inefficienza Guasti. alterazioni ed irregolarità

> visibili: malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della

rete di terra

Effetto degli inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di

apparecchiature

Cause possibili: contatto fra conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata

all'impianto di terra

Criterio di intervento: verifica

interruzione alterazioni irregolarità Guasti. ed

visibili: mancanza del servizio

Effetto degli inconvenienti: mancanza di corrente alle apparecchiature derivate dalla per apertura dell'interruttore magnetotermico o differenziale presenti al

quadro

Cause possibili: surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate; fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti; corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto; contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura; sensibilità dell'interruttore eccessiva differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito

Criterio di intervento: chiamare lo specialista

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Prova Modalità di esecuzione: interruttore differenziale: - premere il pulsante di prova

sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione

di corrente

Pulizia Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controlli con apparecchiature Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura

NAPOLI

analogiche o digitali

Controlli con apparecchiature Modalità di esecuzione: Verifica dello stato di funzionalità

tramite apparecchiature di misura

analogiche o digitali

Sostituzione Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente,

segnare con precisione il punto di

rotture e quindi intervenire.

Elemento Tecnico:

1.3.2 Terminali: corpi illuminanti

Descrizione

I corpi illuminanti consentono di creare condizioni di visibilità negli ambienti e deve nel rispetto del risparmio energetico, garantire il livello e l'uniformità di illuminamento. Sono delle seguenti tipologie:
- lampade fluorescenti;

Dati dimensionali

Potenza watt 2x58 W

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

comando di accensione Materiale plastico interruttori placche Materiale plastico

plafoniera Metalli lamiera pressopiegata

sorgente luminosa Vetri tubi al neon

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che

l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare

l'interruttore generale

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente

di garantire il funzionamento e l'efficienza

previsti in fase di progetto

Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

Anomalie riscontrabili

inefficienza Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

malfunzionamento dei dispositivi di

protezione della linee e/o mancanza della

rete di terra

Effetto degli inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di

apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore

sotto tensione e la carcassa

dell'apparecchiatura non collegata

all'impianto di terra

Criterio di intervento: verifica

inefficienza illuminazione Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

abbassamento del livello luminoso

all'interno dell'ambiente

Effetto degli inconvenienti: riduzione del

flusso luminoso degli apparecchi

illuminanti

Cause possibili: obsolescenza

apparecchi illuminanti;

Sporco sulle pareti o sul corpo illuminate

intervento: Criterio di sostituzione lampade; pulizia lampade;

pulizia, ritinteggiatura pareti.

interruzione Guasti, alterazioni ed irregolarità

visibili: mancanza del servizio

Effetto degli inconvenienti: mancanza del

servizio

Cause possibili: fine vita utile del

componente

Criterio di intervento: sostituzione

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Conduzione Modalità di esecuzione: spolveratura e pulizia secondo le indicazioni della ditta

costruttrice

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Verifica Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente.

eliminare l'elemento rotto e sostituirne

con uno uguale

Sostituzione per superamento Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, vita utile

eliminare l'elemento

rotto e sostituirne con uno uguale

Via Cinthia, 21/23 - 80126 NAPOLI

Tel. 081/5512081 - 5512461 (fax) e-mail ing.grande@tin.it

Sostituzione per avaria Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente,

segnare con

precisione il punto di rotture e quindi

intervenire.

Elemento Tecnico:

1.3.3 Terminali: prese

Descrizione

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalità di uso corretto

non forzare l'inserimento di spine nella presa, non utilizzare spine multiple.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

placca Materiale plastico Materiale plastico presa

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Sezionare la zona di impianto in cui è necessario intervenire dal

quadro generale

Centri di assistenza o di servizio

minimo Livello delle prestazioni

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del componente di

mantenere inalterato l'aspetto esteriore

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di

garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in

fase di progetto

Via Cinthia, 21/23 - 80126 NAPOLI

e-mail ing.grande@tin.it

Anomalie riscontrabili

deformazione

inefficienza

interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: modifica esteriormente apprezzabile del componente

Effetto degli inconvenienti: componente - presa o interruttore - deformato;

impossibilità di estrarre la presa o comandare l'utilizzatore

Cause possibili: surriscaldamento del componente per effetto del passaggio di un forte e prolungato flusso di corrente

Criterio di intervento: sezionare la parte di impianto cui appartiene il componente staccando la corrente al quadro ed imElementareta sostituzione

Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di

protezione della linee e/o mancanza della rete di terra

Effetto degli inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra

Criterio di intervento: verifica

Guasti, alterazioni ed irregolarità

visibili: mancanza del servizio

Effetto degli inconvenienti: mancanza di corrente alle apparecchiature derivate dalla linea per apertura dell'interruttore magnetotermico o differenziale presenti al quadro

Cause possibili: surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di delle prese derivate: fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito conduttori non più protetti; corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto; contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura: eccessiva sensibilità dell'interruttore differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito

Criterio di intervento: verifica

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: Pulizia esterna delle placche

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo Modalità di esecuzione: Accertarsi del funzionamento provando ad inserire un

apparecchio nella presa oppure eseguire il controllo con un

34

giravite cerca fase

Sostituzione Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con

precisione il punto di rotture e quindi intervenire

Unità Tecnologica:

2.1 Vespai

Descrizione

I vespai areati sono realizzati con la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo pari a 60x60 cm. Gli elementi saranno posati a secco, mutuamente collegati tra loro su fondo già predisposto.superiormente è predisposta apposita soletta armata con caldana in cls.Hanno lo specifico ruolo di frontiera con il suolo.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Battiscopa Ceramica Grés

Massetto Calcestruzzi Conglomerato cementizio

s=10-12cm

Massetto di posa Calcestruzzi Malta di cemento s=4-5 cm

Pavimento Ceramica Grés

Vespaio Materiale plastico polipropilene

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere termoigrometrico Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato

l'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in

fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale odell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Resistenza attacchi biologici Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli

attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano

alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc)

Sicurezza d'uso Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire l'utilizzabilità

senza rischi per l'utente

Livello minimo delle prestazioni:

Assenza di rischi per l'utente

Stabilità Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne

l'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Anomalie riscontrabili

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

Deposito superficiale

visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante Effetto degli inconvenienti: Presenza

Guasti, alterazioni ed irregolarità

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe. Mancata garanzia di igiene ed asetticità

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto

Effetto degli inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarietà della pavimentazione.

Cause possibili: Perdita del legame tra piastrelle e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni. Deformazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarietà pavimentazione. Ispezione tecnico specializzato.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sulla pavimentazione.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato.

Ripristino integrità pavimentazione.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e

Distacco

Lesione

Scagliatura

> spessore irregolari dimensioni

variabili

Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle e battiscopa contigui

Cause possibili: Urti accidentali e

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di piastrelle e

battiscopa

Umidità ascendente Guasti, alterazioni ed irregolarità

visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo in risalita

dal sottosuolo per capillarità

Effetto degli inconvenienti: Chiazze umidità sulla pavimentazione. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche)

Criterio di intervento: Ispezione

tecnico specializzato.

Ripristino integrità pavimentazione.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione

di polvere e macchie di sostanze comuni.

Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e

un idoneo prodotto per la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei Ripristino Modalità di esecuzione:

pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e

battiscopa dei singoli vani

Via Cinthia, 21/23 - 80126 NAPOLI

Unità Tecnologica:

2.2 Orizzontamenti

Descrizione

E' un elemento orizzontale destinato a suddividere gli spazi in senso verticale. Ha sempre funzione strutturale sia in quanto elemento portante dei carichi verticali sia in quanto elemento di collegamento e di ripartizione delle forze orizzontali. Nella mezzeria delle campate i solai poggiano su setti in cls, mentre ai lati è realizzato un cordolo in c.a. per l'ammorsatura con la muratura in tufo preesistente. I Solai piani, a giacitura orizzontale, sono realizzati con:

- struttura portante in latero-cemento;
- getto di completamento in calcestruzzo, con interposizione di rete elettrosaldata;
- strato di finitura dell'intradosso del solaio;
- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in ceramica.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Battiscopa Ceramica Grés
Finitura sup. Intradosso soletta
Pitture e vernici Base di calce
Massetto Calcestruzzi Conglomerato cen

Massetto Calcestruzzi Conglomerato cementizio s=10-12 cm
Massetto di posa Calcestruzzi Malta di cemento s= 4-5 cm

Pavimento Ceramica Grés

Strato di finitura Intonaci Premiscelato base gesso Struttura portante: solaio C.a.p. e laterizio

Gestione emergenze

termoigrometrico

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere Descrizione: Capacità del materiale o del componente

di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici

di accettabilità

Livello minimo delle prestazioni:

Stabilito dagli occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del componente

di mantenere inalterato l'aspetto esteriore **Livello minimo delle prestazioni:** Garantire uniformità delle eventuali

modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o

dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul

capitolato speciale d'appalto

Resistenza attacchi Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi

animali e/o vegetali che possano alterarne

le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti

biologici (esposizione, umidità ecc)

Resistenza meccanica Descrizione: Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto

l'azione di sollecitazioni superiori a quelle

di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Sicurezza d'uso Descrizione: Capacità del materiale o del componente

di garantire l'utilizzabilità senza rischi per

l'utente

Livello minimo delle prestazioni:

Assenza di rischi per l'utente

Stabilità Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne

l'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Funzionalità

Deformazione Guasti, alterazioni ed irregolarità

visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile dalla variazione delle

distanze tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti:Variazione profilo del solaio.

Rigonfiamenti, distacchi e lesioni. Scalzamento di piastrelle.

Cause possibili: Cedimenti del solaio per presenza di carichi superiori a quelli di calcolo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino strutturale.

Ripristino integrità pavimentazione.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe. Mancata garanzia di igiene ed asetticità

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto

Effetto degli inconvenienti:Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarietà della pavimentazione.

Cause possibili: Perdita del legame tra piastrelle e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni. Deformazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarietà pavimentazione. Ispezione tecnico specializzato.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed

Deposito superficiale

Distacco

Lesione

estradosso del solaio.

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni. Deformazione. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino integrità pavimentazione. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili

Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle e battiscopa contigui

Cause possibili: Urti accidentali e simili.

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di piastrelle e battiscopa

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità sulla pavimentazione e/o sull'intradosso del solaio. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione dovuta a perdite degli impianti

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio. Ispezione tecnico specializzato.

41

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione:

Scagliatura

Umidità da infiltrazione

Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità, eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo

Via Cinthia, 21/23 – 80126

prodotto per la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura,

rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Ripristino Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura intradosso solaio

con rullo o pennello

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o

Pennello

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo tinteggiatura dell'intradosso del solaio

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

piastrelle ebattiscopa e/o sigillatura fughe.

Rinnovo Modalità di esecuzione: Rinnovo intonaco dell'intradosso del solaio

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e

battiscopa dei singoli vani

Unità Tecnologica:

2.3 Tramezzi

Descrizione

Le tramezzature sono rappresentate dall'insieme degli elementi e componenti verticali che consentono la separazione e la suddivisione degli spazi interni.

Vengono realizzate in relazione alle esigenze di distribuzione planimetrica con blocchi in argilla alleggerit

Collocazione

Primo piano.

Modalità d'uso corretto

Le tramezzature totali separano totalmente l'ambiente e lo isolano visivamente, acusticamente e termicamente. Le tramezzature parziali invece hanno la semplice funzione di delimitare gli spazi mantenendo la visibilità tra di essi.

Identificazione tecnologica		
Componente	Classe materiale	Note
Intonaco esterno	Intonaci Premiscelato a base gesso	

Intonaco interno Intonaci Malta bastarda

Isolante Isolanti Muratura a cassetta Mattoni forati

Tinteggiatura esterna Pitture e vernici Colorata traspirante

a base calce

Tinteggiatura interna Pitture e vernici base di calce

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere termoigrometrico Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di

accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli

occupanti gli ambienti

EsteticiDescrizione: Capacità del materiale o del componente di

mantenere inalterato l'aspetto

esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti

funzionali

Resistenza attacchi biologici Descrizione:

Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi 0 organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le

caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Stabilità Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in

Via Cinthia, 21/23 – 80126

> presenza di lesioni minimo Livello delle prestazioni: Stabilito funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Dilavamento

Efflorescenza

Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Erosione superficiale Effetto degli inconvenienti: Asporto od alterazione dello

strato superficiale

Cause possibili: Acqua meteorica insistente sulle zone meno protette. Guasto del sistema di smaltimento acque meteoriche (discendenti). Assenza elementi di protezione

Criterio intervento: di Rimozione del problema e tinteggiatura ripristino asportata.

alterazioni Guasti, ed visibili: irregolarità Formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dei materiali

Effetto degli inconvenienti: Disgregazione. Distacco. Caduta di pezzi di intonaco. Rigonfiamenti.

possibili: Sbalzi Cause Umidità. termici. Cristallizzazione salina

Criterio di intervento: Trattamento superficiale con resine specifiche

alterazioni ed Guasti, irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti:

Fenditure più o meno profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.) e più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.);

Cause possibili: Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione).

Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio;

Criterio di intervento:Contattare tecnico specializzato.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Alterazione cromatica

Effetto degli inconvenienti:
Modificazione circoscritta
dell'aspetto con formazione
di striature e chiazze
identificabili per variazione di
lucentezza, colore ed
intensità.

Cause possibili: Sporcamento dell'acqua piovana in discesa sulla facciata per trascinamento di deposito polveri e residui organici. Asportazione rideposito della coloritura di superfici. Esposizione geografica (pioggia, vento, irraggiamento solare diretto). Criterio di intervento: Pulizia superficiale е successiva tinteggiatura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo
Effetto degli inconvenienti:

Chiazze di umidità. Condensa.

Macchia

Umidità

Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche)

Criterio di intervento:Contattare tecnico specializzato

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Ripristino Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura interna

Rinnovo Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Verifica Modalità di esecuzione: Controllare: efficacia delle cerniere ed eventuale loro

registrazione, attraverso la verifica della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; a finestra aperta, i movimenti delle aste di chiusura (organi di serraggio); effettiva efficienza dei sistemi di drenaggio, con eventuale pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole di

drenaggio del telaio fisso.

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura intradosso solaio con rullo o

pennello

Rinnovo Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'intonaco

Unità Tecnologica:

2.4 Pavimentazione

Piano di calpestio su vespaio e su solaio costituito da pavimentazione in gres fine porcellanato.

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Battiscopa Ceramica Grés

Massetto di posa Calcestruzzi Malta di cemento s= 4-5 cm

Pavimento Ceramica Grés

Gestione emergenze
Centri di assistenza o di servizio

<u>Livello minimo delle</u> prestazioni

Benessere termoigrometrico Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri

statistici di accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato

l'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire il

funzionamento e l'efficienza previsti in

fase di progetto

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Resistenza attacchi biologici Descrizione:

Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano

alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc)

Resistenza meccanica Descrizione:

Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni

superiori a quelle di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Sicurezza d'uso Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire l'utilizzabilità

senza rischi per l'utente

Livello minimo delle prestazioni:

Assenza di rischi per l'utente

Stabilità Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne

l'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Anomalie riscontrabili

Deformazione Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili:
Alterazione duratura
dell'aspetto e della
configurazione, misurabile
dalla variazione delle distanze

tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: Variazione profilo del solaio. Rigonfiamenti, distacchi e lesioni. Scalzamento di

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

piastrelle.

Cause possibili: Cedimenti del solaio per presenza di carichi superiori a quelli di calcolo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino strutturale. Ripristino integrità pavimentazione.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe. Mancata garanzia di igiene ed asetticità

Cause possibili:
Trascinamento di polvere e residui organici dovuto alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto

Effetto degli inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarietà della pavimentazione.

Cause possibili: Perdita del legame tra piastrelle e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni. Deformazioni.

Criterio di intervento:
Ripristino parziale planarietà
pavimentazione. Ispezione
tecnico specializzato.

Deposito superficiale

Distacco

Lesione

Scagliatura

Umidità da infiltrazione

Guasti, alterazioni irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più 0 meno ramificate е profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso del solaio.

Cause possibili:
Assestamento differenziale delle fondazioni.
Deformazione. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino integrità pavimentazione. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio.

Guasti. alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle e battiscopa contigui Cause possibili: Urti accidentali e simili. Criterio di intervento:

Sostituzione totale o parziale di piastrelle e battiscopa

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità sulla pavimentazione e/o sull'intradosso del solaio. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza

di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.).Diminuzione della resistenza al calore dei locali. Cause possibili: Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione dovuta a perdite degli impianti Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura intonaco intradosso solaio. Ispezione tecnico specializzato.

Manutenzioni esequibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo

prodotto per la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura, rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa

dei singoli vani

Elemento Tecnico:

2.4.1 Pavimento su vespaio in gres fine porcellanato

Descrizione

Piano di calpestio su vespaio costituito da:

- massetto di calcestruzzo a giacitura orizzontale, con interposizione di rete elettrosaldata;
- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in gres fine porcellanato.

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Battiscopa Ceramica Grés

Massetto Calcestruzzi Conglomerato cementizio

s=10-12 cm

Massetto di posa Calcestruzzi Malta di cemento s =4-5 cm

Pavimento Ceramica Grés

Vespaio Cupole polipropilene rigenerato

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Descrizione: Benessere termoigrometrico Capacità del materiale o del

componente di garantire il

mantenimento

delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici

di accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli

occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore Livello delle minimo Garantire prestazioni: uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto,

senza compromettere requisiti funzionali

Resistenza attacchi biologici Descrizione:

Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le

caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Sicurezza d'uso Descrizione:

Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per

l'utente

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di rischi

per l'utente

Stabilità Descrizione:

Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in

presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Distacco Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di

contatto

Effetto degli inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarietà della

pavimentazione.

Cause possibili: Insufficienza dei giunti tecnici per possibili

dilatazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale

pavimentazione

Lesione

alterazioni Guasti, ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: più Fenditure meno O ramificate e profonde

Cause possibili: differenziale Assestamento delle fondazioni.

Criterio intervento: di parziale Ripristino pavimentazione.

Guasti. alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle contigue Cause possibili: Urti e simili

Criterio di intervento: Sostituzione del singolo pezzo

Guasti, alterazioni irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo in risalita dal sottosuolo per capillarità

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore.

Cause possibili: Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche)

Umidità ascendente

Scagliatura

Criterio di intervento: Contattare tecnico specializzato

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura,

rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Verifica Modalità di esecuzione: Controllo dell'aderenza delle piastrelle (con la "bussatura"

accertarsi che non vi sia un suono cupo) e di eventuali

fessurazioni del pavimento

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Verifica Modalità di esecuzione: Controllo dell'aderenza delle piastrelle (con la "bussatura"

accertarsi che non vi sia un suono cupo) e di eventuali

fessurazioni del pavimento

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa

dei singoli vani

Elemento Tecnico:

2.4.2 Pavimento su solaio in gres fine porcellanato

Descrizione

Piano di calpestio su solaio costituito da:

- massetto per posa pavimentazione;
- pavimentazione in gres fine porcellanato.

Modalità di uso corretto

E' opportuno dotarsi di una scorta di piastrelle del materiale originario per eventuali lavori di riparazione e manutenzione, poiché raramente a distanza di tempo si riuscirà a trovare lo stesso tipo di piastrella. Evitare di far cadere sulle pavimentazioni oggetti pesanti od appuntiti, non versare sostanze corrosive, non usare calzature che possano causare graffi o abrasioni.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Battiscopa Ceramica Grés
Finitura sup. Intradosso soletta

Massetto di posa Calcestruzzi Malta di cemento s= 4-5 cm

Pavimento Ceramica Grés

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere termoigrometrico

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di

garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di

accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli

occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere

inalterato l'aspetto esteriore

Livello minimo delle

prestazioni: Garantire

uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto,

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

NAPOLI Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

> senza compromettere requisiti funzionali

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Resistenza attacchi biologici **Descrizione:** Capacità del materiale

> resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le

caratteristiche

Livello delle minimo Variabili prestazioni: funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Resistenza meccanica **Descrizione:** Capacità del materiale di

rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto Livello minimo delle

prestazioni: Stabilito funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni riportate normative sul capitolato speciale d'appalto

Sicurezza d'uso **Descrizione:** Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per

l'utente

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di rischi

per l'utente

Stabilità **Descrizione:** Capacità dell'elemento di permetterne l'uso in

pur presenza di lesioni

Livello minimo delle

prestazioni: Stabilito in

funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Deformazione

Deposito superficiale

Distacco

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: Variazione profilo del solaio. Rigonfiamenti, distacchi e lesioni. Scalzamento di piastrelle.

Cause possibili: Cedimenti del solaio per presenza di carichi superiori a quelli di calcolo.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato per ripristino strutturale. Ripristino integrità pavimentazione.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, macchie e sporco più o meno resistente sulle piastrelle e sulle fughe. Mancata garanzia di igiene ed asetticità

Cause possibili:
Trascinamento di polvere e
residui organici dovuto alle
normali abitudini
comportamentali dell'utenza
(apertura di porte e finestre,
camminamento, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia ordinaria e/o di fondo.

Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili: Rimozione da una posizione di contatto

Effetto degli inconvenienti: Sollevamento di alcune piastrelle che si manifesta con la mancata planarietà della pavimentazione.

Cause possibili: Perdita del legame tra piastrelle e sottofondo per problematiche imputabili al sistema ed ai prodotti impiegati nella posa. Insufficienza dei giunti tecnici per possibili dilatazioni e contrazioni. Deformazioni.

Criterio di intervento: Ripristino parziale planarietà pavimentazione. Ispezione tecnico specializzato.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate e profonde individuabili sull'intradosso ed estradosso del solaio.

Cause possibili:
Assestamento differenziale fondazioni.
Deformazione. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino integrità pavimentazione. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco intradosso solaio.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Distacco totale o parziale di scaglie di materiale di forma e spessore irregolari e dimensioni variabili

Lesione

Scagliatura

Effetto degli inconvenienti: Scheggiatura di una o più piastrelle e battiscopa contigui Cause possibili: Urti accidentali e simili.

Criterio di intervento: Sostituzione totale o parziale di piastrelle e battiscopa

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità sulla pavimentazione e/o sull'intradosso del solaio. Condensa. Variazione microclima interno. Presenza di, microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali. Cause possibili: Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte venti ai

a perdite degli impianti

Criterio di intervento:
Ripristino parziale o rinnovo
totale tinteggiatura ed
intonaco,intradosso solaio.
Ispezione tecnico,
specializzato.

60

dominanti. Infiltrazione dovuta

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Umidità da infiltrazione

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per

la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura.

rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax)

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

pavimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

piastrelle e battiscopa e/o sigillatura fughe.

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pavimentazione e battiscopa

dei singoli vani

Unità Tecnologica:

2.5 Intonaco

Descrizione

L'intonaco rappresenta il supporto su cui applicare la tinteggiature delle pareti. Viene applicato a mano.

Modalità di uso corretto

L'uso degli intonaci non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza onde evitare possibili lesioni e fessurazioni nell'intonaco della parete circostante.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Intonaco interno Malta bastarda
Tinta Colorata traspirante
Tinteggiatura interna Pitture e vernici base calce

Gestione emergenze
Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere termoigrometrico Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli ambienti, nei limiti dei parametri statistici di

accettabilità

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli

occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

NAPOLI Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

> inalterato l'aspetto esteriore Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli biologici (esposizione, umidità

ecc)

Stabilità Descrizione:

dell'elemento di Capacità permetterne l'uso pur in

presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Tenuta ai fluidi **Descrizione:** Capacità del materiale o del componente di impedire ai

fluidi di oltrepassarlo

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di

perdite, infiltrazioni

Tenuta all'aria

Descrizione: Capacità materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare

nell'ambiente

Livello minimo delle prestazioni: Assenza

62

infiltrazioni

Anomalie riscontrabili

Deposito superficiale Guasti, alterazioni ed

> Via Cinthia, 21/23 - 80126 NAPOLI

> irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza materiale sottostante. Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla finitura. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato. Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali comportamentali abitudini dell'utenza (apertura di porte e finestre. ecc.). Deiezioni Inquinamento animali. atmosferico. Assenza elementi protezione alla pioggia, vento,

ecc..

di Criterio intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

ed Guasti, alterazioni irregolarità visibili: Erosione superficiale

Effetto degli inconvenienti: Asportazione e rideposito della coloritura di superfici.

Cause possibili: Assenza di elementi di protezione alla pioggia battente. Guasto del sistema di smaltimento acque meteoriche (ostruzione dei pluviali con fenomeni tracimazione delle acque piovane dal canale di gronda).

intervento: Criterio di tecnico Ispezione specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione cristallina di sali solubili, prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione

Dilavamento

Efflorescenza

dell'acqua.

Effetto degli inconvenienti:Distacco. Disgregazione.
Caduta di pezzi di intonaco.

Rigonfiamenti.

Cause possibili: Sbalzi termici. Umidità dovuta alla pioggia battente ed alla risalita per capillarità.

Cristallizzazione salina.

Criterio di intervento: Ripristino integrità finitura superficiale (applicazione di resine specifiche, ecc.).

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale

Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili:
Assestamento differenziale
delle fondazioni per cedimenti
del terreno (es. traslazione
verticale, traslazione
orizzontale, rotazione).

Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica Effetto degli inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione

Lesione

Macchia

di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Esposizione geografica (irraggiamento solare diretto). Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.. Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Umidità

Ripristino Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura interna con pennello

o rullo

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna con pennello o rullo

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di stucchi specifici sulle lesioni; trattamento

superficiale con resine specifiche per il fenomeno dell'efflorescenza; piccole riprese della tinteggiatura e dell'intonaco con prodotto avente le stesse caratteristiche di

quello attualmente in opera.

Unità Tecnologica:

2.6 Rivestimento murale in pvc

Descrizione

Il rivestimento murale in pvc è posto in opera con idoneo collante ed ha lo scopo di impedire eventuali danneggiamenti accidentali delle pareti.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Rivestimento murale pvc

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti

funzionali

Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità ecc)

Stabilità **Descrizione:** Capacità dell'elemento di permetterne l'uso in presenza di lesioni

delle Livello minimo Stabilito prestazioni: in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai

fluidi di oltrepassarlo

minimo delle Livello prestazioni: Assenza di

perdite, infiltrazioni

Anomalie riscontrabili

Tenuta ai fluidi

Deposito superficiale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente scarsa coerenza e aderenza materiale sottostante. Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla finitura. Mancata di garanzia igiene ed asetticità. Aspetto degradato. possibili: Cause Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: alle normali abitudini

comportamentali

dell'utenza

(apertura di porte e finestre, ecc.).

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo

Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno

Fenditure più o meno ramificate e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili:
Schiacciamento per carico
localizzato. Schiacciamento
dovuto al peso proprio. Ritiro
dell'intonaco per
granulometria troppo piccola
dell'inerte o per eccesso di
legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica

Effetto degli inconvenienti:

Modificazione circoscritta
dell'aspetto con formazione
di striature e chiazze
identificabili per variazione di
lucentezza, colore ed
intensità. Erosione
superficiale. Aspetto

degradato.

Cause possibili: Esposizione geografica (irraggiamento solare diretto). Apposizione di scritte e penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale

Guasti, alterazioni ed

Umidità

Macchia

Sti, alterazioni e

irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione di polvere e macchie di sostanze comuni. Nel caso di macchie o sporco più resistente si può intervenire con una soluzione a base di acqua calda e un idoneo prodotto per

la pulizia

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica di

spazzolatura,

rimuovere lo sporco presente sul rivestimento murale

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

rivestimenti attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio

di elementi scollati

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di rivestimento

Unità Tecnologica:

2.7 Controsoffitto

Descrizione

Controsoffitto in lastre di cartongesso per isolamento acustico e regolarizzazione del soffitto inclinato.

Modalità di uso corretto

L'uso dei controsoffitti non richiede particolari raccomandazioni.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note controsoffitto cartongesso

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Descrizione: **Estetici** Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti

funzionali

Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle Variabili prestazioni: in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Stabilità Descrizione:

dell'elemento di Capacità permetterne l'uso in presenza di lesioni Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni riportate normative capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Deposito superficiale

Lesione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura. generalmente con scarsa coerenza e aderenza materiale sottostante. Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla finitura. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più ramificate e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili:
Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale

Macchia Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Alterazione cromatica

Effetto degli inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione striature е chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità. Erosione superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Esposizione geografica (irraggiamento solare diretto). Penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua dalle tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale

72

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Umidità

Pulizia ordinaria Modalità di esecuzione: Al fine di garantire una adeguata igiene ed asetticicità,

eseguire una pulizia ordinaria finalizzata all'asportazione

di polvere e macchie di sostanze comuni.

Pulizia di fondo Modalità di esecuzione: Elementarente un'energica azione meccanica per

rimuovere lo sporco presente sul controsoffitto

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali piccoli lavori di ripristino planarietà ed integrità dei

pannelli attraverso la sostituzione parziale, il rifissaggio di

elementi

Sostituzione Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale di pannelli

Unità Tecnologica:

2.8 Porte interne

Descrizione

Porte interne in legno di abete impiegato come chiusura dei vani lasciati nella parete che, essendo apribile, costituisce elemento di separazione o di unione di spazi interni. E' a singolo battente. Il movimento di apertura è di rotazione intorno all'asse verticale periferico.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Anta Legno abete

Cerniere Metalli Acciaio bronzato
Maniglia Metalli Alluminio anodizzato
Serratura Metalli Alluminio anodizzato

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti

funzionali

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

> componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale 0 dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Resistenza meccanica **Descrizione:** Capacità del materiale di rimanere integro е non mostrare deformazioni rilevanti sotto l'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Corrosione

Guasti. alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo chimico Effetto degli inconvenienti: Formazione di striature di ruggine nelle cerniere, con successiva possibile macchiatura dell'infisso.

Cattivo funzionamento delle cerniere. Aspetto degradato. Cause possibili: Mancato trattamento anticorrosivo. Umidità

di Criterio intervento: Sostituzione delle cerniere

Deformazione alterazioni Guasti. irregolarità visibili:

Alterazione duratura dell'aspetto della 0 misurabile configurazione, dalla variazione delle distanze

tra i suoi punti

Effetto degli inconvenienti: funzionamento Difetto di nell'apertura e nella chiusura.

74

ed

Aspetto degradato.

Cause possibili: Quantità di cerniere insufficiente.

Criterio di intervento: Sistemi di correzione (aggiunte e/o regolazione di cerniere, "eliminazione sfregature", sostituzioni, ecc.).

superficiale Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato.

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre, ecc.).

Criterio di intervento: Pulizia

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Inceppamento tra due pezzi per eccesso di attrito

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura dell'infisso.

Cause possibili: Mancanza di lubrificante nelle cerniere.
Criterio di intervento: Lubrificazione delle cerniere.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento (sistema di chiusura) e danneggiamento

Effetto degli inconvenienti: Aspetto degradato. Difficoltà di apertura e chiusura

Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo.

Deposito

Grippaggio

Rottura

Inefficienza di cardini e congegni di chiusura.

Criterio di intervento:
Riparazione o sostituzione cardini e congegni di chiusura

76

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: Eliminazione di polvere e, se necessario, applicazione di

detergenti all'anta, al telaio fisso ed alla maniglia

Lubrificazione Modalità di esecuzione: Oliatura dei cardini e congegni di chiusura con lubrificanti

spray o grassi sintetici

Riparazione Modalità di esecuzione: Se la porta dovesse "sfregare" contro il pavimento

intervenire tempestivamente inserendo una rondella nei cardini al fine di evitare possibili danneggiamenti al

pavimento stesso.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Riparazione Modalità di esecuzione: Riparazione dei cardini e congegni di chiusura (es. maniglia)

Sostituzione Modalità di esecuzione: Rinnovo dei cardini e congegni di chiusura (ferramenta ed

accessori)

Sostituzione Modalità di esecuzione: Previa rimozione dell'esistente, sostituzione della porta per

usura ed obsolescenza tecnologica

Unità Tecnologica:

2.9 Terminale: apparecchi sanitari (lavabo)

Descrizione

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Dati dimensionali

Altezza centimetri (cm) 90

Modalità di uso corretto

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti; dovrà inoltre essere garantita la stabilità dei pezzi montati e la piena funzionalità.

eriale No	te
mica	
1	nica

rubinetteria Metalli

Gestione emergenze
Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire ilfunzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Resistenza attacchi biologici Descrizione: Capacità del materiale di

resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le

caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Anomalie riscontrabili

Perdita Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a

difetto o anomalia di

funzionamento

Effetto degli inconvenienti: - fuoriuscita di acqua molto calcarosa

- fuoriuscita di acqua color

ruggine

- gocciolamenti
- emanazione di cattivi odori
 Cause possibili: presenza di

microrganismi od irruginimento all'interno dei serbatoi e delle tubazioni; mal tenuta delle guarnizioni;

ristagno di acqua putrida;

Criterio di intervento:

Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio diaccumulo; sostituzione dei componenti; utilizzo di

disgorgante;

Rottura Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

Menomazione dell'integrità di

un componente

Effetto degli inconvenienti: Perdita di acqua; perdita di pressione; assenza della fornitura d'acqua

Cause possibili: rottura di tubazione; rottura camera d'aria del vaso d'espansione; rottura del vaso d'espansione; rottura girante della pompa; rottura di guarnizione;

Criterio di intervento: sostituzione dell'elemento;

78

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Verifica Modalità di esecuzione:

- verifica generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua.
- verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro;
- verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione;
- verifica della funzionalità e della tenuta degli scarichi;
- verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Via Cinthia, 21/23 – 80126

Riparazione Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di tipo

particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata

Unità Tecnologiche

Unità Tecnologica3.1 Impianto elettrico
3.2 Impianto termico

3.3 Intonaco

Unità Tecnologica:

3.1 Impianto elettrico

Descrizione

Realizzazione di impianto elettrico per la fornitura di corrente costituito da un quadro generale per la fornitura della corrente sia per il funzionamento delle prese che per l'illuminazione tramite corpi illuminanti.

Elemento Tecnico:

3.1.1 Quadro e linee di distribuzioni

Descrizione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a Elementare tensione MT.

Identificazione tecnologica Componente

ComponenteClasse materialefusibiliMateriale plasticointerruttore differenzialeElettrico - Apparatiinterruttore magnetotermicoElettrico - ApparatisezionatoreConduttori isolati

Gestione emergenze

Danni possibili in caso d'incendio alcuni tipi di conduttori possono sprigionare

sostanze tossiche e nocive

Modalità d'intervento

Sganciare sempre l'interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del quadretto prima di ogni lavoro

all'impiantonArmare gli interruttori sollevando l'apposita leva in posizione " I " L'esecuzione del test periodico di funzionamento

Note

dell'interruttore differenziale deve essere condotto premendo l'apposito tastino integrato nel corpo dell'interruttore Elettricista abilitato ai sensi della L 46/90

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazion	Li	ivello	minimo	delle	prestazion
---------------------------------	----	--------	--------	-------	------------

Funzionalità Descrizione: La capacità del materiale o del

componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Funzionalità in emergenza Descrizione: Capacità del materiale o

dell'impianto di garantire l'efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni limite Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dell'impianto, dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale

d'appalto

Sicurezza d'uso Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per

l'utente

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di rischi

per l'utente

Anomalie riscontrabili

inefficienza Guasti, alterazioni ed

irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete

di terra

Effetto degli inconvenienti: possibile elettrocuzione toccando le carcasse di

apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra Criterio di intervento: verifica

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

mancanza del servizio

Effetto degli inconvenienti:
mancanza di corrente alle
apparecchiature derivate dalla
linea per apertura
dell'interruttore
magnetotermico o
differenziale presenti al
quadro

Cause possibili: surriscaldamento eccessivo delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate; fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti; corto circuito provocato da uno deali apparecchi utilizzatori collegati all'impianto; contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura; eccessiva sensibilità dell'interruttore differenziale in relazione all'ambiente in cui è inserito intervento: Criterio di

chiamare lo specialista

81

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

interruzione

Prova Modalità di esecuzione: interruttore differenziale: - premere il pulsante di prova

sull'interruttore verificando che si interrompa l'erogazione di

corrente

Pulizia Modalità di esecuzione: Raccolta ed asportazione di polvere o scorie di vario tipo

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Via Cinthia, 21/23 – 80126

Controlli con Modalità di Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura

apparecchiature esecuzione: analogiche o digitali

Controlli con Modalità di Verifica dello stato di funzionalità tramite apparecchiature di misura

apparecchiature esecuzione: analogiche o digitali

Sostituzione Modalità di Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di

esecuzione: rotture e quindi intervenire.

Elemento Tecnico:

3.1.2 Terminali: corpi illuminanti

Descrizione

I corpi illuminanti consentono di creare condizioni di visibilità negli ambienti e deve nel rispetto del risparmio energetico, garantire il livello e l'uniformità di illuminamento. Sono delle seguenti tipologie:

- lampade fluorescenti;

Dati dimensionali

Potenza watt 1x18 W

2x18 W

4x18 W

Modalità di uso corretto

Non pulire il corpo illuminante acceso con stracci umidi; non forzare il pulsante di comando; non rimuovere le placche di protezione degli interruttori; spegnere tutti i sistemi a fine attività;

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale elettricità.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

comando di accensione Materiale plastico interruttori

placche Materiale plastico

plafoniera Metalli lamiera pressopiegata

sorgente luminosa Vetri tubi al neon

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Prima di ogni intervento sulle lampade assicurarsi che l'interruttore sia spento ed in caso di dubbio staccare l'interruttore generale elettricista

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalità Descrizione:

La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Inefficienza Guasti, alterazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra

Effetto degli inconvenienti:
possibile elettrocuzione
toccando le carcasse di
apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra Criterio di intervento: verifica

inefficienza illuminazione Guasti.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: abbassamento del livello luminoso all'interno dell'ambiente

Effetto degli inconvenienti: riduzione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti

Cause possibili:
obsolescenza degli
apparecchi illuminanti; Sporco
sulle pareti o sul corpo
illuminate

Criterio di intervento: sostituzione lampade; pulizia, ritinteggiatura pareti.

83

interruzione Guasti, alterazioni ed

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI

irregolarità visibili:

mancanza del servizio

Effetto degli inconvenienti: mancanza del servizio

Cause possibili: fine vita utile

del componente

Criterio di intervento:

84

sostituzione

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: spolveratura e pulizia secondo le indicazioni della ditta

Costruttrice

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Verifica Modalità di esecuzione: Provare ad estrarre e poi a rinserire il terminale, oppure

usare un cercafase.

Sostituzione per avaria Modalità di esecuzione:

Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire.

Elemento Tecnico:

3.1.3 Terminali: prese

Descrizione

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalità di uso corretto

non forzare l'inserimento di spine nella presa, non utilizzare spine multiple.

Gestione emergenze

Modalità d'intervento

Sezionare la zona di impianto in cui è necessario intervenire dal quadro generale portando in posizione "O" l'interruttore.

Elettricista abilitato ai sensi della I 46/90.

Identificazione tecnologica

Componente	Classe materiale	Note
placca	Materiale plastico	
presa	Materiale plastico	

Via Cinthia, 21/23 – 80126 NAPOLI Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

Gestione emergenze

Modalità d'intervento Sezionare la zona di impianto in cui è necessario intervenire dal quadro generale portando in posizione "O" l'interruttore Elettricista abilitato ai sensi della I 46/90

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Estetici

Funzionalità

Anomalie riscontrabili

deformazione

Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: modifica esteriormente apprezzabile del componente

Effetto degli inconvenienti:
componente - presa o
interruttore - deformato;
impossibilità di estrarre la
presa o comandare
l'utilizzatore;

Cause possibili: surriscaldamento del componente per effetto del passaggio di un

forte e prolungato flusso di corrente

Criterio di intervento: sezionare la parte di impianto cui appartiene il componente staccando la corrente al quadro ed imElementareta sostituzione

inefficienza

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

malfunzionamento dei dispositivi di protezione della linee e/o mancanza della rete di terra

Effetto degli inconvenienti:
possibile elettrocuzione
toccando le carcasse di
apparecchiature

Cause possibili: contatto fra un conduttore sotto tensione e la carcassa dell'apparecchiatura non collegata all'impianto di terra Criterio di intervento: verifica

interruzione

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:

mancanza del servizio

quadro

Effetto degli inconvenienti:
mancanza di corrente alle
apparecchiature derivate dalla
linea per apertura
dell'interruttore
magnetotermico o
differenziale presenti al

Cause possibili: eccessivo surriscaldamento delle linee per sovraccarico di una delle prese derivate; fusione dell'isolamento sui cavi o su un terminale dell'impianto con corto circuito dei conduttori non più protetti; corto circuito provocato da uno degli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto; contatto dei conduttori sotto tensione con la carcassa metallica di una apparecchiatura; eccessiva dell'interruttore sensibilità differenziale relazione in

all'ambiente in cui è inserito

Criterio di intervento: verifica

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Pulizia Modalità di esecuzione: Pulizia esterna delle placche

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Controllo Modalità di esecuzione: Accertarsi del funzionamento provando ad inserire un

apparecchio nella presa oppure eseguire il controllo con un

giravite cerca fase

Sostituzione Modalità di esecuzione: Interrompere la fornitura di corrente, segnare con precisione

il punto di rotture e quindi intervenire.

Unità Tecnologica:

3.3 Intonaco

Descrizione

L'intonaco rappresenta il supporto su cui applicare la tinteggiature delle pareti. Viene applicato a mano.

Modalità di uso corretto

L'uso degli intonaci non richiede particolari raccomandazioni, se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza onde evitare possibili lesioni e fessurazioni nell'intonaco della parete circostante.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Note

Intonaco interno Malta bastarda
Tinta Colorata traspirante
Tinteggiatura interna Pitture e vernici base calce

Gestione emergenze

Centri di assistenza o di servizio

Livello minimo delle prestazioni

Benessere termoigrometrico Descrizione: Capacità del materiale o del

componente di garantire il mantenimento delle condizioni apprezzate dagli occupanti gli

Tel. 081/5512081 – 5512461 (fax) e-mail <u>ing.grande@tin.it</u>

> limiti ambienti. nei dei parametri statistici di accettabilità Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dagli occupanti gli ambienti

Estetici Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Resistenza attacchi biologici

Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici (esposizione, umidità

ecc)

Stabilità **Descrizione:** Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni riportate normative capitolato speciale d'appalto

Tenuta ai fluidi **Descrizione:**

Capacità del materiale o del componente di impedire ai

fluidi di oltrepassarlo

Livello minimo delle prestazioni: Assenza

perdite, infiltrazioni

Tenuta all'aria **Descrizione:** Capacità

materiale o del componente di impedire all'aria di penetrare

nell'ambiente

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di infiltrazioni

alterazioni

irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia

ed

Guasti,

ecc.. Criterio

Anomalie riscontrabili

Deposito superficiale

natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza materiale sottostante. Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno resistente sulla finitura. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto degradato. Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e finestre. ecc.). Deiezioni animali. Inquinamento atmosferico. Assenza elementi protezione alla pioggia, vento,

Dilavamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Erosione superficiale

di

totale tinteggiatura.

Ripristino parziale o rinnovo

intervento:

Effetto degli inconvenienti: Asportazione e rideposito della coloritura di superfici.

Cause possibili: Assenza di elementi di protezione alla pioggia battente. Guasto del sistema di smaltimento acque meteoriche (ostruzione dei pluviali con fenomeni di tracimazione delle acque piovane dal canale di gronda).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino

parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione cristallina di sali

solubili, prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione dell'acqua.

Effetto degli inconvenienti:
Distacco. Disgregazione.
Caduta di pezzi di intonaco.
Rigonfiamenti.

Cause possibili: Sbalzi termici. Umidità dovuta alla pioggia battente ed alla risalita per capillarità. Cristallizzazione salina.

Criterio di intervento: Ripristino integrità finitura superficiale (applicazione di resine specifiche, ecc.).

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale Effetto degli inconvenienti: Fenditure più o meno

Fenditure più o meno ramificate (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, macroscopica, ecc.).

Cause possibili:
Assestamento differenziale
delle fondazioni per cedimenti
del terreno (es. traslazione
verticale, traslazione
orizzontale, rotazione).

Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante.

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale

Lesione

Efflorescenza

Macchia

Umidità

tinteggiatura ed intonaco.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica

Effetto degli inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione striature е chiazze identificabili per variazione di colore lucentezza. ed Erosione intensità. superficiale. Aspetto degradato.

Cause possibili: Esposizione geografica (irraggiamento solare diretto). Assenza di elementi di protezione alla vento, pioggia, ecc.. Apposizione di scritte е penetrazione di sostanze macchianti.

Criterio di intervento: Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di vapore acqueo.

Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali.

Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento acque meteoriche).

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato. Ripristino parziale o rinnovo totale tinteggiatura ed intonaco.

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente

Ripristino Modalità di esecuzione: Ripristino parziale della tinteggiatura interna con pennello

o rullo

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna con pennello o rullo

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Ritinteggiatura Modalità di esecuzione: Rinnovo della tinteggiatura interna

Ripristino Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di stucchi specifici sulle lesioni; trattamento

superficiale con resine specifiche per il fenomeno dell'efflorescenza; piccole riprese della tinteggiatura e dell'intonaco con prodotto avente le stesse caratteristiche di

quello attualmente in opera.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

- Sottoprogramma delle prestazioni
- Sottoprogramma dei controlli
- Sottoprogramma degli interventi di manutenzione

Descrizione dell'opera:	Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita'
	e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)
Committente:	Comune di Agerola (Napoli)
Impresa:	
	II Progettista
	Ing. Francesco Grande

Napoli, 02/2014-02-10

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:	Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)
Committente:	Comune di Agerola (Napoli)
Impresa:	
	II Progettista
	Ing. Francesco Grande
Napoli, 02/2014	

Ing. Francesco Grande - Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)

Prestazioni richieste

Componente

•		
Danasaana		
Benessere		
- Solaio in cls	Isolamento acustico, isolamento termico	Ogni 50 anni
- Chiusura orizzontale inferiore (vespaio)	Tenuta all'acqua ed alle spinte idrostatiche	Ogni 50 anni
- Serramenti esterni	Luminosità all'ambiente, aerazione, isolamento termico, tenuta all'aria, tenuta all'acqua, isolamento acustico	Ogni 30 anni
- Partizioni e tramezzi	Impedire trasmissione del calore, del rumore, del vapore e la propagazione del fuoco	Ogni 15 anni
- Finiture interne	Proteggere le pareti dagli agenti chimici- fisici, mantenendo e/o migliorando le sue caratteristiche	Ogni 5 anni
- Serramenti interni	Luminosità all'ambiente, aerazione, isolamento termico, tenuta all'aria, tenuta all'acqua, isolamento acustico	Ogni 20 anni
- Recinzione esterna	Impedire intrusioni e atti di vandalismo	Ogni 20 anni
- Cancello esterno	Regolare l'accesso ed impedire intrusioni indesiderate	Ogni 20 anni
Funzionalità		
- Serramenti esterni	Resistenza al fuoco ed alle intrusioni	Ogni 30 anni
- Impianto forza motrice	Garantire continuità di funzionamento	Ogni 10 anni
- Conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali	Buona conducibilità	Ogni 10 anni
_		
Funzionalità d'uso		
Funzionalità d'uso - Solaio in cls	Consentire la distribuzione della rete degli impianti	Ogni 50 anni

Ciclo di vita utile

controllo	d'uso e manovra	
- Quadri elettrici BT	Garantire accessibilità per poter effettuare manovre operative e operazioni di manutenzione	Ogni 10 anni
- Frutti di comando	Facilità d'uso e comodità di manovra	Ogni 5 anni
- Corpi illuminanti ordinari	Visibilità e uniformità di illuminazione	Ogni anno
- Motori e accessori	Garantire comodità d'uso e manutenzione	Ogni 10 anni
- Pozzetti e dispersori	Ispezionabilità, fruibilità dei cavedi	Ogni 30 anni
- Quadro elettrico	Garantire accessibilità per poter effettuare manovre operative e operazioni di manutenzione	Ogni 10 anni
- Pozzetti e dispersori di terra	Ispezionabilità, fruibilità dei cavedi	Ogni 30 anni

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:

Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via Casalone - Bomerano di Agerola (NA)

Committente:

Comune di Agerola (Napoli)

Impresa:

Il Progettista

Ing. Francesco Grande_

Napoli, 02/2014

	Componento			
	Componente	Controlli	Risorse	Ut./P.S.
	Controlli	Controlli	nisuise	UL/F.3.
- 1	Controlli			

Quando occorre

Quanto occorre			
- Corpi illuminanti	accendere l'interruttore di comando verificando l'accensione del corpo illuminante	Non necessari	Ut.
- App. igienici (lavabo)	Aprire il rubinetto verificando l'erogazione di acqua	Non necessari	Ut.
- Linee di distribuz.: tubazioni	Verifica di perdite di acqua o liquido sulle pompe, sui collettori, sulle tubature e sui	Non necessari	Ut.
Ogni giorno	raccordi		
- Rete distribuzione imp. Elettrico a vista	Verificare che in corrispondenza delle linee non siano depositati materiali infiammabili e/o combustibili	Non necessari	Ut.
			(

Ogni settimana

_			
- Prese di tipo civile	Controllo dello stato di integrità dell'involucro	Non necessari	Ut.
- Corpi illuminanti di emergenza	Controllo della perfetta chiusura dei ganci di fissaggio dello schermo	Non necessari	Ut.
- Corpi illuminanti di emergenza	Controllo dell'efficienza delle luci tramite l'apertura dell'interruttore generale e controllo del tempo di autonomia	Non necessari	Ut.
- Corpi illuminanti di emergenza	Controllo della presenza di eventuali fenomeni di condensa	Attrezzi manuali	P.S.
- Corpi illuminanti ordinari	Verifica a campione della continuità del collegamento di messa a terra sugli apparecchi illuminanti	Attrezzi manuali, tester	P.S.
- Corpi illuminanti ordinari	Controllo dello stato della guarnizione	Non necessari	Ut.
- Corpi illuminanti ordinari	Controllo della eventuale presenza di umidità all'interno dei corpi illuminanti	Non necessari	Ut.
- Corpi illuminanti ordinari	Controllo visivo dell'integrità dell'apparecchio	Non necessari	Ut.
- Frutti di comando	Controllo dello stato di conservazione degli interruttori	Non necessari	Ut.
- Frutti di comando	Controllo dello stato di conservazione della placca di protezione	Attrezzi manuali	Ut.
- linee principali di bassa tensione	Controllo dello stato del grado di protezione dei manicotti	Attrezzi manuali	P.S.
- Quadri elettrici BT	Verifica funzionalità tramite prova con tasto dell'interruttore differenziale	Non necessari	P.S.
- Quadro elettrico	Verifica della capacità di sezionamento degli interruttori	Attrezzi manuali, tester	P.S.
- Quadro elettrico	Controllo dello stato generale del quadro, verifica	Non necessari	P.S.

	-		
	dell'integrità dell'involucro e delle portine		
- Conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali	Verifica della continuità e controllo del serraggio delle connessioni dei conduttori equipotenziali principali (tubazioni acqua, gas, riscaldamento, serbatoi di combustibili)	Attrezzi manuali, tester	P.S.
- Quadri di zona e per centrali tecnologiche	Verifica funzionalità tramite prova con tasto dell'interruttore differenziale	Non necessari	Ut.
- Impianto forza motrice	Controllo integrità torrette a pavimento e del corretto posiziona,mento di eventuali prolunghe, in modo che non siano causa di infortunio	Non necessari	Ut.
Ogni 2 mesi			
- Caditoie e pozzetti	Verifica dello stato di conservazione e pulizia delle caditoie e delle pareti del pozzetto	Non necessari	P.S.
Ogni 6 mesi			
- solaio in ca	Ispezionare e con un martello di gomma controllare l'aderenza delle piastrelle (attraverso la "bussatura" accertarsi che non vi sia un suono cupo)	Non necessari	Ut.
- Pavimento su vespaio	Accertarsi assenza di scheggiature, mancata planarietà, fenditure e tracce umidità ascendente	Non necessari	Ut.
- Pavimento su solaio ca	Accertarsi assenza di scheggiature, mancata planarietà, fenditure e tracce umidità	Non necessari	Ut.
- Murature, tramezzi	Verificare l'integrità della muratura attraverso assenza di lesioni, efflorescenze, macchie, ecc.	Non necessari	Ut.

- Tamponature tinteggiate Ogni anno	Verificare che l'intradosso della tamponatura non presenti lesioni e macchie di umidità (innanzitutto verificare che venga effettuata una sufficiente ventilazione dell'ambiente e che non vi sia una produzione eccessiva di vapore). Verificare inoltre che lo strato superficiale interno sia perfettamente aderente al supporto e che non vi sia presenza di sporco	Non necessari	Ut.
-			
- Finestra	Controllo visivo sull'elemento tecnico	Non necessari	Ut.
- Portone	Controllo visivo sull'elemento perfetta chiusura ed allineamento, perfetta integrità lastra vetro	Non necessari	Ut.
- Impianto elettrico	Controllare se gli interruttori del quadro sono in posizione "I" oppure "O"; nel primo caso la linea è attiva. Qualora presenti gemme di segnalazione della rete, controllarne l'accensione ad interruttore armato.	Non necessari	Ut.
Ogni 2 anni			
- Finestra	Controllo della perfetta integrità, delle guarnizioni di tenuta, dell'adesione dei profili	Attrezzi manuali	P.S.
- Portone	Controllo ortogonalità anta telaio e perfetta integrità	Attrezzi manuali	P.S.
-Tamponature tinteggiate	Verifica della perfetta integrità della parete e dell'assenza di tracce di umidità.	Attrezzi manuali	P.S.
Ogni 5 anni			
- solaio in ca	Verifica della perfetta integrità	Attrezzi manuali	P.S.
	Via Cinthia, 21/23 – 80126		

della pavimentazione e dell'assenza di tracce di umidità.

Ogni 6 anni

- Rete idrica	Verifica del serbatoio, relativo collaudo di tenuta, del serbatoio e delle tubature	Attrezzi manuali	P.S.
- Rete idrica: serbatoio	Verifica del serbatoio, relativo collaudo di tenuta, del serbatoio e delle tubature	Attrezzi manuali	P.S.
Ogni 10 anni			
- solaio in ca	Verifica integrità della struttura	Attrezzi manuali	P.S.
-Tamponature tinteggiate	Verifica integrità della struttura	Attrezzi manuali	P.S.

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:Piano integrato di interventi per lo sviluppo di ecosostenibilital ergonomia di fruizione accessibilital

ecosostenibilita', ergonomia di fruizione, accessibilita' e sicurezza. Edificio scolastico "M. L. King" - Via

Casalone - Bomerano di Agerola (NA)

Committente: Comune di Agerola (Napoli)

Impresa:

II Progettista	
Ing. Francesco Grande	

Napoli, 02/2014

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione:

1° Stralcio

1.1 Infissi alluminio e uscite emergenza

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 15 giorni

Periodo consigliato: Fuori orario di lavoro Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 1 anni

Periodo consigliato: Fuori orario di lavoro Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 1 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da utente: Lubrificazione

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 10 anni

Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 25 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 30 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 40 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: quando occorre

Periodo consigliato: Fuori orario di lavoro

Manutenzione eseguita da utente: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

1.2 cancello

Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 1 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da utente: Lubrificazione

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Verniciatura

Frequenza: 3 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

1.3 Impianto elettrico

1.3.1 Quadro e linee di distribuzioni Manutenzione eseguita da utente: Prova

Frequenza: 6 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controlli con

apparecchiature Frequenza: 2 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controlli con

apparecchiature

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: quando occorre

1.3.2 Terminali: corpi illuminanti

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 2 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Verifica

Frequenza: 2 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione per

superamento vita utile Frequenza: 3 anni

Periodo consigliato: in presenza di luce naturale

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione per

varia

Frequenza: quando occorre

Periodo consigliato: in presenza di luce naturale

1.3.3 Terminali: prese

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 1 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo

Frequenza: 1 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

2.1 Pavimento su vespaio

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia ordinaria

Frequenza: 1 giorni

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia di fondo

Frequenza: 1 mesi

Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 6 mesi

Periodo consigliato: Marzo-settembre

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Verifica

Frequenza: 1 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 20 anni Periodo consigliato: Estivo

2.3 Tramezzi

Manutenzione eseguita da utente: Ripristino

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da utente: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni
Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 10 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25°

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Rinnovo

Frequenza: 20 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25°

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino

Frequenza: quando occorre Periodo consigliato: Settembre

2.4 Pavimentazione

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia ordinaria

Frequenza: 1 giorni

Periodo consigliato: Fuori orario di lavoro

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia di fondo

Frequenza: 1 mesi

Manutenzione eseguita da utente: Ripristino

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Rinnovo

Frequenza: 20 anni

Periodo consigliato: Periodi con temperature comprese tra 5° e 25° **Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione**

Frequenza: 20 anni Periodo consigliato: Estivo

2.5 Intonaco

Manutenzione eseguita da utente: Ripristino

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da utente: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 10 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25°

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Rinnovo

Frequenza: 20 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25°

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino

Frequenza: quando occorre Periodo consigliato: Settembre

2.8 Porte interne

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 1 anni

Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 1 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da utente: Lubrificazione

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

2.9 Portone ingresso Alluminio

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 1 settimane

Manutenzione eseguita da utente: Lubrificazione

Frequenza: 1 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 1 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: 10 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 25 anni Periodo consigliato: Estivo

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: 50 anni

Manutenzione eseguita da utente: Riparazione

Frequenza: quando occorre

2.10 Apparecchi igienici (Lavabo)

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da utente: Verifica

Frequenza: 3 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione

Frequenza: quando occorre

3.1 Impianto elettrico

3.1.1 Quadro e linee di distribuzioni

Manutenzione eseguita da utente: Prova

Frequenza: 6 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controlli con

apparecchiature Frequenza: 2 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controlli con

apparecchiature

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: quando occorre

3.1.2 Terminali: corpi illuminanti

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 2 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Verifica

Frequenza: 2 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione per

superamento vita utile Frequenza: 3 anni

Periodo consigliato: in presenza di luce naturale

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione per

avaria

Frequenza: quando occorre

Periodo consigliato: in presenza di luce naturale

3.1.3 Terminali: prese

Manutenzione eseguita da utente: Pulizia

Frequenza: 1 mesi

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo

Frequenza: 1 anni

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione

Frequenza: quando occorre

3.3 Intonaco

Manutenzione eseguita da utente: Ripristino

Frequenza: 2 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da utente: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 5 anni Periodo consigliato: Aprile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ritinteggiatura

Frequenza: 10 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25° Manutenzione eseguita da personale specializzato: Rinnovo

Frequenza: 20 anni

Periodo consigliato: Temperature comprese tra 5° e 25° **Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino Frequenza:** quando occorre Periodo consigliato: Settembre

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

Comune:	Agerola (Na)
Titolo del progetto:	Struttura Sala Polifunzionale
Opera:	Strutturali
Data:	Progettista: Ing. Francesco Grande

1 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti:

- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione;
- il programma di manutenzione;

di seguito vengono riportati nel seguente paragrafo, in modo sommario, i contenuti dei suddetti documenti che accompagnano il progetto strutturale dell'opera:

1.1 Il manuale d'uso contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione dela struttura, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.
- **1.2 Il manuale di manutenzione** si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti della struttura. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
- **1.3 Il programma di manutenzione** prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione della struttura e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

- *il sottoprogramma delle prestazioni*, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dalla struttura e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita della struttura, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- *il sottoprogramma degli interventi di manutenzione*, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione della struttura.

1.4 Normative di riferimento

Il presente "piano di manutenzione riguardante le strutture" previsto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative Circolare Esplicativa 2 febbraio 2009, 617) è redatto seguendo le indicazioni contenute sull'articolo 40 del D.P.R. 554/99.

MANUALE D'USO

Comune:	Agerola (Na)
Titolo del progetto:	Struttura Sala Polifunzionale
Opera:	Strutturali
Data:	Progettista: Ing. Francesco Grande

Nel presente manuale d'uso è specificato come utilizzare le strutture che compongono l'opera in progetto. Non è consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrità delle strutture per nessuna ragione. Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle parti a vista al fine di riscontrare eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia occorre consultare al più presto un tecnico abilitato.

Per i dettagli tecnici e per collocazione dei diversi elementi strutturali fare riferimento agli allegati grafici.

Detta opera verrà suddivisa per semplicità, in tre grandi parti strutturali:

- Strutture di fondazioni;
- Strutture orizzontali e/o inclinate;
- Strutture verticali.

2.1 Strutture di fondazioni.

Dette strutture hanno la funzione di trasferire il carico al terreno e possono essere costituite, in funzione della tipologia strutturale, in funzione dei carichi trasmessi ed in funzione del tipo di terreno, da:

- -Fondazioni dirette:
- -Fondazioni indirette;

Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d'uso dell'opere in fondazioni.

Modalità di uso corretto:

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali. In caso di accertata anomalia occorre consultare al più presto un tecnico abilitato.

Anomalie riscontrabili:

Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

Distacchi murari

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

l esioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

Non perpendicolarità del fabbricato

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Umidità

Presenza di umidità meteorica, da condensa, da infiltrazione, da risalita.

2.2 Strutture orizzontali e/o inclinate

Le strutture orizzontali o inclinate sono elementi strutturali con funzione di sostenere e trasferire, i carichi agenti, sia verticali che orizzontali, trasmettendoli alle strutture verticali. Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d'uso di dette strutture.

Modalità di uso corretto:

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti

in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Controllare sempre che i carichi variabili non superino i valori di progetto; in particolare porre attenzione nella disposizione di particolari arredamenti che possano determinare carichi concentrati non previsti in progetto. Per un uso corretto occorre che i solai non siano caricati con carichi variabili superiori a quelli di progetto riportati nella seguenti tabella, ed indicati con "QVar.":

Tabella solai tipo

Sol. N°	Descrizione	Spessore	QP	QF	QVar	ψ٥	ψ1	ψ2	Luce nett a	Def	%QX	%QY
		cm	kg/mq	kg/mq	kg/m q							
1	Tetti e Coperture	20	200	150	200	1.00	0.90	0.80	No	No	100	0

Anomalie riscontrabili:

Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.

Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento "a bolla" combinato all'azione della gravità.

Scheagiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo

2.2.1 Coperture piane e/o inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuità; strato della diffusione del vapore; strato di imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato di pendenza; strato di ventilazione; strato direnante; strato filtrante, ecc.

Modalità di uso corretto:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). Controllare sempre che i carichi variabili non superino i valori di progetto.

Tenere pulite le gronde e le discese per evitare infiltrazioni di acqua che possa danneggiare la struttura portante

Anomalie riscontrabili:

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede

Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

2.3 Strutture verticali

Le strutture verticali, hanno la funzione di collegare le strutture orizzontali, con quelle in fondazioni.

Dette strutture, in funzione delle dimensioni dell'opera, dei carichi e dei sovraccarichi portati nonché dell'azione sismica a cui sono sottoposte, possono essere suddivise in tre grandi categorie:

- strutture a telaio;
- strutture ad arco;
- strutture a pareti portanti

Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d'uso dell'opere verticali.

Modalità di uso corretto:

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie riscontrabili:

Come per le strutture orizzontali

MANUALE DI MANUTENZIONE

Comune:	Agerola (Na)
Titolo del progetto:	Struttura Sala Polifunzionale
Opera:	Strutturali
Data:	<i>Progettista:</i> Ing. Francesco Grande

3 MANUALE DI MANUTENZIONE

In detto manuale (di manutenzione delle strutture) verranno prescritte, e programmate, la manutenzione della struttura suddividendola in tre parti:

- manutenzione delle strutture in fondazioni;
- manutenzione delle strutture in orizzontali e/o inclinate;
- manutenzione delle strutture verticali.

Per quando concerne gli interventi di manutenzione ovvero al verificarsi delle anomalie, cosi come riportate nel manuale d'uso bisogna effettuare degli interventi tali da garantire il livello minimo delle prestazioni globali della struttura.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

Le strutture devono garantire la durabilità nel tempo in funzione della classe di esposizione prevista in fase di progetto, in modo da garantire la giusta resistenza alle diverse sollecitazioni di esercizio previste in fase di progettazione. Esse devono garantire stabilità, resistenza e durabilità nel tempo. Per i livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme vigenti in materia al momento della progettazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall'utente, se non i controlli a vista dello stato di conservazione del manufatto.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), occorrerà consultare tecnici qualificati, per effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture. Una volta individuate la causa/effetto del dissesto, occorrerà procedere al consolidamento delle parti necessarie, a secondo del tipo di dissesto riscontrato. Inoltre una volta individuato il tipo di intervento, occorre affidarsi ad idonea impresa edile.

3.1 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONI

I controlli periodici da effettuare su dette strutture, sono in funzione, del tipo di struttura, dei carichi e sovraccarichi portati, della classe d'uso della stessa, nonché dell'importanza dell'opera. In particolare, in via generale si vuole dare un indicazione sulla periodicità dei controlli da effettuare, ovvero eseguire la manutenzione delle fondazioni in corrispondenza di eventuali anomalie (come riportate nel manuale d'uso) o disfunzioni della struttura in fondazione e/o elevazione.

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:

<u>Resistenza meccanica:</u> Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.)

Classe di Requisiti: Di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI:

Si rimanda al Manuale d'uso

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE:

Controllo struttura Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

- Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato; 6) Umidità.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO:

Interventi sulle strutture Cadenza: quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

3.2 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI E/O INCLINATE

I controlli di manutenzione da effettuare su strutture orizzontali e inclinate , sono in funzione, del tipo struttura, dei carichi e sovraccarichi portati della classe d'uso della stessa, nonché dell'importanza dell'opera. In particolare, si vuole dare un indicazione sulla periodicità dei controlli da effettuare.

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:

<u>Resistenza meccanica:</u> Le strutture orizzontali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Classe di Requisiti: Di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza

Per i **livelli minimi** si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI:

Si rimanda al Manuale d'uso.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Controllo struttura Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

- Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Esposizione dei ferri di armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 17) Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Interventi sulle strutture Cadenza: quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

3.2.1 MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PIANE E/O INCLINATE

Per la manutenzione delle coperture piane e/o inclinate si tiene conto di ulteriori livelli minimi prestazionali, di seguito elencati

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE

Impermeabilità ai liquidi: La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Prestazioni: Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità.

Resistenza al vento: La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.

Classe di Requisiti: Di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone). I parametri variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

<u>Resistenza all'acqua:</u> I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali.

Livello minimo della prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di

imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

<u>Isolamento termico:</u> La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa possiede.

Livello minimo della prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Prestazioni: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti: - UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;
- UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo.

Resistenza meccanica: La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Classe di Requisiti: Di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo della prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

Si rimanda al manuale d'uso

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Controllo struttura Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Consolidamento solaio di copertura

Cadenza: quando occorre

Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

3.3 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI

La manutenzione delle strutture verticale va effettuata periodicamente ovvero eseguire la in corrispondenza di eventuali anomalie (come riportate nel manuale d'uso) o disfunzioni della struttura, di seguito verranno riportati i controlli da effettuare, il tipo di intervento da effettuare e la tipologia dello stesso nonché i requisiti minimi della ditta che dovrà intervenire.

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:

<u>Resistenza meccanica:</u> Le strutture orizzontali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Classe di Requisiti: Di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza

Per i *livelli minimi* si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI:

Si rimanda al Manuale d'uso

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Controllo struttura Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

- Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Esposizione dei ferri di armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 17) Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature.
- Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Interventi sulle strutture Cadenza: quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Comune:	Agerola (Na)
Titolo del progetto:	Struttura Sala Polifunzionale
	Comune di Agerola (Na)
Opera:	Strutturali
Data:	Progettista: Ing. Francesco Grande

4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle Prestazioni prende in considerazione, per ciascuna classe di requisito di seguito riportata, le prestazioni fornite dall'opera nel corso del suo ciclo di vita.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei Controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita dell'opera. Per i controlli di seguito riportati è previsto, esclusivamente, un tipo di controllo a vista.

Sottoprogramma degli Interventi di Manutenzione

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione della struttura

STRUTTURE IN FONDAZIONI

Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Controllo: Controllo struttura

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Controllo a vista ogni 12 mesi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE (orizzontali e verticali)

Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Controllo: Controllo struttura

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Controllo a vista ogni 12 mesi

COPERTURE PIANE

Requisito: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.

Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.

Controllo a vista ogni 12 mesi

Requisito: Resistenza meccanica

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti

Controllo: Controllo struttura

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.).

Controllo a vista ogni 12 mesi

CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le sequenti norme:

Controllo: Controllo dello stato

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Controllo a vista ogni 6 mesi

SOLAI

Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima

La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto carico e la sua elasticità.

Livello minimo della prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).

Controllo a vista ogni 12 mesi

Requisito: Resistenza meccanica

I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o elementi portanti. I parametri di valutazione della prestazione possono essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN/mq oppure la luce limite di esercizio espresso in m.

MANUTENZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

La manutenzione rappresenta una fase importante per la vita di una struttura in acciaio e deve essere:

- 1. tempestiva;
- 2. con modalità idonee e compatibili con il binomio materiale-ambiente;
- 3. attuata con investimenti commisurati al valore dell'opera.

L'acciaio utilizzato nel settore civile richiede sia l'adozione di metodi preventivi di protezione nei confronti della corrosione, che interventi manutentivi nel corso della vita delle strutture.

L'azione preventiva si attua mediante il rivestimento superficiale dell'acciaio.

La manutenzione nel caso di un acciaio rivestito si rende necessaria quando cessa l'effetto protettivo del rivestimento (vernici).

La perdita dell'azione protettiva delle vernici può essere attribuita:

- 1. al degrado provocato dall'atmosfera sulla superficie del rivestimento;
- 2. alla perdita di adesione al substrato metallico.

Le modalità di ripristino della funzione protettiva di un rivestimento dipendono dal tipo e dalle condizioni del vecchio rivestimento oltre che dalla possibilità che la struttura possa essere smontata e poi rimontata.

Nel caso di strutture in acciaio verniciato si deve stabilire a priori, in base all'entità del degrado subito dal rivestimento, se operare una totale rimozione dello stesso e degli ossidi o se limitare l'azione di preparazione superficiale solo alle zone più danneggiate.

Per le strutture che non possono essere smontate l'unico trattamento consigliabile è la sabbiatura, che consiste nello spruzzare mediante aria compressa un materiale abrasivo (sabbia), capace di rimuovere sia il vecchio rivestimento che gli ossidi.

Per il grado di finitura superficiale finale si può far riferimento a normative esistenti da tempo.

Dopo la preparazione superficiale si deve effettuare il ciclo di verniciatura.

Il primo strato protettivo (*primer*), solitamente di spessore 20-40 μ m, deve avere tre caratteristiche fondamentali:

- 1-contenere sostanze (pigmenti) passivanti;
- 2-avere un'ottima adesione al substrato metallico;
- 3-consentire un buon ancoraggio con lo strato di vernice successivo (seconda mano).

La verniciatura si eseguirà come segue:

- 1. sabbiatura con finitura almeno del tipo Sa 2,5;
- 2. n. 2 mani di primer a base di PVC modificato alchidico con cromato di zinco (80-100 μm);
- **3.** n. 2 mani intermedie di vernice a base di PVC modificato alchidico pigmentato con ossido di ferro micaceo ($120 \mu m$);
- $\bf 4$. n. 1 mano finale di PVC alchidico pigmentato con il colore desiderato (30 μ m). Quando si deve intervenire su strutture con il rivestimento organico ancora in gran parte sufficientemente protettivo il trattamento superficiale può essere effettuato rimuovendo dalle parti corrose la ruggine in modo completo oppure togliendo solo le parti incoerenti.

Nel primo caso si può operare a seconda dell'estensione delle zone da trattare con la sabbiatura o la spazzolatura.

Contemporaneamente occorrerà riattivare lo strato di vernice già esistente mediante carte abrasive o con una leggera sabbiatura per rimuovere lo strato esterno interessato dagli agenti atmosferici.

Successivamente nelle zone riportate a metallo nudo occorrerà applicare uno o due strati di *primer* passivante oppure un *primer* a base di polvere di zinco in veicolo organico e con legante compatibile al tipo di vernice già preesistente sulla struttura; quindi, una o due mani intermedie.

Infine, su tutta la struttura sarà apportato lo strato di finitura compatibile sia con il tipo di vernice presistente, sia con il ciclo di ripristino effettuato.

La verniciatura su parti rugginose, grossolanamente preparate, sarà costituita da:

- 1. primer in veicolo organico e legante alchidico con pigmento a base di ossidi rossi di piombo;
- 2. una ulteriore mano su tutta la superficie con lo stesso primer;
- **3**. due mani di finitura sempre a base alchidica pigmentate con ossido di ferro micaceo per un totale di 250-300 μ m di spessore.

Le strutture zincate e verniciate richiedono un'ulteriore attenzione rispetto a quelle in acciaio poichè la superficie dello zinco è molto più reattiva.

La manutenzione delle strutture zincate e verniciate è rivolta a ripristinare lo strato di vernice che si è grossolanamente distaccato dal substrato di zinco.

Il ripristino della verniciatura prevede una pulizia della superficie che può essere fatta ad umido lavando con acqua calda contenente il 5-10% di soda caustica, aiutandosi con spazzole o con getti di vapore additivato sempre con sostanze alcaline.

La preparazione migliore comunque rimane una sabbiatura leggera che rimuova solo i prodotti di corrosione dello zinco (ruggine bianca) e al massimo $2-5~\mu m$ di zinco metallico.

Successivamente la superficie deve essere trattata con sostanze capaci di formare strati passivi tipo acido fosforico o cromato o bicromato di sodio che servono anche da ancorante per gli strati di vernice successivi.

Saranno utilizzati *primer* passivanti contenenti zinco cromato, stronzio cromato o piombo silicocromato in concentrazioni pari al 5-10%, seguiti dai soliti cicli di verniciatura.

E' importante, in ogni caso, utilizzare vernici con leganti non saponificabili. Tra le migliori vernici per le superfici zincate si possono annoverare quelle poliviniliche o polivinilideniche, acriliche e metacriliche, epossidiche.

In presenza di macchie di ruggine rossa, l'intervento migliore consiste nel rimuovere tali prodotti di corrosione mediante azione meccanica riportando completamente a nudo l'acciaio e quindi operare una zincatura localizzata mediante spruzzatura di zinco fuso oppure stendere uno strato di *primer* zincante a base di polvere di zinco metallico.

Una concomitante pulitura generale di tutta la superficie della struttura con una successiva verniciatura garantisce una lunga durata del rivestimento.