


Manuale di istruzioni contattori TKMC(D)6÷16 e relè termici TKMK16

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'installazione, messa in funzione, manutenzione e controllo al fine di utilizzare correttamente il dispositivo. Utilizzare il dispositivo solo dopo aver letto e capito a fondo le norme di sicurezza e le avvertenze inerenti.

Dopo avere letto attentamente il presente manuale, tenerlo a portata di mano affinché possa essere consultato in qualsiasi momento da chiunque utilizzi il dispositivo.



· Pericolo di shock elettrico e ustioni

Non toccare o avvicinarsi al dispositivo sotto tensione.

Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di effettuare la manutenzione e il controllo.

Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio di chiusura dell'involucro in cui è contenuto.

· Pericolo di incendio

Non utilizzare in nessun caso il dispositivo in luoghi esposti a gas infiammabili, liquidi, polvere, ecc.

Assicurarsi che i morsetti siano serrati e non allentati.

Dopo un intervento del relè di sovraccarico termico, togliere alimentazione, risolvere il problema e quindi resettare il relè.

Attenzione

Affidare l'installazione e la manutenzione a personale esperto.

A fine utilizzo trattare come prodotto industriale.

Verifiche prima dell'installazione

Verificare che il prodotto sia idoneo all'applicazione.

• Istruzioni di montaggio

- 1) Installare in posti in cui non siano presenti vibrazioni, umidità, polvere, basse temperature.
- Installare verticalmente su una superficie rigida (piastra o guida DIN). Inclinazione massima permessa 30° (Fig.1). Morsetti lato alimentazione in alto.
- 3) Installare ad una distanza > 10mm tra contattore e pannello come mostrato in Fig. 2.
- 4) Montare gli accessori come mostrato in Fig.3.
- 5) Se richiesti assemblare i morsetti a spina come mostrato in Fig.4.
- 6) Assemblare l'interblocco meccanico come mostrato in Fig.5.

Bobina e contatti ausiliari

Autoconsumo della bobina e numero massimo di contatti ausiliari.

Taglia	Tip	0	Autoconsumo		Contatti Ausiliari
			Avviamento	Servizio	
TKMC6÷16 AC			32VA	6VA	6
TKMD6÷16	DC	standard	3W	3W	6
		basso consumo	1,2W	1,2W	2
		ampio range Vn	2W	2W	-




Fig.6 Schema

Relè Termico

1) In Fig.6 è mostrato lo schema di collegamento.

2) Regolare la corrente Ir come richiesto, ruotando il trimmer di regolazione come mostrato in Fig.7.1.

Per la protezione di carichi con fattore di potenza diverso da 1 incrementare in proporzione il valore di regolazione. Il relè termico può essere regolato fino al 30% in più della corrente nominale del motore.

- 3) Selezionare il reset manuale (H) o automatico (A) premendo e ruotando il tasto "RESET" nel senso della freccia, come mostrato in Fig.7.2.
- 4) Per provare l'intervento del relè termico sollevare l'indicatore di sgancio (rosso), come mostrato in Fig.7.3. (solo se il tasto arancione "RESET" è in posizione "H", manuale).
- 5) In caso di sovraccarico rimuovere la causa e ripristinare il relè termico premendo il tasto "RESET". Il relè termico potrà essere ripristinato dopo il necessario tempo di raffreddamento.

Attenzione

- 1) In Fig. 8 è mostrato il collegamento pre-cablato di cui è dotato il relè termico. Se non è richiesto rimuoverlo come mostrato in Fig. 9.
- 2) Se il segnale tra i morsetti 95 e 96 è inviato ad un dispositivo elettronico, quest'ultimo potrebbe non funzionare correttamente.

• Sezione del cavo e coppia di serraggio


Vite	Cavo	Coppia	AxBxC	
	(mm²)	(kgf cm)	(mm)	
M 3.5	1,5÷2,5	2	7,6x4x4,5	





TERASAKI ITALIA S.r.I.


via Ambrosoli, 4/6 - 20090 Rodano (MI) Tel. 02.92278300 Fax 02.92278320 www.terasaki.it


Rif. TKM-11/04

















Fig.9