
Istruzioni di servizio






Vitoflame 200 Tipo VGA

Bruciatore a gas ad aria soffiata per Vitola e Vitorond 200 Potenzialità utile in riscaldamento da 15 a 63 kW

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



VITOFLAME 200



Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.

Attenzione

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sull'impianto del combustibile devono essere eseguiti unicamente da installatori qualificati a norma di legge.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata o da personale autorizzato dalla stessa oppure da un centro di assistenza autorizzato.

Normative

In caso di interventi attenersi

- alle norme antinfortunistiche,
- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme vigenti.

Comportamento in caso di fughe di combustibile



Pericolo

- Pericolo di esplosione, incendio, lesioni gravi.
- Non fumare! Evitare fiamme libere e formazione di scintille. Non attivare mai luci né apparecchi elettrici.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione combustibile.
- Aprire porte e finestre.
- Allontanare le persone dalla zona di pericolo.
- Contattare l'azienda erogatrice del combustibile e dell'elettricità dall'esterno dell'edificio.
- Interrompere l'alimentazione elettrica da una posizione sicura (dall'esterno dell'edificio).

Comportamento in caso di perdite di gas di scarico



Pericolo

I gas di scarico possono provocare intossicazioni mortali.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Aerare il luogo d'installazione.
- Chiudere le porte dei locali.

Avvertenze sulla sicurezza (continua)

Interventi sull'impianto

- Chiudere il rubinetto d'intercettazione del combustibile ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.
- Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita
- Assicurarsi che non possa essere reinserita.

Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.
Prima di eseguire i lavori, scari-

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica.

Lavori di riparazione

Attenzione

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza. Sostituire i componenti difettosi unicamente con ricambi originali Viessmann.

Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

Attenzione

Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che non sono stati collaudati insieme all'impianto possono comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e pregiudicare i diritti di garanzia. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

Indice

Indice


Sequenza delle operazioni - prima messa in funzione, ispezione e manutenzione	
Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni	1
Apparecchiatura comando bruciatore Apparecchiatura comando bruciatore LME 21	21
Eliminazione dei guasti Diagnosi	24
Panoramica dei componenti	30
Schema allacciamento elettrico e cablaggio	32
Lista dei singoli componenti Lista singoli componenti	34
Protocollo	42
Dati tecnici Dati tecnici Valori orientativi per la taratura del bruciatore Valori orientativi per disco diffusore, copertura e boccaglio bruciatore	44
Certificati Dichiarazione di conformità Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)	
Indice analitico	50

Sequenza delle operazioni - prima messa in funzione, ispezione e manutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata

			 Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione 	
			Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
•		V	Sequenza delle operazioni per la manutenzione Pa	gina
•	•	•	1. Messa in funzione dell'impianto	7
•	•	•	Controllo della pressione statica e della pressione di allacciamento	
		•	3. Misurazione della pressione ugelli	9
		•	4. Taratura della portata gas all'avviamento (a partire da 40 kW)	
•		•	5. Regolazione portata d'aria	11
	•	•	6. Misurazione della corrente di ionizzazione	12
•		•	7. Rilevamento dei valori relativi al bruciatore	
	•	•	8. Controllo del pressostato aria	13
	•	•	9. Spegnimento dell'impianto	14
	•	•	10. Controllo degli allacciamenti elettrici	
		•	11. Pulizia del bruciatore	14
	•	•	12. Controllo del fissaggio ventola	
	•	•	13. Controllo del fissaggio boccaglio bruciatore	
		•	14. Pulizia dei fori di uscita gas del disco diffusore (se necessario)	15
	•	•	15. Controllo dell'elettrodo di accensione e di quello di ionizzazione	16
		•	16. Montaggio del bruciatore	
	•	•	17. Controllo della tenuta di entrambe le valvole rampa gas	18
	•	•	18. Controllo del filtro della rampa gas Dungs	19
	•	•	19. Controllo della rampa gas Kromschröder	20
	•	•	20. Controllo di tenuta dei punti di collegamento lato	00
			gas	
		•	21. Rilevazione conclusiva	20


Sequenza delle operazioni - prima messa in... (continua)



Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

Messa in funzione dell'impianto

È indispensabile effettuare una taratura del bruciatore con caldaia in temperatura (min.60 °C) per ottenere valori di combustione ottimali.



- Istruzioni di servizio regolazione circuito di caldaia
- Controllare la pressione dell'impianto di riscaldamento.
- **2.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.

- **3.** Controllare la pressione di allacciamento (vedi pagina 8).
- Inserire l'interruttore generale (all'esterno del locale d'installazione).
- Attivare l'interruttore d'impianto (B) sulla regolazione.
 Se si accende la spia di blocco (A) della regolazione, premere il pulsante di sblocco (C) sull'apparecchiatura bruciatore.

Avvertenza

Per la sequenza di funzionamento durante la messa in funzione vedi pagina 21.

Alla prima messa in funzione l'impianto potrebbe andare in blocco non essendoci ancora sufficiente gas nella relativa tubazione (la spia di blocco della regolazione si accende).

Sfiatare nuovamente la tubazione gas e sbloccare l'apparecchiatura bruciatore.


Controllo della pressione statica e della pressione di allacciamento

Informarsi sul tipo di gas presso l'azienda erogatrice del gas.


Il bruciatore è preimpostato in fabbrica su metano E.

Per il funzionamento a gas metano LL, regolare la pressione ugello come da tabella da pagina 45.

Riportare il tipo di gas nel protocollo (vedi da pagina 42).



Rampa gas Kromschröder



Rampa gas Dungs

Pressione statica

- **1.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- 2. Allentare la vite dell'attacco di misurazione (A) senza estrarla.

- 3. Allacciare il manometro ad U.
- **4.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- **5.** Misurare la pressione statica (max. 50 mbar).
- **6.** Riportare il valore rilevato nel protocollo (vedi da pagina 42).

Pressione di allacciamento

1. Accendere il bruciatore.

Avvertenza

Per la messa in funzione vedi a pagina 21.

Misurare la pressione di allacciamento (pressione dinamica), vedi tabella seguente.

Avvertenza

La pressione di allacciamento (pressione dinamica) dovrebbe trovarsi fra 20 e 25 mbar. Il pressostato gas è pretarato in fabbrica su 10 mbar. Non modificare la taratura.

- **3.** Riportare il valore rilevato nel protocollo (vedi da pagina 42).
- **4.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- **5.** Togliere il manometro ad U, chiudere l'attacco di misurazione (A) (vedi pagina 8).

Pressione di allac-	Provvedimento
ciamento (pres-	
sione dinamica)	
inferiore a 15 mbar	Non eseguire alcuna taratura, controllare il filtro nella rampa
	gas e informare l'azienda erogatrice del gas.
da 15 a 18 mbar	Attenzione! La caldaia può essere azionata con questa impostazione sullo stadio 1 solo provvisoriamente (funzionamento d'emergenza). Controllare il filtro nella rampa gas. Informare l'azienda erogatrice del gas.
da 18 a 50 mbar	Mettere in funzione la caldaia.
superiore a 50 mbar	Inserire, a monte dell'impianto di caldaia, un regolatore di pressione gas separato e tarare la pressione a 20 mbar. Informare l'azienda erogatrice del gas.

Misurazione della pressione ugelli

- 2. Togliere il manometro ad U, collegare l'attacco di misurazione (B).
- **3.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- **4.** Accendere il bruciatore (vedi pagina 7).
- **5.** Per la pressione ugelli relativa all'indice di Wobbe e alla potenzialità utile di caldaia consultare la tabella pressione ugelli da pagina 45.


Avvertenza

Durante la taratura controllare anche la portata volumetrica del gas.

6. Misurare la pressione ugelli e, se necessario, tararla.

7. Riportare il valore rilevato nel protocollo (vedi da pagina 42).

Bruciatore con rampa gas Kromschröder






Regolare la pressione ugello sulla vite di regolazione (A) usando una chiave a brugola (chiave 2,5).

Avvertenza

- +: più gas
 - → maggiore pressione ugelli
- -: meno gas
 - → minore pressione ugelli.

Bruciatore con rampa gas Dungs



 Spostare lateralmente la lamiera di copertura della vite di regolazione

 A.

Avvertenza

Non ruotare il regolatore di pressione al di fuori del campo di taratura. Ruotare la vite di regolazione (A) solo fino a quando la pressione ugelli non varia in modo percettibile. Il regolatore di portata principale (C) deve essere ruotato completamente verso "+...

 Regolare la pressione ugelli sulla vite di regolazione (A) usando un cacciavite.

Avvertenza

- +: più gas
 - → maggiore pressione ugelli
- –: meno gas
 - → minore pressione ugelli.

Avvertenza


Circa 30 s dopo l'avviamento del bruciatore viene raggiunta la pressione del gas impostata.

Taratura della portata gas all'avviamento (a partire da 40 kW)

L'apertura rapida della valvola gas elettromagnetica è già adattata alla caldaia e preimpostata in fabbrica.

Normalmente la taratura non va modificata, quindi continuare con il punto 3.

Con rampa gas Dungs (se necessario)



- **2.** Avvitare il coperchio di protezione (B).
- **3.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- **4.** Togliere il manometro ad U, chiudere l'attacco di misurazione (A).



Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Controllare la tenuta gas degli attacchi di misurazione e dei bocchettoni.


 Tarare l'apertura rapida utilizzando il coperchio di protezione innestato al contrario (B).

Avvertenza

L'apertura rapida è stata impostata in fabbrica completamente su "+". Corrente di ionizzazione min. 8 µA. Per la misurazione della corrente di ionizzazione vedere a pagina 12.


Regolazione portata d'aria

La portata d'aria è pretarata in fabbrica per Vitola. Se necessario, modificare la taratura della portata aria o adattarla alla Vitorond 200.



- A Nipples di misurazione della pressione statica del bruciatore
- B Regolazione serranda aria

Misurazione della corrente di ionizzazione



- **1.** Disinserire l'interruttore d'impianto.
- 2. Staccare il collegamento ad innesto del cavo di corrente di ionizzazione (cavo rosso).

Avvertenza

Eseguire la rilevazione con un tester.

3. Inserire l'interruttore impianto.

Avvertenza

Ha luogo un blocco.

- Premere il pulsante di sblocco sull'apparecchiatura bruciatore e disinserire l'interruttore d'impianto.
- Collegare il dispositivo di misurazione corrente di ionizzazione.
- **6.** Inserire l'interruttore d'impianto e misurare la corrente di ionizzazione.


Avvertenza

Corrente di ionizzazione min. 8 µA.

- Riportare il valore rilevato nel protocollo (vedi da pagina 42).
- Disinserire l'interruttore d'impianto, togliere l'apparecchiatura di misurazione e unire tra loro le spine ad innesto del cavo di corrente di ionizzazione.
- 9. Inserire l'interruttore impianto.

Controllo del pressostato aria

Il pressostato aria viene impostato in fabbrica su una determinata pressione d'intervento (1,5 mbar) che normalmente non richiede una regolazione successiva.




Spegnimento dell'impianto

- Disinserire l'interruttore generale, l'interruttore d'impianto o la tensione di rete ed assicurarsi che non possano essere reinseriti.
- 2. Staccare le spine d'allacciamento

 41 e 90 dal bruciatore.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.

Pulizia del bruciatore




- **1.** Portare il bruciatore in posizione di manutenzione.
- 2. Pulire la chiocciola ©, il boccaglio bruciatore A, il dispositivo di miscelazione B (con l'elettrodo di accensione e di ionizzazione) e la ventola D.



Per pulire a fondo la camera di combustione e i condotti fumi, vedi Istruzioni di servizio della caldaia

- Verificare che i fori di uscita gas nel disco diffusore non siano sporchi e, se necessario, pulirli (vedi pagina 15).
- **4.** Controllare il fissaggio della ventola (D).
- Aprire la portina caldaia.
 Controllare il fissaggio del boccaglio bruciatore (A).

Pulizia dei fori di uscita gas del disco diffusore (se necessario)



- Estrarre i cavi dagli elettrodi (H) e
 G).
- 2. Allentare i portaelettrodi (K) e (A) ed estrarre gli elettrodi di accensione e ionizzazione.
- 3. Allentare il dado dell'elettrodo di massa (F) e svitare l'elettrodo.
- **4.** Svitare le viti ad esagono cavo sul disco diffusore $\stackrel{\textstyle \stackrel{}{\mathbb{E}}}{}$.



5. Estrarre il disco diffusore (E), la rondella elastica (D) e la lamiera di chiusura (C) dal dispositivo di miscelazione (B) e pulirli.


Avvertenza


Prestare attenzione al corretto posizionamento dei fori di uscita gas nella lamiera di chiusura (vedi pagina 16).

6. Eseguire l'assemblaggio procedendo in seguenza inversa.

Controllo dell'elettrodo di accensione e di quello di ionizzazione

da 15 a 40 kW






- (A) Elettrodo di massa
- (B) Disco diffusore
- © Elettrodo di ionizzazione
- D Lamiera di chiusura
- (E) Elettrodo di accensione

- (F) 8 fori di uscita gas nella lamiera di chiusura
- Ruotare leggermente l'elettrodo di ionizzazione a seconda della distanza dall'elettrodo di massa

50 kW




B E

- A Elettrodo di massa
- (B) Disco diffusore
- © Elettrodo di ionizzazione
- D Lamiera di chiusura
- E Elettrodo di accensione

- (F) 8 fori di uscita gas nella lamiera di chiusura
- Ruotare leggermente l'elettrodo di ionizzazione a seconda della distanza dall'elettrodo di massa

63 kW





(A) Elettrodo di massa


(B) Disco diffusore

- © Elettrodo di ionizzazione
- D Lamiera di chiusura
- (E) Elettrodo di accensione
- F 8 fori di uscita gas nella lamiera di chiusura
- Ruotare leggermente l'elettrodo di ionizzazione a seconda della distanza dall'elettrodo di massa

Controllo della tenuta di entrambe le valvole rampa gas







Rampa gas Dungs

- 1. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- 2. Allentare la vite dell'attacco di misurazione (A) senza estrarla.
- **3.** Allentare la vite dell'attacco di misurazione (B) senza estrarla.
- **4.** Allacciare il manometro ad U con pompa manuale all'attacco di misurazione (B).

- **5.** Generare una pressione di collaudo di circa 50 mbar azionando moderatamente la pompa manuale.
- 6. Attendere circa 5 minuti fino al bilanciamento della temperatura, poi osservare la segnalazione sul manometro ad U:

Se la pressione indicata non si abbassa più di 1 mbar entro i 5 minuti successivi, la rampa gas è a tenuta → passare quindi al punto 7.


In caso contrario vi è una perdita. Se ciò si verifica, inviare la rampa gas al Servizio tecnico Viessmann affinché venga eseguito un controllo. **7.** A verifica ultimata serrare le viti nei due attacchi per misurazione.



Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Controllare la tenuta gas degli attacchi di misurazione.

Controllo del filtro della rampa gas Dungs



 Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.

- 2. Svitare il coperchio del filtro D.
- 3. Estrarre il supporto filtro (B).
- **4.** Se necessario, pulire il panno del filtro o sostituirlo.
- **5.** Rinnovare la guarnizione © sul coperchio del filtro.
- **6.** Avvitare fino in fondo il coperchio del filtro ①.
- Verificare il foro di sfiato nel tappo
 A e, se necessario, pulirlo.

Controllo della rampa gas Kromschröder

Eseguire un controllo visivo del filtro pompa all'ingresso della rampa gas.

Controllo di tenuta dei punti di collegamento lato gas

- Nel caso di allacciamenti lato gas allentati applicare nuove guarnizioni.
- **2.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- Controllare l'ermeticità dei punti di tenuta lato ingresso della rampa gas.
- **4.** Accendere il bruciatore (vedi pagina 7).
- Controllare l'ermeticità dei punti di tenuta lato erogazione della rampa gas.

Rilevazione conclusiva

- **1.** Eseguire le rilevazioni seguendo la sequenza indicata dal protocollo.
- 2. Riportare i valori rilevati nel protocollo (vedi da pagina 42).

Avvertenza


Il tubo fumi deve essere reso a tenuta sull'attacco scarico fumi della caldaia. Le infiltrazioni d'aria alterano i valori misurati.

Documentazione d'uso e di servizio

- Compilare e staccare la scheda cliente:
 - Consegnare al conduttore dell'impianto la parte relativa.
 - Conservare separatamente la parte per la ditta installatrice.
- Conservare tutte le liste dei singoli componenti, istruzioni d'uso e di servizio nel raccoglitore e consegnarle al conduttore dell'impianto.
 Dopo il montaggio le istruzioni di montaggio non sono più necessarie e non devono essere conservate.

Apparecchiatura comando bruciatore LME 21....

Sequenza di funzionamento durante la messa in funzione



Α Comando di avvio

B-B' Intervallo per la formazione della fiamma

C-D Funzionamento del bruciatore

- D Dispositivo di disinserimento regolazione
- (1)-(12) Morsetti ad innesto sull'apparecchiatura comando bruciatore

Pressostato gas

- Unità di accensione elettronica
- Motore del bruciatore
 - Valvola gas
- Pressostato aria
- Dispositivo di controllo della fiamma


Appare	ecchiatura comando brucia-	Tipo LME 21.33	Tipo LME 21.35
tore			
tw	Tempo di attesa	ca. 2,5 s	ca. 2,5 s
t10	Tempo standard per segnalazione pressione	min. 5 s (max. 65 s)	min. 5 s (max. 65 s)
	aria		
t1	Tempo di preventilazione	min. 30 s	min. 30 s
t3	Tempo di preaccensione	ca. 2 s	ca. 2 s
t3n	Tempo di postaccensione	ca. 2 s	ca. 4 s
TSA	Tempo di sicurezza durante il procedimento	max. 3 s	max. 5 s
t4	Intervallo tra accensione "Disins., e consenso valvola combustibile 2	ca. 8 s	ca. 10 s

Apparecchiatura comando bruciatore LME 21.... (continua)

Indicazioni di funzionamento e di guasto della spia di segnalazione (LED)

Nel funzionamento normale gli stati d'esercizio vengono indicati mediante un codice colore (vedi tabella seguente) della spia di segnalazione (LED) (A).

Dopo un blocco la spia luminosa è rossa. In questo stato è possibile attivare l'indicazione ottica della causa del guasto (vedi sequenza di funzionamento a pagina 21).




- 1. Premere il pulsante di sblocco (B) per circa 5 s (per più di 3 s).
- In seguito appare un codice lampeggi. Il numero dei lampeggi di una sequenza indica il tipo di guasto. Per il significato vedi tabella da pagina 24.
- 3. Per sbloccare il bruciatore e terminare l'indicazione di guasto premere il pulsante di sblocco per circa 1 s (per meno di 3 s).

Colore dei LED	Stato d'esercizio	
giallo lampeggiante	Preventilazione nella fase di accensione, accensione	
	azionata	
luce continua verde	Funzionamento, fiamma stabile	
verde lampeggiante	Funzionamento, fiamma instabile	
giallo-rosso lampeggianti in	Basso voltaggio (< 165 V)	
alternanza		
luce continua rossa	Guasto, bruciatore bloccato	
rosso lampeggiante	Spia codice blocco (per il significato vedi da	
	pagina 24)	
verde-rosso in alternanza	Luce estranea prima dell'avviamento del bruciatore	
luce rossa intermittente	Diagnosi di interfaccia	
	per diagnosi con adattatore di interfaccia (accesso-	
	rio)	

Apparecchiatura comando bruciatore LME 21.... (continua)

Diagramma di funzionamento guasto al bruciatore



Diagnosi

Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Il bruciatore non si accende, la spia di verifica non si accende		Mancanza di tensione	Controllare il fusibile nella regolazione e nella mensola per collegamenti ad innesto, gli allacciamenti elettrici, la posizione dell'interruttore di funzionamento sulla regolazione e dell'interruttore principale
	_	È intervenuto il termo- stato di sicurezza a riarmo manuale	Azionare il pulsante di sblocco sulla regola- zione circuito di caldaia
	_	Motore del Vitoair gua- sto	Sostituire il motore del Vitoair
	_	Fusibile del dispositivo di controllo tenuta valvole gas guasto	Sostituire il fusibile
	_	Guasto durante la prova di tenuta (la spia di blocco si accende)	Controllare la tenuta del nipples di misurazione della pressione gas sulla rampa gas. In caso di mancanza di tenuta delle valvole, sostituire la rampa gas.
	_	Fusibile nella mensola di allacciamento guasto	Sostituire il fusibile
	_	Dispositivo di controllo tenuta valvole gas guasto	Sostituire il dispositivo di controllo tenuta valvole gas

Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Il bruciatore non si accende, la spia di verifica è accesa	_	Pressione dinamica del gas troppo bassa, il pressostato gas si disin- serisce	Controllare la pressione dinamica del gas. La pressione dinamica del gas deve essere di almeno 20 mbar. Eventualmente pulire il filtro gas.
	_	Apparecchiatura bruciatore difettosa	Sostituire l'apparecchia- tura bruciatore
	3 ×	Motore bruciatore guasto	Sostituire il motore bru- ciatore
	10 x	Tensione parassita sui morsetti di uscita	Controllare la causa della tensione parassita nell'apparecchiatura comando bruciatore (ad es. mediante allaccia- mento "S3,")
Il bruciatore non si accende, dopo circa	5 ×	Influenza del vento	Controllare il tiraggio del camino
65 s va in blocco	5 ×	Contatto del pressostato aria non in posizione di riposo	Controllare la taratura del pressostato aria, se necessario sostituire il pressostato aria
	2 ×	Collegamento a massa del cavo o dell'elettrodo di ionizzazione	Eliminare il collega- mento a massa
Il motore bruciatore si avvia, nella fase	3 ×	L'attacco sul presso- stato aria è sporco	Pulire l'attacco
di preventilazione si verifica il blocco	3 ×	Taratura errata o guasto del pressostato aria	Tarare il pressostato aria (vedi pagina 13), oppure sostituirlo
	3 ×	Pressione aria troppo bassa	Pulire la ventola (vedi pagina 14)



Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Il bruciatore si accende ma non si ha formazione di	2 ×	L'elettrodo di accensione non è posizionato correttamente	Posizionarli corretta- mente (vedi pagina 16)
fiamma	2 ×	Elettrodo di accensione umido e sporco	Pulire l'elettrodo di accensione
	2 ×	L'elemento isolante del- l'elettrodo di accensione è criccato	Sostituire l'elettrodo di accensione
	2 ×	Trasformatore di accensione guasto	Sostituire il trasformatore di accensione
	2 ×	Il cavo di accensione è collegato a massa	Sostituire il cavo di accensione
	2 ×	Miscela di gas infiamma- bile insufficiente	Sfiatare la tubazione del gas all'aperto. Verificare tramite bruciatore di prova se vi sia gas sufficientemente infiammabile.
	2 ×	Le valvole gas elettro- magnetiche non si aprono	Controllare l'allaccia- mento elettrico, misu- rare la tensione della rampa gas (230 V). Se la rampa gas presenta ten- sione, sostituirla.
Il bruciatore si accende, l'accen- sione funziona, ma allo scadere del	2 ×	La portata gas all'avvia- mento non è tarata cor- rettamente	Tarare la portata gas all'avviamento e l'aper- tura rapida (vedi pagina 11)
tempo di sicurezza il bruciatore va in blocco	2 ×	Corrente di ionizzazione troppo bassa (< 1,5 μA)	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizza- zione (vedi pagina 16)
	2 ×	All'apertura della rampa gas, la tensione scende brevemente al di sotto di 180 V	Controllare l'allaccia- mento elettrico


Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Il bruciatore si accende, la fiamma si forma, ma dopo poco tempo il bru- ciatore si spegne, nessun blocco	_	Mancanza di gas	Pulire o sostituire il filtro gas. Verificare la tara- tura del pressostato gas. Controllare la pressione dinamica del gas.
Il bruciatore passa dallo stato di funzio- namento al blocco, la fiamma è già pre- sente	7 ×	Corrente di ionizzazione troppo bassa (< 1,5 μA)	Controllare la posizione e lo stato dell'elettrodo sonda e se necessario modificare o sostituire l'elettrodo
	7 ×	Corpo dell'elettrodo guasto	Misurare la corrente di ionizzazione, se necessario sostituire l'elettrodo di ionizzazione o di massa
	7 ×	Corrente di ionizzazione troppo bassa a causa della taratura del bruciatore errata	Correggere la taratura del bruciatore
	7 ×	Collegamento a terra difettoso	Controllare il collega- mento a terra
	7 x	Apparecchiatura bruciatore difettosa	Sostituire l'apparecchia- tura bruciatore
	3 x	Il pressostato aria apre durante la preventila- zione o il funziona- mento	Controllare le imposta- zioni del pressostato aria, se necessario sosti- tuire il pressostato. Pulire il tubo del presso- stato aria.
La fiamma si inter- rompe durante il funzionamento	7 ×	Dispositivo di miscela- zione sporco	Pulire il dispositivo di miscelazione



Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Disturbi di combu- stione causati da pulsazione	7 x	Portata del gas troppo alta	Tarare la portata del gas in base alla potenzialità utile di caldaia
	7 x	Miscelatore tarato in modo errato	Modificare la regola- zione del dispositivo di miscelazione (vedi da pagina 45)
	7 x	Posizione serranda aria errata	Correggere la taratura
	7 x	Pressione nella camera di combustione troppo alta	Controllare la pressione nella camera di combu- stione, se necessario pulire la caldaia
	7 x	Portata gas all'avvia- mento eccessiva o insuf- ficiente	Tarare la portata gas all'avviamento e l'aper- tura rapida (vedi pagina 11)
	7 x	Scarico fumi non cor- retto	Controllare lo scarico fumi (camino)
Formazione di CO o di fuliggine da parte del bruciatore	_	Carenza o eccesso d'a- ria	Correggere la taratura. Controllare l'aerazione del locale caldaia.
Contenuto di CO2 troppo basso o con- tenuto di O2 troppo elevato	_	Taratura errata	Tarare la pressione ugelli in funzione del tipo di gas adoperato. Correggere la posizione serranda aria.
	_	Infiltrazione d'aria	Portare a tenuta il tubo fumi sull'attacco scarico fumi della caldaia. Serrare le viti di fissaggio della portina caldaia e del coperchio dello scarico fumi.

Guasto	Codice lam- peggi rosso	Causa del guasto	Provvedimento
Temperatura troppo alta dei fumi	_	Portata del gas troppo alta	Adattare la portata del gas alla potenzialità utile di caldaia
	_	Caldaia sporca	Pulire la caldaia e cor- reggere la taratura del bruciatore
Temperatura dei gas di scarico troppo bassa	_	Portata del gas troppo bassa	Adattare la portata del gas alla potenzialità utile di caldaia


Panoramica dei componenti



- A Rubinetto gas diritto con sicurezza d'intercettazione gas integrata
- B Rampa gas
- © Attacco gas
- Nipples di misurazione della pressione statica del bruciatore
- (E) Serranda per regolazione aria
- F Cavo di accensione
- G Apparecchiatura bruciatore

- (H) Pulsante di sblocco
- Mensola di allacciamento
- (K) Pressostato aria
- L Tubetto pressione aria
- M Vite di regolazione del sistema di miscelazione
- (N) Unità di accensione elettronica
- O Cavo di ionizzazione


Panoramica dei componenti (continua)



- B Rampa gas
- © Attacco gas
- F Cavo di accensione
- K Pressostato aria
- L Tubetto pressione aria
- O Cavo di ionizzazione
- P Elettrodo di ionizzazione
- (R) Elettrodo di massa

- (S) Disco diffusore
- (T) Elettrodo di accensione
- D Boccaglio bruciatore
- (V) Ventola
- W Motore ventilatore
- X Chiocciola bruciatore
- (Y) Sistema di miscelazione

Schema allacciamento elettrico e cablaggio



Schema allacciamento elettrico e cablaggio (continua)

Avvertenza

Questo schema è valido solo in abbinamento a prodotti Viessmann.

- Spina del bruciatore sulla regolazione
- F1 Fusibile esterno
- F6 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- F7 Regolatore di temperatura
- S1 Interruttore generale nella regolazione
- S2 Pulsante di sblocco
- K1-K4 Contatti relè nell'apparecchiatura bruciatore
- K1a Contatto relè nella regolazione
- 1)-(2) Morsetti ad innesto sull'apparecchiatura comando bruciatore
- (A) Apparecchiatura bruciatore
- B Spia guasti esterna
- © Pressostato gas
- D Unità di accensione elettronica
- Motore del bruciatore
- (F) Valvola combustibile
- © Pressostato aria
- (H) Dispositivo di controllo della fiamma

Contrassegno colori secondo DIN IFC 60757

BK	nero
BN	marrone
BU	blu

Lista singoli componenti

Avvertenze per le ordinazioni delle parti di ricambio!

Indicare articolo e nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica) e il nr. di posizione del componente (da questa lista dei singoli componenti).

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Singoli componenti

- 001 Chiocciola bruciatore con serranda dell'aria
- 002 Focolare
- 003 Minuteria composta da:
- 3a Perno di chiusura esagono 4 mm
- 3b Molla a pressione perno di chiusura
- 3c Rondella di sicurezza perno di chiusura
- 3d Vite cilindrica M 5 × 10
- 3e Vite cilindrica M 5 × 45, lunghezza filettata 30 mm
- 3f Vite cilindrica M 6 × 20
- 3g Fascetta cavi
- 3i Perno filettato M 6 × 10
- 3i Vite a testa svasata A M 4 × 10-H
- 3k Rondella elastica A 5
- 3I Vite cilindrica M 5 × 12
- 3m Nipplo di misurazione
- 3n Rondella A 5.3
- 3r Guarnizione ad anello cavo di accensione
- 3u Attacchi filettati
- 3w Dado esagonale M 5, Nylstop
- 3x Bullone a testa esagonale M 4 × 6
- 3z Vite cilindrica M 4 × 8
- 004 Motore ventilatore
- 005 Rivestimento bruciatore
- 006 Unità di accensione elettronica
- 007 Apparecchiatura bruciatore
- 008 Mensola di allacciamento
- 009 Cavo di ionizzazione
- 010 Pezzo di raccordo allacciamento gas

- 011 Vite di regolazione
- 012 Anello di tenuta 180 × 130 × 5 mm
- 013 Testa di miscelazione
- 014 Pressostato aria
- 015 Flessibile in silicone
- 016 Ventola
- 017 Supporto pressostato aria
- 018 Serranda dell'aria
- 019 Prolunga pulsante di sblocco
- 020 Disco diffusore
- 021 Cavo di messa a terra
- 022 Portaelettrodo
- 023 Cavo di accensione resistenza
- 025 Flangia bruciatore
- 031 Kit anelli di tenuta
- 032 Trasformatore di accensione
- 033 Apparecchiatura bruciatore
- 034 Rampa gas Kromschröder, tipo CG 10
- 035 Rampa gas Dungs, tipo MB DLE 405 B01
- 036 Rubinetto d'intercettazione R ½ con sicurezza termica d'intercettazione gas
- 037 Rubinetto d'intercettazione R ¾ con sicurezza termica d'intercettazione gas
- 039 Kit flangia R ¾ rampa gas Dungs, tipo MB DLE 405 B01
- 041 Staffa di fissaggio rivestimento bruciatore
- 042 Kit flange R ½ rampa gas Kromschröder, tipo CG 10
- 043 Vite di fissaggio rivestimento bruciatore
- 045 Anello di tenuta 21 × 30 × 2 mm
- 046 Diaframma gas

Pezzi soggetti ad usura

- 028 Elettrodo di ionizzazione
- 029 Elettrodo di accensione

Lista singoli componenti (continua)


030 Elettrodo di massa


040 Materassino filtrante di ricambio per rampa gas Dungs, tipo MB DLE 405 B01 Componenti non raffigurati 024 Kit accessori per bruciatore


050 Istruzioni di montaggio 051 Istruzioni di servizio


(A) Targhetta tecnica


Lista singoli componenti (continua)














Protocollo

Valori di misurazio	ne e regolazi	one	Prima messa in funzione	Manutenzione/ assistenza
Pressione statica		mbar		
Pressione di allacc	iamento			
(pressione dinamic	:a)			
Contrassegnare il				
tipo di gas				
con gas metano		mbar		
Pressione ugelli	riscontrato	mbar		
	impostato	mbar		
Corrente di ioniz-		μA		
zazione				
0	******	0/ /		
Contenuto di ani-	riscontrato	% vol.		
dride carbonica	impostato	% vol.		
CO ₂				
•				
Contenuto di ossi-	riscontrato	% vol.		
geno O ₂	impostato	% vol.		
• • • •				
Contenuto di	riscontrato	ppm		
monossido di car-	impostato	ppm		
bonio CO riferito al contenuto				
di ossigeno 0 %				
Temperatura gas	riscontrato	°C		
di scarico (lorda)	impostato	°C		
ai coarroo (roraa)	ппрознаю			
Dispersioni per	riscontrato	%		
gas di scarico	impostato	%		
3	pootato			
Tiraggio necessa-	riscontrato	hPa		
rio (all'uscita cal-	impostato	hPa		
daia)		🏎		
Potenzialità di	riscontrato	kW		
riscaldamento	impostato	kW		

Protocollo (continua)

Valori di misurazio	ne e regolazio	Prima messa in funzione	Manutenzione/ assistenza	
Regolazione ser-	riscontrato	mm		
randa aria	impostato	mm		
			_	
Pressione statica	riscontrato	mbar		
del bruciatore	impostato	mbar		
			_	
Dispositivo di	riscontrato	Nr.		
miscelazione		anello		
	impostato	Nr.		
		anello		

Dati tecnici

Potenzialità	kW	15	18	22	27	33	40	50	63
utile in riscal-									
damento della									
caldaia									
Potenzialità al	kW	16,5	19,8	24,2	29,7	36,2	43,9	54,9	69,2
focolare									
Tipo di brucia-		VGAI-1 VGAI-2 VGAII-1 VGAII-2							AII-2
tore									
Marchio CE		CE-0085 BM 0436							
Tensione	V	230							
Frequenza	Hz					50			
Potenza assor-	W	100	115	120	125	130	135	140	145
bita									
Numero di giri	giri/mir					2800			
motore									
Versione					mo	onostadio			
Pressione	mbar	20							
allacciamento									
gas									
Attacco gas	Rp	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
			•	•			-	•	

Valori orientativi per la taratura del bruciatore

Avvertenza

Controllare se le Istruzioni di servizio per il bruciatore in esame sono valide (vedi avvertenze sulla validità a pagina 52 e nr. di fabbrica sulla targhetta tecnica del bruciatore).

Valori orientativi per la taratura del... (continua)

Tabella pressione ugelli e taratura dispositivo di miscelazione

	i		D	positivo			la la altri	-1-1-
Tipo di	Indice di	woppe	Press.		1	ialità uti		alda-
gas	Wo		allacc.			della cal		i
	kWh/m ³	MJ/m ³	mbar*1		15 kW	18 kW	22 kW	27 kW
Gas	15,00	54,00	20,0	Pres-	5,2	7,2	5,7	7,1
metano				sione				
				ugelli				
				mbar*1				
Gas	12,40	44,60	20,0	Pres-	6,9	9,9	6,6	9,3
metano				sione				
LL				ugelli				
				mbar*1				
Valori o	rientativi p	per taratu	ıra disposit	tivo di	2,5	2,5	2,5	4,0
miscela	zione							
	A							
	4321							
	∲®							
O								
A Nr. anello								
B Ane	llo imposta	to						
	e statica d			mbar	1,2 -	1,8 -	2,7 -	2,7 -
	osizione de		di misura-		1,6	2,2	3,1	3,1
zione ve	di pagina	12)						

E *1 1 mbar corrisponde approssimativamente a 10 mm c.a.; ad es. 12,0 mbar ≈ 120 mm c.a.
Le pressioni uqelli si riferiscono a 1500

Valori orientativi per la taratura del... (continua)

Tabella pressione ugelli e taratura dispositivo di miscelazione (continua)

rabella pressione ugelli e taratura dispositivo di miscelazione (continua)									
Tipo di	Indice di	Wobbe	Press.		Potenz	ialità uti	le in risc	alda-	
gas	Wo		allacc.			della cal			
	kWh/m ³	MJ/m ³	mbar*1		33 kW	40 kW	50 kW	63 kW	
Gas	15,00	54,00	20,0	Pres-	7,6	6,7	7,4	8,0	
metano				sione					
				ugelli					
				mbar*1					
Gas	12,40	44,60	20,0	Pres-	9,6	8,6	8,9	8,2	
metano				sione					
LL				ugelli					
				mbar*1					
	-	per taratu	ıra disposi	tivo di	5,0	6,0	8,0	11,0	
miscela	zione								
	(A) 4321 4321 (B)								
$\stackrel{\smile}{\sim}$	anello Ilo imposta	to							
	ie statica d			mbar	2,5 -	3,2 -	2,7 -	2,7 -	
	osizione de		di misura-		2,9	3,6	3,1	3,1	
zione ve	di pagina	12)							

Portata del gas in funzione del potere calorifico inferiore (P.c.i.)

· ortata	aoi gao iii		ao. poto		•	(
Tipo di	Potere ca	alorifico			Potenzialità utile in riscalda					
gas	inferiore P. _{c.i.}				mento della caldaia					
	kWh/m ³	MJ/m ³			15 kW	18 kW	22 kW	27 kW		
Gas metano	9,45	34,02	Portata del gas	m ³ /h	1,75	2,10	2,56	3,14		
				litri/min	29,1	34,9	42,7	52,4		

^{*}¹ 1 mbar corrisponde approssimativamente a 10 mm c.a.; ad es. 12,0 mbar ≈ 120 mm c.a. Le pressioni ugelli si riferiscono a 15 °C, 1013 mbar, a secco.

Valori orientativi per la taratura del... (continua)

Tipo di gas	Potere calorifico inferiore P.c.i.				Potenzialità utile mento della calda			laia		
	kWh/m ³	MJ/m ³			15 kW	18 kW	22 kW	27 kW		
Gas metano	8,13	29,25	Portata del gas	m ³ /h	2,03	2,44	2,98	3,65		
LL				litri/min	33,8	40,6	49,6	60,9		

Portata del gas in funzione del potere calorifico inferiore (.c.i.) (continua)

Tipo di gas	Potere calorifico inferiore P.c.i.				l	ialità uti della cal		alda-
	kWh/m ³	MJ/m ³			33 kW	40 kW	50 kW	63 kW
Gas metano	9,45	34,02	Portata del gas	m³/h	3,83	4,65	5,81	7,32
				litri/min	63,8	77,4	96,8	122,0
Gas metano	8,13	29,25	Portata del gas	m ³ /h	4,45	5,40	6,75	8,51
LL				litri/min	72,2	90,0	112,5	141,9

Valori orientativi per disco diffusore, copertura e boccaglio bruciatore

Potenzialità utile in riscal- damento		kW	15	18	22	27	33	40	50	63
Disco diffu- sore		N.	2	2	2	2	8	3	4	4
000/10 000/1000 a	Misura a	mm	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	80,1	80,1
Diaframma nel tubo di allaccia- mento gas	Misura b	mm	4,5	4,5	5,7	5,7	6,5	8,0	8,7	senza dia- framm a



Valori orientativi per disco diffusore,... (continua)

Potenzialità utile in riscal- damento	kW	15	18	22	27	33	40	50	63
Øb									
Boccaglio Misura c	mm	86	86	86	86	86	86	104	104

Dichiarazione di conformità

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

Vitoflame 200, tipo VGA

è conforme alle seguenti norme:

EN 676	EN 55 014
EN 50 082-1	EN 60 335
EN 50 165	EN 60 555

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questo prodotto viene contrassegnato con **C€-0085**:

73/23/CEE	90/396/CEE
89/336/CEE	92/42/CEE

Allendorf, 10 ottobre 2006 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il seguente prodotto rispetta i valori limite NO_x previsti dalla 1^a BImSchV § 7 (2):

Vitoflame 200, tipo VGA

Allendorf, 10 ottobre 2006 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Indice analitico

A
Apparecchiatura comando bruciatore 21 Avvertenze sulla validità52
Avverterize sulla valluita52
C Controllo del filtro della rampa gas Dungs
Controllo del pressostato aria13 Controllo di tenuta di tutti i punti di collegamento lato gas20
D Documentazione d'uso e di servizio20
L Lista singoli componenti34
M Messa in funzione del'impianto

Avvertenze sulla validità

A partire da nr. di fabbrica 7143681 1 00001 ___ 7143682 1 00001 ___ 7143683 1 00001 ___ 7143684 1 00001 ___ 7143685 1 00001 ___ 7143686 1 00001 ___ 7143687 1 00001 ___ 7143688 1 00001 ___

> Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com