


GUIDA PRATICA

RILEVATORE MAGNETICO INTERRATO MASSE METALLICHE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SENSORE DI MASSE METALLICHE SV-MLM



SV-MLM Rilevatore di **Masse metalliche**, dispositivo composto da 2 schede (circuito stampato), scheda madre che sostiene i morsetti di connessione con altri apparati, ed elaboratore che con apposito connettore è inserito sulla scheda madre, che contiene i morsetti per il collegamento delle spire magnetiche interrate. Funzioni selezionabili tramite dipswitch. Con 15 metri di cavo, sensore da interrare. Uscita O.C. 100 mA. impulso, presenza. Uscite Relè SCL. presenza, impulso entrata uscita. Alimentazione 12/24 Vdc/ac. Assorbimento max 17 mA. Utilizzo: rileva il passaggio di mezzi metallici (auto, trattori, moto); per semafori, apertura automatica di cancelli. Contenitore ABS. Dimensioni L226XH156XS75 mm. Peso 670 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-MLM**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Orsini Carlo *Il Titolare*


ITA

Istruzioni d'uso (QDM)

Spira corta oppure interrotta	LED rosso e verde lampeggiante
Spira lunga, selezionare frequenza	LED Verde OFF, LED Rosso lampeggiante
Rilevamento in atto	LED Verde OFF, LED Rosso fisso


DESCRIZIONE

Scheda ideata per rilevare il passaggio di veicoli. Il dispositivo è composto da una piastra di base che contiene i relè di uscita e una scheda che è il vero e proprio rilevatore magnetico. Entrata della spira magnetica al rilevatore protetta da sovrattensioni. Reimpiazione automatica.



INSTALLAZIONE


Il rilevatore deve essere installato il più vicino possibile alla spira magnetica e l'allacciamento deve essere effettuato con cavo a tre fili. Quando si collega l'alimentazione, il rilevatore entrerà automaticamente in fase di reimpostazione.



MORSETTI QDM


IMPULSO ENTRATA/USCITA

6 7 8 9




SPIRA

1 2




RILEVAMENTO DI PRESENZA

1 2 3 4 5



RILEVAMENTO USCITA CONNETTORE APERTO*


1 2 3 4



* Max. 100mA


ALIMENTAZIONE

C1 Comune
NC1 Normalmente chiuso
NO1 Normalmente aperto



ITA

Istruzioni d'uso (DMT)



SELETTORE DI FREQUENZA

OPZIONE 1 - 2 : Selezione la frequenza di lavoro del rilevatore.

OFF - OFF - Frequenza massima di oscillazione.
OFF - ON - Frequenza medio-massima di oscillazione.
ON - OFF - Frequenza medio-minima di oscillazione.
ON - ON - Frequenza minima di oscillazione.

SELETTORE AZIONI

OPZIONE 1 - 2 : Selezione l'azione da indurre da parte del rilevatore.

OFF - OFF - Nessuna azione
OFF - ON - Attiva la funzione di sicurezza per il quadro di manovra nel momento in cui rileva un veicolo. Nel caso in cui venga utilizzata, è necessario togliere il ponte dei morsetti C.SEG dal quadro di manovra. Nel caso in cui si utilizzi un altro sistema di sicurezza, si devono collegare in serie.
ON - OFF - Attiva la funzione di apertura per il quadro di manovra nel momento in cui rileva un veicolo.
ON - ON - Opzione non completa.

INDICATORE LED

Esistono due Led, uno rosso e uno verde che ci indicano le seguenti condizioni di funzionamento:

VERDE ROSSO

ON ON
INTERMIT OFF

OFF	INTERMIT	Reimpостование	La spira magnetica è troppo piccola o è interrotta. Se la spira non è interrotta, tentare di selezionare una frequenza minore e di reimpostare nuovamente il rilevatore. La spira magnetica è troppo grande o c'è un numero eccessivo di avvolgimenti nella spira magnetica. Tentare di selezionare una frequenza maggiore e di reimpostare nuovamente il rilevatore. Stato rilevato un veicolo.	1	Connessione alla spira magnetica rilevatrice.
				2	Connessione alla spira magnetica rilevatrice.
				3	Impulso di Entrata (Uscita collettore aperto).
				4	Presenza (Uscita collettore aperto).

CONDIZIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Quando due spire magnetiche differenti sono molto vicine tra loro, i relativi campi magnetici interferiscono reciprocamente. Per evitare questo fenomeno, selezionare una frequenza di oscillazione differente per ciascun rilevatore e situare le differenti spire magnetiche separandole il più possibile (minimo 1 metro).

DESCRIZIONE MORSETTI

1	Connessione alla spira magnetica rilevatrice.
2	Connessione alla spira magnetica rilevatrice.
3	Impulso di Entrata (Uscita collettore aperto).
4	Presenza (Uscita collettore aperto).
	La connessione della scheda ha le stesse uscite e adattatori del quadro di controllo QDM.

Istruzioni d'uso

(DMT)

SELETTORE GENERALE

OPZIONE 1- Selezione il rilevamento permanente o limitato

ON Nel giro di 25 minuti dal rilevamento del veicolo, il rilevatore disattiva l'uscita della presenza.

OFF Rilevo permanente e indefinito mentre si rileva un veicolo.

OPZIONE 2/3- Seleziona il ritardo di disattivazione dell'uscita di presenza

OFF - OFF - Non c'è ritardo

OFF - ON - Ritardo di 2 sec

ON - OFF - Ritardo di 5 sec

ON - ON - Ritardo di 10 sec

OPZIONE 4/5/6 - Seleziona la sensibilità del rilevatore magnetico, tra 1 (minimo) e 8 (massimo).

OFF - OFF - OFF - Livello 1 (MIN)

OFF - OFF - ON - Livello 2

OFF - ON - OFF - Livello 3

OFF - ON - ON - Livello 4

ON - OFF - OFF - Livello 5

ON - OFF - ON - Livello 6


ON - ON - OFF - Livello 7

ON - ON - ON - Livello 8 (MAX)


INSTALLAZIONE DELLA SPIRA MAGNETICA

Una corretta configurazione della spira magnetica e del rilevatore assicura un sistema di rilevo adeguato. Per realizzare una spira magnetica, utilizzare un cavo isolante con una sezione che va da 1 a 1,5 mm² e compiere il numero di giri adatto al perimetro rettangolare previsto dalla tabella allegata.

Sotterrare la spira magnetica in modo che la sua geometria non sia alterata dal passaggio dei veicoli. La profondità della fessura nella quale verrà situata la spira magnetica deve andare dai 3 ai 5 cm. La spira magnetica deve essere installata con i due lati più lunghi sugli angoli destri in direzione della direzione di circolazione dei veicoli. Dalla spira magnetica fino al rilevatore, il cavo deve essere trifilo (intrecciato) per evitare che questo tratto influisca sul rilevamento (minimo 20 giri al metro). Collegare il cavo intrecciato al morsetto di connessione preposto, la lunghezza di questo tratto non deve superare i 10 m dato che la sensibilità del rilevatore diminuisce con questa distanza.



COLLEGAMENTO DEI DUE CICLI DI CALCOLO IN SERIE



DIREZIONE DI CIRCOLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	12V connettore quadro manovra
Consumo uscita attiva/riposo	17mA /15mA
Uscita	Collettore aperto fino a 100mA
Selezione di opzioni	rilevamento permanente
	Ritardo disattivazione
	Sensibilità
Frequenza oscillazione	Frequenza da attivare
Sensibilità	40KHz a 140KHz
Spira	Selezionabile 8 livelli
Temperatura di esercizio	60 a 120uHm
Dimensioni	-20 a +85°C
	85 x 41mm