

2995

Bewegungsmelder 1,1 m (2-Leiter) Rilevatore di movimento 1,1 m (a 2 conduttori)

2996

Bewegungsmelder 1,1 m (3-Leiter) Rilevatore di movimento 1,1 m (a 3 conduttori)



Berker
(DE)
(IT)

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Das Gerät ist aufgrund des Erfassungsverhaltens nicht für den Einsatz in der Einbruchmelde-technik oder in der Alarmtechnik geeignet.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.




Bild 1: Geräteaufbau

Geräteaufbau

Bild 1

- (1) Bewegungsmelder
- (2) Rahmen (nicht im Lieferumfang)
- (3) Zwischenring
- (4) Designabdeckung
- (5) Rastnase

- Verhalten bei Netzausfall/Netzwiederkehr
 - Netzausfall kürzer als 0,2 s: Die Funktion wird nicht beeinträchtigt.
 - Netzausfall länger als 0,2 s: Während des Netzausfalls ist keine Funktion gegeben.
 - Netzwiederkehr: Der Bewegungsmelder führt für ca. 30 s eine Initialisierung durch, währenddessen wird die Beleuchtung eingeschaltet. Nach Ablauf der Initialisierungsphase startet die Bewegungserfassung. Die Last wird ausgeschaltet, wenn keine Bewegungen im Erfassungsbereich mehr erkannt werden.

Verhalten bei Netzausfall/Netzwiederkehr

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungs-helligkeit
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Das Gerät ist aufgrund des Erfassungsverhaltens nicht für den Einsatz in der Einbruchmelde-technik oder in der Alarmtechnik geeignet.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Integrierte Taste zur Auswahl der Betriebsart und Ausschaltvorwarnung

Betriebsart Automatikbetrieb, Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar

LED zur Anzeige der Betriebsart und Signalisie- rung von Überlast und Übertemperatur

Potentiometer zur Einstellung von Ansprech- helligkeit und Erfassungsempfindlichkeit

Nachlaufzeit: 3 Minuten (fest eingestellt)

Elektronischer Kurzschlusschutz

Elektronischer Überlast- und Übertemperatur- schutz

Automatikbetrieb

Der Bewegungsmelder erfasst Wärmebewegungen ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände.

- Das Licht wird für die Nachlaufzeit eingeschaltet, wenn Bewegungen im Erfassungsbereich erkannt werden und die eingestellte Helligkeits- schwelle unterschritten ist. Jede weitere Bewe- gung im Erfassungsbereich startet die Nach- laufzeit erneut.

- Ausschaltvorwarnung: die angeschlossene Beleuchtung blinkt 30 s und 15 s vor Ablauf der Nachlaufzeit jeweils 1x. Jede erfasste Bewe- gung während der Ausschaltvorwarnung startet die Nachlaufzeit erneut.

- Das Licht wird ausgeschaltet, wenn im Erfas- sungsbereich keine Bewegung mehr erfasst wird und die Nachlaufzeit sowie die Ausschalt- vorwarnung abgelaufen ist.

Verhalten bei Netzausfall/Netzwiederkehr

- Netzausfall kürzer als 0,2 s: Die Funktion wird nicht beeinträchtigt.
- Netzausfall länger als 0,2 s: Während des Netzausfalls ist keine Funktion gegeben.

- Netzwiederkehr: Der Bewegungsmelder führt für ca. 30 s eine Initialisierung durch, währenddessen wird die Beleuchtung eingeschaltet. Nach Ablauf der Initialisierungsphase startet die Bewegungserfassung. Die Last wird ausgeschaltet, wenn keine Bewegungen im Erfassungsbereich mehr erkannt werden.

Ausschaltvorwarnung deaktivieren

Der Bewegungsmelder befindet sich in der Werkseinstellung (Ausschaltvorwarnung aktiviert).

■ Taste ca. 5 s gedrückt halten.

LED-Anzeige blinks 1x.

■ Taste 1x kurz drücken.

LED-Anzeige blinks 2x.

■ Taste zur Bestätigung ca. 2 s gedrückt halten.

Die Ausschaltvorwarnung ist deaktiviert.

Ausschaltvorwarnung

Tabelle 1: Anzeige der Betriebsarten

LED-Anzeige	Betriebsart	Verhalten
rot	AUTO	Bewegungs- und helligkeitsabhängiges Ein-/Aus- schalten der Last
	DAUER-AUS	Last ist dauerhaft ausgeschaltet.
	DAUER-EIN	Last ist dauerhaft eingeschaltet.

Ausschaltvorwarnung

Tabelle 2: Auswahl der Ausschaltvorwarnung

LED-Anzeige	Ausschaltvorwarnung
blinks 1x	aktiviert (Werkseinstellung)
blinks 2x	deaktiviert

Einstellung des Erfassungsverhaltens

Bewegungsmelder anschließen und montieren

Bewegungsmelder (2-Leiter):

L Außenleiter

~ Außenleiter geschaltet

Bewegungsmelder (3-Leiter):

L Außenleiter

~a Außenleiter geschaltet

Der Bewegungsmelder ist angeschlossen und betriebsbereit.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild 6, 8) auf Position T stel-

len.

■ Testbetrieb einstellen. Hierzu Potentiometer Ansprechhelligkeit (Bild

Indicazioni di sicurezza

IT

Funzione

Uso conforme alle indicazioni

- Comutazione automatica di illuminazione, dipendente dal movimento termico o luminosità ambiente
- Idoneo esclusivamente per l'uso in ambienti interni privi di gocce e schizzi di acqua

Utilizzo




Figura 2: elementi di comando e visualizzazione

(6)

(7)

Caratteristiche del prodotto

- Pulsante integrato per la selezione della modalità di esercizio e del preavviso di disattivazione
- Modalità di esercizio selezionabili Esercizio automatico, Accensione permanente, Spegnimento permanente
- LED per la visualizzazione della modalità di esercizio e per la segnalazione di sovraccarico e surriscaldamento
- Potenziometro per l'impostazione di soglia di luminosità e sensibilità di rilevamento
- Ritardo di spegnimento: 3 minuti (impostato fisso)
- Protezione elettronica contro cortocircuiti
- Protezione elettronica da sovraccarico e sovratempatura.

Esercizio automatico

Il rilevatore di movimento rileva movimenti termici di persone, animali o oggetti.

- Premere ripetutamente e per breve tempo il tasto finché non è selezionata la modalità di esercizio desiderata.

Selezione modalità di esercizio

- Premere ripetutamente e per breve tempo il tasto finché non è selezionata la modalità di esercizio desiderata.
- | Display LED | Modalità di esercizio | Comportamento |
|-------------|---|---|
| - | AUTO | Attivazione/disattivazione del carico in funzione del movimento e della luminosità |
| rosso | SPEGNIMENTO PERMANENTE
ACCENSIONE PERMANENTE | Il carico è disattivato in modo permanente.
Il carico è attivato in modo permanente. |

Tabella 1: display delle modalità di esercizio

Comportamento in caso di mancanza rete/ripristino rete

- Mancanza rete inferiore a 0,2 s: la funzione non viene compromessa.
- Mancanza rete superiore a 0,2 s: durante la mancanza di rete non è prevista alcuna funzione.
- Ripristino rete: il rilevatore di movimento esegue per ca. 30 s una inizializzazione, durante la quale viene attivata l'illuminazione. Conclusa la fase di inizializzazione inizia la rilevazione di movimento. Il carico viene disattivato quando nell'area di rilevamento non vengono più riconosciuti movimenti.

Display LED	Preavviso di disattivazione
lampeggi 1 volta	attivato (impostazione di fabbrica)
lampeggi 2 volte	disattivato

Tabella 2: selezione del preavviso di disattivazione

Disattivazione del preavviso di disattivazione

- Il rilevatore di movimento si trova nell'impostazione di fabbrica (preavviso di disattivazione attivato).
- Tenere premuto il pulsante per ca. 5 s. Il display LED lampeggi 1 volta.
 - Premere brevemente il pulsante 1 volta. Il display LED lampeggi 2 volte.
 - Tenere premuto il pulsante per ca. 2 s per fermare.
- Il preavviso di disattivazione è disattivato.




Figura 3: Luogo di montaggio di rilevatori di movimento

Informazioni per gli elettricisti specializzati

Montaggio e collegamento elettrico

PERICOLO!

- Scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione.
Le scosse elettriche possono provocare la morte.

Prima di svolgere i lavori sull'apparecchio disinserire le linee di allacciamento e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante!

Scegliere il luogo di montaggio

- Rispettare la direzione di movimento: si distingue tra movimento in avvicinamento e movimento obliqui. I movimenti trasversali rispetto al rilevatore di movimento possono essere meglio rilevati rispetto ai movimenti sul rilevatore di movimento (figura 3).

- Inserire il rilevatore di movimento (1) nella scatola da incasso, i morsetti di collegamento devono essere ubicati nella parte sottostante.

- Posizionare il cornice (2) da sotto sopra i due fermi (5).

- Premere il cornice e fissarlo con l'anello intermedio (3).

- Inserire a scatto la copertura design (4) sul rilevatore di movimento.

- Per evitare interferenze, il campo di rilevamento può essere limitato (vedere Limitare il campo di rilevamento).

- Impostare l'esercizio di test. Quindi impostare la soglia di luminosità del potenziometro (figura 6, 8) sulla posizione T.

- Uscire dall'area di rilevamento e osservare il comportamento all'interruzione.

Se il rilevatore di movimento si disattiva senza presenza di movimento nel campo di rilevamento, vuol dire che sono presenti sorgenti di disturbo (vedere luogo di montaggio) o la sensibilità è troppo alta.

- Eventualmente ridurre la sensibilità ed evitare le sorgenti di disturbo limitando il campo di rilevamento (vedere Limitare il campo di rilevamento) oppure rimuovere le sorgenti di disturbo.

- Controllare l'area di rilevamento tramite misurazione passi e adattare al bisogno.

- Se entro 3 minuti non vengono rilevati movimenti, il rilevatore di movimento passa all'esercizio automatico (impostazione di fabbrica: soglia di luminosità 150 Lux e massima sensibilità).

Impostare soglia di luminosità

La soglia di luminosità è il valore di luminosità memorizzato nel rilevatore di movimento, al cui superamento il rilevatore di movimento attiva il carico collegato, quando vengono riconosciuti i movimenti. La soglia di luminosità può essere impostata a ca. 5 (C) sopra 150 Lux (impostazione di fabbrica) fino al funzionamento quotidiano (*). In questo caso il simbolo * indica la commutazione indipendente dalla luminosità. Nell'intervallo intermedio la soglia di luminosità può essere impostata in modo uniforme.

- Per il controllo dell'illuminazione nelle trombe delle scale a norma DIN EN12464-1, 2003-3, selezionare l'impostazione del potenziometro a 150 lux.

- Ruotare il potenziometro soglia di luminosità (figura 6, 8) nella posizione desiderata.

Collegare e montare il rilevatore di movimento

Rilevatore di movimento (a 2 conduttori):

L Conduttore esterno

~ Conduttore esterno collegato

Rilevatore di movimento (a 3 conduttori):

L Conduttore esterno

ta Conduttore esterno collegato

N Conduttore neutro

La linea di alimentazione è protetta da un interruttore di protezione (max. 16 A).

- Collegare il rilevatore di movimento 1,1 m secondo lo schema di collegamento (figura 4 o 5).

- Prestare attenzione alla potenza di allacciamento consentita.

- Rilevatore di movimento 1,1 m (a 2 conduttori): collegare solo carichi dimmerabili.

- Srotolare la pellicola di copertura e tagliarla a misura in base alle dimensioni dell'area di rilevamento desiderata ①.

Per l'orientamento la pellicola è contrassegnata a 45°, 90° e 135°.

- Con cautela applicare la pellicola alla copertura ottica dell'inserto ②.

Nell'area coperta dalla pellicola il rilevatore di movimento non registra movimenti termici.

- Lampade a incandescenza e alogene da 230 V 25 ... 200 W

- Trasformatori convenzionali dimmerabili 25 ... 150 VA

- Trasformatori elettronici dimmerabili e Bi-Mode 25 ... 150 W

- Lampade fluorescenti compatte 12 ... 48 W

- Lampade LED dimmerabili da 230 V 8 ... 40 W

Potere di interruzione rilevatore di movimento a 3 conduttori:

- Lampade a incandescenza e alogene da 230 V max. 1000 W

- Trasformatori convenzionali max. 1000 VA

- Trasformatori elettronici e Bi-Mode max. 1000 W

- Lampade fluorescenti compatte max. 200 VA

- Lampade LED da 230 V max. 350 W

- Motori con cos phi 0,6 max. 1 A

Tempo di bloccaggio 2 s

Area di rilevamento ca. 10 x 12 m

Angolo di copertura 180°

Soglia di luminosità impostabile ca. 5 ... 1000 lx

Funzionamento quotidiano ca. 10 ... 1000 %

Sensibilità ca. 10 ... 1000 %

Ritardo di spegnimento, impostato fisso 3 min

Temperatura d'esercizio -5 ... +45 °C

Temperatura di magazzino -20 ... +60 °C

Umidità dell'aria relativa 0 ... 90 % (senza condensa)

Classe di protezione II

Grado di protezione IP 20

Resistenza agli urti IK 04

Altezza di montaggio 1,1 m

Profondità d'incasso 32 mm

Morsetto a vite per max. 2 x 1,5 ... 2,5 mm²

Messa in funzione

Panoramica degli elementi di impostazione




Figura 6: elementi di comando e impostazione

(8)

(9)

Regolazione sensibilità

Lato fabbrica il rilevamento è impostato sulla sensibilità massima. Se si giunge su rilevamenti errori frequenti è possibile ridurre la sensibilità. La sensibilità può essere impostata da ca. 10 % (-) a ca. 100 % (+).

- Ruotare il potenziometro sensibilità (figura 6, 9) nella posizione desiderata.

Limitare il campo di rilevamento

Il campo di rilevamento può essere limitato utilizzando una pellicola di copertura autoadesiva (vedere Accessori) (figura 7).

- Srotolare la pellicola di copertura e tagliarla a misura in base alle dimensioni dell'area di rilevamento desiderata ①.

Per l'orientamento la pellicola è contrassegnata a 45°, 90° e 135°.

- Srotolare la pellicola di copertura e tagliarla a misura in base alle dimensioni dell'area di rilevamento desiderata ②.

Nell'area coperta dalla pellicola il rilevatore di movimento non registra movimenti termici.

- Lampade a incandescenza e alogene da 230 V max. 1000 W

- Trasformatori convenzionali max. 1000 VA

- Trasformatori elettronici e Bi-Mode max. 1000 W

- Lampade fluorescenti compatte max. 200 VA

- Lampade LED da 230 V max. 350 W

- Motori con cos phi 0,6 max. 1 A

Tempo di bloccaggio 2 s

Area di rilevamento ca. 10 x 12 m

Angolo di copertura 180°

Soglia di luminosità impostabile ca. 5 ... 1000 lx

Funzionamento quotidiano ca. 10 ... 1000 %