


# CARGADOR DE BATERÍA DE DOS RANURAS GUÍA DEL USUARIO





## Introducción


Utilice el cargador de dos ranuras para cargar dos baterías TC55; tanto la de 2,940 mAh como la de 4,410 mAh. Ambas baterías se pueden cargar en cualquier combinación.

## Instalación de la batería

- Al instalarla, retire las tapas de la batería.
- Alinee las tres pestañas de la parte inferior de la batería con las tres ranuras del compartimento de la batería.
- Empuje la batería hacia abajo y, a continuación, gírela hasta que encaje en su sitio.




- Alinee la tapa de la batería con la parte trasera del cargador y presione la tapa de la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.  
**NOTA:** debe instalarse la tapa para que comience la carga.





## Carga

Cargue las baterías en el cargador de dos ranuras con el cable solo de carga o con la base de carga de cinco ranuras. El TC55 comienza a cargarse. El LED parpadea en verde durante la carga y, a continuación, cambia a verde fijo cuando la batería está totalmente cargada. La batería de 2940 mAh se carga en tres horas y la batería de 4410 mAh se carga en 4,5 horas.




Retire la protección de la copa de la base.



**NOTA:** ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA A LA PARTE FRONTAL DE LA BASE

Cargue las baterías en temperaturas que oscilen entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F). Tenga en cuenta que el cargador controla la carga de forma inteligente. Para ello, durante pequeños periodos de tiempo, el cargador activa y desactiva la carga de la batería para que esta se mantenga a temperaturas aceptables. El cargador indica mediante el LED si se detiene la carga debido a una temperatura anómala.



## Indicadores LED




Estado	Indicación
Apagado	La batería no se ha insertado correctamente. El cargador no está conectado a una fuente de alimentación. La tapa de la batería no se ha instalado correctamente.
Parpadeo lento de color verde (1 parpadeo cada 2 segundos)	La batería se está cargando.
Verde fijo	La carga ha finalizado.
Parpadeo lento de color rojo (1 parpadeo cada dos segundos)	La batería se encuentra en un estado de carga extremadamente bajo (modo de carga normal-lenta).
Parpadeo rápido de color rojo (2 parpadeos/segundo)	Tapa de la batería retirada. Las baterías no se cargarán. Error de carga: La temperatura es demasiado baja o demasiado alta. Se ha prolongado la carga durante demasiado tiempo sin haber finalizado (normalmente, ocho horas).

## Desinstalación de la batería


- Levante la muesca de la tapa de la batería con la uña del pulgar.



- En el caso de la batería de 2410 mAh, tire de la pestaña de la batería hacia abajo con un ángulo de 45 grados.



- En el caso de la batería de 4410 mAh, presione la batería hacia abajo con dos dedos y gírela hasta sacarla del compartimento.



- Extraiga la batería de su compartimento.

## Especificaciones

Elemento	Descripción
Dimensiones	Altura: 164,8 mm (6,49 pulg.) Ancho: 73,3 mm (2,89 pulg.) Profundidad: 34,4 mm (1,35 pulg.)
Peso	150 g (5,30 oz)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De +40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) (Sin incluir la batería)
Humedad	5 % a 85 %

## Información sobre normativas

Esta guía se aplica al siguiente modelo: SAC-TC55-2BTYC1. Todos los dispositivos de Zebra están diseñados conforme a la normativa de los lugares donde se venden, y estarán etiquetados de forma adecuada. Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el siguiente sitio web: <http://www.zebra.com/support>. Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido expresamente autorizados por Zebra podrían anular el permiso del usuario para utilizar dichos equipos. Para uso únicamente con dispositivos móviles o paquetes de baterías aprobados por Zebra y con certificación UL.

**PRECAUCIÓN** Utilice únicamente accesorios, cargadores y baterías aprobados por Zebra y con certificación UL.

Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (122 °F).

## Fuente de alimentación

Utilice ÚNICAMENTE una fuente de alimentación ITE aprobada y con certificación UL (IEC/EN 60950-1, LPS) con las siguientes especificaciones: salida de 5,0 V CC, mín. 1,2 A y temperatura ambiente máxima de al menos 50 °C. El uso de una fuente de alimentación alternativa puede resultar peligroso y anulará cualquier homologación de esta unidad.

## Baterías

### Taiwán: reciclaje



「廢電池請回收」 En consonancia con el Artículo 15 de la Ley de Disposición de Desechos Sólidos, la Agencia de protección ambiental (EPA, Environmental Protection Administration) exige que las empresas productoras o importadoras de baterías incluyan marcas de reciclaje en las baterías destinadas a ventas, regalos o promociones. Consulte a alguna empresa recicladora cualificada en Taiwán sobre los métodos apropiados de desecho de baterías.

### Información sobre las baterías

**PRECAUCIÓN** El uso de un tipo incorrecto de batería podría provocar una explosión. Deseche las baterías conforme a las instrucciones.

Utilice solo baterías de Zebra originales. Los accesorios con función de carga de batería están aprobados para el uso con los siguientes modelos de batería:

- Zebra 82-164807-01 (3,7 VCC, 2940 mAh)
- Zebra 82-172087-01 (3,7 VCC, 4410 mAh)

Nota: versión "-02" - SKU Brasil.

Los paquetes de baterías recargables de Zebra están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas de calidad más estrictas del sector.

Sin embargo, existen ciertas limitaciones sobre el tiempo que pueden funcionar o almacenarse antes de que deban reemplazarse. Hay muchos factores que afectan al ciclo de vida real del paquete de baterías, entre otros, el calor, el frío, las condiciones ambientales adversas o los golpes.

El almacenamiento de las baterías durante más de seis (6) meses puede comportar cierto grado de deterioro irreversible en la calidad de las mismas. Almacene las baterías con media carga en un lugar fresco y seco, fuera del equipo para evitar que pierdan capacidad, se oxiden las piezas metálicas o se produzcan fugas electrolíticas. Si almacena las baterías durante un año o más, debe comprobar el nivel de carga al menos una vez al año y cargarlas hasta media carga.

Sustituya las baterías cuando detecte que el tiempo de funcionamiento disminuye considerablemente. El período de garantía estándar de todas las baterías de Zebra es de un año, ya se compren por separado o como parte del dispositivo. Para obtener más información sobre las baterías de Zebra, visite: <http://www.zebra.com/batterybasics>.

