



**PX GOLD 72 PF**

CE 1250

**PXDENTAL SA**

JAUNE	ALLIAGE DENTAIRE CONVENTIONNEL
GELB	DENTAL GUSSLEGIERUNGEN
GIALLO	LEGA DENTALE CONVENZIONALE
YELLOW	DENTAL CASTING ALLOY
AMARILLO	ALEACIÓN DENTAL CONVENCIONAL

**% = Au : 72.0, Pt : 3.0, Ag : 13.6, Cu : 10.4, Zn, Ir: < 1%**

**15.6 g/cm<sup>3</sup>**

**880-920° C**

**230 HV<sub>1</sub>**

ISO 22674

Fabriqu  par / Hergestellt von / Fabricato da /  
Made by / Fabricado por

**PX DENTAL SA**

Champs-Montants 16 a, 2074 Marin  
Switzerland

T. +41 (0)32 924 21 20 F +41 (0)32 924 21 29

www.pxdental.com

**PXDENTAL SA**  
C H - 2 0 7 4 M A R I N

## Mode d'emploi

### 1. Modelage, alimentation, rev tement

- Selon les proc d s habituels pour les alliages conventionnels.
- Modelage avec des  paisseurs de paroi sup rieures   0.3 mm.
- Utiliser un rev tement   base de cristobalite ou   base de liant phosphate.

### 2. Pr chauffage du cylindre

- Respecter le temps de prise, les paliers de chauffe et les indications du rev tement utilis .
- Maintenir le cylindre   680° C pendant 30-45 min.

### 3. Creusets et masselottes

- Peut  tre coul  en creusets graphite, c ramique ou en carbone vitreux.
- Ajouter au minimum 1/3 d'alliage neuf. L'alliage r utilis  doit  tre parfaitement propre.

### 4. Fonte

- Pour l'alliage PX GOLD 72 PF la temp rature indicative de coul e est de 1070° C en creuset graphite, 1120° C en creuset c ramique.
- L'emploi de Borax est recommand  et am liore la qualit  de la coul e.
- Laisser refroidir le moule lentement jusqu'  temp rature ambiante.

### 5. Traitement de la coul e

- D moulage des armatures: par sablage (grains de 50-125  m).
- D caper les  l ments apr s coul e ou apr s brasage.
- D grossissage et nettoyage: utiliser les pointes mont es (abrasifs) habituelles. Nettoyage aux ultrasons ou au jet de vapeur.

### 6. Polissage

- Pr polir   l'aide d'un polissoir   gomme; puis polir avec une brosse douce, un feutre ou un polissoir en coton. Pour le poli brillant final, utiliser une brosse douce ou un polissoir en coton avec un peu de p te   polir ou du blanc de Troyes mouill    l'eau.

### 7. Soudure

- Utiliser la brasure PX Postsold 800 jaune   800° C avec un chalumeau propane/air et avec un d capant appropri .
- Utiliser la brasure PX Sold 780 jaune   780° C avec un chalumeau propane/air et avec un d capant appropri .

## Verarbeitungsanleitung

### 1. Modellieren, einbetten

- Nach den allgemein angewandten Grunds tzen f r Gusslegierungen.
- So modellieren, dass eine minimale Endwandst rke von 0.3 mm gesichert ist.
- F r den Edelmetallguss empfohlene Einbettmassen verwenden.

### 2. Vorw rmen

- Einbettmassespezifische Daten (Abbindezeit, usw) respektieren.
- Vorw rmetemperatur 680° C, diese w hrend mind. 30-45 min halten.

### 3. Tiegel, Gusskegel

- PX GOLD 72 PF kann in Graphit-, gesinterten Kohlenstoff- oder Keramiktiegeln geschmolzen werden.
- Stets mindestens 1/3 Neumaterial zuff gen. Die verwendeten Gusskegel m ssen absolut sauber sein.

### 4. Giessen

- Gusstemperatur f r PX GOLD 72 PF: 1070° C im Graphittiegel, 1120° C im Keramiktiegel.
- Wird im Keramiktiegel geschmolzen muss zum Aufschmelzen Borax verwendet werden.
- Nach dem Guss die Muffel langsam auf Raumtemperatur abk hlen lassen.

### 5. Behandlung des Gusses

- Ausbetten der Ger ste: durch Abstrahlen (Korngr sse von 50 - 125  m).
- Elemente nach dem Guss und nach dem L ten abbeizen.
- Ausarbeiten: nach herkommlicher Art mit den daf r bevorzugten Schleifk rpern. Im Ultraschall oder im Dampfstrahl gr ndlich reinigen.

### 6. Polieren

- Vorpolieren: mit Gummipolierer. Polieren: mit weicher B rste und Filz. Hochglanzpolitur: mit weicher B rste und Schwabbel unter Verwendung einer geeigneten Polierpaste.

### 7. L ten

- Lot PX Postsold 800, gelb, bei 800° C mit einem Propan/Sauerstoffbrenner und einem Flussmittel verwenden.
- Lot PX Sold 780, gelb, bei 780° C mit einem Propan/Sauerstoffbrenner und einem Flussmittel verwenden.

## Istruzioni d'uso

### 1. Modellazione, alimentazione, messa in rivestimento

- Seguire i procedimenti abituali validi per le leghe convenzionali.
- Modellare rispettando uno spessore di pareti minimo di 0.3 mm.
- Utilizzare rivestimenti indicati per la fusione delle leghe convenzionali.

### 2. Preriscaldamento

- Attenersi alle raccomandazioni del fabbricante del rivestimento (tempo di presa, preriscaldamento, ecc).
- La temperatura di preriscaldamento a 680° C deve essere stabilizzata tra 30 e 45 minuti.

### 3. Crogioli, materozze

- La lega PX GOLD 72 PF pu  essere colata in crogioli in ceramica, grafite o in grafite sinterizzata.
- Aggiungere almeno 1/3 di lega nuova per ogni fusione. Per riutilizzare la materozza, rimuovere tracce di rivestimento e altri residui.

### 4. Fusione

- Per la lega PX GOLD 72 PF fissare la temperatura di fusione a 1070° C per un crogiolo in grafite e a 1120° C per un crogiolo in ceramica.

- Si raccomanda l'impiego di borace per la fusione.

- Lasciare raffreddare lentamente la fusione a temperatura ambiente.

### 5. Trattamento dell'armatura

- Sabbiare utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 50 a 125  m).
- Decappare gli elementi dopo la colata o prima della saldatura.
- Rifinitura: utilizzare punte montate al corindone a legante ceramico.

### 6. Pulizia

- Prepulire con l'aiuto di una gomma, passare poi con una spazzola morbida, o un panno imbevuto di pasta apposita. Per ottenere una superficie brillante, utilizzare una spazzola morbida o un panno di cotone.

### 7. Saldatura

- Utilizzare la saldatura PX Postsold 800, giallo a 800° C con un cannello propano/ossigeno e con un decappante.
- Utilizzare la saldatura PX Sold 780, giallo a 780° C con un cannello propano/ossigeno e con un decappante.

V.1.07

## Instructions for use

### 1. Waxing up, spruing, investing

- Follow the general prescriptions for casting alloys.
- The ultimate thickness of the cast coping should not be less than 0.3 mm.
- All regular or phosphate-bonded investments for precious metal alloys may be used. For the alloy PX GOLD 72 PF we recommend to use the PX Extravest investment.

### 2. Preheating

- Observe manufacturer's recommendations with regard to setting times, temperature levels, etc.
- Keep the cylinder at 680° C for a soaking period of 30-45 min.

### 3. Crucibles and casting buttons

- PX GOLD 72 PF may be cast in a graphite, quartz or ceramic crucible.
- Add at least 1/3 of new alloy. When remelted casting buttons should be perfectly clean.

### 4. Melting

- For PX GOLD 72 PF casting temperature is 1070° C with a graphite crucible, 1120° C with a ceramic crucible.
- The use of a pinch of Borax is recommended.
- Bench cool the casting ring.

### 5. Treatment of the casting

- Devesting: by blasting (grain size of 50-125 µm).
- Following casting or soldering, the frame may be pickled.
- Finishing: use abrasive grinding points of your choice. Clean the frameworks in an ultrasonic unit or with a steam cleaner.

### 6. Polishing

- For best prepolishing results use soft brushes, felts and cotton wheels with a diamond paste. For final high polish use a polishing paste or "whiting chalk" mixed with water on soft brushes or cotton wheels.

### 7. Soldering

- Apply the solder PX Postsold 800, yellow, at 800° C using a propane/oxygen torch and a pickling paste.
- Apply the solder PX Sold 780, yellow, at 780° C using a propane/oxygen torch and a pickling paste.

## Modo de empleo

### 1. Modelaje, alimentación, revestimiento

- Según los procedimientos habituales para las aleaciones convencionales.
- Modelaje con espesores de pared superiores a 0.3 mm.
- Utilizar solamente un revestimiento a base de cristobalito o a base de fosfato. Recomendamos para la aleación PX GOLD 72 PF el revestimiento rápido PX Extravest.

### 2. Pre calentamiento del cilindro

- Respetar el tiempo inicial, los aumentos sucesivos de calentamiento y las indicaciones del revestimiento utilizado.
- Mantener el cilindro a 680° C durante 30-45 minutos.

### 3. Crisoles y mazarotas

- Puede hacerse la colada en crisoles de grafito, cerámica o carbón sinterizado.
- Añadir como mínimo 1/3 de aleación nueva. La aleación reutilizada debe estar perfectamente limpia.

### 4. Colado

- Para la aleación PX GOLD 72 PF la temperatura indicativa de colada es de 1070° C en crisol de grafito, de 1120° C en crisol cerámico.
- Recomendamos el uso de ácido bórico que además mejora la calidad de la colada.
- Dejar enfriar el molde lentamente hasta la temperatura ambiente.

### 5. Tratamiento de la colada

- Vaciado de las armaduras: por proyección de arena (granos de 50-125 µm).
- Decapar los elementos después de la colada o después de soldar.
- Desbastado y limpiado: con abrasivos habituales. Limpieza con ultrasonidos o con chorro de vapor.

### 6. Pulido

- Pulido previo con pulidora de goma; después pulir con cepillo suave o fieltro o una pulidora de algodón. Para el pulido brillante final, utilizar un cepillo suave o una pulidora de algodón con un poco de pasta de pulir o blanco de Troya humedecido con agua.

### 7. Soldadura

- Utilizar la soldadura PX Postsold 800 amarilla a 800° C con un soplete propano/aire y decapante apropiado.
- Utilizar la soldadura PX Sold 780 amarilla a 780° C con soplete propano/aire y un decapante apropiado.

Fabriqué par / Hergestellt von / Fabricato da / Made by / Fabricado por

**PX DENTAL SA**

Champs-Montants 16 a, 2074 Marin

Switzerland

T. +41 (0)32 924 21 20 F +41 (0)32 924 21 29

www.pxdental.com