

Acabado Poliuretano HB utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que proporcionan una excelente resistencia química, física, y gran retención de color y brillo. Ofrece una excelente flexibilidad, dureza, resistencia al impacto y la abrasión. Producto de alto contenido de sólidos, brillante, fácil preparación y aplicación..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

Acabado bicomponente a base de resina acrílico reticulado con isocianato alifático.

MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar en varias superficies preparadas previamente. Adecuado para la protección y embellecimiento en las pinturas de maquinaria agrícola, carrocerías de autobuses, camiones, equipos de carretera y repintado de flotas. Se puede aplicar sobre superficies pintadas donde la película se encuentra en buenas condiciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco	Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.	
TEXTURA	Brillante		
SÓLIDOS POR VOLUMEN	55% ± 2	De acuerdo com ISO 3233	
GRAVIDAD ESPECIFICA	1,28 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475	
RENDIMIENTO TEÓRICO	11,0 m ² /l para 50 µm		
ESPESOR SECO	45 - 55 µm		
RELACIÓN DE MEZCLA	Componente A	Massa 100	Volume 10
	Componente B	11	1
VIDA UTIL DE MEZCLA (25°C)	4H		
TIEMPO DE SECADO, para 50 µm		25°C	
		60°C	
		Mínimo	Máximo
	Tacto		10 min
	Manejo		6 h
	Completo		72 h
	Repintado	6 h	60 h
			Después del enfriamiento
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura	Debe estar entre 0 y 40°C	
	Humedad	Entre 30 y 85%	
	Diluyente	RHR453	
DADOS DE APLICACIÓN	Pistola convencional	Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización de 3,0 a 4,0 kgf / cm ² (40 a 60 psi). Para el uso regular de la presión interna del depósito entre 5 a 15 lbf / pol.	
	Viscosidad de aplicación (CF4,25°C)	13 a 20 segundos	
	Distancia entre la pistola y el sustrato	20 a 30 cm	
	Número de capas	2	
PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE	Directa sobre acero al carbono	Use lijado en seco con papel de lija # 220. Aplicar Surfacer Epóxi AG RH00662110.	
	Directo en acero galvanizado	Use lijado en seco con papel de lija # 220 o chorro abrasivo suave (<i>brush off</i>). Aplicar Surfacer Epóxi AG RH00662110.	
	Aluminio	Use lijado en seco con papel de lija # 220. Aplicar Surfacer Epóxi AG - RH00662110.	
	Acero inoxidable	Use lijado en seco con papel de lija # 220 o chorro abrasivo suave (<i>brush off</i>). Aplicar Surfacer Epóxi AG RH00662110.	
	Fibra de vidrio	Uso de disolvente de limpieza RHR457 después de su uso lijado en seco con papel de lija # 220 y de nuevo limpio con disolvente de limpieza RHR457. Aplicar Surfacer PU Cinza - RH00169140.	

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 meses después de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU 1263
NÚMERO DE RIESGO 33

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función del espesor aplicado, el método y la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales.
2. Los valores obtenidos para las pruebas de peso por litro y de viscosidad se obtuvieron en el laboratorio a 25 ° C. Con diferentes temperaturas mencionadas, los valores anteriores sufren cambios significativos.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para la salud y causar un incendio o una explosión. No use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.
2. **Almacenamiento:** Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No exponer a la luz directa del sol.
3. **Fuego:** Producto inflamable. Manténgalo alejado de llamas y chispas.
4. **Inhalación:** Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.
5. **Manipulación:** Evite el contacto con la piel y los ojos, usando guantes, gafas, protectores, máscaras y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del lugar de aplicación. Mantener alejado del contacto de los niños y las mascotas.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y promover la limpieza con un jabón suave.
2. **Contacto con la ropa:** Quítese la ropa afectada y lave ellos.
3. **Fugas:** Aislar el área - no fumar. Si el derrame es grande y en un espacio cerrado, utilizar protección respiratoria. Evite respirar los vapores. Detener y contener el derrame con arena, aserrín o tierra, y transferir la contención de líquidos y sólidos para separar los paquetes con el fin de proceder a la eliminación.
4. **Fuego:** Proteger los recipientes no dañados con spray chorro de agua o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO₂, espuma o químico seco.
5. **Salpicaduras en los ojos:** Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos 10 minutos) y obtener atención médica inmediata.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad de este producto químico.
