



BARNIZ TITAN PROTECTOR PARA METALES

Interior - Exterior. Brillante
COD. 04B

DESCRIPCION

Barniz adherente duro y brillante. Protege los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro debido al uso y al paso del tiempo, a la vez que mantiene o aumenta el brillo. También es indicado para objetos de metal en náutica y embarcaciones de recreo por su gran resistencia al ambiente marino. Con filtros ultravioleta.

CAMPOS DE APLICACION

Especial para metales expuestos al clima marino. Adecuado para cobre, latón, bronce, aluminio y plata tanto en interiores como en exteriores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica modificada
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	0,90 - 0,99 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	20 - 60 minutos
Repintado:	12 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Diluyente Titán Yate
Aplicación:	Brocha*, pistola e inmersión
Rendimiento:	12 - 16 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	28 °C
Volumen Sólidos:	15 - 16 %
En envases de:	250 ml

*La aplicación a brocha solo se recomienda para superficies pequeñas o estrechas.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Para obtener la máxima belleza del metal, la superficie debe hallarse pulida, uniforme y brillante. Antes de la aplicación desengrasar eliminar toda suciedad de la superficie a barnizar.

En exteriores aplicar 2 capas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.