

Polidura Acabado Alquídicó Brillante utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionados, que proporcionan un buen aspecto y una excelente resistencia a la intemperie y alto brillo en ambientes de baja agresividad química. Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Acabado alquídicó monocomponente.

MODO DE EMPLEO

Como revestimiento de equipo y estructuras metálicas en general.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco	Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.
TEXTURA	Brillante	
SÓLIDOS POR VOLUMEN	44% ± 2	De acuerdo con ISO 3233
PESO POR LITRO	1,100 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	38°C	
RENDIMIENTO TEÓRICO	14,7 m ² /l para 30 µm	
ESPEJOR HÚMEDO	69 µm	
ESPEJOR SECO	30 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 30 µm		25°C

Mínimo Máximo

Tacto 4 h

Manejo 8 h

Repintado 18 h 72 h

CONDICIONES AMBIENTALES **Temperatura** Debe estar entre 5 y 52°C

Humedad Entre 30 y 85%

Punto de rocío Sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío

Diluyente 9097 - Diluyente para Alquídicó

Trincha No hay necesidad de diluir. Método recomendado sólo para retoque y soldadura de refuerzo y los bordes afilados.

Rodillo Diluir con diluyente recomendado a volumen con 10%. Utilice rodillo resistente a los solventes (lana de oveja). La lana se debe cortar muy corta para que no se produce formación de ampollas durante la aplicación.

DATOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional Diluir con diluyente recomendado a volumen con 10%. Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización de 2,5 a 3,5 kgf/cm² (35 a 50 psi). Regular la presión interna del tanque de entre 0,5 y 1,5 kgf/cm² (7 a 21 psi).

AirLess Diluir con diluyente recomendado a volumen con 10%. Use el tamaño de boquillas entre 21 y 27 y la presión de la bomba de entre 140 y 175 kgf/cm² (2000-2500 psi).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Sobre Primer apropiado	La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, grasa, polvo y otros contaminantes.
	Primer recomendado	Polidura Fondo Anticorrosivo Alquídicó.
	Pintura ya existente	La superficie debe estar limpia, libre de aceite, grasa y polvo. No puede mostrar áreas con desplazamientos. Proceda lijado rapido, a seco, lijado con lixa 220 hasta ruptura del brillo.
	Acabado recomendado	No aplicable.

FECHA DE EXPIRACIÓN 18 meses después de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.
2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25°C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.
3. Pinturas de resina alquídicá se seca por oxidación de la película en contacto con el oxígeno en el aire. Por lo tanto, espesores y intervalos de repintado especificados para este BT y temperaturas por encima o por debajo de 25°C alteran las características de secado del producto, pueden causar fallos y perjudicar su rendimiento.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.
2. **Almacenamiento:** Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.
3. **Inflamabilidad:** Manténgalo alejado de llamas y chispas.
4. **Inhalación:** Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.
5. **Manipulación:** Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. **Contacto con la piel:** Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.
2. **Contacto con la ropa:** Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.
3. **Fugas:** Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.
4. **Fuego:** Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO₂, espuma o polvo químico seco.
5. **Salpicaduras en los ojos:** Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.
