POX BAK® 3032

Revestimiento Epóxico Autonivelante Liso y Texturizado

DESCRIPCION

POXBAK 3032 Es un recubrimiento epóxico de extrema resistencia, tanto mecánica como química. Los morteros hechos con POXBAK 3032 además de otorgar gran resistencia son inmunes al ataque de productos alcalinos y ácidos.

Aspecto: Líquido viscoso Color : Variedad de colores

RAZON DE LA MEZCLA

Juego de 31 Kilos, consistente en:

POXBAK 3032 A 17.500 Kg.
POXBAK 3032 B 3.300 Kg.
POXBAK 3032 C 10.200 Kg.

Adicional FILLER POXBAK 3032 (para espolvorear) 2Kg/m2

USOS

Gracias a su excelente resistencia química y mecánica, el POXBAK 3032 es utilizado en revestimientos de pisos, canaletas y tanques de plantas tanto farmacéuticas como alimenticias, almacenes, plantas nucleares, plantas de ácido sulfúrico, electrolíticas y muchas otras áreas donde un fácil mantenimiento y gran durabilidad, son el requerimiento.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

Preparacion de la superficie a revestir

El concreto sobre el cual se ha de aplicar el piso de recubrimiento debe estar limpio y libre de grasas así como de partículas sueltas. Se recomienda el siguiente tratamiento:

a) Concreto Nuevo

 Debe ser ligeramente lijado para así obtener poros de adherencia y luego limpiarse minuciosamente para quitarle la arenilla y toda partícula suelta.

Acabada la preparación de la superficie se procede con los procedimientos de aplicación.

b) Concreto Viejo

- Se debe de escalificar toda la superficie para así poder sacar las partes sueltas como también las grasas y otras sustancias que puedan impedir la adherencia.
- En caso de hallar fisuras ya sean pasantes ó superficiales, se deberá de reparar la fisura con el respectivo sistema de sellado, para de esa manera poder recuperar el caracter monolítico de la losa.

c) Aplicacion

Para proceder a la aplicación debe haberse realizado previamente una correcta preparación de la superficie.

Paso 1

Mezclar bien los componentes A y C, hasta obtener una mezcla homogénea. Luego añadirle la parte B y mezclar bien hasta obtener un color uniforme.

Paso 2

Aplicar la mezcla al piso (como primer) con plancha plana y asi obtener una capa delgada que selle la superficie y nos sirva como imprimacion.

Paso 3

Espolvorear sobre toda la superficie FILLER POXBAK 3032 (2Kg/m2), sobre la imprimación aun fresca y dejar secar por aproximadamente 20 horas.

Paso 4

Retirar el exceso **FILLER POXBAK 3032** con una escoba o aspiradora.

Paso 5

Mezclar nuevamente los componentes de la misma manera que se indica en el paso 1.

POXBAK 3032 A 17.500 POXBAK 3032 B 3.300 POXBAK 3032 C 10.200

Paso 6

Aplicar la mezcla por toda la superficie con la ayuda de una llana dentada para obtener el espesor final: de 3.5~a~5~mm.

Paso 7

Luego de 5 minutos de aplicado el piso final, pasar un rodillo de púas para extraer el aire ocluido.

Dejar endurecer.

TRABAJABILIDAD

De 30 a 60 minutos el producto mezclado para aplicar sobre la superficie a una temperatura ambiente promedio de 22º C aprox.

NOTA: Para caminar encima del revestimiento aun fresco, se recomienda hacerlo con zapatos con clavos o colocar debajo del zapato un arnés con púas, similar al que utilizan los escaladores de montañas.

CURADO FINAL

Tiempo ------ 20 C°
12 horas ------ 75% (tránsito peatonal)
24 horas ----- 95 %
3 días ----- 100%

RENDIMIENTO

El juego de 31 kilos (A + B + C)

Rinde 7.0 m2 en un espesor de 3.5 mm. aprox.

Los rendimientos son aproximados ya que estos pueden variar de acuerdo a la porosidad o rugosidad de la superficie.





PASO 1

包含

3

PASO 4





PASO 5

PASO 6

PASO 7

ALMACENAMIENTO

Seis Meses en lugar fresco, seco y bajo techo.

E. SALAS INGENIEROS S.A.

Av. Los Frutales 471 ATE
Telef. 437 7524 Telefax. 436 9571
www.esalasingenieros.com.pe

La información que proporcionamos corresponde a los resultados de los ensayos que hemos realizado con la mayor objetividad. No implican una garantía ni responsabilidad por nuestra parte y deben ser adaptados a cada caso y exigencia particular.



E. Salas Ingenieros S.A