



# INFORME DE HOJALATERÍA Y PINTURA



## CAR WEST

CALLE		No.
BATALLA DE CASA MATA		1064
COLONIA		MUNICIPIO
CHAPULTEPEC SUR		MORELIA
ESTADO		C.P.
MICHOACAN		58260
TEL.	FAX	E-MAIL
443-3158886	MISMO	carwest_morelia@yahoo.com.mx
FECHA DE INSCRIPCIÓN		FECHA DE EVALUACIÓN
11/03/08		8/02/10
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TALLER DURANTE LA EVALUACIÓN		
ARTURO GONZALEZ/GTE. GRAL.		

INICIO	FIN
0:00	0:00
MARCA QUE TRABAJA	
M.M.	
NIVEL	
4	
No. DE CURSOS ASISTIDOS	
0	

## CONSULTORÍA A TALLERES

H = Hojalatero  
 A = Armador/desarmador

P = Pintor  
 OP = Preparador

M = Mecánico

COMPARATIVA DE NIVELES			
	NOMBRE COMPLETO	DPTO.	
PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA REPARACIÓN	MANUEL CAMPOS HERNANDEZ	H	
	SALVADOR TOVAR ROLDAN	H	
	PEDRO LEON GAYTAN	H	
	GABRIEL TRIGUEROS AGUILAR	P	
	MARTIN BALDERRABANO GARCIA	P	
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	



## RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN



CONCEPTOS	CARROCERÍA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	15	/	257	0.73%	/	12.5%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARROCERÍA	19	/	247	1.31%	/	17.0%
SEGURIDAD E HIGIENE	17	/	50	0.34%	/	1.0%
PLANEACIÓN	12	/	27	2.67%	/	6.0%
PUESTOS DE TRABAJO	28	/	56	1.00%	/	2.0%
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>/</b>	<b>637</b>	<b>6.04%</b>	<b>/</b>	<b>38.5%</b>

CONCEPTOS	PINTURA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	47	/	171	3.44%	/	12.5%
PUESTOS DE TRABAJO	42	/	56	1.50%	/	2.0%
PLANEACIÓN	7	/	25	1.68%	/	6.0%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA	78	/	177	7.49%	/	17.0%
SEGURIDAD E HIGIENE	12	/	60	0.20%	/	1.0%
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>/</b>	<b>489</b>	<b>14.31%</b>	<b>/</b>	<b>38.5%</b>

CONCEPTOS	DIVERSOS					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
MEC DE COLISIÓN	0	/	70	0.00%	/	2.0%
SERVICIOS AL CLIENTE	19	/	39	0.97%	/	2.0%
AUDATEX	0	/	30	0.00%	/	2.0%
CONTROL DE DESECHOS	0	/	20	0.00%	/	2.0%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>/</b>	<b>159</b>	<b>0.97%</b>	<b>/</b>	<b>8.0%</b>

CURSOS	CAPACITACIÓN			
	No. CURSOS	/	PUNTOS	PORCENTAJE
CARROCERÍA	0	/	0	0.00%
PINTURA				
MECÁNICA				
GERENCIALES				
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>/</b>	<b>100</b>	<b>15.00%</b>

### CALIFICACIÓN GLOBAL

**21.33%**

08/02/2010

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AT-001154

No. CONCESIONARIO

CAR WEST

NOMBRE DE LA AGENCIA / TALLER

ING. EDGAR H. PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONSULTOR



## EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA

	Cantidad requerida
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bancos de estiraje para realizar correctamente el número de reparaciones que maneja.	0
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bancos de apoyo o minibancos con sistema de medición comparativo.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de medición (si son manuales deben contar con las fichas técnica).	0
Porto power	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia con tecnología inverter.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de despunteadoras con brocas de ángulo plano.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de solapadoras	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de perforadoras	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipo de soldadura de hilo continuo (MIG/MAG) para acero	1
Hilo de acero y spray antisalpicadura	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de caretas para soldar	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de tratamientos térmicos (sppoter eléctrico)	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sistemas de varillaje	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sierras de vaivén o reciprocante	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de cortadoras de disco	1
Brocas para acero al boro	
Sierra para acero al boro	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras orbitales (independientes a las de pintura)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras de banda	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de moto tool's rectos	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de moto tool's angulares	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de fresas	1
Manta ignifuga	
Papel antichispa o gel antichispa	
Cuerda de piano o Cuchilla oscilante o inductor de calor, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad	
Adhesivo monocomponente, bicomponente y primer de uretano, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de tases, limas y palancas	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de martillos	1



## EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA

	Cantidad requerida
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de Rack´s porta piezas (Moviles)	1
<b>ALUMINIO</b>	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura de microalambre para aluminio/brazing	1
Hilo de aluminio y spray antisalpicadura	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de tases, dales y palancas exclusivos para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de fresas exclusivos para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sierras de vaivén exclusivas para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras orbitales exclusivas para aluminio	1
<b>ESTAÑADO O MÉTODO ALTERNATIVO DE RELLENO</b>	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de tanques de gas butano con carga	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sopletes de fontanero	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de limas de carrocerero	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de palas de madera	1
Fibra metálica	
Acetona industrial, parafina o cera, acido fosfórico, cloruro de zinc	
Si por algún motivo el taller no quiere utilizar el proceso de estañado pueden optar por un método alternativo de relleno como masillas con cargas de estaño	
<b>PLÁSTICOS</b>	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de pistolas de aire caliente	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de boquillas (al menos una de pato y una delgada por juego)	1
Promotores de adherencia, resinas de poliuretano, masillas epóxicas y desengrasantes antiestáticos	

## SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE CARROCERÍA

- El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad
- El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular
- Se debe utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realicen
- Se debe mantener el interior del vehículo limpio, libre de herramientas o partes de colisión



## PLANEACIÓN

Debe implementarse un sistema de calidad documentado el cual revise el trabajo terminado en el área de carrocería antes de pasarlo a pintura  
Se debe llevar un control documentado de tiempos de entrega y calidad en los T.O.T.'s

## PUESTOS DE TRABAJO

El piso del área de carrocería debe permanecer libre de refacciones, consumibles o herramienta

Los pasillos deben ser utilizados únicamente para movimiento de vehículos y no como estacionamiento o puesto de trabajo

## PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Se debe reforzar el conocimiento del operario en el uso del sistema de medición para la toma de medidas longitudinales, transversales y horizontales

Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar completas

Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar actualizadas

El operario debe aprender a interpretar las fichas técnicas

Al estirar el vehículo se deben realizar y documentar las mediciones antes, durante y después del proceso

El operario debe utilizar el equipo de seguridad integrado en la bancada, con el fin de evitar accidentes de trabajo

La dimensión del área donde se encuentra la bancada debe ser como mínimo de 32.5 metros cuadrados

Todos los estirajes que se realicen deben ser operados en frío, evitando el entibiamiento o calentamiento de la carrocería

Se debe sujetar el vehículo con los accesorios adecuados (mordazas), para evitar la sujeción de los elementos mecánicos en cualquier golpe

El proceso de despunteo o retiro de los puntos por resistencia sobre la carrocería debe realizarse con la despunteadora

Los cortes sobre la carrocería se deben realizar con sierra de vaivén, para que sean más rápidos, excatos y limpios

Para realizar el corte de un bastidor o larguero se debe hacer con discos de corte, para conservar las propiedades del metal

Para realizar la sustitución de largueros se deben consultar los manuales técnicos del fabricante, haciéndolo únicamente en partes permitidas

Los operadores necesitan capacitación para calibrar el equipo de tratamientos térmicos, sspoter eléctrico

Los operarios deben utilizar el lápiz de cobre y lápiz de carbón sobre la carrocería

Se debe eliminar el uso del oxígeno-acetileno durante el proceso de reparación automotriz

Se debe aplicar el tipo de soldadura que especifica el fabricante (Ver manual técnico del fabricante)



## PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Los operadores necesitan capacitación para la calibración de la punteadora (regulación de corriente, presión y tiempo)  
Se debe aplicar un anticorrosivo (pastas electrosoldables o selladores) sobre las caras internas antes de utilizar la punteadora, para evitar la corrosión  
Los operarios requieren un curso para la calibración de la MIG/MAG (regulación de velocidad de hilo, corriente y caudal)  
Se debe utilizar la técnica de puntos a tapón y cordones discontinuos  
Se debe aplicar protección anticorrosiva despues de soldar con MAG

Se deben realizar solapes en las sustituciones parciales, con el fin de brindar mayor resistencia a la reparación  
No se deben utilizar en exceso materiales de relleno (Masillas), la aplicación máxima permitida es de 500 micras  
En sustituciones parciales de estribos, costados o postes se deben realizar procesos de relleno con estaño-plomo o masillas especiales con cargas de estaño  
Se deben utilizar productos anticorrosivos como antigrailla o body shut en partes bajas y cera de cavidades para zonas inaccesibles  
Se deben de utilizar placas antisonoras o insonorizantes en el proceso de reparación (sustitución parcial)  
Los operarios deben capacitarse para saber identificar los plásticos para su correcta reparación  
Los operarios deben capacitarse para saber reparar termoplásticos y termofijos  
Los operarios deben capacitarse para saber que grano de abrasivo utilizar en la reparación de plásticos  
Los operarios deben capacitarse para saber montar y desmontar cristales, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad donde controle tiempos de entrega, fallas y acciones correctivas para evitarlas

## EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lavadora de pistolas	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de zonas de preparación con aspirante y cortinas	1
Sistema central de absorción de polvos o móviles por cada puesto operativo	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de despachadores de papel con todos sus accesorios (4 tamaños diferentes de papel con su cinta masking tape cada uno)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lámparas de infra-rojos con full y flash	1



## EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA

Trapo barniz o gomoso

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bases para pintar piezas desmontadas (burritos o bancos de tijera)	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sistema de respiración autónomo	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de dosificadores para desengrasante	1

### LABORATORIO DE COLORÍSTICA

Cuarto de mezclas

Mezcladora

Sistema de iluminación especial para realizar la igualación de colores

Computadora y software actualizado que indica la cantidad necesaria de material a mezclar para realizar los diferentes productos a aplicar

Báscula, reglas y vasos graduados

Color box actualizado

Si el taller cuenta con un proveedor externo de pintura deberá tener implementado un sistema de calidad en el cual documenten los tiempos de solicitud y entrega rechazos y planes de acción implementados al detectar errores

### SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE PINTURA

El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad dentro del área de pintura

El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular dentro del área de pintura

Se debe de utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realice el operario.

Se debe de contar con un lava ojos y una regadera dentro del área de pintura, preferentemente cercanos al laboratorio de colorística y a la cabina

Se debe tener documentado el control sobre el manejo de los residuos peligrosos

### PLANEACIÓN

Se debe tener implementado un sistema de control de inventarios que lleve los máximos y mínimos en los consumibles del área de pintura, evitando retrasos al terminarse de improviso alguno de ellos

Se debe tener implementado un sistema de control de calidad documentado al finalizar el trabajo en el área de pintura





## PUESTOS DE TRABAJO

Los puestos de trabajo deben estar visiblemente delimitados y divididos

## PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

El operario debe de utilizar el traje antiestático o tìvek dentro de la cabina, para la aplicación de la base color y transparente

El operario debe aprender a operar la cabina de pintura correctamente (Temperatura, Tiempo, Iluminación)

La cabina de pintura debe contar con un control documentado de cambio de filtros

El operario debe utilizar los 4 tamaños de papel especial para enmascarar el vehículo

El operario debe de utilizar cinta DART y TRIM durante el proceso de pintura

Los trabajos de lijado en seco y aplicación de materiales de fondo deben realizarse en zonas de preparación con aspirante

El taller / agencia debe contar con las fichas técnicas de los productos que utiliza en el área de pintura

Se deben utilizar las lámparas infra-rojas en trabajos de retoques (acelerar el secado)

Las lámparas infra-rojas se deben de operar con las distancias recomendadas, entre 60cm y 100cm, dependiendo el tipo de onda

Se debe operar las lámparas infra-rojas de forma correcta, de acuerdo al tipo de operación (full y flash)

El trapo barniz o gomoso se debe de utilizar solo en la base color (en cabina)

Se debe utilizar masilla epóxica en la reparación de plásticos

Se debe implementar un método que controle el espesor de la masilla aplicada durante la reparación (ejemplo: medidor de espeores)



#### MECÁNICA DE COLISIÓN

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de rampas o gatos de pistón	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de alineadora (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de balaceadoras (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de scanner´s para detección de fallas (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de pistolas de impacto	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de recicladoras de gas refrigerante (aire acondicionado) (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de dolies (por pares)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de carros portapiezas (rack)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bancos de trabajo	1

#### SERVICIOS AL CLIENTE

Se debe tener implementado un control de calidad documentado al finalizar el trabajo

El vehículo debe contar con las protecciones en asientos, volante, tapete y palanca

#### SISTEMA DE VALUACIÓN DE DAÑOS

Se debe contar con un sistema de valuación de daños

El responsable de realizar las valuaciones debe estar capacitado

Se debe utilizar el sistema de valuación de daños en el 100% de las unidades reparadas en el taller

#### CONTROL DE DESECHOS

Se debe contar con un almacén de residuos peligrosos y área de confinamiento

Se debe contar con un almacén de chatarra