



INFORME DE HOJALATERÍA Y PINTURA



IMAGEN AUTOMOTRIZ

CALLE		No.
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO		MZA 10 LOT 6
COLONIA		MUNICIPIO
SMZ 309		BENITO JUAREZ
ESTADO		C.P.
QUINTANA ROO		0
TEL.	FAX	E-MAIL
8821852	8821857	imagenautomotriz@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN		FECHA DE EVALUACIÓN
5/08/05		27/08/09
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TALLER DURANTE LA EVALUACIÓN		
FEDERICO RODOLFO PEREZ RUIZ		

INICIO	FIN
0:00	0:00
MARCA QUE TRABAJA	
MM	
NIVEL	
3	
No. DE CURSOS ASISTIDOS	
0	



RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN

CONCEPTOS	CARROCERÍA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	101	/	257	4,91%	/	12,5%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARROCERÍA	10	/	247	0,69%	/	17,0%
SEGURIDAD E HIGIENE	0	/	50	0,00%	/	1,0%
PLANEACIÓN	7	/	27	1,56%	/	6,0%
PUESTOS DE TRABAJO	28	/	56	1,00%	/	2,0%
TOTAL	146	/	637	8,16%	/	38,5%

CONCEPTOS	PINTURA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	124	/	171	9,06%	/	12,5%
PUESTOS DE TRABAJO	42	/	56	1,50%	/	2,0%
PLANEACIÓN	0	/	25	0,00%	/	6,0%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA	94	/	177	9,03%	/	17,0%
SEGURIDAD E HIGIENE	0	/	60	0,00%	/	1,0%
TOTAL	260	/	489	19,59%	/	38,5%

CONCEPTOS	DIVERSOS					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
MEC DE COLISIÓN	15	/	70	0,43%	/	2,0%
SERVICIOS AL CLIENTE	19	/	39	0,97%	/	2,0%
AUDATEX	30	/	30	2,00%	/	2,0%
CONTROL DE DESECHOS	10	/	20	1,00%	/	2,0%
TOTAL	74	/	159	4,40%	/	8,0%

CURSOS	CAPACITACIÓN			
	No. CURSOS	/	PUNTOS	PORCENTAJE
CARROCERÍA				
PINTURA				
MECÁNICA	0	/	0	0,00%
GERENCIALES				
TOTAL	5	/	100	15,00%

CALIFICACIÓN GLOBAL

32,15%

27/08/2009

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AT-000997

No. CONCESIONARIO

IMAGEN AUTOMOTRIZ

NOMBRE DE LA AGENCIA / TALLER

ING. HECTOR FRANCISCO JIMENEZ DIAZ

NOMBRE DEL CONSULTOR



EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA



Cantidad requerida

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de medición (si son manuales deben contar con las fichas técnica).	0
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia.	0
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia con tecnología inverter.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de despunteadoras con brocas de ángulo plano.	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de solapadoras	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de perforadoras	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de caretas para soldar	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de tratamientos térmicos (sppoter eléctrico)	3
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sistemas de varillaje	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sierras de vaivén o reciprocante	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de cortadoras de disco	1
Brocas para acero al boro	
Sierra para acero al boro	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras orbitales (independientes a las de pintura)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras de banda	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de moto tool's rectos	3
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de moto tool's angulares	2
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de matracas	1
Manta ignifuga	
Papel antichispa o gel antichispa	
Cuerda de piano o Cuchilla oscilante o inductor de calor, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad	
Adhesivo monocomponente, bicomponente y primer de uretano, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad	

EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA



	Cantidad requerida
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de Rack´s porta piezas (Moviles)	1
ALUMINIO	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura de microalambre para aluminio/brazing	1
Hilo de aluminio y spray antisalpicadura	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de tases, dales y palancas exclusivos para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de fresas exclusivos para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sierras de vaivén exclusivas para aluminio	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras orbitales exclusivas para aluminio	1
ESTAÑADO O MÉTODO ALTERNATIVO DE RELLENO	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de tanques de gas butano con carga	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sopletes de fontanero	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de limas de carrocerero	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de palas de madera	1
Fibra metálica	
Acetona industrial, parafina o cera, acido fosfórico, cloruro de zinc	
Si por algún motivo el taller no quiere utilizar el proceso de estañado pueden optar por un método alternativo de relleno como masillas con cargas de estaño	
PLÁSTICOS	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de boquillas (al menos una de pato y una delgada por juego)	1
Promotores de adherencia, resinas de poliuretano, masillas epóxicas y desengrasantes antiestáticos	

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE CARROCERÍA

- Se debe contar con un agente extinguidor cada 200 metros cuadrados, o en cada lugar donde exista riesgo de incendio.
- El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad
- El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular
- Se debe utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realicen
- Se debe mantener el interior del vehículo limpio, libre de herramientas o partes de colisión

PLANEACIÓN



Se debe llevar un control documentado para gestionar las refacciones y controlar los atrasos por falta de las mismas
Debe implementarse un sistema de calidad documentado el cual revise el trabajo terminado en el área de carrocería antes de pasarlo a pintura
Se debe llevar un control documentado de tiempos de entrega y calidad en los T.O.T.'s

PUESTOS DE TRABAJO

El piso del área de carrocería debe permanecer libre de refacciones, consumibles o herramienta

Los pasillos deben ser utilizados únicamente para movimiento de vehículos y no como estacionamiento o puesto de trabajo

PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Se debe reforzar el conocimiento del operario en el uso del sistema de medición para la toma de medidas longitudinales, transversales y horizontales
Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar completas
Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar actualizadas
El operario debe aprender a interpretar las fichas técnicas
Al estirar el vehículo se deben realizar y documentar las mediciones antes, durante y después del proceso
El operario debe utilizar el equipo de seguridad integrado en la bancada, con el fin de evitar accidentes de trabajo
La dimensión del área donde se encuentra la bancada debe ser como mínimo de 32.5 metros cuadrados
Todos los estirajes que se realicen deben ser operados en frío, evitando el entibiamiento o calentamiento de la carrocería
Se debe sujetar el vehículo con los accesorios adecuados (mordazas), para evitar la sujeción de los elementos mecánicos en cualquier golpe
El proceso de despunteo o retiro de los puntos por resistencia sobre la carrocería debe realizarse con la despunteadora
Los cortes sobre la carrocería se deben realizar con sierra de vaivén, para que sean más rápidos, exactos y limpios
Para realizar el corte de un bastidor o larguero se debe hacer con discos de corte, para conservar las propiedades del metal
Para realizar la sustitución de largueros se deben consultar los manuales técnicos del fabricante, haciéndolo únicamente en partes permitidas
Los operadores necesitan capacitación para calibrar el equipo de tratamientos térmicos, spoter eléctrico
Los operarios deben utilizar el lápiz de cobre y lápiz de carbón sobre la carrocería
Se debe eliminar el uso del oxígeno-acetileno durante el proceso de reparación automotriz
Se debe aplicar el tipo de soldadura que especifica el fabricante (Ver manual técnico del fabricante)

PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS



Los operadores necesitan capacitación para la calibración de la punteadora (regulación de corriente, presión y tiempo)
Se debe aplicar un anticorrosivo (pastas electrosoldables o selladores) sobre las caras internas antes de utilizar la punteadora, para evitar la corrosión
Los operarios requieren un curso para la calibración de la MIG/MAG (regulación de velocidad de hilo, corriente y caudal)
Se debe utilizar la técnica de puntos a tapón y cordones discontinuos
Se debe aplicar protección anticorrosiva despues de soldar con MAG
Se debe eliminar el uso de la lima de carrocerero (solo se permite durante el proceso de estañado)
El operario debe de conocer y utilizar los abrasivos adecuados para la reparación (retiro de pintura, cataforesis y proceso de lijado en general)
Se deben realizar solapes en las sustituciones parciales, con el fin de brindar mayor resistencia a la reparación

En sustituciones parciales de estribos, costados o postes se deben realizar procesos de relleno con estaño-plomo o masillas especiales con cargas de estaño
Se deben utilizar productos anticorrosivos como antigravilla o body shut en partes bajas y cera de cavidades para zonas inaccesibles
Se deben de utilizar placas antisonoras o insonorizantes en el proceso de reparación (sustitución parcial)
Los operarios deben capacitarse para saber identificar los plásticos para su correcta reparación
Los operarios deben capacitarse para saber reparar termoplásticos y termofijos

Los operarios deben capacitarse para saber montar y desmontar cristales, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad donde controle tiempos de entrega, fallas y acciones correctivas para evitarlas

EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lavadora de pistolas	1
Sistema central de absorción de polvos o móviles por cada puesto operativo	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lámparas de infra-rojos con full y flash	1

EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA



El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bases para pintar piezas desmontadas (burrillos o bancos de tijera)	6
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de mascarillas de carbón activado	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sistema de respiración autónomo	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de dosificadores para desengrasante	2

LABORATORIO DE COLORISTICA

Sistema de iluminación especial para realizar la igualación de colores

Si el taller cuenta con un proveedor externo de pintura deberá tener implementado un sistema de calidad en el cual documenten los tiempos de solicitud y entrega rechazos y planes de acción implementados al detectar errores

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE PINTURA

Se debe de contar con un agente extinguidor cada 200 metros cuadrados, o en cada lugar donde exista riesgo de incendio.

El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad dentro del área de pintura

El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular dentro del área de pintura

Se debe de utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realice el operario.

Se debe de contar con un lava ojos y una regadera dentro del área de pintura, preferentemente cercanos al laboratorio de colorística y a la cabina

Se debe tener documentado el control sobre el manejo de los residuos peligrosos

PLANEACIÓN

Se debe tener implementado un sistema de control de inventarios que lleve los máximos y mínimos en los consumibles del área de pintura, evitando retrasos al terminarse de improviso alguno de ellos

Se debe tener implementado un sistema de control de calidad documentado al finalizar el trabajo en el área de pintura

PUESTOS DE TRABAJO



Los pasillos deben ser utilizados únicamente para movimiento de vehículos y no como estacionamiento o puesto de trabajo

PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

El operario debe de utilizar el traje antiestático o tvek dentro de la cabina, para la aplicación de la base color y transparente

El operario debe de utilizar cinta DART y TRIM durante el proceso de pintura

El proceso de lijado debe de ser en seco

El taller / agencia debe contar con las fichas técnicas de los productos que utiliza en el área de pintura

Se deben utilizar las lámparas infra-rojas en trabajos de retoques (acelerar el secado)

Las lámparas infra-rojas se deben de operar con las distancias recomendadas, entre 60cm y 100cm, dependiendo el tipo de onda

Se debe operar las lámparas infra-rojas de forma correcta, de acuerdo al tipo de operación (full y flash)

Se debe utilizar promotores de adherencia y limpiadores antiestáticos para la reparación de plásticos

Se debe utilizar masilla epóxica en la reparación de plásticos

Se debe aplicar flexibilizante al aparejo y barniz que se utiliza para el pintado de plásticos

Se debe implementar un método que controle el espesor de la masilla aplicada durante la reparación (ejemplo: medidor de espeores)

MECÁNICA DE COLISIÓN

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de alineadora (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de balanceadoras (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de scanner's para detección de fallas (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de recicladoras de gas refrigerante (aire acondicionado) (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de dolies (por pares)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de carros portapiezas (rack)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de bancos de trabajo	1

SERVICIOS AL CLIENTE

Se debe tener implementado un control de calidad documentado al finalizar el trabajo

El vehículo debe contar con las protecciones en asientos, volante, tapete y palanca

SISTEMA DE VALUACIÓN DE DAÑOS

CONTROL DE DESECHOS

Se debe contar con un almacén de residuos peligrosos y área de confinamiento