

Xtreme MixTM OEM

309539K

SPA

Mezclador para varios componentes, unidad OEM. No aprobado para uso en sitios con atmósferas explosivas.



Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde las instrucciones.

Vea la página 4 para obtener información sobre el modelo, incluyendo la presión máxima de trabajo y las homologaciones.



Índice

Convenciones del manual 3
Manuales relacionados
Modelos Xtreme Mix OEM
Procedimiento de descompresión 7
Ensamblar 8
Bombas y sensores
Caja de control
Conexión a tierra
Controles de aire
Interfaz de usuario12
Colector de fluido
Elevación adecuada
Funcionamiento y reparación 15
Esquema eléctrico
Esquema de funcionamiento neumático

Piezas
Dosificador Xtreme Mix20
Control neumático 24580322
Interfaz de usuario 24580424
Colector de aire de la bomba 24580225
Colector de la válvula medidora 245824 26
Válvula de muestreo 245143 26
Válvula dosificadora 24584627
Colector de fluido 245833 28
Sensor 245825
Características técnicas30
Garantía de Graco32
Graco Information32

Convenciones del manual

Advertencia



Una advertencia le alerta sobre la posibilidad de graves lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.

Los símbolos, tales como el fuego y la explosión (mostrados más arriba), le alertan sobre peligros específicos y le orientan para que lea las advertencias de peligro indicadas (páginas 5-7).

Atención



A PRECAUCIÓN

Una precaución le alerta sobre la posibilidad de daños o destrucción del equipo si no se siguen las instrucciones.

Nota



Una nota indica información adicional que puede resultar útil.

Manuales relacionados

Consulte los manuales siguientes para obtener información detallada sobre los componentes.

Manuales de los componentes

Manual	Descripción
309535	Funcionamiento Xtreme Mix
309518	Xtreme Mix reparación
311762	Xtreme de base de bomba
309347	King Motor neumático
ó 309348	King Motor neumático silencioso
312145	XTR Pistola de pulverización
309524	VISCON HP Calentador
309525	Kit de manguera calentada
308981	Husky 716 Bomba de diafragma
309615	Kit de soporte del calentador
309568	Kit de colector a distancia

Modelos Xtreme Mix OEM



No instale equipo aprobado para ubicaciones no peligrosas en una ubicación peligrosa. El reemplazo de los componentes puede afectar a su seguridad intrínseca. Vea la página 5.

	Aprobado para ubicaciones no peligrosas				
Xtreme Mix Ref. pieza	Series	Bomba Ref. Pieza	Descripción de la bomba	Presión máxima de funcionamiento psi (MPa, bar)	Autorizaciones
233879	Α	249274	45:1 King	4500 (31, 310)	
233880	Α	249275	56:1 King	5600 (38,6, 386)	
233881	Α	249276	68:1 King	6800 (46,9, 469)	
233882	Α	249277	80:1 King	7250 (50, 500)	
233883	Α	249278	45:1 Quiet King	4500 (31, 310)	C€
233884	Α	249279	56:1 Quiet King	5600 (38,6, 386)	
233885	Α	249280	68:1 Quiet King	6800 (46,9, 469)	
233886	Α	249281	80:1 Quiet King	7250 (50, 500)	
234025	Α	ninguno			

Advertencia



Peligro de inyección en la piel



El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. **Consiga inmediatamente tratamiento quirúrgico.**

- No apunte nunca la pistola hacia alguien o alguna parte del cuerpo.
- No ponga la mano o los dedos encima de la boquilla de líquido de la pistola.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- No intente secar la pieza pulverizada con la pistola. Esto no es un sistema de pulverización de aire.
- Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 8, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.
- Utilice la menor presión posible para lavar, cebar o localizar averías en el equipo.
- Nunca pulverice sin el portaboquillas y la protección del gatillo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- Apriete todas las conexiones antes de accionar el equipo.
- Compruebe diariamente las mangueras, los tubos y los acoplamientos. Los acoplamientos a alta presión no pueden reacoplarse; es necesario cambiar toda la manguera.



Peligro de incendios y explosiones



Los vapores de disolvente o de pintura en la zona de trabajo pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
- Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.
- Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
- Conecte a tierra el equipo y objetos conductores de la zona de pulverización. Vea Conexión a tierra, en la página 12.
- Sujete firmemente la pistola contra el lateral de una lata conectada a tierra mientras dispara la pistola hacia el interior de la misma.
- Utilice únicamente mangueras conectadas a tierra.
- Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, deje de trabajar inmediatamente. No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.
- Si conecta un PC para descargar datos, el PC no debe estar situado en ubicaciones peligrosas y es necesario instalar una barrera de seguridad. Vea la documentación del software Xtreme Mix.
- Guarde un extintor de incendios en la zona de trabajo.



Peligro de descarga eléctrica

Una conexión a tierra o cableado incorrecto puede causar descargas eléctricas.

- Todo el cableado eléctrico debe ser hecho por un electricista cualificado y cumplir con todos los códigos y normativas locales.
- Conectar únicamente a una fuente de alimentación conectada a tierra.
- Apague y desconecte la alimentación eléctrica en el interruptor de corriente antes de desconectar los cables y revisar el equipo.

A Advertencia



Peligro de piezas en movimiento

Las piezas en movimiento pueden dañarle o amputarle los dedos u otras partes del cuerpo. El equipo a presión puede ponerse en marcha inesperadamente y causar lesiones graves.

- Manténgase alejado de las piezas móviles.
- No utilice el equipo sin las cubiertas de protección.
- Antes de revisar o reparar el equipo, siga Procedimiento de descompresión, página 8. Desconecte la fuente de alimentación o el suministro de aire.
- No mueva ni levante un equipo presurizado.



Peligros debidos a la utilización incorrecta del equipo

La utilización incorrecta puede causar lesiones graves o mortales.

- Sólo para uso profesional.
- Utilice el equipo únicamente para el fin para el que ha sido destinado. Si desea información, póngase en contacto con su distribuidor Graco.
- Lea todos los manuales de instrucciones, las etiquetas y los adhesivos antes de utilizar el equipo.
 Siga las instrucciones.
- Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
- No altere ni modifique este equipo. Utilice únicamente piezas y accesorios Graco.
- No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura del componente con menor valor nominal del sistema. Consulte las Características técnicas de todos los manuales del equipo.
- Utilice fluidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte Características técnicas en los manuales que acompañan al equipo. Lea las recomendaciones de los fabricantes de los fluidos.
- Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas movibles y superficies calientes.
- No retuerza ni doble las mangueras, ni las utilice para arrastrar el equipo.
- Para levantar el equipo, siga las instrucciones, página 16.
- Respete todas las normas relativas a la seguridad.



Peligro de quemaduras

Este equipo se utiliza con líquidos calentados, que pueden hacer que las superficies se calienten considerablemente. Para evitar quemaduras graves:

- No toque el líquido o el equipo caliente.
- Antes de tocarlo, espere a que el equipo se enfríe completamente.
- Utilice quantes si la temperatura del líquido excede los 110° F (43° C).



Peligro de vapores o líquidos tóxicos

Los líquidos o los vapores tóxicos pueden provocar serios daños o incluso la muerte si entran en contacto con los ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.

- Lea la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los peligros específicos de los líquidos que esté utilizando.
- Guarde los fluidos peligrosos en un envase adecuado que haya sido aprobado. Proceda a su evacuación siguiendo las directrices pertinentes.

Advertencia



Equipo de protección personal



Debe utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente, incluyendo lesiones oculares, la inhalación de vapores tóxicos o la pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a:



- Gafas de protección
- Guantes, ropas protectoras y un respirador, tal como recomiendan los fabricantes del líquido y del disolvente.
- Protección auditiva



Peligro de retroceso

A altas presiones, cuando se dispara la pistola se produce una acción de retroceso de gran intensidad. Si no está preparado para ella, esta acción podría empujar su mano contra su cuerpo o hacer que pierda el equilibrio y lesionarse. Asegúrese de estar bien plantado y de sujetar firmemente la pistola.

Procedimiento de descompresión

A ADVERTENCIA



Siga el **Procedimiento de descompresión** cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar, reparar o transportar el equipo. Lea las advertencias, página 5.


1. Enganche el seguro del gatillo.



2. Pulse Stop




- Cierre la válvula principal de cierre de aire en la línea de suministro de aire y en la unidad. Apague el regulador de aire.
- **4.** Cierre las válvulas de cierre y de muestreo del fluido A y B.



5. Desenganche el seguro del gatillo.




6. Mantenga una parte metálica de la pistola firmemente contra un recipiente de metal y dispare la pistola para descargar la presión.




7. Enganche el seguro del gatillo.




8. Coloque un recipiente de desecho debajo de las válvulas de muestreo, y después abra lentamente las válvulas A y B para aliviar la presión entre la bomba y las válvulas dosificadoras.



9. Cierre la válvula de muestreo A y B.



Ensamblar



Bombas y sensores



- Si se utilizan bombas de alimentación, no permita que la presión de alimentación exceda en más de un 25% la presión de pulverización.
- Para conseguir relaciones exactas, las bases de bomba deben tener el mismo tamaño.
- Si se instalan los modelos 234024 ó 234025, el tamaño de la bomba no estará configurado en el software. Para configurar el tamaño de la bomba A y B y los factores de calibrado del sensor A y B, necesitará el software 'Xtreme Mix Data Download', ref. 246322 para dosificadores ubicados en zonas no peligrosas, o la ref. 246397 para dosificadores ubicados en zonas peligrosas.

Los valores de calibración se encuentran en los sensores A y B de la bomba.

Tamaño de la bomba

Bomba	Valor del tamaño (cc/ciclo)
45:1	250
56:1	220
68:1	180
80:1	145

- Sujete los soportes del imán (903) a los ejes del pistón del motor de la bomba (2) con los tornillos (905). Fig. 1.
- Instale una tira pequeña imantada y después una más larga (904) en cada soporte de imán (903). Sujete con la cinta suministrada.
- 3. Sujete las bombas (2) en los soportes con los dos tornillos de 3/8 x 1-1/4" (913), las arandelas de seguridad (914), y las tuercas (915).
- Sujete los sensores (7) en las bombas y en los soportes de las bombas con los dos tornillos (913), las arandelas de seguridad (914), y las tuercas (915).

Caja de control

- Monte la caja de control (3) en la placa de montaje (10). Fig. 1.
 - a. Deslice la junta (307) sobre la parte trasera de la caja de control neumático (3), contra el reborde. Introduzca la caja a través de la placa de montaje (10).
 - b. Sujete la caja (3) a la placa (10) con los tornillos 8-32 UNC (912).



Monte la caja (3) verticalmente para conseguir la máxima vida útil del alternador y de los componentes.

- 2. Sujete la placa de montaje (10) al carro/soporte. Instale las piezas de sujeción (suministradas por el encargado de la instalación) a través de los seis orificios de 7,62 mm (0,3") de la placa de montaje.
- 3. Conecte el conducto (721) desde los dos sensores (7) a la caja de control neumático (3).



Es necesario utilizar un conducto. Se suministran aproximadamente 1575 mm (62") de cable y de conducto; no se recomienda añadir más.

- Conecte con cables los dos sensores (7) al conector de 18 patillas de la caja de control. Conecte los cables del sensor A, y después del sensor B en pares secuenciales – negro/verde, negro/rojo, negro/blanco – a los pasadores 2-13. Vea Esquema eléctrico, página 17.
- 5. Enchufe el conector de 18 patillas al conector de la tarjeta de control principal (F). Fig. 2.





Fig. 2 Caja de control



Clave:

- A Aire de la bomba A
- B Aire de la bomba B
- C Aire piloto de la bomba A
- D Aire piloto de la bomba B
- E Suministro de aire
- F Válvula dosificadora A CERRAR
- G Válvula dosificadora A ABRIR
- H Válvula dosificadora B- CERRAR
- J Válvula dosificadora B- ABRIR
- K Cable del sensor A
- L Cable del sensor B
- 2 Bomba

- 3 Control neumático
- 6 Colector de la válvula dosificadora
- 501 Válvula neumática
- 901 Filtro de aire
- 902 Conjunto del cable de conexión a tierra
- 1 Conecte el colector a una tierra verdadera.
- Realice la conexión a tierra conectando el cable de conexión a tierra desde la caja de control (3) hasta el colector (6).
- Realice la conexión a tierra conectando el cable de conexión a tierra desde la bomba (2) hasta el conector (6).

Fig. 3

Conexión a tierra



Lea las advertencias, página 5, y siga las instrucciones que aparecen más abajo.

- Conecte un cable de conexión a tierra de calibre 12 (proporcionado por el encargado de la instalación) desde el tornillo de conexión a tierra (312, página 23) de la caja de control neumático (3) hasta el colector de la válvula dosificadora (6). Consulte Fig. 3.
- Conecte un cable de conexión a tierra desde cada bomba (2) hasta el colector de la válvula dosificadora (6).
- Conecte el conjunto del cable de conexión a tierra (902) al colector de fluido (6). Antes de poner en marcha la unidad, conecte el extremo con abrazadera a una tierra verdadera.


Controles de aire

No utilice una manguera de suministro de aire menor de 19 mm (3/4") de diámetro interno. Un manguera más pequeña podría restringir el flujo de aire y causar averías en el alternador, los solenoides o las válvulas Mac. En el cambio de carrera de la bomba, inspeccione el indicador del suministro de aire; la presión de aire no debería caer.


Puesta en marcha estándar

Fig. 1 y Fig. 3

- 1. Monte el conjunto de control neumático (3) en la placa de montaje (10). Fig. 1.
- 2. Conecte una línea de aire (A y B) entre cada una de las válvulas neumáticas (501) y la entrada del motor neumático de la bomba. Fig. 3.



3. Conecte el suministro de aire desde filtro de aire de 5 micras del colector de aire (518) hasta la entrada de aire de la caja de control (no representada).



- No utilice tubo de suministro de aire de 9,5 mm (3/8") de diámetro interno mayor que 610 mm (24") desde el filtro de aire hasta la entrada de aire de la caja de control.
- No restrinja el aire de evacuación de la caja de control.

Un aumento en la presión de retorno puede causar una caída en la salida de potencia del alternador, provocando un retraso en la acción de la válvula y en la parada y reinicio del procesador.

- 4. Conecte tubos (C y D) desde los solenoides hasta cada una de las válvulas neumáticas (501).
- 5. Monte el filtro del suministro de aire (901) en el carro/soporte y conecte el suministro de aire (E) a la entrada de aire del colector de aire (5).

Interfaz de usuario

Fig. 4 y Fig. 5

- Conecte el cable de comunicación (416) de la tarjeta de visualización (410) al J1 de la tarjeta de circuito principal (301).
- 2. Conecte el cable de datos (406 conector de 7 patillas) a J2.



El interfaz de usuario debe estar conectado a tierra. Lea las advertencias, página 5.

- 3. Conecte el cable de conexión a tierra (315) al espárrago de conexión a tierra de la parte posterior de la cubierta con la tuerca (311).
- 4. Sujete la cubierta (4) a la placa de montaje (10) con las arandelas de seguridad (911) y las tuercas (910). Fig. 1.




Fig. 4: Cubierta – vista posterior




Fig. 5 Caja de control

Colector de fluido



No instale el mezclador estático directamente en el colector de fluido. Instálelo después de los primeros 15 m (50 pies) de manguera para asegurarse de que el material está completamente mezclado. La pulverización de material sin mezclar puede hacer necesaria su reaplicación en la pieza. Vea **Puesta en marcha** en Xtreme Mix el manual de Instrucciones.

Instale las válvulas de muestreo 244683

Instale las válvulas de muestreo (918) en las válvulas dosificadoras (601). Instale el racor dentado (919) y el tubo (920) en cada una de las válvulas dosificadoras. Fig. 7.

Montaje en carro

- Sujete el conjunto de la válvula dosificadora (6) al carro/soporte con los tornillos (913), la arandela (914), y las tuercas (915). Fig. 1, página 9.
- 2. Conecte las líneas de fluido (suministradas por el encargado de la instalación) entre las bombas y las válvulas dosificadoras.
- 3. Corte el tubo de la línea de aire (incluido) a la longitud necesaria para conectar las válvulas dosificadoras (601) a las salidas de los solenoides. Fig. 3, páginas 11, y Fig. 6.





Fig. 6: Caja de control – parte inferior

Colector de fluido a distancia



 Retire las válvulas dosificadoras (601) y las válvulas de cierre (606, 611) del colector de fluido (607). Fig. 7.

nistradas por el encargado de la instalación.

 Instale las válvulas dosificadoras (601) y las válvulas de cierre (606, 611) en el colector de dosificación de fluido 15A898. Fig. 8.



La longitud máxima del tubo es 914 mm (36"). Instale el colector de fluido lo más cerca posible.





Fig. 7




Λ

PRECAUCIÓN

No instale el mezclador estático directamente en el colector de fluido. Instálelo después de los primeros 15 m (50 pies) de manguera para asegurarse de que el material está completamente mezclado. La pulverización de material sin mezclar puede hacer necesaria su reaplicación en la pieza. Vea **Puesta en marcha** en Xtreme Mix el manual de Instrucciones.

3. Sujete el colector de dosificación de fluido (15A898) en el carro/soporte con los 2 tornillos (913), las arandelas (914) y las tuercas (915).

- Enrosque las válvulas esféricas (606, 611 adquiridas por separado) en el colector de mezcla de fluido (607).
- Seleccione los racores y los tamaños y longitudes de las mangueras de fluido adecuados para conectar el colector de dosificación del fluido 15A898 con el colector de mezcla (607).



- 6. Conecte las líneas de fluido (suministradas por el encargado de la instalación) entre las bombas y las válvulas dosificadoras (601).
- 7. Conecte la manguera del material mezclado a la salida (E) del colector de mezcla del fluido (607).
- 8. Corte el tubo de la línea de aire (incluido) a la longitud necesaria para conectar las válvulas dosificadoras (601) a las salidas de los solenoides. Fig. 3, páginas 11, y Fig. 6, página 14.
- Corte el tubo de la línea de aire incluido (F, G, H, J - Fig. 3, página 11) a la longitud necesaria para conectar las válvulas dosificadoras (601) a las salidas de los solenoides.
- 10. Conecte los cables de conexión a tierra.

Equilibrio de la presión de retorno

Este procedimiento está destinado únicamente al colector de fluido a distancia.

Las diferencias de caudales y/o viscosidades entre los materiales pueden crear distintas caídas de presión entre el dosificador y el colector, creando presiones de retorno desiguales. Esto afectará a la exactitud de la relación de mezcla.

Para calcular la pérdida de presión:

Pérdida de presión = $0.000273 \times Q \times V L$

Q = Caudal (GPM)

V = Viscosidad en centipoises

L = Longitud de la tubería en pies

D⁴ = Diámetro de la tubería a la cuarta potencia

Ejemplo: Si necesita bombear 1 gpm de pintura con alto contenido en sólidos (40 segundos en una copa Zahn #2 = 100 cp) 100 ft. en un sistema utilizando una tubería de 1/4":

Pérdida de presión = $0.000273 \times 1 \text{ gpm } \times 100 \text{ cp } \times 100 \text{ ft.}$ factor (0.364 D.I.) 0.018 D⁴

Pérdida de presión = 152 psi

Reduzca la pérdida de presión utilizando:

- Tubos o tuberías de mayor diámetro
- Tubos o tuberías de tamaño uniforme
- Tramos rectos sin dobleces
- Codos con radios largos

Puede equilibrar las diferencias en la presión de retorno de los componentes ajustando el diámetro y la longitud de la manguera.

D⁴ = 0,018 para la tubería de 1/4" 0,06 para la tubería de 3/8" 0,15 para la tubería de 1/2"

Utilizando el ejemplo anterior $(0,000273 \times 1 \times 100 \times 100 = 2,73)$:

Caída de presión: tubería de 1/4" = 152 psi

tubería de 3/8" = 46 psi tubería de 1/2" = 18 psi

Elevación adecuada



ADVERTENCIA



Sigas las instrucciones que aparecen a continuación para evitar dejar caer o balancear la unidad o golpearse con el asidero del carro, lo cual podría causar lesiones graves o daños al equipo.

Desmonte el manillar del carro o sujételo al carro antes de alzar la unidad. Conecte un pivote de brida, enganchando un extremo a cada uno de los anillos del motor neumático Xtreme Mix. Enganche el anillo central a una grúa. Vea Fig. 9. Alce cuidadosamente la unidad Xtreme Mix; asegúrese de que se balancea uniformemente.




Fig. 9


Funcionamiento y reparación

Para obtener las instrucciones de funcionamiento, incluyendo la recogida de datos, consulte el manual de funcionamiento del Xtreme Mix.

Para la localización de averías, información sobre la alarma, e instrucciones de reparación, consulte el manual de reparación Xtreme Mix.

Esquema eléctrico


301 304




Clave:

BLNegroBL-W Negro con blancoSBlindajeBRMarrónGVerdeWBlanco

BL-G Negro con verdeGND MasaBL-R Negro con rojoR Rojo





Esquema de funcionamiento neumático





Fig. 10

Piezas

Dosificador Xtreme Mix



Dosificador Xtreme Mix

Ref. piezas

Aprobado para ubicaciones peligrosas (Clase 1; div. 1; grupo D)				
Xtreme Mix Bomba (2) Placa (10)				
233879	249274 (45:1)	246333		
233880	249275 (56:1)	246335		
233881	249276 (68:1)	246337		
233882	249277 (80:1)	246339		
233883	249278 (45:1)	246333		
233884	249279 (56:1)	246335		
233885	249280 (68:1)	246337		
233886	249281 (80:1)	246339		
234025	ninguno	246339		



Consulte la página 4 para obtener información adicional sobre los modelos.

Incluye:


Kit 246149, Item 9

Ref.				1111 2	10110, 110	5	
No.	Part No.	Description	Qty.	Ref.			
2		PUMP; see table above; see pump	2	No.	Part No.	Description	Qty.
		manual for parts		901	117628	AIR FILTER; 3/4 npt	1
3	245803	PNEUMATIC CONTROL; page 23	1	902	244524	GROUND WIRE, with clamp	1
4	245804	USER INTERFACE; page 25	1	903	15A847	MAGNET HOLDER	2
5		PUMP AIR MANIFOLD	1	904	15A814	MAGNET STRIP	2
				905	104092		4
6	245824	METERING VALVE MANIFOLD;	1	906	511352		1
		page 27		907	054753	TUBING, nylon, black; 0.156"	
7	245825	SENSOR; page 30	2			(4 mm), 10 ft. (3 m), not shown	
9	246149	KIT; includes 901-917	1	908	113498	SAFETY RELIEF VALVE; 110 psi	1
10		PLATE; see table above	1	000	110040	(0.8 MPa, 8 bar)	4
	0.454.40		-	909	116643	SAFETY RELIEF VALVE; 90 psi (621 kPa, 6.2 bar)	1
918	245143	SAMPLING VALVE; parts page 27	2	910	100015	NUT; 1/4-20 UNC	4
919	116746	FITTING; 1/8 npt x 1/4" (6.4 mm)	2	911	100015	LOCKWASHER	4
		tube; see page 27		912	103196	SCREW; 8/32 UNC	6
920	116750	TUBE, nylon; 5 in. (12.7 cm); see	2	913	100004	SCREW; 3/8 UNC	8
		page 27		914	100133	LOCKWASHER	8
				915	100131	NUT; 3/8-16 UNC	8
				916	054139	TUBING, nylon; 0.5" (13 mm); 3 ft.	
				0.0	30 00	(0.9 m), not shown	
				917	C12508	TUBING, nylon; 0.375" (9.5 mm); 3 ft (0.9 m), not shown	. ★

[★] Pida la longitud necesaria a su distribuidor.

Control neumático 245803

Item 3, página 22




Control neumático 245803

Ref.				Ref.			
No.	Part No.	Description	Qty.	No.	Part No.	Description	Qty.
301		CIRCUIT BOARD	1	306n‡	:	 PLUG, pipe; 1/8-27 ptf 	5
301a		FUSE, circuit board	1	306p	114128	• ELBOW; 1/4 npt x 1/2" (13 mm) tube	1
302‡ 303‡		SCREW; 8-32 UNC COVER	4 1	306q†	112512	WIRE FERRULE, orange, not shown	8
304**	245854	ALTERNATOR MODULE; includes items 304a-304e	1	306r 306s		 CONNECTOR, 12 position ADAPTER, 1/4 x 1/8 npt 	1
304a 304b		GASKETWIRE HARNESS	1 1	306t		• SAFETY RELIEF VALVE, 26 psi (179 kPa, 1.8 bar)	1
304c	111225	• TUBE FITTING; 90°	2	307	15A800	GASKET, neoprene	1
304d	114380	• SCREW; M5 x 25	4	309‡		SCREW; M5 x 10	2
304e	249254	 TURBINE ALTERNATOR 	1	310	590385	TUBE, poly-flo; 3/8" OD; 1 ft. (3 m)	*
305‡		LOCKNUT; 8-32 UNC	2	311‡		NUT, KEPS; #10-24	1
306‡		SOLENOID MODULE, IS; includes items 306a-306t	1	312 313	104029 15A849	GROUNDING STUD WIRE HARNESS, alarm	1
306a	15A822	MANIFOLD	1	314		CONNECTOR, 18 position	1
306b	117356	 VALVE, 12 VDC, IS 	4	315	15B090	•	1
306c	114263	• FITTING; 1/8 npt x 5/32" (4 mm) tube	6	316		LABEL, air connections	1
306d‡	:	NIPPLE; 1/4 npt	1	317		LOCKWASHER	1
306e	115243	AIR REGULATOR; 1/4 npt	1	320 321		LOCKWASHER, terminal SPACER, 8-32 UNC x 5" (127 mm)	. 1
306f	115841	 ELBOW, swivel; 1/4 npt x 3/8" (9.5 mm) tube 	3			ente seguro	1
306g	160701	• ELBOW, street; 1/8 npt(m x f)	1			nible un kit de reparación de los cojinete	oc dal
306h	108190	• GAUGE,	1		ternador 22	·	s uei
306j‡		GASKET, neoprene	1	‡ No	o están dis	ponibles en Graco.	
306k‡		GASKET, neoprene	1	•	•	tud necesaria a su distribuidor.	

Interfaz de usuario 245804

Item 4, página 22




Ref.			
No.	Part No.	Description	Qty.
401‡		COVER	1
403	15A851	WIRE HARNESS, start/stop	1
404	15A801	GASKET	1
405	15C335	KNOB	1
406	15A850	WIRE HARNESS, data port	1
407	15A852	WIRE HARNESS, key switch	1
409*		LABEL, alarm code	1
410	245706	CIRCUIT BOARD	1
411‡		SCREW; 4-40	2
412	15A856	DISPLAY PANEL	1
413‡		NUT; 4-40	4

Ref. No.	Part No.	Description Q	ty.
414‡		MOUNT	3
415‡		STRAP	3
416	15A854	WIRE HARNESS, display	1
418‡		WASHER	4
419	107232	SET SCREW	1
* Et	iquetas coi	ponibles en Graco. n el código de alarma Item 409, en inglés. n otros idiomas:	

Ref. pieza	Idiomas
15B843	Chino, Finlandés, Portugués, Griego, Sueco, Italiano
15B844	Inglés, Español, Francés, Alemán, Coreano, Japonés

Colector de aire de la bomba 245802

Item 5, página 22



Ajuste de 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).

Colector de la válvula medidora 245824


Item 6, página 22

Ref. No.	Part No.	Description	Qty
601	245846	METERING VALVE; page 28	2
606	245861	SHUTOFF VALVE; see manual 306861	1
607	245833	FLUID MANIFOLD; page 29	1
611	245860	SHUTOFF VALVE; see manual 306861	1

Válvula de muestreo 245143

Item 918


Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
918a	245110	KNOB	1
918b	197681	HOUSING	1
918c	197332	SEAT	1
918d	107536	BALL, carbide	1
918e	110082	RETAINING RING	1
918f	111457	O-RING, PTFE	2
918h	183548	SEAT	1
918a	187060	GASKET	1



Vea en la página 22 la ref. pieza y una descripción.

Válvula dosificadora 245846


Item 601, página 27



Ref.				Ref.			
No.	Part No.	Description	Qty.	No.	Part No.	Description	Qty.
621	598140	ELBOW, 1/8 npt(m) x 5/32" (4 mm)	2	635†	109141	SPRING	1
		tube		636	102040	LOCKNUT; 1/4 UNC	2
622‡		VALVE CAP	1	637*†		V-PACKING, UHMWPE	6
623‡		PISTON	1	638*†	189901	GLAND, male	1
624‡		CYLINDER	1	639*†		V-PACKING, leather	5
625	15B545	PISTON ROD	1	643*†	•	O-RING, buna-n	1
626	15A834	TIE ROD	2	644†	15A830	SEAT	1
627	15A835	PACKING NUT	1	645*†	107079	O-RING, PTFE	2
628	15A833	INLET HOUSING	1	646	15A832	SEAT HOUSING	1
629p	180233	WARNING LABEL	1	647	102637	SCREW; 3/8 UNC-2A	4
630†	245850	FLUID NEEDLE	1				
631	111040	LOCKNUT, nylon; 5/16 UNC-3B	1	-		das en el kit 234098. das en el kit 234131.	
632*†		O-RING, nitrile	1	•		ponibles en Graco.	
633*†		O-RING, nitrile	1	p S	e dispone,	sin cargo para el cliente, de etiquetas de	
634*†		O-RING, nitrile	1	a	dvertencia a	adicionales.	

Colector de fluido 245833


Item 607, página 27



Ref. No.	Part No.	Description	Qty.	Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
661	15A823	•	2	669	15A825	PIPE, outlet	1
				670	192977	PIPE, center	1
662*	107098	O-RING, PTFE	2	671‡		HOUSING	4
663*	107313	O-RING, PTFE	2	•			J
664*		SEAT	2	674	111307	LOCKWASHER	2
			_	675	116343	GROUND SCREW,; M5 x 0.8	2
665*	103341	O-RING, PTFE	5	676	150220	NIPPLE; 3/8 x 1/2 npt	4
666*		BALL, metallic	2	070	159259	NIFFLE, 3/6 x 1/2 11pt	
667*	117333	SPRING	2	* Pi	iezas inclui	das en el kit 234100.	
668		PLUG; 3/8 npt	4	‡ N	o están dis	ponibles en Graco.	

Sensor 245825

Item 7, página 22



Ref.	Part No	Description	Otv	Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
704† 705* 706† 707†	196280 15A818 243500 115925 117331 115917 110004 196289 116024	COVER BOARD SPACER CABLE SENSOR O-RING, PTFE	Qty. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	713* 714† 715 716† 719* 720† 721*	117569 154741 245831 104765 117586 C20272 117582	•	1 2 1 1 1 2 1 *
711*		SCREW; 4-40 taptite	2			tud necesaria a su distribuidor.	

Características técnicas

(Gama de relaciones de mezcla	
	Caudales Mínimo	11,4 litros/min. (3 gal./min.) 200-20,000 cps (pueden mezclarse materiales de mayor
		viscosidad utilizando calentadores y mangueras cale- factadas opcionales)
	Filtración del fluido	•
	Presión máxima de trabajo del fluido	
	45:1	4500 psi (31 MPa, 310 bar)
	56:1	5600 psi (38,6 MPa, 386 bar)
	68:1	6800 psi (46,9 MPa, 469 bar)
	80:1	7250 psi (50 MPa, 500 bar)
(Gama de presiones de suministro de aire	50-110 psi (345-800 kPa, 3,5-8 bar)
(Consumo máximo de aire a 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) en c	rfm (m ³ /min.)
	45:1	110 (3,1)
	56:1	125 (3,5)
	68:1	155 (4,4)
	80:1	180 (5,1)
(Gama de temperaturas ambientales	
	Funcionamiento	,
	Almacenamiento	,
(Clasificación de condiciones ambientales	
		Altitud hasta 4000 metros
		Humedad relativa máxima a 99% hasta 54° C
		Grado de polución (11)
	B	Categoría de instalación (2)
	Presión de	98 dBA a 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
	Piezas húmedas Tubos de aspiración	Aluminia
	•	Acero al carbono; acero de aleación; acero inoxidable con
	Bollibas	grados de PH 303, 440 y 17–4; revestimientos de zinc y de níquel; hierro dúctil; carburo de tungsteno; PTFE, cuero
	Válvulas dosificadoras	Acero al carbono, revestimiento de zinc, carburo, polietileno, cuero
		Acero al carbono, revestimiento de zinc, carburo, acero inoxidable 302
	Mezclador	
	Pistola de pulverización	·
(Comunicaciones PC	RS-232

El caudal mínimo depende del material que esté siendo pulverizado y de la capacidad de mezcla del sistema.

Realice pruebas para determinar el caudal específico de su material.

Garantía de Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO QUE HABLAN ESPAÑOL

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Las partes reconocen haber convenido que el presente documento, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos judiciales emprendidos, presentados o establecidos que tengan que ver con estas garantías directa o indirectamente, estarán redactados en inglés.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 309521

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2002, Graco Inc. is registered to ISO 9001 www.graco.com Revised 03/2011