





Device Terminal Identification for Contactors and Starters Identificación de las terminales de dispositivos para contactores y arrancadores Identification des bornes de dispositifs pour contacteurs et démarreurs

CONTACTORS / CONTACTORES / CONTACTEURS

Size 00 to 2 Contactors Contactores tamaños 00 a 2 Contacteurs tailles 00 à 2




Size 3 to 5 Contactors Contactores tamaños 3 a 5 Contacteurs tailles 3 à 5




STARTERS WITH MELTING ALLOY OVERLOAD RELAY (MAOLR) / ARRANCADORES CON RELEVADOR DE SOBRECARGA DE ALEACION FUSIBLE (RSAF) / DÉMARREURS AVEC RELAIS DE SURCHARGE À FUSION D'ALLIAGE (RSFA)

Size 00 to 2 Starters with MAOLR Arrancadores tamaños 00 a 2 con RSAF Démarreurs tailles 00 à 2 avec RSFA



Size 3 to 5 Starters with MAOLR Arrancadores tamaños 3 a 5 con RSAF Démarreurs tailles 3 à 5 avec RSFA



OPTIONAL AUXILIARY CONTACT TERMINAL IDENTIFICATION / IDENTIFICACION DE LAS TERMINALES DEL CONTACTO AUXILIAR OPCIONAL / IDENTIFICATION DES BORNES DU CONTACT AUXILIAIRE OPTIONNEL

AUX. POS.	AUX. POS. 2	AUX. POS. 3	AUX. POS. 4	AUX. POS. 5
N.O. AUX.	23 24	33 34	43 44	53 54
N.C. AUX.	21 22	31 32	41 42	51 52

Abbreviations / Abreviaturas / Abréviations

AUX. POS.	Auxiliary position	Posición del contacto auxiliar	Position du contact auxiliaire
COM	Common	Común	Commun
MAOLR	Melting alloy overload relay	Relevador de sobrecarga de aleación fusible	Relais de surcharge à fusion d'alliage
N.C. AUX.	Normally-closed auxiliary contact	Contacto auxiliar normalmente cerrado	Contact auxiliaire normalement fermé
N.O. AUX.	Normally-open auxiliary contact	Contacto auxiliar normalmente abierto	Contact auxiliaire normalement ouvert
OL	Overload relay	Relevador de sobrecarga	Relais de surcharge
SSOLR	Solid-state overload relay	Relevador de sobrecarga de estado sólido	Relais de surcharge transistorisé




STARTERS WITH SOLID-STATE OVERLOAD RELAY (SSOLR) / ARRANCADORES CON RELEVADOR DE SOBRECARGA DE ESTADO SOLIDO (RSES) / DÉMARREURS AVEC RELAIS DE SURCHARGE TRANSISTORISÉ (RST)

Size 00 to 1 Starters with SSOLR

Arrancadores tamaños 00 a 1 con RSES


Démarreurs tailles 00 à 1 avec RST



Size 2 Starters with SSOLR

Arrancadores tamaño 2 con RSES


Démarreurs taille 2 avec RST



Size 3 to 5 Starters with SSOLR

Arrancadores tamaños 3 a 5 con RSES

Démarreurs tailles 3 à 5 avec RST



Abbreviations / Abreviaturas / Abréviations

AUX. POS.	Auxiliary position	Posición del contacto auxiliar	Position du contact auxiliaire
COM	Common	Común	Commun
MAOLR	Melting alloy overload relay	Relevador de sobrecarga de aleación fusible	Relais de surcharge à fusion d'alliage
N.C. AUX.	Normally-closed auxiliary contact	Contacto auxiliar normalmente cerrado	Contact auxiliaire normalement fermé
N.O. AUX.	Normally-open auxiliary contact	Contacto auxiliar normalmente abierto	Contact auxiliaire normalement ouvert
OL	Overload relay	Relevador de sobrecarga	Relais de surcharge
SSOLR	Solid-state overload relay	Relevador de sobrecarga de estado sólido	Relais de surcharge transistorisé

Electrical equipment should be serviced only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. This document is not intended as an instruction manual for untrained persons.

Square D Company
8001 Highway 64 East
Knightdale, NC 27545
1-888-Square D (778-2733)
www.squared.com

Solamente el personal especializado deberá prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material. Este documento no deberá utilizarse como un manual de instrucciones por aquellos sin capacitación adecuada.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez 1121-A, Col. Gpe. del Moral
09300, México, D.F. Tel. 5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de ce matériel. Ce document n'est pas destiné à servir de manuel d'utilisation aux personnes sans formation.

Schneider Canada Inc.
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
(416) 752-8020
www.schneider-electric.ca