



Sécurité routière

Renseignements :
1-800-333-0371

TP 14566 — Avis public
Ensembles de retenue d'enfant
2014-P07 F
30 septembre 2014

Sièges d'appoint Barbie, Ferrari, Fisher-Price et Hot Wheels – Écart par rapport à la hauteur minimale

Fabricant :	TEAMTEX Rue du Claret 38230 Charvieu-Chavagneux France
Importateur et distributeur :	5514 KM Corporation 109, avenue Vanderhoof, Unité 6 Toronto (Ontario) M4G 2H7 www.5514km.ca www.csg-canada.com
Service aux consommateurs :	Numéro local : 416-422-4515 Numéro sans frais : 1-855-422-4515 Courriel : info@csg-canada.com
Modèles visés :	Barbie Sparkle Backless Booster (MB5000C) Ferrari Befix Backless Booster (F5000C) Ferrari Befix High Back Booster (F4000C) Ferrari Beline Car Seat (F3000C) Fisher-Price Safe Voyage Backless Booster (FP5000C) Fisher-Price Safe Voyage High Back Booster (FP4000C) Fisher-Price Safe Voyage Grow with Me Car Seat (FP3000C) Hot Wheels Flame Backless Booster (MH5000C) Hot Wheels Speedway Backless Booster (MH5000C)
Dates de fabrication :	30/11/2012 à 05/06/2014
Nombre d'unités :	21 241
Répartition géographique :	Partout au Canada

Objet :

5514KM Corporation et Transports Canada souhaitent informer le public des écarts entre les plages de hauteur sur l'étiquette du siège d'appoint et le manuel d'instructions. Plus précisément, certaines étiquettes sur les sièges d'appoint touchés et certaines sections dans les manuels d'instructions indiquent une hauteur minimale de 40 pouces (102 cm), alors que d'autres indiquent une hauteur minimale de 42 pouces (107 cm). De plus, il existe certaines erreurs de traduction entre le manuel en anglais et celui en français.

La hauteur minimale correcte pour ces sièges est de 42 pouces (107 cm).

Risque pour la sécurité :

Le programme d'inspection de la conformité de Transports Canada a révélé ces erreurs et nous avons avisé l'entreprise. Bien que ces erreurs puissent causer de la confusion, aucun risque pour la sécurité n'est associé à l'étiquetage incorrect de la hauteur minimale, pourvu que le siège d'appoint soit installé correctement et que la ceinture de sécurité puisse être correctement attachée comme indiqué dans le manuel d'instructions (la sangle abdominale doit être basse sur les hanches de l'enfant, en étant en contact avec les cuisses et le baudrier doit être en contact avec la poitrine de l'enfant et être centré sur l'épaule de l'enfant). Les utilisateurs devraient aussi veiller à ce que les exigences des plages de poids et de grandeur pour le siège d'appoint soient respectées.

Aucune blessure n'a été rapportée en ce qui concerne les exigences de hauteurs inexactes sur l'étiquette et dans le manuel d'instructions.

Mesure prise par l'entreprise :

5514 KM Corporation communiquera des instructions à tous les propriétaires inscrits afin d'obtenir les étiquettes et manuels corrigés, sans frais.

Recours du consommateur :

Les parents et les fournisseurs de soins peuvent continuer d'utiliser les sièges touchés en toute sécurité. Tous les consommateurs non inscrits ou qui ont déménagé devraient communiquer avec 5514 KM Corporation par courriel ou téléphone pour obtenir les étiquettes et les manuels révisés. Nous vous prions de ne pas retourner les sièges touchés chez les détaillants ou à l'entreprise.

Les consommateurs devraient aussi noter que l'étiquette indiquant les coordonnées du fabricant et la date d'expiration du siège d'appoint se trouve sous la couverture de tissu, comme illustré ci-après :

FISHER-PRICE and associated trademarks are owned by Mattel, Inc. and used under license from Mattel Europe B.V. ©2012 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

MADE IN FRANCE

FISHER-PRICE et les marques afférentes ainsi que leur représentation sont des marques de Mattel Europe B.V. utilisées avec leur autorisation. ©2012 Mattel, Inc. Tous droits réservés. FABRIQUE EN FRANCE

Warranty void if car seat after ten (10) years from date of manufacture on base.

Garantie caduc si siège d'auto après dix (10) ans à compter de la date de fabrication indiquée sur la base.

Distributed in Canada By:
Distribué au Canada par:

5514 Km Corporation
19 Industrial Street / 19, rue Industrielle
Toronto (Ontario) M4G 1Z2 Canada
www.5514km.ca
1-855-422-4515