



Ce guide décrit les étapes nécessaires à la mise à jour du logiciel Bluetooth pour autoradios.

Veuillez lire attentivement chaque étape avant de démarrer la mise à jour.

## Pré-requis

- Un ordinateur sous Windows 7 avec connexion Bluetooth (interne ou adaptateur externe).
- La connexion Bluetooth doit supporter le profile: File Transfer Profile (FTP).
- Le logiciel de mise à jour Bluetooth (fourni par Alpine).
- Une connexion internet pendant le processus d'appairage.

## Attention



**Attention – Ne pas faire la mise à jour du logiciel Bluetooth durant la conduite! Ne pas couper le contact ni arrêter l'appareil durant la mise à jour. Dans le cas contraire, cette dernière ne se ferait pas correctement et votre appareil risquerait d'être endommagé!**

## Note

- La mise à jour va supprimer toutes les informations utilisateur ainsi que les réglages, l'appairage des téléphones et les contacts du répertoire téléphonique• Veuillez contacter le support technique Alpine de votre pays pour toute question concernant la procédure de mise à jour.

## Instructions de mise à jour du logiciel Bluetooth


La procédure de mise à jour utilise le profile appelé File Transfer Profile (FTP) pour transférer sans fil la mise à jour du PC vers l'autoradio. Ce manuel décrit la procédure de mise à jour depuis un PC sous utilisant le système d'exploitation Windows 7 (Broadcom Bluetooth Stack & Microsoft Bluetooth Enumerator).

## Téléchargement de la mise à jour Bluetooth

Allez sur le site internet Alpine de votre pays afin de télécharger le fichier de mise à jour Bluetooth dans le PC qui sera utilisé pour effectuer la mise à jour. Vous pouvez également passer par le site Alpine Europe: [www.alpine-europe.com](http://www.alpine-europe.com)

## Illustration des boutons de l'autoradio.

L'image illustre les boutons qui seront utilisés lors de la mise à jour. Cette illustration est basée sur le modèle CDE-133BT. L'emplacement des boutons varie selon les modèles. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur pour plus de détails.



## 1. Préparation de la connexion Bluetooth



**ATTENTION – Ne jamais effectuer la mise à jour en conduisant !**

- 1 Mettez le contact du véhicule pour allumer l'autoradio.
- 2 Vérifiez que les connectivités Bluetooth téléphone et audio streaming sont activés.
  - a) Maintenez appuyé le bouton **AUDIO/SETUP** pendant au moins deux secondes.
  - b) Utilisez le bouton rotatif "**BLUETOOTH**" > **ENTER** > "**BT IN**" > **ENTER** > "**HFP**" > **ENTER** > "**ON**" > **ENTER** (Fig. 1).



L'autoradio reviendra à l'affichage "**HFP**" (Fig. 2).



- c) Activez la fonction Audio streaming en tournant le boutons rotatif "**AUDIO**" > **ENTER** > "**ON**" > **ENTER** (Fig.3).



L'autoradio reviendra à l'affichage "**Audio**" (Fig. 4).



- d) Appuyez sur pour retourner à l'affichage "**BT IN**" (Fig. 5)



3 Vérifiez que le Mode Visible est sur ON.

a) Utilisez le bouton rotatif "VISIBLE M" > **Q**ENTER > "VISI M ON" > **Q**ENTER (Fig. 6).



(Fig. 6)

L'autoradio reviendra à l'affichage "VISIBLE M" (Fig. 7).



(Fig. 7)

4 Vérifiez qu'aucun appareil n'est connecté à l'autoradio.

a) Utilisez le bouton rotatif "PAIRED DEV" > **Q**ENTER (Fig.8)



(Fig. 8)

b) Utilisez le bouton rotatif pour sélectionner Paired device puis appuyez sur **Q**ENTER > "CLEAR" > **Q**ENTER (Fig. 9). Dans cet exemple le nom de l'appareil appairé est ALPINE.



(Fig. 9)

"NO DEV" sera affiché une fois les appareils effacés (Fig 10).




(Fig. 10)

c) Recommencez l'étape 4 si plusieurs appareils sont appairés.

5 Eteignez l'autoradio en tournant la clé de contact en position éteinte, puis remettez le contact.

6 Allumez l'ordinateur.


7 Vérifiez que la connectivité Bluetooth est bien activée. L'icône Bluetooth ou une icône similaire doit être affichée dans la barre des tâches (Fig. 11).



(Fig. 11)


## 2. Appairage du PC à l'autoradio

- 1 Depuis la barre des taches windows 7 "Démarrer" > "Panneau de configuration" > "Périphériques et imprimantes" (Fig. 12).




(Fig. 12)

- 2 Sélectionnez "Ajouter un périphérique" (Fig. 13).



(Fig. 13)

- 3 La fenêtre "Ajouter un périphérique" va ouvrir une fenêtre et lancer la recherche du nouveau périphérique (Fig. 14).  
Sélectionnez "Alpine CD Receiver" dans la fenêtre "Ajouter un périphérique" (Fig. 14).



(Fig. 14)

- 4 Sélectionnez "suivant" dans la fenêtre "Ajouter un périphérique" pour lancer l'appairage (Fig. 14).

- 5 L'autoradio va afficher "**PAIRING**" puis "**PAIR NO**" (Fig. 15).



- 6 Tournez le bouton rotatif pour afficher "**PAIR YES**" puis appuyez sur **ENTER** (Fig. 16).



"**CONNECTING**" va clignoter (Fig. 17).



- 7 Attendez quelques instants jusqu'à ce que "**CONNECTED**" s'affiche (Fig. 18). Cela indique que l'appairage a été effectué avec succès.




- 8 Sélectionnez "**fermer**" dans la fenêtre "**Ajouter un périphérique**" (Fig. 19).



- 9 Retournez à la fenêtre "**périphériques et imprimantes**".


10 Faites un clique droit sur "Alpine CD Receiver" puis sélectionnez "Propriétés"(Fig. 20)



(Fig. 20)

Si la fenêtre s'est fermée: **Démarrer > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes.**


11 La fenêtre des propriétés de l'appareil Alpine s'ouvre(Fig. 21).



Sélectionnez "Services" (Fig. 21).

(Fig. 21)

12 Confirmez que "Headset service" (casque) n'est pas sélectionné et que tous les autres services le sont (Fig. 22).



(Fig. 22)

13 Sélectionnez "OK" pour accepter (Fig. 22).

## 2. Mise à jour Bluetooth




**ATTENTION – NE PAS éteindre l'autoradio, retirer la façade ou couper le contact. La mise à jour échouerait et l'autoradio risque d'être endommagé.**

- 1 Double cliquez sur **"Alpine CD Receiver"** dans la fenêtre **"périphériques et imprimantes"** pour ouvrir le menu de contrôle Bluetooth (Fig. 23).




(Fig. 23)

- 2 Cliquez sur l'icône « Alpine CD Receiver » (Fig. 24).



(Fig. 24)

Une fenêtre contenant 2 répertoires se nommant **"recorder"** & **"update"** va s'ouvrir (Fig. 25).



(Fig. 25)

- 3 Double cliquez sur le répertoire **"update"** pour l'ouvrir.
- 4 Sur l'autoradio appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton **AUDIO/SETUP** pour accéder au menu "réglages".



- 5 Utilisez le bouton rotatif, sélectionnez: "BLUETOOTH" >  ENTER > "FW UPDATE" >  ENTER (Fig. 26).



"UPDATE NO" va s'afficher (Fig. 27)



- 6 Tournez le bouton pour sélectionner "UPDATE YES" puis  ENTER (Fig. 28).



"WAITING" va s'afficher (Fig. 29).



- 7 Sur l'ordinateur ouvrez le répertoire contenant le fichier de mise à jour. (nom: FC6000S\_01-62-00.plf).


- 8 Faites glisser le fichier de mise à jour (named: FC6000S\_01-62-00.plf) dans le répertoire "update" que vous avez ouvert à l'étape 3 (Fig. 30).



(Fig. 30)

Le fichier va ainsi être copié dans l'autoradio.

- 9 **Note:** Le processus de copie demande environ 30 secondes.



(Fig. 31)



**Assurez-vous que la copie est faite intégralement en suivant la barre de progression. (Fig. 31)**  
**Si la copie ne s'est pas intégralement déroulée, reportez-vous à la page 10 de ce manuel, section "4. En cas de problèmes...".**



- 10 L'autoradio va afficher "FIRMWARE UPDATE DON'T TOUCH ANY BUTTON" : Ne toucher à aucun bouton pendant la mise à jour.



**Même si la barre de progression est complète après 30 secondes, la mise à jour peut demande 5 minutes, ne pas l'interrompre.**

- 11 Une fois la mise à jour terminée, l'autoradio affiche: "FIRMWARE UPDATED PLEASE PRESS ANY BUTTON". (Firmware à jour, appuyez sur un bouton) Appuyez sur  de l'autoradio pour sortir du mode de mise à jour.
- 12 Fermez l'application Bluetooth sur l'ordinateur.
- 13 Coupez puis remettez le contact pour finaliser l'installation de la mise à jour.

### 3. Confirmation de la mise à jour.

- 1 Sur l'autoradio maintenez enfoncé au moins 2s le bouton **AUDIO/SETUP**.
- 2 Utilisez le bouton rotatif "BLUETOOTH" >  ENTER > "FW VERSION" >  ENTER (Fig. 32).



(Fig. 32)

- 3 Vérifiez que la version affichée est "01.62.00" (Fig. 32).


### 4. En cas de problèmes...

Cette méthode de mise à jour alternative peut être nécessaire si la procédure précédente à échouée. Les cas suivants dépendent de la combinaison OS/Hardware :

- Le fichier de mise à jour n'a pu être copié entièrement
- Le fichier de mise à jour a été copié trop vite (habituellement 2-5 secondes)
- Le message **FIRMWARE UPDATE DON'T TOUCH ANY BUTTON** ne disparaît jamais.
- Après mise à jour, la version logiciel est toujours l'ancienne.





**ATTENTION – NE PAS éteindre l'autoradio, retirer la façade ou couper le contact. La mise à jour échouerait et l'autoradio risque d'être endommagé.**

- 1 Appuyez sur  pour sortir du mode update.


## 4. En cas de problèmes...

- 2 Fermer toutes les fenêtres ouvertes de votre ordinateur
- 3 Depuis la barre des tâches windows 7 "Démarrer" > "Panneau de configuration" > "Périphériques et imprimantes" (Fig. 37).




(Fig. 37)

- 4 Double cliquer sur Alpine CD receiver dans "Périphériques et imprimantes".
- 5 Cliquer une seule fois sur l'icone Alpine CD (Fig 38).



(Fig. 38)


Une fenêtre contenant 2 répertoires se nommant "recorder" & "update" va s'ouvrir (Fig. 39).



(Fig. 39)

## 4. En cas de problèmes...

- 6 Ouvrez le dossier "update".
- 7 Sélectionner **"Disconnect"** (déconnecté) à partir du menu bluetooth (Fig. 40).



(Fig. 40)

- 8 Utilisez le bouton rotatif et sélectionnez **"BLUETOOTH"** > **ENTER** > **"FW UPDATE"** > **ENTER** (Fig. 41).

Sur l'autoradio appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton **AUDIO/SETUP** pour accéder au menu "réglages".



(Fig. 41)

"UPDATE NO" va s'afficher sur l'autoradio (Fig. 42)



(Fig. 42)

- 9 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner **"UPDATE YES"** appuyez sur **ENTER** (Fig. 43).




(Fig. 43)

"WAITING" va apparaître sur l'afficheur (Fig. 44).



(Fig. 44)

- 10 Sur l'ordinateur, sélectionnez **"Connect"** (connecter) dans le menu de contrôle Bluetooth



- 11 Puis suivez les instructions de ce manuel, Page 9 étape 8.