



**bs 52**

Art.-Nr. 390 2103 000, 390 2103 901, 390 2103 902, 390 2103 903, 390 2103 906,  
390 2102 000, 390 2102 901, 390 2102 902, 390 2102 903, 390 2102 906

<b>D</b>	<b>Tischfräsmaschine</b> Original-Anleitung
<b>GB</b>	<b>Vertical Spindle Moulder</b> Translation from the original instruction manual
<b>FR</b>	<b>Machine à fraiser à table</b> Traduction du manuel d'origine
<b>CZ</b>	<b>Stolová Frézka</b> Překlad z originálního návodu
<b>SLO</b>	<b>Stolová Frézka</b> Prevod iz originalnih navodil za uporabo
<b>SK</b>	<b>Stolová Frézka</b> Preklad originálu - Úvod
<b>DK</b>	<b>Vertikal spindelform</b> Oversættelse fra den originale brugervejledning
<b>SE</b>	<b>Vertikal roterande fräs</b> Översättning av original-bruksanvisning



<b>Deutschland</b>	 <p>Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>
<b>Great Britain</b>	 <p>Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of european directive 2002/96/EC on wasted electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>
<b>France</b>	 <p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux de l'environnement.</p>
<b>Czchia</b>	 <p>Jen pro státy EU Elektrické náradí nevyhazujte do komunálnoho odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zarizeními a odpovídajících ustanovení právnických predpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddeleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.</p>
<b>Slovenia</b>	 <p>Samo za drzave EU Elektricnega orodja ne odstranjujte s hisnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpani elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob koncu nijihove zivljenske dobe loceno zbirati in jih predati v postopek okulju prijaznega recikliranja.</p>
<b>Slovakia</b>	 <p>Len pre štáty EÚ Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelené od ostatného odpadu a podrobť ekologickejšej recyklácii.</p>
<b>Danmark</b>	 <p>Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortslettes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortslettes på en måde, der skyner miljøet mest muligt.</p>
<b>Sverige</b>	 <p>Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.</p>



*bs 52*

D	Tischfräsmaschine	4–40
GB	Vertical spindle moulder	
FR	Machine à fraiser à table	
CZ	Stolová Frézka	41–75
SLO	Stolová Frézka	
SK	Stolová Frézka	
DK	Vertikal spindelform	76–111
SE	Vertikal roterande fräs	

**Hersteller:**

Woodster GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Verehrter Kunde,**

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrer neuen Woodster Maschine.

**Hinweis:**

Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:

- unsachgemäßer Behandlung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 0100, DIN 57113 / VDE0113.

**Wir empfehlen Ihnen:**

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungsanweisung durch. Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöhen. Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanweisung, in einer Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Maschine auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanweisung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von Holzbearbeitungsmaschinen allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.

**Allgemeine Hinweise**

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
- Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanweisung mit dem Gerät vertraut.
- Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Er-

**Manufacturer:**

Woodster GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Dear customer,**

We wish you much pleasure and success when working with your new Woodster machine.

**Note:**

The manufacturer of this equipment is not, according to the valid product liability law, responsible for damage caused on this equipment or caused by this equipment:

- inappropriate treatment,
- neglect of the operating instructions,
- repairs through third, unauthorized specialists,
- installation and exchange of non-original spare parts,
- unintended use,
- Losses in the electrical system due to neglect of the electrical regulations and VDE regulations 0100, DIN 57113/ VDE0113.

**We recommend that you:**

Read the entire text of the operating instructions before assembling and before start-up.

These operating instructions are to enable you to become acquainted with your machine and your intended application type.

The operating instructions contain important notes, such as how to work with the machine safely, professionally and economically, and how to avoid hazards, save repair costs, reduce down-time and increase the reliability and life-span of the machine.

In addition to the safety regulations in these operating instructions, you must absolutely consider the regulations of your country which are valid for the function of the machine.

Retain the operating instructions in a plastic cover protected against dirt and humidity, and on the machine. Each operator must read and follow them carefully before taking on work. Only people who are instructed and informed in the use of the machine and the associated dangers are allowed to work on this machine. The demanded minimum age is to be adhered to.

Apart from the safety instructions contained in these operating instructions and the special regulations of your country, the technical rules generally recognized for the function of woodworking machines are also to be followed.

**General instructions**

- After unpacking, examine all parts for possible transport damage. In case of objections, the supplier must be informed immediately. Later complaints are not recognized.
- Examine the transmission for completeness.
- Become familiar with the equipment, on the basis of the operating instructions, before working.
- Use only original accessories as well as spare parts. You may obtain spare parts from your Woodster specialist dealer.

**Fabricant:**

Woodster GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Cher client,**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans votre travail sur cette nouvelle machine.

**Avertissement:**

Selon la 'Loi sur la responsabilité du fait des produits' en vigueur, le fabricant de cet appareil n'est pas responsable des dommages causés sur l'appareil ou par l'appareil, dans les cas suivants:

- Traitement inapproprié,
- Non observation des instructions de service,
- Réparations effectuées par des tiers, du personnel non habilité,
- Montage et remplacement de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine,
- Utilisation inappropriée,
- Défaillances de l'installation électrique causées par la non observation des prescriptions électriques et des spécifications VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Nos recommandations:**

Avant le montage et la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisation dans son ensemble.

Ce manuel d'utilisation doit vous aider à bien connaître votre machine et à utiliser toutes les possibilités d'utilisation qu'elle peut offrir.

Le manuel d'utilisation contient des informations importantes sur l'utilisation sûre, appropriée et économique de la machine et sur la manière de prévenir les dangers, économiser les coûts de réparation, raccourcir les durées d'immobilisation et augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

En plus des prescriptions de sécurité du présent manuel d'utilisation vous devez impérativement observer les prescriptions relatives à l'utilisation de votre machine en vigueur dans votre pays.

Le manuel est protégé contre les salissures et l'humidité par une enveloppe en plastique et doit être conservé à proximité immédiate de la machine. Les opérateurs doivent lire attentivement et observer les instructions du manuel d'utilisation avant de commencer leur travail. Seules les personnes ayant été formées pour l'utilisation de cette machine, et étant informées des risques liés, sont autorisées à travailler sur cette machine. L'âge minimum requis doit être respecté.

Outre les instructions de sécurité du présent manuel d'utilisation et les prescriptions spécifiques applicables dans votre pays, il convient de tenir compte des règles techniques généralement reconnues pour le fonctionnement des machines de traitement du bois.


**Instructions d'ordre général**

- Après le déballage, veuillez vérifier toutes les pièces pour d'éventuelles détériorations survenues au cours du transport. En cas de contestation, le transporteur doit immédiatement en être informé. Les réclamations ultérieures ne seront pas prises en compte.
- Vérifiez si l'envoi est complet.

Fig. 1



Fig. 2



satzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Woodster-Fachhändler.

- Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Gerätes an.

### Steuerungen und Teile, Fig. 1–3

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Tischplatte               |
| 2  | Fräsanschlag              |
| 3a | Anschlagleiste rechts     |
| 3b | Anschlagleiste links      |
| 4  | Druckleiste oben          |
| 5  | Druckleiste seitlich      |
| 6  | Höhenverstellung          |
| 7  | Klemmschraube             |
| 8  | Querschneidlehre          |
| 9  | Drehzahleinstellung       |
| 10 | EIN/AUS-Schalter          |
| 11 | Tischverbreiterung rechts |
| 12 | Tischverbreiterung links  |
| 13 | Schutzhülle               |

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Lieferumfang</b>		
	Tischfräsmaschine bs 52	
	–	2 Tischverbreiterungen
	Spannzangen 6 mm, 8 mm, 12 mm	
		Schlüssel SW 24
		Bedienungsanweisung
<b>Technische Daten</b>		
Maße L/B/T mm	610/360/311	
Tischgröße mm	610/630	
Tischhöhe mm	365	
Maße Tischverbreiterung B/T mm	–	210/360
Höhenverstellung mm	0–40	
Tischeinlegeringe mm	32/47/55	
Drehzahl 1/min.	8000 – 24000	
Gewicht kg	20	30
<b>Antrieb</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Aufnahmleistung P1	1500 W	
Abgabeleistung P2	850 W	
Stecker	Schuko	

Technische Änderungen vorbehalten!

### Geräuschkennwerte nach EN 50144:

Schalldruck  $L_{PA} = 100,5 \text{ dB(A)}$

Schallleistung  $L_{WA} = 113,5 \text{ dB(A)}$

- When ordering our article numbers, please provide the type and year of construction of the equipment.

### Controls and parts, Fig. 1-3

- 1 bench top
- 2 milling notice
- 3a stop bar right
- 3b stop bar left
- 4 Upper pressure bar
- 5 Lateral pressure bar
- 6 Height adjustment
- 7 clamping screw
- 8 Cross-cutting jig
- 9 speed adjustment
- 10 Circuit breaker
- 11 Right side table extension
- 12 Left side table extension
- 13 Guard

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Scope of supply</b>		
	Vertical spindle moulder bs 52	
	–	2 table width extensions
	clamping device ½", ¼" (only available in UK)	
	Key SW 24	
	Operating instructions	
<b>Technical data</b>		
Sizes L/B/T mm	610/360/311	
Table size mm	610/630	
Table height mm	365	
Size table width extension W D mm	–	210/360
Vertical adjustment mm	0–40	
Table restrictor inserts mm	32/47/55	
Number of revolutions 1/min.	8000 – 24000	
Weight kg	20	30
<b>Drive</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Acceptance potential P1	1500 W	
Output power P2	850 W	
Plug	Schuko	

Technical changes subject to change!

#### Noise characteristic values according to EN 50144:

Sound pressure  $L_{pA}$  = 100,5 dB(A)

Sound power  $L_{WA}$  = 113,5 dB(A)

- Avant de travailler avec la machine, étudiez le manuel d'utilisation pour bien connaître son fonctionnement.
- Veuillez utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les accessoires ainsi que les pièces d'usure et pièces de rechange. Les pièces de rechange sont en vente chez votre concessionnaire Woodster.
- Lorsque vous passez une commande, veuillez indiquer notre numéro d'article ainsi que le type et l'année de construction de l'appareil.

### Commandes et pièces, Fig. 1–3

- 1 Plateau
- 2 Butée de fraisage
- 3a Barrette droite
- 3b Barrette gauche
- 4 Barre de pression en haut
- 5 Barre de pression de côté
- 6 Réglage en hauteur
- 7 Vis de serrage
- 8 Calibre de coupe en biais
- 9 Réglage de la vitesse de rotation
- 10 Interrupteur MARCHE/arrêt
- 11 Extension de table droite
- 12 Extension de table gauche
- 13 Protecteur

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>évidement de la livraison</b>		
	Toupie bs 52	
	–	2 extensions de table
	pince de serrage 6 mm, 8 mm, 12 mm	
	Clé taille 24	
	Instructions d'utilisation	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Dimensions L/L/P mm	610/360/311	
Dimensions de table mm	610/630	
Hauteur de table mm	365	
Dimensions extension L/P mm	–	210/360
Réglage vertical mm	0–40	
Bagues de broche mm	32/47/55	
Rotations 1/mn	8000 – 24000	
Poids kg	20	30
<b>Entraînement</b>		
Moteur V/Hz	220–240/50	
Puissance absorbée P1	1500 W	
Puissance utile P2	850 W	
Fiche	de sécurité	

Sous réserve de modifications techniques !

#### Caractéristiques de bruit conformément à EN 50144 :

Niveau de pression acoustique  $L_{pA}$  = 100,5 dB(A)

Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  = 113,5 dB(A)

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen: △

### △ Sicherheitshinweise

- Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die an der Maschine arbeiten.
- Das mit Tätigkeiten an der Maschine beauftragte Personal muß vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanweisung, und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise gelesen haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z.B. beim Rüsten, Warten, an der Maschine tätig werdendes Personal.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.
- Netzanschlußleitungen überprüfen. Keine fehlerhaften Anschlussleitungen verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Maschine standsicher auf festem Grund steht.
- Sorgen Sie im Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine für ausreichende Lichtverhältnisse.
- Vorsicht beim Arbeiten: Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das rotierende Schneidwerkzeug.
- Beim Arbeiten an der Maschine müssen sämtliche Schutzeinrichtungen und Abdeckungen montiert und geschlossen sein.
- Halten Sie andere Personen, insbesondere Kinder von Ihrem Arbeitsbereich und der an das Netz angeschlossenen Maschine sowie deren Netzzuleitungen fern.
- Achten Sie darauf, daß Kinder keinen Zugriff zu der unbenutzten Maschine haben.
- Überlasten Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nur im Leistungsbereich gemäß den Technischen Daten der Bedienungsanweisung
- Achten Sie beim Arbeiten im freien auf sicheren Stand und rutschfreies Schuhwerk.
- Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke für die es nicht bestimmt ist. Schützen Sie es vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie nur gut geschärzte Werkzeuge, um besser und sicherer Arbeiten zu können.
- Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, daß Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- Halten Sie andere Personen, insbesondere Kinder von Ihrem Arbeitsbereich und der an das Netz angeschlossenen Maschine sowie deren Netzzuleitungen fern.
- Seien Sie aufmerksam und achten Sie darauf was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen sie das Gerät nicht wenn Sie unkonzentriert sind.
- Die Bedienungsperson muß mindestens 18 Jahre alt sein. Auszubildende müssen mindestens 16 Jahre alt sein, dürfen aber nur unter Aufsicht an der Maschine arbeiten.
- An der Maschine tätige Personen dürfen nicht abge-

**These operating instructions provide places concerning your safety which are marked with this indication: △**

## △ Safety instructions

- Pass the safety instructions on to all people working on the machine.
- Personnel assigned to activities on the machine must read the operating instructions before beginning work and, here, particularly the safety instructions chapter. It is too late during the work input. This applies in particular to personnel who only occasionally work on the machine, e.g. maintenance, preparation.
- Follow all safety and hazard instructions on the machine.
- Keep all safety and hazard instructions on the machine in a legible condition.
- Examine mains connection lines. Do not use incorrect connecting cables.
- Pay attention that the machine is standing on a firm base.
- Provide sufficient lighting conditions to the work and surroundings of the machine.
- Caution when working: Danger of injury to fingers and hands by the rotary cutting tool.
- When working on the machine, all protection devices and covers must be installed and closed.
- Keep other people, in particular children, well away from your work area and the machine attached net, as well as net inlets.
- Pay attention that children have no access to the machine when it is not in use.
- Do not overload the equipment and use it only in the capacity range in accordance with the technical data in the operating instructions
- Pay attention to safe conditions and anti-slip footwear when working.
- Do not use the cable for purposes not intended. Protect it against heat, oil and sharp edges.
- Use only well sharpened tools for better and safe work.
- Hold handles dry, clean and free of oil and fat.
- Check before switching on that keys and adjusting tools are at a distance.
- Use only certified and approved extension cables which when working.
- Keep other people, in particular children, well away from your work area and the attached net.
- Be attentive and pay attention to what you are doing. Proceed with reason to work. Do not use equipment if you are not concentrating.
- The operator must be at least 18 years old. Those who are trainees must be at least 16 years old and may work on the machine, however, only under supervision.
- People active on the machine must not be distracted.
- Keep the control position in order, remove splinters and waste wood. Disorder in the work area can result in accidents.
- Protect the equipment against rain and damp.
- Do not use the machine in damp or wet environment.
- Maintain the machine in a reliable condition so that nobody can be injured or put the machine into operation

**Dans le présent manuel d'utilisation nous avons marqué les endroits concernant votre sécurité du caractère: △**

## △ Instructions de sécurité

- Veuillez transmettre les instructions de sécurité à toutes les personnes travaillant sur la machine.
- Le personnel chargé de travailler sur la machine doit, avant de commencer le travail, avoir lu les instructions d'utilisation et ici, en particulier le chapitre Instructions de sécurité. Quand le travail a commencé, il est trop tard. Cela vaut tout particulièrement pour le personnel ne travaillant qu'occasionnellement sur la machine, comme par exemple lors de l'équipement et de la maintenance.
- Observer toutes les instructions relatives à la sécurité et aux dangers sur la machine.
- Conserver toutes les instructions relatives à la sécurité et aux dangers sur la machine complètes et parfaitement lisibles.
- Vérifier les conducteurs de raccordement au réseau. Ne jamais utiliser des conducteurs de raccordement défectueux.
- Veiller à ce que la machine soit installée de façon stable sur un sol résistant.
- Veiller à ce que la zone de travail et les zones avoisinantes soient suffisamment éclairées.
- Prendre des précautions pendant le travail : risque de blessures des doigts et des mains par les outils de coupe en rotation.
- Pendant le travail sur la machine, tous les systèmes de protection et couvercles doivent être montés et fermés.
- éloigner d'autres personnes, et en particulier des enfants, de votre zone de travail et de la machine raccordée au réseau ainsi que des conducteurs d'alimentation.
- Veiller à ce que les enfants n'aient pas accès à la machine hors service.
- Ne pas surcharger l'appareil et ne l'utiliser que dans la plage de puissance indiquée par les caractéristiques techniques des instructions d'utilisation.
- Pendant le travail, veiller à être dans une position bien équilibrée et porter des chaussures antidérapantes.
- Ne pas utiliser le câble pour des usages pour lesquels il n'est pas conçu. Protéger le câble contre la chaleur, l'huile et des arêtes coupantes.
- Utiliser uniquement des outils bien aiguisés pour effectuer un travail plus précis et plus sûr.
- Veiller à ce que les poignées soient sèches, propres et sans dépôt d'huile et de graisse.
- Avant la mise en route, veiller à ce que la clé et les outils de réglage soient enlevés.
- A l'extérieur n'utiliser que les câbles de prolongation approuvés pour cet usage et repérés en conséquence.
- éloigner d'autres personnes, et en particulier des enfants, de votre zone de travail et de la machine raccordée au réseau ainsi que des conducteurs d'alimentation.
- Restez attentif et toujours rester concentré sur le travail en cours. Laissez prévaloir la raison dans le travail. Renoncez à utiliser l'appareil si vous n'arrivez pas à vous

lenkt werden.

- Halten Sie den Bedienplatz in Ordnung, entfernen Sie Späne und Holzabfälle. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Nässe.
- Benutzen Sie die Maschine nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Bewahren Sie die Maschine sicher auf, sodass sich niemand an der stehenden Maschine verletzen oder diese in Betrieb setzen kann. Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung steht.
- Benutzen Sie die Maschine nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand oder Explosionsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesen Gerät die Körperberührungen mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Radiatoren, Elektroherde, Kühlgeräte).
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, Ringe und Armbanduhren ablegen.
- Tragen Sie beim Arbeiten einen Gehörschutz, eine Schutzbrille sowie eine Staubschutzmaske.
- Zum Schutz von langem Kopfhaar Mütze oder Haarnetz aufsetzen.
- Zum Wechseln des Werkzeuges geeignete Handschuhe tragen.
- Die richtige Drehzahl benutzen.
- Beim Arbeiten an der Säge keine Arbeitshandschuhe tragen mit Ausnahme bei rauen Werkstoffen.
- Die Sicherheitseinrichtungen an der Maschine dürfen nicht demontiert oder unbrauchbar gemacht werden. Umrüst-, Einstell-, Meß- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Motor durchführen. Netzstecker ziehen und Stillstand des rotierenden Werkzeuges abwarten.
- Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.
- Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen nach abgeschlossenen Reparatur- und Wartungsarbeiten sofort wieder montiert werden. Zum Beheben von Störungen die Maschine abschalten. Netzstecker ziehen!
- Zum Absaugen von Holzspänen oder Sägemehl eine Absauganlage einsetzen. Die Strömungsgeschwindigkeit am Absaugstutzen muß 20m/s betragen.
- Eingeklemmte Werkstücke nur bei ausgeschaltetem Motor und Stillstand der maschine entfernen.
- Auch bei geringfügigem Standortwechsel Maschine vom Strom trennen! Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgemäß an das Netz schließen.
- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor ausschalten und den Netzstecker ziehen.

while next to it. Pay attention that the machine is not sited in an unprotected or damp environment.

- Operate the machine only in accordance with its intended use.
- Do not use the equipment where there is risk of fire or danger of explosion.
- Avoid body contact with earthed parts (e.g. pipes, radiators, electric cookers, coolers) when working with this equipment.
- Put away loose clothing, decoration, rings and wrist-watches.
- Wear an eye protector as well as a dust mask when working.
- Put on protection cap or hair net for long hair.
- Wear suitable gloves for changing a tool.
- Use the correct number of revolutions.
- When working on the saw, do not wear working gloves with exception of rough materials.
- The safety devices on the machine may not be dismantled nor rendered ineffective.  
Implement re-equip -, adjust -, measuring and cleaning only with the motor off. Pull and stop power supply plugs of the rotary tool for service:
- Installations, repair and maintenance work on the electricity installation may be implemented only by specialists.
- All protection and safety devices must be installed after final repair and maintenance work, immediately thereafter.  
Switch the machine off to avoid disturbances.  
Pull Power supply plugs!
- For vacuuming off wood chips or using the saw, the flow rate of the suction nozzle must amount to 20m/ for ventilation systems.
- Remove jammed work pieces only with the motor switched off.
- Separate machine also with slight permanent change of station! Close the machine again straight away.
- When leaving the job switch the motor off and disconnect the power supply plug.

concentrer.

- Les opérateurs doivent avoir 18 ans au moins. Les futurs opérateurs, candidats pour une formation, doivent avoir 16 ans au moins et ne doivent travailler sur la machine que sous surveillance.
- Les personnes travaillant sur la machine ne doivent être soumises à aucune distraction.
- Maintenir l'ordre sur votre poste de travail, éliminer les copeaux et déchets de bois. Le désordre dans une zone de travail peut entraîner des accidents.
- Protéger l'appareil de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide ou mouillé.
- Conserver la machine dans un endroit sûr de sorte que personne ne puisse se blesser sur la machine à l'arrêt ou puisse la mettre en route. Veiller à ce que la machine ne reste pas sans protection à l'extérieur ou dans un endroit humide.
- N'utiliser la machine que selon l'usage prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones exposées aux risques d'incendie ou d'explosion.
- Lors du travail avec cet appareil éviter tout contact physique avec les pièces mises à la terre (par exemple tuyaux, radiateurs, fours électriques, réfrigérateurs).
- Ne pas porter de vêtements amples. Enlever les bijoux, bagues et montres bracelets avant de commencer le travail.
- Pendant le travail, porter une protection auditive, des lunettes de protection ainsi qu'un masque anti-poussière.
- Porter une casquette ou un filet pour maintenir les cheveux longs.
- Porter des gants appropriés lors du changement des outils.
- Utiliser la bonne vitesse de rotation.
- Pour les travaux sur la scie, ne pas porter de gants de travail, excepté pour le travail sur des matériaux rugueux.
- Les dispositifs de sécurité sur la machine ne doivent pas être démontés ni être rendu inutilisables.  
Les travaux d'équipement, de mesure et de nettoyage ne doivent être effectués qu'avec le moteur à l'arrêt. Débrancher la fiche d'alimentation et attendre l'arrêt des outils en rotation.
- Les travaux d'installation, de réparation et de maintenance sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.
- à la fin des travaux de réparation et de maintenance, tous les systèmes de protection et de sécurité doivent immédiatement être remontés.  
Arrêter la machine avant la suppression de pannes.  
Débrancher la fiche d'alimentation !
- Pour l'aspiration des copeaux ou de la sciure de bois, utiliser l'installation d'aspiration La vitesse d'aspiration dans le raccord d'aspiration doit être de 20 m/s.
- Des pièces à usiner bloquées ne doivent être retirées qu'après l'arrêt du moteur et de la machine.
- Couper le courant même si la machine n'est déplacée que sur une courte distance ! Avant la remise en service raccorder la machine au réseau.
- Avant de quitter le poste de travail, arrêter le moteur et

## Bestimmungsgemäße Verwendung

**Die Maschine entspricht der gültigen EG Maschinenrichtlinie.**

- Vor Arbeitsaufnahme müssen sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an der Maschine montiert sein.
- Die Maschine ist zur Bedienung durch eine Person konzipiert. Die Bedienungsperson ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.
- Die Maximalabmessung der zu bearbeitenden Werkstücke darf bei der Standardausführung die Tischgröße nicht überschreiten.
- Bei größeren Werkstückabmessungen, die ein Abkippen von der Tischplatte ermöglichen, ist die Tischverlängerung bzw. der Rollbock (Sonderzubehör) zu verwenden.
- Bei Einsatz in geschlossenen Räumen muß die Maschine an eine Absauganlage angeschlossen werden.
- Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!
- Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden.
- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewarnt oder repariert werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und Originalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.
- Achtung: Der Gebrauch von anderen Werkzeugen oder Zubehör als in der Bedienungsanweisung vorgegeben kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt allein der Benutzer.
- Verwenden Sie Klemmen oder Schraubzwingen, um das Werkstück zu halten. Dies ist sicherer als die Benutzung der Hände, und Sie haben beide Hände frei zum Bedienen der Maschine.
- Lehnen Sie sich nicht zu weit vor.
- Stehen Sie immer fest auf dem Boden und behalten Sie Ihr Gleichgewicht.
- Seien Sie immer konzentriert bei der Arbeit. Setzen Sie Ihren Verstand ein. Arbeiten Sie nicht an der Maschine, wenn Sie müde sind oder unter Drogen oder Alkohol stehen.
- Überprüfen Sie die Maschine auf beschädigte Teile. Wenn eine Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil

## Proper Use

**The machine corresponds to the valid EEC machine guidelines.**

- Before starting work, all protection and safety devices must be installed on the machine.
- The machine is to be operated by a person. The operator in the work area is responsible against any third person.
- Follow all safety and hazard instructions on the machine.
- Keep all safety and hazard instructions in a legible condition on the machine.
- The maximum dimension of the work pieces which can be worked on may not exceed the table size during the standard version.
- With larger work piece dimensions, tipping of the bench top is possible by table extension and/or using the roll support (option).
- For work in closed areas the machine must be attached to a ventilation system.
- Use the machine only in technically perfect as well as intended condition following the safety and drive-conscious conditions of manual use! In particular, breaks of safety must be impaired and immediately eliminated (leave)!
- Safety -, Work and servicing instructions of the manufacturer as well as the dimensions indicated in the technical data must be maintained.
- The applicable rules for the prevention of accidents and other generally recognized safety-relevant rules must be followed.
- The machine may only be used or repaired by people trusted and informed about the hazards. Arbitrary changes to the machine exclude the responsibility of the manufacturer for damage resulting from it.
- The machine may be used only with original accessories and original tools from the manufacturer.
- Attention: The use of tools or accessories other than those given in the operating instructions can mean a danger of injury to you.
- Each use going beyond the instructions is not considered as intended. For damage resulting from such, the manufacturer is not responsible; the risk for this is only undertaken by the user.
- Use clamps or fastening clamps in order to hold the work piece. This is safer than the use of hands and allows both hands to remain free to operate the machine.
- Do not lean too far forward.
- Always stand firmly on the ground and maintain your balance.
- Always concentrate on the work. Think. Do not work on the machine if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Examine the machine for damaged parts. If a safety device or another part is damaged, check carefully whether it is still functioning correctly before you continue working. Examine the escape of the mobile parts

débrancher la fiche d'alimentation.

## Utilisation conformément à l'usage prévu

**La machine est conforme à la directive machine CE en vigueur.**

- Avant de commencer le travail, s'assurer que tous les dispositifs de protection et de sécurité sont montés sur la machine.
- La machine est conçue pour être opérée par une seule personne. A l'intérieur de la zone de travail, l'opérateur est responsable vis-à-vis de tiers.
- Observer toutes les instructions de sécurité et de protection sur la machine.
- Conserver toutes les instructions relatives à la sécurité et aux dangers sur la machine complètes et parfaitement lisibles.
- Pour l'exécution standard de la machine, les dimensions maximales des pièces à usiner ne doivent pas dépasser les dimensions de la table.
- Dans le cas de dimensions plus grandes des pièces à usiner et qui permettent un basculement au bord du plateau de la table, il y a lieu d'utiliser l'allongement de table et/ou le chariot (accessoires spéciaux).
- En cas d'utilisation dans des locaux fermés, la machine doit être équipée d'une installation d'aspiration.
- La machine ne doit être utilisée que si elle est techniquement en parfait état. Elle doit être utilisée conformément à l'usage prévu, compte tenu des instructions d'utilisation et dans le respect des instructions de sécurité ! éliminer (ou faire éliminer) immédiatement surtout les pannes susceptibles de compromettre la sécurité !
- Il convient d'observer les prescriptions de sécurité, de travail et de maintenance du fabricant ainsi que les dimensions indiquées dans le caractéristiques techniques.
- Il convient d'observer les prescriptions applicables de prévention des accidents ainsi que les autres règles de sécurité technique généralement reconnues.
- L'utilisation, la maintenance et la réparation de la machine sont réservées aux personnes qui la connaissent bien et ont reçu une formation leur permettant d'apprécier les dangers. Toute modification arbitraire de la machine dégage le fabricant de sa responsabilité pour les dommages pouvant être causés.
- La machine ne doit être utilisée qu'avec les accessoires et outils d'origine en provenance du fabricant.
- Attention: L'emploi d'outils ou d'accessoires autres que ceux spécifiés dans les instructions d'utilisation peut entraîner des risques de blessure pour vous.
- Toute autre utilisation est considérée comme ne correspondant pas à l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages en découlant ; l'utilisateur seul en porte la responsabilité.
- Utiliser des dispositifs ou colliers de serrage pour maintenir la pièce à usiner. Cela est plus sûr que d'utiliser les mains et vos deux mains restent libres pour conduire la machine.
- Ne vous penchez pas trop en avant.
- Toujours rester debout sur le sol et veiller à bien conserver l'équilibre.

beschädigt ist, kontrollieren Sie sorgfältig, bevor Sie weiterarbeiten, ob es noch richtig funktioniert. Prüfen Sie die Flucht der beweglichen Teile und machen Sie deren Weg frei. Vergewissern Sie sich, dass keine Brüche, Risse oder sonstigen Bedingungen vorliegen, die die Funktion beeinträchtigen können. Eine beschädigte Schutzvorrichtung oder ein beschädigtes anderes Teil müssen von einer anerkannten Kundendienststelle repariert oder ersetzt werden, soweit in der Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist.

- Lassen Sie schadhafte Schalter von einer anerkannten Kundendienststelle austauschen. Arbeiten Sie nicht mit der Maschine, wenn sich der EIN/AUS-Schalter bzw. die Drehzahleinstellung nicht richtig bewegen lässt.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild an der Maschine entspricht.
- Verwenden Sie immer Druckleisten zur Abstützung des Werkstücks und als Rückschlagsicherung.
- Behandeln Sie die Werkzeuge mit Sorgfalt, sie können extrem scharf sein.
- Kontrollieren Sie das Werkzeug vor dem Arbeiten sorgfältig auf Anzeichen von Schadstellen oder Rissen. Tauschen Sie beschädigte oder gerissene Werkzeuge sofort aus.
- Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass Sie alle Fremdkörper wie Nägel und Schrauben aus dem Werkstück entfernt haben.
- Halten Sie Ihre Hände vom rotierenden Werkzeug fern.
- Beim Einschalten der Maschine darf das Werkzeug das Werkstück nicht berühren.
- Lassen Sie die Maschine nach dem Einschalten eine Weile laufen, bevor Sie den ersten Schnitt machen. Achten Sie auf mögliche Vibrationen oder Taumeln, das auf ein nicht richtig eingesetztes Werkzeug hinweisen würde.
- Beachten Sie die Drehrichtung des Werkzeuges und die richtige Vorschubrichtung.
- Führen Sie das Werkstück entgegen der Drehrichtung des Werkzeugs zu.
- Lassen Sie die laufende Maschine nicht unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie das Werkzeug nach der Arbeit nicht. Es kann extrem heiß sein und Ihre Haut verbrennen.
- Lappen, Kabel und ähnliches dürfen sich beim Arbeiten nicht auf der Arbeitsfläche befinden.
- Nach einer längeren Arbeitszeit können äußere Metallteile und Zubehör sehr heiß werden.
- Halten Sie Ihre Hände vom rotierenden Werkzeug fern.
- Schalten Sie immer aus und warten Sie, bis das Werkzeug vollkommen stillsteht, bevor Sie das Werkstück vom Tisch entfernen.

**Warnung:** Der Gebrauch eines Zubehör- oder Anbauteiles, das in dieser Bedienungsanweisung nicht empfohlen wird, kann zu Körperverletzungen führen.

Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck gebraucht werden. Jegliche Anwendung, die nicht in dieser Bedienungsanweisung beschrieben ist, wird als unsachgemäße Verwendung angesehen. Die Bedienungsperson, und nicht der Hersteller, ist für alle Schäden oder Verlet-

and make free-up their movement. Make sure that no breaks, tears or other conditions are present which can impair functioning. A damaged safety device or other damaged part must be repaired or replaced by a recognized customer service partner as far as nothing different is indicated in the operating instructions.

- Change defective switches via recognized customer service. Do not work with the machine if the circuit breaker and/or the speed adjustment does not allow correct movement.
- Make sure that your mains voltage corresponds to the data on the machine identification plate on the machine.
- Always use pressure limits for the support of the work piece and as feedback safety.
- Take care with tools which can be extremely sharp.
- Check carefully for signs of points of failure or tears before working with a tool. Exchange damaged or worn tools immediately.
- Before working ensure that you remove all foreign bodies, such as nails and screws, from the work piece.
- Keep your hands away from the rotary tools.
- When switching on the machine the tool must not affect the work piece.
- Let the machine run after switching on before you make the first cut. Pay attention to possible vibrations or turning of an incorrectly used tool.
- Follow the direction of rotation of the tool and the correct feed direction.
- Supply the work piece against the direction of rotation of the tool.
- Do not leave the machine unsupervised.
- Do not touch the tool after working. It can be extremely hot and burn your skin.
- Rag, cables and suchlike must not be present when working on the work surface.
- After a longer work time, external metal parts and accessories can become very hot.
- Keep hands away from the rotary tools.
- Always switch off and wait until the tool is perfectly still before you remove the work piece from the table.

**Attention:** The use of an accessory or an attachment not recommended in these operating instructions can lead to bodily injuries.

This product may be used only for the intended purpose. Any application not described in these operating instructions is regarded as inappropriate use. The operator, and not the manufacturer, is responsible for all damage or injuries as a result of inappropriate application.

- Support long work pieces correctly.
- Keep the table openings as small as possible regarding the size of the cutting tool by use of the correct table rings.
- Additional aids, like horizontal pressure means, are to be used for working on narrow work pieces.
- Do not stand the machine in rain.
- Put the machine plug only into the rack plug socket.
- Fasten the rack onto a work bench with four screws.

- Soyez toujours bien concentré sur votre travail. Faites toujours prévaloir la raison. Ne travaillez pas sur la machine si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l'effet de drogues ou d'alcool.
- Vérifier s'il y a des pièces endommagées sur la machine. Si un dispositif de protection ou une autre pièce est endommagé vérifier soigneusement s'il fonctionne encore correctement avant de poursuivre le travail. Contrôler l'alignement des pièces mobiles et dégager leur trajectoire. S'assurer qu'il n'y a pas de cassures, de fissures ou d'autres conditions susceptibles de compromettre le fonctionnement. Sauf spécification contraire dans les instructions d'utilisation, un dispositif de protection endommagé ou tout autre pièce endommagée doit être réparé(e) ou remplacé(e) par un service après-vente approuvé.
- Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un service après-vente approuvé. Ne pas travailler sur la machine si l'interrupteur MARCHE/ARRÊT et/ou le réglage de vitesse ne peut pas être manœuvré correctement.
- S'assurer que la tension d'alimentation correspond aux indication sur la plaque signalétique de la machine.
- Toujours utiliser des barres de pression pour étayer la pièce à usiner et comme dispositif anti-retour.
- Manier les outils avec précaution, ils peuvent être extrêmement coupants.
- Avant le travail, contrôler les outils minutieusement pour détecter d'éventuelles détériorations ou fissures. Remplacer immédiatement l'outil endommagé ou fissuré.
- S'assurer avant le travail que tous les corps étrangers tels que clous et vis ont été enlevés de l'outil.
- Ne pas approcher les mains de l'outil en rotation.
- Lors de la mise en service de la machine, l'outil ne doit pas toucher la pièce à usiner.
- Après la mise en service, laisser tourner la machine pendant un certain temps avant d'effectuer la première opération. Repérer s'il y a lieu toute vibration ou culbutage qui indiquerait que l'outil n'a pas été inséré correctement.
- Vérifier le sens de rotation de l'outil et si le sens de la direction de l'avance est correct.
- Amener la pièce à usiner dans le sens opposé au sens de rotation de l'outil.
- Ne pas laisser la machine en marche sans surveillance.
- Ne pas toucher l'outil après le travail. Il peut être extrêmement chaud et causer des brûlures sur la peau.
- Pendant le travail il ne doit y avoir de chiffons, câbles ou autres objets sur le plan de travail.
- Après une période de travail prolongé, les parties métalliques et les accessoires peuvent être très chauds.
- Ne pas approcher les main de l'outil en rotation.
- Toujours arrêter et attendre que l'outil soit complètement à l'arrêt avec de retirer la pièce à usiner de la table.

**Avertissement:** L'emploi d'accessoires ou de pièces d'équipement qui ne sont pas recommandés dans les instructions d'utilisation peut causer des blessures.

Ce produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu. Toute utilisation qui n'est pas décrite dans ces instructions

zungen verantwortlich, die wegen unsachgemäßer Anwendung auftreten.

- Stützen Sie lange Werkstücke richtig ab.
- Halten Sie die Tischöffnungen in Bezug auf die Größe des Schneidwerkzeugs so klein wie möglich, indem Sie die richtigen Tischringe einsetzen.
- Zusätzliche Hilfsmittel, wie horizontale Andruckmittel, sind für das Bearbeiten schmaler Werkstücke zu verwenden.
- Stellen Sie die Maschine nicht in den Regen.
- Stecken Sie den Maschinenstecker nur in die Gestellsteckdose.
- Befestigen Sie das Gestell auf einer Werkbank mit vier Schrauben.

## ⚠ Restrisiken

**Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.**

- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das laufende Werkzeug bei unsachgemäßer Führung des Werkstückes.
- Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung, wie Arbeiten ohne Anschlag.
- Gefährdung der Gesundheit durch Holzstäube oder Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz tragen. Absauganlage einsetzen!
- Verletzungen durch defektes Werkzeug. Das Werkzeug regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.
- Verletzungsgefahr für Finger und Hände beim Werkzeugwechsel. Geeignete Arbeitshandschuhe tragen.
- Verletzungsgefahr beim Einschalten der Maschine durch das anlaufende Werkzeug.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlußleitungen.
- Gefährdung der Gesundheit durch das laufende Werkzeug bei langem Kopfhaar und loser Kleidung. Persönliche Schutzausrüstung wie Haarnetz und eng anliegende Arbeitskleidung tragen.
- Des Weiteren können trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
- Restrisiken können minimiert werden wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.

## Montage

### Achtung:

Vor dem Durchführen irgendwelcher Einstell- oder Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.

### Befestigung der Maschine

Für den Gebrauch wird empfohlen, die Maschine mittels der vier Löcher auf einer Werkbank zu befestigen.

d'utilisation est considérée comme inadéquate. L'opérateur, et non pas le fabricant, est responsable de tous les dommages ou les blessures causés en raison d'une utilisation non appropriée.

- Veiller à bien étayer les pièces usiner.
- Maintenir aussi petites les ouvertures de table par rapport à la taille l'outil de découpe en insérant les anneaux correspondants.
- Pour l'usinage de pièces à usiner étroites, il convient d'utiliser des dispositifs auxiliaires supplémentaires tels que des plaques de pression horizontales.
- Ne pas laisser la machine sous la pluie.
- Brancher la fiche de la machine exclusivement dans la prise de courant sur le montant.
- Fixer le montant à l'aide de quatre vis sur un établi.

## ⚠ Residual risks

**The machine is built according to the state of the art and the recognized safety-relevant regulations. Nevertheless individual residual risks can occur during work.**

- Danger of injury to fingers and hands by the tool due to inappropriate guidance of the work piece.
- Injuries caused by work piece flying off due to inappropriate mounting plate or guidance, such as working without notice.
- Health hazard by forms of wood dust or wood chips. Wear personal protection equipment, such as eye protection. Use ventilation system!
- Injuries by defective tools. Examine the tool regularly for soundness.
- Danger of injury to fingers and hands during tool change. Wear suitable working gloves.
- Danger of injury when switching on the machine with the starting tool.
- Hazard due to current by use of incorrect electrical connecting cables.
- Health hazard due to the tool because of long hair and loose clothes. Wear personal protection equipment, such as hair net and closely fitting work clothes.
- Furthermore, obvious residual risks may exist despite following all precautions.
- Residual risks can be minimized if the "safety instructions" and the "intended use" as well as the operating instructions are followed in full.

## Assembly

### Attention

Before doing any setting or maintenance work pull the power supply plug.

### Fixing the machine

When using the machine it is recommended to fasten it to

## ⚠ Risques résiduels

**La machine est construite conformément à l'état de la technique et aux prescriptions techniques reconnues. En dépit de cela, il peut y avoir des risques résiduels au cours du travail.**

- Risque de blessure des doigts et des mains par l'arbre de rabotage en rotation si la pièce à usiner n'est pas guidée de manière appropriée.
- Blessures causées par la pièce à usiner éjectée en cas de fixation insuffisante ou de guidage inapproprié, comme travail sans butée.
- Dangers pour la santé dus aux poussières ou aux copeaux de bois.
- Portez impérativement un équipement de protection individuelle tels qu'une protection des yeux et un masque anti-poussière !
- Dangers pour la santé dus au bruit. Pendant le travail, le niveau de bruit admissible est dépassé. Portez impérativement un équipement de protection individuelle telle qu'une protection auditive.
- Mise en danger par le courant électrique en cas d'utilisation de câbles de raccordement électriques non conformes.
- Ne travaillez que des bois choisis sans défauts comme par exemple : emplacement de branches, fissures transversales, gerces superficielles. Tout bois présentant des défauts entraîne des risques pendant le travail.
- Par ailleurs, il peut y avoir des risques résiduels non évidents en dépit de toutes les précautions prises.
- Les risques résiduels peuvent être réduits au minimum par l'observation des instructions de sécurité et de l'utilisation conformément à l'usage prévu ainsi que par l'observation des spécifications des instructions d'utilisation.

## Montage et installation

### Mise en garde:

Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.

### Fixation de la machine

Pour toute utilisation, il est conseillé de fixer la machine sur un établi au niveau des 4 trous prévus.

Wenn die Maschine als tragbares Gerät betrieben werden soll, befestigen Sie sie auf einer stabilen Unterlage, damit Sie ohne Risiko arbeiten können.

Die Maschine hat an den Füßen vier Löcher zur sicheren Befestigung.

- 1 Die Montageoberfläche muss vorgebohrt werden, und zwar unter Berücksichtigung der Abstände der zwei Befestigungslöcher im Gestell.
- 2 Jeder Fuß muss mithilfe von Schrauben (nicht mitgeliefert) fest angezogen werden.
- 3 Die Schrauben müssen ausreichend lang sein: Berücksichtigen Sie die Stärke der Arbeitsfläche, auf der die Maschine befestigt ist.
- 4 Verwenden Sie die Beilagscheiben und verschrauben Sie die Arbeitsfläche mit den Muttern.
- 5 Die Arbeitsfläche muss ausreichend groß sein, um ein Kippen der Einheit während der Arbeit zu verhindern.
- 6 **Achtung:** Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeit von der Festigkeit der Arbeitsfläche.

Fig. 3





Fig. 4



Fig. 5



#### Montage des Fräsanschlags, Fig. 3

Zusammensetzen des Fräsanschlags

Der Fräsanschlag befindet sich zerlegt in der Verpackung. Bevor Beginn der Arbeit muss er unbedingt zusammengesetzt und dann auf dem Arbeitstisch montiert werden.

#### Schritt 1: Zusammensetzen der Teile A und B:

Schieben Sie das Teil B auf das Teil A in die vorgesehene Nut (siehe Fig. 4). Nun stecken Sie die Rundkopfschraube ein, mit Beilagscheibe und Klemmgriff festziehen.

#### Schritt 2: Montieren der Anschagleisten C

Führen Sie zwei Rundkopfschrauben in die Befestigungslöcher ein, verschrauben diese leicht mit einer Beilagscheibe und einer Klemmschraube, schieben die Anschagleiste mit der Nut durch den Rundkopf und ziehen beide mit der Klemmschraube fest.

Führen Sie die gleiche Montage auf der anderen Seite des Anschlags aus. Achten Sie darauf, die Teile C in der korrekten Richtung zu montieren. Vergewissern Sie sich, dass die Teile C die gleiche Höhe haben wie das Teil A.

a work bench by means of the four holes  
If the spindle moulder is to be used as a portable machine fix it to a stable support so your work can be done without any risk  
At the level of the legs the machine has four holes for safe fastening

1. Holes must be drilled in the assembly surface, considering the spacing of the two fixing holes in the base.
2. Each leg must be tightened with bolts (not supplied).
3. The bolts must be sufficiently long: Take into account the thickness of the working surface onto which the machine has to be fastened.
4. Use the washers and screw the working surface on with the nuts.
5. The working surface must be sufficiently large in order to prevent tilting of the unit during working.
6. Attention: Before starting work, check the solidity of the working surface.

#### **Mounting the moulding fence, Fig. 3**

Assembly of the moulding fence:  
The moulding fence has been shipped in the carton box disassembled. Before starting work, it must be assembled and fitted onto the working table.

#### **Step 1: Assembly of part A and B**

Slide part B onto part A in the groove provided (see Fig. 4). Now insert the round-headed bolt and firmly tighten it with washer and clamping lever.

#### **Step 2: Fitting the stop bars C**

Insert the two round-headed bolts into the fastening holes, screw them slightly in with washer and clamping screw, slide the stop bar with the groove through the round head, and tighten both with the clamping screw.  
Do the same assembly at the other side of the fence. Make sure to assemble the parts C in the correct direction. Make also sure that the parts C are at the same height as part A.

Si la machine est utilisée comme outil portatif, montez-la sur un support stable de façon à travailler sans risque.  
La machine a 4 trous au niveau des pieds pour une fixation ferme.

- 1 La surface de montage doit être au préalable percée en tenant compte des espacements des deux trous de fixation de la base.
- 2 Chaque pied doit être fermement fixé à l'aide de boulons (non fournis).
- 3 Les boulons doivent être suffisamment longs: tenir compte de l'épaisseur du plan de travail sur lequel est fixée la toupie.
- 4 Utiliser des rondelles et placer les écrous de serrage sous le plan de travail.
- 5 Les dimensions du plan de travail doivent être suffisantes pour éviter le renversement de l'ensemble pendant le travail.
- 6 **Attention:** S'assurer de la stabilité et de la robustesse du plan de travail avant tous travaux.

#### **Montage du guide de toupillage, Fig. 3**

L'assemblage du guide de toupillage:  
Le guide de toupillage est livré démonté dans l'emballage. Pour commencer à travailler, vous devez impérativement l'assembler, puis le monter sur la table de travail.

#### **Etape 1: Assemblage des pièces A et B:**

Faire coulisser la pièce B sur la pièce A dans la rainure prévue (cf. Fig. 4). Ensuite insérer la vis à tête ronde et visser fermement avec la rondelle et la poignée de serrage.

#### **Etape 2: Assemblage des barres de butée C**

Insérer deux vis à tête ronde dans les trous de fixation, visser légèrement avec une rondelle et une vis de serrage, puis pousser la barre de butée avec la rainure à travers la tête ronde, et visser les deux fermement avec la vis de serrage.

Réaliser le même assemblage de l'autre côté du guide. Attention à monter les pièces C dans le bon sens, et à la même hauteur que la pièce A.

Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Abhängig von Ihrer Arbeit müssen Sie entweder die Druckleiste Fig. 6 oder den durchsichtigen Werkzeugschutz Fig. 7 auf dem Anschlag montieren. Diese beiden Elemente können nicht gleichzeitig montiert werden.

#### Schritt 3: Montage der Druckleiste D, Fig. 6

Montieren Sie das Teil D an den Anschlag mit 2 Rundkopfschrauben, 2 Beilagscheiben und ziehen diese mit 2 Flügelmuttern fest an.

#### Schritt 4: Montage des durchsichtigen Werkzeugschutzes, Fig. 7

Dazu müssen Sie die Druckleiste Fig. 6 entfernen.

Der durchsichtige Werkzeugschutz schützt Sie vor einem möglichen Kontakt mit den Fräsmessern.

Setzen Sie den durchsichtigen Schutz auf den Fräsanenschlag und sichern diesen mit einem Bolzen in dem vorgesehenem Loch.

Prüfen Sie ob sich der Schutz abklappen lässt und sicher befestigt ist.

Ihr Fräsanschlag ist jetzt montiert.

#### Montage des Fräsanschlags auf dem Arbeitstisch, Fig. 8 – 12

Zum Installieren des Fräsanschlags müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Nehmen Sie das hintere Motorgehäuse ab.
- Zu diesem Zweck lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers und nehmen Sie die vier Beilagscheiben (Fig. 8) ab.
- Nach Entfernen der vier Schrauben entfernen Sie das Gehäuse (Fig. 9).
- Legen Sie den Fräsanschlag auf den Tisch (Fig. 10)
- Richten Sie die Nuten im Fräsanschlag (Fig. 11) mit der Nut im Tisch aus.  
Führen Sie dazu die 2 Rundkopfschrauben von der Innenseite des Tisches in die vorgesehenen Nuten ein, stecken die Beilagscheiben auf und ziehen sie mit der Klemmschrauben fest. Fig.12
- Montieren Sie die Motorabdeckung in umgekehrter Reihenfolge:

Dictated by the type of your work, fit either the pressure part Fig. 6 or the transparent tool guard Fig. 7 onto the fence. These two elements cannot be fitted simultaneously.

#### **Step 3: Fitting pressure part D, Fig. 6**

Fit part D to the fence with two round-headed bolts and two washers, and tighten them with two wing nuts.

#### **Step 4: Fitting the transparent tool guard, Fig. 7**

To do this, the pressure bar Fig. 6 must be removed. The transparent tool guard protects you from a possible contact with the cutting knives.

Put the transparent guard onto the moulding fence and secure it with a pin in the hole provided.

Test whether the guard can be folded down and is securely fixed.

Your moulding fence is now ready for use.

#### **Fitting the moulding fence onto the working table, Fig. 8–12**

The moulding fence is mounted as follows:

- Remove the rear motor panel.
- To this purpose, release the four fixing bolts with the use of a four-way socket wrench and remove the four washers (Fig. 8).
- Having removed the four bolts, take off the panel (Fig. 9).
- Place the moulding fence onto the table (Fig. 10).
- Align the grooves in the moulding fence (Fig. 11) with the groove in the table.
- To this purpose, insert the two round-headed bolts from inside the table into the grooves provided. Then put the washers in place and tighten with the clamping screws. Fig. 12.
- Remount the motor cover in reverse sequence.

Selon le travail à réaliser, vous devez monter soit la barre de pression Fig. 6 soit le protecteur translucide d'outils sur le guide. Ces deux éléments ne peuvent pas être montés simultanément.

#### **Etape 3: Assemblage de la barre de pression D, Fig. 6**

Monter la pièce D au guide à l'aide de 2 vis à tête ronde et 2 rondelles, et les visser fermement à l'aide des écrous oreilles.

#### **Etape 4: Assemblage du protecteur translucide d'outils, Fig. 7**

Pour cela, vous devez enlever la barre de pression Fig. 6. Le protecteur translucide d'outils vous protège d'un éventuel contact avec les fraises.

Placer le protecteur translucide sur le guide de toupillage et le sécuriser par un boulon dans le trou prévu.

Vérifier si le protecteur se fait abaisser, et s'il est fixé fermement.

Votre guide de toupillage est maintenant assemblé.

#### **Montage du guide de toupillage sur la table de travail, Fig. 8 – 12**

Pour installer le guide de toupillage, vous devez:

Retirer le carter arrière du protection du moteur.

Pour cela, dévisser les 4 vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme et enlever les 4 rondelles (Fig. 8).

Une fois les 4 vis enlevées, retirer le carter (Fig. 9).

Positionner le guide de toupillage sur la table (Fig. 10).

Aligner les rainures du guide de toupillage (Fig. 11) à celle de la table.

Pour cela, insérer les 2 vis à tête ronde par l'intérieur de la table dans les rainures prévues à cet effet. Puis mettre les rondelles en place et visser fermement à l'aide des vis de serrage. Fig. 12.

Remonter le carter en effectuant le cheminement inverse.

Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12





Fig. 13



#### Montage des Rückschlagsicherungsanschlags

- Finden Sie in der Mitte auf der Vorderseite der Maschine die zwei Löcher (Fig. 13).
- Danach richten Sie den Rückdrehssicherungsanschlag mit den zwei Löchern aus (Fig. 14).
- Führen Sie die zwei Schrauben und Beilagscheiben in die Löcher ein, dann ziehen Sie sie mit einem Kreuzschraubendreher fest an.
- Anschließend installieren Sie den Anschlag so, dass er sich schieben und auf die Stärke des Werkstücks einstellen lässt.
- Nach der Einstellung fixieren Sie ihn mithilfe der zwei Schrauben (Fig.15)

#### Einstellen der Arbeitstiefe

Zum Einstellen oder Verringern der Spindelhöhe (dient zum Einstellen der Höhe der Fräsmesser) drehen Sie den

#### **Fitting the return kick safety fence**

- Locate the two holes at the centre of the machine front (Fig. 13).
- Then align the anti-reversing safety fence with the two holes (Fig. 14).
- Insert the two bolts and their washers into the holes, then tighten them firmly with a four-way socket wrench.
- After that, install the fence in such a way that it can slide and be adjusted to the thickness of the work piece.
- After setting, fix it with the help of the two bolts (Fig. 5).

#### **Fitting the working depth**

For setting or reducing the spindle height (serves for height-adjustment of the cutting knives), turn the handle

#### **Montage du guide "anti-retour"**

- Localiser à l'avant centre de la machine les 2 trous (Fig. 13).
- Ensuite aligner le support de l'anti-retour face aux 2 trous (Fig. 14).
- Insérer les 2 vis et leurs rondelles dans les trous, puis fixer fermement le support à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Une fois fixé, installer l'anti-retour de sorte à le faire coulisser et l'ajuster à l'épaisseur de la pièce à travailler.
- Ensuite fixez-le à l'aide des 2 vis papillon (Fig. 15).

#### **Réglage de la profondeur du travail**

Pour ajuster ou diminuer la hauteur de la course de l'arbre (sert à ajuster la hauteur des fraises), tournez la poignée

Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Handgriff (siehe Abbildung), um die Höhe nach Wunsch zu verringern oder zu vergrößern.

Zu Ihrer Sicherheit wird es bei den meisten Arbeiten dringend empfohlen, mit dem niedrigsten Fräser in Bezug auf die Tischoberfläche zu arbeiten.

#### **Montage der Tischverbreiterungen Fig. 2, 11 und 12**

Die Tischverbreiterungen vergrößern die Tischoberfläche und ermöglichen damit das Bearbeiten großer Werkstücke und das Ausführen besonderer Fräsarbeiten.

Die Tischverbreiterungen werden beidseitig an den Gusstisch angebaut. Dazu werden die vormontierten Gewindestifte in die vorgefertigten Löcher am Gusstisch eingeführt und mit Gegenmuttern gesichert.

#### **Anschluss der Fräsmaschine an eine Absauganlage**

Ein Anschluss an eine externe Absauganlage zum Absaugen von Staub und Spänen (nicht mitgeliefert) ist vorgesehen.

Schieben Sie den Saugschlauch der Absauganlage auf den Absaugstutzen hinten am Fräsanschlag. Für Schläuche mit einem Durchmesser von 100 mm finden Sie einen konischen Adapter in der Verpackung.

## **Inbetriebnahme**

**Achtung:** Die Fräsmaschine hat eine Achse, die vertikal auf dem horizontalen Tisch steht. Die Achse dient der Aufnahme der Fräswerkzeuge Scheiben und Formfräser. Die Fräsmaschine wird gebraucht zur Herstellung von Friesen, einfachen oder mehrfachen Vertiefungen, Nuten, Falzen, Profilen und Gegenprofilen auf geraden und gebogenen Oberflächen, usw.

Mit der Fräsmaschine dürfen nur Fräser bis 50 mm Durchmesser verwendet werden. Wenn größere Durchmesser erforderlich sind, empfehlen wir das Arbeiten in mehreren Schritten und das wiederholte Anpassen mithilfe des Höhenstellknopfes, oder das Einstellen nach und nach des Anschlags.

#### **Installation und Ändern der Klemmen für Oberfräsen**

- Vor dem Wechseln der Klemmen ziehen Sie den Netzstecker Ihrer Maschine. Wählen Sie die Klemme aus, die genau dem Durchmesser Ihres Fräzers entspricht.
- Entfernen Sie das Reduzierstück der Öffnung. Fig. 16
- Arretieren Sie die Spindel mit dem Knopf, der sich unten an der Spindel befindet. Fig. 18
- Lösen Sie die Sicherungsmutter der Klemme mithilfe des mitgelieferten Schlüssels. Fig.17
- Fügen Sie die Klemme, die sich in der Mutter befindet, ein oder entfernen Sie sie.
- Ziehen Sie die Mutter der Klemme fest an, während Sie die Spindel arretiert halten. Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz der Maschine, dass das Fräswerkzeug am Ende der Spindel sicher eingespannt ist.
- Bringen Sie das Reduzierstück für die Öffnung in seine

(see figure) in order to reduce or increase the height, as required.

For your safety, with most jobs it is urgently recommended to use the cutter head with the smallest height in relation to the table top.

#### Fitting the table width extensions, Fig. 2, 11 and 12

The table width extensions enlarge the table surface, thus allowing the handling of larger work pieces and the execution of special moulding jobs.

The table width extensions can be fitted to both sides of the cast-iron table. To do this, insert the pre-assembled threaded pins into the holes on the cast-iron table provided, and secure them with counter nuts.

#### Connection of a dust extractor unit to your spindle moulder

The connection facility for an external dust extractor unit or system for the elimination of dust and chips (not supplied) is provided.

Slide the suction hose of the dust extractor unit onto the suction connection piece at the rear of the moulding fence. For hoses with a dia. of 100 mm, a conical adapter is found in the packing.

## Putting into operation

**Attention:** The spindle moulder has an axle that is placed in a vertical manner onto the horizontal table. The axle serves for the acceptance of the moulding tools, discs and formed cutters. The spindle moulder is used for producing friezes, simple or manifold recesses, grooves, rebates, profiles and counter profiles on straight or bent surfaces, etc.

With the spindle moulder, in no way cutter heads of a larger diameter than 50 mm must be used. If larger diameters are required, we recommend working at several steps and the repeated adjusting with the use of the height setting knob, or the step by step setting of the fence.

#### Installing and changing the clamping sleeves for top spindle moulders

- Before changing the clamping sleeves, pull the power supply plug of your machine. Select the clamping sleeve matching the diameter of your cutter head.
- Remove the reducing piece from the table opening, Fig. 16.
- Lock the spindle with the button at the bottom of the spindle, Fig. 18.
- Release the safety nut of the clamping sleeve using the key supplied, Fig. 17.
- Insert the clamping sleeve in the nut, or remove it.
- Firmly tighten the nut in the clamp while keeping the spindle locked. Before every use of the machine make sure that the cutting tool is firmly clamped at the end of the spindle.
- Set the reducing piece for the opening back to its origi-

(cf. schéma) selon que vous souhaitez diminuer ou augmenter la hauteur.

Pour votre sécurité, dans la plupart des travaux à effectuer, il est vivement conseillé de travailler avec le porte-outils le plus bas possible par rapport à la surface de la table.

#### Montage des extensions latérales, Fig. 2, 11 et 12

Les extensions latérales augmentent la surface de travail et permettent le calibrage des grandes pièces, elles permettent aussi de réaliser des moulures arrêtées.

Les extensions se montent de part et d'autre de la table en fonte. Pour cela, insérer les tiges filetées pré-montées sur les extensions dans les trous de la table et serrer les contre-écrous.

#### Raccord de la toupie à un aspirateur

Un raccord d'aspiration des poussières et copeaux est prévu à cet effet, il s'utilise par le biais d'un aspirateur externe (non fourni).

Emboîtez le suceur de l'aspiration sur le connecteur à l'arrière du guide de toupillage pour le raccord de votre machine à un aspirateur. Pour les aspirateurs diamètre 100 mm nous avons ajouté un adaptateur conique dans l'emballage.

## Mise en service

**Avertissement:** La toupie dispose d'un axe vertical en saillie par rapport à une table horizontale, sur lequel on positionne des porte-outils (fers, disques, fraises de formes). On utilise la toupie entre autres pour réaliser des plates-bandes, des enfourchements simples ou multiples, des moulures, des feuillures, du profilage et contre-profilage de surfaces droites, cintrées ...

Sur la toupie nous préconisons de ne pas utiliser des fraises de diamètre supérieur à 50 mm. Pour des utilisations en diamètre supérieur, nous conseillons de travailler en plusieurs passes et ajuster la profondeur de passe autant de fois que nécessaire à l'aide du volant d'ajustement de hauteur ou en ajustant le guide au fur et à mesure.

#### Installation et changement de pinces pour fraises de défoneuse

- Lors du changement des pinces pour fraises, vous devez débrancher votre machine et sélectionner la pince qui s'adapte parfaitement au diamètre de votre queue de fraise.
- Oter le réducteur de lumière, Fig. 16.
- Bloquer l'arbre à l'aide du bouton que se situe à la base de l'arbre. Fig. 18.
- Dévisser l'écrou de serrage de pince à l'aide de la clé plate fournie. Fig. 17.
- Insérer ou retirer la pince (qui est sortie dans l'écrou).
- Resserrer fermement l'écrou de la pince tout en maintenant le blocage de l'arbre, et avant toute utilisation s'assurer que la fraise est parfaitement maintenue en bout d'arbre.
- Repositionner le réducteur de lumière à son emplace-

Fig. 18



Fig. 19



ursprüngliche Stellung zurück.

- Justieren Sie den Anschlag je nach Bedarf mithilfe der Skala auf dem Tisch.
- Schließen Sie die Absauganlage an. Es wird dringend empfohlen, eine Absauganlage (oder ein Absaugsystem) anzuschließen, um die Öffnung von Spänen freizuhalten, um den Motor zu kühlen und um die Werkstückzufuhr zu erleichtern.
- Schließen Sie die Maschine wieder an das Stromnetz an.

#### Einstellen des Anschlags

Die Verwendung des Anschlags ist obligatorisch. Jede Arbeit muss separat betrachtet werden. Bei jedem neuen Gebrauch müssen Sie sich vergewissern, dass die Schutzausrüstungen richtig installiert und eingestellt sind. Bei jedem neuen Gebrauch muss jedes Andrückstück auf dem Anschlag neu eingestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass jede Schraube gut angezogen ist, bevor Sie mit dem Fräsen beginnen.

#### Gebrauch der Tischringe

Die Tischringe (oder Reduzierstücke der Öffnung) müssen verwendet werden, um den Abstand zwischen dem Tisch und der Spindel auf ein Minimum zu reduzieren. Vor dem Einschalten der Maschine müssen Sie systematisch kontrollieren, dass die mitgelieferten Tischringe richtig installiert sind. Überprüfen Sie, ob Sie den für das betreffende Fräswerkzeug und dessen Einbauhöhe geeigneten Tischring gewählt haben, um das Risiko des Kippens des Werkstücks beim Passieren der Bohrung zu reduzieren. Das Reduzierstück (Tischring) muss die Fräser so weit wie möglich umfassen.

## Einstellungen

#### Einstellen der Drehzahl Fig. 19

Die Drehzahleinstellung der Maschine hat 6 Stufen (siehe techn. Daten)

- Bestimmen Sie die optimale Drehzahl durch einen Probeschnitt in einem Stück Abfallmaterial.

**Achtung:** Die Verwendung der korrekten Drehzahl erhöht die Lebensdauer des Fräisers. Sie beeinflusst auch die bearbeitete Oberfläche auf dem Werkstück.

nal position.

- Adjust the fence, as required, by means of the scale on the table.
- Connect the dust extractor unit. It is highly recommended to connect a dust extractor unit (or system) in order to keep the opening free from chips, to cool the motor, and to facilitate the work piece feed.
- Reconnect the machine to the power supply.

### Setting the moulding fence

The use of the fence is a must. Every job must be looked at separately. At every new use you must make sure that the guards are correctly installed and adjusted.

For every new use, each pressure piece on the fence must be newly set.

Make sure that all the bolts are firmly tightened before you start moulding.

### Use of the table rings

The table rings (or reduction pieces for the opening) must be used in order to reduce the spacing between table and spindle to a minimum.

Before switching on the machine systematically check the table rings supplied for their correct seat.

Check whether you have chosen the correct ring for the corresponding cutting tool and its installation height, in order to reduce the risk of work piece tilting at passing the opening.

The reduction piece (table ring) must enclose the cutter head as far as possible.

## Adjustments

### Adjust the number of revolutions Fig. 19

The speed adjustment of the machine has 6 stages (see technical data)

- Determine the optimal number of revolutions by a sample cut in a piece of waste material.

**Note:** The use of the correct number of revolutions increases the life-span of the drill. It, also, affects the worked surface of the work piece.

ment initial.

- Ajuster le guide à votre convenance à l'aide des graduations sur la table.
- Connecter votre aspirateur de copeaux (aspirateur non fourni). Il est fortement conseillé de connecter un aspirateur (ou un système d'aspiration) à copeaux afin de ne pas obstruer la lumière, afin de permettre un bon refroidissement du moteur ainsi qu'une bonne avance de la pièce de bois sur la table.

- Rebrancher la machine.

### Réglage du guide de toupillage

L'utilisation du guide de toupillage est obligatoire. Chaque travail doit être considéré séparément. A chaque nouvelle utilisation, vous devez vous assurer de la bonne installation des protecteurs et de leur bon réglage.

A chaque nouvelle utilisation, vous devez régler chaque presseur présent sur le guide.

Vérifier le blocage de chaque vis avant de commencer le toupillage.

### Utilisation des rondelles de table

Les rondelles de table (ou réducteurs de lumière) doivent être utilisées pour réduire au minimum l'espace entre la table et la broche.

Avant la mise en marche de la machine, vous devez systématiquement vérifier de la bonne installation des réducteurs de lumière (rondelles fournies).

Assurez-vous d'avoir sélectionné le réducteur de lumière adéquat selon l'outil choisi.

Le réducteur de lumière (rondelles fournies) doit entourer les fraises le plus complètement possible.

## Réglages


### Réglage de vitesse de rotation Fig. 19

Le réglage de la vitesse de rotation de la machine comporte 6 vitesses (voir caractéristiques techniques)

- Déterminer la vitesse de rotation optimale en effectuant une découpe de test sur un pièce de déchet.

**Attention :** L'utilisation de la vitesse de rotation correcte prolonge la durée de vie de la fraise. Elle affecte également la surface travaillée sur la pièce à usiner.


Fig. 20



#### Einstellen des Anschlages, Fig. 20

- Der Anschlag ist auf die Größe des Werkstücks und des Fräswerkzeuges einzustellen .
- Lösen Sie die zwei Klemmschrauben (b) an der Rückseite des Anschlags.


Fig. 21



#### Fig. 21

- Schieben Sie den Anschlag nach hinten oder nach vorn in die gewünschte Position. Verwenden Sie die Skala (c) am Tisch, um die Entfernung wischen Anschlag und Fräsermitte festzustellen.


Fig. 22



#### Fig. 22

- Ziehen Sie die zwei Klemmschrauben (b) an der Rückseite wieder an, um den Anschlag in dieser Position festzuhalten.

Fig. 23



#### Einstellen des Anschlages für Besäumen, Fig. 23

- Beim Besäumen von Holz ist das Material, das links vom Fräser herauskommt, dünner als das Material, auf der rechten Seite.
- Die linke Anschlageiste muss zur Anpassung an das dünnere Material eingestellt werden. Dies dient der Stützung des Materials und sichert einen genaueren Schnitt. Dazu die Klemmschraube lösen, den Anschlag nach vorne stellen und festklemmen.

**Adjust the rabbet, Fig. 20**

- The rabbet is to be stopped to the size of the work piece and the milling tool.
- Loosen the two clamping screws (B) at the back of the rabbet.

**Fig. 21**

- Push the rabbet to the rear or forward of the desired position. Use scale (C) on the table in order to determine the distance and take note of the drill centre.

**Fig. 22**

- Tighten the two clamping screws (B) at the back again in order to hold the rabbet in this position.

**Adjust the rabbet for error, Fig. 23**

- Error from wood is the material from wood left from the drill exiting, more thinly than the material, on the right side.
- The fence must be adjusted to the thinner material which supports the work piece and ensures a more exact cut. To do this, release the clamping screw, push the fence to the front, and tighten it.

**Réglage de la butée, Fig. 20**

- La butée doit être réglée sur la taille de la pièce à usiner et de l'outil de fraisage.
- Desserrer les deux vis de serrage (b) sur le côté arrière de la butée.

**Fig. 21**

- Pousser la butée en arrière ou tirer vers l'avant dans la position souhaitée. Utiliser l'échelle (c) sur la table pour déterminer la distance entre la butée et le centre de la fraise.

**Fig. 22**

- Resserrer les deux vis de serrage (b) sur le côté arrière pour retenir la butée dans cette position.

**Réglage de la butée pour le dressage, Fig. 23**

- Lors du dressage du bois, le matériau sortant à gauche de la fraise est plus mince que le matériau sur le côté droit.
- La barre du butée à gauche doit être ajustée au matériel plus mince, pour supporter la pièce à travailler et assurer une coupe plus exacte. A cet effet, il faut relâcher la vis de serrage, placer la butée en avant et la resserrer fermement.

Fig. 24




Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



#### Installieren und Einstellen der Druckleisten, Fig. 24

- Die Druckleisten sind konstruiert, um das Werkstück an Ort und Stelle zu halten und Rückschlag zu vermeiden.

#### Einstellen der Querschneidlehre

- Die Querschneidlehre (8) gleitet horizontal den Tisch entlang, um Besäum- und Gehrungsschnitte auszuführen.
- Um die Querschneidlehre auf den gewünschten Winkel einzustellen, lösen Sie den Sperrknopf (7) der Querschneidlehre und drehen Sie diese in den gewünschten Winkel.  
Ziehen Sie den Sperrknopf der Querschneidlehre (7) wieder an.

#### Fig. 24

- Machen Sie immer einen Probeschnitt an einem Stück Abfallmaterial, um sicherzustellen, dass die Einstellungen stimmen.

#### Ein- und Ausschalten, Fig. 25-27

Vergewissern Sie sich, dass alle Schlüssel und Einstellwerkzeuge vom Frästisch entfernt sind, dass die Einstellungen vollständig und alle Sicherheitsabdeckungen montiert sind.

Der EIN/AUS-Schalter wird über einen Sicherheitsschalter geschaltet, der eine rote Abdeckung hat, die über den EIN/AUS-Schalter geklappt wird. Zum Einschalten drücken Sie zuerst den Sperrknopf (Fig. 25), klappen die Abdeckung nach oben und halten sie fest (Fig. 26), dann drücken Sie den Einschaltknopf (Fig. 27). Die Maschine startet jetzt. Lassen Sie die Abdeckung auf die Schalter fallen. Schließen Sie die Abdeckung nicht.

Zum Ausschalten drücken Sie einfach die rote Abdeckung, die dann einrastet. Dies drückt den darunter liegenden AUS-Knopf und schaltet die Stromzufuhr ab. Um wieder einzuschalten, muss der Deckel ausgerastet und angehoben werden. Dieses Produkt hat einen elektromagnetischen Schalter für zusätzlichen Schutz. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, geht der Schalter zurück in die AUS-Position. Um den Motor wieder zu starten, muss der grüne EIN-Knopf wieder gedrückt werden.

#### **Installing and adjusting the pressure limits, Fig. 24**

- The pressure limits (5) are designed so that the work piece is held on the spot and setback is avoided.

#### **Adjust the Cross-cutting jig**

- Slide horizontal along the table the cross-cutting jig (8) in order to implement clean up error and mitre cuts.
- In order to stop the jig at the desired angle, loosen the locking knob (7) of the cross-cutting jig and turn this to the desired angle.

Tighten the locking knob of the jig (7) again.

#### **Fig. 24**

- Always make a sample cut in a piece of waste material in order to guarantee that the attitudes are correct.

#### **Switching on and off, Fig. 25–27**

Make sure that all keys and adjusting tools are well away from the spare desk that the attitudes are installed in full and all safety covers are kept.

The Circuit breaker is switched over a safety switch that has red cover and is folded over Circuit breaker. For switching on, press first the locking knob (Fig. 25), fold the cover upward and keep firm (Fig. 26), then press the switching on button (Fig. 27). The machine starts now. Let the cover on the switches fall.

To stop the machine simply push the red cover; it pushes the underneath lying OFF-button and thus stops the circuit.

This machine uses an electromagnetic switch for optimal security. Whenever the current is interrupted the machine stops immediately. To restart the machine the green button must be pushed again

#### **Installation et réglage des barres de pression, Fig. 24**

- Les barres de pression (5) sont construites de façon à retenir la pièce à usiner sur place et à servir de dispositif anti-retour.

#### **Réglage du calibre de découpe en biais**

- Le calibre de découpe en biais (8) glisse horizontalement le long de la table pour effectuer des découpes de rectification et des coupes de biais.
- Pour régler le calibre de découpe en biais sur l'angle souhaité, desserrer le bouton de verrouillage (7) du calibre et tourner sur l'angle souhaité compris. Resserrer le bouton de verrouillage du calibre de découpe en biais (7).

#### **Fig. 24**

- Toujours effectuer une découpe de test sur une pièce de déchet pour s'assurer que les réglages sont corrects.

#### **Mise en service et hors service, Fig. 25–27**

S'assurer que toutes les clés et outils de réglage ont été enlevés de la table de fraisage, que les réglages sont au complet et que les systèmes de sécurité sont montés.

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT est commandé par l'intermédiaire d'un disjoncteur sous un couvercle rouge, qui est rabattu sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Pour mettre en marche, appuyer d'abord sur le bouton de verrouillage (Fig. 25), ouvrir le couvercle et maintenir ouvert (Fig. 26), ensuite presser le bouton de marche (Fig. 27). La machine démarre. Laisser retomber le couvercle sur l'interrupteur. Ne pas verrouiller le couvercle.

Pour arrêter, appuyer simplement sur le couvercle rouge qui s'enclenche alors. Cela appuie sur le bouton d'Arrêt situé en dessous et coupe l'alimentation électrique. Pour la remise en marche, le couvercle doit être déverrouillé et soulevé. Ce produit dispose d'un commutateur électromagnétique comme protection supplémentaire. Quand le courant est interrompu, le commutateur passe de nouveau dans la position d'arrêt. Pour redémarrer le moteur il faut de nouveau appuyer sur le bouton vert MARCHE.

## Bedienung

- Montieren und sichern Sie das Fräsmesser.
- Justieren Sie Geschwindigkeit, Schnitttiefe, Federbretter, Anschlagausrichtung und Querschneidlehre.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Zuführanschlag so einstellen, dass er das ungeschnittene Material stützt, und den Ausgangsanschlag so justieren, dass er das geschnittene Material stützt, und dass dabei ein Ausgleich für das abgetragene Material geschaffen wird.
- Schalten Sie die Fräse ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück kräftig gegen den Anschlag gedrückt wird.
- Schieben Sie das Werkstück weich von rechts nach links entgegen der Drehrichtung des Werkzeugs.
- Halten Sie die Vorschubgeschwindigkeit konstant. Schieben Sie nicht zu schnell, dies würde den Motor zu sehr abbremsen.
- Wenn Sie zu schnell schieben, könnten Sie eine schlechte Schnittqualität erreichen. Es könnte auch das Fräsmesser oder den Motor schädigen.
- Wenn Sie zu langsam schieben, könnten Brandstellen am Werkstück entstehen.
- Bei sehr hartem Holz und großen Schnitten kann es nötig sein, mehr als einen Arbeitsschritt bei progressivem Vorgehen zu machen, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
- Die richtige Einzugsgeschwindigkeit hängt von der Fräsergröße, der Materialtype des Werkstücks und der Schnitttiefe ab. Üben Sie erst mit einem Stück Abfallmaterial, um die richtige Vorschubgeschwindigkeit und Abmessungen zu finden.
- Schalten Sie die Maschine ab durch Drücken auf die rote Abdeckung.

## Symbole

Das Typenschild an Ihrer Maschine kann Symbole enthalten. Sie enthalten wichtige Informationen über die Verwendung des Produktes.

Tragen Sie Gehörschutz, eine Schutzbrille und Atemschutz.

Erfüllen Sie die zutreffenden Sicherheitsstandards.

## Wartung

**Warnung:** Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie Einstell- oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Lagern Sie Maschine, Bedienungsanleitung und Zubehör an einem sicheren Platz. Auf diese Weise haben Sie Anleitung und Werkzeuge immer zur Hand. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz. Die Reinigung erfolgt am besten mit Druckluft oder einem Lappen.

Tragen Sie beim Reinigen eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.

**Vorsicht:** Verwenden Sie kein Reinigungsmittel an den Kunststoffteilen des Tisches. Wir empfehlen ein mildes Spülmittel auf einem feuchten Tuch. Wasser darf nie in Kontakt mit der Maschine kommen.

## Utilization of the machine

- Fit and secure the cutting knives.
- Adjust the speed, and adjust the output fence in such a way that the material cut is supported and a compensation for the material removed is achieved.
- Switch the machine on.
- Make sure the work piece is firmly pressed against the fence.
- Push the work piece softly from right to left against the turning direction of the tool.
- Keep your forwarding speed constant. Do not push too fast – it would slow down the motor too much.
- Feeding the work piece too fast will result in a poor cutting quality. There is also the risk of damaging the cutting knives or the motor.
- Feeding the work piece too slow will result in burnt spots on the work piece.
- With very hard wood and important cuts it can be necessary to work progressively in several cuts until the desired depth is achieved.
- The correct intake speed depends on the cutter size, the material type of the work piece, and the cutting depth. It is recommended to practise first with a piece of scrap wood in order to determine the correct intake speed and the dimensions.
- Switch the machine off by pressing the red cover.

## Utilisation

- Monter et resserrer la fraise.
- Ajuster la vitesse. Ajuster la butée de sortie de telle façon qu'elle supporte le matériel coupé et qu'elle, en même temps, produise une compensation pour le matériel ôté.
- Mettre en marche la toupie.
- S'assurer que la pièce à travailler est pressée fortement vers la butée.
- Faire glisser la pièce à travailler d'une manière souple de droite à gauche contre la direction de rotation de l'outil.
- Maintenir la vitesse d'avance constante. Ne pas pousser trop vite pour ne pas freiner trop le moteur.
- Pousser trop vite pourrait donner une mauvaise qualité de coupe. En outre, il pourrait endommager le fer de fraise ou le moteur.
- Pousser trop lentement pourrait laisser des traces de brûlure au bois.
- En cas de bois très dur et de grandes coupes, il peut être nécessaire de faire plus d'une passe lors d'un travail progressif, jusqu'à la profondeur désirée est obtenue.
- La vitesse d'avance dépend de la taille de la fraise, du type de matériel du bois et de la profondeur de coupe. Il est recommandé de tester avec une pièce de déchets pour trouver la vitesse d'avance et les dimensions correctes.
- Mettre la machine en marche en appuyant le chapeau rouge.

## Symbols

The model plate on your machine can include symbols. They contain important information regarding the use of the machine.

Wear ear protection, goggles, and breathing mask. Observe the applicable safety standards.

## Maintenance

**Warning:** Make always sure that the machine is switched off and disconnected from the power supply before you start any setting or maintenance work.

Store the machine, operating instructions and accessories in a safe place. This way, the instructions and tools are always at hand. Regularly remove dust and dirt. Cleaning is preferably done with compressed air or a cloth. During cleaning, wear goggles to protect your eyes.

**Attention:** Do not use any aggressive cleaning agents on the plastic parts of the table. We recommend a mild dish-washing liquid on a damp cloth. Water must never come into contact with the machine.

## Symboles

La plaque signalétique de votre machine peut comprendre des symboles. Ceux-ci contiennent des informations importantes de l'utilisation du produit.

Il faut porter des protections pour les yeux et les oreilles, et une masque contre la poussière.

Il faut aussi remplir les standards de sécurité applicables.

## Maintenance

**Avertissement :** Avant d'entreprendre des travaux de réglage ou de maintenance, toujours s'assurer que la machine est à l'arrêt et que la fiche d'alimentation est débranchée.

Entreposer la machine, les instructions d'utilisation et les accessoires dans un endroit sûr. De cette manière les instructions et les outils sont toujours à portée de main. Régulièrement enlever la poussière et les impuretés. Le nettoyage se fait à l'air comprimé ou à l'aide d'un chiffon.

Lors du nettoyage, porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux.

**Précautions à prendre:** Ne pas utiliser de produit de nettoyage sur les parties en matière plastique de la table.

## **Elektrischer Anschluss**

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften entsprechen.

### **Wichtige Hinweise**

Schadhafte Elektro-Anschlussleitungen

An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolationsschäden.

Ursachen sind:

- Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster- oder Türspalten geführt werden.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Anschlussleitung.
- Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
- Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
- Risse durch Alterung der Isolation.

**Solche schadhaften Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolationsschäden lebensgefährlich.**

Elektrische Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.

Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H07-RN.

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Anschlussleitung ist Vorschrift.

### **Wechselstrommotor**

- Die Netzspannung muss 230 Volt/50 Hz betragen.
- Verlängerungskabel müssen einen Mindest-Kabelquerschnitt von 1,0 Quadratmillimeter aufweisen.
- Der Netzanschluss wird 16 A träge abgesichert.

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:

- Motorenhersteller
- Stromart des Motors
- Daten des Maschinen-Typschildes
- Daten des Schalter-Typschildes

Bei Rücksendung des Motors immer die komplette Antriebseinheit mit Schalter einsenden.

## ⚠ Electrical Connection

Connecting the electrical equipment, or any repair work, may only be carried out by a qualified electrician.

The built-in electric motor is already connected and ready for operation. The connection conforms to the relevant VDE (German Association for Electrical, Electronic and Information Technologies) and DIN (German Institute for Standardization) regulations.

The connection to the mains supply made by the customer, as well as the extension cord used, must comply with these regulations.

### Important Notes

Faulty power cords

Power cords often suffer insulation damage.

Causes are:

- Pinching when power cords are routed through windows or door cracks.
- Bending due to improper attachment or routing of the power cords.
- Cuts due to driving over the power cords.
- Insulation damage caused by yanking the mains plug out of the power outlet.
- Cracks in the insulation due to ageing.

**Such faulty power cords must not be used and are a danger to life because of the damaged insulation!**

Inspect the power cords for damage on a regular basis. Make sure that during this inspection the power cord is not connected to the mains supply.

The power cords must comply with the applicable VDE (German Association for Electrical, Electronic and Information Technologies) and DIN (German Institute for Standardization) regulations. Only use power cords marked as H 07 RN.

A type identification printed on the power cords is prescribed.

### AC Motor

- The power supply must be 230 V/ 50 Hz.
- Extension cords must have a minimum conductor cross section of 1.0 square millimetres.
- The connection to the power supply must be protected with a 16 A (delayed-action) fuse/ circuit breaker.

When you have questions, please include the following details:

- Motor manufacturer
- Type of current
- The details from the type plate of the machine
- The details from the type plate of the switch

Always send back the whole drive unit including the switch, when you return the motor.

Nous recommandons un produit de vaisselle doux sur un chiffon humide. La machine ne doit en aucun cas venir en contact avec de l'eau.

## ⚠ Raccordement électrique

Les raccordements et les réparations électriques ne peuvent être faits que par un spécialiste en électricité.

Le moteur électrique est prêt à l'emploi. Le raccordement correspond aux normes VDE et DIN correspondantes.

Le raccordement au secteur du client ainsi que les câbles à rallonge utilisés doivent correspondre à ces normes.

### Informations importantes

Câbles électriques défectueux

Les câbles électriques présentent souvent des défauts d'isolation

Causes:

- Marques de pression si les câbles sont passés par l'en-trebâillement de fenêtres ou de portes.
- Coudes causés par une fixation ou une conduite non appropriée des câbles électriques.
- Coups dûs à l'érasement des câbles
- Défauts d'isolation dus aux arrachements du câble de la prise murale.
- Fissures dues au vieillissement de l'isolation.

**De tels câbles électriques défectueux ne peuvent pas être utilisés et représentent un danger mortel en raison des défauts d'isolation.**

Contrôlez régulièrement si les câbles électriques ne sont pas endommagés. Veillez à ce que les câbles ne soient pas raccordés au secteur pendant le contrôle.

Les câbles électriques doivent correspondre aux normes VDE et DIN correspondantes. Utilisez uniquement des câbles portant le sigle H07-RN.

L'impression de la désignation du type sur le câble est obligatoire.

### Moteur à courant alternatif

- La tension du réseau doit être de 230 Volt/50 Hz.
- Les câbles à rallonge doivent avoir un diamètre minimal de 1,0 millimètre carré
- Le raccordement au secteur est sécurisé par un fusible temporisé 16 A

Pour une demande de renseignement veuillez indiquer les données suivantes:

- Fabricant du moteur
- Type de courant du moteur
- Données de la plaque de type de la machine
- Données de la plaque de type de l'interrupteur

En cas de renvoi du moteur, renvoyez l'unité de propulsion complète avec l'interrupteur.

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen nachstehender EG-Richtlinien entspricht.  
Bei einer nicht mit uns abgestimmter Änderung der Maschine verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine  
**Tischfräsmaschine**

Maschinentyp  
**bs 52**  
Art.-Nr. 390 2102 000 - ab Seriennummer 1001  
390 2103 000 - ab Seriennummer 1441

Einschlägige EG-Richtlinien:  
**EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bis 28.12.2009),**  
**EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ab 29.12.2009),**  
**EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG,**  
**EG-EMV Richtlinie 2004/108/EWG.**

Angewandte harmonisierte europäische Normen, insbesondere  
**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**  
**EN 61029-2:2003**  
**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**  
**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Angewandte nationale technische Spezifikationen und Normen  
**ISO 7960**

Gemeldet Stelle  
**TÜV RHEINLAND**  
**Product Service GmbH**  
**D-51101 Köln**

Eingeschaltet zur  
**EG Baumusterprüfung No. 60017851001**  
**GS-Zertifikat 500 76 241**

Ort, Datum  
**Ichenhausen, 17.11.2009**



Unterschrift  
**Thomas Honigmann (Geschäftsführer)**

## EC Declaration of Conformity

We, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, Germany, hereby declare that the machinery identified below based on its design and type and in the version delivered by us conforms to the relevant provisions of the EC directives mentioned below.

Any modification of the machinery not agreed with us will void this declaration.

Designation of the machinery

**Vertical spindle moulder**

Machine type

**bs 52**

**Art.-Nr. 390 2102 901, 390 2103 901, 390 2102 903, 3902103 903**

Relevant EC directives:

**EC machine directive 98/37/EG (< 28.12.2009),  
EC machine directive 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
EC Low voltage directive 2006/95/EWG,  
EC-EMV directive 2004/108/EWG.**

Applied harmonised European standards, especially:

**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**

**EN 61029-2:2003**

**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**

**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

National technical specifications and standards applied, especially:

**ISO 7960**

Notified at

**TÜV RHEINLAND**

**Product Service GmbH**

**D-51101 Köln**

Engaged for

**EG Baumusterprüfung No. 60017851001**

**GS-Zertifikat 500 76 241**

Place, date:

**Ichenhausen, Germany, 17.11.2009**



Signature

**Thomas Honigmann (Managing director)**

## Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous, la société, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, déclarons que la machine désignée ci-dessous est, compte tenu de sa construction et de son type de construction et dans la version mise en circulation par nous, conforme aux spécifications des directives CE ci-dessous. Toute modification de la machine entraîne l'annulation de la présente déclaration.

Désignation de la machine

**Machine à fraiser à table**

Type de machine

**bs 52**

**Art.-Nr. 390 2102 000, 390 2103 000**

Les directives CE qui s'appliquent:

**Directive CE sur les machines 98/37/EG (< 28.12.2009),  
Directive CE sur les machines 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
Directive CE sur la sous-tension 2006/95/EWG,  
Directive CE-EMV 2004/108/EWG.**

Normes européennes harmonisées appliquées, en particulier :

**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**

**EN 61029-2:2003**

**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**

**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Spécifications techniques et normes nationales appliquées

**ISO 7960**

Organe notifié

**TÜV RHEINLAND**

**Product Service GmbH**

**D-51101 Köln**

Enregistré pour

**Essai d'examen de type CE N° 60017851001**

**GS-Zertifikat 500 76 241**

Lieu, date

**Ichenhausen, 17.11.2009**



Signature


**Thomas Honigmann (Managing director)**

Die Ermittlung der Ursachen von vorliegenden Störungen und deren Beseitigung erfordern stets erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Vorher Netzstecker ziehen!

Im Folgenden sind einige der häufigsten Störungen und Ihre Ursachen aufgeführt. Bei weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

<b>Störung</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Maschine lässt sich nicht einschalten	Keine Netzspannung vorhanden Kohlebürsten abgenützt	Spannungsversorgung kontrollieren Maschine in die Kundendienstwerkstatt bringen
Maschine schaltet während des Leerlaufes selbstständig ab	Netzausfall	Netzseitige Vorsicherung kontrollieren  Die Maschine läuft durch den eingebauten Unterspannungsschutz nicht von selbst wieder an und muss nach Spannungswiederkehr erneut eingeschaltet werden.
Maschine bleibt während den Bearbeiten stehen	Ansprechen des Überlastungsschutzes wegen stumpfer Messer oder zu großem Vorschub bzw. Spandicke	Vor dem Weiterarbeiten Messer austauschen, bzw. Abkühlen des Motors abwarten.
Drehzahl sinkt während der Bearbeitung ab	Zu große Spanabnahme Zu großer Vorschub Stumpfe Messer	Spanabnahme verringern Vorschubgeschwindigkeit verringern Messer austauschen
Unsauberes Fräsbild	Stumpfe Messer Ungleichmäßiger Vorschub	Messer austauschen  Mit konstantem Druck und reduziertem Vorschub hobeln
Späneauswurf verstopt (ohne Absaugung)	Zu große Spanabnahme Stumpfe Messer Zu nasses Holz	Spanabnahme verringern  Messer austauschen

## Schaltplan



La détermination des causes pour les défaillances en présence et leur suppression exigent toujours une attention accrue et beaucoup de précautions. Débrancher la fiche d'alimentation avant de procéder!

Le tableau ci-dessous énumère quelques unes des défaillances les plus fréquentes et leurs causes. En cas de défaillances autres que celles-ci veuillez consulter votre concessionnaire.

Défaillance	Cause possible	Remède
La machine ne démarre pas	Absence de tension d'alimentation Balais usés	Contrôler alimentation Transporter la machine dans l'atelier du service après-vente
La machine s'arrête automatiquement quand elle est en marche à vide	Panne d'alimentation	Contrôler protection côté réseau En raison de la protection tension basse incorporée la machine ne redémarre pas automatiquement et doit être remise en route après rétablissement de la tension.
La machine s'arrête pendant l'usinage	Réponse de la protection de surcharge en raison des fers émoussés ou avance trop importante ou épaisseur de copeaux trop importante	Avant de poursuivre l'usinage, remplacer les fers, attendre refroidissement du moteur.
La vitesse baisse pendant l'usinage	Enlèvement copeaux trop important Avance trop importante Fers émoussés	Réduire enlèvement copeaux Réduire vitesse d'avance Remplacer fers
Le fraisage n'est pas net	Fers émoussés Avance irrégulière	Remplacer fers Raboter à pression constante et avance réduite
Canal d'éjection des copeaux bouché (sans aspiration)	Enlèvement copeaux trop important Fers émoussés Bois trop humide	Réduire enlèvement copeaux Remplacer fers

The determination of the causes of available disturbances and their removal require constantly increased attention and caution. Pull power supply plugs off in advance!

In the following are specified some of the most frequent disturbances and their causes. For further disturbances, please contact your dealer.

Disturbance	Probable cause	Help
Machine cannot be switched on	No mains voltage available. Carbon brush conductors worn out.	Control Voltage supply Bring Machine into the service center
Machine switches off during the no-load operation independently	Power failure	Control Net-lateral Pre-fuse  The machine does not restart by the inserted under-voltage protection automatically and must again be switched on after tension return.
Machine remains during working on standstill	Response of the overload protection because of blunt measurers or of too large feed motion and/or thickness of chip	Before continuing with work exchange measurers and/or wait for cooling of the engine.
Number of revolutions drops during the treatment	Too large splinter acceptance Too large feed motion Blunt measurers	Reduce Splinter acceptance Reduce Feed speed Exchange Measurers
Careless milling picture	Blunt measurers Uneven feed motion	Measurers exchange Plane with constant pressure and reduced feed motion
Splinter ejection clogs (without exhaust)	Too large splinter acceptance Blunt measurers Too wet wood	Reduce Splinter acceptance Exchange Measurers

**Výrobce:**  
Woodster  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Vážený zákazníku:**  
Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým strojem společnosti Woodster.

**Upozornění:**  
V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto zařízení odpovědný za škody, ke kterým dojde na samotném zařízení nebo ve spojení s tímto zařízením v případě že:  
je se zařízením nesprávně manipulováno,  
nejsou dodány pokyny pro použití tohoto zařízení,  
jsou prováděny opravy třetí stranou nebo neoprávněným a nekvalifikovaným personálem,  
je provedena instalace nebo výměna neoriginálních náhradních dílů,  
je zařízení nesprávně použito.  
dojde k selhání elektrického systému kvůli nedodržení elektrických specifikací a norem VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Doporučení:**  
Před montáží a použitím zařízení si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.  
Tento návod k obsluze je určen pro usnadnění vašeho seznámení se zařízením a využití jeho možností použití.  
Návod k obsluze obsahuje důležité informace týkající se bezpečného, správného a ekonomického použití vašeho zařízení, zabránění nebezpečí, úspory nákladů na opravu, snížení doby nečinnosti a zvýšení spolehlivosti a životnosti stroje.  
Je nutné, abyste vždy dodržovali nejen bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu, ale i předpisy platné ve vaší zemi, které se vztahují k činnosti stroje.  
Návod k obsluze vložte do průhledné umělohmotné složky pro ochranu před špinou a vlhkostí a uchovávejte ho v blízkosti stroje. Před použitím stroje je nutné, aby si veškerý personál určený pro obsluhu stroje pozorně přečetl celý návod a dodržoval všechny pokyny, které jsou v něm uvedeny. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které byly vyškoleny v jeho použití a informovány o možných nebezpečích a rizikách. Obsluha stroje musí splňovat minimální požadovaný věk.  
Kromě bezpečnostních předpisů uvedených v tomto návodu a speciálních předpisů platných ve vaší zemi je nutné rovněž dodržovat obecně platná technická pravidla pro použití dřevoobráběcích strojů.

**Obecné informace**

- Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte, zda se žádná jeho část při přepravě nepoškodila. V případě reklamace ihned kontaktujte dodavatele. Na pozdější reklamace nebude brán ohled.
- Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny části stroje.
- Před používáním stroje si pozorně přečtěte návod k

**Izdelovalec:**

Woodster  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Spoštovani kupec,**

želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašo novo Woodster napravo.

**Napotek:**

Izdelovalec te naprave v skladu z zakonom o jamstvu izdelkov ne jamči za škodo, ki na tem izdelku nastane zaradi :

- neprimerne uporabe
- neupoštevanja teh navodil za uporabo
- popravil, ki jih opravi tretja, neavtorizirana oseba
- vgradnje in zamenjave neoriginalnih nadomestnih delov
- uporabe, ki ni v skladu s predpisi
- izpada električne naprave pri neupoštevanju električnih predpisov in VDE- predpisov 0100, DIN 57113 / VDE0113

**Priporočamo Vam:**

pred montažo in prvo uporabo temeljito preberite celotno besedilo navodil za uporabo.

Ta navodila za uporabo naj bi Vam olajšala spoznati vašo novo napravo in omogočila njeno uporabo v skladu s predpisi.

Navodila za uporabo vsebujejo pomembne napotke o varni, strokovni in ekonomični uporabi izdelka, kot tudi napotke o preprečevanju nevarnosti, stroških popravil, zmanjšanju časa izpada in o zanesljivosti ter povečanju življenjske dobe naprave.

Dodatno k varnostnim predpisom teh navodil za uporabo je potrebno upoštevati tudi vse veljavne predpise za uporabo te naprave v vaši državi.

Ta navodila za uporabo shranite v plastični vrečki, kjer so zaščitenia pred umazanjem in vlažnostjo. Pred začetkom uporabe mora vsak uporabnik naprave ta navodila temeljito prebrati in upoštevati vse napotke v njih. Z napravo lahko ravnajo le osebe, ki so seznanjene z njeno uporabo in nevarnostmi, ki se lahko med uporabo pojavijo. Prav tako je potrebno upoštevati določeno najnižjo starost uporabnika.

Poleg varnostnih napotkov opisanih v teh navodilih in posebnih predpisov določenih v posameznih državah je potrebno upoštevati še vsa tehnična pravila, ki so predpisana za uporabo naprav za obdelovanje lesa.

**Splošni napotki:**

- Po odstranitvi embalaže iz izdelka preverite prisotnost vseh sestavnih delov in pojav morebitnih poškodb med transportom. Pri reklamaciji je potrebno nemudoma obvestiti trgovca. Kasnejših reklamacij ne priznavamo.
- Preverite popolnost pošiljke.
- Pred začetkom uporabe se s pomočjo navodil za uporabo temeljito seznanite z napravo.
- Pri zamenjavi dodatne opreme kot tudi vseh obrabljenih delov je potrebno uporabiti samo originalne dele.

**Výrobca:**

Woodster GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Vážený zákazník,**

prajeme Vám príjemné a užitočné pracovné využitie Vašej novej Woodster píly.

**Poučenie**

Podľa právneho poriadku v krajine výrobcu tento nenesie zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s

- nesprávnym zaobchádzaním
- nedodržiavaním inštrukcií uvedených v tomto návode
- opravami, ktoré vykonala osoba odlišná od výrobcu alebo autorizovaného servisného strediska
- montážou neoriginálnych náhradných dielov
- nesprávnym používaním
- poruchou v elektrickej sieti vzniknutej v dôsledku nekonformity elektrického vedenia s regulami VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Doporučenie:**

Pred montážou a použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý návod k obsluhe.

Tento návod k obsluhe je určený pre uľahčenie vašeho zoznámenia sa so zariadením a využitím jeho možností použitia.

Návod k obsluhe obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečného, správneho a ekonomickeho použitia vašeho zariadenia, zabráneniu nebezpečia, úspory nákladov na opravu, zniženia doby nečinnosti a zvýšenia spoľahlivosti a životnosti stroja.

Je nutné, aby ste vždy dodržiavali nie len bezpečnostné predpisy uvedené v tomto návode, ale aj predpisy platné vo vašej zemi, ktoré sa vzťahujú k činnosti stroja.

Návod k obsluhe vložte do priehľadnej umelohmotnej zložky kvôli ochrane pred špinou a vlhkosťou a uchovávajte ho v blízkosti stroja. Pred použitím stroja je nutné, aby si každý z personálu určený pre obsluhu stroja pozorne prečítał celý návod a dodržiaval všetky pokyny, v ňom uvedené. Stroj môžu obsluhovať iba osoby, ktoré boli vyškolené na jeho používanie a informované o možných nebezpečiach a rizikách. Obsluha stroja musí spĺňať minimálny požadovaný vek.

Okrem bezpečnostných predpisov uvedených v tomto návode a špeciálnych predpisov platných vo vašej zemi je nutné taktiež dodržiavať obecne platné technické pravidlá pre použitie drevoobrábajúcich strojov.

**Obecné informácie**

- Ked' stroj vybalíte z jeho obalu, skontrolujte, či sa žiadna jeho časť pri preprave nepoškodila. V prípade reklamácie ihned kontaktujte dodávateľa. Naneskoršie nahlásené reklamácie nebude braný ohľad.
- Skontrolujte, či dodávka obsahuje všetky časti stroja.
- Pred používaním stroja si pozorne prečítajte návod k obsluhe pre zoznámenie sa so strojom.
- Pri použítií príslušenstva, alebo výmene opotrebovaných dielov za nové používajte výhradne originálne diely spoločnosti Woodster. Náhradne diely

obsluze pro seznámení se strojem.

- Při použití příslušenství nebo výměně opotřebovaných dílů za nové používejte pouze originální díly společnosti Woodster. Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho specializovaného prodejce.
- Při objednávání náhradních dílů specifikujte číslo dílu, typ stroje a rok jeho výroby.

Fig. 1



Fig. 2



### Oprema

1. Horní strana frézovacího stolku
2. Frézovací značka
- 3a Pravá zarážka
- 3b Levá zarážka
- 4 Horní přítlačník
- 5 Boční přítlačník
- 6 Nastavení výšky
- 7 Ustanovka
- 8 Vodítko pro příčný řez
- 9 Nastavení rychlosti
- 10 Elektrický jistič
- 11 Pravé rozšíření stolku
- 12 Levé rozšíření stolku
- 13 Kryt

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Rozsah dodávky</b>		
Svislá hřídel tvarovací frézky bs 52		
–	2 rozšíření stolu	
Upínací zařízení 6 mm, 8 mm, 12 mm		
Klíč SW 24		
Návod k obsluze		
<b>Technické parametry</b>		
Rozměry L/B/T (mm)	610/360/311	
Rozměry stolu (mm)	610/630	
Výška stolu (mm)	365	
Rozměry stolu s rozšířením (mm)	–	210/360
Výškové nastavení (mm)	0–40	
Omezovací vložky stolu (mm)	32/47/55	
Otáčky (1/min.)	8000 – 24000	
Hmotnost (kg)	20	30
<b>Pohon</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Příkon P1	1500 W	
Výkon P2	850 W	
Zásuvka	Schuko	

Změny technických údajů vyhrazeny!

### Charakteristické hodnoty hluku dle EN 50144:

Hlukový tlak  $L_{PA}$  = 100.5 dB(A)

Síla hluku  $L_{WA}$  = 113.5 dB(A)

- Nadomestni deli so dobavljivi pri vašem prodajalcu Woodster.
- Pri naročilu dodatnih delov je potrebno navesti našo številko izdelka kot tudi tip in leto izdelave izdelka.

### Oprema: Slika 1–3

- Mizna plošča
- Rezkalni prislon
- Prislonska letev, desna
- Prislonska letev, leva
- Pritisna letev, zgoraj
- Pritisna letev, stranska
- Višinska nastavitev
- Privojni vijak
- Šablona za prečne reze
- Nastavitev števila vrtljajev
- Stikalo za vklop/ izklop
- Razširitev mize, desno
- Razširitev mize, levo
- Zaščitni pokrov

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Obseg dobave</b>		
	Mizni rezkar bs 52	
	–   2 razširivti mize	
	vpenjalne klešče 6 mm, 8 mm, 12 mm	
	Ključ SW 24	
	Navodila za uporabo	
<b>Technické parametre</b>		
Mere D/Š/G mm	610/360/311	
Velikost mize mm	610/630	
Višina mize mm	365	
Mere razširitev mize Š/G mm	–   210/360	
Višinska nastavitev mm	0–40	
Obročki za mizo mm	32/47/55	
Število vrtljajev 1/min.	8000 – 24000	
Teža kg	20   30	
<b>Pogon</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Sprejemna moč P1	1500 W	
Oddajna moč P2	850 W	
Vtič	Schuko	

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

### Karakteristika hrupa v skladu z EN 50144

Nivo zvočnega tlaka  $L_{pA}$  = 100,5 dB (A)

Nivo moči zvoka  $L_{WA}$  = 113,5 dB (A)

- sú k dispozícii u vášho špecializovaného predajcu.
- Pri objednávaní náhradných dielov špecifikujte číslo dielu, typ stroja a rok jeho výroby.

### Oprema: Slika 1–3

- Horná strana frézovacieho stola
- Frézovacia značka
- Pravá zarážka
- Ľavá zarážka
- Horný prítlačník
- Bocný prítlačník
- Nastavenie výšky
- Ustanovka
- Vodítka pre priečny rez
- Nastavenie rýchlosťi
- Elektrický istič
- Pravé rozšírenie stola
- Ľavé rozšírenie stola
- Kryt

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Rozsah dodávky</b>		
	Zvislý hriadeľ tvarovacej frézky bs 52	
	–   2 rozšírenia stolu	
	Upinacie zariadenie 6 mm, 8 mm, 12 mm	
	Klúč SW 24	
	Návod k obsluhe	
<b>Tehnični podatki</b>		
Rozmery L/B/T (mm)	610/360/311	
Rozmery stola (mm)	610/630	
Výška stola (mm)	365	
Rozmery stola pri rozšírení (mm)	–   210/360	
Výškové nastavanie (mm)	0–40	
Mm		
Omezovacie vložky stola (mm)	32/47/55	
mm		
Otáčky (1/min.)	8000 – 24000	
Hmotnosť (kg)	20   30	
<b>Pohon</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Príkon P1	1500 W	
Výkon P2	850 W	
Zásuvka	Schuko	

Zmeny technických údajov sú vyhradené!

Charakteristické hodnoty hluku dľa EN 50144:

Hlukový tlak  $L_{pA}$  = 100,5 dB(A)

Sila hluku  $L_{WA}$  = 113,5 dB(A)

Tento návod k obsluze obsahuje místa, které se týkají Vaší bezpečnost . Jsou označeny ▲

### ▲ Bezpečnostní pokyny

- Nechte pročíst bezpečnostní pokyny všem, kdo budou pracovat se zařízením.
- Pracovníci pověřeni prací na stroji si musí projít bezpečnostní pokyny (zvláště ty co se týkají bezpečnosti práce) před tím než začnou pracovat se strojem. Pročítat pokyny po začátku práce je pozdě. To se týká hlavně osob, kteří pracují se strojem příležitostně například při seřizování nebo údržbě.
- Postupujte podle bezpečnostních pokynů a varování připojených k zařízení.
- Zajistěte, aby všechny bezpečnostní pokyny a varování připojené k zařízení byly kompletní a dobře čitelné.
- Zkontrolujte kabely pro připojení do sítě. Nepoužívejte vadné kabely.
- Ujistěte se, že stroj je stabilně a pevně umístěn.
- Zajistěte dostatečné osvětlení stroje a pracovního místa kolem stroje.
- Při práci buděte opatrní, hrozí nebezpečí poranění prstů a rukou od rotačních součástí.
- Pokud pracujete se strojem, musí být připevněny všechny ochrany a kryty.
- Držte ostatní lidi a zvláště děti dál od pracovní oblasti a stroje zapojeného do sítě elektrické energie.Také je držte dál od zásuvek elektrické energie.
- Dejte pozor na to, aby děti neměli přístup ke stroji, pokud se nepoužívá.
- Nepřetěžujte zařízení a využívejte pouze kapacitní rozsah v souladu s technickými parametry, která jsou uvedena v návodu k obsluze.
- Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům a při práci noste protiskluzovou obuv.
- Kabel nepoužívejte k jiným účelům, než je určen. Chraňte jej proti horku, oleji a ostrým částem.
- Používejte jen ostré nástroje, abyste dosáhli větší bezpečnosti a kvality práce.
- Madla udržujte suchý, čistá, bez oleje a mastnoty.
- Odstraňte veškeré klíče a náradí. Před spuštěním stroje vždy zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází žádné klíče ani jiné náradí.
- Když pracujete užívejte pouze certifikované a odzkoušené prodlužování kabely.
- Držte děti a ostatní lidi v dostatečné vzdálenosti od pracovní oblasti a připojení elektrické sítě
- Dávejte pozor a věnujte se práci, kterou děláte. Pracujte jen pokud máte důvod. Stroj nepoužívejte, pokud se nekoncentrujete.
- Obsluha musí mít minimálně 18 let. Učni musí mít minimálně 16 let a mohou pracovat pouze pod dospělým dozorem.
- Lidé pracující se strojem nesmí být rušeni.
- Udržujte pořádek na pracovním místě odstraňte třísky a odštěpky dřeva. Nepořádek na pracovním stole může vést k nehodám.
- Chraňte stroj proti dešti a vlhkmu.
- Nepoužívejte stroj ve vlhkém prostředí.
- Udržujte stroj v spolehlivé stavu, tak aby nikdo nepři-

V teh navodilih smo mesta, ki zadevajo Vaše zdravje opremili z znakom: △

### ⚠ Varnostna navodila

- Varnostne napotke posredujte vsem osebam, ki napravo uporabljajo.
- Za delo na stroju pooblaščeno osebje mora pred uporabo stroja prebrati navodila za uporabo in varnostne napotke v njih. Za spoznavanje z navodili je med samim opravljanjem dela že prepozno. To še posebej velja za osebje, ki stroj uporablja le občasno npr. r. pri pripravljanju na delo, vzdrževanju itd.
- Upoštevajte vse varnostne napotke na napravi.
- Vse varnostne napotke na napravi ohranjajte v popolnoma berljivem stanju.
- Preverite električne kable - ne uporabljajte poškodovanih električnih kablov!
- Bodite pozorni na to, da je naprava trdno in varno postavljena na stabilnem mestu.
- V delovnem območju in njegovi okolici poskrbite za zadostno osvetljavo.
- Previdno pri opravljanju dela: Obstaja nevarnost poškodb za prste in roke zaradi vrtečih se delov naprave.
- Pri opravljanju dela morajo biti na napravi nameščene vse zaščitne naprave in pokrovi.
- Druge osebe, še posebej otroke držite stran od delovnega območja in naprav priključenih na električno omrežje, kot tudi njihovih električnih kablov.
- Bodite pozorni na to, da otroci nimajo dostopa do naprave.
- Naprave ne preobremenite in jo uporabljajte samo v zmogljivostnem območju, ki je navedeno v tehničnih podatkih navodil za uporabo.
- Pri delu bodite pozorni na varno stojišče in nedrsljivo obutev.
- Kabla ne uporabljajte v namene, za katere ni predviden. Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robami.
- Uporabljajte samo dobro obrušeno orodje, saj boste le tako delo opravili dobro in varno.
- Vse ročaje ohranjajte suhe, čiste in brez oljnih ter maščobnih madežev.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da so vsi ključi in nastavno orodje odstranjeni.
- Pri delu na prostem uporabljajte samo dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kable.
- Druge osebe, še posebej otroke držite stran od delovnega območja in naprav priključenih na električno omrežje, kot tudi njihovih električnih kablov.
- Bodite pazljivi in pozorni na to, kaj počnete. Delo opravljajte razumno. Naprave ne uporabljajte, če niste dovolj zbrani.
- Uporabnik stroja mora biti star vsaj 18 let. Vajenci morajo biti stari vsaj 16 let in lahko delo na stroju opravljajo samo pod nadzorom usposobljene osebe.
- Oseb, ki upravljajo s strojem ne smete motiti.
- Delovni prostor mora biti vedno urejen. Odstranite vse ostružke in ostanke lesa. Nered v delovnem območju lahko povzroči nezgode.
- Napravo ščitite pred dežjem in mokrotjo.

Tento návod k obsluhe obsahuje miesta, ktoré sa týkajú Vašej bezpečnosť. Sú označené

### ⚠ Bezpečnostné pokyny

- Nechajte prečítať bezpečnostné pokyny všetkým, ktorí budú pracovať so zariadením.
- Pracovníci poverení prácou na stroji si musia prejsť bezpečnostné pokyny (hlavne tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce) pred tým, ako začnú pracovať so strojom. Prečítať pokyny po začiatku práce je neskoro. To sa týka hlavne osôb, ktoré pracujú so strojom príležitostne, napríklad pri zriaďovaní alebo údržbe stroja.
- Postupujte podľa bezpečnostných pokynov a varovaní priložených k zariadeniu.
- Zabezpečte, aby všetky bezpečnostné pokyny a varovania priložené k zariadeniu boli kompletné a dobre čitateľné.
- Skontrolujte káble pre pripojenie do siete. Nepoužívajte vadné káble.
- Uistite sa, že stroj je stabilne a pevne umiestnený.
- Zaistite dostatočné osvetlenie stroja a pracovného miesta okolo stroja.
- Pri práci buďte opatrny, hrozí nebezpečie poranenia prstov a rúk od rotačných súčastí stroja.
- Pokiaľ pracujete so strojom, musia byť pripevnené všetky ochrany a kryty.
- Držte ostatných ľudí a zvlášť deti ďalej od pracovnej oblasti a stroja zapojeného do siete elektrickej energie. Taktiež ich držte ďalej od zásuviek elektrickej energie.
- Dajte pozor na to, aby deti nemali prístup k stroju, pokiaľ sa nepoužíva.
- Nepreťažujte zariadenie a využívajte iba kapacitný rozsah v súlade s technickými parametrami, ktoré sú uvedené v návode k obsluhe.
- Venujte pozornosť bezpečnostným pokynom a pri práci neste protišmykovú obuv.
- Kábel nepoužívajte k iným účelom, ako je určený. Chráňte ho voči teplu, oleju a ostrým časťiam.
- Používajte len ostré nástroje, aby ste dosiahli väčšej bezpečnosti a kvality práce.
- Madlá udržujte suché, čisté, bez oleja a mastnoty.
- Odstráňte všetky kľúče a náradie. Pred spustením stroja vždy skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne kľúče ani iné náradie.
- Keď pracujete používajte iba certifikované a odskúšané predĺžovacie káble.
- Držte deti a ostatných ľudí v dostatočnej vzdialenosťi od pracovnej oblasti a pripojenia elektrickej siete
- Dávajte pozor a venujte sa práci, ktorú vykonávate. Pracujte len pokiaľ máte dôvod. Stroj nepoužívajte, pokiaľ sa nekoncentrujete.
- Obsluha musí mať minimálne 18 rokov. Učni musia mať minimálne 16 rokov a môžu pracovať iba pod dozorom dospelého.
- Pracovníci pracujúci so strojom nesmú byť rušení.
- Udržujte poriadok na pracovnom mieste, odstráňte triesky a odštiepky dreva. Neporiadok na pracovnom stole môže viesť k nehodám.

šel k úrazu.Dávejte pozor, aby stroj nebyl umístěn v nechráněném nebo vlhkém prostředí.

- Používejte stroj jen v souladu s jeho účelem.
- Nepoužívejte stroj tam kde hrozí nebezpečí ohně nebo exploze.
- Pokud pracujete se strojem. vyhněte se kontaktu s uzemněnými částmi stroje (např. trubky, topení, chladíče, elektrické vařiče).
- Nenoste volné oblečení, ozdoby, prsteny a náramkové hodinky.
- Když pracujete, používejte ochranné brýle a prachovou masku.
- Pokud máte dlouhé vlasy, při práci použijte čepici nebo síťku na vlasy.
- Při výměně nástrojů používejte ochranné rukavice.
- Nastavte si správné otáčky.
- Pokud pracujete s pilou nepoužívejte pracovní rukavice, s výjimkou drsných materiálů.
- Bezpečnostní ochrany na stroji nesmí být odebrány nebo poskytnuty nepoužitelné. Stroj nastavujte, čistěte a udržujte jen pokud je motor vypnutý. Abyste mohli stroj opravovat vypněte motor a vyjměte zástrčku z elektrické sítě.
- Instalace, opravy a údržba na elektrickém systému může být prováděna jen specialistou.
- Všechny ochranné a bezpečnostní prvky musí být ihned po dokončení údržby nebo oprav opět nainstalovány.
- Vypněte stroj, abyste se vyhnuli náhodné poruše.
- Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě.
- Pro odsávání hoblin a třísek nebo při použití pily, musí být nastavení odsávací systém nastaven na tok 20m/s.
- Zaseknuté obrobky odstraňujte pouze, pokud je motor vypnutý.
- Při přemisťování pracovních stanic stroj dejte odděleně.Stroj zakryjte.
- Pokud odcházíte od práce, vypněte motor a odpojte jej od elektrické sítě.

- Naprave ne uporabljajte v vlažni ali mokri okolici.
  - Napravo shranjujte na varnem mestu, da se na njej nihče ne more poškodovati ali je nenamerno vklopiti. Bodite pozorni na to, da naprava ne стоji nezaščiteno na prostem ali v vlažnem okolju.
  - Napravo uporabljajte samo v skladu z napotki za uporabo.
  - Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
  - Pri delu na napravi preprečite stike telesa z ozemljenimi deli (npr. cevi, radiatorji, električne peči, hladilníki itd.)
  - Pri delu nosite oprijeta oblačila. Nakit, prstane in zapestne ure odstranite.
  - Pri delu nosite zaščito za ušesa, zaščitna očala ter zaščitno dihalno masko.
  - Pri dolgih laseh si le te spnite ali uporabite lasno mrežico ali kapo.
  - Pri zamenjavi orodja nosite primerne zaščitne rokavice.
  - Delo opravljajte s pravilnim številom vrtljajev.
  - Pri delu ne nosite zaščitnih rokavic, razen pri obdelavi hrapavih in grobih obdelovancev.
  - Zaščitne opreme na napravi ne smete odstraniti ali preoblikovati. Vsa vzdrževalna dela, čiščenje, nameščanje opreme in merjenje lahko na napravi opravite samo pri izklopljenem motorju. Izvlecite omrežni vtič in počakajte, da se vrteči se deli naprave popolnoma ustavijo.
  - Inštalacijska dela, popravila in vsa vzdrževalna dela na električnih delih naprave lahko opravljajo samo strokovno usposobljene osebe.
  - Vse zaščitne in varnostne priprave je potrebno po opravljenih popravilih oz. vzdrževanju, ponovno namestiti na njihovo mesto.
  - Za odpravo motenj je potrebno napravo izklopiti! Izvlecite omrežni vtič!
  - Za odsesavanje lesenih ostružkov ali lesne moke uporabite odsesovalno pripravo. Hitrost toka na odsesovalnem nastavku mora znašati 20 m/s.
  - Zagozdene obdelovalce lahko odstranite samo po izklopu motorja in pri mirovanju naprave.
  - Tudi pri manjši zamenjavi mesta postavitve, je potrebno stružnico vedno ločiti od zunanjega dovoda električne energije. Pred ponovno uporabo napravo priključite na električno energijo v skladu z veljavnimi predpisi.
  - V primeru, da zapustite delovni prostor, je potrebno izklopiti motor naprave in izvleči omrežni vtič iz vtičnice!
- Chráňte stroj proti dažďu a vlhkosti.
  - Nepoužívajte stroj vo vlhkom prostredí.
  - Udržujte stroj v spoľahlivom stave, tak aby nikto neprišiel k úrazu. Dávajte pozor, aby stroj nebol umiestnený v nechránenom alebo vlhkom prostredí.
  - Používajte stroj len v súlade s jeho účelom.
  - Nepoužívajte stroj tam kde hrozí nebezpečenstvo ohňa alebo explózie.
  - Pokiaľ pracujete so strojom, vyhnite sa kontaktu s uzemnenými časťami stroja (napr. rúrky, kúrenie, chladiče, elektrické variče).
  - Nenoste voľné oblečenie, ozdoby, prstene a náramkové hodinky.
  - Ked' pracujete, používajte ochranné okuliare a prachovú masku.
  - Pokiaľ máte dlhé vlasy, pri práci používajte čiapku alebo sieťku na vlasy.
  - Pri výmene nástrojov používajte ochranné rukavice.
  - Nastavte si správne otáčky.
  - Pokiaľ pracujete s píľou nepoužívajte pracovné rukavice, s výnimkou drsných materiálov.
  - Bezpečnostné ochrany na stroji nesmú byť odmontované alebo poskytnuté nepoužiteľné. Stroj nastavujte, čistite a udržujte len kým je motor vypnutý. Aby ste mohli stroj opravovať vypnite motor a vyberte zástrčku z elektrickej siete.
  - Inštalácia, opravy a údržba na elektrickom systéme môže byť realizovaná len špecialistom.
  - Všetky ochranné a bezpečnostné prvky musia byť ihned' po dokončení údržby alebo opráv znova nainštalované.
- Vypnite stroj, aby ste sa vyhli náhodnej poruche.  
Vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.
- Pre odsávanie hoblín a triesok, alebo pri použití píly, musí byť odsávací systém nastavený na 20m/s.
  - Zaseknuté obrobky odstraňujte iba, ked' je motor vypnutý.
  - Pri premiestňovaní pracovných staníc stroj dejte oddelené. Stroj zakrývajte.
  - Pokiaľ odchádzate od práce, vypnite motor a odpojte ho od elektrickej siete.

## Správne použitie stroja

**Stroje osvedčené značkou CE vyhovujú všetkým platným strojným smerniciam .**

- Než začnete pracovať so strojom, musí byť nainštalované všetky bezpečnostné a ochranné prvky.
- Obsluha je na pracovnom mieste zodpovedná za ostatné osoby.
- Postupujte podľa bezpečnostných a varovných predpisov umiestnených na stroji.
- Bezpečnostné a varovné predpisy sa musia udržiavať v čitateľnej forme.
- Maximálny rozmer obrobku, ktorý môže byť opracovávaný, nesmie presiahnuť rozmery stolu v štandardnej verzii.
- Práce s veľkými obrobkami a ich preklápanie je možné s rozšírením stolu a nie so samovoľným použitím

## Správné použití stroje

**Stroje osvědčené značkou CE vyhovují všem platným strojním směrnicím .**

- Než začnete pracovat se strojem, musí být nainstalovány všechny bezpečnostní a ochranné prvky.
- Stroj neobsluhován obsluhou. Obsluha je na pracovním místě zodpovědná za ostatní osoby.
- Postupujte dle bezpečnostních a varovných předpisů, umístěných na stroji.
- Udržujte bezpečnostní a varovné předpisy se musí udržovat v přijatelné a čitelné formě.
- Maximální rozměr obrobku, který může být opracováván, nesmí přesáhnout rozměry stolu ve standardní verzi.
- Práce s většími obrobky a jejich překlápení je možné s rozšířením stolu a /nenos použitím posuvné podpory (volitelné).
- Při práci v uzavřených prostorách musí být stroj připojen k ventilačnímu systému.
- Používejte stroj jen ve výborném technickém stavu stejně jako za výborných provozních podmínek podle bezpečnostních provozních podmínek uvedených v návodu. Poruchy bezpečnostních zařízení musí být ihned odstraněny.(nebo se musí zanechat práce)
- Ke stroji musí být připevněny bezpečnostní a pracovní podmínky stejně jako rozměry a technické parametry od výrobce.
- Stroj může být používán jen s originálním příslušenstvím a zařízením od výrobce.
- Upozornění: Používání jiných nástrojů a příslušenství. Než je uvedeno v návodu k obsluze může vést ke zranění.
- Každé jiné použití, než to co je uvedeno v návodu je bráno za úmyslné. Při takovém jednání je výrobce zproštěn odpovědnosti za škody. Odpovědnost přebírá uživatel.
- Používejte upínání, abyste správně uchytili obrobek. Je to bezpečnější než uchycení rukama. Takto vám ruce zbudou k ovládání stroje.
- Nepředkláňejte se příliš dopředu.
- Stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
- Soustřeďte se na práci. Myslete. Nepracujte se strojem pokud jste unaveni nebo pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Kontrolujte stroj kvůli poškozeným součástkám. Pokud je ochranné nebo jiné zařízení poškozeno, pozorně jej zkонтrolujte (i když správně pracuje) než budete pokračovat v práci. Dávejte pozor na uvolnění rotačních částí a umožněte jim volný pohyb. Ujistěte se, že nejsou na zařízení žádné zlomy nebo trhliny, které by mohli ohrozit funkci zařízení. Poškozené bezpečnostní nebo jiné zařízení musí být nahrazeno nebo opraveno autorizovaným servisem do původního stavu tak, aby stroj pracoval dle návodu k obsluze.
- Vadné vypínače vyměňte přes autorizovaný servis. Nepracujte se strojem pokud elektrický jistič a/nebo nastavení rychlosti nedovoluje správný pohyb.
- Ujistěte se, že vaše síťové napětí odpovídá technickým parametrům na identifikačním štítku stroje.
- Používejte tlakové hrazení na podporu obrobku a jako

## **⚠ Uporaba v skladu s predpisi**

### **Naprava ustreza veljavni EU-smernici o strojih.**

- Pred pričetkom dela morajo biti na napravi nameščene vse zaščitne in varnostne priprave.
- Napravo lahko uporablja le ena oseba. Uporabnik naprave je v delovnem območju odgovoren za vse prisotne tretje osebe.
- Upoštevajte vse varnostne napotke na napravi.
- Vsi varnostni napotki na napravi morajo biti vedno v berljivem stanju.
- Maksimalne dovoljene mere obdelovanca pri standardni izvedbi mizne plošče ne smejo biti prekoračene.
- Pri večjih obdelovancih, ki bi lahko povzročili prevrnitev mizne plošče, je potrebno uporabiti podaljšek mize oz. podstavek (dodatna oprema)
- Pri uporabi v zaprtih prostorih, je potrebno rezkar priključiti na odsesovalno pripravo.
- Rezkar uporablajte samo v tehnično neoporečnem stanju, kot tudi v skladu z njegovim namenom, zavestno vseh nevarnosti in z upoštevanjem navodil za uporabo! Nemudoma odpravite vse motnje, ki bi lahko kakorkoli vplivale na varnost pri delu.
- Upoštevati je potrebno vse proizvajalčeve varnostne, delovne ter predpise za vzdrževanje, kot tudi v tehničnih podatkih navedene mere.
- Upoštevati je potrebno ustrezne predpise za preprečevanje nezgod in vsa ostala, splošno poznana varnostno tehnična pravila.
- Napravo lahko uporabljajo, vzdržujejo ali popravljajo le osebe, ki so seznanjene z ustreznimi postopki in nevarnostmi. Lastnoročne spremembe na napravi izključujejo odgovornost proizvajalca za posledično nastalo škodo.
- Napravo lahko uporabljate samo z originalno dodatno opremo in originalnim orodjem.
- Pozor: Uporaba druge vrste dodatne opreme in orodij, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, je lahko za uporabnika nevarna.
- Uporaba naprave v namene, ki v teh navodilih niso opisani, ni v skladu s predpisi. Za poškodbe, ki pri tem nastanejo proizvajalec ni odgovoren! Tveganje nosi uporabnik sam!
- Za držanje obdelovanca uporabite vpenjalo ali primež, saj je to varnejše, kot držanje obdelovanca z rokami. Poleg tega, pa imate obe roki prosti za upravljanje naprave.
- Pri delu se ne nagibajte preveč naprej.
- Pri delu vedno stojte trdno na tleh in ohranjajte ravnotežje.
- Pri delu bodite vedno zbrani in razmišljajte. Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog in alkohola.
- Napravo preglejte na morebitne poškodovane dele. V primeru, da j poškodovana kakšna zaščitna priprava ali eden izmed delov, je potrebno pred nadaljevanjem dela skrbno preveriti, če le ti še vedno brezhibno delujejo. Preverite gibanje premikajočih se delov in jim po potrebi sprostite/ očistite gibalno pot. Prepričajte se, da ni vidnih lomov, razpok ali drugih poškodb,

posuvnej podpory.

- Pri práci v uzavretých priestoroch musí byť stroj pripojený k ventilačnému systému.
- Používajte stroj len vo výbornom technickom stave rovnako, ako za výborných prevádzkových podmienok podľa bezpečnostných prevádzkových podmienok uvedených v návode. Poruchy bezpečnostných zariadení musia byť ihned odstránené. (alebo sa musí práce okamžite prerušíť)
- K stroju musia byť pripojené bezpečnostné a pracovné podmienky rovnako, ako rozmerы a technické parametre od výrobcu.
- Stroj môže byť používaný len s originálnym príslušenstvom a zariadením od výrobcu.
- Upozornenie: Používanie iných nástrojov a príslušenstva ako je uvedené v návode k obsluhe môže viesť k zraneniu.
- Každé iné použitie, ako to čo je uvedené v návode je brané za úmyselné. Pri takom jednaní je výrobca zbavený zodpovednosti za škody. Zodpovednosť preberá užívateľ.
- Používajte upínanie, aby ste správne uchytili obrobok. Je to bezpečnejšie než uchytanie rukami. Takto vám ruky ostatú k ovládaniu stroja.
- Nepredkláňajte sa príliš dopredu.
- Stojte pevne na zemi a udržujte rovnováhu.
- Sústred'te sa na prácu. Myслите. Nepracujte so strojom pokial' ste unavený alebo pokial' ste pod vlivom alkoholu alebo drog.
- Kontrolujte stroj kvôli poškodeným súčiastkam. Pokial' je ochranné alebo iné zariadenie poškodené, pozorne ho skontrolujte (aj keď pracuje správne) než budete pokračovať v práci. Dávajte pozor na uvolnenie rotačných častí a umožnite im volný pohyb. Uistite sa, či nie sú na zariadení žiadne zlomy alebo trhliny, ktoré by mohli ohrozíť funkciu zariadenia. Poškodené bezpečnostné alebo iné zariadenie musí byť nahradené alebo opravené autorizovaným servisom do pôvodného stavu tak, aby stroj pracoval podľa návodu k obsluhe.
- Vadné vypínače vymeňte cez autorizovaný servis. Nepracujte so strojom pokial' elektrický istič alebo nastavení rýchlosťi nedovoľuje správny pohyb.
- Uistite sa, že vaše sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom na identifikačnom štítku stroja.
- Používajte tlakové hradenie na podporu obrobku a ako ochranu proti odhodeniu obrobku.
- Dávajte pozor, nástroj môže byť veľmi ostrý.
- Skontrolujte známky poškodenia zariadenia. Opotrebované zariadenie musí byť ihned vymenené. Pred prácou odstráňte z obrobku všetky cudzie telesá ako klince a šróby.
- Držte ruky ďalej od rotačných častí stroja.
- Keď zapíname stroj, obrobok nesmie byť na stroji.
- Po zapnutí nechajte stroj rozbehnuť a počkajte, než urobíte prvý rez. Dávajte pozor na možné vibrácie alebo točenie nesprávne použitého nástroja.
- Sledujte smer otáčania nástroje a dajte pozor na správny smer podávania obrobku.
- Obrobok posúvajte proti smeru otáčaniu nástroja.

ochranu proti odhození obrobku.

- Dávejte pozor, nástroj může být velmi ostré.
- Zkontrolujte známky poškození zařízení. Opotřebované zařízení musí být ihned vyměněno. Před prací odstraňte z obrobku všechna cizí tělesa jako hřebíky a šrouby.
- Držte ruce dál od rotačních částí stroje.
- Pokud zapínáte stroj, obrobek nesmí být na stroji.
- Po zapnutí nechte stroj rozeběhnout a počkejte, než uděláte první řez. Dávejte pozor na možné vibrace nebo točení nesprávně použitého nástroje.
- Sledujte směr otáčení nástroje a dejte pozor na správný směr podávání obrobku.
- Obrobek posouvezte proti směru otáčení nástroje.
- Nenechávejte stroj bez dohledu.
- Po práci se nedotýkejte nástroje. Může být velmi horký a popálit Vás.
- Hadry, kabely apod. se při práci nesmí vyskytovat na pracovním místě.
- Po delší práci mohou být vnější kovové části a příslušenství velmi horké.
- Držte ruce dál od rotačních součástí.
- Po vypnutí vždy počkejte se sejmoutím obrobku ze stolu, dokud se rotační součásti úplně nezastaví.

**Upozornění :** Používání součástek a příslušenství neuvedených v tomto návodu může vést ke zranění.

Tento stroj může být používán jen určeným způsobem. Jakékoli jiné užití je považováno za nevhodné užití. Za případné škody nebo zranění při nevhodném užití je zodpovědná obsluha, ne výrobce.

- Správně podpírejte dlouhé obrobky.
- Udržujte otevření stolu použitím správných stolových kroužků, tak malé, jak to jen dovoluje řezný nástroj.
- Přídavné pracovní pomůcky, jako horizontální přitlačník, se používají na zpracování úzkých obrobků.
- Nenechte stroj stát na dešti.
- Dejte zástrčku stroje do příhrádkové objímky.
- Připevněte příhrádku na pracovní stůl pomocí 4 šroubů.

ki bi lahko negativno vplivale na delovanje naprave. Poškodovana zaščitna priprava ali kakšen drug izmed delov na napravi mora popraviti oz. zamenjati strokovno usposobljen delavec na servisu za strank, razen, če v navodilih za uporabo ni navedeno drugače.

- Poškodovana stikala naj vam zamenjajo na servisnem mestu. Naprave ne uporabljajte, če stikala za vklop/izklop ali stikala za nastavitev števila vrtljajev ni mogoče normalno premikati.
- Prepričajte se, da se vaša omrežna napetost ujema z navedbami na tipski ploščici naprave.
- Za podporo obdelovanca vedno uporabljajte pritisne letvice, kot tudi varovalo pred povratnim udarom.
- Z orodjem ravnajte skrbno, saj je lahko to zelo ostro.
- Pred pričetkom dela skrbno preglejte orodje na morebitne praske ali druge poškodbe. Poškodovano ali razpokano orodje nemudoma zamenjajte.
- Pred pričetkom dela se prepričajte, da ste iz orodja odstranili vse tujke, kot npr. Žeble in vijake.
- Roke držite stran od premikajočih se delov naprave.
- Pri vklopu naprave se orodje ne sme dotakniti obdelovanca.
- Po vklopu naprave le to pred prvim rezom pustite nekaj časa delovati in bodite pri tem pozorni na morebitne vibracije ali neobičajno vrtenje, ki bi vas opozorilo na nepravilno nameščen obdelovanec.
- Upoštevajte smer vrtenja orodja in pravilno smer pomika.
- Obdelovanec k orodju pomaknite v nasprotni smeri vrtenja orodja.
- Deluječe naprave nikoli ne pustite nenadzorovane.
- Orodja se po končanem delu ne dotikajte, saj je lahko zelo vroče.
- Med delom na delovno površino ne odlagajte krp, kablov in podobnega.
- Roke držite stran od premikajočega se orodja.
- Preden obdelovanec odstranite iz mize, rezkar izklopite in počakajte, da se orodje popolnoma ustavi.

**Opozorilo:** Uporaba dodatnega dela ali opreme, ki ni opisana v teh navodilih za uporabo, lahko povzroči telesne poškodbe.

Ta izdelek lahko uporabljate samo v predpisane namene. Vsakršna uporaba, ki ni opisana v teh navodilih za uporabo, se smatra za neprimerno in v nasprotju s predpisi. Uporabnik sam in ne proizvajalec naprave, je odgovoren za poškodbe in škodo, ki nastane pri neprimerni uporabi izdelka.

- Dolge obdelovance ustrezno podprite.
- Mizne odprtine naj bodo glede velikosti rezalnega orodja karseda majhne, pri čemer je potrebno uporabiti primerne mizne obročke.
- Pri obdelovanju ozkih obdelovancev je potrebno uporabiti dodatne pripomočke kot npr. horizontalna pritisna sredstva.
- Naprave nikoli ne postavite na dež.
- Vtič naprave lahko vstavite samo v primerno vtičnico s podnožjem
- Podnožje s štirimi vijaki pritrdite na delovno mizo .

- Nenechávajte stroj bez dohľadu.
- Po práci sa nedotýkajte nástroja. Môže byť veľmi horúci a popali Vás.
- Handry, káble a pod. sa pri práci nesmú vyskytovať na pracovnom mieste.
- Po dlhšej práci môžu byť vnútorné kovové časti a príslušenstvo veľmi horúce.
- Držte ruky ďalej od rotačných súčastí.
- Po vypnutí vždy počkajte so skladaním obrobku zo stola, kým sa rotačné súčasti úplne nezastavia.

**Upozornenie :** Používanie súčiastok a príslušenstva neuvedených v tomto návode môže viest' ku zraneniam.

Tento stroj môže byť používaný len určeným spôsobom. Akékol'vek iné použitie je považované za nevhodné. Za prípadné škody alebo zranenia pri nevhodnom použití je zodpovedná obsluha, nie výrobca.

- Správne podopierajte dlhé obrobky.
- Udržujte otvorenie stolu použitím správnych stolových krúžkov, tak malých, ako to len dovoľuje rezný nástroj.
- Prídavné pracovné pomôcky, ako horizontálny prítláčník, sa používajú na spracovanie úzkych obrobkov.
- Nenechajte stroj stáť na daždi.
- Dajte zástrčku stroja do priečepkovej objímky.
- Pripevnite priečepku na pracovný stôl pomocou 4 šróbov.

## Zbývající nebezpečí

**Stroj byl vyroben použitím moderní technologie v souladu s platnými bezpečnostními normami. I přes to mohou však stále existovat některá zbývající nebezpečí.**

- Nebezpečí zranění prstů a rukou nástrojem z důvodu nedostatečného vedení obrobku.
- Zranění způsobené odraženým obrobkem z důvodu nedostatečného upevnění obrobku nebo nedostatečné ochrany.
- Ohrožení zdraví pilinami a odštěpkami. Noste ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle. Použivejte ventilační systém.
- Zranění vadným nástrojem. Kontrolujte nástroj kvůli poškození.
- Nebezpečí zranění prstů a rukou během výměny nástroje. Použivejte vhodné pracovní rukavice.
- Nebezpečí zranění při zapínání stroje od nového nástroje.
- Nebezpečí z důvodu použití nesprávných propojovacích elektrických kabelů
- Nebezpečí ohrožení zdraví nástrojem z důvodu dlouhých vlasů a volného oblečení. Použivejte ochranné pomůcky jako síťku na vlasy a těsné pracovní oblečení.
- I pokud uposlechnete všechna uvedená varování, stále zde zůstávají nebezpečí.
- Zbývající nebezpečí minimalizujete pokud se budete řídit „bezpečnostními pokyny“ a „správným použitím“ a samozřejmě také návodem k obsluze.

## Sestavení

### **Upozornění :**

Před jakoukoliv údržbou odpojte kabel napájení od sítě.

### **Oprava stroje:**

Pokud používáte stroj doporučujeme jej připevnit k pracovnímu stolu.

Pokud je stolová frézka používána jako přenosné zařízení, připevněte ji do stabilní podpory aby jste mohli bezpečně pracovat. Na nohách jsou čtyři otvory pro bezpečné upevnění.

1. Otvory musí být vyvrtány na místě sestavení. Rozvažte si kde budou upevňovací otvory.
2. Každá noha musí být připevněna šrouby.(nejsou součástí dodávky)
3. Šrouby musí být dostatečně dlouhé. Vezměte v potaz tloušťku pracovního stolu, na který stroj připevňujete.
4. Použijte podložky a připevněte stroj na povrch pracovního stolu pomocí matek.
5. Pracovní místo musí být dostatečně velké, abyste předešli naklopení jednotky během práce.
6. Upozornění: před začátkem práce zkонтrolujte pevnost pracovního povrchu

## Ostala tveganja

Naprava je zgrajena po najnovejših tehničnih postopkih in v skladu z veljavnimi varnostno-tehničnimi pravili. Kljub temu pa se lahko med delom pojavijo tveganja.

- Pri neprimernem vodenju obdelovanca obstaja nevarnost poškodb prstov in rok pri zaradi premikajočega se orodja.
- Nevarnost poškodbe zaradi obdelovancev, ki jih odnese, pri neustreznem držanju ali vodenju.
- pri opravljanju dela brez prislonja.
- Ogrožanje zdravja z lesnim prahom ali ostruzki. Nujno nosite osebno zaščitno opremo kot npr. zaščitna očala in uporabljajte odsesovalno pripravo.
- Nevarnost poškodb zaradi pokvarjenega orodja. Redno preverjajte brezhibno stanje orodja.
- Nevarnost poškodb prstov in rok pri zamenjavi orodja. Pri tem nosite primerne zaščitne rukavice.
- Nevarnost poškodb z premikajočim orodjem pri vklopu naprave.
- Pri uporabi neprimernih električnih, priključnih kablov obstaja nevarnost ogroženosti zaradi električnega toka.
- Ogroženost zdravja pri daljših laseh in ohlapnih oblačilih, ki se lahko ujamejo v premikajoče se orodje. Nosite osebno zaščitno opremo kot je lasna mrežica in tesno oprijeta oblačila.
- Nadaljnje lahko kljub vsem preventivnim ukrepov obstajajo še neočitna tveganja.
- Neočitna tveganja lahko zmanjšate, če skupno upoštevate »Varnostne napotke« in »Uporabo v skladu s predpisi«, kot tudi napotke v navodilih za uporabo.

## Montaža

### POZOR!

Pred izvajanjem vseh nastavitev ali vzdrževalnih del izvlecite omrežni vtič iz vtičnice!

### Prirritev naprave

Priporočljivo je, da napravo s pomočjo štirih lukenj pritrdite na delovno mizo.

Če boste napravo uporabljali kot premično orodje, jo pritrdite na stabilno podlago, saj boste le tako lahko delo opravljali brez tveganj.

Naprava ima na nogah štiri luknje za varno pritrditev:

- Montažno površino je potrebno predhodno prevrtati in sicer z upoštevanjem razmakov dveh pritrdilnih lukenj v stojalu.
- Vsako nogo je potrebno s pomočjo vijakov (niso priloženi) močno priviti.
- Vijaki morajo biti ustrezne dolžine: upoštevajte debelino delovne površine, na katero boste napravo pritrdili.
- Uporabite podložke in delovno površino privijte še z maticami.
- Delovna površina mora biti zadostno velika, saj boste le tako preprečili prevrnitev enote med delom.
- Pozor: Pred pričetkom dela se prepričajte o trdnosti

## Ďalšie nebezpečie

Stroj bol vyrobený použitím modernej technológie v súlade s platnými bezpečnostnými normami. I napriek tomu môžu však stále existovať niektoré ďalšie nebezpečia.

- Nebezpečie zranenia prstov a rúk nástrojom z dôvodu nedostatočného vedenia obrobku.
- Zranenia spôsobené odrazeným obrobkem z dôvodu nedostatočného upevnenia obrobku alebo nedostatočnej ochrany.
- Ohrozenie zdravia pilinami a odštiepkami. Noste ochranné pomôcky ako sú ochranné okuliare. Používajte ventilačný systém.
- Zranenia vadným nástrojom. Kontrolujte nástroj voči poškodeniu.
- Nebezpečie zranenia prstov a rúk pri výmene nástroja. Používajte vhodné pracovné rukavice.
- Nebezpečie zranenia pri zapínaní stroje od nového nástroja.
- Nebezpečie z dôvodu použitia nesprávnych prepojovacích elektrických káblov
- Nebezpečie ohrozenia zdravia nástrojom z dôvodu dlhých vlasov a voľného oblečenia. Používajte ochranné pomôcky ako sieťku na vlasy a tesné pracovné oblečenie.
- Aj keď rešpektujete všetky uvedené varovania, stále tu zostávajú nebezpečia.
- Ďalšie nebezpečie minimalizujete pokiaľ sa budete riadiť „bezpečnostnými pokynmi“ a „správnym používaním“ a samozrejme tiež návodom k obsluhe.

## Zostavenie

### Upozornenie :

Pred akoukoľvek údržbou odpojte kábel napájania od siete.

### Oprava stroja:

Pokiaľ používate stroj doporučujeme ho pripojiť k pracovnému stolu.

Pokiaľ je stolová frézka používaná ako prenosné zariadenie, pripojte ju do stabilnej podpory aby ste mohli bezpečne pracovať. Na nohách sú štyri otvory pre bezpečné upevnenie.

- Otvory musia byť vyvŕtané na mieste zostavenia. Zvážte si kde budú upevňovacie otvory.
- Každá noha musí byť pripojená šróbami. (nie sú súčasťou dodávky)
- Šróby musia byť dostatočne dlhé. Vezmite v úvahu hrúbkou pracovného stolu, na ktorý stroj pripajujete.
- Použite podložky a pripojte stroj na povrch pracovného stolu pomocou matiek.
- Pracovné miesto musí byť dostatočne veľké, aby ste predišli naklopeniu jednotky pri práci.
- Upozornenie: pred začiatkom práce skontrolujte pevnosť pracovného povrchu


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



### Připevnění frézovacího hrazení obr. 3

Sestavení frézovacího hrazení :

Frézovací hrazení bylo dodáno v lepenkové krabici ne-složené. Než začnete pracovat musí být složeno a připevněno na pracovní stůl.

#### Krok 1: Sestavení části A a B

Nasadte část B na A do připravené rýhy (viz obr 4) Teď vložte šroub s kulatou hlavou a pevně dotáhněte i podložkou a upínací pákou.

#### Krok 2: Nasazení zarážek C

Vložte dva šrouby s válcovou hlavou do stahovacích otvorů, a lehce je dotáhněte pomocí podložky a dotahovací podložky, pak nasadte zarážky skrze válcové hlavy a dotáhněte šrouby.

To samé udělejte na druhé straně hrazení. Ujistěte se, že jsou části C ve správné orientaci. Ujistěte se také, že jsou části C ve stejně výšce.

delovne površine!

### **Montaža prislonja za rezkanje, Upodobitev 3**

#### Sestava prislonja

Prislon za rezkanje se nesestavljen nahaja v embalaži. Pred pričetkom dela ga je potrebno nujno sestaviti in nato namontirati na delovno mizo.

#### **Korak 1: Sestava delov A in B:**

Del B potisnite na utor na delu A (glejte upodobitev 4). Sedaj vstavite vijak z okroglo glavo, privijte s podložko in vpenjalnim ročajem.

#### **Korak 2: Montaža prislonskih letev:**

V pritrdilne luknje vstavite dva vijaka z okroglo glavo in ju rahlo privijte s podložko in privojnim vijakom. Prislonsko letev potisnite z utorom skozi okroglo glavo in oba dela privijte s privojnim vijakom. Isto postopajte še na drugi strani prislonja. Bodite pozorni na to, da dele C pravilno nameštite. Prepričajte se, da so deli C nameščeni v isti višini, kot del A.

### **Pripevnenie frézovacieho hradenia obr. 3**

#### Zostavenie frézovacieho hradenia :

Frézovacie hradenie bolo dodané v lepenkovej krabici nezložené. Než začnete pracovať musí byť zložené a pripevnené na pracovný stôl.

#### **Krok 1: Zostavenie časti A a B**

Nasadte časť B na A do pripravenej ryhy (vid' obr. 4) Teraz vložte šrób s guľatou hlavou a pevne dotiahnite aj podložkou a upínacou pákou.

#### **Krok 2: Nasadenie zaráziek C**

Vložte dva šróby s valcovou hlavou do sťahovacích otvorov, a zľahka ich dotiahnite pomocou podložky a odťahovacej podložky, potom nasadte zarážky cez valcové hlavy a dotiahnite šróby.

To isté urobte na druhej strane hradenia. Uistite sa, že sú časti C v správnej orientácii. Uistite sa taktiež, či sú časti C v rovnakej výške.

Fig. 6



Fig. 7



V závislosti na typu práce nasaděte na zarážky bud' tlakovou část (Obr .6) průhledný kryt nástroje (Obr 7). Tyto dva prvky nemohou být použity současně.

**Krok 3: Nasazení tlakového dílu (Obr 6)**

Spojte část D s hrazením pomocí dvou šroubů s válcovou hlavou, dvou podložek a dotáhněte je pomocí křídlových matic.

**Krok 4: Nasazení průhledného krytu (Obr 7)**

Abyste mohli provést tento krok, musí být odstraněn tlakový díl (Obr 6). Průhledná kryt nástroje Vás chrání před možným kontaktem s řeznými noži. Dejte průhledný kryt na hrazení a zajistěte jej pomocí kolíku a otvoru, které jsou k tomu poskytnuty. Zkuste, jestli jde kryt složit a bezpečně zajistit

Vaše frézovací hrazení je nyní připraveno k použití.

Odvisno od vašega dela je potrebno na prislon namontirati še pritiskalno letev (upodobitev 6) ali prozorno zaščito za orodje. Teh dveh elementov ni mogoče namontirati istočasno.

**Korak 3: Montaža pritiskalne letvice, upodobitev 6:**

Del D na prislon namontirajte z dvema vijakoma z okroglo glavo, 2 podložkama ter oboje privijte še z dvema krilnima maticama.

**Korak 4: montaža prozorne zaščite za orodje, upodobitev 7:**

Potrebeno je odstraniti pritiskalno letev (upodobitev 6). Prozorna zaščita vas ščiti pred stikom z rezkalnimi noži. Zaščito namestite na prislon in jo zavarujte z zatičem, ki ga vstavite v predvideno luknjo. Preverite, če lahko zaščito normalno premikate in spustite navzdol ter, če je res varno pritrjena.

Prislon rezkalnika je sedaj popolnoma nameščen.

V závislosti na type práce nasadte na zarážky bud' tlakovú časť (Obr .6) prieľadný kryt nástroje (Obr 7). Tieto dva prvky nemôžu byť použité súčasne.

**Krok 3: Nasadenie tlakového dielu (Obr 6)**

Spojte časť D s hradením pomocou dvoch šróbov s valcovou hlavou, dvoch podložiek a dotiahnite ich pomocou krídlových matíc.

**Krok 4: Nasadenie prieľadného krytu (Obr 7)**

Aby ste mohli spraviť tento krok, musí byť odstránený tlakový diel (Obr 6). Prieľadný kryt nástroje Vás chráni pred možným kontaktom s reznými nožmi. Dajte prieľadný kryt na hradenie a zaistite ho pomocou kolíku a otvoru, ktoré sú k tomu poskytnuté. Skúste, či ide kryt zložiť a bezpečne zaistiť.

Vaše frézovacie hradenie je teraz pripravené k použitiu.

Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



#### Připevnění frézovacího hrazení na pracovní stolek (Obr 8 - 12)

Frézovací hrazení se připojuje následovně :

- Odejměte zadní panel motoru.
- Abyste jej mohli odejmout, povolte 4 zajišťovací šrouby pomocí čtyřcestného klíče a odejměte 4 podložky. (Obr 8)
- Jakmile odstraníte šrouby, sejměte panel (Obr 9)
- Dejte frézovací hrazení na stolek. (Obr 10)
- Nasadte rýhy v hrazení na rýhy ve stolku (Obr 11)
- Abyste mohli sestavit rýhy, vložte ze strany do stolku do rýhy dva šrouby s válcovou hlavou. Pak ještě vložte podložky a dotáhněte pomocí ustanovek (Obr 12)
- Opět připevněte zadní panel motoru pomocí obráceného postupu ze začátku.

**Montaža prislona za rezkanje na delovno mizo,  
upodobitev 8- 12:**

Za inštalacijo prislona rezkarja postopajte sledeče:

- Odstranite zadnje ohišje motorja.
- S pomočjo izvijača s križno glavo odvijte štiri pritrdilne vijke in odstranite tudi podložke (upodobitev 8)
- Ko ste vijke odvili odstranite ohišje (upodobitev 8).
- Prislon rezkarja položite na mizo (upodobitev 10).
- Utore v prislonu poravnajte z utorom na mizi. Pri tem oba vijaka z okroglo glavo iz notranje strani mize vstavite skozi predvideni utor, namestite še podložke in jih močno privijte s privojnimi vijaki. Upodobitev 12.
- Pokrov motorja ponovno namestite v obratnem vrstnem redu.

**Pripevnenie frézovacieho hradenia na pracovný stôl  
(Obr 8 - 12)**

Frézovacie hradenie sa pripojuje nasledovne :

- Odnímte zadný panel motora.
- Aby ste ho mohli odňať, povoľte 4 zaistenacie šróby pomocou štvorcestného kľúča a odnime 4 podložky. (Obr 8)
- Akonáhle odstráňte šróby, snímte panel (Obr 9)
- Dajte frézovacie hradenie na stôl. (Obr 10)
- Nasadte ryhy v hradení na ryhy v stole (Obr 11)
- Aby ste mohli zostaviť ryhy, vložte zo strany do stola do ryhy dva šróby s valcovou hlavou. Potom ešte vložte podložky a dotiahnite pomocou ustanoviek (Obr 12)
- Opäť pripevnite zadný panel motora pomocou obráteného postupu zo začiatku.

Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15



#### Nasazení hrazení proti zpětnému kopu.

- Najděte si dva otvory ve středu přední části stroje. (Obr 13)
- Pak si seřaďte dva otvory ve hrazení s otvory na stroji. (Obr. 14)
- Vložte dva šrouby a jejich podložky do otvorů, potom pevně dotáhněte pomocí čtyřcestného klíče
- Potom nainstalujte hrazení tak, aby mohlo klouzat a mohlo být nastavené dle tloušťky obrobku.
- Po nastavení, jej upevněte pomocí dvou šroubů.(Obr 5)

#### Nastavení pracovní hloubky

Pro zvětšení nebo zmenšení výšky vřetena (to slouží k nastavení výšky řezných nožů) otočte páčkou (viz obr) abyste snížili nebo zvýšili hloubku dle Vašich požadavků.

Pro Vaši bezpečnost Vám doporučujeme, abyste využívali co nejmenší přesah přes okraj stolu.

#### Nastavení rozšíření stolu (Obr 2, 11 a 12 )

Rozšíření stolu zvětší pracovní plochu stolku, což Vám dovolí opracovávat větší obrobky a provádění speciálních tvarovacích akcí.

Rozšíření může být umístěno na obě strany litinového stolu. Abyste to mohli provést, vložte prefabrikované kolíčky do otvorů,které jsou na litinovém stole, a zajistěte je pojistnými matkami.

#### Připojení lapače prachu na frézku

Frézka poskytuje přípojný bod pro lapač prachu nebo systém pro odstranění pilin a prachu (není dodáváno).

Nasadte sací hadici lapače prachu na připojovací bod v zadní části frézovacího hrazení. Pro hadice s průměrem 100mm je v balení přiložena přípojka.

## Uvedení do provozu

**Upozornění:**spodní frézka má nosnou hřídel umístěnou vertikálně na horizontální desku. Na tuto hřídel se připojují frézovací nástroje, disky, a tvarovací frézky.Stolové fréza je určena pro zhotovení různých zahľoubení, rýh,

### **Montaža varnostnega naslona pred povratnim udarom**

- Na sredini sprednje strani naprave poiščite dve luknji (upodobitev 13).
- Varnostni naslon poravnajte z obema luknjama (upodobitev 14).
- V luknje vstavite dva vijaka in podložki, nato jih privijte z izvijačem s križno glavo.
- Naslon nato namestite tako, da ga lahko potiskate in nastavite na debelino obdelovanca.
- Po nastaviti ga fiksirajte s pomočjo dveh vijakov (upodobitev 15).

### **Nastavitev delovne globine**

Za nastavitev in zmanjšanje višine delovnega vretena (namenjeno za nastavitev višine rezkalnih nožev) zavrtite ročaj in tako višino povečajte ali zmanjšajte (glejte upodobitev).

Za zagotovitev lastne varnosti vam pri opravljanju večine del priporočamo, da delo opravljate z najnižjim rezkalnikom glede na površino mize.

### **Montaža razširitvenih elementov mize, Upodobitev 2/11-12:**

Z razširitvenimi elementi povečate površino delovne mize, da lahko obdelujete tudi večje obdelovance ter opravljate posebna rezkalna dela.

Razširitveni elementi se obojestransko pritrdijo na mizo. Pri tem fiksne privojne zatiče vstavite v luknje na mizi in jih zavarujete s protimaticami.

### **Priklučitev rezkalnika na odsesovalno pripravo**

Predviden je priključek na zunanj odsesovalno pripravo za odsesovanje prahu in ostružkov (ni priložena).

Odsesovalno cev potisnite na nastavek zadaj na prislonu rezkalnika. Za cevi s premerom 100 mm je v embalaži priložen stožčast adapter.

### **Začetek obratovanja**

**Pozor:** rezkar ima os, ki je postavljena navpično k vodoravni mizi. Os je namenjena sprejemanju rezkalnega orodja, kolutov in rezkarjev za oblikovanje. Rezkar je primeren za izdelavo frizov, enostavnih ali večkratnih

### **Nasadenie hradenia proti spätnému kopu.**

- Nájdite si dva otvory v strede prednej časti stroja.(Obr 13)
- Potom si zoradte dva otvory v hradení s otvormi na stroji.(Obr. 14)
- Vložte dva šróby a ich podložky do otvorov, potom pevne dotiahnite pomocou štvorcestného kľúča
- Potom nainštalujte hradenie tak, aby mohlo kízať a mohlo byť nastavené podľa hrúbky obrobku.
- Po nastavení, ho upevnite pomocou dvoch šróbov. (Obr 5)

### **Nastavenie pracovnej hĺbky**

Pre zväčšenie, alebo zmenšenie výšky vretena (to slúži k nastaveniu výšky rezných nožov) otočte páčkou (viz obr.) aby ste znížili alebo zvýšili hĺbku podľa Vašich požiadaviek.

Pre Vašu bezpečnosť Vám doporučujeme, aby ste využívali čo najmenší presah cez okraj stola.

### **Nastavenie rozšírenia stola (Obr 2, 11 a 12 )**

Rozšírenie stola zväčší pracovnú plochu stola, čo Vám dovolí opracovať väčšie obrobky a prevádzanie špeciálnych tvarovacích akcií.

Rozšírenie môže byť umiestnené na obe strany liatinového stola. Aby ste to mohli spraviť, vložte prefabrikované kolíky do otvorov, ktoré sú na liatinovom stole a zaistite ich poistnými matkami.

### **Pripojenie lapača prachu na frézku**

Frézka poskytuje prípojný bod pre lapač prachu alebo systém pre odstránenie pilín a prachu (nie je dodávané v balení).

Nasadte saciu hadicu lapača prachu na pripojovací bod v zadnej časti frézovacieho hradenia. Pre hadice s premerom 100mm je v balení priložená prípojka.

### **Uvedenie do chodu**

Upozornenie: spodná frézka má nosnú hriadeľ umiestnenú vertikálne na horizontálnu dosku. Na túto hriadeľ sa pripojujú frézovacie nástroje, disky, a tvarovacie frézky. Stolová fréza je určená pre zhotovenie

Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



profilů, ubírání materiálu, pro rovné nebo šikmé plochy atp. Na hřídel neleze umístit řeznou hlavu, s větším průměrem 50 mm. Pokud potřebujete větší poloměr, doporučujeme pracovat na více kroků, bud' pomocí seřizování výšky řezu nastavovacím knoflíkem, nebo krok za krokem pomocí hrazení.

#### Instalace a výměna upevňovacích svorek pro vrchní část frézky

- Před výměnou upevňovacích svorek, odpojte stroj od elektrické sítě. Vyberte si upevňovací svorku, která souhlasí s průměrem vaší řezné hlavy. Vyjměte redukční díl z otvoru ve stole.(Obr 16)
- Zajistěte hřídel pomocí tlačítka ve spodní části hřidele. (Obr 18)
- Povolte bezpečnostní matici upevňovacích svorek pomocí dodávaného klíče (Obr 17).
- Vložte nebo vyjměte upevňovací svorky.
- Nechte uzamčenou hřídel a pevně dotáhněte matici svorky.Než použijete stroj, ujistěte se, že je nástroj pevně vetknutý na hřídel.
- Vraťte zpět redukční díl na jeho původní místo.
- Nastavte si hrazení dle vašich požadavků pomocí stupnice na stole.
- Připojte lapač prachu. Velmi doporučujeme lapač prachu používat.Udržuje pracovní místo čisté, chladí motor, a usnadňuje posun obrobku po stole.
- Zapojte stroj znova do elektrické sítě.

#### Nastavení frézovacího hrazení.

Užití tohoto hrazení je nezbytné. Každá práce se musí dělat odděleně. Při každém novém použití, se ujistěte, že jsou ochrany a kryty na svém místě a správně nastaveny.

Pro každé nové použití musí být znova nastaven tlakový díl. Než začnete frézovat ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy.

#### Používání stolových kroužků

Stolové kroužky (redukční prvky otevření stolu) musí být používány. Redukují místo mezi stolem a hřidelí na minimum. Předtím než se stroj spustí, automaticky zkонтroluje kroužky a jejich umístění. Zkontrolujte si, jestli jste vybrali správný kroužek a jeho instalaci hloubku abyste předešli riziku že se obrobek zaseknne nebo projde otevřením stolu.

poglobitev, utorov, zgibov, profilov in nasprotnih profilov na ravnih in upognjenih površinah, itd.

Z rezkalno napravo v nobenem primeru ne smete uporabljati rezkarjev (rezkalnih rezil) z premerom večjim od 50 mm. Če potrebujete večje premere, priporočamo opravljanje dela v več korakih ter ponavljajoče prilagajanje s pomočjo nastavnega gumba za višino, ali nastavitev s pomočjo prislonja.

### Inštalacija in menjava vpenjal za površinsko rezkanje

- Pred zamenjavo vpenjal je potrebno izvleči omrežni vtič rezkarja iz vtičnice. Izberite takšna vpenjala, ki se natančno prilegajo premeru rezkalnega noža.
- Odstranite reducirni del odprtine, upodobitev 16.
- Vretena blokirajte z gumbom, ki se nahaja na spodnji strani vretena, upodobitev 18.
- S pomočjo priloženega ključa odvijte varnostno matico vpenjala, upodobitev 17.
- Vpenjalo, ki se nahaja v matici vstavite ali odstranite.
- Matico vpenjala močno privijte medtem, ko so vretena blokirana. Pred vsako uporabo naprave se prepričajte, da je rezkalno orodje varno pritrjeno na koncu vretena.
- Reducirni del za odprtino namestite v njegov prvotni položaj.
- Po potrebi prislon poravnajte s pomočjo skale na mizi.
- Prikazujuče odsesovalno pripravo. Priključitev odsesovalne priprave (ali sistema) je skoraj nujna, da je odprtina na nastavku očiščena ostružkov in se lahko tako motor neovirano hladi, obenem pa je olajšano dodajanje obdelovanca.
- Napravo ponovno priključite na električno energijo.

### Nastavitev prislonja

Uporaba prislonja je obvezna! Vsako delo je potrebno obravnavati posamezno. Pri vsaki novi uporabi naprave se morate prepričati, da je zaščitna priprava pravilno inštalirana in nameščena.

Pri vsaki novi uporabi je potrebno vsak pritisni kos na novo nastaviti na prislonu

Pred pričetkom rezkanja se prepričajte, da so vsi vijaki dobro priviti.

### Uporaba miznih obročkov

Mizne obročke (ali reducirni deli odprtine) je potrebno uporabiti, da zmanjšate razmak med mizo in vretenom na minimum.

Pred vklopom naprave je potrebno preveriti, da so vsi obročki pravilno nameščeni.

Preverite, če ste za zadevno rezkalno orodje in njegovo vgradno višino izbrali primeren obroček, saj boste le tako zmanjšali tveganje prevrnitve obdelovanca pri vrtanju luknje. Reducirni del (obroček) se mora kolikor je le mogoče oklepati rezkalnih orodij.

rôznych zahíbení, rýh, profilov, ubenie materiálu, pre rovné alebo šikme plochy atď. Na hriadeľ nejde umiestniť reznú hlavu s väčším priemerom ako 50 mm. Pokiaľ potrebujete väčší polomer, doporučujeme pracovať na viac krovov, bud' pomocou zriadovania výšky rezu nastavovacím krúžkom, alebo krok za krokom pomocou hradenia.

### Inštalácia a výmena upevňovacích svoriek pre vrchnú časť frézky

- Pred výmenou upevňovacích svoriek, odpojte stroj od elektrickej siete. Vyberte si upevňovaci svorku, ktorá súhlasí s priemerom vašej reznej hlavy. Vyberte redukčný diel z otvoru v stole.(Obr 16)
- Zaistite hriadeľ pomocou tlačítka v spodnej časti hriadeľa. (Obr 18)
- Povolte bezpečnostnú matiku upevňovacích svoriek pomocou dodávaného kľúča(Obr 17).
- Vložte, alebo vyberte upevňovacie svorky.
- Nechajte uzamknutý hriadeľ a pevne dotiahnite matice svorky. Než použijete stroj, uistite sa, že je nástroj pevne upnutý na hriadeľ.
- Vráťte späť redukčný diel na jeho pôvodné miesto.
- Nastavte si hradenie podľa vašich požiadaviek pomocou stupnice na stole.
- Pripojte lapač prachu. Veľmi doporučujeme lapač prachu používať. Udržuje pracovné prostredie čisté, chladí motor a uľahčuje posun obrobku po stole.
- Zapojte stroj znova do elektrickej siete.

### Nastavenie frézovacieho hradenia.

Použitie tohto hradení je potrebné. Každá práca sa musí robiť oddeleno. Pri každom novom použití, sa uistite, či sú ochrany a kryty na svojom mieste a správne nastavené.

Pre každé nové použitie musí byť znova nastavený tlakový diel. Než začnete frézovať uistite sa, či sú všetky šróby napevno dotiahnuté.

### Používanie stolových krúžkov

Stolové krúžky (redukčné prvky otvorenia stolu) musia byť používané. Redukujú miesto medzi stolom a hriadeľom na minimum. Predtým než sa stroj spustí, automaticky skontroluje krúžky a ich umiestnenie. Skontrolujte si, či ste vybrali správny krúžok a jeho inštalačnú hĺbkou, aby ste predišli riziku, že sa obrobek zasekne alebo prejde otvorením stolu.

## Nastavení

Fig. 19



Fig. 20




Fig. 21





Fig. 22



### Nastavení otáček (Obr 19)

Stroj má 6 stupňů počtu otáček.

Určete si optimální otáčky testovacím řezem na kusu odpadového materiálu.

Poznámka: Nastavení správných otáček zvyšuje životnost frézky. Také ovlivňuje kvalitu zpracovávaného povrchu.

### Nastavení drážky (Obr 20)

Drážka musí být nastavena dle velikosti obrobku a drážkovacího nástroje.

Povolte dva upínací šrouby (B) v zadní části drážky.

### Obr 21

Zatlačte drážku dopředu nebo dozadu do požadované pozice. Použijte stupnice na stole (C) k určení vzdálenosti a k určení středu frézovacího nástroje.

### Obr 22

Znovu utáhněte dva upínací šrouby (B) v zadní části abyste zajistili drážku v dané pozici.

## Delovne nastavitev

### Nastavitev števila vrtljajev, upodobitev 19

Število vrtljajev na napravi lahko nastavite na 6 različnih stopenj (glejte tehnične podatke).

Optimalno število vrtljajev določite s testnim rezom na kosu odpadnega materiala.

Pozor: uporaba naprave s pravilnim številom vrtljajev poveča življenjsko dobo rezkalnika, ter vpliva tudi na obdelovano površino obdelovanca.

## Nastavenie

### Nastavenie otáčok (Obr 19)

Stroj má 6 stupňov počtu otáčok.

- Určite si optimálne otáčky testovacím rezom na kuse odpadového materiálu.

Poznámka: Nastavenie správnych otáčok zvyšuje životnosť frézky. Taktiež ovplyvňuje kvalitu spracovávaného povrchu.

### Nastavitev prislonja, upodobitev 20

Prislon je potrebno prilagoditi in nastaviti na višino obdelovanca in rezkalnega orodja.

Odvijte oba privojna vijaka (b) na hrbtni strani prislonja.

### Upodobitev 21:

Prislon potisnite naprej ali nazaj vse do želenega položaja. Za določanje oddaljenosti med prislonom in sredino rezkarja uporabite skalo (c) na mizi.

### Nastavenie drážky (Obr 20)

- Drážka musí byť nastavená podľa veľkosti obrobku a drážkovacieho nástroja.
- Povoľte dve spínacie šróby (B) v zadnej časti drážky.

### (Obr 21)

- Zatlačte drážku dopredu alebo dozadu do požadovanej pozície. Použite stupnicu na stole (C) k určeniu vzdialenosťi a k určeniu stredu frézovacieho nástroja.

### Upodobitev 22:

Oba privojna vijaka (b) na hrbtni strani ponovno privijte, da boste prislon fiksirali v izbranem položaju.

### (Obr 22)

- Znovu dotiahnite dve spínacie šróby (B) v zadnej časti, aby ste zaistili drážku v danej pozícii.

Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25



Fig. 26



### Nastavení odpadu drážky (Obr 23)

- Odpad ze dřeva je materiál z obrobku, který je vy- pouštěn z výstupu frézovacího nástroje. Je mnohem tenčí, než obrobek, který opracováváte.
- Hrazení musí být nastaveno na tento tenčí materiál, což umožní přesnější řez a lepší vedení obrobku. Toto provedete tak, že uvolníte upínací šrouby, zatlačíte hrazení dopředu a dotáhněte jej.

### Instalování a nastavení tlakových mezí

Tlakové meze (5) jsou navrženy tak, aby obrobek držel na místě a nezvrátil se.

### Nastavení přípravku pro příčný řez

Pro provedení pokosového řezu nebo pro uklizení odpadového dřeva, a přípravek (8) posouvejte vodorovně podél stolu.

Aby se přípravek nastavili do požadovaném úhlu, povolte pojistný knoflík(7), a nastavte požadovaný úhel. Poté zajistěte pojistný knoflík(7).

### Obr 24

Pokaždé si udělejte testovací řez na odpadovém dřevě, abyste se ujistili, že vaše nastavení bylo správné.

### Zapínání a vypínání (Obr 25-27)

Ujistěte se, že všechny klíče a díly jsou v dostatečné vzdálenosti od stolu frézky, že máte nastavený stůl dle Vašich požadavků, a všechny bezpečnostní ochrany jsou na místě. Elektrický jistič je spínán přes bezpečnostní jistič, který má červený kryt a je na elektrickém jističi. Abyste stroj zapnuli, nejdříve stiskněte pojistný knoflík (Obr 25), odklopte kryt nahoru (Obr 26) a pak stiskněte vypínač (Obr 27). Stroj se nyní rozebíhá. Nechte kryt sklopit opět dolů.

Abyste zastavili stroj, jednoduše stiskněte červený bezpečnostní jistič, ten stiskne tlačítko off, které je pod ním a vypne přísun proudu pro stroj. Tento stroj využívá elektromagnetický vypínač pro optimální bezpečnost. Kdykoliv je zastaven přísun proudu, stroj se okamžitě zastaví. Abyste znova zapnuli stroj musíte stisknout zelené tlačítko.

### **Nastavitev prislona za obrobljanje/ obrezovanje, upodobitev 23**

- Pri obrobljanju/ obrezovanju lesa, je material, ki izhaja levo od rezkalnika, tanjši od materiala na desni strani.
- Levo prislonosko letev je potrebno za prilagoditev nastaviti na tanjši material. S tem boste material podprli in zagotovili natančen rez. Odvijte privojni vijak, prislon pomaknite naprej in ga ponovno pritrdite.

### **Inštalacija in nastavitev pritisnih letev, upodobitev 24**

Pritisne letve pridržujejo obdelovanec in preprečujejo povratni udar.

#### **Nastavitev merila za prečne reze**

Merilo (8) drsi vodoravno vzdolž mize, da lahko izvajate obrobne in zajeralne reze.

Da bi merilo za prečne reze nastavili na želeni kot, razrahljajte gumb (7) merila in merilo zavrtite v želeni kot. Po nastavitev gumb ponovno privijte (7).

#### **Upodobitev 24:**

Pred prvo uporabo je potrebno vedno opraviti testni rez na kosu odpadnega materiala, saj lahko le tako preverite, če so nastavitev pravilne.

### **Vklop/ izklop, upodobitev 25 -27**

Pred vklopom se pripravite, da so iz rezkalne mize odstranjeni vsi ključi in nastavno orodje ter, da ste opravili vse potrebne nastavitev in namestili vse zaščitne priprave.

Stikalo za vklop/ izklop se preklaplja preko varnostnega stikala, ki ima rdeči pokrov in je povezjan preko stikala za vklop/ izklop.

Za vklop naprej pritisnite na zapiralni gumb (upod. 25), pokrov stikala dvignite navzgor in ga močno držite (upod. 26), nato pritisnite na vklopni gumb (upod. 27). Naprava se zažene. Pokrov spustite nazaj na stikalo a ga ne zaprite.

Za izklop enostavno pritisnite na rdeči pokrov, ki se nato zaskoči. S tem boste pritisnili tudi na spodaj ležeči gumb za izklop in tako prekinili dovod električne energije. Za ponovni vklop morate pokrov izskočiti in privzdigniti. Ta naprava ima za dodatno zaščito nameščen še elektromagnetno stikalo. Ko se prekine dotok električne energije, se stikalo vrne v izklopljen položaj. Za ponovni zagon motorja, je potrebno ponovno pritisniti na zeleni vklopni gumb.

### **Nastavenie odpadu drážky (Obr 23)**

- Odpad z drevja je materiál z obrobku, ktorý je vypúšťaný z výstupu frézovacieho nástroja. Je omnoho tenší, ako obrobok, ktorý opracovávate.
- Hradenie musí byť nastavené na tento tenší materiál, čo umožní presnejší rez a lepšie vedenie obrobku. Toto prevediete tak, že uvolníte spínacie šróby, zatlačíte hradenie dopredu a dotiahnete ho.

### **Inštalovanie a nastavenie tlakových medzery**

- Tlakové medzery (5) sú navrhnuté tak, aby obrobok držal na mieste a nezvrtol sa.

### **Nastavenie prípravku pre priečny rez**

- Pre prevedenie priečneho rezu, alebo pre odloženie odpadového dreva, prípravok (8) posúvajte vodorovne pozdĺž stola.
- Aby ste prípravok nastavili do požadovaného uhu, povolte poistný kolík(7) a nastavte požadovaný uhol. Potom zaistite poistný kolík(7).

#### **Obr 24**

- Zakaždým si urobte testovací rez na odpadovom dreve, aby ste sa uistili, že vaše nastavenie je správne.

### **Zapínanie a vypínanie (Obr 25-27)**

Uistite sa, že všetky kľúče a diely sú v dostatočnej vzdialenosťi od stola frézky, že máte nastavený stôl podľa Vašich požiadaviek a všetky bezpečnostné ochrany sú na mieste. Elektrický istič je spínaný cez bezpečnostný istič, ktorý má červený kryt a je na elektrickom ističi. Aby ste stroj zapli, najskôr stisnite poistný kolík (Obr 25), odklopte kryt nahor (Obr 26) a potom stisnite vypínač. (Obr 27). Stroj sa teraz rozbieha. Sklopte kryt opäť dole.

Aby ste zastavili stroj, jednoducho stisnete červený bezpečnostný istič, ten stisne tlačítko off, ktoré je pod ním a vypne prísun prúdu pre stroj. Tento stroj využíva elektromagnetický vypínač pre optimálnu bezpečnosť. Kedykoľvek je zastavený prísun prúdu, stroj sa okamžite zastaví. Aby ste znova zapli stroj, musíte stisnúť zelené tlačítko.

Fig. 27



## Použití stroje

Řezné nože udržujte ostré a v bezpečí.

Nastavte si otáčky a nastavte si výstupní hrazení tak, aby byl podporován materiál a aby mohly odřezky materiálu bezpečně odcházet.

Zapněte stroj

Ujistěte se, že je obrobek pevně tlačen proti hrazení. Lehce tlačte obrobek zleva doprava proti směru otáčení nástroje.

Udržujte konstantní rychlosť posunu. Netlačte příliš rychle-příliš to zpomalí motor.

Posun obrobku příliš rychle má za následek jeho chabé opracování. Také je zde možnost poškození motoru nebo řezného nástroje.

Pokud budete tlačit příliš pomalu bude to mít za následek spáleniny na obrobku.

Pro velmi tvrdé dřevo a přesné řezy je lepší udělat několik opracování než dosáhnete požadovaného odebrání.

Správná posuvná rychlosť záleží na velikosti řezného nástroje, typu materiálu, a odebírané hloubce řezu. Doporučujeme ji nejdříve vyzkoušet na odpadovém dřevě, abyste si ověřili správnou rychlosť posunu a odebíranou hloubku.

Stroj vypnete stisknutím červeného tlačítka.

## Symboly

Kryt Vašeho stroje může obsahovat symboly. Ty ukažují důležité informace v závislosti na užití stroje. Noste ochranné brýle a protiprachovou masku. Projděte si platné bezpečnostní předpisy.

## Údržba

**Varování:** Před každým nastavováním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je stroj vypnutý a že je odpojen od elektrické sítě. Uložte stroj, návod k obsluze a příslušenství na bezpečném místě. Taktéž bude příslušenství a návod stále k ruce. Pravidelně odstraňte prach a nečistoty. Čištění je nejlepší provádět stlačeným vzduchem nebo látkou. Během čištění nosete ochranné brýle, abyste si chránili oči.

**Upozornění:** Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na plastické části stroje. Doporučujeme mírný koncentrátní prostředek na mytí nádobí a kus látky. Voda se nesmí nikdy dostat do stroje.

## Připojení k elektrické síti

Úpravy, opravy a údržbu na elektrické jednotce může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Instalovaný elektrický motor je dodáván plně funkční a připravený k činnosti. Elektrické připojení splňuje platné požadavky norem VDE a DIN.

Zákazníkovo připojení k síti stejně jako prodlužovaní ka-

Namestite in zavarujte rezkalni nož.  
Naravnajte hitrost, globino reza, vzmetne deske, prislon in merilo za prečne reze.  
Prepričajte se, da prislon za dovajanje obdelovancev nastavite tako, da podpira nerezani material. Prislon za oddajo obdelovanca nastavite tako, da podpira že odrezan material in da pri tem oboje izenačite.  
Rezkar vključite.  
Prepričajte se, da je obdelovanec močno potisnjen ob prislon.  
Obdelovanec previdno pomaknite iz desne na levo stran nasproti smeri vrtenja orodja.  
Hitrost pomika naj bo vedno konstantna. Obdelovanca ne pomikajte naprej prehitro, saj bi s tem zavirali motor. Pri prehitrem pomikanju obdelovanca, lahko dosežete slabšo kakovost reza. Prav tako lahko poškodujete rezila ali motor.  
Pri prepočasnem pomikanju pa lahko na obdelovancu nastanejo ožganine.  
Pri zelo trdem lesu in večjih rezih je morebiti potrebno za doseg želene globine reza opraviti več kot en rezalni postopek.  
Pravilna dodajalna hitrost je odvisna od velikosti rezila, tipa materiala obdelovanca in globine reza. Pravilno hitrost in mere najprej preverite s testnim rezom na kosu odpadnega materiala.  
Napravo izklopite s pritiskom na rdeči pokrovček na stikalu.

## Symboly

Tipska ploščica na napravila lahko vsebuje pomembne simbole s katerimi prejmete pomembne informacije o uporabi izdelka.  
Med delom nosite zaščito za ušesa, zaščitna očala in dihalno masko.  
Izpolnite vse zadevne varnostne standarde.

## Vzdrževanje in čiščenje

**Pozor:** Pred opravljanjem nastavitev ali vzdrževalnih del se vedno prepričajte, da je naprava izklopljena in je električni vtič odstranjen iz vtičnice.  
Napravo, navodila za uporabo in opremo shranujte na varnem mestu. Redno odstranjujte umazanijo in prah. Čiščenje lahko izvedete s komprimiranim zrakom ali krpo.  
Pri čiščenju nosite zaščitna očala.  
**Pozor:** pri čiščenju delov iz umetnega materiala ne uporabljajte čistilnih sredstev. Priporočamo uporabo blagega pralnega sredstva, ki ga nanesete na vlažno krpo. Preprečite stik naprave z vodo!

## Priklučitev na električno energijo

Priklučitve in popravila električne opreme lahko opravi samo usposobljena oseba!  
Vgrajen elektromotor je že pripravljen za uporabo. Njegova priključitev ustreza zadevnim Vde- in DIN predpisom.  
Priklučitev na električno omrežje kot tudi uporabljen

## Použitie stroja

- Rezné nože udržujte ostré a v bezpečí.
- Nastavte si otáčky a nastavte si výstupné hradenie tak, aby bol podopieraný materiál a aby mohli odrezky materiálu bezpečne odchádzať.
- Zapnite stroj
- Uistite sa, či je obrobok pevne tlačený proti hradeniu.
- Ľahko tlačte obrobok zľava doprava proti smeru otáčaniu nástroja.
- Udržujte konštantnú rýchlosť posunu. Netlačte príliš rýchlo - príliš to spomalí motor.
- Posun obrobku príliš rýchle má za následok jeho chábé opracovanie. Taktiež je tu možnosť poškodenia motora alebo rezného nástroja.
- Ak budete tlačiť príliš pomaly bude to mať za následok spáleniny na obrobku.
- Pre veľmi tvrdé drevo a presné rezy je lepšie urobiť niekoľko opracovaní než dosiahnete požadovaného odoberania.
- Správna posúvna rýchlosť záleží na veľkosti rezného nástroja, type materiálu a odoberanej hĺbke rezu. Doporučujeme ju najskôr vyskúšať na odpadovom dreve. Aby ste si overili správnu rýchlosť posunu a odoberanú hĺbkou.
- Stroj vypniete stisnutím červeného tlačítka.

## Symboly

Kryt Vášho stroja môže obsahovať symboly. Tie ukazujú dôležité informácie v závislosti na použití stroja. Noste ochranné okuliare a protiprachovú masku. Prejdite si platné bezpečnostné predpisy.

## Údržba

**Varovanie:** Pred každým nastavovaním alebo údržbou sa vždy uistite, že je stroj vypnutý a že je odpojený od elektrickej siete. Uložte stroj, návod k obsluhe a príslušenstvo na bezpečnom mieste. Takto bude príslušenstvo a návod stále po ruke. Pravidelne odstraňujte prach a nečistoty. Čistiť je najlepšie stlačeným vzduchom alebo látkou. Behom čistenia neste ochranné okuliare, aby ste si chránili oči.

Upozornenie: Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na plastické časti stroja. Doporučujeme mierny koncentrát prostriedku na umývanie riadov a kus látky. Voda sa nesmie nikdy dostať do stroja.

## Pripojenie k elektrickej sieti

Úpravy, opravy a údržbu na elektrickej jednotke môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár. Inštalovaný elektrický motor je dodávaný plne funkčný a pripravený k činnosti. Elektrické pripojenie spĺňa platné požiadavky noriem VDE a DIN.

bely musí splňovat tyto normy.

#### **Důležité poznámky:**

Vadné napájecí kabely

U napájecích kabelů často dochází k poškození izolace.

Možné příčiny poškození jsou:

- Skřípnutí napájecího kabelu v bodech, kde je veden skrz mezery mezi okny nebo dveřmi.
- Zauzlování napájecího kabelu kvůli jeho nesprávnému připojení nebo vedení.
- Naříznutí napájecího kabelu kvůli jeho přejetí.
- Poškození izolace napájecího kabelu kvůli jeho vytržení ze zásuvky ve zdi.
- Vznik trhlin kvůli stáří izolace.

Takto poškozené napájecí kabely nelze používat, protože poškození izolace činí tyto kably velmi nebezpečnými.

Prodlužovaní kabely musí splňovat příslušné normy VDE a DIN. Používejte pouze kabely označené H 07 RN. Je požadováno označení spojovacích kabelů typovou specifikací.

#### **Stejnosměrný motor**

Napájení motoru musí být 230 V/ 50 Hz.

Prodlužovaní kabely musí mít minimální průřez 1 mm<sup>2</sup>. Síťové připojení musí být chráněno pomalou pojistkou 16A.

V případě poptávání motoru specifikujte následující data:

- Výrobce motoru
- Výkon motoru
- Údaje zaznamenané na výkonnostním štítku stroje
- Údaje zaznamenané na výkonnostním štítku vypínače

Pokud má být motor vrácen výrobcí, je nutné ho zaslat spolu s vypínačem.

podaljševalni kabel morata ustrezati tem predpisom.

#### **Pomembni napotki:**

Poškodovani električni kabli

Na električnih kablih večkrat nastanejo izolacijske poškodbe, ki nastanejo zaradi:

Mest z močnim pritiskom, če so kabli speljani skozi špranje v oknih in vratih.

- Pregibnih mest zaradi neprimerne priruditve ali potek električnih kablov
- Mest prereza zaradi prevoženega kabla.
- Izolacijskih poškodb zaradi nasilnega potega kabla iz stenske vtičnice.
- Razpok nastalih zaradi staranja izolacije.
- Takšnih, poškodovanih električnih kablov ne smete uporabljati, saj so zaradi poškodb na izolaciji življenjsko nevarni.

**Električne kable redno preverjajte na morebitne poškodbe. Bodite pozorni na to, da med preverjanjem kabel ni priključen na električno energijo.**

Električni kabli morajo ustrezati zadevnim Vde- in DIN predpisom. Uporabljajte samo kable označene z oznako H07-RN!

Oznaka tipa kabla na električnem kablu je zakonsko predpisana.

#### **Motor z izmeničnim tokom**

- Omrežna napetost mora znašati 230 V/ 50 Hz.
- Najmanjši možni prečni presek podaljševalnih kablov mora znašati 1,0 kvadratnega milimetra.
- Omrežni priključek je zavarovan z 16 A.

Pri priključitvi na električno energijo ali zamenjavi mesta uporabe morate preveriti smer vrtenja- po potrebi je potrebno z uporabo CEE- vtiča zamenjati polariteto.

Pri morebitnih vprašanjih je potrebno navesti sledeče podatke:

- Izdelovalec motorja
- Vrsta toka, ki oskrbuje motor
- Podatki navedeni na ploščici motorja
- Podatki navedeni na ploščici stikalca

Pri vračilu motorja je potrebno vedno vrniti celotno pogonsko enoto s stikalom.

Zákazníkovo pripojenie k sieti rovnako ako predlžovacie káble musia spĺňať tieto normy.

#### **Dôležité poznámky:**

Vadné napájacie káble

**U napájacích káblov často dochádza k poškodeniu izolácie.**

Možné príčiny poškodenia sú:

- Zavrznutie napájacieho kabla v bodoch, kde je vedený skrz medzery medzi oknami, alebo dverami.
- Zauzlovanie napájacieho kabla v kôlach v ôsmej horenesprávnomu pripojeniu alebo vedeniu.
- Narezanie napájacieho kabla kvôli jeho prejdieniu.
- Poškodenie izolácie napájacieho kabla kvôli jeho vytrhnutiu zo zásuvky v stene.
- Vznik trhlín kvôli starej izolácii.

Takto poškodené napájacie káble nepoužívajte, pretože poškodenie izolácie robí tieto káble veľmi nebezpečnými.

Predlžovanie káblami musí spĺňať príslušné normy VDE a DIN. Používajte iba káble označené H 07 RN. Je požadované označenie spojovacích káblov typovou špecifikáciou.

#### **Jednosmerný motor**

- Napájanie motora musí byť 230 V/ 50 Hz.
- Predlžovacie káble musia mať minimálny prierez 1 mm<sup>2</sup>.
- Sieťové pripojenie musí byť chránené pomalou poistkou 16A.

V prípade výmeny motora špecifikujte nasledujúce informácie:

- Výrobca motora
- Výkon motora
- Údaje zaznamenané na výkonnostnom štítku stroja
- Údaje zaznamenané na výkonnostnom štítku vypínača

Pokiaľ má byť motor vrátený výrobcovi, je nutné ho zaslať spolu s vypínačom.

## Prohlášení o shodě EC

Společnost Woodster Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen tímto prohlašuje, že stroj, který je popsán níže, v důsledku svého návrhu a konstrukce a ve verzi, která byla společností dodána, splňuje příslušná ustanovení následujících norem EC. V případě provedení jakékoli úpravy stroje pozbývá toto prohlášení platnosti.

Popis stroje:  
**Stolová frézka**

Typ stroje:  
**bs 52**  
Art.-Nr. 390 2102 000, 390 2103 000

Příslušné EC směrnice:  
**Strojní směrnice 98/37/EC (< 28.12.2009),  
Strojní směrnice 2006/42/EC (> 29.12.2009),  
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC,  
Směrnice EC EMV 2004/108/EC.**

Použité normy Evropských standardů:  
**EN 61029-1:2000 + A11 + A12  
EN 61029-2:2003  
EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001  
EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Použité národní technické normy a specifikace, zejména:  
**ISO 7960**

Úředně oznámeno u:  
**TÜV Rheinland**  
Sicherheit und Umweltschutz GmbH  
D- 51105 Köln

Zadaný pro:  
**EG Baumusterprüfung č. 60017851001  
GS-Zertifikat 500 76 241**

Místo, datum:  
**Ichenhausen, 17.11.2009**



Podpis:  
**Thomas Honigmann (Managing director)**

## EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, podjetje Woodster Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, izjavljamo, da slediće opisana naprava zaradi svoje osnovnosti in načina gradnje kot tudi zaradi končne izvedbe ustreza zadevnim določilom sledenih EG-smernic

Ta izjava izgubi svojo veljavnost pri vseh spremembah, ki jih na napravi opravite brez našega dovoljenja.

Oznaka naprave:

**Mizni rezkar**

Tip naprave:

**bs 52**

**Art.-Nr. 390 2102 906, 390 2103 906**

Zadevne smernice EC

**Smernica EC za stroje 98/37/EG (< 28.12.2009),  
Smernica EC za stroje 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
Nizkonapetostna smernica 2006/95/EWG,  
Smernica EG-EMV 2004/108/EWG.**

Uporabljene harmonizirane evropske norme, še posebej,

**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**

**EN 61029-2:2003**

**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**

**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Uporabljene nacionalne tehnične specifikacije in norme:  
**ISO 7960**

Prijavljeno testno mesto

**TÜV Rheinland**

Sicherheit und Umweltschutz GmbH

D- 51105 Köln

Oddelek EU-preverjanje gradbenih vzorcev št. 60017851001  
(GS-atest gradbenega vzorca 500 76 241)

Kraj, datum:  
Ichenhausen, 17.11.2009

Podpis:

**Thomas Honigmann (Managing director)**

## Prehlásenie o zhode EC

Spoločnosť Woodster Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen týmto prehlasuje, že stroj, ktorý je opísaný nižšie, v dôsledku svojho návrhu a konštrukcie a vo verzii, ktorá bola spoločnosťou dodaná, splňa príslušné ustanovenia nasledujúcich noriem EC. V prípade prevedenia akejkoľvek úpravy stroja toto prehlásenie stráca platnosť.

Popis stroja:

**Stolová frézka**

Typ stroje:

**Bs 52**

**Art.-Nr. 390 2102 000, 390 2103 00**

Príslušné normy EC

**Strojní smernice 98/37/EC (< 28.12.2009),**

**Strojní smernice 2006/42/EC (> 29.12.2009),**

**Smernice o nízkém napäti 2006/95/EC**

**Smernice EC EMV 2004/108/EC.**

Použité normy Európskych štandardov:

**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**

**EN 61029-2:2003**

**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**

**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Použité národné technické normy a špecifikácie, hlavne:

**ISO 7960**

Úradne oznamené u:

**TÜV Rheinland,**

Sicherheit a Umweltschutz GmbH,

51101 Köln

Zadané pre:

**EG Baumusterprüfung č. 60017851001**

**GS-Zertifikat 500 76 241**

Miesto, dátum:

**Ichenhausen, 17.11.2009**

Podpis:


**Thomas Honigmann (Managing director)**

Při rozhodování o příčinách poruch postupujte opatrně a se zvýšenou pozorností. Předem odpojte stroj od elektrické sítě!

V následující tabulce je pár nejčastějších příčin poruch . Pro větší poruchy kontaktujte svého prodejce.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Stroj nelze zapnout	Není dostupné síťové napětí. Opotřebované karbonové kartáčky	Zkontrolujte přísun napětí Vezměte stroj do servisu
Stroj se nezávisle vypíná při běhu naprázdno	Špatný přívod elektřiny	Zkontrolujte pojistky Stroj se nespouští kvůli implementované podpěťové ochraně a musí se zapnout znova až bude napětí v pořádku.
Stroj se během práce zastavuje	Aktivuje se ochrana proti přetížení z důvodu tupého nástroje nebo přílišného přísunu materiálu.	Před tím než začnete znova pracovat vyměňte nástroj nebo počkejte až se motor ochladí
Během práce se snižují otáčky	Příliš velký příjem třísek, příliš velký přísun materiálu, Tupý nástroj	Snižte příjem třísek, snižte přísun materiálu, vyměňte nástroj
Nepravidelné obrobení povrchu	Tupý nástroj Nestejný přísun materiálu	Vyměňte nástroj Posunujte materiál konstantním tlakem a sníženou rychlostí
Stroj materiál štípe	Příliš velký přísun odštěpků, tupý nástroj, vlhké dřevo	Snižte příjem třísek Vyměňte nástroj

### Schaltplan



Ugotavljanje vzrokov motenj v delovanju in njihova odprava zahtevata vašo popolno pozornost in previdnost. Pred tem izvlecite omrežni vtič!

V tabeli so navedene nekatere najbolj pogoste motnje v delovanju in njihovi vzroki. Pri drugih motnjah v delovanju se obrnite na strokovnega prodajalca!

Motnja	Možen vzrok	Pomoč
Naprave ni mogoče vklopiti	Ni dotoka omrežne napetosti Oglene ščetke so obrabljene	Preverite oskrbo z električnim tokom Napravo odpeljite v servisno delavnico
Naprava se med delovanjem samodejno izklopi	Izpad omrežne napetosti	Preverite varovalko.  Naprava se zaradi vgrajene zaščite pri premajhni napetosti ne vklopi nazaj in jo je potrebno pri ponovnem dotoku el. energije ponovno vklopiti.
Naprava se med delom ustavi	Vklop zaščite pred preobremenitvijo zaradi topih nožev ali prevelikega pomika oz. debeline ostružkov	Pred nadaljnjim delom zamenjajte nože oz. počakajte, da se motor ohladi
Število vrtljajev se med delom zniža	Preveliki ostružki Prevelik pomik Topi noži	Zmanjšajte debelino ostružkov Zmanjšajte hitrost pomika Zamenjajte nože
Nečisti rezi	Topi noži Neenakomeren pomik	Zamenjajte nože  Obdelujte s konstantnim pritiskom in zmanjšanim pomikom
Zamašen izmet ostružkov (brez odsesovalne priprave)	Preveliki ostružki Topi noži Premoker les	Zmanjšajte debelino ostružkov  Zamenjajte nože

Pri rozhodovaní o príčinách porúch postupujte opatrne a so zvýšenou pozornosťou. Najskôr odpojte stroj od elektrickej siete!

V nasledujúcej tabuľke je pár najčastejších príčin porúch. Pre väčšie poruchy kontaktujte svojho predajcu.

Problém	Možná príčina	Pomoc
Stroj sa nedá zapnúť	Nie je dostupné sieťové napätie. Opotrebované karbónové kefky	Skontrolujte prísun napäťia Vezmte stroj do servisu
Stroj sa nezávisle vypína pri behu naprázdno	Zlý prívod elektriny	Skontrolujte poistky Stroj sa nespúšťa kvôli implementovanej podpäťovej ochrane a musí sa zapnúť znova až bude napätie v poriadku.
Stroj sa počas práce zastavuje	Aktivuje sa ochrana proti preťaženiu z dôvodu tupého nástroja alebo prílišného prísunu materiálu.	Pred tým než začnete znova pracovať vymeňte nástroj alebo počkajte až sa motor ochladí
Počas práce sa znižujú otáčky	Príliš veľký príjem triesok, príliš veľký prísun materiálu, Tupý nástroj	Znížte príjem triesok, znížte prísun materiálu, vymenite nástroj
Nepravidelné obrobenie povrchu	Tupý nástroj Nerovnomerný prísun materiálu	Vymeňte nástroj Posunujte materiál konštantným tlakom a zniženou rýchlosťou
Stroj materiál štiepa	Príliš veľký prísun odštiepkov, tupý nástroj, vlhké drevo	Znížte príjem triesok Vymeňte nástroj

**Producent:**

Woodster  
Genzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Kære kunde**

Vi håber, du får meget fornøjelse og succes, når du skal arbejde med din nye Woodster maskine.

**Bemærk:**

Ifølge den gældende lov om produktansvar er producenten af dette udstyr ikke ansvarlig for skader forårsaget på dette udstyr eller forårsaget af dette udstyr hvis udstyret:

- er blevet upassende behandlet,
- er blevet forsømt i forbindelse med betjeningsvejledningen,
- er blevet repareret af en tredje, uautoriseret specialist,
- har fået installeret eller udskiftet uoriginale reservedele,
- er blevet brugt til formål, den ikke er beregnet til,
- der sker tab i det elektriske system pga. at de elektriske reglementer og VDE reglement 0100, DIN 57113/VDE0113 ikke er blevet overholdt.

**Vi anbefaler, at du:**

Læser hele betjeningsvejledningen, får udstyret samlet og startet.

Denne betjeningsvejledning gør det muligt for dig at blive bekendt med maskinen og dens anvendelsesmuligheder.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om f.eks. hvordan man sikkert arbejder med maskinen, professionelt og tidsbesparende, og hvordan man undgår farer, sparer reparationsomkostninger, reducerer tiden, hvor maskinen står stille og øger maskinens pålidelighed og levetid.

Udover sikkerhedsreglerne i denne betjeningsvejledning skal du helt sikkert også tage hensyn til reglerne i dit eget land, som er gældende i forbindelse med brugen af maskinen.

Opbevar betjeningsvejledningen i nærheden af maskinen og i et plastikchartek, så den er beskyttet mod skidt og fugtighed. Enhver bruger af maskinen skal læse og følge betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden de bruger maskinen. Kun brugere, som er blevet instruerede og informerede i maskinens brug og de farer, der er forbundet med det, må bruge denne maskine. Der vil blive oplyst en påkrævet minimumsalder senere.

Udover sikkerhedsreglerne i betjeningsvejledningen og de specielle regler i dit land skal man også følge de generelle tekniske regler, som hører med til betjening af en maskine til snedkerarbejde.

**Generelle instruktioner**

- Undersøg alle dele for mulige transportskader efter udpakningen. Hvis der er nogen indvendinger, skal leverandøren straks informeres. Klager, som bliver indgivet senere, bliver ikke anerkendt.
- Undersøg at gearkassen er komplet.
- Sørg for at blive bekendt med udstyret vha. betjeningsvejledningen inden brug.
- Brug kun originalt tilbehør og reservedele. Du kan få

**Tillverkare:**

Woodster  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Kära kund,**

Vi önskar er mycket nöje och framgång när ni arbetar med er nya Woodster-maskin.

Obs:

Tillverkaren av denna utrustning är inte, i enlighet med gällande lagstiftning för produktansvar, ansvarig för skador orsakade på denna utrustning eller orsakade av denna utrustning:

- olämplig behandling,
- försummelse av driftsinstruktionerna,
- reparationer utförda av ej auktoriserade tredje parter,
- installation och utbyte av reservdelar som inte är originaldelar,
- bruk utrustningen inte är avsedd för,
- skador i det elektriska systemet på grund av försummelse av elektriska föreskrifter och VDE-föreskrifterna 0100, DIN 57113/ VDE0113.

**Vi rekommenderar att du:**

Läser bruksanvisningen i sin helhet innan du monterar och innan uppstart.

Denna bruksanvisning är framtagen för att göra det möjligt för dig att bekanta dig med din maskin och din avsedda användningstyp.

Bruksanvisningen innehåller viktig information, som exempelvis hur man arbetar med maskinen på ett säkert, professionellt och ekonomiskt vis och hur man undviker faror, sparar reparationskostnader, reducerar tiden maskinen är ur funktion och ökar pålitligheten och livslängden för maskinen.

Förutom säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning, måste du även följa föreskrifterna som gäller för bruk av denna maskin i ditt land.

Förvara bruksanvisningen i ett plastfodral så att den skyddas mot smuts och fukt och i anslutning till maskinen. Varje operatör måste läsa igenom och följa instruktionerna noggrant innan arbete genomförs. Endast personer som har mottagit instruktioner och information gällande användning och de faror som är förenade med maskinen är tillåtna att arbeta med denna maskin. Den minimiålder som har angivits ska respekteras.

Förutom de säkerhetsinstruktioner som finns i denna bruksanvisning och de speciella föreskrifter som gäller för ditt land, ska även de tekniska regler som gäller för bruk av träbearbetningsmaskiner generellt sett följas.

**Allmänna instruktioner**

- Efter uppackning ska alla delar undersökas avseende möjliga transportskador. I händelse av anmärkningar måste leverantören informeras omedelbart. Senare klagomål beaktas ej.
- Kontrollera att transmissionen är komplett.
- Bekanta dig med utrustningen med hjälp av bruksanvisningen, innan arbete påbörjas.
- Använd endast originalextrautrustning och originalre-

Fig. 1



Fig. 2



reservede hos din Woodster forhandler.

- Når du bestiller hos os, skal du venligst oplyse hvilken type og produktionsår på udstyret.

### Styring og dele, Fig. 1-3

- 1 Høvlebænk
- 2 Advarsel til brug af saven
- 3a Venstre stopstang
- 3b Højre stopstang
- 4 Øverste trykstang
- 5 Side trykstang
- 6 Højdejustering
- 7 Skruetvinge
- 8 Oversavningsklinge
- 9 Hastighedsjustering
- 10 Afbryder
- 11 Forlængelse af bordet til højre
- 12 Forlængelse af bordet til venstre
- 13 Beskyttelsesskærm

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Størrelse på udstyret</b>		
	Vertikal spindelform bs 52	
	–	2 bord bredde forlængelser
	spændingsanordning 6 mm, 8 mm, 12 mm	
	Nøgle SW 24	
	Betjeningsvejledning	
<b>Tekniske data</b>		
Mål L/B/H i mm	610/360/311	
Bordets mål i mm	610/630	
Bordets højde i mm	365	
Mål på bord bredde forlængelsen i mm	–	210/360
Vertikal justering i mm	0–40	
Sikringstillbehør til bordet i mm	32/47/55	
Antal af omdrejninger 1/min.	8000 – 24000	
Vægt i kg	20	30
<b>Kraft</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Accepteret ydeevne P1	1500 W	
Output ydeevne P2	850 W	
Stik	Schuko	

De tekniske data kan ændres!

#### Generelle værdier for støjniveau ifølge EN 50144:

Lydtryk LpA = 100.5 dB(A)  
Lydstyrke LWA = 113.5 dB(A)

Denne betjeningsvejledning markerer steder som omholder din sikkerhed med: △

### ⚠ Sikkerhedsvejledning

- Giv sikkerhedsvejledningen til alle, som skal arbejde med maskinen.

servdelar. Du kan få tag på reservdelar hos din Woodster-specialist.

- När du beställer våra artikelnummer, var vänlig ange typ och tillverkningsår för utrustningen.

### Kontroller och delar, Fig. 1-3

- 1 arbetsbänk
- 2 fräsvarning
- 3a stoppbom höger
- 3b stoppbom vänster
- 4 Övre tryckbom
- 5 Lateral tryckbom
- 6 Höjdjustering
- 7 Klämskruv
- 8 Vertikal bandsåg
- 9 Hastighetsjustering
- 10 Kretsbrytare
- 11 Arbetsbänksförlängning, höger sida
- 12 Arbetsbänksförlängning, vänster sida
- 13 Skydd

	bs 52 alu	bs 52 ci
<b>Leveransomfattning</b>		
	Vertikal roterande fräs bs 52	
	–	2 arbetsbänks-förlängningar
	spännverktyg 6 mm, 8 mm, 12 mm	
	Nyckel SW 24	
	Driftsinstruktioner	
<b>Tekniska data</b>		
Storlek L/B/H mm	610/360/311	
Bänkstorlek mm	610/630	
Bänkhöjd mm	365	
Storlek arbetsbänks-förlängning B D mm	–	210/360
Vertikal justering mm	0–40	
Bänkbegränsnings-insatser mm	32/47/55	
Antal varv per minut	8000 – 24000	
Vikt kg	20	30
<b>Drift</b>		
Motor V/Hz	220–240/50	
Mottagningsspänning P1	1500 W	
Uteffekt P2	850 W	
Stickprop	Schuko	

Tekniska data kan ändras!

#### Ljudvärden enligt EN 50144:

Ljudtryck LpA = 100,5 dB(A)

Ljudstyrka LpA = 113,5 dB(A)

Denna bruksanvisning tillhandahåller avsnitt gällande din säkerhet, markerade på följande vis: △

### △ Säkerhetsinstruktioner

- Förmedla säkerhetsinstruktionerna till alla personer som arbetar med maskinen.
- Personal med uppgifter avseende drift av maskinen

- Personer, som skal arbejde med maskinen, skal læse betjeningsvejledningen, får de begynder arbejdet og de skal især læse sikkerhedsvejledningen. Det er for sent, når arbejdet er begyndt. Dette gælder især for personer, som kun arbejder med maskinen engang imellem f.eks. ved vedligeholdelse og klargøring.
- Følg alle sikkerhedsvejledningerne som hører til maskinen.
- Alle sikkerhedsvejledningerne skal ligge ved maskinen i en læselig stand.
- Undersøg hovedforbindelseslinierne. Brug ikke fejlagtige forbindingskabler.
- Sørg for, at maskinen står på et fast underlag.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys til arbejdet og til omgivelserne omkring maskinen.
- Vær varsom, når du arbejder: der er fare for, at fingre og hænder kan blive beskadiget af den drejende savklinge.
- Når der arbejdes med maskinen, skal alt beskyttelsesudstyr og skærme være installeret og lukkede.
- Sørg for at andre mennesker, især børn, holdes i sikker afstand til dit arbejdsmiljø og de ledninger, som er forbundet til maskinen såvel som strømstikkene.
- Sørg for, at børn ikke har adgang til maskinen, når den ikke er i brug.
- Overbelast ikke udstyret og brug kun dets ydeevne i det omfang, som er beskrevet i de tekniske data i betjeningsvejledningen.
- Sørg for at overholde sikkerhedskravene og brug skridsikkert fodtøj, mens der arbejdes.
- Brug ikke ledningerne til andre formål end maskinen. Beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter.
- Brug kun værktøjer, der er ordentlig slebne, så arbejdet bliver bedre og sikrere.
- Sørg for, at håndtagene er tørre, rene og frie for olie og fedt.
- Før maskinen tændes, tjek at nøgler og justeringsværktøjer ikke befinner sig i nærheden.
- Brug kun autoriserede og godkendte forlængerledninger i forbindelse med arbejdet.
- Sørg for at andre mennesker, især børn, holdes i sikker afstand fra dit arbejdsmiljø og de tilhørende ledninger.
- Vær agtpågivende og vær opmærksom på, hvad du laver. Vær fornuftig i forbindelse med arbejdet. Brug ikke udstyret, hvis du ikke kan koncentrere dig.
- Operatøren skal være mindst 18 år gammel. Elever skal være mindst 16 år gamle og må kun arbejde med maskinen under opsyn.
- Personer, som arbejder med maskinen, må ikke distraheres.
- Sørg for at styringsudstyret er i orden, fjern træsplinter og træaffald. Uorden i arbejdsmiljøet kan resultere i ulykker.
- Beskyt udstyret mod regn og fugt.
- Brug ikke maskinen i fugtige eller våde omgivelser.
- Hold maskinen i en pålidelig stand, så ingen kan komme til skade eller starte den, mens de står ved siden af den. Sørg for at maskinen ikke er placeret i ubeskyttede eller fugtige omgivelser.
- Brug kun maskinen til de formål, som den er beregnet

måste läsa igenom bruksanvisningen innan arbete påbörjas, i synnerhet avsnittet som behandlar säkerhet. Det är för sent under arbetets gång. Detta gäller i synnerhet för personal som endast arbetar med maskinen ibland, t ex underhåll, färdigställande.

- Följ alla instruktioner gällande säkerhet och faror för maskinen.
- Förvara alla instruktioner gällande säkerhet och faror i anslutning till maskinen och i läsbart skick.
- Inspektera huvudanslutningarna. Använd ej anslutningskablar som inte är korrekta.
- Se till att maskinen står på ett stadigt underlag.
- Se till att belysningsförhållandena är tillräckliga för arbetet och maskinens omgivning.
- Försiktighet under arbete: Fara för skador på fingrar och händer på grund av det roterande sågverktyget.
- När maskinen används måste alla skyddsanordningar och barriärer vara installerade och i funktion.
- Håll andra mäniskor, i synnerhet barn, på avstånd från ditt arbetsområde samt maskinnät och nätingångar.
- Se till att barn inte har tillgång till maskinen när den inte används.
- Överbelasta inte utrustningen och använd den bara inom ett kapacitetsintervall som överensstämmer med tekniska data i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam på säkerhetsförhållanden och använd skor med halkskydd under arbetets gång.
- Använd inte kabeln för ändamål som den inte är avsedd för. Skydda den mot värme, olja och vassa kanter.
- Använd endast väl vässade verktyg för bättre och säkrare arbete.
- Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
- Kontrollera före start att nycklar och justeringsverktyg är på avstånd.
- Använd endast certifierade och godkända förlängningskablar när arbete utförs.
- Se till att andra personer, i synnerhet barn, håller sig på avstånd från ditt arbetsområde och det anslutna nätet.
- Var uppmärksam och koncentrera dig på vad du gör. Arbeta inte planlöst och använd sunt förfuvt. Använd inte utrustningen om du inte är koncentrerad.
- Operatören måste vara minst 18 år gammal. Lärlingar måste vara minst 16 år gamla och får använda maskinen, dock endast under övervakning.
- Personer som använder maskinen får ej distraheras.
- Håll ordning på kontrollpositionen, avlägsna stickor och trädspill. Ordning i arbetsområdet kan resultera i olyckor.
- Skydda utrustningen mot regn och fukt.
- Använd ej utrustningen i fuktiga eller våta miljöer.
- Håll maskinen i en säker position, så att ingen skadas eller kan sätta igång maskinen av misstag när de står bredvid den. Se till att maskinen inte placeras i en oskyddad eller fuktig miljö.
- Använd endast maskinen i enlighet med vad den är avsedd för.
- Använd inte utrustningen där det föreligger risk för brand eller fara för explosion.
- Undvik kroppskontakt med jordade delar (t ex rör, varmeelement, elektriska ugnar, kylare) när du arbetar med utrustningen.

til.

- Brug ikke udstyret på steder, hvor der er risiko for brand eller fare for eksplosioner.
- Undgå kropskontakt med dele som er jordforbundet (f.eks. rør, radiatorer, elektriske komfurer, kølere), når der arbejdes med dette udstyr.
- Fjern løst tøj, smykker, ringe og ure.
- Brug beskyttelsesbriller foruden en støvmaske i forbindelse med arbejdet.
- Brug en beskyttende hat eller hårnet til langt hår.
- Brug egnede handsker, når der skal skiftes værktøj.
- Brug det korrekte antal omdrejninger.
- Når der arbejdes med saven, brug kun arbejdshandsker, hvis der arbejdes med grove materialer.
- Sikkerhedsudstyret på maskinen må ikke fjernes eller gøres ineffektive. Genudstyring, justering, måling og rengøring må kun udføres, når motoren er slukket. Træk stikket til strømforsyningen ud og stop savklingen, hvis der skal udføres følgende eftersyn:
- Installations-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde, som skal laves på de elektriske installationer, må kun udføres af specialister.
- Alt beskyttelses- og sikkerhedsudstyr skal geninstalleres umiddelbart efter reparationer og vedligeholdelsesarbejde er færdigt. Sluk maskinen for at undgå forstyrrelser. Hvis stikket ud til strømforsyningen.
- Hvis træsplinter skal støvsuges væk eller svane skal bruges, skal strømhastigheden på mundstykket på støvsgeren være 20m/ til ventilationssystemer.
- Fjern kun fastklemte træstykker, når motoren er slukket.
- Skil maskinen ad også i forbindelse med en ganske lille ændring i den permanente placering. Sæt maskinen sammen igen straks efter.
- Når arbejdet er færdigt, sluk motoren og frakobl strømforsyningen.

## Korrekt brug

**Maskinen er i overensstemmelse med de gældende EU retningslinier for maskiner.**

- Alle beskyttelses- og sikkerhedsudstyr skal være installeret på maskinen, inden arbejdet begyndes.
- Maskinen skal betjes af en person. Operatøren i det pågældende arbejdsområde er ansvarlig for tredje personer.
- Følg alle sikkerhedsvejledningerne som hører til maskinen.
- Alle sikkerhedsvejledningerne skal ligge ved maskinen i en læselig stand.
- Det maksimale omfang af stykker, som der kan arbejdes med, må ikke overskride standard versionens bordstørrelse.
- I forbindelse med arbejde med større stykker kan man vippe det øverste af høvlebænken vha. bordforlængelsen og/eller bruge anden undertætning (mulighed).
- Hvis maskinen bruges i lukkede rum, skal den være tilkoblet et ventilationssystem.
- Brug kun maskinen i teknisk perfekt stand såvel som hvad den er beregnet til ved at følge sikkerhedsanstaltningerne og andre foranstaltninger, der hører til ma-

- Avlägsna löst sittande kläder, smycken, ringar och armbandsur.
- Använd ögonskydd och skyddsmask under arbete.
- Använd skyddshätta eller hårnät om så behövs.
- Använd passande skyddshandskar vid byte av verktyg.
- Använd korrekt varvtal.
- När du arbetar med sågen ska du inte använda skyddshandskar, förutom när du hanterar grova material.
- Säkerhetsanordningarna på maskinen får ej avlägsnas eller tas ur funktion.

Utför endast byte av verktyg, justeringar, mätningar och rengöring när motorn är avstängd. Dra ur och stoppa nätströmsanslutningarna för roteringsverktyget när underhåll ska utföras.

- Installationer, reparationer och underhållsarbete gällande den elektriska installationen får endast utföras av specialister.
- Alla skydds- och säkerhetsanordningar måste omedelbart installeras efter slutfört reparations- och underhållsarbete.

Stäng av maskinen för att undvika störningsmoment.

Dra ur nätströmskontakerna!

- För uppsugning av träflis eller användning av sågen måste flödeskastigheten för sugmunstycket uppgå till 20m/ för ventilationssystem.
- Avlägsna endast arbetsstycken som har fastnat med motorn avstängd.
- Koppla ifrån maskinen även vid liten permanent ändring av station! Stäng maskinen omedelbart efteråt.
- Stäng av motorn och koppla ur nätströmskontakten vid arbetsdagens slut.

## Korrekt användande

### **Maskinen uppfyller tillämpliga EEG-riktlinjer för maskiner.**

- Innan arbete påbörjas måste alla skydds- och säkerhetsanordningar för maskinen vara installerade .
- Maskinen ska opereras av en person. Operatören i arbetsområdet är ansvarig gentemot alla tredje personer.
- Följ alla instruktioner gällande säkerhet och faror för maskinen.
- Förvara alla instruktioner gällande säkerhet och faror i anslutning till maskinen och i läsbart skick.
- Storleken på de arbetsstycken som kan bearbetas begränsas till (maximimått) bänkstorleken för standardversionen.
- För större storlekar på arbetsstyckena är det möjligt att fälla arbetsbänken genom förlängning av arbetsbänken och/eller användning av rullningsstödet (tillval).
- För arbete i slutna omgivningar måste maskinen anslutas till ett ventilationssystem.
- Använd endast maskinen i såväl tekniskt perfekt skick som för avsedd funktion och följ säkerhets- och driftskraven för manuell användning! I synnerhet måste problem med säkerheten avhjälpas omedelbart (gå däriifrån)!
- Säkerhet - Tillverkarens arbets- och serviceinstruktioner

nuel brug af maskinen. Især skal brud på sikkerheden mindskes og forhindres med det samme.

- Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger fra producenten foruden dimensionerne beskrevet i de tekniske data skal overholdes.
- De gældende regler for forebyggelse af ulykker og andre generelt accepterede sikkerhedsrelevante regler skal følges.
- Maskinen må kun bruges og repareres af personer, som er pålidelige og informerede om farerne. Egenrådige ændringer på maskinen udelukker, at producenten kan holdes ansvarlig for skader, som følge deraf.
- Maskinen må kun bruges med det originale tilbehør og de originale værktøjer fra producenten.
- **Bemærk:** Brug af værktøjer eller tilbehør som ikke er med i betjeningsvejledningen kan give risiko for person-skader.
- Enhver brug som går udover betjeningsvejledningen betragtes som uberegnet brug. Skader, der skyldes uberegnet brug, er producenten ikke ansvarlig for. Den risiko er kun brugerens ansvar.
- Brug skruetvinger til at holde træstykkerne på plads. Det er mere sikkert end at bruge hænder og det går, at begge hænder er frie til at betjene maskinen.
- Læn dig ikke for langt frem over maskinen.
- Stå altid sikkert på gulvet og behold din balance.
- Koncentrer dig altid om arbejdet. Tænk. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller under påvirket af stoffer eller alkohol.
- Undersøg maskinen for beskadigede dele. Hvis en del af sikkerhedsudstyret eller en anden del er beskadiget, tjek om det stadig fungerer korrekt, før du fortsætter med at arbejde. Undersøg om de bevægelige dele kan bevæge sig og frigør deres bevægelse. Sørg for at der ikke er nogle brud, revner eller andre skader, som kan forhindre maskinen i at fungere. En beskadiget del af sikkerhedsudstyret eller en anden beskadiget del skal repareres eller udskiftes af en godkendt kundeservice-partner såfremt der ikke står andet i betjeningsvejledningen.
- Udskift defekte kontakter via en godkendt kundeservice. Brug ikke maskinen, hvis afbryderen og/eller hastighedsjusteringen ikke tillader korrekt bevægelse.
- Sørg for at spændingen i din hovedledning svarer til de data på pladen med maskinoplysninger, som sidder på maskinen.
- Brug altid trykgrænser til at støtte træstykkerne og som sikkerhedsfeedback.
- Vær forsigtig med værktøjer, som kan være meget skarpe.
- Tjek omhyggeligt at der ikke er tegn på svaghed eller revner, før værktøjerne bruges. Udskift øjeblikkeligt et beskadiget eller slidt værktøj.
- Sørg for at du fjerner alle fremmedlegemer, såsom sør og skruer, fra et træstykker, får du begynder at arbejde med det.
- Hold dine hænder væk fra de roterende værktøjer.
- Når maskinen tændes, må værktøjet ikke berøre emnet.
- Lad maskinen køre efter du har tændt den, inden du saver i emnet første gang. Vær opmærksom på mulige

såväl som dimensionerna som indikeras i de tekniska specifikationerna måste iakttas.

- De tillämpliga reglerna för förhindrande av olyckor och andra generellt erkända säkerhetsrelaterade regler måste följas.
- Maskinen får endast användas och repareras av pålitliga personer som har informerats om farorna. Egenmäktiga ändringar på maskinen leder till undantagande av ansvar för tillverkaren gällande skador som uppstår som resultat av dessa ändringar.
- Maskinen får endast användas med originaltilläggsutrustning och originalverktyg från tillverkaren.
- **Observera:** Användning av andra verktyg eller tilläggsutrustning än de som anges i bruksanvisningen kan innebära fara för personlig skada.
- Varje form av användning som går utanför anvisningarna anses inte vara avsedd användning. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppkommer till följd av sådant användande; riskerna som detta innebär är användarens ansvar.
- Använd klämmor eller klämspännen för att fästa arbetsstycket. Detta är säkrare än att använda händerna och gör det möjligt att ha båda händerna fria för att sköta maskinen.
- Luta dig inte för långt framåt.
- Stå alltid stadigt på marken och håll balansen.
- Koncentrera dig alltid på arbetet. Tänk. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
- Undersök maskinen avseende skadade delar. Om en säkerhetsanordning eller annan del är skadad, kontrollera noggrant om den fortfarande fungerar korrekt innan du återupptar arbetet. Kontrollera rörligheten för rörliga delar och se till att deras rörelser inte förhindras. Se till att det inte finns några brott, sprickor eller andra skador som kan förhindra funktionen. En skadad säkerhetsanordning eller annan skadad del måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad kundtjänstpartner, så länge inget annat anges i bruksanvisningen.
- Byt ut defekta brytare genom auktoriserad kundtjänst. Använd inte maskinen om kretsbrytaren och/eller hastighetsjusteringen inte tillåter korrekt rörlighet.
- Se till att nätspänningen överensstämmer med de data som anges på maskinidentifieringsplattan på maskinen.
- Använd alltid tryckbegrensningar för stödet för arbetsstycket och som extra säkerhet.
- Var försiktig med verktyg som kan vara extra vassa.
- Leta noggrant efter tecken på fel eller sprickor innan du använder ett verktyg. Byt ut skadade eller slitna verktyg omedelbart.
- Se till att du avlägsnar alla främmande föremål, som exempelvis spikar och skruvar, från arbetsstycket innan du påbörjar arbetet.
- Håll händerna borta från roterande verktyg.
- När maskinen slås på får verktyget inte vara i kontakt med arbetsstycket.
- Låt maskinen köra en stund efter att du har slagit på den innan du gör det första snittet. Var uppmärksam på möjliga vibrationer eller vridning av ett verktyg som inte används korrekt.

vibrationer eller drejninger i forbindelse med et værktøj, der er bruges ukorrekt.

- Følg den retning, som værktøjets rotation har og den korrekte retning af tilførslen.
- Tilfør træstykker modsat værktøjets rotations retning.
- Lad ikke maskinen stå uden opsyn.
- Rør ikke ved værktøjet efter brug. Det kan være eks-tremt varmt og brænde din hud.
- Klude, kabler og lign. må ikke være til stede, når der arbejdes på arbejdsbordets overflade.
- Efter lang tids brug kan eksterne metaldele og tilbehør være meget varme.
- Hold hænderne væk fra de roterende værktøjer.
- Sluk altid for værktøjet og vent, indtil det er helt stille, før du fjerner emnet fra bordet.

**Bemærk:** Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet i denne betjeningsvejledning, kan føre til personskader. Dette produkt må kun bruges til de formål, det er beregnet til. Enhver brug, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvej-ledning, bliver betragtet som uegnet brug. Operatøren og ikke producenten er ansvarlig for alle skader, der er forår-saget af uegnet brug.

- Lange træstykker skal stættes korrekt.
- Sørg for at åbningerne i bordet er så små som muligt i forhold til størrelsen på skæreredskabet ved at bruge de korrekte bordringe.
- Yderligere hjælpemidler, som vandrette trykmetoder, skal bruges til arbejde på smalle træstykker.
- Stil ikke maskinen i regn.
- Placer kun maskinens stik i stikdåsen.
- Fastgør stikdåsen på et arbejdsbord med fire skruer.

## ⚠ Restende risici

**Maskinen er bygget i overensstemmelse med moderne og godkendte sikkerhedsrelevante regler. Alligevel kan der opstå individuelle risici i forbindelse med brug.**

- Der er fare for at fingre og hænder kan blive skadet af værktøjet pga. uhensigtsmæssig føring af emnet.
- Der kan ske skader ved at træstykker flyver ud i rummet pga. forkert opstilling eller vejledning, såsom at arbejde uden varsel.
- Der er sundhedsrisici i form af træstøv eller træsplinter. Brug personligt beskyttelsesudstyr, såsom beskyttesbriller. Brug ventilationssystem!
- Der kan ske skader ved brug af defekte værktøjer. Undersøg værktøjernes tilstand regelmæssigt.
- Der er fare for at fingre og hænder kan blive skadet ved værktøjsskift. Brug passende arbejdshandsker.
- Der er fare for skader, når maskinen tændes med start-værktøjet.
- Der er fare for stød, hvis der bliver brugt forkerte elek-triske sammenkoblingskabler.
- Der er sundhedsrisici ved værktøjet, hvis man har langt hår eller løsthængende tøj. Brug personligt beskyttesudstyr, såsom hårnet og tætsiddende arbejdstøj.

- Följ rotationsriktningen för verktyget och korrekt matningsriktning.
- Mata arbetsstycket mot rotationsriktningen för verktyget.
- Lämna inte maskinen utan uppsyn.
- Rör inte verktyget direkt efter utfört arbete. Det kan vara extremt varmt och bränna ditt skinn.
- Trasor, kablar och liknande får inte finnas i anslutning till arbetsområdet under arbetets gång.
- Efter längre arbetspass kan externa metalldelar och tilläggsutrustning vara mycket varma.
- Håll händerna borta från roterande verktyg.
- Stäng alltid av och vänta tills verktyget har stannat helt innan du avlägsnar arbetsstycket från bänken.

**Observera:** Användning av tilläggsutrustning eller en anslutning som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan leda till kroppsskador.

Denna produkt får endast användas för avsett bruk. Alla former av användande som inte beskrivs i denna bruksanvisning anses som olämpligt användande. Operatören, och inte tillverkaren, är ansvarig för alla skador som uppstår på grund av olämpligt användande.

- Se till att långa arbetsstycken stöds på ett korrekt vis.
- Håll bänköppningarna så små som möjligt gällande storleken på sågverktyget genom användande av korrekta bänkringar.
- Extra hjälpmittel, som horisontella tryckanordningar, ska användas för smala arbetsstycken.
- Låt inte maskinen stå i regn.
- Anslut endast maskinens kontakt till ett korrekt stativuttag.
- Fäst stativet på arbetsbänken med fyra skruvar.

### ⚠ Andra risker

**Maskinen är byggd enligt gällande normer och relevanta säkerhetsföreskrifter. Dock föreligger vissa risker under arbetet.**

- Fara för skador på fingrar och händer från verktyget på grund av felaktig matning av arbetsstycket.
- Skador orsakade av att arbetsstycket kastas av beroende på felaktig matningsplatta eller matning, som exempelvis att arbeta utan uppmärksamhet.
- Hälsorisker orsakade av trädamm eller träflis. Använd personlig skyddsutrustning, som exempelvis ögonskydd. Använd ventilationssystemet!
- Skador orsakade av defekta verktyg. Kontrollera verktygets skick regelbundet.
- Fara för skador på fingrar eller händer under byte av verktyg. Använd passande skyddshandskar.
- Fara för skador när maskinen sätts på med startverktyget.
- Strömfara på grund av användning av felaktiga elanslutningskablar.
- Fara vid användning av verktyget på grund av långt hår och löst sittande kläder. Använd personlig skyddsutrustning, som exempelvis hårnät och arbetskläder med god passform.

- Derudover kan der være åbenlyse risici, selvom alle sikkerhedsforanstaltninger er taget.
- Risiciene kan mindskes, hvis ”sikkerhedsvejledningen” og ”den tiltænkte brug” såvel som betjeningsvejledningen bliver fuldt til punkt og prikke.

## Montering

### Bemærk

Inden opstilling eller vedligeholdelse skal der være slukket for strømmen.

### Fastgørelse af maskinen

Når man skal bruge maskinen, anbefales det, at den bliver fastgjort til et arbejdsbord vha. de fire huller.

Hvis spindelformen skal bruges som en transportabel maskine, fastgør den til en stabil støtte, så dit arbejde kan udføres uden risici.

På niveauet med benene har maskinen fire huller til sikker fastgørelse.

1. Der skal bores huller i monteringsoverfladen, mens der tages hensyn til afstanden mellem de to fikseringshuller i bunden.
2. Hvert ben skal fastgøres med bolte (følger ikke med).
3. Boltene skal være tilstrækkelige lange: Tag højde for tykkelse på det arbejdsborg, hvor maskinen skal fastgøres.
4. Brug spændeskiver og skruer på arbejdsbordets overflade sammen med møtrikker.
5. Arbejdsbordets overflade skal være en passende størrelse for at forhindre, at det vipper under arbejdet.
6. **Bemærk:** Tjek soliditeten af arbejdsbordets overflade inden brug.

### Montering af form barrieren, Fig. 3

Montering af form barrieren:

Form barrieren sendes i en papkasse usamlet. Det skal samles og monteres på arbejdsbordet inden brug.

Fig. 3



Fig. 4



### Trin 1: Montering af del A og B

Læg del B ovenpå del A i den dertil indrettet rille (se Fig. 4). Så sættes den rundhovedede bolt i og spændes solidt med en spændeskive og fastspændingsgreb.

### Trin 2: Montering af stopbarriererne C

Sæt de to rundhovedede bolte i monteringshullerne, skru dem en smule i med spændeskiven og svensknøglen, får den stopbarriere med rillen gennem det runde hoved og spænd begge med svensknøglen.

Udfør den samme montering på den anden side af bar-

- Vissa risker kan existera trots att alla försiktighetsåtgärder följs.
- Riskerna kan minimeras om såväl "säkerhetsinstruktionerna" och "avsedd användning" som bruksanvisningen följs i sin helhet.

## Montering

### **Observera:**

Innan inställnings- eller underhållsarbete utförs ska nätsströmskontakten dras ur.

### **Fixera maskinen**

När maskinen används rekommenderas att den fästs vid arbetsbänken med hjälp av de fyra hålen.

Om fräsen ska användas som en portabel maskin, fixera den vid ett stabilt stöd så att ditt arbete kan utföras utan risker.

Vid maskinens bennivå finns fyra hål för säker fixering.

1. Hål måste borras i monteringsytan, med avståndet mellan de två fixeringshålen i basen i åtanke.
2. Varje ben måste fästas med bultar (ej inkluderade).
3. Bultarna måste vara tillräckligt långa: Ta med tjockleken av arbetsytan där maskinen ska fästas i beräkningen.
4. Använd packningarna och skruva fast på arbetsytan med muttrarna.
5. Arbetsytan måste vara tillräckligt lång för att förhindra vippning av maskinen under arbetet.
6. **Observera:** Innan arbete påbörjas, kontrollera stabiliteten hos arbetsytan.

### **Montering av fräsgallret, Fig. 3**

Montering av fräsgallret:

Fräsgallret levereras nedmonterat. Innan arbete påbörjas måste det monteras och fästas på arbetsbänken.

### **Steg 1: Montering av del A och B**

Skjut in del B i del A i den förberedda fåran (se Fig. 4). Montera sedan den rundhuvade bulten med packning och spänn åt den med skiftnyckel.

### **Steg 2: Montering av stoppbommar C**

Placera de två rundhuvade bultarna med packningar i fästhålen, skruva in dem en smula med skiftnyckel, skjut in stoppbommen med skåran genom det runda huvudet och spänn bulten med skiftnyckeln.

Montera på samma sätt på den andra sidan av gallret. Se till att montera C-delarna i korrekt riktning. Se också till

Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



rieren. Sørg for at montere C delene i den rigtige retning. Sørg også for at C delene er i samme højde som del A.

Alt efter hvilken type arbejde, du skal lave, fastgør enten trykdelen i Fig. 6 eller den transparente beskyttelseskærm vist i Fig. 7 på barrieren. Disse to elementer kan ikke fastgøres samtidig.

#### Trin 3: Montering af trykdel D, Fig. 6

Fastgør del D på barrieren med to rundhovedede bolte og to spændskiver og spænd dem med to vingemøtrikker.

#### Trin 4: Montering af den transparente beskyttelseskærm, Fig. 7

For at gøre dette skal trykstang vist i Fig. 6 fjernes. Den transparente beskyttelseskærm beskytter dig mod kontakt med klingerne. Placer transparente beskyttelseskærm ovenpå form barrieren og fastgør den med en stift i det dertil Indrettet hul.

Undersøg om skærmen kan foldes ned og er fastgjort sikert. Dit form barriere er nu klar til brug.

att C-delarna är i samma höjd som del A.

Beroende på vilken arbetsmetod du ska använda, montera antingen tryckdelen (Fig. 6) eller det genomskinliga verktygsskyddet (Fig. 7) på gallret. Dessa två element kan inte monteras samtidigt.

**Steg 3: Montering av tryckdel D, Fig. 6.**

Fäst del D på gallret med två rundhuvade bultar och två packningar och spänna fast dem med två vingmuttrar.

**Steg 4: Montering av det genomskinliga verktygsskyddet, Fig. 7**

För att kunna göra detta måste tryckbommen (Fig. 6) avlägsnas.

Det genomskinliga verktygsskyddet skyddar dig från möjlig kontakt med sågbladen.

Placera det genomskinliga skyddet mot fräsgallret och fäst det med en sprint i det förberedda hålet.

Kontrollera att skyddet kan fallas ner och att det är säkert fastsatt.

Ditt fräsgaller är nu redo för användning.

Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



#### Montering af form barrieren på arbejdsbordet, Fig. 8–12

Form barrieren monteres således:

- Fjern det bagerste motor panel.
- Til dette formål skal man løsne de fire monteringsbolte med fire-vejs topnøgle og fjern de fire spændskiver (Fig. 8).
- Når de fire bolte er fjernet, fjern derefter panelet (Fig. 9).
- Placer form barrieren på bordet (fig. 10).
- Rillerne i form barrieren (Fig. 11) skal flugte med rillerne i bordet.
- Til dette formål skal man sætte de to rundhovedede bolte fra indersiden af bordet ind i de dertil indrettede riller. Sæt derefter spændskiverne på og spænd dem med svensknøglen, Fig. 12.
- Genmonter motor panelet i omvendt rækkefølge.

**Montering av fräsgallret på arbetsbänken, Fig. 8-12**

Fräsgallret monteras enligt följande:

- Avlägsna den bakre motorpanelen.
- För att göra detta, lossa de fyra fästbultarna med hjälp av en hylsnyckel och avlägsna de fyra packningarna (Fig. 8).
- När bultarna är avlägsnade, ta bort panelen (Fig. 9).
- Placera fräsgallret på arbetsbänken (Fig. 10).
- Rikta in skårorna på fräsgallret (Fig. 11) enligt skårorna på arbetsbänken.
- För detta ändamål ska du föra in de två rundhuvade bultarna från insidan av arbetsbänken i de skåror som tillhandahålls. Sätt därefter packningarna på plats och spänna fast med klämskruvarna. Fig. 12.
- Sätt tillbaka motorskyddet i omvänt ordning.

Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15



#### Montering af sikkerhedsbarrieren med tilbageslag

- Find de to huller i midten på maskinen forside (Fig. 13).
- Så skal sikkerhedsbarrieren flugte med de to huller (Fig. 14).
- Sæt de to bolte og de tilhørende spændskiver i de to huller og spænd dem solidt med en fire-vejs topnøgle.
- Derefter skal barrieren installeres på sådan en måde, at det kan glide og justeres i forhold til tykkelsen på emnet.
- Efter anbringelsen skal den fastgøres ved at bruge de to bolte (Fig. 15).

#### Montering af arbejdsdybden

For at justere eller reducere højden på akslen (bruges ved justering af højden på savklingerne) skal man dreje på håndtaget (se figur) for at kunne reducere eller øge højden efter behov.

For din egen sikkerhed anbefales det kraftigt at bruge den savklinge med den laveste højde i relation til bordets kant til de fleste opgaver.

#### Montering af bordets bredde-forlængelser, Fig. 2, 11 and 12

Bordets bredde-forlængelser forstørrer bordets overflade, så det bliver muligt at håndtere større emner og udføre specielle form-opgaver.

Bordets bredde-forlængelser kan fastgøres til begge sider af støbejernsbordet. For at gøre dette skal man sætte de på forhånd samlede stifter med gevind i hullerne, som er på støbejernsbordet og fastgøre dem med modsatte møtrikker.

Tilslutning af udsugningsudstyr til støv til spindelformen  
Der kan leveres et eksternt udsugningsudstyr eller -enhed til at fjerne støv og træsplinter (følger ikke med maskinen).

Sæt slangen af udsugningen på udsugets tilslutningsstykke på enden af formbarrieren. Ved brug af slanger med en diameter på 100 mm skal man bruge en kegleformet adapter, som findes i pakken med udstyret.

### **Montering av motslagssäkerhetsgallret**

- Lokalisera de två hålen i mitten av maskinens framsida (Fig. 13).
- Rikta därefter in anti-backningssäkerhetsgallret enligt de två hålen (Fig. 14).
- Sätt i de två bultarna och deras packningar i hålen och spänna fast dem ordentligt med en hylsnyckel.
- Montera därefter gallret på ett sådant vis att det kan skjutas och justeras efter tjockleken på arbetsstycket.
- Efter inställning, fixera gallret med hjälp av de två bultarna (Fig. 5).

### **Inställning av arbetsdjup**

För inställning eller minskning av höjd (fungerar som höjjustering av sågbladen), vrid handtaget (se figur) för att sänka eller höja, efter behov.

För din säkerhet rekommenderas du att för de flesta typer av arbete använda skärhuvudet med den längsta höjden i förhållande till ovansidan av arbetsbänken.

### **Montering av breddförlängningar för arbetsbänken, Fig. 2, 11 och 12**

Breddförlängningarna för arbetsbänken gör bänktytan större, vilket tillåter hantering av större arbetsstycken och utförande av speciella fräsarbeten.

Bänkbreddsförlängningarna kan monteras på båda sidor av den gjutna järnbänken. För att göra detta, sätt i de förmonterade gångade sprintarna i de förberedda hålen på den gjutna järnbänken, och fäst dem med muttrar.

Anslutning av dammsugarenhet till din fräsmaskin  
Anslutningsmöjlighet för en extern dammsugningsenhet eller ett system för eliminering av damm och flis (ingår ej) tillhandahålls.

Fäst sugslangen för dammsugarenheten vid suganslutningsdelen vid fräsmaskinens baksida. För slangar med en diameter på 100 mm inkluderas en konformad adapter i förpackningen.

Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



## Brug af maskinen

**Bemærk:** Spindelformen her er en aksel, der er placeret lodret på det vandrette bord. Akslen bruges til at holde formværktøjerne, skiverne og de formede savklarer. Spindelformen bruges til at lave friser, enkle eller mange udskæringer, riller, fordybninger, konturer og omvendte konturer på lige eller buede overflader etc.

Når man bruges spindelformen, må der ikke bruges savklarer med en diameter større end 50 mm. Hvis arbejdet kræver en større diameter, så anbefaler vi, at der arbejdet udføres i flere etaper og at højden justeres gentagne gange eller at barrieren justeres i etaper.

### Installering og ændring af fastspændingsmanchetterne til de øverste spindelforme

- Sluk for strømmen til maskinen, inden fastspændingsmanchetterne ændres. Vælg den manchet, der har den samme diameter som din savklinge.
- Fjern reduktionsstykket fra bordets åbning, Fig. 16.
- Lås spindlen ved at trykke på knappen i bunden af den, Fig. 18.
- Løsn sikkerhedsmøtrikken på manchetten ved at bruge den dertil indrettet nøgle, Fig. 17.
- Sæt manchetten ind i møtrikken eller fjern den.
- Spænd møtrikken i manchetten solidt, mens spindlen stadig er låst. Sørg for at sikre at savklingen er solidt fastspændt på enden af spindlen, får maskinen startes.
- Sæt reduktionsstykket ved åbningen tilbage i dens oprindelige position.
- Juster barrieren efter behov ved at bruge skalaen på bordet.
- Tilslut udsugningsudstyret. Det anbefales kraftigt at tilslutte et udsugningsudstyr (eller -enhed) for at holde åbningen fri for træsplinter, køle motoren og lette tilførslen af emner.
- Tænd for strømmen til maskinen igen.

### Justering af formbarrieren

Brug af barrieren er en absolut nødvendighed. Hver brug skal behandles separat. Ved hver ny brug skal du sikre dig at beskyttelseskærmene er korrekt installeret og tilpasset.

Ved hver ny brug skal trykstangen på barrieren justeres på ny.

Sørg for at alle boltene er solidt spændt, får du starter med at bruge formbarrieren.

### Brug af bordringene

Bordringene (eller reduceringsstykkerne ved åbningen) skal bruges for at gøre afstanden mellem bordet og spindlen så lille som muligt.

Tjek de leverede bordringe systematisk for deres korrekte leje, inden maskinen tændes.

Tjek at du har valgt den rigtige ring til den tilsvarende savklinge og dens installeringshøjde for at mindske risikoen for at emnet vipper, når det passerer åbningen.

Reduktionsstykket (bordringen) skal omslutte hovedet på savklingen så meget som muligt.

## Driftssättning

**Observera:** Fräsmaskinen har en axel som är placerad på ett vertikalt vis på den horisontella arbetsbänken. Axeln fungerar som fästpunkt för fräsverktyg, diskar och formade skärverktyg. Fräsmaskinen används för att tillverka friser, enkla eller mångsidiga fördjupningar, skåror, nedsänkningar, profiler och motprofiler på raka eller böjda ytor, etc.

Skärhuvuden med större diameter än 50 mm får under inga omständigheter användas med fräsmaskinen. Om större diametrar krävs rekommenderar vi att arbetet utförs i flera steg, med upprepad justering med hjälp av höjdinställningsvredet, eller med hjälp av steg-för-steg-inställning av gallret.

### Installation och byte av spännhylsor för toppfräsverktyg

- Innan du byter spännhylsorna, dra ur nätskruven för din maskin. Välj den spännhylsa som matchar diametern för ditt fräshuvud.
- Avlägsna förminskningsadaptern från arbetsbänksöppningen, Fig. 16.
- Lås den roterande delen med knappen vid den roterande delens nedre del, Fig. 18.
- Lossa på säkerhetsmuttern för spännhylsan med hjälp av den tillhörande nyckeln, Fig. 17.
- Sätt i spännhylsan i muttern, eller avlägsna den.
- Spänn muttern ordentligt i hylsan medan du bibehåller den roterande delen låst. Innan användning av maskinen, försäkra dig om att skärverktyget är ordentligt fastspänt vid änden av den roterande delen.
- Återställ förminskningsadaptern för öppningen till dess ursprungliga position.
- Justera gallret efter behov, med hjälp av skalan på arbetsbänken.
- Anslut dammsugningsenheten. Vi rekommenderar dig starkt att ansluta en dammsugningsenhet (eller ett dammsugningssystem) för att hålla öppningen fri från flisor, för att kyla motorn och för att underlätta matningen av arbetsstycket.
- Återanslut maskinen till nätskruven.

### Inställning av fräsgallret

Användning av gallret är ett måste. Varje jobb måste betraktas individuellt. Vid varje nytt användningstillfälle måste du säkerställa att skydden är korrekt installerade och justerade.

För varje nytt användningstillfälle måste varje tryckstycke på gallret vara nyinställt.

Se till att alla bultar är ordentligt åtdragna innan du börjar arbeta med fräsen.

### Användning av bänkringarna

Bänkringarna (eller reduceringsstyckena för öppningen) måste användas för att reducera mellanrummet mellan arbetsbänken och det roterande verktyget till ett minimum. Innan du sätter igång maskinen, kontrollera systematiskt bänkringarna som tillhandahålls så att de sitter korrekt. Kontrollera att du har valt den korrekta ringen för motsvarande skärverktyg och att installationshöjden är korrekt, för att minska risken för att arbetsstycket vippar över när

## Justeringer

Fig. 19



Fig. 20





Fig. 21



### Justering af antallet af omdrejninger, Fig. 19

Hastighedsjusteringen på maskinen har 6 trin (se de tekniske data)

- Bestem det optimale antal af omdrejninger ved at lave et prøvesnit på et stykke affaldstre.

**Bemærk:** Ved at bruge det korrekte antal af omdrejninger forlænger borets levetid. Det har også indflydelse på emnernes bearbejdede overflade.

### Justering af rillen, Fig. 20

- Rillen skal stoppes ved emnets størrelse og saven.
- Løsn de to bolte (B) på bagsiden af rillen.

### Fig. 21

- Skub rillen til bagved eller foran den ønskede position. Brug skala (C) på bordet for at bestemme afstanden og noter dig, hvor borecentrummet er.

det passerar öppningen.  
Reduceringsstycket (bänkringen) måste omsluta skärhuvudet så långt som möjligt.

## Justeringar

### Justering av varvantal Fig. 19

Maskinens hastighetsjustering har sex steg (se tekniska data).

- Fastställ det optimala varvantalet genom att provskära i ett stycke spillmaterial.

**Obs:** Användandet av korrekt varvantal ökar livslängden för borren. Det påverkar även den bearbetade ytan på arbetsstycket.

### Justering av nedsänkningen, Fig. 20

- Försänkningen ska stoppas i relation till storleken på arbetsstycket och fräsvärktyget
- Lossa de två spännskruvarna (B) på baksidan av nedsänkningen.

### Fig. 21

- Tryck försänkningen bakåt eller framåt från den önskade positionen. Använd skalan (C) på arbetsbänken för att avgöra avståndet och markera borrcentrum.

Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24




Fig. 22

- Spænd de to bolte (B) på bagsiden igen for at fastholde rillen i denne position.

#### Justering af rillen for fejl, Fig. 23

- Fejl ved træ er det materiale, som efterlades, når boret trækkes ud igen. Det er tyndere end det materiale på den højre side.
- Barrieren skal justeres til det tyndere materiale, som støtter emnet og sikrer et mere præcist snit. For at gøre dette skal boltene løsnes, så skal barrieren skubbes frem til toppen og spændes.

#### Installering og justering af trykgrænserne, Fig. 24

- Trykgrænserne (5) er designet på sådan en måde, at emnerne bliver holdt fast og tilbageslag undgås.

#### Justering af oversavningsklingen

- Kør oversavningsklingen (8) vandret langs bordet for at gennemføre rensning af fejl og geringsnit.
- For at stoppe saven i den ønskede vinkel skal låsningsknappen (7) løsnes på oversavningsklingen og dreje den i den ønskede vinkel. Spænd knappen på saven (7) igen.

Fig. 24

- Lav altid et prøvesnit i et stykke affaldstræ for at sikre, at indstillingerne er korrekte.

**Fig. 22**

- Spänn de två spännskruvarna (B) på baksidan igen för att hålla nedsänkningen på plats i denna position.

**Justering av nedsänkningen gällande fel, Fig. 23**

- Felet vid bearbetning av trä är det trä som blir över, är tunnare än materialet och kommer ut på den högra sidan.
- Gallret måste justeras mot det tunnare materialet som stöder arbetsstycket och säkerställer ett mera exakt snitt. För att göra detta, lossa på klämskruven, tryck gallret framåt och spänn fast det.

**Installation och justering av tryckbegränsningarna, Fig. 24**

- Tryckbegränsningarna (5) är utformade så att arbetsstycket hålls på plats och utskjutning undviks.

**Justering av sågen**

- Skjut sågen horisontellt längs med arbetsbänken (8) för att implementera finputsningsfel och sneda snitt.
- För att stoppa sågen i önskad vinkel, lossa på låsvredet (7) för sågen och vrid denna till önskad vinkel.  
Spänn fast låsvredet för sågen (7) igen.

**Fig. 24**

- Gör alltid ett provsnitt i en bit spillmaterial för att garantera att inställningarna är korrektar.

Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



#### Tænd og sluk, Fig. 25–27

Sørg for at alle nøgler og justeringsværktøj'jer holdes væk fra reservebordelet, når alle indstillinger er fuldstændig justeret og alle sikkerhedsforanstaltninger er fulgt.

Afbryderen er drejet over på en sikkerhedsknap, som har et rødt låg, der er foldet ind over afbryderen. For at tænde skal man først trykke på låseknappen (Fig. 25), så skal man folde låget opad og holdes fast (fig. 26), derefter skal man trykke på tænd-knappen (Fig. 27). Maskinen starter nu. Lad låget falde tilbage over knapperne.

For at stoppe maskinen skal man bare løfte det røde låg og trykke på OFF-knappen, der sidder nedenunder og så stopper maskinen.

Denne maskine har en elektromagnetisk knap for at sikre optimal sikkerhed. Når strømmen forstyrres, stopper maskinen øjeblikkelig. For at genstarte maskinen skal man trykke på den grønne knap igen.

#### Anvendelse af maskinen

- Monter og fastgør savklingerne.
- Juster hastigheden og juster barrierens ydeevne på sådan en måde, at snittet i materialet bliver støttet og en kompensation for det fjernede materiale opnås.
- Tænd for maskinen.
- Sørg for at emnet er solidt presset imod barrieren.
- Skub emnet forsigtigt fra højre mod venstre imod værkøjets drejeretning.
- Sørg for at hastigheden på din fremad-bevægelse er konstant. Skub ikke for hurtigt - det vil bremse motoren for meget.
- Hvis tilførslen af emnet sker for hurtigt, bliver snittet i dårlig kvalitet. Der er også risiko for at savklingerne eller motoren bliver beskadiget.

### **Sätta på och stänga av, Fig. 25-27**

Se till att alla nycklar och justeringsverktyg hålls på avstånd från extrabordet, att inställningarna är korrekt utförda och att alla säkerhetsskydd är på plats.

Kretsbrytaren vrids på med ett säkerhetsvred som har ett rött skydd vilket är nedvikt över kretsbrytaren. För att sätta på, tryck först ner låsknappen (Fig. 25), fäll upp och håll fast skyddet (Fig. 26) och tryck därefter på påsättningssknappen (Fig. 27). Nu startar maskinen. Fäll tillbaka skyddet.

För att stoppa maskinen trycker du helt enkelt på det röda skyddet. Det trycker i sin tur på AV-knappen som sitter under skyddet och stoppar på så sätt kretsen.

Denna maskin använder en elektromagnetisk brytare för optimal säkerhet. Om nätströmmen bryts stannar maskinen omedelbart. För att starta om maskinen måste man trycka på den gröna knappen igen.

## **Användning av maskinen**

- Montera och säkra sågbladen.
- Justera hastigheten, och justera utmatningsgallret på ett sådant sätt att det sågade materialet får stöd och en kompenstation för det avlägsnade materialet uppnås.
- Sätt på maskinen.
- Se till att arbetsstycket är stadigt pressat mot gallret.
- Tryck arbetsstycket mjukt från höger till vänster mot rotationsriktningen för verktyget.
- Håll frammatningshastigheten konstant. Tryck inte för snabbt - det kommer att sakta ner motorn för mycket.
- Om arbetsstycket matas för snabbt kommer sågningskvaliteten att vara dålig. Det finns också en risk för skador på sågbladen eller motorn.
- Alltför långsam matning av arbetsstycket kommer att

- Hvis tilførslen af emnet sker for langsomt, vil der komme brændte pletter på emnet.
- Det er nødvendigt at arbejde gradvist, når det drejer sig om meget hårde træsorter, og lave adskillige snit, indtil den ønskede dybde opnås.
- Den korrekte indtaghastighed afhænger af savklingens størrelse, emnets materialetype og dybden på snittet. Det anbefales at lave et prøvesnit på et stykke affaldstræ for at bestemme den korrekte indtaghastighed og dimensionerne.
- Sluk for maskinen ved at trykke på det røde låg.

## Symoler

Modelpladen på din maskine kan indeholde symboler. De rummer vigtig information om maskinens brug. Brug ørebeskyttelse, briller og åndemaske. Overhold de gældende sikkerhedsregler.

## Vedligeholdelse

**Advarsel:** Sørg altid for at maskinen er slukket og koblet fra strømforsyningen, før du begynder at foretage justeringer eller vedligeholdelsesarbejde. Opbevar maskinen, betjeningsvejledningen og tilbehøret et sikkert sted. Så er betjeningsvejledningen og værktyjerne altid ved hånden. Fjern støv og skidt regelmæssigt. Rengøringen skal helst ske med komprimeret luft eller en klud. Brug beskyttelsesbriller til at beskytte dine øjne under rengøringen.

**Bemærk:** Brug ikke kraftige rengøringsmidler på plastikdelene på bordet. Vi anbefaler, at der bruges et mildt opvaskemiddel på en fugtig klud. Maskinen må aldrig komme i kontakt med vand.

## ⚠ Elektrisk tilslutning

Tilslutning af det elektriske udstyr eller udførel af reparationer må kun foretages af en kvalificeret elektriker. Den indbyggede elektriske motor er allerede tilsluttet og klar til brug. Tilslutningen følger de relevante VDE (Den tyske sammenslutning af elektriske, elektroniske og informationsteknologier) og DIN (det tyske institut for standardisering) regler. Tilslutningen til hovedledningen udført af kunden foruden de forlængerledninger, der bliver brugt skal følge disse regler.

### Vigtig information

#### Defekte ledninger

Man oplever tit, at ledninger får skader på isoleringen. Årsagerne er:

- Ledningerne bliver klemt, når de føres gennem vinduer eller dørsprækker.
- Ledningerne bliver bøjet som følge af fejlagtig fiksering eller føring.
- Ledningerne får flænger ved at ting bliver kørt hen over dem.
- Der sker skade på isoleringen, fordi ledningerne hives ud af stikkene.

- resultera i att vissa delar av arbetsstycket blir brända.
- Med väldigt hårdå träslag och känsliga snitt kan det vara nödvändigt att arbeta progressivt i flera snitt tills önskat djup uppnås.
  - Korrekt inmatningshastighet beror på sågstorlek, vilket material arbetsstycket består av och snittdjup. Vi rekommenderar att du först över på en bit spillträ för att avgöra korrekt inmatningshastighet och dimensioner.
  - Stäng av maskinen genom att trycka på det röda skyddet.

## Symboler

Modellplattan på din maskin kan inkludera symboler. De innehåller viktig information gällande användandet av maskinen.

Använd hörselskydd, skyddsglasögon och andningsskydd. Iaktta gällande säkerhetsföreskrifter.

## Underhåll

**Warning:** Se alltid till att maskinen är avstängd och bortkopplad från nätströmmen innan du påbörjar inställnings- eller underhållsarbete.

Förvara maskinen, bruksanvisningen och tilläggsutrustning på ett säkert ställe. På detta vis finns alltid bruksanvisningen och verktygen till hands. Avlägsna regelbundet damm och smuts. Rengöring utförs lämpligen med komprimerad luft eller en rengöringsduk.

Använd skyddsglasögon för att skydda dina ögon under rengöringen.

**Observera:** Använd inga aggressiva rengöringsmedel på arbetsbänkens plastdelar. Vi rekommenderar ett milt diskmedel på en fuktad rengöringsduk. Vatten får aldrig komma i kontakt med maskinen.

## ⚠ Elektrisk anslutning

Anslutning av den elektriska utrustningen eller reparatörer får endast utföras av en kvalificerad elektriker.

Den inbyggda elektriska motorn är redan ansluten och redo för operation. Anslutningen överensstämmer med relevanta föreskrifter för VDE (Tyska forbundet för el-, elektronik- och informationsteknik) och DIN (Tyska Standardinstitutet).

Anslutningen till nätströmmen som utförs av kunden, såväl som den förlängningskabel som används, måste överensstämma med dessa föreskrifter.

### Viktig information

#### Defekta strömkablar

Strömkablar utsätts ofta för isoleringsskador.

Orsaker är:

- Klämning när strömkablar dras genom fönster eller dörrspringor.
- Böjskador på grund av felaktig fästning eller dragning av strömkablarna.
- Skärskador på grund av överkörda kablar.
- Isoleringsskada orsakad av ryck när nätkontakten dras ur strömuttaget.

- Der kommer revner på isoleringen, fordi den er for gammel.

Sådanne defekte ledninger må ikke bruges og er livsfarlige pga. den beskadigede isolation!

Undersøg regelmæssigt ledningerne for skader. Sørg for at ledningerne ikke er tilsluttet til strøm, mens de bliver undersøgt.

Ledningerne skal følge de gældende VDE (Den tyske sammenslutning af elektriske, elektroniske og informations-teknologier) og DIN (det tyske institut for standardisering) regler. Brug kun ledninger, der er markeret som H 07 RN.

Det er foreskrevet, at ledningerne skal have en type identifikation påtrykt.

#### **AC Motor**

- Strømforsyningen skal være 230 V/ 50 Hz.
- Forlængerledninger skal som minimum have et ledertværsnit på 1,0 kvadratmillimeter.
- Tilslutningen til strømforsyningen skal være beskyttet af en 16 A (forsinket-reaktion) sikring/afbryder.

Hvis du har spørgsmål, tilføj venligst de følgende detaljer:

- Motorproducent
  - Strømtype
  - Detaljerne fra pladen på maskinen
  - Detaljerne fra typepladen på kontakten
- Returner altid hele energienheden inklusiv kontakten, når du returnerer motoren.

- Sprickor i isoleringen på grund av ålder.  
Kablar skadade på detta vis får inte användas och är livsfarliga på grund av den skadade isoleringen!  
Inspektera strömkablarna gällande skador regelbundet. Se till att strömkabeln inte är ansluten till nätuttaget under denna inspektion.  
Strömkablarna måste överensstämma med relevanta föreskrifter för VDE (Tyska förbundet för el-, elektronik- och informationsteknik) och DIN (Tyska Standardinstitutet).  
Använd endast strömkablar märkta med H 07 RN.  
En tryckt typidentifikation på strömkabeln föreskrivs.

#### Växelström, motor

- Nätströmstillförseln måste vara 230 V/ 50 Hz.
- Förlängningskablar måste ha en strömförande minimidiameter på 1,0 kvadrat-mm.
- Anslutningen till nätströmmen måste vara skyddad av en 16 A-säkring (fördröjd funktion)/ kretsbrytare.

När du har frågor, vänligen inkludera följande detaljer:

- Motortillverkare
  - Typ av ström
  - Detaljerna från maskinens typ-platta
  - Detaljerna från brytarens typ-platta
- Skicka alltid tillbaka hela driftenheten, inklusive brytaren, när du returnerar motorn.

## EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Woodster GmbH, Gynzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, Tyskland, erklærer hermed, at maskinen beskrevet nedenfor, på baggrund af designet, typen og den version, vi leverer, er i overensstemmelse med de relevante forordninger i de EU direktiver, der er beskrevet nedenfor. Enhver modifikation på maskinen, som ikke er godkendt af os, gør denne erklæring ugyldig.

Betegnelse af maskinen  
**Vertikal spindelform**

Maskintype  
**bs 52**  
Art.-Nr. 390 2102 000, 390 2103 000

Gældende EF-direktiver  
**EU-maskinforskrift 98/37/EG (< 28.12.2009),  
EU-maskinforskrift 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
EU-lavspenningsforskrift 2006/95/EWG,  
EU-EMV-forskrift 2004/108/EWG.**

Følgende harmoniserede standarder anvendes, især:  
**EN 61029-1:2000 + A11 + A12  
EN 61029-2:2003  
EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001  
EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Følgende nationale tekniske specifikationer og standarder anvendes, især:  
**ISO 7960**

Offentliggjort hos  
**TÜV RHEINLAND**  
Product Service GmbH  
D-51101 Køln

Bestilt for  
**EG Baumusterprüfung No. 60017851001  
GS-Zertifikat 500 76 241**

Sted, dato:  
**Ichenhausen, Germany, 17.11.2009**



Underskrift  
**Thomas Honigmann (Managing director)**

## Deklaration om EU-överensstämmelse

Vi, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, Tyskland, deklarerar härmed att maskineriet som identifieras nedan, baserat på dess design och typ och i den version som levereras av oss, överensstämmer med relevanta bestämmelser enligt det EU-direktiv som nämns nedan.  
Alla ändringar av maskineriet som inte har godkänts av oss kommer att göra denna deklARATION oGiltig.

Maskineriets beteckning  
**Vertikal fräsmaskin**

Maskintyp  
**bs 52**  
Art.-Nr. 390 2102 000, 390 2103 000

Relevanta EU-direktiv:  
**EU-maskinriktlinje 98/37/EG (< 28.12.2009),**  
**EU-maskinriktlinje 2006/42/EG (> 29.12.2009),**  
**EU-lågspänningriktlinje 2006/95/EWG,**  
**EG-EMV riktlinje 2004/108/EWG.**

HarmoniseraDE europeiska standarder tillämpade, i synnerhet:

**EN 61029-1:2000 + A11 + A12**  
**EN 61029-2:2003**  
**EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001**  
**EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008**

Nationella tekniska specifikationer och standarder tillämpade, i synnerhet:  
**ISO 7960**

Tillkännagivet vid  
**TÜV RHEINLAND**  
Product Service GmbH  
D-51101 Köln

Anlitad för  
**EG Baumusterprüfung No. 60017851001**  
**GS-Zertifikat 500 76 241**

Plats, datum:  
**Ichenhausen, Germany, 17.11.2009**




Underskrift  
**Thomas Honigmann (Managing director)**

Bestemmelse af årsager til tilgængelige forstyrrelser og fjernelse af dem kræver konstant opmærksomhed og forsigtighed.  
Træk strømstikket ud på forhånd!

I det følgende skema er der beskrevet nogle af de hyppigst forekommende forstyrrelser og deres årsager. Hvis du vil vide om flere forstyrrelser, kontakt venligst din forhandler.


Forstyrrelse	Sandsynlig årsag	Hjælp
Maskinen kan ikke tændes	Der er ingen ledig hovedstrømforsyningen. Karbonbørstelederen er slidt ned.	Kontroller voltforsyningen Send maskinen til servicecenteret
Maskinen slukker af sig selv, når der ikke bliver tilført emner	Strømsvigt	Kontroller det laterale nets sikring  Maskinen genstarter ikke automatisk pga. den indlagte beskyttelse mod for lidt strøm og skal tændes igen efter det rette spænding er tilbage.
Maskinen bliver ved med at gå i stå, selv under arbejdet	Det er pga. beskyttelse med overbelastning som skyldes kontante metoder eller for store indførsler og/eller tykke emner	Før arbejdet fortsættes, skift metoderne og/eller vent til maskinen er kølet ned.
Antallet af omdrejninger falder, mens man arbejder med emnet	Brug af for store træsplinter For store indførsler Kontante metoder	Reducer modtagelse af træsplinter Reducer tilførselshastigheden Skift metoder
Skydeslås mønster fra saven	Kontante metoder Ujævn tilførselsbevægelse	Skift metoder Plant med et konstant tryk og reduktion af tilførselsbevægelsen
Udskydningen af træsplinter tilstoppes (udenudsugning)	Brug af for store træsplinter Kontante metoder Brug af for vådt træ	Reducer modtagelsen af træsplinter Skift metoder



Fastställandet av orsakerna till möjliga driftstörningar och dess lösningar kräver konstant ökad uppmärksamhet och försiktighet. Dra ur nätkontakterna i förväg!

Nedan specificeras några av de vanligaste driftstörningarna och deras orsaker. För andra driftstörningar, vänligen kontakta din återförsäljare.

<b>Driftstörning</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Lösning</b>
Maskinen kan inte sättas på	Ingen nätström tillgänglig.	Kontrollera strömtillförseln
	Utslitna ledare.	Lämna in maskinen för reparation
Maskinen stänger av sig själv under drift utan belastning	Strömfel	Kontrollera huvudsäkringen för lokalt elnät  Maskinen startar inte om automatiskt på grund av det inbyggda underspänningsskyddet och måste åter sättas på efter att strömmen har återvänt.
Maskinen förblir avstängd under arbete	Respons av överbelastningsskydd på grund av dåligt fungerande mätare eller för hög matningshastighet och/eller tjocklek på materialet	Innan arbetet återupptas, byt ut mätare och/eller vänta på att motorn kyls av
Varvantalet minskar under drift	För stor flisacceptans	Reducera flisacceptans
	För hög matningshastighet	Reducera matningshastighet
	Dåligt fungerande mätare	Byt ut mätare
Slarvigt sågresultat	Dåligt fungerande mätare	Byt ut mätare
	Ojämn matningshastighet	Använd konstant tryck och reducerad matningshastighet
Flisutmatningen blockeras (utan avlopp)	För stor flisacceptans	Reducera flisacceptans
	Dåligt fungerande mätare	Byt ut mätare
	För fuktigt träd	









## **Garantie D**

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzugeben, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minde rungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

## **Warranty**

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer's rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

## **Garantie FR**

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l'acheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons d'erreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de l'acheteur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à l'indemnité sont exclus.

## **Záruka SK**

Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dní po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či výrobnej vady. Na časti ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné plnenie k subdodávateľovi. Za tropy týkajúce sa inštalácie novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené.

## **Garancija SLO**

Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spremnjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.

## **Záruka CZ**

Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu zákonné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neoprávujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu, v němž nám přísluší nárok na záruční plnení vůči subdodavateli. Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výmenu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou vyloučené.

## **Garanti**

På denne maskinen gir vi 24 måneders garanti. Garantien omfatter materiel eller fabrikationsfeil. Dele med feil blir erstattet uten omkostninger. Selve utskiftingen må kunden selv utføre. Vi overtar kun garanti for originale scheppach deler. Garantien omfatter ikke: Slitedeler. Transportskader. Skader forårsaket av ukynlig eller uforsiktig bruk. Garantikrav blir bare imøtekommert såfremt reparasjoner ikke er utført av tredje person.

## **Garanti**

På denne maskine yder vi Dem 24 måneders garanti. Garantien dækker udelukkende materiale- eller fabrikationsfejl. Defekte dele erstattes uden omkostninger, udskiftningen af delene foretages af kunden. Vi yder kun garanti for originale scheppach-dele. Garantien dækker ikke: Transportskader, sliddele, skader p.g.a. ukorrekt behandling eller manglende overholdelse af driftsvejledningen. Endvidere kan garantikravet kun gøres gældende for maskiner, hvor der ikke er foretaget reparationer gennem tredjepart.

<b>Händler:</b> <b>Dealer:</b> <b>Vendeur:</b>	<b>Gerätetype:</b> <b>Appliance type:</b> <b>Type d'appareil:</b>
	<b>Gerätenummer:</b> <b>Serial number:</b> <b>Numéro de l'appareil:</b>