

Modification du dispositif de coupe

Pour des raisons de sécurité

VIKING fait procéder à l'échange des lames et des tôles de protection sur les tondeuses avec embrayage de lame, série 6 et série 7, modèles suivants :

MB 650 OS / MB 650 VS /
MB 650 KS / MB 750 KS

Jusqu'au n° de série 432 476 213

MB 655 GS / MB 655 KS /
MB 655 OS / MB 655 VS /
MB 755 KS

Jusqu'au n° de série 432 555 113

Le numéro de série est visible sur la tôle d'identification métallisée, située à l'arrière droit de la machine (voir schéma).

Si, suite à un ensemble de circonstances défavorables, les lames des machines citées sont soumises à une contrainte trop forte, elles risquent de se fissurer et de se rompre. Un accident est alors possible.

Le remplacement du dispositif de coupe par une nouvelle version optimisée permet de garantir une utilisation sûre dans le cadre du respect des instructions du manuel d'utilisation.

Tous les utilisateurs de ces modèles sont invités à cesser d'utiliser leur machine, à se rendre chez un revendeur agréé VIKING (liste des revendeurs agréés consultable sur www.stihl.fr) et à faire modifier leurs machines gratuitement.

Les autres modèles de tondeuses ne sont pas concernés.

